

luett. ineen

MUSEOVIRASTO
RAKENNUSHISTORIAN
OSASTON ARKISTO

Kansaneläkelaitoksen pääkonttori, "kollektiiviset" tilat

Rakennushistoriallinen inventointi

inventoinnit, kummat, Helsinki. 19. kapp. osa Talous-töitä 10/11

KATI KLEIMOLA & JAAKKO PENTTILÄ / Alvar Aalto -museon rakennusperintöosasto 2005–2006

Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin rakennushistoriallinen inventointi

Inventoinnin tavoitteet

Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin rakennushistoriallisessa inventoinnissa on valikoiden dokumentoitu ulkotilojen, julkisivujen sekä sisätilojen nykyasu sekä eräiden erityislaatuisten tilojen osalta selvitetty, miten niiden nykyasu vastaa vuosien 1956–1957 alkuperäisasua.

Inventoitujen tilojen valinta ja rajaus

Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin laajuuden vuoksi ei kattava inventointi tullut kysymykseen, vaan on tyydytty tasapainoiseen otokseen käyttötarkoitukseltaan, rakennustaiteellisen viimeistelyn asteeltaan sekä muutos- ja korjaushistorialtaan toisistaan poikkeavia tiloja. Pääkonttorin tilat voidaan karkeasti jakaa kuuteen ryhmään: 1) julkisivut ja ulkotilat (etuaukio, pylväikkö ja ”pienoistori”) 2) alun perin julkiset tilat (Helsingin piiritoimisto (nykyinen Kela-halli) siihen liittyvine aulatiloineen sekä kirjasto¹), 3) ”edustavat ja kollektiiviset”² tilat (valtuutettujen ja lisätyn hallituksen sekä hallituksen kokoushuoneet, hallituksen ruokasali ja siihen liittyvä seurusteluhuone sekä kabinetit; ”henkilökunnan katu”, voimistelusalit ja henkilökunnan ruokasali), 4) ”konttorimaisema” (toimistohuoneet käytävineen), 5) alun perin asunnoiksi suunnitellut, mutta 1980- ja 1990-luvuilla ”konttorimaiseman” osaksi muutetut tilat sekä 6) arkisto-, varasto-, huolto-, tekniset yms. tilat.

Kolme ensin mainittua ryhmää muodostavat tilahierarkian huipun, jossa Alvar Aallon arkkitehti-toimiston suunnittelupanos oli hyvin kokonaisvaltainen ulottuen rakennussuunnittelusta (jolla tässä tarkoitetaan tilasuunnittelun ja julkisivujen sommittelun lisäksi mm. portaiden, alakattojen, ikkunoiden, ulko-ovien ja ovien detaljisuunnittelua sekä pintamateriaali- ja värivalintoja) valaisimiin ja kalusteisiin (tai ulkotiloissa valaisimiin, vesialtaisiin ja istutuksiin). Useimmat näiden ryhmien tiloista on inventoitu.

Neljäs ryhmä, ”konttorimaisema”, on määrällisesti vallitseva. Tämän ryhmän tiloissa Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelupanos ulottui valaisimiin ja kalusteisiin vain johtajien huoneissa³ rajoittuen muuten lähinnä rakennussuunnitteluun. Inventoitaviksi on valittu toimistohuoneita rakennuksen kaikista lohkoista ja kerroksista niin, että virkahierarkian kaikki asteet

¹ Kirjaston itsenäinen sisäänkäynti viittaa jonkinasteiseen—toki Helsingin piiritoimistoa rajoitetumpaan—julkisuuteen.
² Arkkitehtipalkkioeritelmässä käytetty luonnehdinta tiloista, joiden ”kiintosisustuksen ja kalustuksen suunnittelutyö” kuului Aallon arkkitehtitoimistolle.

Kansaneläkelaitoksen toimitaloa ja Munkkiniemessä sijaitsevaa asuntoryhmää koskeva arkkitehtipalkkio eriteltynä, s. a. [liittyyne Aallon kirjeeseen johtaja Hillilälle 24.7.1953 tai Kansaneläkelaitokselle 3.9.1953]. AAS.

³ Johtajien huoneet sisältyivät arkkitehtipalkkioeritelmässä ”edustavien” tilojen ryhmään, mutta tässä ne on käyttö-tarkoituksensa perusteella ja ”konttorimaisemassa” vallitsevien hierarkkisten erojen havainnollistamiseksi varta vasten luettu neljänteen ryhmään.

sekä muutos- ja korjaushistorian kaikki (säilyneet) vaiheet ovat tulleet edustetuiksi. 3. kerroksen käytäväverkosto on inventoitu kokonaisuudessaan pohjoisimmasta I lohkosta eteläisimpään IV lohkoon; kokonaiskuva käytävistä on täydennetty tutkimalla mm. valaistuksensa tai muutos- ja korjaushistoriansa osalta tavanomaisesta poikkeavia käytäviä muissakin kerroksissa.

Viides ryhmä, alun perin asunnoiksi suunnitellut tilat, on jo lähes hävinnyt. Tämän ryhmän tiloissa Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelupanos ei ulottunut rakennussuunnittelua pidemmälle; muutamia tiloja on kuitenkin inventoitu rakennuksen muutos- ja korjaushistorian kannalta mielenkiintoisina.

Kuudennen ryhmän tiloja ei ole inventoitu.

Alvar Aalto Säätiön/ Alvar Aalto -museon rakennusperintöosaston aiemmin suorittamissa rakennushistoriallisissa inventoinneissa on pyritty noudattamaan kunkin tilan alkuperäisiä rajoja ja muodostamaan näin kokonaiskuva alkuperäisestä tilasta (esimerkiksi myöhemmin kahtia jaetun tilan molemmat osat on inventoitu). Kansaneläkelaitoksen pääkonttorissa tilojen alkuperäiset ja nykyiset rajat kuitenkin poikkeavat muutostöiden vuoksi toisistaan niin usein ja niin paljon, että inventoivat tilat on päädytty rajaamaan niiden nykyisten rajojen mukaan.

Inventointikortit on jaettu tilaryhmittäin vihkoihin; laajimmat ryhmät, "edustavat ja kollektiiviset" tilat sekä "konttorimaisema" eivät tosin ole mahtuneet yksiin kansiin. Kussakin vihossa tilat on järjestetty lohkoittain pohjoisimmasta I lohkosta alkaen ja edelleen kunkin lohkon pohjoisimmasta tilasta myötäpäivään edeten. Käytävät edeltävät tiloja, joihin niiden kautta kuljetaan.

Inventoinnin menetelmä

Havainnot inventoitavien tilojen nykyisestä tilanteesta on kirjattu tilakohtaisille inventointikortteille, joita valokuvasivut täydentävät.

Huonenumerot ja -nimikkeet noudattavat Kansaneläkelaitoksen palveluosaston/ kiinteistöpalvelujen ylläpitämiä ns. ajantasapiirustuksia.

Havainnot on suoritettu lattian tasosta. Lattioiden, kattojen ja seinien osalta on inventoitu näkyvä pinta; pintoja ei ole rikottu tai avattu, minkä vuoksi mm. erilaatuisia peittomaalattuja rakennus- ja metallilevy- tai rapattuja tiili- ja betonipintoja ei ole tarkemmin eritelty. Suuri-ruutuisia, yläsaranoituja ikkunoita ei inventoinnin yhteydessä ole voitu avata; tästä syystä ulkopuiteiden yksityiskohdat ovat saattaneet jäädä puutteellisesti kirjatuiksi. Ovien yksityiskohdat on tutkittu aina inventoitavan tilan puolelta ja usein toiseltakin puolelta (silloin kun se esimerkiksi inventoitavien tilojen välisten ovien tapauksessa on luontevasti käynyt päinsä). Oviin säännöllisesti liittyvät huonenumeralaatat ja nimikyltit on inventointikorteissa jätetty mainitsematta. Alkuperäiset ja myöhemmätkin Aallon arkkitehtitoimistossa suunnitellut valaisimet ja kalusteet

sekä Artek-kalusteet on kirjattu inventointikortteihin tavanomaisempia ja uudempia yksityiskohtaisemmin. Toisinaan valaisimien ja kalusteiden Artek-mallikoodin edellä käytetty aaltoviiva (~) merkitsee, että kysymyksessä on malli, jota ko. valaisin tai kaluste lähinnä vastaa—mitat, materiaalit ja värit poikkeavat usein standardimalleista.⁴ LVI- ja S-järjestelmiä ei ole varsinaisesti tutkittu; radiaattorit, ilmanvaihtolaitteet, sähköasennukset ja muut sellaiset on inventointikorteissa mainittu vain siltä osin kuin ne inventoiduissa tiloissa ovat olleet näkyvillä ja näin vaikuttaneet tilan arkkitehtoniseen asuun. Lämmönsäätimiä, palohälyttimiä yms. kaikkialla esiintyviä laitteita ei inventointikorteissa ole mainittu. Kaikki inventointikorteissa mainitut mitat ovat senttimetrejä.

Materiaalien tunnistamisessa ongelmia ovat aiheuttaneet lähinnä kapeina listoina, kalusteiden jalkoina tai muuten syykuvion hahmottamisen kannalta vaikeassa muodossa esiintyneet jalopuulajit sekä patinoituneet kuparimetallit (kupari, messinki ja pronssi). Värien osalta inventointia on hankaloittanut syystalven vähäinen luonnonvalo: osa tiloista on inventoitu (ja valokuvattu) luonnonvalossa, osa taas keinovalossa, jonka laatu on ollut vaihteleva—näissä olosuhteissa esimerkiksi valkoisen sävyt tuskin ovat tulleet täysin johdonmukaisesti huomioon otetuiksi.

Valokuvasivuille on valittu ensisijaisesti yleisnäkymiä inventoinnin aikana kuvattujen liki 3500 valokuvan joukosta.

Sekä tilaryhmittäin kansioihin järjestettyjä inventointimuistiinpanoja että valokuvia ja negatiiveja säilytetään Alvar Aalto Säätiön/ Alvar Aalto -museon rakennusperintöosaston kokoelmassa.

Ulkotilojen ja julkisivujen sekä alunperin julkisten, ”edustavien ja kollektiivisten” tilojen sekä hallituksen 6. kerroksen ”konttorimaiseman” osalta on myös eritelty, mitä alkuperäistä—vuoden 1956 syksystä—vuoden 1957 keväästä asti säilynyttä—niissä on. Perusteellisesti muutettujen ja korjattujen ”konttorimaiseman” ja asuntojen osalta näin ei ole menetelty, koska useimpien rakennusosien alkuperäisyys on vaivatta luettavissa rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvistä rakennushistoriallisista pohjapiirustuksista, eikä näistä tilaryhmistä inventoinnissa löytynyt sellaisia pohjapiirustuksista ilmenemättömiä sisustuskokonaisuuksia kuin tilahierarkian huipulta.

Inventointikorteissa, joihin edellä mainittua menettelyä on sovellettu, erottuu alkuperäinen (rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvien rakennushistoriallisten pohjapiirustusten tapaan) mustana muun jäädessä harmaaksi. Alkuperäiseksi arviointi perustuu paitsi

⁴ Artek-kalusteiden mallikoodit perustuvat vanhempien kalusteiden osalta Artekin vuonna 1966 painettuun kalusteluetteloon, uudempien osalta vuonna 1995 painettuun kalusteluetteloon. Artek-valaisimien mallikoodit perustuvat Artekin vuonna 1963 painettuun valaisinluetteloon.

inventointikorttien lähdeviitteissä yksilöityihin piirustuksiin, työselityksiin, tarjousasiakirjoihin, yms., myös rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvässä muutos- ja korjaustyöluettelossa työn 1954A (Pääkonttorin rakentaminen ja sisustaminen) kohdalla mainittuihin pää-, työ- ja tyyppidetallipiirustuksiin, rakenne-, LVI- ja S- piirustuksiin sekä työselityksiin, joita ei yleisluonteisuutensa vuoksi ole inventointikorteissa jokaisen tilan yhteydessä erikseen mainittu. Ovien ja ikkunoiden heloituksen alkuperäisyyden arviointi perustuu inventoitaessa suoritettuun helavertailuun; tyypilliset alkuperäiset heloitukset on esitelty 2. kerroksen ”konttorimaisemalle” omistetussa inventointikorttivihossa. Alkuperäiseksi on myös arvioitu rapattujen kattojen ja seinien, alakattojen alumiinilevyjen ja monien muiden peittomaalattujen rakennusosien valkoinen väri (uudelleen maalaamisen on katsottu vaikuttavan alkuperäisyyteen vain värin tai sävyn silmiinpistävästi poiketessa); muihin väreihin on suhtauduttu pidättyväisemmin. Myös korjattua, jopa osaksi alkuperäistä vastaavin materiaalein uusittua (kuten ikkunoita, joiden ulkopuitteiden alasarjat ovat useammin uusittuja kuin alkuperäisiä tai alakattoja, joiden alumiinilevyjä on uusittu) on pidetty alkuperäisen veroisena—tiheämpi seula olisi jättänyt jäljelle vähän alkuperäistä.

Milloin harmaaksi jääneen—sen, mitä ei ole voitu osoittaa alkuperäiseksi (tai sen, mikä on alkuperäistä, mutta siirrettyä ja sellaisena ei-alkuperäistä)—historia on selvillä, on alaviitteessä lyhyesti mainittu rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvän muutos- ja korjaustyöluettelon työ, josta se on peräisin (tai sen alkuperäisyys ja työ, jossa se on siirretty).

Inventoinnin suorittajat

Inventoinnin on syksyn 2005 aikana suorittanut Alvar Aalto Säätiö/Alvar Aalto -museon rakennusperintöosasto. Kati Kleimolan vastuualueena ovat olleet ulkotilat, julkiset tilat sekä 2., 4.–7. kerroksen ja hallituksen ”konttorimaisemat”, Jaakko Penttilän vastuualueena taas julkisivut, ”edustavat ja kollektiiviset” tilat, 3. kerroksen konttorimaisema sekä (entiset) asunnot.

”Henkilökunnan katu”

	Nykyinen
Huonenumero	100 (osa)
Käyttötarkoitus	”Henkilökunnan katu” (sisäänkäynti).
Lattia, jalkalistat	Tiilenpunaiset sintratut laatat (15×15, limitys 1/2 laattaa). Länsiosassa tummemmanpunaiset sintratut laatat (15×15, limitys 1/2 laattaa, saumat leveämmät). Portaiden edustalla matto-syvennys (matto mustista kumisoiroista ja alumiinilistoista), reunalistat messinkiä. Jalkalistat mustanruskeista sintratuista laatoista (15×7) (eteläseinustalla ei jalkalistaa). Vahtimestarien huoneen (102) vastaisella seinustalla (sintrattuja laattoja jäljittelevä) jalkalista maalattu mustanruskeaksi. ¹
Portaat, kaiteet	SISÄÄNKÄYNNIN TASOLLE: Askelmilla tiilenpunaiset sintratut laatat (15×15, ”votsilimitys”, ² askelmien ja askelrintojen nurkissa holkkalaatat); askelmien etureunoissa L-messingit (yläsyrrät uritettu). Askelrinnoissa mustanruskeat sintratut laatat (15×askelrinna korkeus). Jalkalistat mustanruskeista sintratuista laatoista (7×15 (pystysuuntaiset)) (eteläseinustalla ei jalkalistoja). ^{3 4} SISÄÄNKÄYNTITASANTEEN LATTIA: Tiilenpunaiset sintratut laatat (15×15, limitys 1/2 laattaa). Jalkalista mustanruskeista sintratuista laatoista (7×15 (pystysuuntaiset)) (eteläseinustalla ei jalkalistaa). ⁵ KAISTOJEN VÄLISET KAITEET (korkeus 90): Tolppina messinkitankojen yhdistämät messinkitankoparit, ylimmät ja alimmat jäykistetty messinkilevyin. ⁶ Käsijohteet messinkiputkea (jatkuvat katkeamatta käänteissä). Käsijohteiden yläpäiden ja ulko-ovien pystyvälikarmien välillä käsijohteet messinkiputkea. ^{7 8} KÄSIJOHTEET POHJOIS- JA ETELÄSEINILLÄ: Messinkiputkea (kiinnityspultit peitetty messinkiholkein). ⁹
Katto	KATOT/IKKUNOIDEN YLÄPIELET POHJOIS- JA ITÄSEINUSTOILLA: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Itäseinustalla (sisäänkäynnin kohdalla) katto/ikkunan yläpieli 2. kerroksen katon korkeudella. PALKKI SISÄÄNKÄYNNIN TASOLLE JOHTAVAN PORTAAN YLLÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATTO: Rei’itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60×60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja reunalistat valkoiseksi maalattua terästä (vahtimestarien huonetta (102) vasten ei reunalistaa). Pohjoisseinustalla ikkunan kohdalla alakaton viiste valkoiseksi maalattua teräslevyä. Itäosassa alakatto ylempänä; pystypinta valkoiseksi maalattua teräslevyä (pystypintana osaksi palkin rapattu ja valkoiseksi maalattu sivu). Sisäänkäynnin kohdalla alakatto 2. kerroksen katon korkeudella; sisäänkäynnin tasolle johtavan portaan kohdalla alakaton viiste valkoiseksi maalattua teräslevyä (pystypintana lämminilmapuhaltimen kotelo). ^{10 11}

¹ Peräisin työstä 1997B.

² Todennäköisesti alkuperäinen, vaikka työ- ja detaljipiirustuksen 60/2515 mukaan limitys 1/2 laattaa.

³ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista (vrt. portaiden F1, F2 jalkalistat).

⁴ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2515 (10.5.1955). AAM.

⁵ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista (vrt. portaiden F1, F2 jalkalistat).

⁶ Mahdollisesti alkuperäinen, vaikka työ- ja detaljipiirustuksen 60/2515 mukaan ei jäykistyslevyä.

⁷ Mahdollisesti alkuperäisiä, vaikka työ- ja detaljipiirustuksen 60/2515 mukaan ei kaiteet ulko-ovien pystyvälikarmeihin yhdistäviä käsijohteita.

⁸ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2515 (10.5.1955). AAM.

⁹ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2515 (10.5.1955). AAM.

¹⁰ Peräisin työstä 1979A.

¹¹ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2565 (10.9.1955). AAM.

”Henkilökunnan katu”

	Nykyinen
Pilarit	POHJOISSEINÄSTÄ ULKONEVAT PILARIT: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi.
Seinät	Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi. KÄYTÄVÄN (131) VASTAINEN SEINÄ: Muurattu puhtaaksi punatiilistä (27×13×7,5, saumat 1,5, painettu 1 verran sisään, puolalainen limitys). ¹² ”HENKILÖKUNNAN KADUN” (100) VASTAINEN KAIDeseinä (korkeus 112): Muurattu puhtaaksi punatiilistä (27×13×7,5, saumat 1,5, painettu 1 verran sisään, puolalainen limitys). Yläpinta päällystetty tiilenpunaisin sintratuin laatoin (15×15, ”votsilimitys”). ¹³
Sisäikkunat	VAHTIMESTARIEN HUONEeseen (102): Sisäikkunaseinä. Yksinkertaiset, tummat lasiruudut ja tiskin kohdalla liukulasit, pyöreäsyrräiset lasilistat molemmin puolin tammea. Alempien lasiruutujen ”henkilökunnan kadun” puolella säleiköt; pyöreäsyrräiset pystysäleet tammea (yhdistetty toisiinsa latta- ja L-messingein, jotka kiinnitetty lasilistoihin). Runko valkoiseksi maalattua neliöteräsputkea, kulmassa pyöreäsärmäinen tammilista; jalusta valkoiseksi maalattua teräslevyä. Tiski levyrakenteinen, päällystetty mustalla (yksivärisellä) linoleumilla, pyöreäsyrräiset reunalistat tammea. ¹⁴
Ikkunat	POHJOISEEN: Kaksinkertainen (kaksikarminen), puoliksi kiinteä ikkuna. Sisemmässä karmissa sisäänpäin aukeavat puitteet valkoiseksi maalattua terästä, lasilistat tammea; yläsaranat maalattu valkoisiksi (lukot kilvettömät). Sisempi karmi valkoiseksi maalattua terästä. Ulompi karmi terästä, sisälle näkyvät osat maalattu valkoisiksi, lasilistat tammea. Karmien välissä pielissä valkoisiksi maalatut listat. Ikkunapenkki päällystetty siniharmain, kiiltäviksi lasitetuin keraamisin laatoin (4,5×10); etureunassa varjourallinen mahonkilista.
Ulko-ovet	3 pariovea. Ovilleyjen kehykset terästä, päällystetty sisäpuolelta tammilistoin, ulkopuolelta pronssilistoin, sisäpuolella ”jalkalistat” messinkiä, ¹⁵ ulkopuolella potkupellit pronssia; yksinkertaiset lasiruudut, lasilistat mahdollisesti tiikkiä; saranat messinkiä, Rautatalo-vetimet (käyntiovilleyissä sisäpuolella 1, ulkopuolella 2), lisäksi pohjoisemmissa ovissa lukot sisäpuolelta kromatut (ulkopuolelta messinkiä), salpojen lukot messinkiä, ovensulkimet maalattu messinginvärisiksi, eteläisimmässä ovessa messinkinen lukko sisäpuolella messinkipeitelevyissä (suojus vihreää muovia), sähkölukko, ovensuljin messinginväriseksi eloksoitua alumiinia. ¹⁶ Karmi terästä, päällystetty sisäpuolelta varjourallisin tammilistoin, ulkopuolelta pronssilistoin; kynnykset harmaaksi maalattua terästä. ¹⁷ Ovikello ja koodilukko. Ovien yllä kiinteät ikkunat samassa karmissa; kaksinkertaiset eristyslasi-ruudut, lasilistat tammea; ikkunapenkit tammea; ruutujen alla umpiosina pystysuuntaiset, valkoisiksi maalatut uralaudoitukset (lautojen leveys 8). ^{18 19}
Ovet	PORTTI ”HENKILÖKUNNAN KADULLE” (100): Pariportti. Porttilevyinä lasilevyt, joihin etsattu juovat. Porttilevyineen kääntyvät tolpat päällystetty RST-levyllä. ²⁰ 2 SAKARAPORTTIA ”HENKILÖKUNNAN KADULLE” (100): Tolpat päällystetty RST:llä. ²¹

¹² PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2126 (2.6.–18.8.1954). AAM.

¹³ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2126 (2.6.–18.8.1954). AAM.

¹⁴ Peräisin työstä 1997B (alkuperäinen seinä oli purettu ja korvattu uudella jo työssä 1985B).

¹⁵ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista (vrt. pääsisäänkäynnin tuulikaapin (132) ovien ”jalkalistat”).

¹⁶ Inventointihetkellä vain eteläisin ulko-ovi käytössä.

¹⁷ Kynnykset (todennäköisesti myös sivu- ja pystyvälikarmien sekä ovilleyjen alaosat) uusittu/korjattu työssä 1994A.

¹⁸ Umpiosat ikkunoiden lasiruutujen alla todennäköisesti peräisin työstä 1995B; samassa työssä lasiruudut lasilistoineen ja ikkunapenkki uusittu.

¹⁹ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2996 (22.2.1955). AAM.

²⁰ Peräisin työstä 2004B.

²¹ Peräisin työstä 2004B.

”Henkilökunnan katu”

	Nykyinen
Valaisimet	24 PYÖREÄÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu alakattoon. ²² 4 SEINÄVALAISINTA: Asennettu pohjoisimman ja eteläisimmän ulko-oven ylle. 4 KOHDEVALAISINTA: Asennettu alakattoon. ²³ 2 LATTIAVALAISINTA: Artek A809.
Irtokalusteet	SOHVAPÖYTÄ: Artek MX800B (90×90, korkeus 56); jalat koivua; pöytälevy saarniviilutettu. APUPÖYTÄ: ~Artek 86 (69×42, korkeus 58); jalat koivua, pöytälevy saarniviilutettu. SOHVA (223×70, korkeus 72): Jalat mahonkia messinkiholkein; istuimet ja selkänojat verhoiltu mustalla nahalla. ²⁴ 3 NOJATUOLIA (70×76, korkeus 74): Jalat mahdollisesti jalavaa ”messinkitassuin”; istuimet, selkänojat ja käsinojat verhoiltu mustalla nahalla. ²⁵ KUKKALAATIKKOKEHÄ (70×70, korkeus 38): Kehikko, sivujen uurretut säleet ja reunalistat koivua. UUDEHKO KALUSTE: Fotopiste.
LVI	Elementtiradiaattoreita. Eteläseinustalla alakaton pystypintojen kohdilla valkoisiksi maalatut putket. ²⁶ LÄMMINILMAPUHALLIN: Sisäänkäynnin tasolle johtavan portaan yllä levyrakenteiset (avosaumat), valkoisiksi maalatut kotelot; pystypintaan kiinnitetyn kotelon etureunassa ja alakattoon kiinnitetyn kotelon eteläreunassa terästangot (kannatettu koteloista T- ja L-teräksin); teräosat maalattu valkoisiksi; pystypintaan kiinnitetyn kotelon alapinnassa tuloilmasäleiköitä, alakattoon kiinnitetyn kotelon alapinnassa poistoilmasäleikkö. ²⁷
S	Pohjoisseinän ja pohjoisseinästä ulkonevien pilarien nurkissa, pohjoisseinällä ikkunan itäisivulla sekä eteläseinällä sisäänkäynnin tasolle johtavan portaan kohdalla johtokoteloita ja johtoja. Pistorasioita yms.. ²⁸ Palohälytinkeskus.

Inventointipäivämäärä 1.11.2005

²² Valokuvassa AAML1247 ainakin alakaton itäosassa valaisimet osaksi (ei kokonaan) alakattoon upotettuja.

VALOKUVIA: Holma L1247 (1990-luku). AAM.

²³ Lisäksi 2 kohdevalaisimen kantaa.

²⁴ Alkuperäinen, siirretty.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detailjipiirustuksia 60/2579, 60/2701 (17.12.1955–22.5.1956). AAM.

²⁵ Todennäköisesti alkuperäisiä, siirrettyjä. Verhoilut uusittu. Työpiirustuksen 60/2700 mukaan kangasverhoilu nahkavahvikkein, ei ”messinkitassuja”.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 60/2695, 60/2700 (17.12.1955–22.6.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2699 (17.12.1955/11.1.1956). AAM.

²⁶ Todennäköisesti peräisin työstä 1979A.

²⁷ Peräisin työstä 1979A.

²⁸ Eri-ikäisiä.

"Henkilökunnan katu"



Sisäänkäynti. Näkymä länteen/pohjoiseen.



Sisäänkäynti. Näkymä pohjoiseen/itään. Porras sisäänkäynnin tasolle.

"Henkilökunnan katu"



Sisäänkäynti. Porras sisäänkäynnin tasolle. Askelmien yksityiskohtia.



Sisäänkäynti. Porras sisäänkäynnin tasolle. Kaiteen yksityiskohtia.



Sisäänkäynti. Ulko-ovet.

"Henkilökunnan katu"



Sisäänkäynti. Näkymä etelään/länteen.



Sisäänkäynti. Näkymä länteen. Vahtimestarien huoneen (102) vastainen (sisäikkuna)seinä.

”Henkilökunnan katu”

	Nykyinen
Huonenumero	100 (osa)
Käyttötarkoitus	”Henkilökunnan katu” (aula, henkilökunnan vaate-tila ja käytävä).
Lattia, jalkalistat	Tiilenpunaiset sintratut laatat (15×15, limitys 1/2 laattaa). Keskiosassa (henkilökunnan vaate-tilassa, aulan eteläosassa ja käytävän pohjoisosassa) tummemmanpunaiset, pukuhuoneiden (105A, 129) välillä vielä tummemmanpunaiset sintratut laatat (15×15, limitys 1/2 laattaa, saumat leveämmät). ²⁹ Jalkalistat mustanruskeista sintratuista laatoista (15×7). Ylivahtimestarin huoneen (101) vastaisella seinustalla (sintrattuja laattoja jäljittelevä) jalkalista maalattu mustanruskeaksi. ³⁰
Katto	KATTO KESKIOSAN (VAATETILAN) ITÄ- JA LÄNSIREUNOILLA JA ETELÄOSASSA (KÄYTÄVÄSSÄ): Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Eteläosassa pukuhuoneiden (105A, 129) välillä katossa itä-länsi-suuntainen syvennys; peitelevy maalattu valkoiseksi. ³¹ PALKIT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. KATTOVERHOUKSET KESKIOSASSA (VAATETILASSA) JA ETELÄOSASSA (KÄYTÄVÄSSÄ) PUKUHUONEEN JA WC-TILAN (129, 100F) VASTAISISSA NURKASSA: Itä-länsisuuntaiset levyt reunalistoin (45×450, avosaumat), seiniä/palkkeja vasten reunalistattomat, valkoisiksi maalatut levykaistat, reunalistat maalattu valkoisiksi. Levyrakenteiset pystypinnat maalattu valkoisiksi; kattolistat maalattu valkoisiksi. ^{32 33} ALAKATTO POHJOISOSASSA (AULASSA): Rei’itetyt, valkoisiksi maalatut alumiinilevyt (60×60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja reunalistat valkoiseksi maalattua terästä. (Pystypintana palkin rapattu ja valkoiseksi maalattu sivu). ³⁴
Pilarit	VAPAASTI SEISOVAT SEKÄ WC-TILOJEN JA YLIVAHTIMESTARIN HUONEEN (100F, 100E, 100D, 100C, 100B, 101) VASTAISISTA SEINISTÄ JA KÄYTÄVÄN (131) VASTAISESTA ETELÄSEINÄSTÄ ULKONEVAT PILARIT: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi.
Seinät	Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi. Käytävän (131) vastaisella eteläseinällä aukko; peitelevy valkoiseksi maalattua terästä. ”HENKILÖKUNNAN KADUN” (HENKILÖKUNNAN SISÄÄNKÄYNNIN) (100) VASTAINEN KAIDeseinä (korkeus 112): Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Länsipääty muurattu puhtaaksi punatiilistä (27×13×7,5, saumat 1,5, painettu 1 verran sisään, puolalainen limitys). Yläpinta päällystetty tiilenpunaisin sintratuin laatoin (15×15, ”votsilimitys”). ³⁵ MAANVASTAISEN LÄNSISEINÄN POHJOISPÄÄ JA MAANVASTAINEN ETELÄSEINÄ: Päällystetty (korkeudelle 212) himmeän valkoisin, keraamisen koholaatoin, yläosa rapattu ja maalattu valkoisiksi. Sankarivainajataulun ympärillä ei koholaattoja (seinä rapattu ja maalattu valkoiseksi). YLIVAHTIMESTARIN HUONEEN (101) VASTAINEN SEINÄ: Levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. Ulkonee WC-tilan (100B) vastaisesta seinästä; syrjä levyrakenteinen (avosaumat), maalattu valkoiseksi. ³⁶ SÄLEIKKÖ YLIVAHTIMESTARIN HUONEEN (101) VASTAISILLA SEINÄLLÄ (korkeus 164): Pyöreä-syrjäiset pystysäleet tammea (yhdistetty toisiinsa latta- ja L-messingein, jotka kiinnitetty seinään). ³⁷
Sisäikkunat	YLIVAHTIMESTARIN HUONEeseen (101): Kiinteät sisäikkunat. Yksinkertaiset lasiruudut, lasilistat maalattu valkoisiksi. Karmit maalattu valkoisiksi. Listat maalattu valkoisiksi. ³⁸

²⁹ Todennäköisesti laatoitusta uusittu kahdessa vaiheessa.

³⁰ Todennäköisesti peräisin työstä 1997B.

³¹ Mahdollisesti alkuperäinen, vaikka ei ilmene piirustuksista.

³² Mahdollisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista.

³³ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2715 (13.1./30.1.1956). AAM.

³⁴ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2565 (10.9.1955). AAM.

³⁵ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2126 (2.6.–18.8.1954). AAM.

³⁶ Muutoksia (todennäköisesti jo olemassa olleeseen seinään) työssä 1997B.

³⁷ Peräisin työstä 1997B.

³⁸ Mahdollisesti muutoksia (jo olemassa olleisiin sisäikkunoihin) työssä 1997B.

”Henkilökunnan katu”

	Nykyinen
Ovet	PORTTI ”HENKILÖKUNNAN KADULLE” (HENKILÖKUNNAN SISÄÄNKÄYNTIIN) (100): Pariportti. Portti-levyinä lasilevyt, joihin etsattu juovat. Porttilevyineen kääntyvät tolpat päällystetty RST-levyllä.³⁹ 2 SAKARAPORTTIA ”HENKILÖKUNNAN KADULLE” (HENKILÖKUNNAN SISÄÄNKÄYNTIIN) (100): Tolpat päällystetty RST-levyllä.⁴⁰ KÄYTÄVÄÄN (131): 2 pariovea ja ovi. Ovi-levyjen kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankasiruudut, lasilistat tammea; saranat maalattu valkoisiksi, upotettujen pikasalpojen painikkeet kromatut, alumiininharmaiksi maalattut ovensulkimet, uus-Aalto-painikkeet ja lukot kromatuissa peitelevyissä. Karmit valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset harmaaksi maalattua terästä. ”HALLITUKSEN KÄYTÄVÄÄN” (131): 2 pariovea. Ovi-levyjen kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankasiruudut, lasilistat tammea; saranat maalattu valkoisiksi, upotettujen pikasalpojen painikkeet kromatut, alumiininharmaiksi maalattut oven-sulkimet, lisäksi ”henkilökunnan kadun” keskiosasta (henkilökunnan vaatetilasta) käytävään johtavassa ovesa uus-Aalto-painikkeet ja lukko kromatuissa peitelevyissä, ”henkilökunnan kadun” eteläosasta (käytävästä) käytävään johtavassa ovesa uus-Aalto-painikkeet, lukko. Karmit valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset harmaaksi maalattua terästä. VOIMISTELUSALIIN (106): Pariovi. Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat messinkiä, reunasalvat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko (lukon vääntönuppi 1970-luvun malli). Karmi päällystetty tammella; kynnykset tammea, kyntteessä messinginvärinen alumiinilista. Listat tammea. Varattu-valo. KOMEROON: Teräsovi-levy maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoisiksi, vedin alumiinia, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; (kynnykset). (KIRJASTON) LUKUSALIIN: Pariovi. Ovi-levyjen kehykset tammiviilutetut, alaosissa ilmanvaihto-säleiköt tammea (säleiden väleissä koverapäiset kapulat); yksinkertaiset rautalankasiruudut, varjouralliset lasilistat molemmiin puolin tammea; saranat messinkiä, reunasalvat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko. Karmi päällystetty tammella; kynnykset tammea. Listat tammea.⁴¹ KÄYTÄVÄÄN (130): 2 pariovea. Ovi-levyjen kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä, ”jalkalistat” messinkiä;⁴² yksinkertaiset rautalankasiruudut, lasilistat tammea; saranat maalattu valkoisiksi, vetimet (pituus 18) ja työntimet (pituus lasiruudun leveys) tammea (kiinnitetty ovi-levyjen sivukehyksistä toisiin ulottuviin, valkoisiksi maalattuihin lattateräksiin), upotettujen pikasalpojen painikkeet kromatut (eteläisemmässä ovesa painike lukittu), lukot, lisäksi eteläisemmässä ovesa alumiininharmaiksi maalattu ovensuljin, pohjoisemmässä sähköovensulkijat. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset harmaaksi maalattua terästä. Ovien yllä, välissä ja sivuilla kiinteät sisäikkunat samassa karmissa (sisäikkunoiden kohdalla potkupellit valkoiseksi maalattua terästä, ”jalkalistat” messinkiä)⁴³; yksinkertaiset rautalankasiruudut, lasilistat tammea.⁴⁴ WC-TILOIHIN JA TUPAKOINTIHUONEESEEN (100F, 100E, 100D, 100C): 4 ovea. Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet. Karmit maalattu valkoisiksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoisiksi. WC-TILAAN (100B): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat maalattu messinginvärisiksi, uus-Aalto-painike. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoisiksi.⁴⁵

³⁹ Peräisin työstä 2004B.

⁴⁰ Peräisin työstä 2004B.

⁴¹ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 10.9.1957 (60/2814). AAM.

⁴² Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista (vrt. pääsisäänkäynnin tuulikaapin (132) ovien ”jalkalistat”).

⁴³ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista (vrt. pääsisäänkäynnin tuulikaapin (132) ovien ”jalkalistat”).

⁴⁴ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2331, 60/2805 (7.2.1955–20.8.1956). AAM.

⁴⁵ Alun perin komeroon johtanut oviaukko levennetty ja ovi uusittu työssä 1987C.

”Henkilökunnan katu”

	Nykyinen
Valaisimet	30 PYÖREÄÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu pohjoisosassa (aulassa) alakattoon.⁴⁶ 15+12 KÄYTÄVÄVALAISINTA: Asennettu johtokouruihin keskiosan (henkilökunnan vaatetilan) itä- ja länsiseinustoille.^{47 48} 7 KÄYTÄVÄVALAISINTA: Asennettu pohjoisosan (käytävän) seinille.^{49 50} 48 LIERIÖMÄISTÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu puoliksi keskiosan (henkilökunnan vaatetilan) kattoverhoukseen (lieriöt valkoisia).⁵¹ 6 LIERIÖMÄISTÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu puoliksi eteläosan (käytävän) pukuhuoneen ja WC-tilan (129, 100F) vastaisen nurkan kattoverhoukseen (lieriöt valkoisia).⁵² 4+3 KOHDEVALAISINTA: Asennettu pohjoisosassa (aulassa) alakattoon, keskiosassa (henkilökunnan vaatetilassa) kattoverhoukseen ja eteläosassa (käytävässä) WC-tilan (100F) vastaiselle pohjoisseinälle. 2 LATTIAVALAISINTA: Artek A805.⁵³
Kiintokalusteet	4+4 PEILIÄ (500/400 (koostuvat osista)×63): Ylä- ja alareunalistat tammea, sivusyrjissä valkoisiksi maalatut lattateräksiset.⁵⁴ 1+4 PEILIHYLLYÄ (Kelahallin (105) vastaisen seinän pituudelta/400 (koostuvat osista)×21): Päälystetty okrankeltaisella linoleumilla, reunalistat tammea (kiinnitetty seiniin lattateräksestä taivutetuin, valkoisiksi maalatuin konsolein).⁵⁵ SANKARIIVAINAJATAULU JA HYLLY (163×21): Hylly tammirimoista (rimojen väleissä koverapäiset palikat) (kannatettu seinästä valkoiseksi maalatulla terästangolla).^{56 57} 3 KALTEVAA HYLLYÄ (250×42/40/32): Koivua (kiinnitetty seinään lattateräksistä taivutetuin, valkoisiksi maalatuin konsolein).⁵⁸ PÖYTÄ (302×50, korkeus 60): Jalat koivua; pöytälevy päälystetty mustalla linoleumilla, reunalistat koivua.⁵⁹ VITRIINI (800×60, korkeus 210 (yläpinta kalteva, ”otsa” pyöristetty)): (Runko), päälystetty valkoiseksi maalatulla metallilevyllä; etusivulla 4 lasiliukuovea, lukot, listat todennäköisesti mahonkia; lasihyllyt, tausta ja pohja verhoiltu kankaalla; yläosaan piilotettu loisteputket.⁶⁰ ILMOITUSTAUU (270×130): Päälystetty pellavakankaalla, pyöreäsyriset reunalistat tammea.

⁴⁶ Mahdollisesti pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavia, vaikka lukumäärä ei vastaa työpiirustusta 60/2800.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2800 (14.8.1956). AAS.

⁴⁷ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka sijainti ei ilmene piirustuksista. Tarjousasiakirjojen mukaan valaisinmallin kokonaislukumäärä todennäköisesti 36.

⁴⁸ Mm. tarjousasiakirjoja (20.2.1956). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2909 (20.2.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

⁴⁹ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka sijainti ei ilmene piirustuksista. Tarjousasiakirjojen mukaan valaisinmallin kokonaislukumäärä todennäköisesti 36.

⁵⁰ Mm. tarjousasiakirjoja (20.2.1956). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2909 (20.2.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

⁵¹ Mahdollisesti pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavia. Lukumäärä vastaa työpiirustusta 60/2715.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2715 (13.1./30.1.1956). AAM.

⁵² Työpiirustuksen 60/2715 mukaan todennäköisesti ei valaisimia.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2715 (13.1./30.1.1956). AAM.

⁵³ Pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavia, todennäköisesti siirrettyjä.

Mm. tarjousasiakirjoja (20.2.1956). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2908 (20.2.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

⁵⁴ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2801, 60/2802 (14.8.–20.8.1956). AAM.

⁵⁵ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2801, 60/2802 (14.8.–20.8.1956). AAM.

⁵⁶ Todennäköisesti alkuperäinen, vaikka sijainti ei vastaa detaljipiirustusta 60/2988 ja istutusallas puuttuu.

⁵⁷ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2988 (31.10.1957). AAM.

⁵⁸ Alkuperäinen, siirretty mahdollisesti työssä 1966c.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2578, 60/2644 (12.9.–29.11.1955). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2586 (16.9.1955). AAM.

⁵⁹ Todennäköisesti alkuperäinen, lyhennetty (alkuperäinen pituus 630) ja siirretty mahdollisesti työssä 1966c.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2578 (12.9.1955). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2586 (16.9.1955). AAM.

⁶⁰ Mahdollisesti peräisin työstä 1987A, siirretty.

”Henkilökunnan katu”

	Nykyinen
Irtokalusteet	8+2 VAATENAULAKKOA (460/160×80, korkeus 194):⁶¹ Rungot kromattua teräsputkea; jalkinehyllyt ja hattuhyllyt kromatuista teräsputkista, vaatetangot kromattua teräsputkea; päätylevyt ulkopuolelta päällystetty raavelikankaalla, sisäpuolelta maalattu mustiksi, reunalistat tammea⁶² (kiinnitetty runkoihin taivutetuin, mustiksi maalatuin lattateräksin).⁶³ SOHVAPÖYTÄ: ~Artek MX800B (70×70, korkeus 52); jalat koivua; pöytälevy saarniviilutettu. 2 SOHVAA (340/270×70, korkeus 72): Mahonkijalat messinkiholkein; istuimet ja selkänojat verhoiltu mustalla nahalla, selkänojen taustat verhoiltu mustalla kankaalla.⁶⁴ 2 NOJATUOLIA (75×75, korkeus 75): Saarniviilutetut jalat ”messinkitassuin”; istuimet, selkänojat ja käsinojat verhoiltu mustalla nahalla.⁶⁵ KUKKALAAATIKKOKEHÄ (75×75, korkeus 38): Kehikko, sivujen uurretut säleet ja reunalistat koivua. 2 KUKKALAAATIKKOKEHÄÄ (75×75, korkeus 38): Kehikko ja sivujen uurretut säleet koivua. UUDEHKOJA KALUSTEITA: Apupöytä ja 3 hyllykköä. Ilmoitustaulu.
LVI	WC-tilan (100F) vastaisella pohjoisseinällä levyradiaattori. PUTKIKOTELOT KESKIOSASSA (HENKILÖKUNNAN VAATETILASSA) WC-TILOJEN (100F, 100D, 100B) VASTAISESTA SEINÄSTÄ ULKONEVIEN PILARIEN POHJOISSIVULLA: Valkoiseksi maalattua teräslevyä; jalkalistat messinkiä.⁶⁶ Eteläosassa katossa lukusalin (107) vastaisella seinustalla levyrakenteinen, valkoiseksi maalattu kotelo. Keskiosassa (henkilökunnan vaatetilassa) WC-tilojen ja tupakkahuoneen (100F, 100E, 100D, 100C) vastaisen seinän yläosassa ja eteläosan katon lukusalin (107) vastaisen seinustan kotelon alapinnassa tuloilmasäleiköitä, Kelahallin (105) vastaisen seinän yläosassa poistoilma-venttiileitä.
S	ASENNUSKOTELOT KESKIOSASSA (HENKILÖKUNNAN VAATETILASSA) ETELÄISIMMÄN JA KOLMANNEKSI ETELÄISIMMÄN VAPAASTI SEISOVAN PILARIN POHJOISSIVULLA: Valkoiseksi maalattua teräslevyä; jalkalistat messinkiä.⁶⁷ JOHTOKOURUT KESKIOSASSA (HENKILÖKUNNAN VAATETILASSA) KELAHDIN (105) VASTAISELLA SEKÄ WC-TILOJEN JA TUPAKKAHUONEEN (100F, 100E, 100D, 100C) VASTAISILLA SEINUSTALLA SEKÄ JOHTOKOURUPARIT ”HALLITUKSEN KÄYTÄVÄN” (131) VASTAISILLA ETELÄSEINUSTALLA JA PALKKIEN POHJOISPUOLILLA: U-terästä (ripustettu katosta terästangoin); teräsosat maalattu valkoisiksi. Käytävän (131) vastaisella seinustalla johtokourujen välissä valkoisiksi maalatut levyt (avosaumat).⁶⁸ Pohjoisosassa (aulassa) pohjoisimman ja kolmanneksi pohjoisimman vapaasti seisovan pilarin itä- ja eteläisivuilla johtokoteloita ja johtoja. Eteläosassa (käytävässä) pukuhuoneen (106A) vastaisella seinällä, pukuhuoneen ja lukusalin (106B, 107) vastaisilla itä- ja eteläseinustoilla johtokoteloita. Katkaisijoita, pistorasioita yms..⁶⁹ Kello.

Inventointipäivämäärät 3. 10. ja 4.10.2005

⁶¹ Lukumäärä ei ilmene detaljipiirustuksesta 60/2818. Mahdollisesti myös alkuperäisiä vastaavia, työssä 1969c hankittuja.

⁶² Alkuperäisiä pääpiirteissään vastaaviksi korjattuja/uusittuja.

⁶³ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2818 (7.11.1956). AAM.

⁶⁴ Alkuperäisiä, siirrettyjä.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2579, 60/2701 (17.12.1955–22.5.1956). AAM.

⁶⁵ Mahdollisesti peräisin työstä 1972c (vrt. mm. johtajien huoneet (530, 624).

⁶⁶ Mahdollisesti alkuperäisiä/pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavia.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustuksia 60/2400, 60/2614 (22.3.–7.10.1955). AAM.

⁶⁷ Mahdollisesti alkuperäisiä/pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavia, vaikka sijainti ei ilmene työpiirustuksista.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2400 (22.3.1955). AAM.

⁶⁸ Mahdollisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista (vrt. johtokourut voimistelusalin pohjois- ja itäosien katossa).

⁶⁹ Eri-ikäisiä.

"Henkilökunnan katu"



Pohjoisosa (aula). Näkymä pohjoiseen.



Pohjoisosa (aula). Näkymä itään.

"Henkilökunnan katu"



Keskiosa (vaatetila). Näkymä pohjoiseen.



Keskiosa (vaatetila). Näkymä etelään.

"Henkilökunnan katu"



Keskiosa (vaatetila). Vaatenaulakoita.



Keskiosa (vaatetila). Näkymä etelään.

"Henkilökunnan katu"



Eteläosa (käytävä). Näkymä pohjoiseen.



Eteläosa (käytävä). Näkymä etelään.

Porras A

	Nykyinen
Huonenumero	A ⁷⁰
Käyttötarkoitus	Porras.
Lattia, jalkalistat	KERROS- JA LEPOTASANTEIDEN LATTIAT: Harmaa sementtimosaiikki (valkoisia ja mustia rakeita), jaettu messinkilistoin ruutuihin. Jalkalistat tummanharmaata sementtimosaiikkia (mustia rakeita). ⁷¹
Portaat, kaiteet	Askelmat ja askelrinnat harmaata sementtimosaiikkia (valkoisia ja mustia rakeita). Jalkalistat tummanharmaata sementtimosaiikkia (mustia rakeita). ⁷² KAITEET: Porrassyöksyjen välissä rapattu (porrassyöksyjen puoleisissa kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi. Käsijohteet tammea (alla käänteissä katkeamatta jatkuva L-teräs, jota teräsputket kannattavat kaiteiden yläsyristä; teräsosat maalattu valkoisiksi). ⁷³
Katto	PORRASSYÖKSYJÄ KANNATTAVAT PALKIT JA PORRASSYÖKSYJEN ALAPINNAT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ⁷⁴ TASANTEIDEN ALAKATOT: Rei'itetyt, valkoisiksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja reunalistat valkoiseksi maalattua terästä. 1. kerroksen tasanteilla pystypinnat valkoiseksi maalattua teräslevyä. ⁷⁵ 2. kerroksen itä-tasanteella ulkoseinustalla (viistettyä palkkia jäljittelevä) valkoiseksi maalattu teräslevykotelo. ⁷⁶
Seinät	Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi.
Ikkunat	ITÄÄN: Eteläisimpänä kaksinkertainen ikkuna. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuute tammea, lasilistat kuparia, sisäpuitteet lasilistoinen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihtimet. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; karmin urallinen välilistat tammea. Listat tammea. Ikkunapenkki päällystetty siniharmain, kiiltäviksi lasitetuin keraamisina laatoin (4,5x10); etureunassa varjourallinen lista mahonkia. ITÄÄN: Pohjoisimpänä kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuutteet tammea, ylä- ja sivusarjoissa lasilistat kuparia, alasarjoissa lasilistojen sijasta vaalea kitti; sisäpuitteet lasilistoinen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihtimet. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; karmien uralliset välilistat tammea. Listat tammea. ⁷⁷ Ikkunapenkki päällystetty siniharmain, kiiltäviksi lasitetuin keraamisina laatoin (4,5x10); etureunassa varjourallinen lista mahonkia.
Ovet	1. JA 2. KERROKSEN KÄYTÄVIIN (131, 200, 256): 4 pariovea. Ovi-levyjen kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankalasiruudut, lasilistat tammea; ⁷⁸ saranat maalattu valkoisiksi, upotettujen pikasalpojen painikkeet kromatut, alumiininharmaiksi maalattut ovensulkimet, uus-Aalto-painikkeet ja lukot kromatuissa peitelevyissä. Karmit valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset harmaaksi maalattua terästä.
Valaisimet	7 PYÖREÄÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu tasanteiden alakattoihin. ⁷⁹
Irtokalusteet	KUKKALAATIKKOKEHÄ (70x70, korkeus 38): Kehikko, sivujen uurretut säleet ja reunalistat koivua.
LVI	Elementtiradiaattoreita 1. ja 2. kerroksen tasanteilla. PALOPOSTIT 1. JA 2. KERROKSEN LÄNSITASANTEILLA: Luukkujen kehykset valkoiseksi maalattua L-terästä; yksinkertaiset lasiruudut, lasilistat maalattu valkoisiksi; saranat maalattu valkoisiksi (lukot kilvettömät). (Karmit valkoiseksi maalattua terästä). ⁸⁰
S	1. kerroksen länsitasanteen lounaisnurkassa johto. Katkaisijoita, pistorasioita yms.. ⁸¹

Inventointipäivämäärä 18.10.2005

⁷⁰ Porras inventoitu 1.-2. kerroksen välillä.

⁷¹ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2335, 60/2375, 60/2376 (8.2.-25.2.1955). AAM.

⁷² PIIRUSTUKSIA: Askelluettelo ja detaljipiirustuksia 60/2304, 60/2306, 60/2335, 60/2430 (17.12.1954-18.4.2005). AAM.

⁷³ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2341, 60/2342, 60/2368 (12.2.1955-29.3.1956). AAM.

⁷⁴ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2128 (9.6./14.6.1954). AAM.

⁷⁵ Mahdollisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista.

⁷⁶ Mahdollisesti alkuperäinen, vaikka sijainti ei ilmene piirustuksista.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 60/2085, 60/2128 (22.4.-14.6.1954). AAM.

⁷⁷ Puitejako muutettu työssä 1964B.

⁷⁸ Käytävään (256) johtavan oven käyntiovi-levyn lasiruudusta puuttuu lasilista.

⁷⁹ Mahdollisesti alkuperäisiä/pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavia.

⁸⁰ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2331, 60/2367 (7.2.-22.2.1955). AAM.

⁸¹ Eri-ikäisiä.

Porras A



Näkymä länteen (1. kerroksesta).



Näkymä länteen (lepotasanteelta).



Askelmien yksityiskohtia (1. kerros).

Porras A



Näkymä itään (2. kerroksesta).



Kaiteen yksityiskohtia (2. kerros).



Näkymä pohjoiseen/itään (2. kerros).

Paternosterhissi (hissikori)

	Nykyinen
Huonenumero	— ⁸²
Käyttötarkoitus	Paternosterhissi.
Lattia, jalkalistat	Harmaa (yksivärinen) ⁸³ linoleumi. Jalkalistat tammea. ⁸⁴ Saranoitu (saranat messinkiä) astinlauta päällystetty mustalla (yksivärisellä) ⁸⁵ linoleumilla, reunalistat tammea. ⁸⁶
Katto	Levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. Kattolistat tammea. ⁸⁷ Hissikorien väliset levyrakenteiset umpiosat tammiviilutetut, reunalistat tammea. ⁸⁸
Seinät	Levyrakenteiset, tammiviilutetut. ⁸⁹ Pohjois- ja eteläseinillä kädensijat messinkiä. ⁹⁰ Länsiseinällä varoituskyltti mustaksi käsiteltyä messinkiä. ⁹¹
Ovet	(Hissikori itäseinätön.)
Valaisimet	(SEINÄVALAISIN: Upotettu välipohjan kohdalle ovisyvennyksen pohjoispuolelle; opaailasiruutu, lasilistat tammea.) ⁹²

Inventointipäivämäärä 4.10.2005

⁸² Inventointikortissa kuvaillaan paternosterhissin hissikorien "keskiarvoa", ei yksittäistä hissikoria.

⁸³ Väri ei ilmene piirustuksista.

⁸⁴ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista.

⁸⁵ Väri ei ilmene piirustuksista.

⁸⁶ Todennäköisesti alkuperäinen, vaikka ei ilmene piirustuksista.

⁸⁷ Todennäköisesti alkuperäinen, vaikka ei ilmene piirustuksista.

⁸⁸ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista.

⁸⁹ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista.

⁹⁰ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista.

⁹¹ Todennäköisesti alkuperäinen, vaikka ei ilmene piirustuksista.

⁹² Todennäköisesti alkuperäinen, vaikka ei ilmene piirustuksista.

Voimistelusalali

	Nykyinen
Huonenumero	106
Käyttötarkoitus	Voimistelusalali. ⁹³
Lattia, jalkalistat	Mäntylaudoitus (lautojen leveys 6), maalatut pelikenttämerkinnät. Jalkalistat tammea (rakolistat) ⁹⁴ (etelä- ja länsiseinustoilla johto- ja asennuskoteloita vasten ei jalkalistoja). ⁹⁵
Katto	KATTO VÄLIKÖSSÄ: Levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi; viiste välikön ja voimistelusalalin välisen kuluaukon edustalla. Keskiosassa aukko; peitelevy valkoiseksi muovipinnoitettua terästä. ⁹⁶ KATTO POHJOIS- JA ITÄOSISSA: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. PALKIT POHJOIS- JA ITÄOSISSA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. KATTOVERHOUS KORKEASSA OSASSA: Pohjois-eteläsuuntainen, valkoiseksi maalattu rakorimoitus (rimojen väleissä koverapäiset kapulat). Kattoverhousta kiertää rako ja valkoiseksi maalattu "rimoituskehys" (rimat seinien suuntaiset, rimojen väleissä koverapäiset kapulat). Lounaisnurkassa "rimoitusluukku". ⁹⁷ (Ulko)seinustoilla kuparipellitetyt kotelot. Verhokiskosyvennyksen levyrakenteinen pohja maalattu valkoiseksi; verhokiskot (pimennysverhojen avaamis- ja sulkemislaitteet). ⁹⁸
Pylväät	VAPAASTI SEISOVAT PYLVÄÄT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. Jalkalistat messinkiä. ⁹⁹
Pilarit	POHJOIS- JA ITÄSEINISTÄ ULKONEVAT PILARIT: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi.
Seinät	Rapattu ja maalattu valkoisiksi, itäseinä ja länsiseinä korkean osan kohdalla harmaansinisiksi. Itä- ja eteläseinillä radiaattorisyyvennyksiä. KORKEAN OSAN "RINTAMUURIT": Rapattu ja maalattu valkoisiksi. Verhokiskokotelot maalattu valkoisiksi; verhokiskot. ¹⁰⁰
Ikkunat	POHJOISEEN, ITÄÄN, ETELÄÄN JA LÄNTEEN: Kaksinkertaiset (kaksikarmiset) ikkunat. Ulommat lasiruudut kiinteät, lasilistat tammea; ¹⁰¹ sisäänpäin aukeavat sisäpuutteet terästä, päällystetty tammilistoin, lasilistat tammea; (saranat). Karmit terästä, sisälle näkyvät osat päällystetty tammilistoin. Ikkunapenkissä kondenssivesikouru valkoiseksi maalattua teräspeltiä; etureunassa valkoiseksi maalattu L-teräs. ¹⁰² Pimennysverhot siniharmaata kangasta. ¹⁰³

⁹³ Alun perin myös luentosalali. Inventointihetkellä voimistelusalali tilapäisesti käytöstä poistettujen ja uusien tietokoneiden varastona.

⁹⁴ Mahdollisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista.

⁹⁵ Hiottu ainakin työssä 1978A.

⁹⁶ Todennäköisesti uusittu työssä 1996B tai 1999B.

⁹⁷ Työ- ja detaljipiirustuksien 60/2510, 60/2648 mukaan verhousta kiertävää rakoa ja "rimoituskehystä" eikä "rimoitusluukku".

⁹⁸ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2510, 60/2648 (28.6.1955/24.4.1956). AAM.

⁹⁹ Mahdollisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista.

¹⁰⁰ Verhokiskokotelo verhokiskoineen "kevyelle valoverholle".

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2766 (29.9.1956). AAM.

¹⁰¹ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka työpiirustuksen 60/2354 mukaan lasilistat pronssia.

¹⁰² PIIRUSTUKSIA: Ikkuna- ja oviluettelo sekä työ- ja detaljipiirustuksia 60/2354, 60/2356, 60/2357, 60/2498 (12.2.-14.6.1955). AAM.

¹⁰³ Verhot alun perinkin.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2766 (29.9.1956). AAM.

	Nykyinen
Ovet	PUKUHUONEISIIN (106A, 106B): Laakaovilevyt maalattu valkoisiksi, alaosissa ilmanvaihtosäleiköt valkoiseksi maalattua alumiinia;¹⁰⁴ saranat maalattu valkoisiksi, Aalto-painikkeet. Karmit maalattu valkoisiksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoisiksi (välikön katto peittää yläkarmien listat). VARASTOON (106C): Laakaovilevyt maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoisiksi, Aalto-painikkeet. Yllä samassa karmissa umpiosat; peitelevy maalattu valkoiseksi (avosaumat peitelevyn ja karmin välillä). Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoisiksi. VARASTOON (-): 2 ovea. Laakaovilevyt maalattu valkoisiksi; saranat maalattu valkoisiksi, Aalto-painikkeet (itäisemmässä jäljellä vain painikekilvet), lukot, lisäksi läntisemmässä lukko. Yllä samoissa karmeissa umpiosat; peitelevy maalattu valkoiseksi (avosaumat peitelevyjen ja karmien välillä). Karmit maalattu valkoisiksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoisiksi. "HENKILÖKUNNAN KADULLE" (100): Pariovi. Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat messinkiä, reunasalvat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko (lukon vääntönuppi 1970-luvun malli). Karmi päällystetty tammella; kynnykset tammea, kyntteissä messinginvärinen alumiinilista. Listat tammea. Varattu-valo.
Valaisimet	7 PYÖREÄÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu välikön kattoon.¹⁰⁵ 10 OPAALILASIKUPUISTA KATTOVALAISINTA: Asennettu pohjois- ja itäosien kattoon; varustettu suojaverkoin.¹⁰⁶ 16 PARIÄ NELIÖMÄISÄ KATTOVALAISIMIA: Upotettu korkean osan kattoverhoukseen.¹⁰⁷
Kiintokalusteet	Puolapuut. ¹⁰⁸ Ensiaputarvikekaappi. Ilmoitustaulu.
Irtokalusteet	2 lokerokaappia. Nyrkkeilyssäkki, kokoon taituvia pingispöytiä, voimistelumattoja yms..
LVI	Syvennyksissä itä- ja eteläseinillä elementtiradiaattoreita. Länsiseinän yläosassa tuloilmasäleiköitä.¹⁰⁹ POISTOILMAKANAVA POHJOISOSASSA: Teräspeltiä (ripustettu katosta L-teräksin); teräsovat maalattu valkoisiksi; alapinnassa poistoilmaventtiileitä. Poistoilmakanavan eteläpuolella levyrakenteinen (avosaumat), valkoiseksi maalattu pystypinta.^{110 111}
S	JOHTOKOURUT POHJOIS- JA ITÄOSIEN KATOSSA: Pohjoisosassa itä-länsisuuntaiset, itäosassa pohjois-eteläsuuntaiset johtokourut valkoiseksi maalattua u-terästä (ripustettu katosta terästangoin).¹¹² JOHTOKOURUT KORKEAN OSAN RINTAMUUREISSA: L-terästä (kiinnitetty rintamuureihin terästangoin); teräsovat maalattu valkoisiksi.¹¹³ Pohjoisosassa toiseksi itäisimmän kattopalkin itäosalla johtohylly. Länsiseinustalla asennuskotelo. Siivouskomeron (106C) vastaisesta pohjoisseinästä ulkonevan pilarin itäosalla, pohjoisseinällä, eteläseinustalla, länsiseinällä ja välikön katossa johtokotelot. Eteläseinällä johtoja. Katkaisijoita, pistorasioita yms..¹¹⁴ Kaiuttimia.

Inventointipäivämäärät 3.10. ja 1.11.2005

¹⁰⁴ Todennäköisesti peräisin töistä 1996B ja 1999B.

¹⁰⁵ Mahdollisesti peräisin työstä 1972J.

¹⁰⁶ Mahdollisesti alkuperäisiä/alkuperäisiä pääpiirteissään vastaavia.

¹⁰⁷ Mahdollisesti alkuperäisiä/alkuperäisiä pääpiirteissään vastaavia. Lukumäärä vastaa työpiirustusta 60/2648.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2648 (4.12.1955). AAM.

¹⁰⁸ Mahdollisesti peräisin töistä 1996B ja 1999B.

¹⁰⁹ Uusittu työssä 1978A.

¹¹⁰ Todennäköisesti alkuperäinen, vaikka ei täysin vastaa detaljipiirustusta 60/2642.

¹¹¹ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2642 (24.11.1955). AAM.

¹¹² Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista (vrt. johtokourut "henkilökunnan kadun" (100) katossa).

¹¹³ Johtokouru konsolivalaisimia varten; mahdollisesti konsolivalaisimia ei asennettu.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustuksia 60/2766, 60/2767 (29.9.1956). AAM.

¹¹⁴ Eri-ikäisiä.

Voimistelusalali



Pohjoisosa. Näkymä pohjoiseen/itään.



Pohjoisosa. Näkymä länteen.



Korkea osa. Näkymä itään.



Korkea osa. Ikkunoiden ja kattoverhouksen yksityiskohtia.

”Henkilökunnan katu”

	Nykyinen
Huonenumero	130
Käyttötarkoitus	”Henkilökunnan katu” (käytävä).
Lattia, jalkalistat	Tiilenpunaiset sintratut laatat (15×15, limitys 1/2 laattaa). Itäosassa ja liikuntasauaman kohdalla tummemmanpunaiset, sintratut laatat (15×15, limitys 1/2 laattaa, saumat leveämmät). Jalkalistat mustanruskeista sintratuista laatoista (15×7).
Katto	Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Ulkoseinustalla välipohjan viiste rapattu ja maalattu valkoiseksi. Pohjoisseinustalla ja eteläseinustan itäosassa ripustuskiskot.
Seinät	Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi. Myös käytävään (etelään) johtavan oven yllä rapattu ja maalattu valkoiseksi. ¹¹⁵ ETELÄSEINÄ PORTAIDEN F1, F2 VÄLISSÄ: Päälystetty valkoisin, himmein keraamisina sauvoin (5,5×24,5), yläosat ja käytävään (122) johtavan oven pielet rapattu ja maalattu valkoiseksi. ¹¹⁶
Ikkunat	LÄNTEEN: Kaksinkertainen (kaksikarminen) ikkuna. Sisemmässä karmissa sisäänpäin aukeavat puitteet valkoiseksi maalattua terästä, lasilistat tammea; yläsaranat maalattu valkoiseksi (lukot kilvettömät). Ulompi karmi terästä, sisälle näkyvät osat maalattu valkoiseksi, lasilistat tammea. Sisempi karmi valkoiseksi maalattua terästä. Karmien välissä pielissä valkoiseksi maalatut listat. Yllä valkoiseksi maalattu lista. Yläpielessä verho kisko. Viisto ikkunapenkki rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (128): Pariovi (toinen ovilevy kapeampi) ja ovi. Laakaovilevyt tammiviilutetut, lisäksi parioveissa lyöntilista tammea; saranat maalattu valkoiseksi, Aalto-painikkeet, lukot, lisäksi parioveissa reunasalvat messinkiä. Karmit maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea, kyntteiden särmissä messinkilistat. Parioveissa kynnyksen ylittävä levyrakenteinen, vihreäksi maalattu luiska. Listat maalattu valkoiseksi. ”HENKILÖKUNNAN KADULLE” (100): 2 pariovea. Ovilevyjen kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä, ”jalkalistat” messinkiä; ¹¹⁷ yksinkertaiset rautalankalasiruudut, lasilistat tammea; saranat maalattu valkoiseksi, vetimet (pituus 18) ja työntimet (pituus lasiruudun leveys) tammea (kiinnitetty ovilevyjen sivukehyksistä toisiin ulottuviin, valkoiseksi maalattuihin lattateräksiin), upotettujen pikasalpojen painikkeet kromatut (eteläisemmässä oveissa lukittu), lukot, lisäksi eteläisemmässä oveissa alumiininharmaaksi maalattu ovensuljin, pohjoisemmassa sähköovensulkijat. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset harmaaksi maalattua terästä. Ovien yllä, välissä ja sivuilla kiinteät sisäikkunat samassa karmissa (sisäikkunoiden kohdalla potkupellit valkoiseksi maalattua terästä, ”jalkalistat” messinkiä); ¹¹⁸ yksinkertaiset rautalankalasiruudut, lasilistat tammea. ¹¹⁹ KÄYTÄVÄÄN (ETELÄÄN): Pariovi. Ovilevyjen kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankalasiruudut, lasilistat valkoiseksi maalattua neliöteräspuutkea; saranat maalattu valkoiseksi, lankavetimet kromatut, painikkeet kromatut, pitkäsalvan painike kromattu (myös pitkäsalpa kromattu), lukko, ovensuljin harmaata muovia. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnyksenä RST-levy. ¹²⁰ KÄYTÄVÄÄN (122): Ovilevyn kehys ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertainen rautalankalasiruutu, lasilistat valkoiseksi maalattua neliöteräspuutkea; saranat maalattu valkoiseksi, lankavetimet kromatut, painikkeet kromatut, lukko, ovensuljin harmaata muovia. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnyksenä harmaaksi maalattua terästä. ¹²¹

¹¹⁵ Todennäköisesti peräisin työstä 1985B.

¹¹⁶ Todennäköisesti alkuperäinen, vaikka ei ilmene piirustuksista.

¹¹⁷ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista (vrt. pääsisäänkäynnin tuulikaapin (132) ovien ”jalkalistat”).

¹¹⁸ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista (vrt. pääsisäänkäynnin tuulikaapin (132) ovien ”jalkalistat”).

¹¹⁹ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2331, 60/2805 (7.2.1955–20.8.1956). AAM.

¹²⁰ Peräisin työstä 1985B.

¹²¹ Uusittu työssä 1985B.

"Henkilökunnan katu" (käytävä)

	Nykyinen
Valaisimet	12 KÄYTÄVÄVALAISINTA. ^{122 123} 5 KOHDEVALAISINTA: Asennettu kattoon kiinnitettyyn valaisinkiskoon. (2 MUSEOPÖYTÄVALAISINTA: Kuuluvat piiriasiamiehen toimisto -asetelmaan.)
Irtokalusteet	VITRIINI (800×60, korkeus 210 (yläpinta kalteva, "otsa" pyöristetty)): (Runko); levyrakenteinen, pinnat valkoista laminaattia; etusivulla 4 lasiliukuovea, lukot, listat todennäköisesti mahonkia; lasihyllyt, tausta ja pohja verhoiltu kankaalla; yläosaan piilotettu loisteputket. ¹²⁴ PIIRIASIAMIEHEN TOIMISTO -ASETELMA: Työpöytä, apupöytä, 2 työtuolia, tuoli, penkki, hyllykkö rullaovien ja kaappi ym. esineistöä. UUDEHKO KALUSTE: Pöytä, johon kiinnitetty ilmoitustaulu.
LVI	Elementtiradiaattoreita.
S	Katossa johtoja. Katkaisijoita, pistorasioita yms.. ¹²⁵

Inventointipäivämäärä 3.10.2005

¹²² Todennäköisesti alkuperäinen, vaikka sijainti ei ilmene piirustuksista. Tarjousasiakirjojen mukaan valaisinmallin kokonaislukumäärä todennäköisesti 36.

¹²³ Mm. tarjousasiakirjoja (20.2.1956). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 20.2.1956 (60/2909). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

¹²⁴ Mahdollisesti peräisin työstä 1987A, siirretty.

¹²⁵ Eri-ikäisiä.

"Henkilökunnan katu"



Käytävä. Näkymä itään. Ovet "henkilökunnan kadulle" (100).



Käytävä. Näkymä länteen.

Portaat F1, F2

	Nykyinen
Huonenumero	F1, F2
Käyttötarkoitus	Portaat.
Portaat, kaiteet	Askelmilla tiilenpunaiset sintratut laatat (15×15, "votsilimitys", askelmien ja askelrintojen nurkissa holkkalaatat); askelmien etureunoissa L-messingit (yläsyrrät uritettu). Askelrinnoissa mustanruskeat sintratut laatat (15×askelrinnan korkeus). Jalkalistat mustanruskeista sintratuista laatoista (7×15 (pystysuuntaiset)).¹²⁶ KÄSIJOHTEET: Portaassa F2 itä- ja länsiseinillä, portaassa F1 länsiseinällä käsijohteet messinkiputkea (kiinnityspultit peitetty messinkiholkein).¹²⁷ PORTAAN F2 KAISTOJEN VÄLINEN KAIDE (korkeus 91): Tolppina messinkilevyin jäykistetyt, latta-messingistä taivutetut kehät (kiinnitetty askelmiin ja lattiaan messinkitangoin). Käsijohde messinkiputkea (jatkuu katkeamatta käänteissä).¹²⁸ PORTAAN F2 AUKON KAIDE RUOKASALISSA (280) (korkeus 97 henkilökunnan ruokasalin lattiasta): Päällystetty valkoisin, himmein keraamisina sauvoin (5,5×24,5); yläsyrrä päällystetty messinkilevyllä, johon pakotettu pituussuuntaisia uria; särmissä messinkilistat. Ruokasalin puolella ja eteläpäädyssä jalkalistat tammea.^{129 130}
Seinät	Portaiden F1 ja F2 syöksyen itä- ja länsi seinät (korkeudelle 97 henkilökunnan ruokasalin lattiasta) päällystetty valkoisin, himmein keraamisina sauvoin (5,5×24,5). ¹³¹

Inventointipäivämäärät 19.10., 25.10. ja 1.11.2005

¹²⁶ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustuksia 60/2158, 60/2629 (10.6.–9.11.1955). AAM.

¹²⁷ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2422 (5.1./9.11.1955). AAM.

¹²⁸ Valokuvan mukaan alkuperäinen, vaikka ei vastaa yksityiskohdiltaan työ- ja detaljipiirustusta 60/2423 (vrt. "henkilökunnan kadun" (100) sisäänkäynnin portaan kaiteet).

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2423 (5.4./13.6.1955). AAM.

VALOKUVIA: Havas AAA101038 (noin 1957). AAM.

¹²⁹ Todennäköisesti alkuperäistä pääpiirteissään vastaavia.

¹³⁰ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2760 (18.4./9.5.1956). AAM.

¹³¹ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista.

Portaat F1, F2



Porras F1. Näkymä etelään (1. kerroksesta).



Porras F1. Näkymä etelään (1. kerroksesta).



Porras F1. Näkymä pohjoiseen (2. kerroksesta).

Portaat F1, F2



Porras F2. Näkymä etelään (1. kerroksesta).



Porras F2. Askelmien yksityiskohtia (2. kerros).



Toinen kerros
Inventoidut "kollektiiviset" tilat

	Nykyinen
Huonenumero	280
Käyttötarkoitus	Henkilökunnan ruokasali.
Lattia, jalkalistat	Harmaa (yksivärinen) linoleumi. ¹³² Keskiosassa teräsluokkuja, päällystetty harmaalla (yksivärisellä) linoleumilla; aukkojen reunalistat terästä. Jalkalistat tammea. ¹³³ KOILLISNURKAN JA ITÄSEINUSTAN LATTIA: Mustanruskeat sintratut laatat (15×15, "votsilimitys"). Pohjoisimpien ulko-ovien edustalla mattosyvennys (syvennyksessä kookosmatto), reunalistat messinkiä. ¹³⁴ Itäseinustalla luokkuja; päällystetty mustanruskein sintratuista laatoista, luukkujen ja aukkojen reunalistat terästä. Jalkalistat mustanruskeista sintratuista laatoista (15×7). ¹³⁵ TARJOILUTILAN LATTIA: Harmaat, uritetut sintratut laatat (12×12, "votsilimitys"). (Ei jalkalistoja.) ¹³⁶
Portaat, kaiteet	PORTAAN F2 KAISTOJEN VÄLINEN KAIDE (korkeus 91): Tolppina messinkilevyin jäykistetyt, latta-messingistä taivutetut kehät (kiinnitetty lattiaan messinkitangoin). Käsijohde messinkiputkea (jatkuu katkeamatta käänteissä). ^{137 138} ASKELMA KOILLISNURKAN JA ITÄSEINUSTAN LATTIALLE: Askelmalla mustanruskeat sintratut laatat (15×15, "votsilimitys", askelman ja askelrinnan nurkassa holkkalaatat); askelman etureunassa L-messinki (yläsyryä uritettu). Askelrinnat rapattu ja maalattu vaaleanharmaiksi; ¹³⁹ askelman askelrintaa vasten jalkalista tammea. ¹⁴⁰ Jalkalistat mustanruskeista sintratuista laatoista (15×7). ¹⁴¹ KOROKKE LÄNSI(ULKO)SEINUSTALLA: Korokkeella harmaa (yksivärinen) linoleumi; etureunassa L-messinki. Korokkeen rinta päällystetty harmaalla (yksivärisellä) linoleumilla; korokkeen rinta vasten jalkalista tammea (korokkeella ei jalkalistoja). ¹⁴²
Katto	(ITÄOSAN KATTO: Ei näy kattolämmityksen säteilylevyjen takaa.) ¹⁴³ PALKIT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. Kussakin palkkivälissä 2 itä-länsisuuntaista, levyrakenteista, valkoiseksi maalattua "valepalkkia". ¹⁴⁴ PYSTYPINTA ITÄ(ULKO)SEINUSTALLA: Viisto pystypinta valkoiseksi maalattua teräslavyä; alareunalista (kattolämmityksen säteilylevyjen korkeudella) valkoiseksi maalattua terästä. Pystypinnassa aukkoja; peitelevyt valkoiseksi maalattua terästä. Itä(ikkuna)seinän levyrakenteinen yläpieli maalattu valkoiseksi; 2 verhoikkua (pimennysverhojen avaamis- ja sulkemislaitteet). ^{145 146} KATTOVERHOUS KOILLISOSASSA, KEITTIÖN JA TARJOILUTILAN VASTAISILLA LÄNSISEINUSTOILLA SEKÄ LÄNSIOSASSA: Itä-länsisuuntaiset, valkoisiksi maalatut urapaneloinnit; varjouralliset reunalistat maalattu valkoisiksi. Länsiosassa kattoikkunoiden valokuilujen ympärillä levyrakenteiset (urat-tomat), valkoisiksi maalatut "kaihdinkehykset", reunalistat maalattu valkoisiksi. Koillisosassa valkoiseksi maalattu "urapaneeliluokku". Portaan F1 kohdalla ja esiintymislavalle johtavan portaan kohdalla kattoverhous alempana; portaan F1 kohdalla pystypintana vaakasuuntainen urapanelointi, esiintymislavalle johtavan portaan kohdalla pystysuuntainen urapanelointi (jatkuu esiintymislavan pohjoisosan ja ruokasalin kattoverhouksissa), maalattu valkoisiksi. ^{147 148} TARJOILUTILAN ALAKATTO: Rei'itetty, valkoisiksi maalatut alumiinilevyt (60×60) (piilokannatus). Varjouralliset reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia. ¹⁴⁹

¹³² Todennäköisesti uusittu pääpiirteissään alkuperäistä vastaavalla työssä 1990A.

¹³³ Todennäköisesti pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavia.

¹³⁴ Todennäköisesti alkuperäinen, vaikka ei ilmene piirustuksista.

¹³⁵ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljpiirustus 60/2631 (9.11.1955). AAM.

¹³⁶ Mahdollisesti peräisin työstä 1990A.

¹³⁷ Valokuvan mukaan alkuperäinen, vaikka ei vastaa yksityiskohdiltaan työ- ja detaljpiirustusta 60/2423 (vrt. "henkilökunnan kadun" (100) sisäänkäynnin portaan kaiteet).

¹³⁸ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljpiirustus 60/2423 (5.4./13.6.1955). AAM.

VALOKUVIA: Havas AAA101038 (noin 1957). AAM.

¹³⁹ Väri ei ilmene työ- ja detaljpiirustuksesta 60/2631.

¹⁴⁰ Todennäköisesti pääpiirteissään alkuperäistä vastaava.

¹⁴¹ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljpiirustus 60/2631 (9.11.1955). AAM.

¹⁴² Koroke todennäköisesti alkuperäinen, vaikka ei ilmene piirustuksista.

¹⁴³ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2461 (20.5./9.7.1955). AAM.

¹⁴⁴ PIIRUSTUKSIA: Detaljpiirustus 60/2736 (27.2.1956). AAM.

¹⁴⁵ Työ- ja detaljpiirustuksen 60/2616 mukaan alun perin valo- ja pimennysverhot (vrt. valokuva).

¹⁴⁶ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljpiirustuksia 60/2188, 60/2272, 60/2616 (4.8.1954–14.10.1955). AAM.

VALOKUVIA: Havas AAA101038 (noin 1957). AAM.

¹⁴⁷ Pystypinnat todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista.

¹⁴⁸ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljpiirustuksia 60/2616, 60/2703, 60/2736 (14.10.1955–27.2.1956). AAM.

¹⁴⁹ Todennäköisesti uusittu työssä 1990A.

	Nykyinen
Kattoikkunat	4 PYÖREÄ JA 3 SOIKEAA (ETELÄÄN SUUNNATTUA) KATTOIKKUNAA: Kiinteät, kaksinkertaiset eristyslasit, ulkopuolella suojana rautalankalasi. ¹⁵⁰ Kartiomaisten valokuilujen yläosat rapattu ja maalattu valkoisiksi (valokuilujen ylä- ja alaosien rajoissa varjourat), alaosat valkoiseksi maalattua teräslevyä. Kondenssivesikourut kuparia. ¹⁵¹ PYÖREÄ KATTOIKKUNA TARJOILUTILASSA: Kiinteä, kaksinkertainen eristyslasi, ulkopuolella suojana rautalankalasi. ¹⁵² Kartiomaisten valokuilun yläosa rapattu ja maalattu valkoiseksi, alaosa valkoiseksi maalattua teräslevyä. ¹⁵³ Kondenssivesikouru kuparia. Valokuilun ylä- ja alaosien rajassa kiinteät lasit (pistekiinnitetty kuilun lävistävään, valkoiseksi maalattuun neliöteräsputkeen). ^{154 155}
Pilarit	HEKSAAGONIPILARIT: Rapattu (kulmissa pohjois- ja eteläsivujen tylppiä kulmia lukuun ottamatta L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi. ETELÄ- JA ITÄSEINISTÄ ULKONEVAT PILARIT: Alaosat päällystetty (korkeudelle 72) valkoisin, himmein, ylemmät osat ruskein, kiiltäväksi lasitetuin keraamisin sauvoin (5,5×24,5). ^{156 157}
Seinät	Alaosat päällystetty (korkeudelle 72, koillisosassa korkeudelle 97 (koillisosan lattiasta korkeudelle 65)) valkoisin, himmein, ylemmät osat ruskein, kiiltäväksi lasitetuin keraamisin sauvoin (5,5×24,5), ¹⁵⁸ ylimmät osat rapattu ja maalattu valkoisiksi. ¹⁵⁹ KEITTIÖN VASTAINEN POHJOISSEINÄ PORTAAN F1 KOHDALLA: Päällystetty ruskein, kiiltäväksi lasitetuin keraamisin sauvoin (5,5×24,5). KEITTIÖN VASTAINEN POHJOISSEINÄ TARJOILUTILAN KOHDALLA: Alaosa päällystetty (korkeudelle 97) valkoisin, kiiltäväksi lasitetuin keraamisin laatoin (15×15) (ruokasalin puolella tarjoilutiskien alla rapattu ja maalattu valkoiseksi), ylempi osa okrankeltaisin, kiiltäväksi lasitetuin keraamisin sauvoin (5,5×24,5). ¹⁶⁰ KEITTIÖN VASTAINEN LÄNSISEINÄ PORTAAN F2 KOHDALLA JA KOILLISOSAN KEITTIÖN VASTAISEN LÄNSISEINÄN ETELÄPÄÄ: Alaosat päällystetty (korkeudelle 97) valkoisin, himmein, ylemmät osat okrankeltaisin, kiiltäväksi lasitetuin keraamisin sauvoin (5,5×24,5), ¹⁶¹ ylimmät osat rapattu ja maalattu valkoisiksi. KEITTIÖN VASTAINEN POHJOISSEINÄ PORTAAN F2 KOHDALLA: Päällystetty okrankeltaisin, kiiltäväksi lasitetuin keraamisin sauvoin (5,5×24,5), ¹⁶² ylin osa rapattu ja maalattu valkoiseksi. ITÄSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ¹⁶³
Ikkunat	IKKUNASEINÄ ITÄÄN: Kiinteät ikkunat. Kolminkertaiset eristyslasit, lasilistat messinkiä. Karmit terästä, sisälle näkyvät osat päällystetty messinkilevyin (sivusyrjät) ja tammilistoin (sisäsyrrät), ulos näkyvät osat päällystetty messinkilistoin (jotka toimivat samalla lasilistoina). Yllä L-tammilista, sivuilla tammilistat. Ikkunapenkit tammiviilutetut. ¹⁶⁴

¹⁵⁰ Työ- ja detaljipiirustusten mukaan.

¹⁵¹ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2278, 60/2279 (2.11.1954). AAM.

¹⁵² Työ- ja detaljipiirustusten mukaan.

¹⁵³ Mahdollisesti peräisin työstä 1990A.

¹⁵⁴ Mahdollisesti peräisin työstä 1990A.

¹⁵⁵ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2278, 60/2279 (2.11.1954). AAM.

¹⁵⁶ Värit eivät ilmene piirustuksista.

¹⁵⁷ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2380 (28.2.1955). AAM.

¹⁵⁸ Värit eivät ilmene piirustuksista.

¹⁵⁹ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2380 (28.2.1955). AAM.

¹⁶⁰ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka väri ei ilmene piirustuksista.

¹⁶¹ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka värit eivät ilmene piirustuksista.

¹⁶² Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka väri ei ilmene piirustuksista.

¹⁶³ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2631 (9.11.1955). AAM.

¹⁶⁴ Uusittu työssä 1990A. Ikkunapenkit todennäköisesti pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavat.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2631 (9.11.1955). AAM.

	Nykyinen
Ulko-ovet	3+1+1+1 ovea. Ovilevyjen kehykset messinkilistoin päällystettyä terästä, potkupellit messinkiä; kaksinkertaiset eristyslasiruudut, lasilistat messinkiä; saranat messinkisuojuksin, Rautatalo- vetimet, lukot messinkiä, salvat maalattu messinginvärisiksi, ovensulkimet messinginvärisiksi elokoitua alumiinia, lisäksi kolmen ulko-oven ryhmän eteläisimmässä ovessa ulkopuolella Rautatalo-vedin. ¹⁶⁵ Karmit messinkilistoin päällystettyä terästä; kynnykset messinkilistoin päällystettyä terästä. Listat messinkiä. Ovien yllä samoissa karmeissa kiinteät, kaksinkertaiset eristys- lasiruudut, lasilistat messinkiä. ¹⁶⁶
Ovet	HISSIKONEHUONEEN PORTAASEEN: Teräsovi levy maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoiksi, vedin alumiinia, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; (kynnys). PUHELINKOPPIIN: Laakaovi levy tammiviilutettu; yksinkertainen pyöreä lasiruutu (halkaisija 5), kaulus messinkiä; saranat messinkiä, Aalto-painike. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnys tammea. Listat maalattu valkoiseksi. KEITTIÖÖN: 2 heiluriovea. Laakaovilevyt tammiviilutetut, potkupellit RST:tä, lisäksi tarjoilu- tilasta keittiöön johtavassa ovessa ovilevyn alareunassa lista tammea; pienet, kaksinkertaiset lasiruudut, pyöreäsyrräiset lasilistat molemmin puolin tammea; saranat messinkiä, työntimet tammea (kiinnityspultit peitetty messinkiholkein), ¹⁶⁷ lukko. Karmit päällystetty tammella, sivu- karmien alaosat päällystetty RST-levyllä; ruokasalista keittiöön johtavassa ovessa kynnyksenä RST-levy (tarjoilutilasta keittiöön johtavassa ovessa ei kynnystä). Listat tammea. ¹⁶⁸ RUOKASALISTA TARJOILUTILAAN: Heiluriövi. (Ovilevy puuttuu.) ¹⁶⁹ Karmi päällystetty tammella, sivukarmien alaosat päällystetty RST-levyllä; saranat messinkiä; kynnyksenä RST-levy. Listat tammea. ¹⁷⁰
Valaisimet	44+1 RUOKASALIRIIPPUVALAISINTA: ~Artek A335B (kuvut valkoiset); itäosassa ripustettu katon "valepalkeista", länsiosassa kattoverhouksesta. ^{171 172} 12+1 VALAISINTA: Artek A333 (kuvut valkoiset); ripustettu itä(ulko)seinustalla katon "vale- palkeista". ^{173 174} 3 OPAALILASIKUPUISTA KATTOVALAISINTA: Asennettu kattoverhoukseen portaan F1 kohdalle. 6 PYÖREÄÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu tarjoilutilan alakattoon. ¹⁷⁵ 5 KOHDEVALAISINTA: Asennettu esiintymislavan edustan johtokouruun. 3+3 KOHDEVALAISINTA: Upotettu höyrykupuun tarjoilutilan puolelle kiinnitettyjen kaappien alapintoihin. ¹⁷⁶

¹⁶⁵ Valokuvan mukaan alun perin ulko-ovissa ulkopuolella 2 Rautatalovedintä, sisäpuolella todennäköisesti 1 (vrt. ulko-ovet "henkilökunnan kadulle" (100)).

VALOKUVIA: Havas AAA100986 (noin 1957). AAM.

¹⁶⁶ Uusittu työssä 1990A.

¹⁶⁷ Mahdollisesti siirrettyjä.

¹⁶⁸ Uusittu pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavilla työssä 1990A.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2638 (18.11./20.12.1955). AAM.

¹⁶⁹ Työ- ja detaljipiirustuksen 60/2638 mukaan ovilevy vajaakorkuinen.

¹⁷⁰ Uusittu pääpiirteissään alkuperäistä vastaavalla työssä 1990A.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2638 (18.11./20.12.1955). AAM.

¹⁷¹ Inventointihetkellä yksi ripustuspaikka ilman valaisinta. Työpiirustuksen 60/1982 ja tarjousasiakirjojen mukaan valaisimien lukumäärä 44 (ei valaisinta hissikonehuoneen portaaseen ja puhelinkoppiin johtavien ovien edustalla).

¹⁷² Mm. valaisinluettelo ja tarjousasiakirjoja (20.2.1956, s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/1982, 60/2898 (9.11.1955–20.2.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

¹⁷³ Inventointihetkellä yksi ripustuspaikka mahdollisesti ilman valaisinta. Työpiirustuksen 60/1982 mukaan valaisimien lukumäärä 12 (ei valaisimia pohjoisimmassa pilarivälissä), tarjousasiakirjojen mukaan valaisinmallin kokonaislukumäärä 21.

¹⁷⁴ Mm. valaisinluettelo ja tarjousasiakirjoja (20.2.1956, s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/1982, 60/2901 (9.11.1955–20.2.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

¹⁷⁵ Mahdollisesti peräisin työstä 1990A.

¹⁷⁶ Mahdollisesti peräisin työstä 1990A.

	Nykyinen
Kiintokalusteet	TISKI LÄNSI(ULKO)SEINÄN JA KEITTIÖN VASTAISEN POHJOISSEINÄN NURKASSA: Pöytälevyn pinta valkoista laminaattia, reunalista koivua.¹⁷⁷ HYLLY: Koilliskulmassa palopostin putken peittävä hylly tammea (kulmat pyöristetyt), etulevy messinkiä (49×27, korkeus 17). TARJOILUTISKI: Ruokasalin puolelta päällystetty valkoisin, himmein keraamisina sauvoin (5,5×24,5), myös umpeen rakennettujen tarjotinsyvennyksien kohdilta;¹⁷⁸ tarjoilutilan puolelta itä- ja länsiosat päällystetty RST:illä, eteläosa ja ruokasalista tarjoilutilaan johtavan oven sivupielet päällystetty valkoisin, kiiltäväksi lasitetuin keraamisina laatoin (15×15) (kulmissa L-RST:t).¹⁷⁹ Ruokasalin puolella tarjotinrata päällystetty RST:illä; tarjoilutilan puolella lämpöhaudealtaita, lautastelineitä yms.¹⁸⁰ Eteläosan yläsyrrät päällystetty valkoisin, kiiltäväksi lasitetuin keraamisina laatoin (15×15); särmissä messinkilistat.^{181 182} HÖYRYKUPU TARJOILUTISKIN YLLÄ: Alaosassa laminoidut, etsatut lasit (kannatuskourut valkoiseksi maalattua alumiinia, kiinnitetty pystysuuntaisiin, valkoiseksi maalattuihin lattateräksiin (jatkuvat yläosassa T-teräksinä)), kulmissa sekä yläosaa, keittiön vastaista pohjoisseinää ja ruokasalista tarjoilutilaan johtavan oven karmia vasten lasilistat valkoiseksi maalattua L-alumiinia;¹⁸³ yläosa levyrakenteinen, saumojen kohdilla ruokasalin puolella kuperat listat saarnea, tarjoilutilan puolella valkoiseksi maalatut T- ja L-teräkset (jatkuvat alaosaan); ylin osa ruokasalin puolella levyrakenteinen (puskusaumat), maalattu valkoiseksi.¹⁸⁴ 3+3 YLÄKAAPPIA: Kiinnitetty höyrykupuun tarjoilutilan puolelle; levyrakenteiset, pinnat valkoista laminaattia; ovien lankavetimet kromatut.¹⁸⁵
Irtokalusteet	57 PÖYTÄÄ (125×81, korkeus 72): Koivujalat messinkiholkein, kiinnitysholkit mustat; pöytälevy päällystetty saarnella (kulmat pyöristetyt).¹⁸⁶ 4 PYÖREÄÄ PÖYTÄÄ: Artek H93 (halkaisija 128, pidennysosa 56, korkeus 72); saarniviilutetut jalat, kiinnitysholkit valkoiset; pöytälevyt saarniviilutetut.¹⁸⁷ 217 TUOLIA: Artek 611; jalat/selkänöjan tuet koivua; istuin ja selkänöja verhoiltu mustalla nahalla (selkänöjan tausta koivua).¹⁸⁸ 22 TUOLIA: Artek 612; jalat/selkänöjan tuet koivua; istuin verhoiltu mustalla nahalla, selkänöja mustaa nahkavyöpunosta.¹⁸⁹ 2 TAIVESEINÄKETTÄ: Artek 100; mäntyä. ERI-IKÄISIÄ KALUSTEITA: 3 pöytää, fläppitaulu, tarjoilu- ja astiavaunuja yms.

¹⁷⁷ Todennäköisesti peräisin työstä 1982A.

¹⁷⁸ Tarjotinsyvennykset rakennettu umpeen todennäköisesti työssä 1990A. (vrt. valokuva).

VALOKUVIA: Havas AAA103529 (noin 1957). AAS.

¹⁷⁹ Todennäköisesti peräisin työstä 1990A.

¹⁸⁰ Peräisin työstä 1990A.

¹⁸¹ Mahdollisesti uusittu työssä 1990A. Reunalistat todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista (vrt. portaan F2 aukon kaide).

¹⁸² PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljpiirustus 60/2719 (30.1.1956). AAM.

¹⁸³ Peräisin työstä 1990A.

¹⁸⁴ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljpiirustuksia 60/2719, 60/2720 (30.1.–1.3.1956). AAM.

¹⁸⁵ Todennäköisesti peräisin työstä 1990A.

¹⁸⁶ Uusittu pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavin työssä 1990A. Alun perin pöytien lukumäärä todennäköisesti 79.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljpiirustuksia 60/1982, 60/2743 (9.11.1955–11.5.1956). AAM.

TYÖSELITYSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2746 (15.3./6.4.1956). AAM.

¹⁸⁷ Peräisin työstä 1990A.

¹⁸⁸ Uusittu pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavin työssä 1990A. Alun perin tuolien lukumäärä todennäköisesti 316.

Mm. tarjousasiakirjoja (1.3.1956). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/1982 (9.11.1955). AAM.

VALOKUVIA: Havas AAA101038 (noin 1957). AAM.

¹⁸⁹ Peräisin työstä 1990A.

	Nykyinen
LVI	KATTOLÄMMITYS: Itäosassa katon palkkien ja "valepalkkien" väleissä säteilylevyt (50x50) valkoiseksi maalattua alumiinia, yhdistetty toisiinsa valkoisiksi maalatuin alumiinihakasin (kiinnitetty itä-länsisuuntaisiin lämmityspotkiin).¹⁹⁰ PUTKIKOTELOT POHJOISESTA LUKIEN ENSIMMÄISEN, KOLMANNEN, VIIDENNEN JA SEITSEMÄNNEN HEKSAGONIPILARIN ITÄSIVUILLA: Valkoiseksi maalattua teräslevyä pystysuuntaisin puolipyörörimoin (välit ~30°); jalkalistat messinkiä.¹⁹¹ PUTKIKOTELO KOILLISNURKASSA: Valkoiseksi maalattua teräslevyä; jalkalista messinkiä. Koillisnurkassa pystyputkia. TULOILMASÄLEIKÖT LATTIASSA ITÄSEINUSTALLA: Lattamessinkiä.¹⁹² Tarjoilutilan alakatossa poistoilmareilöitä.
S	JOHTOKOURU KATTOVERHOUKSESSA ESIINTYMISLAVAN EDUSTALLA: U-terästä (ripustettu kattoverhouksesta terästangoin); teräsosat maalattu valkoisiksi.¹⁹³ Pohjoisesta lukien neljännen ja kuudennen heksagonipilarin itäisivulla johtokoteloita ja johtoja. Katkaisijoita, pistorasioita yms..¹⁹⁴ 2 kelloa, henkilöhakulaite, gongi, kaiuttimia.

Inventointipäivämäärät 19.10., 25.10. ja 1.11.2005

¹⁹⁰ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2461, 60/2494 (20.5.–9.7.1955). AAM.

¹⁹¹ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2735 (27.2.1956). AAM.

¹⁹² PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2631 (9.11.1955). AAM.

¹⁹³ Valokuvan mukaan alkuperäinen.

VALOKUVIA: Havas AAA103532 (noin 1957). AAM.


¹⁹⁴ Eri-ikäisiä.



Näkymä pohjoiseen. Tarjoilutila tiskeineen ja höyrykupuineen.



Näkymä pohjoiseen.



Keraamisia sauvoja keittiön vastaisella länsiseinällä.



Näkymä itään.



Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään/länteen.



Näkymä länteen/pohjoiseen.

Esiintymislava

	Nykyinen
Huonenumero	—
Käyttötarkoitus	Esiintymislava.
Lattia, jalkalistat	Laudoitus mäntyä (lautojen leveys 6), petsattu ruskeaksi. ¹⁹⁵ Jalkalistat tammea. ¹⁹⁶
Portaat, kaiteet	RUOKASALIIN (280): Askelmat tammea. Askelrinnat koivuvanerä; ¹⁹⁷ alimman askelman askelrintaa vasten mattolista tammea. Jalkalistat tammea. ^{198 199} ESIINTYMISLAVAN ETUPINTA RUOKASALIN (280) PUOLELLA: Päälystetty valkoisin, himmein keraamisoin sauvoisin (5,5×24,5). Etäreunassa tammilista; listan ja keraamisten sauvojen välissä tammiviilutetut levyt (85×12). ^{200 201}
Katto	Betonia, maalattu valkoiseksi. KATTOVERHOUS POHJOISOSASSA: Itä-länsisuuntainen, valkoiseksi maalattu uranelointi. Pystypintana esiintymislavan puolella vaakasuuntainen uranelointi, ruokasalin (280) puolella pystysuuntainen uranelointi (jatkuu esiintymislavan pohjoisosan ja ruokasalin (280) länsiosan kattoverhouksissa), maalattu valkoiseksi. ²⁰²
Pilarit	VAPAASTI SEISOVA PILARI JA SEINÄPINNASTA ULKONEVA PILARI RUOKASALIIN (280) JOHTAVAN PORTAAN VIERESSÄ: Ruokasalin (280) puoleisten itäisivujen alaosat (korkeudelle 72 ruokasalin lattiasta) päälystetty valkoisin, himmein, ylemmät osat ruskein, kiiltäviksi lasitetuin keraamisoin sauvoisin (5,5×24,5), ylimmät osat rapattu ja maalattu valkoiseksi; ruokasaliin johtavan portaan ja näyttämön aukon puoleisten pohjois- ja eteläisivujen alimmat osat (korkeudelle 72 ruokasalin lattiasta) rapattu ja maalattu valkoiseksi, ylemmät osat päälystetty ruskein, kiiltäviksi lasitetuin keraamisoin sauvoisin (5,5×24,5), ylimmät osat rapattu ja maalattu valkoiseksi; vapaasti seisovan pilarin esiintymislavan puoleinen länsisivu rapattu ja maalattu valkoiseksi. ²⁰³
Seinät	POHJOISSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Ruokasaliin (280) johtavan portaan kohdalla yläosa päälystetty ruskein, kiiltäviksi lasitetuin keraamisoin sauvoisin (5,5×24,5) (ala- ja ylin osa rapattu ja maalattu valkoiseksi). ²⁰⁴ ITÄSEINÄ: Näyttämön aukon yllä valkoiseksi maalattua betonia, aukon eteläisivulla rapattu ja maalattu valkoiseksi. Näyttämön aukon yllä levyrakenteinen, valkoiseksi maalattu verhoakiskokotelo; verhoakiskot (esiripun avaamis- ja sulkemislaitteet). ²⁰⁵ Näyttämön aukon yläpieli rapattu ja maalattu valkoiseksi, eteläpielen alin osa (korkeudelle 72 ruokasalin lattiasta) rapattu ja maalattu valkoiseksi, ylempi osa päälystetty ruskein, kiiltäviksi lasitetuin keraamisoin sauvoisin (5,5×24,5). ^{206 207} ETELÄSEINÄ: Levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. ²⁰⁸ LÄNSISEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Yläosassa pykälä.
Ovet	SÄHKÖKOMEROON: Pariovi. Teräsovivelyt maalattu vaaleanharmaaksi; saranat maalattu vaaleanharmaaksi, vedin alumiinia, lukko. Karmi vaaleanharmaaksi maalattua terästä, kynnys vaaleanharmaaksi maalattua terästä. ²⁰⁹ Oven yllä umpiosa valkoiseksi maalattua teräslevyä. ²¹⁰ KOMEROON: Laakaovilevy maalattu vaaleanharmaaksi; saranat maalattu vihertäviksi, painike kromattu, peitekilpi kromattu. Karmi maalattu vaaleanharmaaksi; (ei kynnystä). Listat maalattu vaaleanharmaaksi. ²¹¹

¹⁹⁵ Väri ei ilmene piirustuksista.

¹⁹⁶ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 7.5.1954 (60/2758A). AAM.

¹⁹⁷ Detaljipiirustuksen 60/2758A mukaan askelrinnat rapatut.

¹⁹⁸ Listat mahdollisesti peräisin työstä 1990A.

¹⁹⁹ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 7.5.1954 (60/2758A). AAM.

²⁰⁰ Mahdollisesti uusittu pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavin työssä 1990A.

²⁰¹ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 7.5.1954 (60/2758A). AAM.

²⁰² Kattoverhous pystypintoineen todennäköisesti alkuperäinen, vaikka ei ilmene piirustuksista.

²⁰³ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2380 (28.2.1955). AAM.

²⁰⁴ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista (vrt. ruokasalin (280) seinät).

²⁰⁵ Työ- ja detaljipiirustuksen mukaan alun perin esirippu (vrt. valokuva).

²⁰⁶ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista (vrt. ruokasalin (280) seinät).

²⁰⁷ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2616 (14.10.1955). AAM.

VALOKUVIA: Havas AAA103532 (noin 1957). AAM.

²⁰⁸ Todennäköisesti peräisin työstä 1982A.

²⁰⁹ Väri mahdollisesti peräisin työstä 1982A (vrt. komeroon johtava ovi).

²¹⁰ Työpiirustuksessa 60/2609 ei mainita värejä.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2609 (1.10.1955). AAM.

²¹¹ Todennäköisesti peräisin työstä 1982A.

Esiintymislava

	Nykyinen
Valaisimet	4 LOISTEPUTKIVALAISINTA: Asennettu pohjois-eteläsuuntaiseen, katosta ripustettuun alumiinikiskoon. (4 kattovalaisimen kantaa.) ²¹²
Irtokalusteet	PÖYTÄ (125×81, korkeus 72): Jalat koivua messinkiholkein, kiinnitysholkit mustat; pöytälevy saarnea (kulmat pyöristetyt). ²¹³ TUOLI: Artek 611; jalat/selkänöjan tuet koivua; istuin ja selkänöja verhoiltu mustalla nahalla, selkänöjan tausta koivua. ²¹⁴ 2 SEINÄKETTÄ: Artek 100 (korkeus 150); mäntyä. ERI-ikäisiä KALUSTEITA: Pöytä, apupöytä, piano ja pianojakkara.
LVI	Levyradiaattori. POISTOILMAKANAVA ITÄSEINUSTALLA: Teräspeltiä (ripustettu L-teräksin katosta); teräsojat maalattu valkoisiksi; länsisivulla poistoilmaventtiileitä. ²¹⁵
S	Etelä- ja länsiseinustoilla, länsiseinällä sekä kaakkoisnurkassa johtokoteloita. Katkaisijoita, pistorasioita yms.. ²¹⁶ Jääkaappi.

Inventointipäivämäärä 19.10.2005

²¹² Mahdollisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista.

²¹³ Peräisin työstä 1990A, siirretty.

²¹⁴ Peräisin työstä 1990A, siirretty.

²¹⁵ Todennäköisesti alkuperäinen, vaikka ei ilmene piirustuksista (vrt. poistoilmakanava voimistelusalissa (106)).

²¹⁶ Eri-ikäisiä.

Esiintymislava



Näkymä pohjoiseen.



Näkymä etelään.