Metsähallitus, metsätalous
Hans-Peter Schulz

Keski-Pohja itäosa kulttuuriperintöinventointi 2013

Osa 1 Raportti



© Metsähallitus
Metsähallitus asianro MH507/2014/04.01

METSÄHALLITUS

KUVAILULEHTI

JULKAISIJA	Metsähallitus	JULKAISUAIKA	2014
TOIMEKSIANTAJA	Metsähallitus	HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄ	
LUOTTAMUKSELLISUUS	Julkinen	ASIANUMERO	MH 507/2014/04.01
SUOJELUALUETYYPPI/ SUOJELUOHJELMA			
ALUEEN NIMI			
NATURA 2000 -ALUEEN NIMI JA KOODI			
ALUEYKSIKKÖ	Metsätalous, Kestävä kehitys		

TEKIJÄ(T)	Hans-Peter Schulz
JULKAISUN NIMI	Keski-Pohja itäosa kulttuuriperintöinventointi 2013
TIIVISTELMÄ	Metsähallituksen metsätalous suoritti Keski-Pohjan metsätiimin itäalueella metsätalousmaiden kulttuuriperintöinventoinnin 25.4. – 18.9.2013 välisenä aikana. Alue käsittää seuraavat kunnat: Pyhäntä eteläosa, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Haapajärvi, Nivala, Haapavesi, Reisjärvi, Lestijärvi, Perho, Halsua ja Veteli. Inventointi on osa Kansallista metsäohjelmaa 2015, joka edellyttää kulttuuriperintökohteiden inventointia valtion omistamilla mailla varmistaakseen metsien monipuolisen hyödyntämisen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen sekä kulttuuriperintökohteiden säilyttämistä, kunnostamista ja retkeilyn kehittämistä. Inventoinnissa dokumentoitiin yht. 315 kohdetta, maastodokumentointi käsitti 250 kohdetta, joista 18 on esihistoriallisia, 165 historiallisia (ikä yli 100 v.) ja 3 ajoittamattomia kohteita; lisäksi dokumentoitiin 63 uuden ajan kulttuuriperintökohdetta ja yksi rakennusperintökohde. Laserkeilausaineistoon perustuvalla kaukokartoitusmenetelmällä dokumentoitiin 65 tervahautaa (historiallisia kohteita, ei siirtoa muinaisjäännösrekisteriin). Ennen inventointia alueen metsätalousmailta tunnettiin 8 esihistoriallista, 10 historiallista ja 2 ajoittamatonta muinaisjäännöstä. Suuri osa historiallisista kohteista ja uuden ajan kulttuuriperintökohteista, jotka liittyvät pääasiallisesti tervapolttoon, hiilenpolttoon ja metsätalouteen, oli jo tallennettu metsähallituksen Sutigis-tietokantaan; uusia kohteita tuli lisäksi tietoon Metsähallituksen henkilökunnan haastatelluissa. Uusia uuden ajan kulttuuriperintökohteita löytyi inventoinnissa 29 kpl. Laserkeilausaineiston avulla löytyi 51 uutta kohdetta, lisäksi pystyttiin paikallistamaan 18 kohdetta, joilla oli väärät tai epätarkat paikkatiedot. Inventointialue käsittää 90 400 ha, josta n. 11% (9 930 ha) on inventoitu tarkasti. Inventoinnin tarkoitus oli kartoittaa riittävä määrä rakenteita, jotta saadaan luotettava kuva alueen aiemmasta maankäytöstä. Oman arvion mukaan tavoite on saavutettu kaikkien kohderyhmien osalta.
AVAINSANAT	Kansallinen metsäohjelma 2015, kulttuuriperintöinventointi, Keski-Pohja itäosa
KANNEN KUVA RAPORTTI OSA 1 RAPORTTI OSA 2	Lestijärvi Somerokangas 2 tervahauta Pyhäjärvi Mullikonkangas rajakivi
SARJAN NIMI JA NUMERO	
ISSN	ISBN (NIDOTTU) ISBN (PDF)
SIVUMÄÄRÄ	1002 KIELI suomi
KUSTANTAJA	Metsähallitus, metsätalous PAINOPAIKKA
JAKAJA	Metsähallitus, metsätalous HINTA

Sisällys

Osa 1 Raportti

1. TIIVISTELMÄ…… 4
2. ARKISTO- JA REKISTERITIEDOT…….. ……. 5
3. LUETTELO KOHTEISTA……. 6
3. JOHDANTO……..……. 16
3.1. Tausta…… 16
3.2. Inventointialueen sijainti ja laajuus……... 16
Yleiskartat……. 17
3.3. Esiselvitys……. 20
3.4. Laserkeilausaineiston käyttö inventoinnissa…… 21
3.5 Kaukokartoitus laserkeilausaineiston avulla…… 22
3.6. Toteutus ja menetelmät……. 23
4. INVENTOINTIALUEEN GEOLOGIA, MAISEMA JA LUONTO ….. 24
5. ALUEEN TUTKIMUSHISTORIA…… 25
6. TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET…… 30
ALLEKIRJOITUS…… 34
7. LÄHTEET…… 35

Osa 2 Kohdeselostukset

Kohteet kunnittain…… 2/1
Haapajärvi…….. 2/1
Haapavesi…….. 2/85
Halsua……. 2/137
Kärsämäki…….. 2/143
Lestijärvi……. 2/188
Nivala……. 2/334
Perho…….. 2/337
Pyhäjärvi……..…….. 2/596
Pyhäntä…….. 2/776

Reisjärvi…… 2/893
Veteli……... 2/952

LIITTEET

Liite 1 Löytöluettelo (2 s)

Liite 2 Kohdeluokitukset (Excel-taulukko, 10 s)

1. TIIVISTELMÄ

Metsähallituksen metsätalous suoritti Keski-Pohjan metsätiimin itäalueella metsätalousmaiden kulttuuriperintöinventoinnin 25.4. – 18.9.2013 välisenä aikana. Alue käsittää seuraavat kunnat Ii: Pyhäntä eteläosa, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Haapajärvi, Nivala, Haapavesi, Reisjärvi, Lestijärvi, Perho, Halsua ja Veteli.

Inventointi on osa Kansallista metsäohjelmaa 2015, joka edellyttää kulttuuriperintö-kohteiden inventointia valtion omistamilla mailla varmistaakseen metsien monipuolisen hyödyntämisen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen sekä kulttuuriperintökohteiden säilyttämistä, kunnostamista ja retkeilyn kehittämistä.

Inventoinnissa dokumentoitiin yht. 315 kohdetta, maastodokumentointi käsitti 250 kohdetta, joista 18 on esihistoriallisia, 165 historiallisia (ikä yli 100 v.) ja 3 ajoittamattomia kohteita; lisäksi dokumentoitiin 63 uuden ajan kulttuuriperintökohdetta ja yksi rakennusperintökohde. Laserkeilausaineistoon perustuvalla kaukokartoitusmenetelmällä dokumentoitiin 65 tervahautaa (historiallisia kohteita, ei siirto muinaisjäännösrekisteriin). Ennen inventointia alueen metsätalousmailta tunnettiin 8 esihistoriallista, 10 historiallista ja 2 ajoittamatonta muinaisjäännöstä. Suuri osa historiallisista kohteista ja uuden ajan kulttuuri-perintökohteista, jotka liittyvät pääasiallisesti tervapolttoon, hiilenpolttoon ja metsätalouteen, oli jo tallennettu metsähallituksen Sutigis-tietokantaan; uusia kohteita tuli lisäksi tietoon metsähallituksen henkilökunnan haastatelluissa. Uusia uuden ajan kulttuuriperintökohteita löytyi inventoinnissa 29 kpl. Laserkeilausaineiston avulla löytyi 51 uutta kohdetta, lisäksi pystyttiin paikallistamaan 18 kohdetta, joilla oli väärät tai epätarkat paikkatiedot.

Inventointialue käsittää 90 400 ha, josta n. 11 % (9 930 ha) on inventoitu tarkasti. Inventoinnin tarkoitus oli kartoittaa riittävä määrä rakenteita, jotta saadaan luotettava kuva alueen aiemmasta maankäytöstä. Oman arvion mukaan tavoite on saavutettu kaikkien kohderyhmien osalta.

2. ARKISTO- JA REKISTERITIEDOT

Tutkimuskohteen koko nimi	Pohjanmaa länsiosa
Tutkimusalue	Valtion omistama talousmetsäalue seuraavissa kunnissa: Pyhäntä, Kärsämäki, Haapavesi, Pyhäjärvi, Haapajärvi, Nivala, Reisjärvi, Lestijärvi, Perho, Halsua ja Veteli.
Tutkimuksen laji	Inventointi
Kohteen ajoitus	Esihistoriallinen aika – Uusi aika
Peruskarttalehti/-lehdet	
Kohteen sijainti yhteiskoordinaatistossa	
Maanomistaja	Suomen valtio/Metsähallitus, metsätalous
Tutkimuslaitos	Metsähallitus, metsätalous
kenttätyönjohtaja	Hans-Peter Schulz
Tutkitun alueen laajuus	90 400 ha
Tutkimuksen kustantaja ja tutkimuskustannukset	Metsähallitus
löydöt (nrot), diarointi pvm. kokoelma, tallennuspaikka	KM 39594, KM 39595 Diar. 4.10.2013.
rahakammioon toimitetut rahat	-
rakennusfragmentit (nrot)	-
mustavalkonegatiivit, diapositiivit ja digitaaliset kuvatallenteet (nrot)	Kuvat on tallennettu Metsähallituksen arkistoon. Tekijänoikeus kuviin on Metsähallituksella.
aikaisemmat tutkimukset ja tarkastuskäynnit	Reisjärvi Metsomaankangas kaivaus V. Luho (1960-luvulla?) ei raporttia. Lestijärvi inventointi M. Torvinen 1982 Lestijärvi kuntainventointi A. Justabder & M.Enbuska 1987 Pyhäjärvi Kokkosalo, Tarkastus M. Torvinen 1988. Reisjärvi kuntainventointi M. Mäkivuoti 1991. Haapajärvi kuntainventointi M. Mäkivuoti 1992 Pyhäntä kuntainventointi M. Sarkkinen 1996. Lestijärvi, kulttuuriperintökohteiden tarkastus H.-P. Schulz 2003. Perho, kulttuuriperintökohteiden tarkastus H.-P. Schulz 2004. Reisjärvi Mäntyjärvi tarkastus M. Sarkkinen 2007. Lestijärvi Kinnulankangas tarkastus K. Lehtonen & P. Risla 2008. Haapajärven inventointi N. Latvakoski 2011 Haapajärvi Myllykaarto, tarkastus K. Katiskoski 2011 Perho, rantakaavainventointi J. Itäpalo 2012.
arkistoitu kirjeenvaihto (tutkimusluvan diario, lausunnot)	-
mahdolliset tutkimuskohdetta koskevat julkaisut	
tutkimuskertomuksen sivumäärä	1002
Alkuperäisen tutkimuskertomuksen säilytyspaikka ja kopioiden säilytyspaikat	Metsähallituksen arkisto. MH 507/2014/04.01

3. LUETTELO KOHTEISTA (Raportti osa 2)

Reiska nro.	Kohde	Tyyppi	Koodi	Luokittelu	sivu
Haapajärvi					**1**
		Esihistorialliset kohteet, esitys mj-luokka II			
158782	Tynnyrikoski	Kivikautinen asuinpaikka	Hpj010	ME	1
		Historialliset kohteet, esitys mj-luokka II			
158190	Karjakivi	Rajamerkki	Hpj001	MH	4
158748	Palolamminneva	Tervahauta	Hpj003	MH	7
158750	Sukkasalmi	Tervahauta	Hpj005	MH	10
158751	Korkiakangas	Tervahauta	Hpj006	MH	13
158784	Tynnyrikoski 2	Tervahauta	Hpj011	MH	15
158788	Matopää	Tervahauta	Hpj015	MH	18
159037	Linjalehto	Tervahauta	Hpj016	MH	21
159039	Honkikangas 1	Tervahauta	Hpj018	MH	24
159040	Honkikangas 2	Tervapirtti jäännös	Hpj019	MH	27
159041	Yliniitty	Tervahauta	Hpj020	MH	30
		Historialliset kohteet, Lidar-kaukokartoitus			
158752	Kettupesänkangas	Tervahauta	Hpj007		33
158753	Oravavuoret	Tervahauta	Hpj008		36
158754	Hautakangas	Tervahauta	Hpj009		39
159042	Mallistensaari	Tervahauta	Hpj021		42
159043	Kalliosaari	Tervahauta	Hpj022		45
159044	Multakaarto	Tervahauta	Hpj023		48
159045	Kontiomäki	Tervahauta	Hpj024		51
159046	Surmaräme	Tervahauta	Hpj025		54
159047	Välikangas	Tervahauta	Hpj026		57
159048	Hautasaari	Tervahauta	Hpj027		60
161057	Pihlajikko	Tervahauta	Hpj028		63
		Uuden ajan kulttuuriperintökohteet			
158191	Numerokallio	Kolmiomittaustorni jäännös	Hpj002	KP	66
158749	Lahtarineva	Kämppä jäännös	Hpj004	KP	69
158785	Lohela	Metsävartijatila jäännös	Hpj012	KP	73
158786	Pitkäkankaan sorarata	Ratapohja	Hpj013	KP	76
158787	Tervahovi	Kämppä jäännös	Hpj014	KP	79
159038	Kaarlonmäki	Merkkipuu	Hpj017	KP	82

Reiska nro.	Kohde	Tyyppi	Koodi	Luokittelu	sivu
Haapavesi					**85**
		Esihistorialliset kohteet, esitys mj-luokka II			
158756	Nevakaarto 2	Pyyntikuoppa	Hpv002	ME	85
158757	Nevakaarto 3	Esihistoriallinen leiripaikka	Hpv003	ME	88
158760	Myllykaarto 1	Pyyntikuoppa	Hpv006	ME	91
158762	Myllykaarto 3	Pyyntikuoppa	Hpv008	ME	95
		Historialliset kohteet, esitys mj-luokka II			
158755	Nevakaarto 1	Tervahauta	Hpv001	MH	98
158759	Nevakaarto 5	Tervahauta	Hpv005	MH	101
159049	Hautapirtti	Miilu	Hpv009	MH	104
159050	Tiitola	Tervahauta	Hpv010	MH	107
159377	Hattukangas 1	Miilu	Hpv011	MH	110
159379	Messuneva	Tervahauta	Hpv013	MH	113
159380	Löytölänperä	Tervahauta	Hpv014	MH	116
159382	Kopisto 2	Rajakivi	Hpv016	MH	119
159383	Rääahonkangas	Tervahauta	Hpv017	MH	122
		Uuden ajan kulttuuriperintökohteet			
158758	Nevakaarto 4	Maakuoppa	Hpv004	KP	125
158761	Myllykaarto 2	Leimapuu	Hpv007	KP	128
159378	Hattukangas 2	Metsävartijantila jäännös	Hpv012	KP	131
159381	Kopisto 1	Talo jäännös	Hpv015	KP	134
Halsua					**137**
		Historialliset kohteet, esitys mj-luokka II			
158188	Hevoskangas	Tervahauta	Hal001	MH	137
		Historialliset kohteet, Lidar-kaukokartoitus			
158189	Junkisuonkangas	Tervahauta	Hal002		140
Kärsämäki					**143**
		Esihistorialliset kohteet, esitys mj-luokka II			
159653	Pykälämaankangas 2	Pyyntikuoppa	Kär006	ME	143
159655	Kokkopuro 2	Pyyntikuoppa	Kär007	ME	146

Reiska nro.	Kohde	Tyyppi	Koodi	Luokittelu	sivu
		Historialliset kohteet, esitys mj-luokka II			
159384	Martinkaarto	Tervahauta	Kär001	MH	149
159650	Ritomäki 2	Tervahauta	Kär003	MH	152
159652	Pykälämaankangas 1	Tervahauta	Kär005	MH	155
159656	Kokkopuro 3	Tervahauta	Kär008	MH	158
159657	Hallanperä	Tervahauta	Kär009	MH	161
159658	Puolivälinmäki	Tervahauta	Kär010	MH	164
159659	Latvaräme	Miilu	Kär011	MH	167
159660	Peräkangas 1	Tervahauta	Kär012	MH	170
159661	Peräkangas 2	Tervahauta	Kär013	MH	173
		Historialliset kohteet, Lidar-kaukokartoitus			
161070	Hepolaita	Tervahauta	Kär015		176
		Uuden ajan kulttuuriperintökohteet			
159649	Ritomäki 1	Kolmiomittaustorni jäännös	Kär002	KP	179
159651	Lauluräme	Niittylato jäännös	Kär004	KP	182
159662	Länkimäki	Merkkipuu	Kär014	KP	185
Lestijärvi					**188**
		Esihistorialliset kohteet, esitys mj-luokka II			
156378	Mustikankylä/Valkeinen NW	Kivikautinen asuinpaikka	Les023	ME	188
158247	Kusiaisneva	Kivikautinen asuinpaikka	Les016	ME	191
158255	Kinnulankangas	Pyyntikuoppajärjestelmä	Les025	ME	193
		Historialliset kohteet, esitys mj-luokka II			
156377	Mustikankylä/Valkeinen W	Tervapirtti jäännös	Les020	MH	198
158193	Syrinharju 1	Tervahauta	Les001	MH	201
158195	Syrinharju 2	Tervahauta	Les002	MH	204
158197	Syrinharju 3	Tervahauta	Les003	MH	207
158198	Syrinharju 4	Tervahauta	Les004	MH	210
158201	Syrinharju 5	Tervahauta	Les005	MH	213
158204	Vanha Pitäjätie	Tienpohja	Les006	MH	216
158209	Somerokangas	Kiviaita	Les008	MH	219
158214	Jänessalo	Hiilimiilu	Les009	MH	223
158219	Oravalan Hautakangas 1	Kiviröykkiö	Les011	MH	226
158220	Oravalan Hautakangas 2	Tervapirtti jäännös	Les012	MH	229
158222	Oravalan Hautakangas 3	Tervahauta	Les013	MH	232
158223	Somerokangas 2	Tervahauta	Les014	MH	235

Reiska nro.	Kohde	Tyyppi	Koodi	Luokittelu	sivu
158224	Niemenkylä/Heinosenkangas	-	Les015		238
158252	Mustikankylä/Valkeinen W	Tervahauta	Les021	MH	240
158254	Mustikankylä/Valkeinen NW	Tervahauta	Les024	MH	243
158308	Yli-Lesti Välivainio	Talo jäännös	Les026	MH	246
158309	Koivukangas	Tervahauta	Les027	MH	250
158311	Talonpaikkakangas	Tervahauta	Les029	MH	252
158312	Kivikuru 1	Tervahauta	Les030	MH	255
158313	Kivikuru 2	Tervapirtti jäännös	Les031	MH	258
158764	Hylysenkangas	Tervahauta	Les033	MH	261
158765	Rieskaniemenkangas	Tervahauta	Les034	MH	264
158781	Hautamaankangas	Tervahauta	Les040	MH	267
159173	Pikkukallio	Tervahauta	Les041	MH	270
159176	Ilmarinpirttikangas	Tervahauta	Les043	MH	273
	Ajoittamattomat kohteet, esitys mj-luokka II				
158253	Mustikankylä/Valkeinen	Maakuoppa	Les022	MA	276
	Historialliset kohteet, Lidar-kaukokartoitus				
158250	Karhukangas	Tervahauta	Les018		279
158251	Jatkokangas	Tervahauta	Les019		282
158763	Vanhanhaudankangas	Tervahauta	Les032		285
158766	Metsäsianpesänkangas	Tervahauta	Les036		288
158767	Singonkankaat	Tervahauta	Les037		291
158768	Istunjuurikangas	Tervahauta	Les038		294
158769	Lehdonkangas	Tervahauta	Les039		297
159178	Emmansaari	Tervahauta	Les044		300
159180	Tauonkivenneva	Tervahauta	Les045		303
	Uuden ajan kulttuuriperintökohteet				
39965	Kivestö	Metsävartijantila jäännös	Les035	KP	306
158206	Syrinharju 6	Palovartiotorni jäännös	Les007	KP	310
158218	Eskolan metsärata kaakkoisosa	Ratapohja	Les010	KP	313
158248	Sammakkolampi	Maakellari	Les017	KP	317
158310	Tuikankangas	Lentokenttä	Les028	KP	320
159175	Kattilaneva	Merkkipuu	Les042	KP	324
159385	Ilola	Metsävartijantila jäännös	Les046	KP	327
159670	Rajatie	Metsälentokenttä	Les047	KP	331
Nivala					**334**
	Historialliset kohteet, Lidar-kaukokartoitus				
161073	Ahonhaudankangas	Tervahauta	Niv001		334

Reiska nro.	Kohde	Tyyppi	Koodi	Luokittelu	sivu
Perho					**337**
		Historialliset kohteet, esitys mj-luokka II			
69613	Vahinkokangas 2	Tervapirtti jäännös	Per087	MH	337
69614	Vahinkokangas	Tervahauta	Per043	MH	339
69637	Myllykangas 3	Tervahauta	Per042	MH	342
158315	Siloistenkangas	Tervahauta	Per001	MH	345
158316	Siloistenkangas 2	Tervapirtti jäännös	Per002	MH	348
158317	Haukeisten Hautakangas	Tervahauta	Per003	MH	351
158318	Rikkisenlampi 1	Tervahauta	Per004	MH	354
158319	Rikkisenlampi 2	Tervapirtti jäännös	Per005	MH	357
158320	Koskenkangas	Tervahauta	Per006	MH	360
158321	Linjaharju 1	Tervahauta	Per007	MH	363
158322	Linjaharju 2	Tervapirtti jäännös	Per008	MH	366
158323	Linjaharju 3	Tervahauta	Per009	MH	369
158324	Linjaharju 4	Tervahauta	Per010	MH	372
158325	Linjaharju 5	Tervapirtti jäännös	Per011	MH	375
158326	Pesänevankangas 1	Tervahauta	Per012	MH	378
158327	Pesänevankangas 2	Tervapirtti jäännös	Per013	MH	381
158328	Saukkolamminkangas	Tervahauta	Per014	MH	384
158329	Isokangas	Tervahauta	Per015	MH	387
158330	Talaskangas	Tervahauta	Per016	MH	390
158334	Valvatinkangas 3	Piilopirtti jäännös	Per022	MH	393
158335	Tuohilamminkangas	Tervahauta	Per023	MH	396
158336	Mäyräaho 1	Tervahauta	Per024	MH	399
158337	Mäyräaho 2	Tervapirtti jäännös	Per025	MH	402
158338	Puuroniemi	Tervahauta	Per026	MH	405
158339	Pylväsahonkangas	Tervahauta	Per027	MH	408
158342	Piilikangas 1	Tervahauta	Per030	MH	411
158343	Piilikangas 2	Kiviröykkiö	Per031	MH	414
158344	Haasioaho	Tervahauta	Per032	MH	417
158345	Pieleskangas 1	Tervahauta	Per033	MH	420
158346	Pieleskangas 2	Tervapirtti jäännös	Per034	MH	423
158352	Myllykangas 1	Tervahauta	Per040	MH	426
158353	Myllykangas 2	Miilu	Per041	MH	429
158354	Säästöpiirikangas 1	Tervahauta	Per044	MH	432
158355	Säästöpiirikangas 2	Tervapirtti jäännös	Per045	MH	435
158356	Lokkineva	Tervahauta	Per046	MH	438
158357	Sammakkokangas 1	Tervahauta	Per047	MH	441
158358	Pikku Syrjä 1	Tervahauta	Per048	MH	444
158360	Sammakkokangas 2	Tervahauta	Per050	MH	447
158361	Sammakkokangas 3	Tervapirtti jäännös	Per051	MH	450
158362	Sammakkokangas 4	Tervahauta	Per052	MH	453
158363	Hopiapiiri 1	Tervahauta	Per053	MH	456

Reiska nro.	Kohde	Tyyppi	Koodi	Luokittelu	sivu
158364	Hopiapiiri 2	Tervapirtti jäännös	Per054	MH	459
158370	Rauska-aho 1	Tervahauta	Per057	MH	462
158371	Rauska-aho 2	Tervapirtti jäännös	Per058	MH	465
158372	Kontusenkangas 1	Tervahauta	Per059	MH	468
158373	Kontusenkangas 2	Tervapirtti jäännös	Per060	MH	471
158376	Ahola	Tervahauta	Per063	MH	474
158770	Salmelanjärvi	Tervahauta	Per073	MH	477
158772	Sammakkokangas 6	Tervahauta	Per075	MH	480
158773	Mäki-Matti	Tervahauta	Per076	MH	483
158774	Pakohaudankangas	Tervahauta	Per077	MH	486
161101	Viitalampi	Tervahauta	Per084	MH	489
161103	Karhuneva	Tervahauta	Per085	MH	492
		Historialliset kohteet, Lidar-kaukokartoitus			
68488	Karjalampi	Tervahauta	Per066		494
158347	Ruuhihaudankangas	Tervahauta	Per035		497
158348	Aittokangas	Tervahauta	Per036		500
158349	Ketunpesäkangas	Tervahauta	Per037		503
158350	Tervakangas	Tervahauta	Per038		506
158351	Kauhalamminkorpi	Tervahauta	Per039		509
158368	Teerinevankangas	Tervahauta	Per055		512
158377	Hepolamminneva	Tervahauta	Per064		515
158378	Teerinevankangas 2	Tervahauta	Per065		518
158379	Kiiskikangas	Tervahauta	Per067		521
158380	Kyyrälamminkangas	Tervahauta	Per068		524
158381	Matin Hautakangas	Tervahauta	Per069		527
158382	Isokangas	Tervahauta	Per070		530
158383	Tupsukuusensaari	Tervahauta	Per071		533
158384	Särkisenkangas	Tervahauta	Per072		536
		Uuden ajan kulttuuriperintökohteet			
55360	Valvatinjoki 1	Myllyränni	Per017	KP	539
158331	Valvatinjoki 2	Merkkipuu	Per018	KP	542
158332	Valvatinjoki 3	Kanava	Per019	KP	545
158333	Valvatinkangas 1	Kämppä jäännös	Per020	KP	548
158340	Jängänjärvi 1	Talo jäännös	Per028	KP	551
158341	Jängänjärvi 2	Tervahauta	Per029	KP	555
159359	Pikku Syrjä 2	Leimapuu	Per049	KP	558
158369	Pirttikangas	Rakennus jäännös	Per056	KP	561
158374	Kontunen 1	Konttipuu	Per061	KP	565
158375	Kontunen 2	Merkkipuu	Per062	KP	568
158771	Sammakkokangas 5	Pilkkapuu	Per074	KP	571
159386	Neljäslampi 1	Kämppä jäännös	Per079	KP	574

Reiska nro.	Kohde	Tyyppi	Koodi	Luokittelu	sivu
159387	Neljäslampi 2	Kiuas jäännös	Per080	KP	577
159388	Tynnyrisalon kämppä	Kämppä jäännös	Per081	KP	580
159389	Ahvenlampi	Kämppä jäännös	Per082	KP	583
159390	Männikköaho	Metsälentokenttä	Per083	KP	586
161104	Hakokangas	Rajamerkki	Per086	KP	589
		Rakennusperintökohteet			
391	Valvatinkangas 2	Metsävartijan tila/Autiotupa	Per021	RP	592
Pyhäjärvi					**596**
		Esihistorialliset kohteet, esitys mj-luokka II			
158806	Pitkäkangas 3	Kivikautinen asuinpaikka	Pji017	ME	596
159759	Karjokangas 1	Pyyntikuoppa	Pji054	ME	600
		Historialliset kohteet esitys mj-luokka II			
158386	Mullikonkangas	Rajamerkki	Pji001	MH	603
158789	Kotiniemi	Tervahauta	Pji002	MH	607
158790	Latvastenkangas 1	Tervahauta	Pji003	MH	610
158793	Kivikangas 1	Tervahauta	Pji006	MH	613
158794	Kivikangas 2	Tervapirtti jäännös	Pji007	MH	616
158795	Ukonkangas	Merkkipuu	Pji008	MH	619
158796	Latvastenkangas 2	Tervahauta	Pji009	MH	623
158799	Pohjoismäki	Tervahauta	Pji011	MH	626
158800	Pieni Luokkimäki	Tervahauta	Pji012	MH	629
158801	Pitkäkangas 1	Tervahauta	Pji013	MH	632
158802	Pitkäkangas 2	Tervahauta	Pji014	MH	635
158807	Mäkeläistenaho	Tervahauta	Pji018	MH	638
158808	Matokangas	Tervahauta	Pji019	MH	641
159051	Pieni Asikkamäki	Tervahauta	Pji020	MH	644
159059	Kokkosalo 2	Kiviröykkiö	Pji028	MH	647
159060	Pieni Suutarinmäki	Tervahauta	Pji029	MH	649
159061	Räähauta	Tervahauta	Pji030	MH	652
159062	Loutepuro 1	Tervahauta	Pji031	MH	655
159064	Kaukelonkangas	Tervahauta	Pji033	MH	658
159757	Riikinneva	Tervahauta	Pji053	MH	661
161064	Vesihaudankankaat 1	Tervahauta	Pji056	MH	664
161360	Vesihaudankankaat 2	Tervahauta	Pji057	MH	667
		Ajoittamattomat kohteet, esitys mj-luokka II			
159063	Loutepuro 2	Maakuoppa	Pji032	MA	670

Reiska nro.	Kohde	Tyyppi	Koodi	Luokittelu	sivu
		Historialliset kohteet Lidar-kaukokartoitus			
159065	Hautakangas	Tervahauta	Pji034		673
159066	Mullikonkaarto	Tervahauta	Pji035		676
159067	Vittoudenkangas	Tervahauta	Pji036		679
159068	Kiusalankangas	Tervahauta	Pji037		682
159069	Ritakangas 2	Tervahauta	Pji038		685
159070	Vittoudensalo	Tervahauta	Pji039		688
159071	Louhukangas	Tervahauta	Pji040		691
159072	Pieni Karsikkoneva	Tervahauta	Pji041		694
159073	Viikatehaudankangas	Tervahauta	Pji042		697
159074	Pesäneva	Tervahauta	Pji043		700
159075	Hyyrönhautasaari	Tervahauta	Pji044		703
159076	Rämekallio	Tervahauta	Pji045		706
159078	Kallioneva	Tervahauta	Pji046		709
159079	Haudansalo	Tervahauta	Pji047		712
159081	Iso Karsikkoneva	Tervahauta	Pji048		715
159082	Koivujuurikansalo	Tervahauta	Pji049		718
159083	Puronrantakangas	Tervahauta	Pji050		721
161058	Hautaypäle 1	Tervahauta	Pji058		724
161061	Hautaypäle 2	Tervahauta	Pji059		727
		Uuden ajan kulttuuriperintökohteet			
158791	Lepuukivi	Tarinakivi	Pji004	KP	730
158792	Kettukivenkangas	Kämppä jäännös	Pji005	KP	733
158798	Piilola	Talo jäännös	Pji010	KP	736
158804	Pitkäkankaanlehto	Maakellari	Pji015	KP	740
158085	Haaskanypäle	Palovartiotorni jäännös	Pji016	KP	743
159052	Tolvanmäki 1	Pilkkapuu	Pji021	KP	746
159053	Tolvanmäki 2	Leimapuu	Pji022	KP	749
159054	Tolvanmäki 3	Näätäansa	Pji023	KP	752
159055	Kämppäneva	Heinäsuova	Pji024	KP	755
159056	Haukilamminkangas 1	Rakennus jäännös	Pji025	KP	758
159057	Haukilamminkangas 2	Kämppä jäännös	Pji026	KP	761
159058	Kokkosalo 1	Peltoröykkiö	Pji027	KP	764
159750	Sarakangas	Kämppä jäännös	Pji051	KP	767
159752	Riikinkangas	Metsälentokenttä	Pji052	KP	770
159760	Karjokangas 2	Leimapuu	Pji055	KP	773

Reiska nro.	Kohde	Tyyppi	Koodi	Luokittelu	sivu
Pyhäntä					**776**
		Esihistorialliset kohteet, esitys mj-luokka II			
160218	Vesikkopuro 1	Pyyntikuoppa	Pyh031	ME	776
160222	Vesikkopuro 3	Pyyntikuoppa	Pyh033	ME	779
160655	Suksikangas 1	Pyyntikuoppa	Pyh048	ME	782
160656	Suksikangas 2	Pyyntikuoppa	Pyh049	ME	785
160665	Lamujoen niska	Kivikautinen asuinpaikka	Pyh055	ME	788
160666	Madetojan ranta	Kivikautinen asuinpaikka	Pyh056	ME	790
		Historialliset kohteet esitys mj-luokka II			
160216	Paavonsuo	Tervahauta	Pyh029	MH	792
160217	Vesikkosuo	Tervahauta	Pyh030	MH	795
160227	Kokkomäki 1	Tervahauta	Pyh035	MH	798
160229	Kokkomäki 2	Tervahauta	Pyh036	MH	801
160232	Kokkomäki 3	Tervahauta	Pyh037	MH	804
160233	Pitkäkangas 1	Tervahauta	Pyh038	MH	807
160238	Pitkäkangas 4	Tervahauta	Pyh041	MH	810
160243	Pitkäkangas 5	Maakuoppa	Pyh042	MH	813
160246	Pitkäkangas 6	Tervahauta	Pyh043	MH	816
160249	Lapinsalonkangas	Tervahauta	Pyh044	MH	819
160252	Hautakangas 1	Tervapirtti jäännös	Pyh046	MH	822
160254	Hautakangas 2	Tervahauta	Pyh047	MH	825
160657	Suksikangas 3	Tervahauta	Pyh050	MH	828
160660	Ruuhikankaan nokka	Tervahauta	Pyh051	MH	831
160661	Hangaskangas	Tervahauta	Pyh052	MH	834
160662	Nimetön kangas	Tervahauta	Pyh053	MH	837
160663	Sotasaaret	Muistomerkki	Pyh054	MH	840
160668	Kontioharju	Tervahauta	Pyh057	MH	843
160670	Mustarinta 1	Tervahauta	Pyh058	MH	846
160671	Humalakangas	Tervahauta	Pyh059	MH	849
160675	Männikkö	Tervahauta	Pyh061	MH	852
160678	Kivijärvenkangas 1	Tervahauta	Pyh062	MH	855
161129	Huttula	Tervahauta	Pyh064	MH	858
161130	Toriräme	Tervahauta	Pyh065	MH	861
		Ajoittamattomat kohteet, esitys mj-luokka II			
160224	Vesikkopuro 4	Miilu	Pyh034	MA	863
		Uuden ajan kulttuuriperintökohteet			
160209	Kaukolan kämppä	Kämppä jäännös	Pyh026	KP	866
160211	Koppakangas	Pilkkapuu	Pyh027	KP	870

Reiska nro.	Kohde	Tyyppi	Koodi	Luokittelu	sivu
160213	Kinkerisaari	Niittysauna	Pyh028	KP	873
160220	Vesikkopuro 2	Leimapuu	Pyh032	KP	876
160234	Pitkäkangas 2	Kivilatomus	Pyh039	KP	879
160235	Pitkäkangas 3	Metsälentokenttä	Pyh040	KP	882
160251	Mellassalmi	Niittysauna jäännös	Pyh045	KP	885
160674	Sivakkakallio	Kämppä paikka	Pyh060	KP	888
160680	Kivijärvenkangas 2	Kolmiomittaustorni jäännös	Pyh063	KP	890
Reisjärvi					**893**
		Historialliset kohteet esitys mj-luokka II			
158387	Metsomaankangas	Kiviröykkiö	Rei001	MH	893
158388	Hakolampi	Talo jäännös	Rei002	MH	896
158809	Leipinevankangas	Tervahauta	Rei003	MH	900
158810	Mäntyjärvi 1	Tervahauta	Rei004	MH	903
158811	Mäntyjärvi 2	Tervapirtti jäännös	Rei005	MH	906
158814	Hyttikangas	Tervahauta	Rei008	MH	909
158816	Perkkiö	Tervahauta	Rei009	MH	912
158822	Väyrisenkorpi	Tervahauta	Rei015	MH	915
158823	Katajalampi	Tervahauta	Rei016	MH	918
159182	Korpinen	Tervahauta	Rei020	MH	921
		Historialliset kohteet Lidar-kaukokartoitus			
158817	Ahveroisenkankaat 1	Tervahauta	Rei010		924
158818	Ahveroisenkankaat 2	Tervahauta	Rei011		927
158819	Patokangas	Tervahauta	Rei012		930
158820	Leipinevankangas 2	Tervahauta	Rei013		933
158821	Ripakangas	Tervahauta	Rei014		936
158824	Muorineva	Tervahauta	Rei017		939
158825	Kalliovuori	Tervahauta	Rei018		942
158826	Pökyräneva	Tervahauta	Rei019		945
		Uuden ajan kulttuuriperintökohteet			
158812	Mäntyjärvi 4	Leimapuu	Rei007	KP	948
Veteli					**952**
		Historialliset kohteet esitys mj-luokka II			
158385	Ketunpylväänhauta	Tervahauta	Vet001	MH	952

4. JOHDANTO


3.1 Tausta

Metsähallituksen metsätalous suoritti Keski-Pohjan metsätiimin itäalueella (Keski-Pohjanmaan itäosa ja Pohjois-Pohjanmaan kaakkoisosa) metsätalousmaiden kulttuuriperintöinventoinnin 25.4. – 18.9.2013 välisenä aikana. Inventointi on osa Kansallista metsäohjelmaa 2015, joka edellyttää kulttuuriperintökohteiden inventointia valtion omistamilla mailla varmistaakseen metsien monipuolisen hyödyntämisen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen sekä kulttuuriperintökohteiden säilyttämistä, kunnostamista ja retkeilyn kehittämistä. Metsähallitus käynnisti vuonna 2009 hankkeen, jonka tarkoitus on toteuttaa inventointi. Hanke on metsätalouden kestävän kehityksen alainen. Vuoden 2009 Taivalkosken pilottiprojektin tulosten perusteella määritettiin inventoinnin kehykset, alueelliset tavoitteet ja menetelmät. Pohjanmaalla KMO-kulttuuriperintö-inventointi jatkettiin vuonna 2010 ja 2011 Taivalkoskella, Pudasjärvellä ja Kuusamossa, 2012 Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan länsiosassa ja vuonna 2013 11 kunnassa Pohjois-Pohjanmaan kaakkoisosassa ja Keski-Pohjanmaan itäosassa.


3.2. Inventointialueen sijainti ja laajuus

Tutkimusalue käsittää Keski-Pohjan metsätiimin itäosat: kunnat Pyhäntä (eteläosa), Kärsämäki, Pyhäjärvi, Haapajärvi, Nivala, Haapavesi, Reisjärvi, Lestijärvi Perho, Halsua ja Veteli.
Alueen laajuus on lounais-koillis-suunnassa 165 km ja luode-kaakko-suunnassa maksimissa 100 km. Metsätalouden hallitsemat maat sijaitsevat pääosin Suomenselän ja läntisen Maaselän vedenjakaja-alueella Perhon, Lestijärven, Pyhäjärven ja Pyhännän kunnissa. Muualla metsätalousmaat ovat melko hajallaan alueella, ja niiden koko vaihtelee pääsääntöisesti 15 – 2 000 hehtaarin välillä (kartta 1, s.17).

Inventointialue kokonaispinta-ala on 90 400 ha, metsätalousmaiden lisäksi siihen kuuluu myös soita, rämeitä sekä kallio- ja rakka-alueita (ns. jouto- ja kitumaita). Inventoinnin tavoitepinta-ala on metsätalousmaat + 5 % joutomaasta ja 5 % kitumaasta. Alueesta n. 11 % (9 930 ha) on inventoitu tarkemmin (tiheämpi havaintolinjojen väli; kartat 2-4, s. 18 - 20). Inventoinnin tarkoitus oli kartoittaa riittävä määrä rakenteita, jotta saadaan luotettava kuva alueen aiemmasta maankäytöstä.




Kartta 1. Inventointialue 2013. Metsätalouden hallitsemat alueet tumman vihreänä, Luontopalvelujen hallitsemat alueet tumman keltaisena, kohteet vihreinä pisteinä. Mk 1:850 000.
© *Metsähallitus 2008© Maanmittauslaitos 1/MML/08*




Kartta 2. Inventoidut alueet (sinisenä) ja kohteet (vihreänä). Pohjoisosa, Haapaveden, Pyhännän ja Kärsämäen kunnat.

© Metsähallitus 2008© Maanmittauslaitos 1/MML/08



Kartta 3. Inventoidut alueet (sinisenä) ja kohteet (vihreänä). Keskiosa, Nivalan, Haapajärven, Pyhäjärven, Reisjärven ja Lestijärven kunnat.

© Metsähallitus 2008© Maanmittauslaitos 1/MML/08



Kartta 4. Inventoidut alueet (sinisenä) ja kohteet (punaisena). Eteläosa, Lestijärven, Halsuan, Perhon ja Vetelin kunnat.

© Metsähallitus 2008© Maanmittauslaitos 1/MML/08


3.3. Esiselvitys

Esiselvityksessä käytettiin Kansallisarkiston vanhoja karttoja, Museoviraston ja Metsähallituksen arkistojen aineistoa, Museoviraston rekisteriportaalia, GTK:n kallioperä- ja maaperäkarttoja, Metsähallituksen ja GTK:n julkaisuja ja Metsähallituksen Sutigis- ja Reiska-tietokantoja; lisäksi haastateltiin Metsähallituksen paikallista henkilökuntaa ja paikallisia asukkaita. Esihistoriallisten ja osittain historiallisten kohteiden paikantamiseen valittiin maaperän ja topografian perusteella otolliset alueet (esim. harjut, hiekkaiset rantatörmät, muinaiset rantamuodostelmat, poikkeavat luonnonmuo-

dostelmat) sekä alueet, joiden nimistö viittaa aiempaan ihmisen toimintaan. Lisäksi käytettyiin kohteiden paikantamisessa Metsähallituksen ja maanmittauslaitoksen laserkeilausaineisto (ks. seuraava luku).

3.4. Laserkeilausaineiston käyttö inventoinnissa


Inventointialueesta n. 65 % on laserkeilattu. Käytössämme oli maanpintaa osoittavien pisteisiin (laz 2 ground) perustuvat vinovalovarjosteet (Metsähallituksen omat keilaukset ja MML:stä hankittu aineisto).



Kartta 5. Laserkeilatut alueet (harmaat ruudut)

© Metsähallitus 2008© Maanmittauslaitos 1/MML/08

Menetelmä on pääosin vinovalovarjosteen maapintamallin visuaalinen tarkastus, joka onnistuu hyvin esim. 1 x 1 km ruudukon avulla. Kun anomaliat on havaittu, avataan samalta alueelta myös maastokarttalehti, ilmakuva ja Sutigisin kuvioteemat (kehitysluokka). Aineiston laatu vaihtelee huomattavasti kasvillisuudesta riippuen. Avoimessa maastossa pistetiheys on noin 1 / 2m^2, taimikossa noin vaan puolet sitä, ja vanhassa metsässä vain 1 piste / 10 -20 m^2 (ks. kartta 6).



Kartta 6. Karttaote raportista H.-P. Schulz 2012. Pohjanmaa länsiosa: Oulu Hirvasselkä, lidar-aineiston pintapisteet. Keskellä viistosti metsätie, ympärillä taimikkoa; kaarevalla alueella tien pohjoispuolella vanhaa metsää.

Myös maasto vaikuttaa aineiston tulkitaan; kivikkoinen pinta voi aiheuttaa mallissa geometrisia kuvioita, jotka eivät ole maanpintamuotoja. Laserkeilaustulkinnan osalta hankalia ovat maastotyypit, joilla on epätasainen pinta: pohjamoreenialueet, drumliinit, karkeat rakka-alueet; otollisia ovat maastotyypit joilla on tasainen pinta: harjut, sora-/ hiekkatasanteet, rakka-alueet joissa on alle 30-40 cm kokoisia kiviä, suot.

3.5 Kaukokartoitus laserkeilaus (Lidar-) aineiston avulla

Kaukokartoituskohteeksi valittiin 65 tervahautaa, joista oli peruskarttamerkintä ja/tai Sutigismerkintä ja/tai selkeä muoto lidar-vinovalovarjosteessa. Kohteista kirjattiin Sutigis-teemoituksesta kasvillisuusluokka, kehitysluokka ja puuston ikäluokka. Sutigis-ilmakuvasta/ MML:n ortoilmakuvasta tarkastettiin puuston tilanne tervahaudan päällä.

Vinovalovarjosteen perusteella mitattiin haudan läpimitta, halssin suunta ja pituus sekä kirjattiin muita mahdollisia pintahavaintoja lähiympäristössä. Kaukokartoituksen toimivuus testattiin 20:lla tervahaudalla, jotka dokumentoitiin jälkeenpäin maastossa. Mittauksen tarkkuus oli keskimäärin $\pm$ 1 m; muutamassa tapauksessa, jossa oli vanhaa puusto haudan päällä, virhe oli 3 m:n luokka.


3.5. Toteutus ja menetelmät

Tutkimuksen kohteena olivat kaikki ihmisen toiminnasta jääneet rakenteet esihistorialliselta ajalta toiselle maailmansodalle asti, sen lisäksi kartoitettiin myös nuoremmat metsätalouteen liittyvät merkittävät rakenteet (mm. savottakämpät, metsälentokentät). Kenttätyöhön osallistui allekirjoittaneen lisäksi harjoittelija maat. ja metsät. kand. Torsti Schulz (2.6.–30.8) ja suunnittelumetsuri Keijo Mahosenaho (27.-29.8)

Esiselvityksessä saatiin tietoa 460 kohteesta. Koska oli selvä, etteivät resurssit riitä dokumentoimaan näin iso määrä kohteita, valittiin näistä 200 kpl, jotka sijaitsevat ns. tasaisessa klusterissa. Kohteiden ympäristö tarkastettiin tiheällä linjavälillä, maastosta/metsästä riippuen 30-50 m havaintoväli. Lisäksi valittiin muita alueita siten, että syntyy säännöllinen rasteri kattaen koko tutkimusalueen. Karkeampi havaintoverkko (2-4 havaintolinjaa, väli 50-200 m) syntyi matkalla valikoiduille alueille. Kohteiden dokumentoinnissa käytettiin GPS-paikantimella varustettua maastotietokonetta (Panasonic CP-U1), Egnos-yhteensopivaa GPS-laitetta (Garmin) ja digikameraa. Koska suuri osa uuden ajan kulttuuriperintöjäännöksistä (puurakenteet) on häviämässä, panostettiin valokuvausdokumentointiin. Kohteet mitattiin, tarpeen mukaan tehtiin kairauksia ja koepistoja. Kohteet tallennettiin maastotietokoneeseen ja GPS- laiteeseen pisteinä. Kohdetiedot tallennettiin Metsähallituksen Reiska-tietokantaan. Aluerajaukset tehtiin inventointihavaintojen perusteella (näkyvät rakenteet, pintahavainnot, kairausten ja koepistojen havainnot, topografia)

Inventoinnissa dokumentoitiin yht. 315 kohdetta, maastodokumentointi käsitti 250 kohdetta, joista 18 on esihistoriallisia, 165 historiallisia (ikä yli 100 v.) ja 3 ajoittamattomia kohteita; lisäksi dokumentoitiin 63 uuden ajan kulttuuriperintökohdetta ja yksi rakennusperintökohde. Laserkeilausaineistoon perustuvalla kaukokartoitusmenetelmällä dokumentoitiin 65 tervahautaa (historiallisia kohteita, ei siirto muinaisjäännösrekisteriin). Ennen inventointia alueen metsätalousmailta tunnettiin 8 esihistoriallista, 10 historiallista ja 2 ajoittamatonta muinaisjäännöstä. Suuri osa historiallisista kohteista ja uuden ajan kulttuuri-perintökohteista, jotka liittyvät pääasiallisesti tervapolttoon, hiilenpolttoon ja metsätalouteen, oli jo tallennettu metsähallituksen Sutigis-tietokantaan; uusia kohteita tuli lisäksi tietoon metsähallituksen henkilökunnan haastatelluissa. Uusia uuden ajan kulttuuriperintökohteita löytyi inventoinnissa 29 kpl. Laserkeilausaineiston avulla löytyi 51 uutta kohdetta, lisäksi pystyttiin paikallistamaan 18 kohdetta, joilla oli väärät tai epätarkat paikkatiedot.

Alueella on lisäksi 167 kohdetta, joita ei ehditty dokumentoimaan. Näistä 150 on tervahautoja (lähde laserkeilausaineisto, MML-tietokanta, Sutigis), lisäksi on 9 rakennusjäännöstä (lähde Sutigis) ja 8 kulttuuriperintökohdetta, jotka on jo tallennettu Reiska-tietokantaan (ks. kartta 7, s.24). Tervahaudoista ja rakennusjäännöksistä on luotu shape-file tiedosto, jossa on kohdetyyppi sekä x / y paikkatiedot. Tiedot siirrettään myöhemmin Reiskaan.



Kartta 7. Dokumentoidut kohteet (vihreä), rekisteröidyt ei dokumentoidut kohteet (punainen).
© *Metsähallitus 2008© Maanmittauslaitos 1/MML/08*

4. INVENTOINTIALUEEN MAISEMA, GEOLOGIA JA LUONTO

Tutkimusalue käsittää Suomenselän pohjoisosan ja Maanselän länsiosan vedenjakaja-alueet ja niiden länsipuolella olevat tasaiset jokilatva-alueet. Seutu on ollut jääkauden jälkeen melkein kokonaan muinaisen itämeren peittämä, supra-akvaatisia saarekkeita oli vain Perhon itä- ja pohjoisosassa, Pyhäjärven eteläosassa ja Pyhännän kaakkoisosassa Nopean maankohoamisen ansiosta uusia maa-alueita nousi jatkuvasti merestä ja ranta siirtyi nopeasti länteen. Maankohoamisen vaikutus tuntuu edelleen rannikolla, vaikka se on nykyään selvästi hidastunut.

Suomenselän ja Maaselän maisemat leimaavat laajat kivikot, paikoitellen kalliokohoumat ja niiden välissä olevat soistuneet alueet. Niiden länsipuolella ovat melko tasaiset jokilatva-alueet alun perin runsaineen järvineen, joista nykyään huomattava osa on kuivatettu. Seudulle tyypillinen elementti ovat kaakko-luode- ja itä-länsi-suuntaiset leveät harjujaksot ja niiden väliset moreeniharjanteet ja drumliinit. Alueen pohjois- ja luoteisosassa esiintyvät myös muinaisia rantavallikenttiä ja dyynialueita. Maaston suhteelliset korkeuserot jäävät yleensä alle 20 metrin.

Jääkautiset sedimentit peittävät suurin osa alueesta, pääosa on pohjamoreenia; itäosassa, varsin Suomenselän länsipuolella on laajoja drumliinikenttiä. Isot harjujaksot syntyivät mannerjäätikön sulamisvaiheessa n. 10 500 – 10 000 vuotta sitten. Merenrantavaiheessa aallokko tasoitti suurin osa harjuista, samassa yhteydessä syntyi rantavalli- ja dyynikentät Haapaveden, Kärsämäen ja Pyhännän alueilla. Jokilaaksojen savi-/silttitasangot ovat muinaista merenpohjaa. Ne on otettu miltei kaikki viljelysmaana käyttöön. Alueella turpeen osuus maapeitteestä on noin 15-20 %.

Alueen kallioperä on vaihtelevaa, keski- ja eteläosa kuuluu kallioperältään Svekokarelideihin, joiden kivilajikoostumus varsin kirjava. Vallitsevina kivilajeina ovat graniitit, granodioriitit, fylliiti, kiilleliuskeet ja gneissit. Koillisosa kuuluu lähes osittain ikivanhaan (n. 2 700 miljoonaa vuotta) niin sanottuun presvekokarelidiseen pohjakompleksiin, jonka pääkivilajit ovat graniitit ja gneissit.

Alue on kasvimaantieteellisesti keskiboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen vaihettumisaluetta Pohjois- ja Etelä-Suomen välissä (Eskola & al. 1998), sitä leimaavat metsätalouskäytössä olevat laajat kangasmetsät, jotka vaihtelevat harjujen kuivista mänty-/jäkäläkankaista reheviin mustikkatyyppisiin sekametsiin. Alueen kaakkoisosassa esiintyy myös lehtomaisia kankaita.


5. ALUEEN TUTKIMUSHISTORIA

Vuoden 2013 inventointialueella on tehty aiemmin 13 inventointia ja tarkastusta sekä yksi kaivaus (ei raporttia). Ennen inventointia alueen metsätalousmailta tunnettiin 8 esihistoriallista, 10 historiallista ja 2 ajoittamatonta muinaisjäännöstä.

Reisjärvi Metsomaankangas kaivaus V. Luho (1960-luvulla?) ei raporttia.
Lestijärvi inventointi M. Torvinen 1982
Lestijärvi kuntainventointi A. Justabder & M.Enbuska 1987
Pyhäjärvi Kokkosalo, Tarkastus M. Torvinen 1988.
Reisjärvi kuntainventointi M. Mäkivuoti 1991.
Haapajärvi kuntainventointi M. Mäkivuoti 1992
Pyhäntä kuntainventointi M. Sarkkinen 1996.
Lestijärvi, kulttuuriperintökohteiden tarkastus H.-P. Schulz 2003.
Perho, kulttuuriperintökohteiden tarkastus H.-P. Schulz 2004.
Reisjärvi Mäntyjärvi tarkastus M. Sarkkinen 2007.
Lestijärvi Kinnulankangas tarkastus K. Lehtonen & P. Risla 2008.
Haapajärven inventointi N. Latvakoski 2011
Haapajärvi Myllykaarto, tarkastus K. Katiskoski 2011
Perho, rantakaavainventointi J. Itäpalo 2012.

Tietoa alueen esihistoriallisesta maankäytöstä

Kun mannerjäätikkö vetäytyi seudulta 10 400 -9 900 vuotta sitten, suurin osa alueesta oli vielä muinaisen itämeren peittämä. Vain korkeimmat alueet Perhossa, Pyhäjärvellä ja Pyhännällä yli 195 m mpy olivat korkeimman rannan yläpuolella. Maankohoamisen takia ranta vetäytyy länteen ja tutkimusalueen länsiosat nousivat noin 2000 vuotta myöhemmin merestä. (ks. kuva 1).



Kuva 1. Rannansiirtymiskäyrä linjalla Perho – Lohtaja sekä arkeologiset vaiheet ja merivaiheet.
Lähde J. Itäpalo & H.-P. Schulz, Perhonjokilaakson historia CD-multimedia.

Suomenselän ja Maanselän varsinaisilta vesijakaja-alueilta ei tunneta kivikautisia asunpaikkoja, eikä niitä tässä inventoinnissakaan löytynyt; ilmeinen syy siihen on harvat pienet vesistöt ja kivikoiden takia vaikeakulkuiset maastot. Vuonna 2013 löydetyt kivikautiset asuinpaikat sijaitsevat harjuilla ja hiekkaisilla rantamuodostelmilla tai järven rannalla korkeudella 170 – 130 m mpy.
Järvenranta-asuinpaikkoja ei voida ajoittaa rannansiirtymisen avulla, harjulla muinaisen rantatörmän yläpuolella sijaitsevista asuinpaikoista vanhin on Pyhäjärven Pitkäkangas 3, jonka korkeus 170 m mpy viittaa n. 9400 – 9000 vuoden ikään. Kaikki inventointialueen merenrantasidonnaiset asuinpaikat kuuluvat varhaismesoliittisen jaksoon.

Neoliittiselle kivikaudelle tyypillisiä kivirakennelmia, joita tunnettaan runsaasti Pohjanmaan rannikkovyöhykkeeltä korkeusvyöhakkeelta n- 90 – 40 m mpy, ei sisämaassa esiinny.



Kuva 2. Pyhäjärven Pitkkäkankaan 3 mesoliittinen asuinpaikka. Muinaisen rantatörmän yläreunaa näkee kuvan keskiosassa.

Alueen pyyntikuoppajärjestelmät voidaan karkeasti ajoittaa aikavälille n. 3300 e.Kr – 1500 j.Kr. (alkaen metsäpeuran saapumisesta alueelle ja päättyen kannan romahtamiseen ja kuoppapyyntikieltoon; Korteniemi 1992). Muiden kuoppakohteiden (hyvin karkea) ajoitus perustuu maannoksen kehittämisasteeseen. Näiden kohteiden funktio ei ole tiedossa.



Kuva 3 Haapaveden Myllykaarron pyyntikuoppa no.18.

Tietoa alueen historiallisesta maankäytöstä

Varhainen historiallinen maatalouteen sidottu asutus levisi 1100 – 1200 luvuilla rannikkoa pitkin pohjoiseen ja jokilaaksoja ylöspäin niin että saavutti latva-alueet 1500-luvulla. Tätä ennen oli jo rannikon talojen/kylien eräkäyntiä alueen latvavesistöillä. Savolaiset kaskenpolttajat ehtivät 1500-luvun lopulla Suomenselän alueelle saakka. Siihen aikaan eli sisämaassa vielä alkuperäistä pyyntiväestöä, joka pikku hiljaa sulautui uusien tulokkaiden kanssa. Sitä varhaisesta jaksosta ei ole löydetty varmoja merkkejä metsätalousmailta.

Eniten jälkiä löytyy varhaisesta metsien teollisesta käytöstä. Pohjanmaan tervakauppa vilkastui 1600-luvulla, jolloin se levisi rannikolta Keski-Pohjanmaan sisäpitäjiin. Pohjois-Pohjanmaalla tervanpoltto levisi 1700-luvulla Pyhäjoen ja Siikajoen pitkin sisämaahan. Tervanpolton kukoistusaika seudulla oli 1800-luku, ja se oli tärkeä sivuelinkeino 1700- ja 1800-luvuilla, kotitarvetta varten pienempiä hautoja saatettiin polttaa vielä 1900-luvun alkupuolellakin. Varsinkin Keski-Pohjanmaalla siirrettiin 1800-luvun loppupuolella tervahytteihin, joissa poltettiin pääosiin tervaskantoja.
Tervahaudat ovatkin suurin kohderyhmä, vuonaan 2013 niitä kartoitettiin 190, ja niiden lisäksi on rekisteröity 150 tervahautaa, joita ei ehditty dokumentoimaan. Tervapirttien jäännökset löytyivät 22 kpl. Miiluja dokumentoitiin 10 kpl (5 ryhmää).



Pyhännän Hangaskankaan tervahauta.

1800-luvun loppupuolella alkoi sahateollisuuden voimakas kasvu, jonka takia sahatukkien kysyntä lisääntyi. Samalla alkoi myös valtion metsien systemaattinen hyötykäyttö. Merkkeinä tästä ovat metsävartijan tilat, savottakämpät ja leimapuut.

Vanhat luonnonniityt olivat käytössä pitkälle 1900-luvulle saakka. Vesirantaniittyjen ohella myös soita raivattiin niityiksi ja niiden heinänkasvua parannettiin ns. paisuttamalla; suolle nostettiin vesi patoamalla suon läpi juokseva puro. Suomenselän vedenjakaja-alueella luonnonniityt olivat harvassa, niittynä käytettiin paljon heinän valtaamia entisiä kaskialueita. Pohjanmaan jokilatvaseudulla lisää heinämaata saatiin jo 1700-luvulta alkaen laajoilla järvenkuivatusprojekteilla.




Pyhännän Kaukolan kämpän uuni.

Suomenselällä on löydetty myös asumisen merkkejä syrjiltä seuduilta, savupirttien jäänteet, joihin liittyy pienet peltoalueet sekä piilopirtit, lisäksi on havaittu erilleen oleva kiviröykkiöryhmiä, jotka liittyvät joko viljelysmaan raivaukseen tai kaskenpolttoon.

Tärkeitä historiallisen ajan muinaisjäännöksiä ovat 1750-luvun pitäjätie Lohtajalta Lestijärvelle, jonka alkuperäinen tiepohja on paikoitellen säilynyt Lestijärven Syrinharjulla, sekä rajamerkit 1740-luvun rajakäynnistä (Suur-Kalajoen ja – Pyhäjoen raja) sekä 1762 perustetun Vaasan läänin rajamerkit.

Moderniin metsätalouteen liittyvät Eskolan metsärata, metsälentokentät ja Palovartijatornit.



Pohjanmaan ja Hämeen raja pohjoisella Suomenselällä 1740-luvulla.

6. TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Inventoinnissa dokumentoitiin yht. 315 kohdetta, maastodokumentointi käsitti 250 kohdetta, joista 18 on esihistoriallisia, 165 historiallisia (ikä yli 100 v.) ja 3 ajoittamattomia kohteita; lisäksi dokumentoitiin 63 uuden ajan kulttuuriperintökohdetta ja yksi rakennusperintökohde. Laserkeilausaineistoon perustuvalla kaukokartoitusmenetelmällä dokumentoitiin 65 tervahautaa (historiallisia kohteita, ei siirto muinaisjäännösrekisteriin).

Muinaisjäännökset				
ME/MA	**(15/uusi 9)**			
Esihistorialliset, ajoittamattomat esitys mj-luokka II (I)				
			kpl	alakohteet
	Asuminen	Asuinpaikka kivikautinen	6	6
		Esihist. Leiripaikka	1	1
	Pyyntö	Pyyntikuoppajärjestelmä	6	127
	Muu	Maakuoppa	1	1
		Miilu	1	2
SUM			*15*	*137*
Muinaisjäännökset MH	**(165/ uusi 155)**			
Historialliset, esitys mj-luokka II				
	Asuminen	Talo jäännös	2	17
		Piilopirtti jäännös	1	1
	Elinkeinot	Miilu	5	10
		Tervahauta	123	125
		Kiviaita	1	3
		Kiviröykkiö	5	10
		Tervapirtti jäännös	21	22
	Liikkuminen	Tienpohja	1	1
	Muu	Rajamerkki	3	3
		Maakuoppa	1	1
		Merkkipuu	1	1
		Muistomerkki	1	1
SUM			*165*	*197*
Historiallset kohteet Lidar kaukokartoitus				
		Tervahauta	65	65
SUM			**245**	**399**

Kulttuuriperintökohteet	**(75/ uusi 29)**	kpl	ala_yht
Asuminen	Talo jäännös	3	14
	Rakennus jäännös	3	3
	Metsävartijantila jäännös	4	7
	Kämppä jäännös	11	16
	Kiuas jäännös	1	1
	Maakellari	2	2

	Elinkeinot	Tervahauta	1	1
		Niitysauna jäännös	2	2
		Niittylato jäännös	1	1
		Heinäsuova	1	1
		Peltoröykkiö	1	2
		Maakuoppa	1	1
		Myllyränni	1	1
		Kanava	1	1
		Ansa	1	1
	Metsätalous	Leimapuu	6	7
		Konttipuu	1	1
		Kärrytien pohja	1	1
		Ratapohja	2	2
		Metsälentokenttä	4	4
		Palovartiotorni jäännös	2	2
	Liikkuminen	Lentokenttä	1	1
		Pilkkapuu	3	3
		Rajamerkki	1	1
	Muu	Kolmiomittaustorni jään.	3	3
		Pilkkapuu	3	3
		Merkkipuu	5	5
		Kivilatomus	1	1
SUM			63	88
Rakennusperintökohteet				
		Metsävartijan tila	1	4
Yhteensä			**315**	**491**

Kohteet kunnittain:

	Haapajärvi	Haapavesi	Halsua	Kärsämäki	Lestijärvi	Nivala	Perho	Pyhäjärvi	Pyhäntä	Reisjärvi	Veteli	YHT.
Kohteet yht.	**28**	**17**	**2**	**15**	**47**	**1**	**86**	**59**	**40**	**19**	**1**	**315**
Esihistorialliset kohteet, esitys mj-luokka II	**1**	**4**		**2**	**3**			**2**	**6**			**18**
Historialliset kohteet, esitys mj-luokka II	**10**	**9**	**1**	**9**	**26**		**53**	**22**	**24**	**10**	**1**	**165**
Ajoittamattomat kohteet, esitys mj-luokka II					1			1	1			3
Historialliset kohteet, lidar kaukokartoitus	**11**		**1**	**1**	**9**	**1**	**15**	**19**		**8**		**65**
Uuden ajan kulttuuriperintökohteet	**6**	**4**		**3**	**8**		**17**	**15**	**9**	**1**		**63**
Rakennusperintökohteet							**1**					**1**
Kivikautinen asuinpaikka	1				2			1	2			6
Esihistoriallinen asuin-/leiripaikka		1										1
Pyyntikuoppa järjestelmä		3		2	1			1	4			11
Talo jäännös					1					1		2
Piilopirtti jäännös							1					1
Tervahauta	8	6	1	8	17		36	18	21	7	1	123
Tervapirtti jäännös	1				3		14	1	1	1		21
Miilu		2		1	1		1					5
Kiviröykkiö					2		1	1		1		5
Kiviaita					1							1
Maakuoppa									1			1
Rajamerkki	1	1						1				3
Merkkipuu								1				1
Muistomerkki									1			1
Tienpohja					1							1

	Haapajärvi	Haapavesi	Halsua	Kärsämäki	Lestijärvi	Nivala	Perho	Pyhäjärvi	Pyhäntä	Reisjärvi	Veteli	YHT.
Maakuoppa					1			1				2
Miilu									1			1
Tervahauta	11		1	1	9	1	15	19		8		65
Talo jäännös		1					1	1				3
Metsävartijantila jäännös	1	1			2							4
Kämppä jäännös	2						4	3	2			11
Rakennus jäännös							1	1	1			3
Kiuas jäännös							1					1
Maakellari jäännös					1			1				2
Maakuoppa		1										1

Peltoröykkiö						1			1
Tervahauta					1				1
Niittysauna jäännös							2		2
Niittylato jäännös			1						1
Heinäsuova						1			1
Kivilatomus							1		1
Myllyränni					1				1
Kanava					1				1
Merkkipuu	1		1	1	2				5
Leimapuu		1			1	2	1	1	6
Konttipuu					1				1
Pilkkapuu					1	1	1		3
Näätäansa						1			1
Palovartiotorni jäännös				1		1			2
Kolmiomittaustorni jäännös	1		1				1		3
Ratapohja	1			1					2
Lentokenttä				1					1
Metsälentokenttä				1	1	1	1		4
Rajamerkki					1				1
Tarinakivi						1			1
Metsävartijan tila					1				1

Inventoinnin arviointi ja johtopäätökset

Inventoinnin tarkoitus oli dokumentoida riittävä määrä kohteita, että saattaisin hyvän kuvan alueen aiemmasta maankäytöstä. Haastava oli suuri määrä kohteita (460 kpl), jotka kirjattiin jo esiselvitysvaiheessa. Koska oli selvä, etteivät resurssit riitä dokumentoimaan näin isoa määrä kohteita, oli karsittava kohteita jo suunnitteluvaiheessa (Pääosin tervahautoja, lisäksi joitakin Sutigis:iin ja Reiskaan tallennettuja rakennusjäännöksiä ja niittylatoja). Dokumentoitavat kohteet valittiin niin, että ne sijaitsevat tasaisessa klusterissa. Vaikka ei-dokumentoiduista kohteista paikkatiedot on tallennettu ja niitä on annettu metsätalouden käyttöön, aineiston ulkopuolelle jäävät mahdollisesti tervahautojen yhteydessä olevat tervapirttien jäännökset. Asiasta on annettu tietoa metsätiimille.

Talousmetsän eri kasvatusluokat vaikuttavat inventointityöhön ja -tuloksiin. Parhaimmat havaintomahdollisuudet ovat uudistuskypsässä ja varttuneessa kasvatusmetsässä. Avohakkuualueilla ja aivan nuoressa taimikossa havaintomahdollisuudet ovat kohtuulliset, mikäli maanmuokkaus on ollut kevyttä. Huonoimmat havaintomahdollisuudet ovat noin 10 – 30 vuotta ikäisessä kasvatusmetsässä, jossa näkyvyys on niin huono, että niiden inventoiminen ei ole järkevää. Myös maanmuokkaus vaikuttaa kohteiden säilymiseen. Auraus tai laikutus tuhoaa todennäköisesti suurimman osan mahdollisista rakenteista tervahautoja ja näkyvissä olevia rakennusten jäänteitä lukuun ottamatta.

Tutkimusalueella arviolta noin 34 % pinta-alasta (n. 30 000 ha) on havaintomahdollisuuden sekä eri kohteiden löytämismahdollisuuden (maasto, maaperä, tapahtunut maanmuokkaus) perusteella otollista kulttuuriperintöinventoinnille. Inventoinnissa 2010 tutkittiin noin kolmas osa tästä. Tavoitteena ollut 8 % maastokattavuus ylitettiin 11 % tuloksella. Oman arvion mukaan inventointi oli tarpeeksi kattava ja tulokset antavat riittävän kuvan sekä alueen historiallisen/uuden ajan maankäytöstä että esihistoriallisista asuinpaikoista ja pyyntirakenteista.

Lestijärvellä 7.2.2014

Hans-Peter Schulz

LÄHTEET

Kirjallisuus

Hiltunen, M. et al. 1996. Siikajokilaakson Historia I, Oulu

Huurre M. & al. 1988: Suur-Kalajoen historia I.

Jauhiainen, E. 1973. Age and degree of podzolization of sand soils on the coastal plain of northwest Finland, *Commentationes Biologicae, Societas Scientarum Fennica*, **68**, 32 pp.

Kontiokari H. & al. 2011 Pohjanmaan luonnonvara suunnitelman välitarkastus. Kausi 2011-2016. Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 66.

Korteniemi, M. 1992: *Rangifer tarandus fennicus* ja pohjoisen havumetsäalueen pyyntikuoppajäänteet. Julku, K. (toim.) Suomen varhaishistoria: 165-196. Studia Historica Septentrionalia 21. Rovaniemi.

Maijala, J (ed.), 1987Reisjärven kirja,. JYY:n Kotiseutusarja N:0 26. Jyväskylä.

Saarnisto, M. 2005. Rannansiirtyminen ja maan kohoaminen, Itämeren vaiheet ja jokien kehitys. Julkaisussa: (toim. P. Johansson & R. Kujansuu) Pohjois-Suomen maaperä. Geologian tutkimuskeskus. Espoo 2005, 164 – 171.

Schulz H.-P. 1996: Pioneerit pohjoisessa. Suomen varhaismesoliittinen asutus arkeologisen aineiston valossa. Suomen museo 1996:5-46.

Tuulasvaara J. 1960: Suur-Kalajoen historia II.

Vihola T.(ed.), 1985: Haapajärven kirja,. JYY:n Kotiseutusarja N:o 22. Jyväskylä.

Virrankoski P. 1997: Pohjanlahden ja Suomenselän kansa – Kahdeksan vuosisataa Keski-Pohjanmaan historiaa. Kokkola.

Arkistolähteet

Kaivaus-, inventointi,- ja tarkastusraportit ks. s. 25

Metsätalouskartta Haapajärven hoitoalue I – VIII, 1934; Kansallisarkisto, Metsähallituksen kokoelmat.
Metsätalouskartta Kalajoen hoitoalue I – VII, 1912-16; Kansallisarkisto, Metsähallituksen kokoelmat.
Metsätalouskartta Eskolan metsärata alue I – V, 1918; Kansallisarkisto, Metsähallituksen kokoelmat.
Metsätalouskartta Pyhäjoen hoitoalue yleiskartta 1906; Kansallisarkisto, Metsähallituksen kokoelmat.
Metsätalouskartta Siikajoen hoitoalue yleiskartta 1911; Kansallisarkisto, Metsähallituksen kokoelmat.
Vanhat peruskartat 1952-63 , Kansallisarkisto
Wikar, Jakob Johan, 1740, Pohjanmaan kihlakunnan ja Hämeen läänin raja, sarja 1-8.
Hermelin, 1798 Charta över Wasa Höfdingedöme

Web-sivut

- Geologian tutkimuskeskus, kallioperäkartta 1: 1 000 000. http://www.gtk.fi/geotieto/kartat/kalpe/
- Museovirasto – Rekisteriportaali:
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
-MML, avointen aineistojen tiedostopalvelu: https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta - Laserkeilausaineisto.

Haastatellut henkilöt/tiedonannot

Esa Hirvinen
Raili Hirvinen
Keijo Mahosenaho
Mika Ranta-Nilkku
Einari Repola
Juha Sahlgren
Urpo Salonen
Eero Pekkarinen
Marika Vatjus-Anttila

Metsähallitus, metsätalous
Hans-Peter Schulz

Keski-Pohja itäosa kulttuuriperintöinventointi 2013

Osa 2 Kohdekuvaukset



© Metsähallitus
Metsähallitus asianro MH 508/2014/04.01

METSÄHALLITUS

KOHDEKUVAUKSET

Haapajärvi

Esihistorialliset kohteet, esitys mj-luokka II

Tynnyrikoski 1 Kivikautinen asuinpaikka	**MH-tunnus: 158782**

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7065029, Y 3422996, Z 115	**Löydöt:**	KM 17696

Taustatiedot
Kohde tarkastettiin inventoinnissa 15.7.2013, lähde muinaisjäännösrekisteri, kohde 69010108 (inventoinnit M. Mäkivuoti 1992 ja N. Latvakoski 2011).
Ympäristön kuvaus
Laajan kaakko-luode suuntaisen harjujakson luoteispää. Hiekkainen tasanne, jonka läpi Lohijoki virtaa. Tynnyrikosken kohdalla jokitörmän korkeus on n. 7 m. Kuivaa mäntykangasta. Paikoitellen vanhaa metsää (jokitörmä) paikoitellen eri-ikäistä kasvatusmetsää ja aukea. Lohijoen rantavyöhyke on luonnonsuojelualue.
Kohteen kuvaus
Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Lohijoen molemmin puolin Tynnyrikosken kohdalla, vuoden 1992 löytöjen (kvartsia, palaneita kiviä) perusteella se näyttää keskittyvän joen itäpuolelle. Inventoinnissa 2013 havaittiin kahdessa paikassa metsätiellä ja kääntöalueella palaneita kiviä. Suurin osa asuinpaikasta sijaitsee luonnonsuojelualueella, noin neljäs osa rajauksesta ulottuu metsätalousalueelle.
Kohteen rajaus
Kohde rajautuu aluemaisesti muinaisjäännösrekisterin rajauksen mukaisesti.
Tulkinta
Todennäköisesti pitkään ajan käytössä ollut jokiranta-asuinpaikka / kalastuspaikka.
Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 15.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:	69010108	**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	2 Muinaisjäännösrekisteri II
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue



Asuinpaikan itäosa, palaneita kiviä metsätiellä, kuva koillisesta.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7065029, Y 3422996, Z 115	Mittakaava:	1:10000



Historialliset kohteet, esitys mj-luokka II

Karjakivi Rajamerkki	MH-tunnus: 158190

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7061221, Y 3428889, Z 167	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 6.5.2013, lähde muinaisjäännösrekisteri (inventointi N. Latvakoski 2011).

Ympäristön kuvaus

Laajan harjunjakson tasainen lounaislaita, kuiva mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Kyseessä on 2,5 x 2 m kokoinen ja n 0,9 korkea maakivi, joka sijaitsee paikallistien ja metsätien risteyksestä 20 m etelään nykyisen Haapajärven ja Pyhäjärven rajan taitekohdassa. Kiven lähellä on kasattu tienteon yhteydessä isompia kiviä.
Kiven tasaisen, kaakkoon viettävän yläpintaan on hakattu ympyrä, halkaisijaltaan 70 cm; sen sisäpuolella on pitäjärajaa kuvaama viiva, viivan luoteispuolella on kruunu (mitat 15 x 12) kirjaimet PO, ja luku 61; viivan kaakkoispuolella on > -muotoinen merkki, kirjaimet NO sekä luku 181.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Rajamerkki liittyy 1760-luvun alussa tehdyn Kalajoen ja Pyhäjoen pitäjien rajakäyntiin, vastaavia rajamerkkiä (ympyrä, rajaa kuvaava viiva, kruunu ym.) löytyy myös joistakin saman rajan muista taitekohdista (ks. kohde Pyhäjärvi Mullikonkangas ; Reiska no. 158386)

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 6.5.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:	1000018861	**Kunto:**	1 Hyvä
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	2 Muinaisjäännösrekisteri II
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lähikuva kaiverruksesta.

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7061221, Y 3428889, Z 167	Mittakaava:	1:10000



Palolamminneva Tervahauta	MH-tunnus: 158748

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7059081, Y 3414821, Z 140	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 3.7.2013, lähde lidaraineisto Haapajärvi.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä korkea kivinen kangas. Tuoreehko sekametsä, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan lounaisella alarinteellä, läpimitta valli mukaan lukien 16 m, kuopan läpimitta 12 m ja syvyys (ylärinteeltä mitattuna) 1,9 m Halssi suuntautuu etelään, pituus 4 m ja syvyys 2,2 m, sortunut. Vallin päällä kasvaa isoja kuusia.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 3.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva koillisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7059081, Y 3414821, Z 140	Mittakaava:	1:10000



Sukkasalmi Tervahauta	MH-tunnus: 158750

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7064105, Y 3415075, Z 140	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 3.7.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala hiekkainen kangas; alue on avohakattu.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan keskiosassa tasaisessa maastossa, läpimitta valli mukaan lukien 17 m, kuopan halkaisija 10 m ja syvyys 0,9 m. Halssi suuntautuu etelään, pituus 4 m, sortunut. Haudan ympärille on jätetty pitkiä kantoja.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 3.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7064105, Y 3415075, Z 140	Mittakaava:	1:10000



Korkiakangas Tervahauta	MH-tunnus: 158751

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7058042, Y 3417470, Z 147	**Löydöt:**	

Taustatiedot
Kohde tarkastettiin inventoinnissa 5.7.2013, lähde Sutigis.
Ympäristön kuvaus
Laaja kivinen kuivahko kangas, paikoitellen soistunut, nuorta kasvatusmetsikköä.
Kohteen kuvaus
Hauta sijaitsee kankaan lakialueella tasaisessa maastossa, läpimitta valli mukaan lukien 20 m, kuopan halkaisija 13 m ja syvyys 1,0 m. Halssi suuntautuu luoteeseen, pituus 8 m ja syvyys 1,9 m, sortunut.
Kohteen rajaus
Kohde rajautuu pistemäisesti
Tulkinta
Tervahauta


Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 5.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7058042, Y 3417470, Z 147	Mittakaava:	1:10000



Tynnyrikoski 2 Tervahauta	MH-tunnus: 158784

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7065154, Y 3423117, Z 120	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 15.7.2013, lähde Sutigis, kohde on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Laajan kaakko-luode suuntaisen harjujakson luoteispää. Hiekkainen tasanne, jonka läpi Lohijoki virtaa. Tynnyrikosken kohdalla jokitörmän korkeus on n. 7 m. Kuivaa mäntykangasta. Paikoitellen vanhaa metsää (jokitörmä) ja paikoitellen aukea. Lohijoen rantavyöhyke on luonnonsuojelualue.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee Tynnyrikoskelta 150 m koilliseen vanhemman jokitörmän (?) yläpuolella. Se on kaivettu ylärinteeseen, ei vallia, kuopan läpimitta on 4,5 m ja syvyys 1,5 m. Halssi suuntautuu länteen, pituus1,5 m ja syvyys 2,4 m. Haudan länsipuolella kasvaa vanhoja mäntyjä ja kuusia.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu	Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus	Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 15.7.2013	Tarkastaja: H.-P. Schulz	

Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva idästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7065154, Y 3423117, Z 120	Mittakaava:	1:10000



Matopää Tervahauta	MH-tunnus: 158788

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7075262, Y 3431532, Z 158	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 15.7.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä tasainen tuoreehko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien 15 m, sisempi valli mukaan lukien 12 m, kuopan halkaisija 9 m ja syvyys 0,8 m. Halssi suuntautuu itään, pituus 4,5 m ja syvyys 2,1 m. Haudan päällä kasvaa nuoria koivuja.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 15.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa etelästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7075262, Y 3431532, Z 158	Mittakaava:	1:10000



Linjalehto Tervahauta	MH-tunnus: 159037

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7083564, Y 3427338, Z 133	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 18.7.2013, lähde lidaraineisto Haapajärvi.

Ympäristön kuvaus

Laaja matala osittain soistunut kuivahko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan loivalla luoteisrinteellä. Tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien 14 m, sisempi valli mukaan lukien 10 m, kuopan halkaisija 6 m ja syvyys 1,1 m. Halssi suuntautuu länteen, pituus 2 m ja syvyys 1,6 m. Haudan päällä kasvaa eri-ikäisiä kuusia.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 18.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-		**Kunto:**	1 Hyvä


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva idästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7083564, Y 3427338, Z 133	Mittakaava:	1:10000



Honkikangas 1 Tervahauta	MH-tunnus: 159039

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7091892, Y 3427603, Z 142	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 18.7.2013, lähde lidaraineisto Haapajärvi, kohde on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Matala tuoreehko kangas suoalueen keskellä, itäpuolella on laaja turvetuotantoalue. Sekametsää, varttunutta kasvatusmetsää.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan itäosassa, läpimitta valli mukaan lukien 17 m, kuopan läpimitta 12 m ja syvyys 0,7 m. Halssi suuntautuu itään, pituus 3,5 m ja syvyys 1,9 m. Puusto on poistettu haudan päältä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 18.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-		**Kunto:**	3 Huono


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa lounaasta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7091892, Y 3427603, Z 142	Mittakaava:	1:10000



Honkikangas 2 Tervapirtti jäännös	MH-tunnus: 159040

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7091886, Y 3427582, Z 142	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 18.7.2013

Ympäristön kuvaus

Matala tuoreehko kangas suoalueen keskellä, itäpuolella on laaja turvetuotantoalue. Sekametsää, varttunutta kasvatusmetsää.

Kohteen kuvaus

Noin 30 m tervahaudasta (Reiska no. 159039) länteen on kiukaan jäännös, mitat 1,8 x 1,6 m, korkeus 0,4 m. Rakenne on pääosin sammalen peittämä, osa yläpinnasta on rikkoutunut/pengottu. Noin 10-20 cm kokoisten kivien alapuolella on näkyvissä pieniä palaneita kiviä ja nokea.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Lähellä sijaitsevan tervahaudan perusteella kohde on tervapirtin kiuas.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 18.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervapirtin kiuas luoteesta.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7091886, Y 3427582, Z 142	Mittakaava:	1:10000



Yliniitty Tervahauta	MH-tunnus: 159041

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	2		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7071040, Y 3407526, Z 118	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 19.7.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Pieni kivinen kangas suon ja puron välissä, tuoreehko kangas, kuusenvaltainen sekametsä, uudistuskypsää metsikköä.

Kohteen kuvaus

Kankaan kaakkoisrinteellä on kaksi tervahauta n. 30 m etäisyydellä.
Hauta 1: läpimitta valli mukaan lukien 11m, kuopan läpimitta 8 m ja syvyys 1,1 m, halssi suuntautuu itään, pituus 6 m ja syvyys 1,9 m. Vallin päällä kasvaa isoja kuusia.
Hauta 2: läpimitta valli mukaan lukien 10 m, kuopan läpimitta 7 m ja syvyys 0,9 m, halssi suuntautuu itään, pituus 4 m, sortumisen takia syvyys epäselvä. Vallin päällä kasvaa isoja kuusia ja lehtipuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu aluemaisesti näkyvien rakenteiden mukaisesti.

Tulkinta

Tervahautoja

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 19.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty




Tervahauta 1 luoteesta.



Tervahauta 2 lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7071040, Y 3407526, Z 118	Mittakaava:	1:5000



Kettupesänkangas Tervahauta	MH-tunnus: 158752

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7058990, Y 3420993, Z 138	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoituskohde 5.7.2013, lidaraineisto Haapajärvi

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode suuntainen soraharjanne, jossa runsaasti kalliopaljastumia; kuivahko mäntykangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjanteen lounaisella alarinteellä, läpimitta valli mukaan lukien 16 m, kuopan läpimitta n 10 m ja syvyys 0,8 m, halssi suuntautuu lounaaseen, pituus n. 6 m. Vallin päällä kasvaa isoja puita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja


Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 5.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste, mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7058990, Y 3420993, Z 138	Mittakaava:	1:10000



Oravavuoret Tervahauta	MH-tunnus: 158753

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7061308, Y 3422819, Z 153	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 5.7.2013, kohde on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Paikoitellen soistunut tasanne laajan korkean kallioalueen jyrkänteen alapuolella, tuoreehko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Haudan läpimitta valli mukaan lukien n. 17 m, kuopan läpimitta n. 11 m, halssi suuntautuu lounaaseen, pituus n. 4 m.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 5.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste. mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7061308, Y 3422819, Z 153	Mittakaava:	1:10000



Hautakangas Tervahauta	MH-tunnus: 158754

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7060773, Y 3425526, Z 149	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 5.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala saareke, kuivahko kangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Haudan läpimitta valli mukaan lukien n. 19 m, kuopan läpimitta n. 12 m, halssi suuntautuu länteen, pituus n. 4 m.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 5.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2500.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7060773, Y 3425526, Z 149	Mittakaava:	1:10000



Malistensaari Tervahauta	MH-tunnus: 159042

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7081848, Y 3433798, Z 152	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 19.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala saareke, kuivahko kangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Haudan läpimitta valli mukaan lukien n. 20 m, kuopan läpimitta n. 14 m, halssi suuntautuu itään, pituus n. 6 m. Haudan päällä kasvaa isompaa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 19.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7081848, Y 3433798, Z 152	Mittakaava:	1:5000



Kalliosaari Tervahauta	MH-tunnus: 159043

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7081073, Y 3433928, Z 153	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 19.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala saareke, jossa laajat kalliopaljastumat; tuore kangas, vartunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Haudan läpimitta valli mukaan lukien n. 26 m, kuopan läpimitta n. 18 m, halssi suuntautuu luoteeseen, pituus n. 7 m. Haudan päällä kasvaa isompaa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 19.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus

Viranomais-		**Kunto:**	0 Ei määritelty


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7081073, Y 3433928, Z 153	Mittakaava:	1:10000



Multakaarto Tervahauta	MH-tunnus: 159044

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7089677, Y 3422265, Z 132	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 19.7.2013. Peruskartalle on merkitty tervahauta kohteesta 100 m etelään, paikassa ei näy Lidaraineistossa mitään. Hauta sijaitsee osittain yksityisellä maalla.

Ympäristön kuvaus

Matala osittain soistunut hiekka (dyyni?) -alue, kuivahko kangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Haudan läpimitta valli mukaan lukien n. 20 m, kuopan läpimitta n. 15 m, halssi suuntautuu koilliseen, pituus n. 5 m. Haudan päällä kasvaa isompaa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja


Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 19.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7089677, Y 3422265, Z 132	Mittakaava:	1:10000



Kontiomäki Tervahauta	MH-tunnus: 159045

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7088036, Y 3423349, Z 137	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 19.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä laaja osittain kallioinen kuivahko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Haudan läpimitta valli mukaan lukien n. 22 m, kuopan läpimitta n. 16 m, halssi suuntautuu itäkoilliseen, pituus n. 7 m; ilmeisesti sortunut. Haudan päällä kasvaa isompaa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 19.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7088036, Y 3423349, Z 137	Mittakaava:	1:10000



Surmaräme Tervahauta	MH-tunnus: 159046

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7082485, Y 3425871, Z 124	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 19.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Laajan mäen lounainen osittain soistunut alarinne; tuore kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Ilmeisesti tuplahauta, läpimitta valli mukaan lukien n. 22 m, kuopan läpimitta n. 12 m, halssi suuntautuu lounaaseen, pituus n. 7 m, sortunut. Haudan päällä kasvaa isompaa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 19.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty

		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7082485, Y 3425871, Z 124	Mittakaava:	1:10000



Välikangas Tervahauta	MH-tunnus: 159047

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7076149, Y 3431975, Z 172	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 19.7.2013. Sutigississä on merkintä että viereisessä kuviossa olisi tervahauta, Lidaraineistossa ei ole havaintoja sitä.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala hiekka-/silttiharjanne, kuivahko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Haudan läpimitta valli mukaan lukien n. 12 m, kuopan läpimitta n. 9 m, halssi suuntautuu itäkoilliseen, pituus n. 4 m. Haudan päällä kasvaa isompaa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja


Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 19.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7076149, Y 3431975, Z 172	Mittakaava:	1:10000



Hautasaari Tervahauta	MH-tunnus: 159048

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7074238, Y 3429973, Z 148	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 19.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala saareke, kuivahko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Haudan läpimitta valli mukaan lukien n. 20 m, kuopan läpimitta n. 12 m, halssin suunta epäselvä, todennäköisesti lounaaseen. Haudan päällä kasvaa isompaa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 19.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7074238, Y 3429973, Z 148	Mittakaava:	1:10000



Pihlajikko Tervahauta	MH-tunnus: 161057

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7065317, Y 3427167, Z 139	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 16.9.2013; kohde on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Puron halkeama tasanne kallioisen kankaan itäpuolella, kuivahko mäntymetsä; varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitse puron törmän reunalla, läpimitta valli mukaan lukien n. 17 m, kuopan läpimitta n. 12 m, halssin suunta epäselvä, todennäköisesti koilliseen. Haudan päällä kasvaa isompaa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 16.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-Lidar kaukokartoitus

Viranomais-		**Kunto:**	0 Ei määritelty


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste Mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7065317, Y 3427167, Z 139	Mittakaava:	1:10000



Uuden ajan kulttuuriperintökohteet

Numerokallio Kolmiomittaustorni jäännös	MH-tunnus: 158191

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7064142, Y 3414279, Z 163	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 6.5.2013, kohde on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Korkea mäki, jonka laella on laaja kallioalue, avohakattu, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Tornin jäännökset ovat mäen korkeimmalla kohdalla. Sahaamalla kaadetusta tornista ovat runko ja osa tikkaista säilyneet, sekä kiinnityksessä käytetyt kulmaraudat, jotka ovat edelleen pultitettuna kallioon. Tornin korkeus oli arvioltaan 15 m.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Kolmiomittaustorni

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 6.5.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva kaakosta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7064142, Y 3414279, Z 163	Mittakaava:	1:10000



Lahtarineva Kämppä jäännös	MH-tunnus: 158749

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	2		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7061697, Y 3415629, Z 146	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa, lähde metsätalouskartta v. 1934.

Ympäristön kuvaus

Hiekkainen tasanne kahden mäen välissä ja laajan suon eteläpuolella, varttunutta kasvatusmetsikköä, paikoitellen vanhaa puustoa. Alueella on nykyään metsästyskota, puucee ja kaivo.

Kohteen kuvaus

Varsinainen kämppärakennus on purettu, se sijaitsi aivan metsätienristeyksen lounaispuolella, alueella on vielä tiiltä palaneita kiviä ja rautaromua. Kämpän paikasta n. 10 lounaaseen on hiekkarinteeseen tehty maakellarin jäännös. Kellarikuoppa on tehty paksuista hirsistä, hirsikehikon mitat ovat 3 x 2,5 m, syvyys n. 1,5 m, 7 hirsikertaa. Kehikko oli peitetty pyörähirsillä. Rakenteen päällä on osittain sortunut huopa/lautakatto, mitat 5,5 x 4 m ja korkeus n. 1 m kellarikuopan yläpinnasta. Kellarin sisäänkäynti on pohjoispuolella rinteellä, hiekkaseinämät on tuettu isoilla kivillä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Savottakämpän paikka ja kellari

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013

Tarkastuspvm: 3.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Maakellari , yleiskuva koillisesta.




Kellarin katto lounaasta, taustalla kämpän paikka.



Maakellarin sisätila.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7061697, Y 3415629, Z 146	Mittakaava:	1:10000



Lohela Metsävartijatila jäännös	MH-tunnus: 158785

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7065397, Y 3423128, Z 118	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 15.7.2013, lähde talouskartta Haapajärven hoitoalueesta 1959.

Ympäristön kuvaus

Laajan kaakko-luode suuntaisen harjujakson luoteispää. Hiekkainen tasanne, jonka läpi Lohijoki virtaa. Kuivahko, osittain tuoreehko kangas; vanha piha-alue ja pakettipeltoa, nuoria lehtipuita, tiheä aluskasvillisuus.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee Lohijoen itäpuolella noin 350 m Tynnyrikoskelta pohjoiskoilliseen. Päärakennuksen jäänteet ei inventoinnissa havaittu. Alueella, minne se oli vanhassa kartassa merkitty, on tasoitettu, ja siellä oli vanhoille pihapiireille tyypillinen kasvillisuus; yli 1,5 m korkea aluskasvillisuus esti havaintojen tekemistä. Tasanteelta n. 15 m länteen on rinteeseen rakennettu kellari / varasto, joka on kokonaan betonista valettu. Mitat ovat 4 x 4 m, ja korkeus 1,9 m. Rakennuksessa on kaksi "huonetta", toisessa on piikkilankaa ym. romua, oviaukko on länsipuolella, korkeus 1,7 m ja leveys 0,7 m.
Sortumisvaaran takia rakennus pitäisi purkaa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Vuoden 1959 metsätalouskartassa paikalle on merkitty Lohelan Metsänvartijatila.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu	Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus	Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 15.7.2013	Tarkastaja: H.-P. Schulz	

Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	99 Ei suojeluarvoa
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Kellari kuvattu idästä.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7065397, Y 3423128, Z 118	Mittakaava:	1:10000



Pitkänkankaan Sorarata Ratapohja	MH-tunnus: 158786

Kohdetyyppi:	13 Liikennekohteet	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	7 Digitointi, mittakaava >=1:20000
Koordinaatit:	X 7066322, Y 3422444, Z 110	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 15.7.2013, lähde vanha peruskartta ja Sutigis (ratapohja on Sutigississä erotettu omana kuviona.

Ympäristön kuvaus

Vanhaa kylämaisemaa, peltotasanne, metsikköä, harju.

Kohteen kuvaus

Ratapohja lähtee Kumisevan ent. seisakkeelta Äänekosken radalta itään Pitkäharjun laajan soraottoalueen (lopetettu) suuntaan. Se on vielä 2,7 km matkalla Kumisevan kylän ja Pitkäharjun luoteispään välillä säilynyt. Pitkäharjulla se on jäänyt nykyisen tien alle. Kiskot on purettu, ratapenkan leveys on 6-8 m ja korkeus 1 - 3 m. Keskiosa on suurimaksi osaksi vielä aukea, reunoilla kasvaa nuorta puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu linjamaisesti.

Tulkinta

Vanhassa peruskartassa rata on merkitty soraratana, se yhdisti Pitkäharjun laajat soranottoalueet Haapajärven asemalle.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 15.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	99 Ei suojeluarvoa
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Ratapohjan kaakkoispää kuvattu kaakosta.

Kohdetyyppi:	13 Liikennekohteet	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7066322, Y 3422444, Z 110	Mittakaava:	1:15000



Tervahovi kämppä jäännös	MH-tunnus: 158787

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7075348, Y 3432684, Z 167	**Löydöt:**	

Taustatiedot
Kohde tarkastettiin inventoinnissa 15.7.2013, lähde talouskartta Haapajärven hoitoalueesta 1959.
Ympäristön kuvaus
Kaakko-luode-suuntainen matala soraharjanne suoalueen keskellä, kuivahko mäntykangas, reunoilla tuoretta kangasta, varttunutta kasvatusmetsikköä.
Kohteen kuvaus
Kämpän päärakennus ja sauna on ilmeisesti purettu, päärakennus sijaitsi todennäköisesti nykyisen kääntöalueen kohdalla. Kääntöpaikasta 20 m lounaaseen on kiukaan rautavaippa ja rautahelan jäänteet. Sitä 10 m etelään on sortuneen huusin jäänteet, pienen lautarakennuksen koko ei enää pystytty määrittelemään.
Kohteen rajaus
Kohde rajautuu pistemäisesti
Tulkinta
Savottakämpän paikka
Lisätietoja

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 15.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	99 Ei suojeluarvoa

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	




Kiukaan ja helan osia.



Huusin jäänteet pohjoisesta.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7075348, Y 3432684, Z 167	Mittakaava:	1:10000



Kaarlonmäki Merkkipuu	MH-tunnus: 159038

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	69 Haapajärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7082906, Y 3426432, Z 145	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 18.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Korkea mäki, jonka laella on laaja kallioalue. Osittain aukea, aluskasvillisuus pääosin jäkälää ja kanervaa, kallioalueella kasvaa yksittäisiä mäntyjä, joista osa on hyvin vanhoja.

Kohteen kuvaus

Noin 40 cm paksulla vanhalla männyllä on 1,7 m korkeudella oksa sahattu poikki n. 50 cm rungosta, tynkään on kaiverrettu KK299, kaiverruksen korkeus on noin 5 cm, se on jo melko rapautunut.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Merkkipuu

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 18.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty




Yleiskuva koillisesta.



Lähikuva kaiverruksesta.

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7082906, Y 3426432, Z 145	Mittakaava:	1:10000



Haapavesi

Esihistorialliset kohteet, esitys mj-luokka II

Nevakaarto 2 Pyyntikuoppa	MH-tunnus: 158756

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7117 Esihistoriallinen aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	71 Haapavesi
Lukumäärä:	3		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7129600, Y 3414254, Z 132	**Löydöt:**	

Taustatiedot
Kohde löytyi inventoinnissa 9.7.2013.
Ympäristön kuvaus
Muinainen kapea hiekkadyynimuodostelma suoalueen keskellä, noin kilometri Pirnesjärvestä länteen. Kuiva mäntykangas, aukea, avohakattu ja muokattu.
Kohteen kuvaus
Dyynimuodostelmasta etelälounaaseen lähtevältä kapealta harjanteelta löytyi 3 kuoppa rivissä 20 m metrin väliin. Heikohkot vallit ja > 5 cm huuhtoutumiskerros viittaa esihistoriallisiin pyyntikuoppiin. Kuoppa 1 mitat 1,5 x 1,2 m, syvyys 0,6 m Kuoppa 2 mitat 3 x 2,9 m, syvyys 0,5 m Kuoppa 3 mitat 2 x 1,8 m, syvyys 0,5 m. Kuoppien reunat ovat muokkauksessa hieman vaurioituneet.
Kohteen rajaus
Kohde rajautuu aluemaisesti näkyvien rakenteiden mukaisesti.
Tulkinta
Pyyntikuoppia
Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset		
Tila: 3 Toteutettu	Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus	Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 9.7.2013	Tarkastaja: H.-P. Schulz	
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi		


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Pyyntikuoppa 2 luoteesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7129600, Y 3414254, Z 132	Mittakaava:	1:5000



Nevakaarto 3 Esihistoriallinen leiripaikka	MH-tunnus: 158757

Kohdetyyppi:	2 Asuinpaikat?	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7117 Esihistoriallinen aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	71 Haapavesi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7129581, Y 3414226, Z 131	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 9.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Muinainen kapea hiekkadyynimuodostelma suoalueen keskellä, noin kilometri Pirnesjärvestä länteen. Kuiva mäntykangas, aukea, avohakattu ja muokattu.

Kohteen kuvaus

Dyynimuodostelmasta etelälounaaseen lähtevältä kapealta harjanteelta pyyntikuoppajonon (Reiska no. 158756) luoteispuolella havaittiin harjanteen rinteeltä noin 10 m2 alalta palaneita luunsiruja ja palanut kivi. Löydöt tulivat mätästyskuopista huuhtoutumiskerroksen alapuolelta.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Kyseessä lienee tilapäinen leiripaikka, tarkempi ajoitus ei ole mahdollista, huuhtoutumiskerroksen perusteella esihistoriallinen.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu	Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus	Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 9.7.2013	Tarkastaja: H.-P. Schulz	
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi		


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lounaasta, keskellä Risto Savolainen ja oikealla Torsti Schulz.

Kohdetyyppi:	2 Asuinpaikat?	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7129581, Y 3414226, Z 131	Mittakaava:	1:5000



Myllykaarto 1 Pyyntikuoppajärjestelmä	MH-tunnus: 158760

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7117 Esihistoriallinen aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	71 Haapavesi
Lukumäärä:	30		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7132046, Y 3414288, Z 125	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 9.7.2013, lähde muinaisjäännösrekisteri, kohde 1000019261, (tarkastus K. Katiskoski 2011).

Ympäristön kuvaus

Muinainen hiekkadyynimuodostelma suoalueen keskellä, noin 1,5 km Pirnesjärvestä luoteeseen. Kuiva mäntykangas, nuorta kasvatusmetsää.

Kohteen kuvaus

Leveällä harjanteella on 350 m matkalla kaksi kuoppajonoa / haarautuva jono, alueen keskiosassa on lisäksi epämääräinen klusteri kuoppia. Kuoppia kartoitettiin yhteensä 30, niiden halkaisija vaihtelee 2 - 4,5 m ja syvyys 0,3-0,7 m. Joillakin kuopilla on valli havaittavissa. Suurimmat kuopat ovat jonon eteläosassa ja ihan pohjoispäässä.
Huuhtoutumiskerroksen perusteella (kolme kuoppaa kairattiin) kuopat ovat esihistoriallisia.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu aluemaisesti muinaisjäännösrekisterin rajauksen mukaisesti

Tulkinta

Pyyntikuoppajärjestelmä

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu	Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus	Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 9.7.2013	Tarkastaja: H.-P. Schulz	

Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:	1000019261	**Kunto:**	1 Hyvä
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	2 Muinaisjäännösrekisteri II
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	




Pyyntikuoppa 1 etelästä



Pyyntikuoppa 18 idästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7132046, Y 3414288, Z 125	Mittakaava:	1:5000



Myllykaarto 3 Pyyntikuoppajärjestelmä	MH-tunnus: 158762

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7117 Esihistoriallinen aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	71 Haapavesi
Lukumäärä:	11		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7132260, Y 3414213, Z 124	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 9.7.2013, lähde muinaisjäännösrekisteri, kohde 1000019261, (tarkastus K. Katiskoski 2011).

Ympäristön kuvaus

Muinainen hiekkadyynimuodostelma suoalueen keskellä, noin 1,5 km Pirnesjärvestä luoteeseen. Kuiva mäntykangas, nuorta kasvatusmetsää.

Kohteen kuvaus

Kapealla harjanteella on 130 m matkalla melko säännöllisessä jonossa 11 kuoppaa, joiden läpimitta vaihtelee 2 - 3,5 m ja syvyys 0,3 - 0,6 m, paikoitellen on vallia havaittavissa. Kohde sijaitsee pyyntikuoppajärjestelmän Myllykaarto 1 (Reiska no. 158760) luoteispuolella, se on erotettu omaksi kohteeksi, koska kuoppajonojen välissä on yli 50 m leveä suokaistale.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu aluemaisesti muinaisjäännösrekisterin rajauksen mukaisesti.

Tulkinta

Pyyntikuoppajärjestelmä

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu	Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus	Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 9.7.2013	Tarkastaja: H.-P. Schulz	
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi		


Viranomais-rekisterinro:	1000019261	**Kunto:**	1 Hyvä
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	2 Muinaisjäännösrekisteri II
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Pyyntikuoppa 4 lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7132260, Y 3414213, Z 124	Mittakaava:	1:5000



Historialliset kohteet, esitys mj-luokka II

Nevakaarto 1 Tervahauta	MH-tunnus: 158755

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	71 Haapavesi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7129676, Y 3414291, Z 132	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 9.7.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Muinainen kapea hiekkadyynimuodostelma suoalueen keskellä, noin kilometri Pirnesjärvestä länteen. Kuiva mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsää.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee dyynialueen kaakkoislaidalla, läpimitta valli mukaan lukien 12 m, kuopan läpimitta 7 m ja syvyys 1,5 m. Halssi suuntautuu pohjoiseen, pituus 6 m ja syvyys 2,2 m, sortunut. Haudan päällä kasvaa eri-ikäisiä havu- ja lehtipuita. Haudan ympärillä on useita pieniä maanottokuoppia.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu	Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus	Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 9.7.2013	Tarkastaja: H.-P. Schulz	
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi		


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lounaasta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7129676, Y 3414291, Z 132	Mittakaava:	1:5000



Nevakaarto 5 Tervahauta	MH-tunnus: 158759

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	71 Haapavesi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7130214, Y 3413852, Z 130	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 9.7.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Muinainen kapea hiekkadyynimuodostelma suoalueen keskellä, noin kilometri Pirnesjärvestä länteen. Kuiva mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsää.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee dyynialueen luoteispäässä, läpimitta valli mukaan lukien 12 m, kuopan läpimitta 8 m ja syvyys 1,4 m. Halssi suuntautuu pohjoiseen, pituus 3 m ja syvyys 1,9 m. Haudan päällä kasvaa isoja mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 9.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa idästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7130214, Y 3413852, Z 130	Mittakaava:	1:5000



Hautapirtti Miilu	MH-tunnus: 159049

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	71 Haapavesi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7113319, Y 3402023, Z 106	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 26.7.2013, lähde Sutigis (merkitty tervahautana)

Ympäristön kuvaus

Mosaiikkimaisema, jossa vuorotellevat matalia kankaita ja pieniä soita. Tuoreehko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Miilu sijaitsee lähellä metsäautotietä, halkaisija 16 m, kehämäisen vallin leveys n. 1,5 m ja korkeus 0,6 m, miilun ympärillä on pitkulaisia kuoppia. Miilun päällä ja lähiympäristössä kasvaa tiheästi eri-ikäisiä kuusia.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Hiilimiilu

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva idästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7113319, Y 3402023, Z 106	Mittakaava:	1:5000



Tiitola Tervahauta	MH-tunnus: 159050

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	71 Haapavesi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7113354, Y 3400362, Z 100	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 26.7.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Mosaiikkimaisema, jossa vuorotellevat matalia kankaita ja pieniä soita. Kuivahko, osittain kallioinen matala kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan loivalla kaakkoisrinteellä, läpimitta valli mukaan lukien 20 m, kuopan läpimitta 14 m ja syvyys 0,8 m. Halssi suuntautuu itäkaakkoon, pituus 6 m ja syvyys 1,9 m, sortunut. Vallin päällä kasvaa isoja puita (ikäarvio > 100 vuotta)

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7113354, Y 3400362, Z 100	Mittakaava:	1:10000



Hattukangas 1 Miilu	MH-tunnus: 159377

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	71 Haapavesi
Lukumäärä:	2		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7109900, Y 3411792, Z 131	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 8.8.2013, lähde Sutigis (merkitty tervahautana).

Ympäristön kuvaus

Laaja matala paikoitellen soistunut kangas Mäyräjärven luoteispuolella, tuoreehko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä (hyvin tiheä).

Kohteen kuvaus

Kankaan loivalla kaakkoisrinteellä on vierekkäin kaksi miilua, molemmilla halkaisija 10, kehävalli on noin metri leveä ja 0,5 m korkea, sisäosa on tasainen. Miilut ovat tiheän sekapuuston peittämiä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Ns. pystymiilu.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 8.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tiheä nuori puusto peittää miilut.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7109900, Y 3411792, Z 131	Mittakaava:	1:10000



Messuneva Tervahauta	MH-tunnus: 159379

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	71 Haapavesi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7111547, Y 3410846, Z 126	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 8.8.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala kangas, tuoreehko kangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee tasanteella siirtovoimalinjan tuntumassa, läpimitta valli mukaan lukien 19 m, kuopan halkaisija 13 m ja syvyys 0,8 m. Halssi suuntautuu luoteeseen, pituus 6 m ja syvyys 1,5 m, sortunut.
Vallin päällä kasvaa runsaasti nuoria havu- ja lehtipuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 8.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa idästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7111547, Y 3410846, Z 126	Mittakaava:	1:10000



Löytölänperä Tervahauta	MH-tunnus: 159380

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	71 Haapavesi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7107667, Y 3412158, Z 130	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 8.8.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Mosaiikkimaisema, jossa vuorotellevat matalia kankaita ja pieniä soita. Tuoreehko kangas, tiheää taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee aivan metsäautotien vieressä, tieoja leikkaa haudan itäreunan. Läpimitta valli mukaan lukien n. 10 m, kuopan läpimitta 7 m ja syvyys 0,8 m. Halssi suuntautui ilmeisesti koilliseen, se on tuhoutunut. Hauta on tiheän heinikon ja nuoren puuston peittämä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu	Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus	Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 8.8.2013	Tarkastaja: H.-P. Schulz	

Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa pohjoisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7107667, Y 3412158, Z 130	Mittakaava:	1:10000



Kopisto 2 Rajakivi	MH-tunnus: 159382

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	71 Haapavesi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7126661, Y 3431346, Z 122	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 8.8.2013.

Ympäristön kuvaus

Matala kangassaareke suoalueen keskellä, tuoreehko kangas. Alue on osittain aluskasvillisuuden peittämä, osittain vanhaa puustoa.

Kohteen kuvaus

Nykyään Haapaveden puolella valtionmaan ja yksityisen maa rajalla sijaitsevat pystykivi, mitat maanpinnan yläpuolella 65 x 40 x 30 cm. Koillispuolella on hakattu pyöristyneen kolmion muotoinen kuvio, korkeus 16 cm sekä mahdollisesti nro 9. Lounaispuolella on hakattu epäselvä merkki (L jossa on poikittaisviiva ?) ja numerot 95, alapuolella kirjaimet TT. Kivi on harmaitten jäkälien peittämä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Rajamerkki, vuoden 1913 metsätalouskartan mukaan Haapaveden ja Kärsämäen kuntaraja kulki tässä kohdassa ja kivi sijaitsee entisen kunnanrajan taitekohdassa.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 8.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Kiven koillispuoli, keskellä kolmion muotoinen hakkaus.

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7126661, Y 3431346, Z 122	Mittakaava:	1:10000



Rääahokangas Tervahauta	MH-tunnus: 159383

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	71 Haapavesi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7111805, Y 3437903, Z 111	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 8.8.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä laajaa tuoreehko kangas, aukea (taimikkoa).

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan loivalla lounaisrinteellä, läpimitta valli mukaan lukien 14 m, kuopan läpimitta 10 m ja syvyys 0,9 m. Halssi suuntautuu länteen, pituus 4 m ja syvyys 1,6 m. Tervahaudan ympärille on jätetty pitkiä kantoja.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 8.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva kaakosta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7111805, Y 3437903, Z 111	Mittakaava:	1:10000



Uuden ajan kulttuuriperintökohteet

Nevakaarto 4 Maakuoppa	MH-tunnus: 158758

Kohdetyyppi:	2 Asuinpaikat?	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	71 Haapavesi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7129678, Y 3414312, Z 131	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 9.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Muinainen kapea hiekkadyynimuodostelma suoalueen keskellä, noin kilometri Pirnesjärvestä länteen. Kuiva mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsää.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee dyynialueen kaakkoislaidalla tervahaudasta (Reiska no. 158755 15 m itään), paikalla on pitkälti sortunut 6 x 4 m mittainen suorakulmainen kuoppa, jonka syvyys on 2,2 m. Sen kaakkoisnurkasta on ylöspäin menevä 3 m pitkä ja n 1,5 m leveä ramppi. Kairalla havaittiin länsiseinämässä vaakapuita, Mahdollisesti hirsikehikon jäänteet. Kuopassa kasvavat männyt ovat arvioltaan yli 70 v. vanhoja.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Rakenne ei vaikutta maanottokuopalta (säännöllinen muoto, ramppi, mahdollinen hirsikehikko), se muistuttaa piilopirttiä, vastaavia rakenteita on kartoitettu muutamia, jotka olivat perimätiedon/arkistolähteiden perusteella piilopirttejä. Tässä tapauksessa kohteen luonteen selvittäminen vaatisi kaivaustutkimuksen.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 9.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva idästä, edessä oikealla on ramppi.

Kohdetyyppi:	2 Asuinpaikat?	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7129678, Y 3414312, Z 131	Mittakaava:	1:5000



Myllykaarto 2 Leimapuu	MH-tunnus: 158761

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	71 Haapavesi
Lukumäärä:	2		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7132234, Y 3414280, Z 125	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 9.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Muinainen hiekkadyynimuodostelma suoalueen keskellä, noin 1,5 km Pirnesjärvestä luoteeseen. Kuiva mäntykangas, nuorta kasvatusmetsää.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee hiekkadyynin koillispuolella rehevässä sekametsässä. Kelottuneessa männyssä on 1,5 m korkeudella n. 15 cm pitkä melko umpeen kasvanut pilkka, jossa on vielä yksi kruunuleima näkyvissä. Edullisesta 10 m koilliseen on toinen kelottunut leimapuu, jossa n. 5 cm kokoisessa pilkassa on kruunuleima.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Leimapuu

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 9.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	99 Ei suojeluarvoa
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Leimapuu 2 lähikuva.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7132234, Y 3414280, Z 125	Mittakaava:	1:5000



Hattukangas 2 Metsävartijatila jäännös	MH-tunnus: 159378

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	71 Haapavesi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7109893, Y 3411699, Z 129	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 8.8.2013, lähde talouskartta Haapajärven hoitoalueesta 1958.

Ympäristön kuvaus

Laaja matala paikoitellen soistunut kangas Mäyräjärven luoteispuolella, tuoreehko kangas, avohakattu ja muokattu, taimikkoa, alue on tiheän heinäkasvuston peittämä.

Kohteen kuvaus

Noin 50 m metsätien ja yksityisen mökkitien risteyksestä lounaaseen havaittiin tieojan kaakkoisella reunalla kivijalan jäännös joka on säilynyt 6 metrin matkalla, sen koillispäässä on nurkka, josta kivijalka jatkaa vielä metri kaakkoon. Kivijalka oli tehty isokokoisista porakivistä. Rakenteen lounaisosa oli inventointihetkellä ison puupinon peittämä. Sen ja tiheän aluskasvillisuuden takia koko ei selvinnyt. Todennäköisesti suurin osa rakenteesta on tuhoutunut. Lähialueella havaitiin runsaasti tiilenmurskaa, palaneita kiviä ja jonkun verran rauta- ym. romua. Rakenteen kaakkoispuolella on laaja tasainen alue, joka vaikuttaa entiseltä piha-alueelta, muokkauksen ja aluskasvillisuuden takia rajaus on epävarma.

Kohteen rajaus

Kohde rajauttuu pistemäisesti

Tulkinta

V. 1958 metsätalouskartassa on merkintä Hattukankaan metsänvartijatila.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 8.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono

		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	99 Ei suojeluarvoa

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty




Kivijalan koillisnurkka luoteesta.



Vanha peltoalue luoteesta.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7109893, Y 3411699, Z 129	Mittakaava:	1:10000



Kopisto 1 Talo jäännös	MH-tunnus: 159381

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	71 Haapavesi
Lukumäärä:	3		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7126577, Y 3431370, Z 121	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 8.8.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Matala kangassaareke suoalueen keskellä, tuoreehko kangas. Alue on osittain aluskasvillisuuden peittämä, osittain vanhaa puustoa.

Kohteen kuvaus

Sutigis-merkinnän mukaan paikalla oli Kopiston talo. Talon perustuksia ei inventoinnissa havaittu, sitä esti tiheä korkea aluskasvillisuus. Aukealla alueella on vanhalle pihapiirille tyypillistä kasvillisuutta, lounaisosassa on hyvin kookkaita vanhoja pihapuita. Alueen pohjoislaidalta löytyi kaksi raivausröykkiötä, toinen pyöreä, halkaisija 2,5 m ja korkeus 0,5 m; toinen on soikea, mitat 4 x 2,5 m ja korkeus 0,5 m. Kivien koko on 15 - 35 cm. Lähialue, jossa kasvaa nykyään vanhahko metsä, näyttää raivatulta.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu aluemaisesti pintahavaintojen perusteella (rakenteet ja entinen pihapiiri / puusto.

Tulkinta

Tapaus jää epäselväksi, paikka ei ole merkitty vanhoihin karttoihin (1890-1959); nimi Kopisto ei löydy torppaluettelosta eikä Salon/Piipolan tuomiokunnan - Haapaveden pitäjä - perunkirjoituksista (1724 - 1921).

Lisätietoja

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 8.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono

		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty




Talon piha-alue lounaasta.



Röykkiö 1 lounaasta.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7126577, Y 3431370, Z 121	Mittakaava:	1:10000



Halsua

Historialliset kohteet, esitys mj-luokka II

Hevoskangas Tervahauta	MH-tunnus: 158188

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	74 Halsua
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7032611, Y 3358363, Z 141	**Löydöt:**	

Taustatiedot
Kohde tarkastettiin inventoinnissa 12.6.2013, lähde Sutigis.
Ympäristön kuvaus
Tasainen leveä harjujakso, paikoitellen soistunut, kuivahko mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.
Kohteen kuvaus
Hauta sijaitsee harjun keskiosassa; tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien 20, kuopan halkaisija 10 m ja syvyys 0,6m. Halssi suuntautuu koilliseen, pituus 4 m ja syvyys 1,7 m. Vallin päällä kasvaa isoja mäntyjä, kuopassa katajaa.
Kohteen rajaus
Kohde rajautuu pistemäisesti.
Tulkinta
Tervahauta
Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu	Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus	Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 12.6.2013	Tarkastaja: H.-P. Schulz	
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi		


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7032611, Y 3358363, Z 141	Mittakaava:	1:10000



Historialliset kohteet, Lidar-kaukokartoitus

Junkisuonkangas Tervahauta	MH-tunnus: 158189

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	74 Halsua
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7036255, Y 3371405, Z 165	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Salamajärvi, 17.6.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Kangassaareke suoalueen keskellä; kuivahko mäntykangas, nuori kasvatusmetsikkö.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee loivalla lounaisrinteellä. Ilmeisesti tuplahauta; läpimitta ulompi valli mukaan lukien n. 20 m, kuopan läpimitta n. 8 m, halssi suuntautuu lounaaseen, pituus n. 6 m.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 17.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus

Viranomais-		**Kunto:**	0 Ei määritelty


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7036255, Y 3371405, Z 165	Mittakaava:	1:10000



Kärsämäki

Esihistorialliset kohteet, esitys mj-luokka II

Pykälämaankangas 2 Pyyntikuoppa	MH-tunnus: 159653

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7117 Esihistoriallinen aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	317 Kärsämäki
Lukumäärä:	4		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7093200, Y 3461441, Z 145	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 10.8.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä etelä - pohjois-suuntainen hiekkadyynimuodostelma. Kuiva hiekkakangas, aluskasvillisuus pääosin jäkälää, sammalta ja puolukkaa. Varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hiekkadyynin keskiosassa on 110 m:n matkalla 4 pyyntikuoppa:
1: mitat 2,1 x 1,6 m, syvyys 0,4 m
2: mitat 2,1 x 1,8 m, syvyys 0,6 m, heikko valli
3: halkaisija 1,8 m, syvyys 0,3 m
4: mitat 2 x 1,9 m, syvyys 0,4 m, heikko valli.
Kuopalla 2 ja 4 tarkastettiin kairaamalla huuhtoutumiskerroksen, sen paksuus on 8 - 11 cm.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu aluemaisesti näkyvien rakenteiden mukaisesti.

Tulkinta

Pyyntikuoppajono

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 10.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Kuoppa 3 etelästä-

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7093200, Y 3461441, Z 145	Mittakaava:	1:5000



Kokkopuro 2 Pyyntikuoppa	MH-tunnus: 159655

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7117 Esihistoriallinen aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	317 Kärsämäki
Lukumäärä:	5		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7092130, Y 3461105, Z 145	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 10.8.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä kaakko - luode-suuntainen hiekkadyynimuodostelma Kokkopurosta n. 400 m itään. Kumpuileva pinta. Kuiva hiekkakangas, aluskasvillisuus pääosin jäkälää, sammalta ja puolukkaa. Varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hiekkadyynin keskiosassa on 350 m:n matkalla 5 pyyntikuoppa:
1: halkaisija 2,5 m, syvyys 0,4 m
2: halkaisija 2,6 m, syvyys 0,4 m, heikko valli
3: halkaisija 2,1 m, syvyys 0,5 m
4: halkaisija 3,5 m, syvyys 0,4 m, valli.
5: Halkaisija 2,8 m, syvyys 0,4 m, heikko valli
Kuopalla 1 ja 4 tarkastettiin kairaamalla huuhtoutumiskerroksen, sen paksuus on 7 - 10 cm.
Kohteesta n. 200 m kaakkoon dyynialueen kaakkoispäässä sijaitsee tunnettu muinaisjäännös Kokkopuro itä (Mj-rek 1000000214), pyyntikuoppa-alue, josta on dokumentoitu 5 kuoppaa, yksi näistä sijaitsee lähellä valtionmaan rajaa, muut ovat tiheässä jonossa edellisestä n. 200 m eteläkaakkoon.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu aluemaisesti näkyvien rakenteiden mukaisesti.

Tulkinta

Pyyntikuoppajono

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 10.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	Luontopolku alueella



Kuoppa 2 etelästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7092130, Y 3461105, Z 145	Mittakaava:	1:5000



Historialliset kohteet, esitys mj-luokka II

Martinkaarto Tervahauta	MH-tunnus: 159384

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	317 Kärsämäki
Lukumäärä:	2		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7108344, Y 3441360, Z 124	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 8.8.2013, lähde Sutigis. Peruskartassa on tervahautamerkintä kohteesta 60 m luoteeseen.

Ympäristön kuvaus

Laaja tuoreehko paikoitellen soistunut kangas, sekametsää, varttunutta kasvatusmetsikköä, kohteen lähellä on vanha sorakuoppa.

Kohteen kuvaus

Kankaan lakialueella on kaksi tervahauta 30 m:n etäisyydellä toisistaan.
Hauta 1: läpimitta valli mukaan lukien 8 m, kuopan halkaisija 4 m ja syvyys 1,2 m. Halssi suuntautuu itään, pituus 1,5 m ja syvyys 1,5 m.
Hauta 2: läpimitta valli mukaan lukien 11 m, kuopan halkaisija 7 m ja syvyys 1,0 m. Halssi suuntautuu itään, pituus 2 m ja syvyys 1,8 m. Vallin päällä kasvaa isoja mäntyjä (ikäarvio > 70 v).

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 8.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty




Tervahauta 1 koillisesta.



Tervahauta 2 etelästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7108344, Y 3441360, Z 124	Mittakaava:	1:10000



Ritomäki 2 Tervahauta	MH-tunnus: 159650

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	317 Kärsämäki
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7100304, Y 3446778, Z 123	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 10.8.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Korkea kallioinen mäki, jonka pohjoispuolella on laajat suoalueet ja eteläpuolella peltoja. Tuoreehko kuusenvaltainen havumetsä, rehevää aluskasvillisuutta. Nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee mäen luoteisella alarinteellä, läpimitta valli mukaan lukien 10 m, kuopan halkaisija 6 m ja syvyys 1,1 m. Halssi suuntautuu luoteeseen, pituus 4 m ja syvyys 2,5 m. Vallin päällä kasvaa isoja kuusia.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 10.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva luoteesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7100304, Y 3446778, Z 123	Mittakaava:	1:10000



Pykälämaankangas 1 Tervahauta	MH-tunnus: 159652

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	317 Kärsämäki
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7093325, Y 3461440, Z 145	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 10.8.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä etelä - pohjois-suuntainen hiekkadyynimuodostelma. Kuiva hiekkakangas, aluskasvillisuus pääosin jäkälää, sammalta ja puolukkaa. Varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee hiekkadyynin pohjoispäässä, läpimitta valli mukaan lukien 10 m, kuopan halkaisija 7 m ja syvyys 0.9 m. Halssi suuntautuu luoteeseen, pituus n. 3 m, se on sortunut.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 10.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa ja halssi lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7093325, Y 3461440, Z 145	Mittakaava:	1:10000



Kokkopuro 3 Tervahauta	MH-tunnus: 159656

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	317 Kärsämäki
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7092159, Y 3461060, Z 145	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 10.8.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä kaakko - luode-suuntainen hiekkadyynimuodostelma Kokkopurosta n. 400 m itään. Kumpuileva pinta. Kuiva hiekkakangas, aluskasvillisuus pääosin jäkälää, sammalta ja puolukkaa. Varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee hiekkadyynin länsilaidalla, läpimitta valli mukaan lukien 15 m, kuopan halkaisija 10 m ja syvyys 1,4 m. Halssi suuntautuu luoteeseen, pituus n. 5 m, ja syvyys 2,1 m. Haudan päällä kasvaa isoja mäntyjä.
Tervahaudan itäpuolella on pyyntikuoppajono (kohde Kokkopuro 2, reiska nro. 159655).

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 10.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa ja halssi kaakosta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7092159, Y 3461060, Z 145	Mittakaava:	1:5000



Hallanperä Tervahauta	MH-tunnus: 159657

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	317 Kärsämäki
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7096518, Y 3432009, Z 114	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 12.8.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Matala rehevähkö kangas vanhan maalaismaiseman pohjoispuolella, eri-ikäinen hyvin tiheä sekametsä, paikoitellen keto- ja vanhoja pihakasveja.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan etelälaidalla lähellä pellon reunaa, läpimitta valli mukaan lukien 12 m, kuopan halkaisija 6 m ja syvyys 0,9 m. Halssi suuntautuu länteen, pituus n. 3 m, ja syvyys 1,8 m. Vallin päällä kasvaa isoja mäntyjä ja koivuja, kuoppa on heinän peittämä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 12.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa pohjoisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7096518, Y 3432009, Z 114	Mittakaava:	1:10000



Puolivälinmäki Tervahauta	MH-tunnus: 159658

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	317 Kärsämäki
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7095518, Y 3431335, Z 116	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 12.8.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Matala rehevähkö kangas vanhan maalaismaiseman keskellä, tiheä nuori kuusikko, paikoitellen keto- ja vanhoja pihakasveja.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan kaakkoislaidalla sähkölinjan vieressä, läpimitta valli mukaan lukien 16 m, kuopan halkaisija 9 m ja syvyys 1,3 m. Halssi suuntautuu kaakkoon, pituus 6 m ja syvyys 1,3 m, sortunut. Haudan päällä kasvaa tiheä kuusikko.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 12.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Hauta on tiheän kuusikon peittämä, luoteesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7095518, Y 3431335, Z 116	Mittakaava:	1:10000



Latvaräme Miilu	MH-tunnus: 159659

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	317 Kärsämäki
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7082653, Y 3438368, Z 150	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 12.8.2015, se on merkitty peruskartalle tervahautana (n. 60 m maastokohteesta länsiluoteeseen).

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä kaakko - luode-suuntainen soraharjanne, kuivahko mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikköä, paikoitellen nuoria lehtipuita.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee harjanteen luoteisosassa; kyseessä on kuoppamiilu, halkaisija vallin mukaan lukien 8 m, kuopan halkaisija 4,5 m ja syvyys 0,9 m; vallin korkeus 0,6 m. Kairauksessa kuopan pohjassa havaittiin N. 10 cm vahvan hiilikerroksen ja sen alla > 10 cm paksun kovan nokisen maakerroksen.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Hiilimiilu

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 12.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lounaasta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7082653, Y 3438368, Z 150	Mittakaava:	1:10000



Peräkangas 1 Tervahauta	MH-tunnus: 159660

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	317 Kärsämäki
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7082013, Y 3438922, Z 153	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 12.8.2015, lähde lidaraineisto Haapajärvi.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä kaakko - luode-suuntainen soraharjanne, kuivahko mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikköä, paikoitellen runsaasti katajaa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjanteen kaakkoisosassa metsätien lounaispuolella, läpimitta valli mukaan lukien 15 m, kuopan halkaisija 9 m ja syvyys 0,7 m. Halssi suuntautuu kaakkoon, pituus 5 m ja syvyys 1,8 m. Vallin päällä kasvaa n. 60 v. vanhoja mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 12.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7082013, Y 3438922, Z 153	Mittakaava:	1:10000



Peräkangas 2 Tervahauta	MH-tunnus: 159661

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	317 Kärsämäki
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7082085, Y 3438952, Z 154	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 12.8.2015, lähde lidaraineisto Haapajärvi.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä kaakko - luode-suuntainen soraharjanne, kuivahko mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikköä, paikoitellen runsaasti katajaa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjanteen kaakkoisosassa metsätien koillispuolella, läpimitta valli mukaan lukien 17 m, kuopan halkaisija 11 m ja syvyys 1,1 m. Halssi suuntautuu koilliseen, pituus 8 m ja syvyys 2,4 m. Haudan päällä kasvaa isoja mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 12.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa kaakosta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7082085, Y 3438952, Z 154	Mittakaava:	1:10000



Historialliset kohteet, Lidar-kaukokartoitus

Hepolaita Tervahauta	MH-tunnus: 161070

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	317 Kärsämäki
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7087322, Y 3433473, Z 141	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 16.9.2013.

Ympäristön kuvaus

Korkean, laella kallioisen kankaan länsirinne, kuiva mäntykangas; nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee rinteen keskivaiheella, läpimitta valli mukaan lukien n. 24 m, kuopan läpimitta n. 18 m, halssi suuntautuu länteen pituus n. 7 m. Haudan päällä kasvaa isompaa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 16.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7087322, Y 3433473, Z 141	Mittakaava:	1:10000



Uuden ajan kulttuuriperintökohteet

Ritomäki 1 Kolmiomittaustorni jäännös	MH-tunnus: 159649

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	317 Kärsämäki
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7100223, Y 3446889, Z 136	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 10.8.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Korkea kallioinen mäki, jonka pohjoispuolella on laajat suoalueet ja eteläpuolella peltoja. Tuoreehko havumetsä, kallioalueella kasvaa jäkälää, sammalta ja puolukkaa, rinteillä on rehevää aluskasvillisuutta.

Kohteen kuvaus

Paikalla on kaadetun kolmiomittaustornin jäänteet. Alkuperäinen korkeus oli arvioltaan 12 m, kiinnitys kallioon pulteilla. Jäljellä ovat melko lahonneet tukirakenteet ja osa tikkaista.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Kolmiomittaustorni

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 10.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	99 Ei suojeluarvoa
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva kaakosta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7100223, Y 3446889, Z 136	Mittakaava:	1:10000



Lauluräme Niittylato jäännös	MH-tunnus: 159651

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	317 Kärsämäki
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7093241, Y 3456954, Z 122	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 10.8.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Tasainen osittain soistunut alue Kärsämäenjoen eteläpuolella, maaperä hiesua. Osittain raivattu pelloksi, osittain nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee valtionmaan rajalla pellon ojan kohdalla. Se tuhoutui kokonaan uutta syvää ojaa kaivattaessa. Maakasojen alta näkee vain muutama hirrenpätkä, kahdessa on veistetty koirankaula.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Niittylato.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 10.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	99 Ei suojeluarvoa	**Kohteen suojelu:**	99 Ei suojeluarvoa
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lähikuva maakasojen alle jääneistä hirsistä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7093241, Y 3456954, Z 122	Mittakaava:	1:10000



Länkimäki Merkkipuu	MH-tunnus: 159662

Kohdetyyppi:	10 Valmistuspaikat/työpaikat?	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	317 Kärsämäki
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7080416, Y 3436285, Z 158	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 12.8.2013.

Ympäristön kuvaus

Laaja tasainen kangas jossa on useita kalliopaljastumia, paikoitellen soistunut, kuivahko mäntykangas, soistuneilla alueilla myös lehtipuita, Uudistuskypsää metsikköä.

Kohteen kuvaus

Kallioalueella kankaan korkeimmassa kohdassa on n. 14 m korkea vanha mänty, jonka päähaara on kuollut. N. 10 m:n korkeudella kuolleen päähaaraan on kiinnitetty (todennäköisesti naulattu, ei saatu tarkkoja havaintoja alhaalta) viistosti n. 1,3 m pitkä puu, sen yläpuolella on kiinnitetty lyhyempi puu pystyasennossa. Männyn yhdellä sivulla pystyrivissä olleet oksat on sahattu poikki n. 20 rungosta.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Mahdollisesti puun latvaan oli kiinnitetty merkki/taulu maanmittausta varten.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 12.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lounaasta.

Kohdetyyppi:	10 Valmistuspaikat/työpaikat?	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7080416, Y 3436285, Z 158	Mittakaava:	1:10000



Lestijärvi

Esihistorialliset kohteet, esitys mj-luokka II

Mustikankylä - Valkeinen NW kivikautinen asuinpaikka	**MH-tunnus: 156378**

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7111 Kivikausi	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7039456, Y 3394199, Z 167	**Löydöt:**	KM 21611:1-2, KM 23865:1

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 7.5.2013, lähde muinaisjäännösrekisteri kohde 421010022, (inventoinnit M. Torvinen 1982 ja A. Justander & M. Enbuska 1987).

Ympäristön kuvaus

Pitkä ja leveä itäkaakko - länsiluode-suuntainen harjujakso (Kinnulasta - Toholammille), jonka laidat ovat melko tasaisia, pienehkö harjanne Valkeisjärven pohjoispuolella. Kuiva mäntykangas, vanhaa puustoa, osa puista kaatuneet myrskyssä 2011. Rannan puoleinen maanpinta on melko kulunut.

Kohteen kuvaus

Inventoinnissa 1982 löytyi pieneltä alalta kivikirves ja kvartsi-iskoksia, 1987 löytyi laajemmalta alueelta kvartsi-iskoksia. Inventoinnissa 2013 havaittiin harjanteen korkeimmassa jaksossa 50 m:n matkalla neljä keskittymää palaneita kiviä, ja hajallaan palaneita kiviä sekä kvartsi-iskoksia. Asuinpaikan pinta-ala on noin 500 m2.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu aluemaisesti pintahavaintojen perusteella.

Tulkinta

Kivikautinen asuinpaikka

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu	Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus	Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 7.5.2013	Tarkastaja: H.-P. Schulz	
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi		
Tila: 3 Toteutettu	Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus	Tarkastusvuosi: 1987
Tarkastuspvm: 31.12.1987	Tarkastaja: A. Justander & M. Enbuska	
Kuvaus:		


Viranomais-rekisterinro:	421010022	**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	2 Muinaisjäännösrekisteri II
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva itäkoillisesta.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7039456, Y 3394199, Z 167	Mittakaava:	1:10000



Kusiaisneva Kivikautinen asuinpaikka	MH-tunnus: 158247

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7111 Kivikausi	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7051549, Y 3381490, Z 150	**Löydöt:**	KM 21608

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 3.5.2013, lähde muinaisjäännösrekisteri kohde 421010012, (inventoinnit M. Torvinen 1982 ja A. Justander & M. Enbuska 1987, H.-P. Schulz 2003).

Ympäristön kuvaus

Pitkä ja leveä itäkaakko - länsiluode-suuntainen harjujakso (Kinnulasta - Toholammille), jonka laidat ovat melko tasaisia. Kuivahko mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikköä. Laaja sorakuoppaa eteläpuolella.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee harjun pohjoislaidalla lähellä soistunutta aluetta. Inventoinnissa 1982 löytyi alueelta "huononlaatuisia" kvartsi-iskoksia, myöhemmissä inventoinneissa ei tehty pintahavaintoja. Paikalla on loivasti pohjoiseen viettävä tasainen hiekka-alue muinaisen rantatörmän yläpuolella.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti, alueellinen rajaus ei ollut mahdollista.

Tulkinta


Sijainti/topografia sopii hyvin kivikautiselle asuinpaikalle.

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 3.5.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:	420100012	**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	2 Muinaisjäännösrekisteri II
Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty		

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7051549, Y 3381490, Z 150	Mittakaava:	1:10000



Kinnulankangas Pyyntikuoppajärjestelmä	MH-tunnus: 158255

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7199 Ajoitus epäselvä	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	50		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7039663, Y 3393365, Z 162	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 7.-8.5.2013, lähde muinaisjäännösrekisteri kohde 1000011915 (tarkastus K. Lehtonen & P. Risla 2008).

Ympäristön kuvaus

Pitkä ja leveä itäkaakko - länsiluode-suuntainen harjujakso (Kinnulasta - Toholammille), jonka laidat ovat melko tasaisia, harjun lounaislaita, Valkeisjärven pohjoispäästä 0,3 - 1,8 km länsiluoteeseen, maantien ja soistuneen alueen välinen kaista. Jaksolla on kivisiä nyppylöitä ja kallioesiintymiä. Kuivaa mäntykangas, paikoitellen kuusenvaltaisia rehevämpiä alueita ja soistuneita alueita. - Maantien pohjoispuolinen yksityinen alue ei tässä yhteydessä tarkastettu -.

Kohteen kuvaus

Noin 1,5 km pitkällä ja 50 -130 m leveällä kaistaleella on kartoitettu 50 pyyntikuoppaa, jotka muodostavat ainakin 6 selkeää jonoa. Kuoppien halkaisija on 2,5 - 4 m, syvyys 0,3 - 0,7 m.
Myrskyssä v. 2011 kaatui muinaisjäännösalueella kahdella metsäkuviolla miltei koko puusto. Myrskytuhojen korjauksen jälkeen tehtiin kuvioilla kevytäestys, vaikka muinaisjäännösalue on Sutigisissä rajattu. Kuopista 16 oli kevyesti äestetty.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu aluemaisesti pintahavaintojen mukaisesti.

Tulkinta

Esihistoriallinen pyyntikuoppajärjestelmä

Lisätietoja

Vahinkojen arviointi: Maisemalliset vahingot muinaisjäännösalueilla syntyivät jo myrskyn aikana, jolloin kaatui satoja isoja puita, ja alueet ovat täynnä pystyyn nousseita juurakoita ja kuoppia. Sen yhteydessä tuhoutui mahdollisesti joitakin pyyntikuoppia. Äestys vaurioitti 16 kuopan pintaa, niiden muoto on kuitenkin vielä havaittavissa. Myös pyyntikuoppien jonot ovat edelleen hyvin havaittavissa.

Toimenpiteet

Raportti muinaisjäännöksen vahingoittamisesta lähetetty MT-suunnittelupäällikölle, toimitetaan Museovirastolle.

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 8.5.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:	1000011915	**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	2 Muinaisjäännösrekisteri II
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	




Äestetty alue itäosassa.



Äestetty kuoppa alueen itäosassa.




Ehjä kuoppa alueen itäosassa.



Vahinkojen kartoitus: punainen alue = muinaisjäännösalue (mj-rekisteri)
keltainen piste = vaurioitunut kuoppa, sininen piste = ehjä kuoppa.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7039663, Y 3393365, Z 162	Mittakaava:	1:15000



Historialliset kohteet, esitys mj-luokka II

Mustikankylä - Valkeinen W Tervapirtti jäännös	MH-tunnus: 156377

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7038583, Y 3393608, Z 167	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 7.5.2013, lähde muinaisjäännösrekisteri kohde 421010002, (inventoinnit M. Torvinen 1982 ja A. Justander & M. Enbuska 1987, H.-P. Schulz 2003).

Ympäristön kuvaus

Koillis - lounas-suuntainen hiekkaharjanne (todennäköisesti muinainen dyynimuodostelma) Kinnulanharjun eteläpuolella ja Valkeisjärven länsipuolella, kuiva mäntykangas, uudistuskypsä metsikköä.

Kohteen kuvaus

Paikalla on kiukaan jäänteet törmän yläpuolella, mitat 2,6 x 2,5 m, korkeus 0,5 m. Rakenne on aluskasvillisuuden peittämä, pohjoisreuna on paljastunut kuusen kaatumisen jälkeen, näkyvissä on runsaasti palaneita kiviä (5-15 cm), hiiltä ja nokimaata. Inventoinnissa 2003 havaittiin vielä hiiltyneitä hirrenpätkiä, jotka nyt ovat kannosta tippuneen maan peitossa. Myös vieressä olevassa tienleikkauksessa näkyy runsaasti hiiltä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervapirtin jäännös; iso tervahauta sijaitsee kohteesta 30 m luoteeseen (kohde reiska nro. 158252).

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013

Tarkastuspvm: 7.5.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 1987
Tarkastuspvm: 31.12.1987 Tarkastaja: A. Justander & M. Enbuska
Kuvaus:


Viranomais-rekisterinro:	421010002	**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	2 Muinaisjäännösrekisteri II
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lounaasta, takana kiukaan jäännös, edessä hiiltä tienleikkauksessa.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7038583, Y 3393608, Z 167	Mittakaava:	1:10000



Syrinharju 1 Tervahauta	MH-tunnus: 158193

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7051103, Y 3379854, Z 158	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 25.4.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Pitkä ja leveä itäkaakko - länsiluode-suuntainen harjujakso (Kinnulasta - Toholammille), jonka laidat ovat melko tasaisia. Kuiva mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjun etelälaidalla loivalla kaakkoisrinteellä lähellä suota. Läpimitta valli mukaan lukien 17 m, kuopan halkaisija 13 m ja syvyys 0,9 m- Halssi suuntautuu kaakkoon, pituus 3 m ja syvyys 1,5 m. Haudan päällä ei ole puita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 25.4.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lounaasta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7051103, Y 3379854, Z 158	Mittakaava:	1:10000



Syrinharju 2 Tervahauta	MH-tunnus: 158195

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7050881, Y 3378782, Z 153	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 25.4.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Pitkä ja leveä itäkaakko - länsiluode-suuntainen harjujakso (Kinnulasta - Toholammille), jonka laidat ovat melko tasaisia. Kuiva mäntykangas, laidalla tuoreehko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjun etelälaidalla loivalla kaakkoisrinteellä lähellä lammen rantaa. Läpimitta valli mukaan lukien 17 m, kuopan halkaisija 12 m ja syvyys 1,1 m; halssi suuntautuu eteläkaakkoon, pituus 5 m ja syvyys 1,1 m (sortunut). Haudan päällä kasvaa eri-ikäisiä mäntyjä ja kuusia.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 25.4.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva koillisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7050881, Y 3378782, Z 153	Mittakaava:	1:10000



Syrinharju 3 Tervahauta	MH-tunnus: 158197

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7050917, Y 3378687, Z 155	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 25.4.2013, lähde lidaraineisto Salamajärvi.

Ympäristön kuvaus

Pitkä ja leveä itäkaakko - länsiluode-suuntainen harjujakso (Kinnulasta - Toholammille), jonka laidat ovat melko tasaisia. Kuivahko mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjun etelälaidalla pienellä kivisellä nyppylällä noin 60 m lammesta luoteeseen. Läpimitta valli mukaan lukien 14 m, kuopan halkaisija 10 m ja syvyys 1,1 m. Halssi suuntautuu etelään, pituus 5, sortumisen takia syvyys on epäselvä. Haudan päällä kasvaa nuoria kuusia.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 25.4.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva idästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7050917, Y 3378687, Z 155	Mittakaava:	1:10000



Syrinharju 4 Tervahauta	MH-tunnus: 158198

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7051061, Y 3378787, Z 155	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 25.4.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Pitkä ja leveä itäkaakko - länsiluode-suuntainen harjujakso (Kinnulasta - Toholammille), jonka laidat ovat melko tasaisia. Kuiva mäntykangas, laidalla tuoreehko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjun etelälaidalla tasanteella lähellä soistunutta aluetta. Tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien 22 m, sisempi valli mukaan lukien 14 m, kuopan halkaisija 10 m ja syvyys 1,4 m; halssi suuntautuu länteen, pituus 6 m ja syvyys 2,2 m. Haudan päällä kasvaa isoja mäntyjä ja kuusia. Haudan vieressä on aluskasvillisuuden peittämä pieni hiilikasa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 25.4.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva idästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7051061, Y 3378787, Z 155	Mittakaava:	1:10000



Syrinharju 5 Tervahauta	MH-tunnus: 158201

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7051428, Y 3378298, Z 153	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 25.4.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Pitkä ja leveä itäkaakko - länsiluode-suuntainen harjujakso (Kinnulasta - Toholammille), jonka laidat ovat melko tasaisia. Kuiva mäntykangas, laidalla tuoreehko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjun lounaislaidalla tasanteella lähellä soistunutta aluetta. Läpimitta valli mukaan lukien 12 m, kuopan halkaisija 7 m ja syvyys 0,9 m; halssi suuntautuu etelään, se on sortunut ja hakkuujätteen peittämä. Haudan päällä kasvaa nuoria mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 25.4.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva luoteesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7051428, Y 3378298, Z 153	Mittakaava:	1:10000



Vanha Pitäjäntie Tienpohja	MH-tunnus: 158204

Kohdetyyppi:	13 Liikennekohteet	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7052348, Y 3378867, Z 150	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 25.4.2013, tarkka tielinjaus on merkitty mm. 1840 luvun pitäjäkarttaan (tekijä tuntematon).

Ympäristön kuvaus

Pitkä ja leveä itäkaakko - länsiluode-suuntainen harjujakso (Kinnulasta - Toholammille), jonka laidat ovat melko tasaisia. Kuiva mäntykangas, eri-ikäistä metsää, paikoitellen aukea.

Kohteen kuvaus

Suur-Lohtajan sisämaan pitäjäntien viimeinen osa Toholammilta Lestijärvelle valmistui 1750-luvun alussa. Suuri osa linjauksesta on edelleen käytössä asfaltti- tai soratienä. Syrinharjulla alkuperäinen tienpohja on säilynyt pitkiäkin matkoja lähellä nykyistä kantatietä 775. Valtion maalla Syrjänjärven pohjoispuolella vanhaa tienpohjaa on säilynyt 3 km:n matkalla, osia on pois käytöstä, ja osia toimii metsäautotienä. Tie ei ole päällystetty, sen leveys vaihtelee 1,7 -2,5 m (metsäautotienkäytössä se on paikoitellen levennyt).

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu linjamaisesti näkyvän tiepohjan mukaisesti.

Tulkinta

Pitäjäntie

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 25.4.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Vanhaa pitäjätie Syrinharjulla kaakosta.

Kohdetyyppi:	13 Liikennekohteet	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7052348, Y 3378867, Z 150	Mittakaava:	1:20000



Somerokangas Kiviaita	MH-tunnus: 158209

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	3		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7054818, Y 3387000, Z 145	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 26.4.2013.

Ympäristön kuvaus

Kivinen harjanne Lestijärven luoteisosan / Lestijoen laskukohdan lounaispuolella, mäntyvaltainen kuivahko kangas, uudistuskypsää metsikköä. Rantavyöhykkeellä n. 1-1,5 m korkea rantapalle ja vanhaa puustoa (pääosin kuusia ja mäntyjä).

Kohteen kuvaus

Kankaan laella on 50 m:n matkalla 2 kivivallia ja röykkiö; vallit sijaitsevat lähekkäin.
Valli 1 (luoteispäässä): mitat 10 x 2,5 m, korkeus 0,7 m, valli on kasattu pyöreistä luonnonkivistä, koko 10-50 cm.
Valli 2: mitat 15 x 1,5 m, korkeus 0,7 m, kivien koko 10 - 60 cm.
Röykkiö (kaakkoispäässä): mitat 2,5 x 2 m, korkeus 0,8 m; kivien koko n 10 - 40 cm.
Rakenteet ovat aluskasvillisuuden peittämiä. Kairauksissa on havaittu lähiympäristössä paikoitellen ohuita hiilikerroksia, joiden alkuperä on epäselvä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu aluemaisesti näkyvien rakenteiden mukaisesti.

Tulkinta

Kyseessä on ilmeisesti raivausröykkiöistä/-valleista. Selviä havaintoja pellosta tai kaskialueesta ei tehty. Todennäkköisesti rakenteet liittyvät taloon, joka sijaitsi noin 200 m kohteesta pohjoiseen. Talo on merkitty v. 1863 pitäjäkartaan, se puuttuu v. 1910 kartasta; todennäköinen sijaintialue on muokattu, inventoinnissa ei tehty havaintoja sitä)

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset		
Tila: 3 Toteutettu	Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus	Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.4.2013	Tarkastaja: H.-P. Schulz	
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi		

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	




Kiviaita 2 kaakosta.



Kiviröykkiö idästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7054818, Y 3387000, Z 145	Mittakaava:	1:5000



Jänessalo Hiilimiilu	MH-tunnus: 158214

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	5		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7062438, Y 3381100, Z 135	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 29.4.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Pieni kohouma tasailla soistuneella alueella laajan suon lounaispuolella, tuoreehko kangas, sekametsää/varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Noin neljännen hehtaarin alueella metsätien (entisen Eskolan metsäradan ratapohjaa, ks. kohde reiska nro: 158218) lounaispuolella on viisi miilunpohjaa, joilla on tasainen pohja ja ympäröivä valli (ns. pystymiiluja):

1 halkaisija 12 m, vallin leveys 2 m ja korkeus 0,5 m
2 halkaisija 13 m, vallin leveys 2,5 m ja korkeus 0,6 m
3 kaksoisvalli; halkaisija 14 m, vallin leveys 1,5 + 1,5 m ja korkeus 0,5 m
4 halkaisija 11 m, vallin leveys 1,5 m ja korkeus 0,4 m
5 halkaisija noin 10-12 m, vallin leveys n 1,5 m, miilu on jäänyt suurimmaksi osaksi tien /metsäradan alle.

Alueella ja miilujen päällä kasvaa noin 60-vuotiaita mäntyjä ja runsaasti nuoria lehtipuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Ko. miilutyyppi on tähänastisten tietojen mukaan ollut käytössä Pohjanmaalla pääosin 1930-40-luvuilla. Koska v. 1921 rakennetun Eskolan metsäradan pohja on tehty yhden miilun päällä, se (ja ehkä koko miiluryhmä) täytyy olla vanhempi.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 25.4.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Miilu 1 koillisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7062438, Y 3381100, Z 135	Mittakaava:	1:10000



Oravalan Hautakangas 1 Kiviröykkiö	MH-tunnus: 158219

Kohdetyyppi:	17 Kivi- ja maarakenteet	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7060897, Y 3385139, Z 156	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 29.4.2013.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntainen korkea drumliini muodostelma, kivinen, tuoreehko kangas, uudistuskypsää metsikköä / vanhaa kuusimetsää.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee harjanteen laella vanhassa kuusimetsikössä. Melko pyöreä röykkiö on ladottu 10-45 cm kokoisista kivistä, mitat 2,2 x 2 m, korkeus 0,6 m; rakenne on sammalen peitossa. Palamisen merkkejä, hiiltä ja nokimaata ei havaittu.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Mahdollisesti kaskiröykkiö.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 29.4.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva koillisesta.

Kohdetyyppi:	17 Kivi- ja maarakenteet	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7060897, Y 3385139, Z 156	Mittakaava:	1:5000



Oravalan Hautakangas 2 Tervapirtti jäännös	MH-tunnus: 158220

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7060859, Y 3385075, Z 157	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 29.4.2013.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntainen korkea drumliini muodostelma, kivinen, tuoreehko kangas, taimikkoa, tiheää heinikköä.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee harjanteen laella kohteesta Hautakangas 1 Kiviröykkiö (reiska nro. 158219) 80 m lounaaseen loivalla lounaisrinteellä. Paikalla on kiukaan jäänteet, joiden yli on ajettu koneella. Mitat ovat 2,8 x 2,1 m, korkeus 0,6 m. Kiuas on sammalen ja heinän peittämä, pinnassa näkyy palaneita kiviä ja hiilenpalasia.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Tervapirtin kiuas

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 29.4.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Kiukaan jäänteet etelästä.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7060859, Y 3385075, Z 157	Mittakaava:	1:5000



Oravalan Hautakangas 3 Tervahauta	MH-tunnus: 158222

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7060863, Y 3385039, Z 160	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 29.4.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntainen korkea drumliini muodostelma, kivinen, tuoreehko kangas, taimikkoa, tiheää heinikköä.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee harjanteen laella kohteesta Hautakangas 2 Tervapirtti jäännös (reiska nro. 158220) 30 m länteen. Tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien 17 m, sisempi valli mukaan lukien 13 m, kuopan halkaisija 10 m ja syvyys 1,5 m. Halssi suuntautuu etelälounaaseen, pituus 3 m ja syvyys 1,8 m. Vallin päällä kasvaa nuoria lehtipuita, kuoppa on heinän peittämä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 29.4.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa pohjoisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7060863, Y 3385039, Z 160	Mittakaava:	1:5000



Someronkangas 2 Tervahauta	MH-tunnus: 158223

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7054932, Y 3386884, Z 145	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 3.5.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Kivinen harjanne Lestijärven luoteisosan / Lestijoen laskukohdan lounaispuolella, mäntyvaltainen kuivahko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä. Rantavyöhykkeellä n. 1-1,5 m korkea rantapalle ja vanhaa puustoa (pääosin kuusia ja mäntyjä).

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjanteen korkeimmassa kohdassa lounaaseen viettävän törmän yläpuolella. Läpimitta valli mukaan lukien 12 m, kuopan läpimitta 8 m ja syvyys 0,9 m. Halssi suuntautuu lounaaseen, se on kivillä vuorattu, pituus 2 m ja syvyys 1,4 m. Vallin päällä kasvaa eri-ikäisiä puita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 3.5.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-		**Kunto:**	1 Hyvä


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva koillisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7054932, Y 3386884, Z 145	Mittakaava:	1:5000



Niemenkylä Heinosenkangas	MH-tunnus: 158224

Kohdetyyppi:	0 Ei määritelty	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7199 Ajoitus epäselvä	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7054498, Y 3387305, Z 141	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Alue tarkastettiin inventoinnissa 3.5.2013, lähde muinaisjäännösrekisteri kohde 421010031, (inventoinnit M. Torvinen 1982 ja A. Justander & M. Enbuska 1987).

Ympäristön kuvaus

Kivinen harjanne Lestijärven luoteisosan / Lestijoen laskukohdan lounaispuolella, mäntyvaltainen kuivahko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä. Rantavyöhykkeellä n. 1-1,5 m korkea rantapalle ja vanhaa puustoa.

Kohteen kuvaus

Alueella ei havaittu kivirakenteita, muinaisjäännösrekisterin piste osuu rantapalleelle. Raporttien paikkatiedot "Hirvisen tilan maalla" sekä Takalan kuvaus vuodelta 1896 "Heinosenlahti-nimisessä paikassa" viittaavat alueeseen, joka sijaitsee Lohiniemestä 2,4 km kaakkoon. Tämä alue on rakentamisen takia kokonaan muokattu, inventoinnissa 2003 (H.-P. Schulz, Kotiseudun muisti-hanke, Lestijärven kunta) ei havaittu ko. alueella kivirakenteita.

Kohteen rajaus

-

Tulkinta


-

Tarkastukset

Viranomais-rekisterinro:	421010031	**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	99 Ei suojeluarvoa	**Kohteen suojelu:**	2 Muinaisjäännösrekisteri II

Ympäristön suojelu:	99 Muu suojeluarvo

Kohdetyyppi:		Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7054498, Y 3387305, Z 141	Mittakaava:	1:5000



Mustikankylä/Valkeinen W Tervahauta	MH-tunnus: 158252

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7038660, Y 3393573, Z 167	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 7.5.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Koillis - lounas-suuntainen hiekkaharjanne (todennäköisesti muinainen dyynimuodostelma) Kinnulanharjun eteläpuolella ja Valkeisjärven länsipuolella, kuiva mäntykangas, uudistuskypsä metsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee törmän yläpuolella; tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien 21 m, sisempi valli mukaan lukien 15 m, kuopan halkaisija 9 m ja syvyys 1,4 m. Halssi suuntautuu itään, pituus 7 m ja syvyys 2,2 m. Haudan päällä kasvaa isoja puita, joista osa on myrskyssä kaatunut.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 7.5.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-		**Kunto:**	3 Huono


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lounaasta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7038660, Y 3393573, Z 167	Mittakaava:	1:10000



Mustikankylä/Valkeinen NW Tervahauta	MH-tunnus: 158254

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7039337, Y 3394157, Z 169	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 7.5.2013, kohde on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Koillis - lounas-suuntainen hiekkaharjanne (todennäköisesti muinainen dyynimuodostelma) Kinnulanharjun eteläpuolella ja Valkeisjärven länsipuolella, kuiva mäntykangas, vanhaa puustoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee hiekkaharjanteella lähellä Valkeisjärven luoteisrantaa n. 150 m maantieltä etelään.
Läpimitta valli mukaan lukien 16 m, kuopan halkaisija 10 m ja syvyys 1,6 m. Halssi suuntautuu länteen, pituus 6 m ja syvyys 1,9 m. Haudan päällä kasvaa isoja puita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 7.5.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa koillisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7039337, Y 3394157, Z 169	Mittakaava:	1:10000



Yli-Lesti Välivainio Talo jäännös	MH-tunnus: 158308

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	14		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7044025, Y 3393292, Z 147	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 8.5.2013, lähde muinaisjäännösrekisteri kohde 421010028, (inventoinnit M. Torvinen 1982 ja A. Justander & M. Enbuska 1987).

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntainen soraharjanne kahden kallioalueen välissä Lestijärven Välivainiolahden kaakkoisrannalla. Rehevähkö kangas, vanhaa kuusikkoa, ympäristö hakattu (taimikkoa).

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee harjanteen lounaisrinteellä järven rannasta 100-220 m kaakkoon. Alueella on pienen rakennuksen kivijalka, kaksi kiviaitaa ja 11 kiviröykkiötä 120 x 45 m alalla.
Kivijalka sijaitsee alueen kaakkoispäässä, rakenne on pitkälti tuhoutunut itäpää on u-muotoisen säilynyt, leveys 4,5 m ja pituus > 3 m, perustuksen leveys on 0,5 m ja korkeus 0,4 m. Rakenne on sammalen ja puujätteen peittämä.
Alueen koillisreunalla on kaksi kiviaitaa, pituus 7 - 12 m, leveys 1,5 - 2m ja korkeus 0,5 - 0,7 m; niiden lisäksi on havaittu 11 kiviröykkiötä, osa niistä on säännöllisen neliön muotoinen, osa pyöreä - soikea, mitat vaihtelevat 2 - 4 m ja korkeus 0,5 - 0,7 m. Kaikki rakenteet ovat sammalen peitossa, joidenkin päällä kasvaa vanhoja kuusia.
Todennäköisesti lähiympäristössä aiemmin tehtyjen hakkuiden yhteydessä on joitakin rakenteita tuhoutunut, tiheän aluskasvillisuuden takia ei varmoja havaintoja tehty.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu aluemaisesti näkyvien rakenteiden mukaisesti.

Tulkinta

Alueella oli perimätiedon mukaan 1700-luvulla talo (tiedonanto Eero Pekkarinen; metsuri, lähitalon isäntä); kohteeseen liittyy mahdollisesti alueelta 200 m kaakkoon sijaitseva kaskiröykkiöalue Linjakankaalla (Mj-rek 421010029, yksityinen maa-alue).

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 8.5.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:	421010028	**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	2 Muinaisjäännösrekisteri II
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Rakennuksen kivijalka lounaasta.




Kiviaita lounaasta.



Kiviröykkiö kaakosta.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7044025, Y 3393292, Z 147	Mittakaava:	1:10000



Koivukangas Tervahauta	MH-tunnus: 158309

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7043984, Y 3393783, Z 145	**Löydöt:**	

Taustatiedot
Kohde tarkastettiin inventoinnissa 8.5.2013, lähde Sutigis.
Ympäristön kuvaus
Tasainen paikoitellen soistunut tuore kangas puron lounaispuolella, taimikkoa.
Kohteen kuvaus
Hauta sijaitsee loivalla koillisrinteellä purosta n. 30 m lounaaseen, tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien 16 m, kuopan läpimitta 6 m ja syvyys 0,8 m. Halssi suuntautuu koilliseen, pituus 4 m ja syvyys 1,9 m. Vallin päällä kasvaa isoja havu- ja lehtipuita.
Kohteen rajaus
Kohde rajautuu pistemäisesti.
Tulkinta
Tervahauta


Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 8.5.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7043984, Y 3393783, Z 145	Mittakaava:	1:10000



Talonpaikkakangas Tervahauta	MH-tunnus: 158311

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7044981, Y 3379259, Z 161	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 20.6.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala kivinen kangas Iso-Lemmistöjärven eteläpuolella, Tuoreehko kangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan laella, tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien 20 m, sisempi valli mukaan lukien 15 m, kuopan läpimitta 9 m ja syvyys 0,9 m. Halssi suuntautuu etelään, pituus 6 m ja syvyys 2,1 m; sortunut. Vallin päällä kasvaa nuoria mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 20.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7044981, Y 3379259, Z 161	Mittakaava:	1:10000



Kivikuru 1 Tervahauta	MH-tunnus: 158312

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7044766, Y 3377685, Z 170	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 20.6.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä laaja kivinen kangas, kuivahko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan laella, tuplahauta, läpimitta valli mukaan lukien 8 m, kuopan läpimitta 5 m ja syvyys 0,7 m. Halssi suuntautuu etelään, pituus 3 m ja syvyys 1,4 m. Vallin päällä kasvaa isoja mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 20.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7044766, Y 3377685, Z 170	Mittakaava:	1:10000



Kivikuru 2 Tervapirtti jäännös	MH-tunnus: 158313

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7044767, Y 3377698, Z 170	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 20.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä laaja kivinen kangas, kuivahko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Tervapirtin jäännös sijaitsee tervahaudasta (Kivikuru 1, reiska nro. 158312) 12 m itään. Koko on 3 x 3 m, säilynyt on maavalli (leveys 0,6 m ja korkeus 0,3 m) jossa oli myös maatuneiden hirsinen jäänteet sekä lounaisnurkassa pieni kiuas (1,3 x 1,2 m, korkeus 0,3 m), kairauksessa havaittiin palaneita kiviä ja hiiltä/nokimaata. Oviaukko on kiukaan vastapäätä itäseinässä lähellä koillisnurkkaa. Rakenteet ovat aluskasvillisuuden peittämiä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervapirtin jäännös.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 20.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva pohjoisesta.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7044767, Y 3377698, Z 170	Mittakaava:	1:5000



Hylysenkangas Tervahauta	MH-tunnus: 158764

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7032884, Y 3386812, Z 167	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 4.7.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä kivinen kangas Lehtosenjärven länsipuolella, tuoreehko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan loivalla koillisrinteellä järvestä 300 m länteen, läpimitta valli mukaan lukien 12 m, kuopan läpimitta 8 m ja syvyys 1,1 m. Halssi suuntautuu itään, pituus 7 m ja syvyys 1,4 m. Vallin päällä kasvaa nuoria lehtipuita ja mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 4.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	8 Luonnonmuistomerkki
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7032884, Y 3386812, Z 167	Mittakaava:	1:10000



Rieskaniemenkangas Tervahauta	MH-tunnus: 158765

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7035837, Y 3383946, Z 170	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 4.7.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Laaja osittain soistunut kivinen kangas jonka pohjoispuolella on isot suot, kuivahko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee lähellä tien risteystä aivan metsätien pohjoispuolella, läpimitta valli mukaan lukien 16 m, kuopan läpimitta 10 m ja syvyys 0,7 m. Halssi suuntautuu etelään, pituus 4 m ja syvyys 1,8 m. Vallin päällä kasvaa vanhoja kuusia (ikäarvio > 100 vuotta).

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 4.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva luoteesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7035837, Y 3383946, Z 170	Mittakaava:	1:10000



Hautamaankangas Tervahauta	MH-tunnus: 158781

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7041134, Y 3395866, Z 162	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 1.8.2013, lähde lidaraineisto Salamajärvi..

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala kivinen kuivahko mäntykangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan lakialueella, läpimitta valli mukaan lukien 13 m, kuopan halkaisija 9 m ja syvyys 0,8m, halssi suuntautuu lounaaseen, pituus 5 m ja syvyys 1,9 m (sortunut). Hauta on tiheän nuoren puuston peittämä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 16.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7041134, Y 3395866, Z 162	Mittakaava:	1:10000



Pikkukallio Tervahauta	MH-tunnus: 159173

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7047644, Y 3396982, Z 152	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 1.8.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode suuntainen drumliini muodostelma, jota ympäröivät laajat suoalueet, kuivahko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee drumliinin kaakkoispäässä loivalla lounaisrinteellä, läpimitta valli mukaan lukien 9 m, kuopan läpimitta 6 m ja syvyys 0,9 m. Halssi suuntautuu lounaaseen, pituus 3 m ja syvyys 1,8 m. Haudan ympäristö on avohakattu ja kuin hauta heinän ja maitohorsman peittämä. Vallin päälle on jätetty isompia puita, joista osa on katkennut tai kaatunut.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 1.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva koillisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7047644, Y 3396982, Z 152	Mittakaava:	1:10000



Ilmarinpirttikangas Tervahauta	MH-tunnus: 159176

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7042481, Y 3396515, Z 169	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 1.8.2013, lähde lidaraineisto Salamajärvi.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä kaakko-luode-suuntainen harjanne (drumliini ?). Tuoreehko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee loivalla lounaisrinteellä lähellä suota, läpimitta valli mukaan lukien 13 m, kuopan läpimitta 9 m ja syvyys 0,9 m. Halssi suuntautuu etelään, pituus 2,5 m ja syvyys 1,6 m. Hauta on tiheän nuoren puuston peittämä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 1.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa etelästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7042481, Y 3396515, Z 169	Mittakaava:	1:10000



Ajoittamattomat kohteet, esitys mj-luokka II

Mustikankylä/Valkeinen maakuoppa	**MH-tunnus: 158253**

Kohdetyyppi:	17 Kivi- ja maarakenteet	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7118 Historiallinen aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7039020, Y 3393720, Z 167	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 7.5.2013, lähde muinaisjäännösrekisteri kohde 1000015910. Kohde ei ole siirtynyt Sutigisiin, koska se on mj-rekisterissä merkitty mahdollisena muinaisjäännöksenä.

Ympäristön kuvaus

Koillis - lounas-suuntainen hiekkaharjanne (todennäköisesti muinainen dyynimuodostelma) Kinnulanharjun eteläpuolella ja Valkeisjärven länsipuolella, kuiva mäntykangas, aukea. Myrskyssä v. 2011 kaatui ko. kuviolla miltei koko puusto. Myrskytuhojen korjauksen jälkeen tehtiin kuvioilla kevytäestys.

Kohteen kuvaus

Harrastaja Pauli Salosen ilmoituksen mukaan alueella on 15 pyyntikuoppa, inventoinnissa 2013 löytyi ainoastaan yksi pieni kuoppa, joka on maannoksen perusteella melko nuori (halkaisija 1,5 m, syvyys 0,4 m, ei huuhtoutumiskerrosta). Isompia kuoppia olisi äestyksestä huolimatta pitänyt havaita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Kuopan funktio ja ikä epäselvä.

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 7.5.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:	1000015910	**Kunto:**	3 Huono

		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	2 Muinaisjäännösrekisteri II

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty




Yleiskuva alueesta kaakosta.



Lähikuva kuopasta etelästä.

Kohdetyyppi:	17 Kivi- ja maarakenteet	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7039020, Y 3393720, Z 167	Mittakaava:	1:10000



Historialliset kohteet, Lidar-kaukokartoitus

Karhukangas Tervahauta	MH-tunnus: 158250

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7058248, Y 3382069, Z 143	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Kangaskylä, 5.5.2013.

Ympäristön kuvaus

Kangassaareke Lestijoen ja Karhukankaan välissä. Tuoreehko kangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Haudan läpimitta valli mukaan lukien n. 17 m, kuopan läpimitta n 11 m; halssi suuntautuu koilliseen, pituus n. 2 m. Haudan päällä kasvaa nuorta puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 5.5.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:1000

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7058248, Y 3382069, Z 143	Mittakaava:	1:10000



Jatkokangas Tervahauta	MH-tunnus: 158251

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7056138, Y 3385265, Z 150	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Kangaskylä, 5.5.2013.

Ympäristön kuvaus

Kaakko - luode-suuntainen drumliinimuodostelma. Kuivahkoko kangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Haudan läpimitta valli mukaan lukien n. 18 m, kuopan läpimitta n 9 m; halssi suuntautuu lounaaseen, pituus n. 2 m, ilmeisesti sortunut. Haudan päällä kasvaa isoa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 5.5.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus

Viranomais-		**Kunto:**	0 Ei määritelty


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:1000

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7056138, Y 3385265, Z 150	Mittakaava:	1:10000



Vanhanhaudankangas Tervahauta	MH-tunnus: 158763

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7032130, Y 3387843, Z 165	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Salamajärvi, 5.7.2013, kohde on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Kangassaareke Lehtosenjärven lounaisella soistuneella rantavyöhykkeellä. Kuivahko kangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Haudan läpimitta valli mukaan lukien n. 14 m, kuopan läpimitta n 8 m; halssi suuntautuu lounaaseen, pituus n. 4 m. Haudan päällä kasvaa isompaa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 5.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7032130, Y 3387843, Z 165	Mittakaava:	1:10000



Metsäsianpesänkangas Tervahauta	MH-tunnus: 158766

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7033083, Y 3385703, Z 175	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Salamajärvi, 6.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Laaja melko tasainen kivinen kangas, kuivahko mäntykangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Haudan läpimitta n. 12 m, kuopan halkaisija n. 7 m, halssi suuntautuu lounaaseen, pituus 2 m. Haudan päällä kasvaa isompaa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 5.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste, mk 1:2000

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7033083, Y 3385703, Z 175	Mittakaava:	1:10000



Singonkankaat Tervahauta	MH-tunnus: 158767

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7042028, Y 3378991, Z 180	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Salamajärvi, 6.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala harjanne, kuivahko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien 16 m, kuopan läpimitta n. 6 m, halssi suuntautuu koilliseen. pituus n. 2 m, Haudan päällä kasvaa isompaa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 5.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen**	9 Muu suojeluarvo


	suojelu:
Selitys:	**Selitys:**

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7042028, Y 3378991, Z 180	Mittakaava:	1:10000



Istunjuurikangas Tervahauta	MH-tunnus: 158768

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7042378, Y 3382006, Z 172	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Salamajärvi, 6.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Matala kivinen kangas Haukilammen itäpuolella, kuivahko mäntykangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien n. 18 m, kuopan läpimitta n. 7 m, halssi suuntautuu itäkoilliseen, pituus n. 6 m, sortunut.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 5.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7042378, Y 3382006, Z 172	Mittakaava:	1:10000



Lehdonkangas Tervahauta	MH-tunnus: 158769

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7041796, Y 3383463, Z 167	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Salamajärvi, 6.7.2013; kohde on merkitty peruskartalle, mutta väärään paikkaan/kuvioon.

Ympäristön kuvaus

Matala kivinen kangas laajan suon itäpuolella, tuoreehko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien n. 24 m, kuopan läpimitta n. 10 m, halssi suuntautuu lounaaseen, pituus n. 4 m.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 5.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7041796, Y 3383463, Z 167	Mittakaava:	1:10000



Emmansaari Tervahauta	MH-tunnus: 159178

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7117 Esihistoriallinen aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7037576, Y 3388811, Z 166	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Salamajärvi, 1.8.2013; lähde Sutigis

Ympäristön kuvaus

Matala kivinen kangas laajan suoalueen keskellä, tuoreehko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Ilmeisesti tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien n. 20 m, kuopan läpimitta n. 8 m, halssi suuntautuu pohjoiseen, pituus n. 3 m. Haudan päällä kasvaa isompaa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 2.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen**	9 Muu suojeluarvo


	suojelu:
Selitys:	**Selitys:**

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7037576, Y 3388811, Z 166	Mittakaava:	1:10000



Tauonkivenneva Tervahauta	MH-tunnus: 159180

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7055928, Y 3378011, Z 152	**Löydöt:**	

Taustatiedot
Kaukokartoitus, Lidaraineisto Kangaskylä, 2.8.2013; kohde on merkitty peruskartalle
Ympäristön kuvaus
Soiden ympäröimä matala kivinen kangas, kuivahkoko kangas, taimikkoa.
Kohteen kuvaus
Ilmeisesti tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien n. 22 m, kuopan läpimitta n. 8 m, halssi suuntautuu itään, pituus n. 4 m. Haudan päällä kasvaa isompaa puustoa.
Kohteen rajaus
Kohde rajautuu pistemäisesti.
Tulkinta
Tervahauta
Lisätietoja


Toimenpiteet

Tarkastukset		
Tila: 1 Ehdotettu	Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus	Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 2.8.2013	Tarkastaja: H.-P. Schulz	
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus		

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen**	9 Muu suojeluarvo


	suojelu:
Selitys:	**Selitys:**

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7055928, Y 3378011, Z 152	Mittakaava:	1:10000



Uuden ajan kulttuuriperintökohteet

Kivestö metsänvartiatila jäännös	MH-tunnus: 39965

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	5		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7040400, Y 3381037, Z 180	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 4.7.2013, useita lähteitä.

Ympäristön kuvaus

Etelä-pohjois-suuntainen soraharjanne Kivestönjärven itäpuolella. Harjanteen laella on useita kalliopaljastumia ja runsaasti isoja lohkareita. Kuivahko kangas, erirakenteinen metsä, vanha pihapiiri, vanhoja pihapuita (mm. lehtikuusi, kuusi, mänty, koivu).

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee tasanteella harjanteen lounaisosassa. Noin 0,5 ha:n laajalla piha-alueella, joka on heinän ja eripihakasvien peittämä, on viisi rakennuksen jäännettä:
1: Luoteisosassa on päärakennuksen betonisokkeli, korkeus n. 0,5 m, perustuksen mitat ovat7,5 x 6,5 m, eteläpäässä kaakkoisnurkassa on kuistin perustukset (mitat 3 x 2 m). Kuistin länsipuolella on pienen kellarin sisäänkäynti, kellarin mitat ovat n. 2 x 1,5 m ja syvyys n. 1,8 m (sortumisvaaran takia rakenne ei ole tarkasti mitattu. Rakennuksen keskiosassa on tiiliuunin jäänteet, sortunut rakenne muodostaa n. 4 x 3 laajan ja 0,7 m korkean kasan. Alueella on runsaasti rauta- ,pelti-, huopa- ja muovijätettä.
2: Päärakennuksesta 20 m etelään on 5,5 x 5,5 mittaisen rakennuksen perustus, joka oli alun perin kivijalka, jonka päällä on valettu betonia, korkeus 0,3 m. Pohjoisseinän kohdalla on tiilistä tehty tulisijan perustus, mitat n, 1,8 x 1,2 m.
3: Päärakennuksesta 25 m itään on taimikellarin (?) betoniperustus, mitat 9 x 3 m ja syvyys 1,2 m, pohjoisseinämässä on 1,5 m leveä aukko. Betonisokkelin vahvuus on 20 cm. Rakenteen eteläpuolella sen kyljessä on 6 x 5 m kokoinen matala (0,3) betonisokkeli, rakenteen tarkoitus on epäselvä.
4:Päärakennuksesta 10 etelään on uudempi 8-kulmainen kevytharkoista tehty perustus (mitat n. 3,5 x 3,5 m), rakenteen tarkoitus on epäselvä.
5: Piha-alueen etelälaidalla n. 50 m päärakennuksesta kaakkoon on maakellarin jäännös, halkaisija n. 5 m, kuopan mitat ovat 2 x 2 m, syvyys > 1 m, sisäänkäynti eteläpuolella, pituus n. 2 m.
Piha-alueen itälaidalla on useita kivi-/jätekasoja, jotka ovat aluskasvillisuuden peittämiä. Varsin alueen länsilaidalla ovat kookkaita vanhoja pihapuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu aluemaisesti näkyvien rakenteiden mukaisesti
Tulkinta
Metsävartijantila
Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 4.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Päärakennuksen sokkeli eteläkaakosta




Taimikellari lännestä.



Pihapiiri lounaasta.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7040400, Y 3381037, Z 180	Mittakaava:	1:10000



Syrinharju 6 Palovartiotorni jäännös	MH-tunnus: 158206

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7052371, Y 3379254, Z 180	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 25.4.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Pitkä ja leveä itäkaakko - länsiluode-suuntainen harjujakso (Kinnulasta - Toholammille), jonka laidat ovat melko tasaisia Harjun keskiosassa sen ydin nousee korkeana (12-18 m) jyrkkärinteisenä harjanteena. Kuiva mäntykangas, uudistuskypsää metsää.

Kohteen kuvaus

Paikalla on jäljellä tornin betoniperustus harjanteen laella, mitat 3,5 x 3,5 m; nurkissa sokkelit, joihin tornin jalat oli kiinnitetty. Torni rakennettiin 1950-luvun alussa ja sitä myyttiin v. 2000.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Palovartiotornin perustus

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 25.4.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono

		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Palovartiotornin perustus kaakkosta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7052371, Y 3379254, Z 180	Mittakaava:	1:20000



Eskolan Metsärata kaakkoisosa	MH-tunnus: 158218

Kohdetyyppi:	13 Liikennekohteet	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	849 TOHOLAMPI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7057050, Y 3381115, Z 150	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 29.4.2013. (ks. myös inventointiraportti Pohjanmaa länsiosa kulttuuriperintöinventointi H.-P. Schulz, Metsähallitus 6930/41/2012, kohde reiska nro. 146922 Sievi Eskolan metsärata)

Ympäristön kuvaus

Mosaiikkimaisema, jossa runsaasti kuivahkoja - tuoreita kankaita ja soita, alueen kaakkoispäässä on laaja harjujakso.

Kohteen kuvaus

Rata oli Metsähallituksen omistuksessa, rakennustyöt alkoivat 1919. Rata kulki Pohjanmaa radan varresta Eskolan asemalta Kannuksesta eteläkaakkoon Lestijärvelle saakka, kokonaispituus oli 68 km. Reitti oli Eskola - Sievi Maansydämenjärvi - Katiskajärvi - Haarainkangas , josta lähti haara itään Teeriharjulle, - Toholampi Särkijärvi - Lestijärvi Jatkoneva - Syrinharju. Raideleveys oli 750 mm.
Rata oli käytössä vuosina 1920 - 1961, sitä pitkin kuljetettiin yli kaksi miljoonaa kuutiometriä puutavaraa.
Se oli Suomen pisin ja pitkäaikaisin pelkästään puutavaran kuljetukseen tarkoitettu kapearaiteinen rautatie. Rata purettiin 1961, pohja toimii nykyään metsätienä.
Radan kaakkoisosa Sievin ja Toholammin kunnanrajalta Lestijärven Syrinharjulle on 16 km pitkä, suurin osa sitä on nykyään metsätienä käytössä, vain kaakkoispäässä, noin 500 m matkalla, on näkyvissä alkuperäisenä ratapohjana. Radan kaakkoisosan varrella oli neljä kämppä, Jänessalo, radasta hieman pohjoiseen (nyk. yksityinen omistus), Raivio Lestijoen kohdalla (Kämppä on purettu ja paikalla on virkistysmatkailuun tarkoitettuja rakennuksia), Kumisevankangas radasta noin 80 m itään Valkiaisesta 900 luoteeseen (ei löytynyt merkkejä maastossa) ja Syrinharju, radasta n 50 m länteen nykyiseltä maantieltä 500 m pohjoiseen (nyk. yksityistä maata).. Radan kaakkoispään asemasta, joka sijaitsi maantieltä n. 3 km etelään ei ole rakenteita - eikä tarkkaa sijaintia havaittu.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu linjamaisesti

Tulkinta

Metsärata

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset		
Tila: 3 Toteutettu	Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus	Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 29.4.2013	Tarkastaja: H.-P. Schulz	
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi		

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Ratapohja Jänessalon kohdalla luoteesta.



Ratapohja Syrinharjun pohjoislaidalla, pohjoisesta.



Ratapohja Syrinharjun eteläosassa, etelästä.

Kohdetyyppi:	13 Liikennekohteet	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7057050, Y 3381115, Z 150	Mittakaava:	1:80000



Ei merkitty kartalle: ratapohja jatkui vielä metsätielinjausta pitkin Syrjänjärven kaakkoispuolelle saakka (sininen nuoli).

Samakkolampi Maakellari	MH-tunnus: 158248

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	6		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7052232, Y 3380345, Z 151	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 3.5.2013.

Ympäristön kuvaus

Pitkä ja leveä itäkaakko - länsiluode-suuntainen harjujakso (Kinnulasta - Toholammille), jonka laidat ovat melko tasaisia. Kuivahko mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee harjun pohjoislaidalla metsätien (Eskolan metsäradan pohja) itäpuolella, paikalla on iso maakellari aivan tien vieressä, mitat 6 x 4 m ja syvyys 2,6 m. Sisäänkäynti suuntautuu länsiluoteeseen tiellä päin, pituus 3 m ja leveys 0,8 m. Kuopan pohjassa on lahonneita riukuja ja lautoja, mahdollisesti katon jäänteet. Kellarista 35 m etelään on iso maakuoppa, halkaisija 3,5 m ja syvyys 1,8 m; ei huuhtoutumiskerrosta. Niiden välissä ja itäpuolella on useita pieniä kuoppia (halkaisija 1 - 2,5 m). Maakellarin yläreunassa kasvaa arvioltaan > 60 v. mänty. Kohde liittyy mahdollisesti Eskolan radan Syriharjun kämppään tien länsi puolella (nyk. yksityinen maa-alue).

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Maakellari, muiden kuoppien funktio on epäselvä.

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 3.5.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono

		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty




Maakellari kaakosta, taustalla Eskolan metsäradan pohja.



Iso maakuoppa lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7052232, Y 3380345, Z 151	Mittakaava:	1:10000



Tuikankangas Lentokenttä	MH-tunnus: 158310

Kohdetyyppi:	13 Liikennekohteet	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7044971, Y 3386987, Z 152	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 11.6.2013, se on merkitty peruskartalle. Tarkastus V. Laurila 2009, julkaisematon raportti.

Ympäristön kuvaus

Pitkä ja leveä itäkaakko - länsiluode-suuntainen harjujakso (Kinnulasta - Toholammille), jonka laidat ovat melko tasaisia, Tuikankankaan kohdalla harjun laki on hyvin tasainen, kuivaa mäntykangasta, taimikkoa, osittain aukeaa.

Kohteen kuvaus

Alueella on ollut neljä risteävää kiitorataa, kaakko-luodesuuntainen, sen kaakkoispäässä itä-länsisuuntainen ja koillis-lounaissuuntainen sekä niiden länsipuolella etelä-pohjois-suuntainen rata. Kaakko-luode-suuntainen rata on säilynyt (sitä laajennettiin jatkosodan jälkeen, sen pituus on 1030 m ja leveys 30 m. Sitä ympäröi 1200 x 90m laaja rata-alue jonka reunalla on nykyään harjoitusravirata.
Muut kiitoradat ovat metsittyneet ja metsänhoidon yhteydessä muokattu. Maastossa sitä on vaikeaa havaita, ilmakuvassa itä-länsi-suuntaisen kiitoradan sijainti on vielä näkyvissä. Linkki ilmakuvaan:
<http://www.netikka.net/vlpcommon/layouts/vertical/vertical_index.php?hname=paulisalo&page=ord&mid=5>
(> etsi kappale Käytöstä poistettuja lentopaikkoja, > kohde Lestijärvi)
Alueella on useita kuoppia ja maakasoja, jotka liittyvät todennäköisesti maansiirtotöihin.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu aluemaisesti vielä näkyvän pääkiitoradan alueen mukaisesti.

Tulkinta

Harjoituslentokenttä

Lisätietoja

Ote V. Laurilan raportista 2009:
Lestijärven kenttä oli sodan aikana yksi Kauhavan ilmasotakoulun työkentistä. Lestijärvelle alettiin rakentamaan lentokenttää Kauhavan Ilmasotakoulun tarpeisiin ennen sotia. Lestijärven kenttä saatiin käyttökuntoon syksyllä 1940. (Peltonen 158, 192) Vuoden 1943 lentokenttäkortin mukaan kentällä on neljä kiitorataa, joista NW-SE oli pituudeltaan 800m,

muut pää- ja väli-ilmansuuntiin menevät kiitoradat olivat 750m pitkiä. Kentän pinta oli hiesu- ja multamaata, kiitoratojen pinnat oli sorastettu. Kentällä sijaitsi myös rakennustöihin tarvitut 2 varastoparakkia sekä toimisto- ja ruokailuparakit. Vuoden 1944-45 kortti on tiedoiltaan identtinen aikaisempaan verrattuna. Korttiin liitetystä ilmakuvasta voi havaita kentälle vievän tien ja kiitoradat. ”Luettelo lentokentistä ja lentopaikoista” -mukaan kentällä oli enää kaksi kiitorataa, NW-SE pituudeltaan 560m ja W-E pituudeltaan 350m. Muut kiitoradat olivat kasvaneet umpeen.

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 11.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo


Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty



Kiitoradan kaakkoispää luoteesta.




Kiitoradan keskiosa kaakosta.



Lestijärven lentokenttä jatkosodan aikana musta: kenttäalue ja kiitoradat punainen: tiestö (Karttaote V. Laurilan raportista 2009) © ks. alla.

Kohdetyyppi:	13 Liikennekohteet	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7044971, Y 3386987, Z 152	Mittakaava:	1:10000



Kattilaneva Merkkipuu	MH-tunnus: 159175

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7047487, Y 3397178, Z 152	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 1.8.2013.

Ympäristön kuvaus

Ojitettu räme, jossa kasvaa nuoria mäntyjä, aluskasvillisuus pääosin suopursua.

Kohteen kuvaus

Paikalla on kelottunut mänty, paksuus n. 25 cm, johon on tehty 40 cm korkea ja 15 cm leveä pilkka. Pilkan oikeaan reunaan on veistetty kaksi kolmiomuotoista kuviota ja leikattu 4 viistoa viivaa, 2 kolmioiden yläpuolelle ja kaksi alapuolelle.
Puu on kasvanut pilkan tekemisen jälkeen vielä n. 5 cm.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Merkkipuu

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 1.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lähikuva pohjoisesta.

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	Copyright:	*© Metsähallitus 2008* *© Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7047487, Y 3397178, Z 152	Mittakaava:	1:10000



Ilola Metsävartijantila paikka	MH-tunnus: 159385

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7044241, Y 3393818, Z 147	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 7.8.2013, lähde metsätalouskartta v. 1934.

Ympäristön kuvaus

Tasainen kuivahko kangas Lestijärven kaakkoispuolella ja puron koillispuolella, alueella on runsaasti kalliopaljastumia, aukea, alueen eteläpuolella yksittäisiä vanhoja puita.

Kohteen kuvaus

Metsävartijantila on merkitty vuoden 1934 metsätalouskarttaan tilana jolla oli vain pieni pihapiiri/peltoala, vuoden 1963 peruskartalla paikalla päärakennuksen lisäksi 5 sivurakennusta ja laaja peltoalue puron vartta pitkin, se on toiminut loppuvaiheessa maatilana. Tila autioitui 1970- tai 1800-luvulla; kaikki rakennukset on purettu.
Inventointihetkellä koko alue oli korkean tiheän heinikön/pihakasvien peittämä, joten mahdollisia rakenteita ei voitu havaita. Alueen lounaispuolella kasvaa hyvin vanhoja puita, joukossa yksi (latvasta katkennut) sembramänty.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Metsävartijan tilan / maatilan paikka

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 7.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-		**Kunto:**	3 Huono

rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	99 Ei suojeluarvoa	**Kohteen suojelu:**	99 Ei suojeluarvoa
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	




Metsävartijatilan päärakennuksen paikka koillisesta.



Entisen piha-alueen lounaispuolella on vanha lehtikuusi (keskellä) ja sen vasemmalla puolella latvasta katkennut hyvin kookas sembramänty.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7044241, Y 3393818, Z 147	Mittakaava:	1:10000



Rajatie Metsälentokenttä	MH-tunnus: 159670

Kohdetyyppi:	13 Liikennekohteet	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	421 Lestijärvi
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7037732, Y 3394970, Z 167	**Löydöt:**	

Taustatiedot
Kohde tarkastettiin inventoinnissa 16.8.2013, lähde Sutigis.
Ympäristön kuvaus
Pitkä ja leveä itäkaakko - länsiluode-suuntainen harjujakso (Kinnulasta - Toholammille), jonka laidat ovat melko tasaisia, harjun lounaislaita, kuiva mäntykangas, nuorta kasvatusmetsikköä.
Kohteen kuvaus
Kiitorata on metsätienlinjauksella Lestijärven ja Kinnulan rajalla, maantien risteyksestä lounaaseen suuntaan, radan pituus on 650 m ja leveys 9 m, sen koillispäässä on kääntöalue.
Kohteen rajaus
Kohde rajautuu linjamaisesti.
Tulkinta
Metsälentokenttä
Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset		
Tila: 3 Toteutettu	Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus	Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 16.8.2013	Tarkastaja: H.-P. Schulz	
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi		

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen**	99 Ei suojeluarvoa


	suojelu:
Selitys:	**Selitys:**

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva koillisesta.

Kohdetyyppi:	13 Liikennekohteet	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7037732, Y 3394970, Z 167	Mittakaava:	1:10000



Nivala

Historialliset kohteet, Lidar-kaukokartoitus

Ahonhaudankangas Tervahauta	**MH-tunnus: 161073**

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	535 Nivala
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7081665, Y 3401100, Z 117	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 16.9.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Laaja kaakko-luode suuntainen soraharjanne, kuivahko mäntykangas, taimikkoa. Harjanteen kaakkoispään pohjoispuolella on Makolan kaivosalue.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjanteen kaakkoispäässä, läpimitta valli mukaan lukien n. 11 m, kuopan halkaisija n 6 m; halssi suuntautuu lounaaseen, pituus n. 3 m. Haudan päällä kasvaa isompaa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 16.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz

Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7081665, Y 3401100, Z 117	Mittakaava:	1:10000



Perho

Historialliset kohteet, esitys mj-luokka II

Tervapirtin kiuas 1 Salmelanharju	**MH-tunnus: 69613**

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	121 Metsätalous Länsi-Suomi
Ajoitus:	7118 Historiallinen aika	**Ylläpitäjä:**	121 Metsätalous Länsi-Suomi
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7015341, Y 3380908, Z 187	**Löydöt**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 18.6.2013, lähde Reiska.

Ympäristön kuvaus

Laaja hiekkatasanne Salmelanharjun lounaispuolella, kuivahko mäntykangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee loivalla itärinteellä tervahaudasta Vahinkokangas (Reiska nro. 69614) 25 m kaakkoon, paikalla on kiuas, mitat 2,1 x 1,8 m, korkeus 0,6 m. Rakenne on aluskasvillisuuden peittämä; humuksen alta löytyi isoja reunakiviä ja keskellä pieniä palaneita kiviä (koko 5 - 15 cm).

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervapirtin kiuas


Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 18.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7015341, Y 3380908, Z 187	Mittakaava:	1:10000


Tervah.
Tervah.
Tervah.

Vahinkokangas 1 Tervahauta	MH-tunnus: 69614

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	121 Metsätalous Länsi-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7015359, Y 3380897, Z 188	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 18.6.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Laaja hiekkatasanne Salmelanharjun lounaispuolella, kuivahko mäntykangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee loivalla itärinteellä; läpimitta valli mukaan lukien 11 m, kuopan läpimitta 7 m ja syvyys 1,1 m. Halssi suuntautuu etelään, pituus 5 m ja syvyys 2,0 m. Haudan päällä kasvaa isoja mäntyjä, osa puista on kaatunut.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 18.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa lounaasta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7015359, Y 3380897, Z 188	Mittakaava:	1:10000



Myllykangas 3 Tervahauta

MH-tunnus: 69637

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	121 Metsätalous Länsi-Suomi
Ajoitus:	7118 Historiallinen aika	**Ylläpitäjä:**	121 Metsätalous Länsi-Suomi
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7014886, Y 3381177, Z 187	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 18.6.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Laaja hiekkatasanne Salmelanharjun lounaispuolella, kuiva mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee vanhan hiekkakuopan koillispuolella; läpimitta valli mukaan lukien 14 m, kuopan läpimitta 9 m ja syvyys 0,8 m. Halssi suuntautuu koilliseen, pituus 3 m ja syvyys 2,8 m. Haudan päällä kasvaa isoja mäntyjä ja kuusia. Haudan lounaislaidalla on kaivettu hiekkakuopan reunalta iso pesäluola haudan alle.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 18.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva luoteesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7014886, Y 3381177, Z 187	Mittakaava:	1:10000


Männistö
Tervah.
Repo-Valkeinen
185.4
Valtinkokangas
Tervah.
Tervah.
Tervah.

Siloistenkangas Tervahauta	MH-tunnus: 158315

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7031372, Y 3370671, Z 180	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 5.6.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Mosaiikkimaisema, jossa vuorottelevat pieniä kivisiä kankaita, soistuneita alueita ja avoimia nevoja; kuivahko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Haudan läpimitta valli mukaan lukien 17 m, kuopan halkaisija 13 m ja syvyys 1,1 m. Halssi suuntautuu koilliseen, pituus 3 m ja syvyys 1,9 m. Haudan päällä kasvaa isoja koivuja ja runsaasti lehtipuutaimia.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 5.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva idästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7031372, Y 3370671, Z 180	Mittakaava:	1:10000



Siloistenkangas 2 Tervapirtti jäännös	MH-tunnus: 158316

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7031356, Y 3370681, Z 180	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 5.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Mosaiikkimaisema, jossa vuorottelevat pieniä kivisiä kankaita, soistuneita alueita ja avoimia nevoja; kuivahko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee tervahaudasta Siloistenkangas 1 (reiska nro. 158315) 20 m kaakkoon. Paikalla on kiukaan jäänteet, mitat 2,5 x 2,2 m, korkeus 0,6 m. Rakenne on pääosin sammalen peitossa, pinnassa on joitakin palaneita kiviä näkyvissä (koko 10 - 25 cm). Kiukaan kyljessä kasvaa iso mänty.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Tervapirtin kiuas-

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 5.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervapirtin kiukaan jäänteet etelästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7031356, Y 3370681, Z 180	Mittakaava:	1:10000



Haukeisten Hautakangas Tervahauta	MH-tunnus: 158317

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7032426, Y 3372424, Z 185	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 5.6.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Mosaiikkimaisema, jossa vuorottelevat pieniä kivisiä kankaita, soistuneita alueita ja avoimia nevoja; kuivahko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Paikalla on iso tervahauta, jolla on kolme vallia; halkaisijat 24 m, 20 m ja 14 m; kuopan läpimitta on 12 m ja syvyys 0,9 m: Halssi suuntautuu itään, pituus 6 m ja syvyys 2,2 m. Vallin päällä kasvaa nuorta puustoa, kuoppa on heinän peittämä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 5.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa etelästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7032426, Y 3372424, Z 185	Mittakaava:	1:10000



Rikkisenlampi 1 Tervahauta	MH-tunnus: 158318

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7028376, Y 3372716, Z 175	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 5.6.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Mosaiikkimaisema, jossa vuorottelevat pieniä kivisiä kankaita, soistuneita alueita ja avoimia nevoja; tuoreehko kangas, uudistuskypsää metsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan laella, tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien 22 m, sisempi valli mukaan lukien 17 m, kuopan halkaisija 10 m ja syvyys 0,9 m. Halssi suuntautuu lounaaseen, pituus 4 m ja syvyys 1,7 m. Haudan päällä kasvaa isoja haapoja.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 5.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa pohjoisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7028376, Y 3372716, Z 175	Mittakaava:	1:10000



Rikkisenlampi 2 Tervapirtti jäännös	MH-tunnus: 158319

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7028405, Y 3372708, Z 175	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 5.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Mosaiikkimaisema, jossa vuorottelevat pieniä kivisiä kankaita, soistuneita alueita ja avoimia nevoja; kuivahko kangas, uudistuskypsää metsikköä..

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee tervahaudasta Rikkisenlampi 1 (reiska nro. 158318) 30 m pohjoisluoteeseen. Paikalla on ison kiukaan jäänteet, mitat 3 x 2,8 m, korkeus 0,8 m. Rakenne on sammalen peitossa, reunassa on isompia kiviä (koko 20 - 30 cm) näkyvillä, sammalen alla on pienempiä palaneita kiviä ja nokimaata.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervapirtin kiuas

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 5.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervapirtin kiukaan jäänteet etelästä.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7028405, Y 3372708, Z 175	Mittakaava:	1:10000



Koskenkangas Tervahauta	MH-tunnus: 158320

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7027886, Y 3372329, Z 175	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 5.6.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Korkea kivinen kangas Alimmaisen Penninkilammen koillispuolella, kuivahko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan koillisrinteellä, läpimitta valli mukaan lukien 9 m, kuopan läpimitta 5 m ja syvyys 0,6 m. Halssi suuntautuu koilliseen, pituus 1,7 m ja syvyys 1,3 m. Haudan päällä kasvaa isoja mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 5.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lounaasta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7027886, Y 3372329, Z 175	Mittakaava:	1:10000


Rimmenjoki
Rimmenjoki
Rimmenjoki

Linjaharju 1 Tervahauta	MH-tunnus: 158321

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7032370, Y 3375792, Z 190	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 6.6.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Leveä soiden ympäröimä itä- länsi-suuntainen supra-akvaatinen soraharjanne, kuivahko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjanteen laella, läpimitta valli mukaan lukien 18 m, kuopan läpimitta 10 m ja syvyys 1,4 m. Halssi suuntautuu itään, pituus 3 m ja syvyys 2,2 m. Haudan päällä kasvaa muutama nuori puu.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 6.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva pohjoisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7032370, Y 3375792, Z 190	Mittakaava:	1:10000



Linjaharju 2 Tervapirtti jäännös	MH-tunnus: 158322

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7032344, Y 3375763, Z 191	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 6.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Leveä soiden ympäröimä itä- länsi-suuntainen supra-akvaatinen soraharjanne, kuivahko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee tervahaudasta Linjaharju 1 (reiska nro. 158321) 30 m lounaaseen, paikalla on kiukaan jänteet, mitat 2 x 1,8 m ja korkeus 0,6 m. Rakenne on alareuna lukuun ottamatta paljaana, reunakivien koko on 20 - 30 cm, keskiosassa on suurimmaksi osaksi palaneita kiviä (koko 5 - 15 cm).

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervapirtin kiuas

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 6.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Kiukaan jäänteet lounaasta.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7032344, Y 3375763, Z 191	Mittakaava:	1:10000



Linjaharju 3 Tervahauta	MH-tunnus: 158323

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7032454, Y 3376154, Z 192	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 6.6.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Leveä soiden ympäröimä itä- länsi-suuntainen supra-akvaatinen soraharjanne, tuoreehko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjanteen laella aivan metsätien eteläpuolella; ilmeisesti tuplahauta, läpimitta valli mukaan lukien 18 m, kuopan läpimitta 8 m ja syvyys 1,3 m. Halssi suuntautuu lounaaseen, pituus 6 m ja syvyys 2,0 m, osittain sortunut. Haudan päällä kasvaa tiheää nuorta puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 6.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva luoteesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7032454, Y 3376154, Z 192	Mittakaava:	1:10000



Linjaharju 4 Tervahauta	MH-tunnus: 158324

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, k orjaamaton
Koordinaatit:	X 7032402, Y 3376634, Z 193	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 6.6.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Leveä soiden ympäröimä itä- länsi-suuntainen supra-akvaatinen soraharjanne, tuoreehko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjanteen laella; tuplahauta läpimitta ulompi valli mukaan lukien 21 m, sisempi valli mukaan lukien 17, kuopan halkaisija 11 m ja syvyys 0,8 m. Halssi suuntautuu itään, pituus 7 m ja syvyys 2,5 m. Haudan päällä kasvaa eri-ikäisiä havu- ja lehtipuita. Kohteesta 25 luoteeseen on pieni sorakuoppa ja sen ympärillä maakasoja..

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 6.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva etelästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7032402, Y 3376634, Z 193	Mittakaava:	1:10000



Linjaharju 5 Tervapirtti jäännös	MH-tunnus: 158325

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	2		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7032391, Y 3376649, Z 193	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 6.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Leveä soiden ympäröimä itä- länsi-suuntainen supra-akvaatinen soraharjanne, kuivahko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee tervahaudasta Linjaharju 4 (reiska nro. 158324) 20 - 25 m kaakkoon, paikalla on kahden kiukaan jänteet, jotka sijaitsevat 8 m:n etäisyydellä toisistaan;
1: mitat 2,2 x 1,9 m ja korkeus 0,6 m. Humuksen alta havaittiin palaneita kiviä (koko 5 - 15 cm)
2: mitat 1,7 x 1,6 m, korkeus 0,5 m; humuksen alta löytyi 10 - 15 cm kokoisia palaneita kiviä.
Rakenteet ovat paksun humuskerroksen ja aluskasvillisuuden peittämiä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Kahden tervapirtin kiukaan jäänteet.

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 6.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty




Kiuas 1 lounaasta.



Kiuas 2 lännestä, kiukaan päältä humus poistettu.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7032391, Y 3376649, Z 193	Mittakaava:	1:10000



Pesänevankangas 1 Tervahauta	MH-tunnus: 158326

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7033323, Y 3377756, Z 190	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 6.6.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä pieni supra-akvaatinen soraharjanne, tuoreehko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjanteen länsirinteellä, läpimitta valli mukaan lukien 14 m, kuopan läpimitta 10 m ja syvyys 1,2 m. Halssi suuntautuu lounaaseen, pituus 3 m ja syvyys 2,5 m. Haudan päällä kasvaa tiheätä sekapuustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 6.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7033323, Y 3377756, Z 190	Mittakaava:	1:10000



Pesänevankangas 2 Tervapirtti jäännös	MH-tunnus: 158327

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7033340, Y 3377744, Z 190	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 6.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä pieni supra-akvaatinen soraharjanne, tuoreehko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee tervahaudasta Pesänevankangas 1 (reiska nro. 158326) 20 m luoteeseen, paikalla on kiukaan jäänteet, mitat 2,2 x 2 m ja korkeus 0,6 m. Rakenne on aluskasvillisuuden peittämä, humuskerroksen alta löytyi 5 - 10 cm kokoisia palaneita kiviä ja nokimaata.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervapirtin kiuas

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 6.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Kiukaan jäännös pohjoisesta.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7033340, Y 3377744, Z 190	Mittakaava:	1:10000



Saukkolamminneva Tervahauta	MH-tunnus: 158328

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7032115, Y 3379287, Z 190	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 6.6.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Leveä soiden ympäröimä kaakko- luode-suuntainen supra-akvaatinen soraharjanne, paikoitellen kivikkoa, tuoreehko kangas, uudistuskypsää metsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjanteen läntisellä alarinteellä suon reunalla; läpimitta valli mukaan lukien 17 m, kuopan läpimitta 11 m ja syvyys 0,9 m. Halssi suuntautuu länteen, pituus 4 m ja syvyys 2,0 m. Haudan päällä kasvaa kuusia, koivuja ja isoja mäntyjä (ikäarvio > 100 v).

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 6.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva idästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7032115, Y 3379287, Z 190	Mittakaava:	1:10000



Isokangas Tervahauta	MH-tunnus: 158329

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7030529, Y 3379071, Z 196	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 6.6.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Laaja soiden ympäröimä supra-akvaatinen kangas, paikoitellen kivikkoa, tuoreehko kangas, avohakattu ja muokattu.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan laella; läpimitta valli mukaan lukien 18 m, kuopan läpimitta 13 m ja syvyys 0,8 m. Halssi suuntautuu etelään, pituus 7 m ja syvyys 1,6 m, sortunut. Haudan itäreuna varioitui hieman muokkauksessa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 6.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva koillisesta

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7030529, Y 3379071, Z 196	Mittakaava:	1:10000



Talaskangas Tervahauta	MH-tunnus: 158330

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7029315, Y 3380646, Z 182	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 6.6.2013, kohde on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala kangas, tuore kangas rehevää aluskasvillisuutta, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan lounaislaidalla suon reunalla; tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien 21 m, sisempi valli mukaan lukien 14 m, kuopan läpimitta 10 m ja syvyys 1,1 m. Halssi suuntautuu lounaaseen, pituus 5 m ja syvyys 2,1 m. Haudan päällä kasvaa nuoria lehtipuita, kuoppa on saniaisten ja ketokasvien peittämä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 6.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa luoteesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7029315, Y 3380646, Z 182	Mittakaava:	1:10000



Valvatinkangas 3 Piilopirtti jäännös	MH-tunnus: 158334

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7032320, Y 3382382, Z 173	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 11.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä laaja tasainen kangas Iso-Valvatin järvestä n. 600 m kaakkoon. Kuivahko kangas, vanhaa männikköä.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee Valvatin autiotuvasta (kohde reiska nro 391) 110 m itäkaakkoon Peuranpolun vaellusreitin itäpuolella. Paikalla on 6 x 5 m mittainen 1,5 m syvä tasapohjainen kuoppa, jota ympäröi pyöreä noin 0,5 m korkea valli, kokonaishalkaisija on 10 m. Eteläreunalla vallissa on n. 2 m leveä aukko jossa n. 4 m pitkä ramppi johtaa kuopan pohjaan. Kuopan takaosassa on uunin/tulisijan jäänteet, mitat n. 2 x 2 m ja korkeus 0,9 m. Reunoilla on 20 - 30 cm kokoisia kiviä näkyvillä, niiden välissä pienempiä palaneita kiviä. Kairauksessa löytyi rakenteesta nokimaata, muualla kuopan pohjalla oli puhdasta maata. Vallin päällä kasvaa isoja mäntyjä, ikäarvio on > 150 vuotta.
Kohteesta 10 m itään on maakuoppa, mitat 2,5 x 2,2 m, syvyys 1,5 m. Kuopan seinämissä on pitkältä maatuneen hirsikehikon jäänteet ja kuopan ympärillä on n. 0,5 m korkea maavalli (kokonaishalkaisija 4,5 m). Kyseessä on ilmeisesti maakellari, joka lienee iältään nuorempi kuin piilopirtin jäänteet.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Rakenteen muoto viittaa piilopirttiin, vastaavanlaisia kuoppia, joihin liittyy perimätietoa piilopaikasta on dokumentoitu useita, toki näissä on vain harvoin ollut tulisija.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu	Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus	Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 11.6.2013	Tarkastaja: H.-P. Schulz	
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi		


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty



Piilopirtin takaosa ja uuni.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7032320, Y 3382382, Z 173	Mittakaava:	1:5000



Tuohilamminkangas Tervahauta	MH-tunnus: 158335

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	0
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7029779, Y 3382364, Z 178	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 11.6.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Leveä soiden ympäröimä kaakko- luode-suuntainen soraharjanne, paikoitellen kivikkoa, tuoreehko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjanteen koillisella rinteellä; läpimitta valli mukaan lukien 12 m, kuopan läpimitta 7 m ja syvyys 0,7 m. Halssi suuntautuu eteläkaakkoon, pituus 2,5 m ja syvyys > 1 m (sortunut). Haudan päällä kasvaa nuoria lehtipuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 11.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	8 Luonnonmuistomerkki
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa koillisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7029779, Y 3382364, Z 178	Mittakaava:	1:5000



Mäyräaho 1 Tervahauta	MH-tunnus: 158336

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7027191, Y 3383633, Z 178	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 11.6.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Matala kivinen kangas soiden keskellä, tuoreehko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien 20 m, kuopan läpimitta 12 m ja syvyys 1,5 m. Halssi suuntautuu lounaaseen, pituus 6 m ja syvyys 2,1 m. Haudan päällä kasvaa nuoria mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 11.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7027191, Y 3383633, Z 178	Mittakaava:	1:5000



Mäyräaho 2 Tervapirtti jäännös	MH-tunnus: 158337

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7027205, Y 3383642, Z 178	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 11.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Matala kivinen kangas soiden keskellä, tuoreehko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Kiukaan jäännös sijaitsee tervahaudasta Mäyryaho 1 (reiska nro. 158336) 18 m koilliseen, mitat 2,8 x 2,2 m, korkeus 0,6 m. Rakenne on aluskasvillisuuden peittämä, reunoilla on useita 10 – 30 cm mittaisia kiviä näkyvillä, keskellä on 5 - 15 cm kokoisia palaneita kiviä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Tervapirtin kiuas

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 11.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen**	9 Muu suojeluarvo


	suojelu:
Selitys:	**Selitys:**

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Kiukaan jäänteet lounaasta.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7027205, Y 3383642, Z 178	Mittakaava:	1:5000



Puuroniemi Tervahauta	MH-tunnus: 158338

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7029202, Y 3386838, Z 165	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 11.6.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Matala kivinen kangas soiden keskellä, tuoreehko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Haudan läpimitta valli mukaan lukien 16 m, kuopan läpimitta 10 m ja syvyys 0,9 m. Halssi suuntautuu länteen, pituus 6 m ja syvyys 1,2 m (sortunut). Haudan päällä kasvaa eri-ikäisiä mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 11.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva etelästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7029202, Y 3386838, Z 165	Mittakaava:	1:5000



Pylväsahonkangas Tervahauta	MH-tunnus: 158339

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7023007, Y 3374046, Z 175	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 12.6.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Tuoreehko matala kangas Jängänjärven pohjoispään koillispuolella. Alue on avohakattu.

Kohteen kuvaus

Tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien 18 m, sisempi valli mukaan lukien 14 m, kuopan läpimitta 10 m ja syvyys 1,1 m. Halssi suuntautuu lounaaseen, pituus 5 m ja syvyys 2,2 m. Haudan ympärille on jätetty pitkiä kantoja.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 12.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva idästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7023007, Y 3374046, Z 175	Mittakaava:	1:10000



Piilikangas 1 Tervahauta	MH-tunnus: 158342

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7024567, Y 3375312, Z 179	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 12.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä laaja tuoreehko kangas, joka on paikoitellen soistunut, maaperä pääosin hienoa soraa, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan loivalla länsirinteellä; läpimitta valli mukaan lukien 17 m, kuopan läpimitta 11 m ja syvyys 0,9 m. Halssi suuntautuu länteen, pituus 7 m ja syvyys 1,7 m (sortunut). Haudan päällä kasvaa nuoria kuusia ja mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 12.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa ja halssi koillisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7024567, Y 3375312, Z 179	Mittakaava:	1:10000



Piilikangas 2 Kiviröykkiö	MH-tunnus: 158343

Kohdetyyppi:	17 Kivi- ja maarakenteet	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7199 Ajoitus epäselvä	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	4		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7024409, Y 3375316, Z 178	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 12.6.2013; lähde muinaisjäännösrekisteri, kohde 1000007230 (tarkastus H.-P. Schulz 2004).

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä laaja tuoreehko kangas, joka on paikoitellen soistunut, maaperä pääosin hienoa soraa, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Kankaan loivalla länsirinteellä on 25 x 15 m alueella 4 kiviröykkiötä, halkaisija 2- 3 m ja korkeus 0,3-0,5 m; röykkiöiden muoto on pyöreä ja soikea, ilmeisesti kahden yli on ajettu koneella.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Kyseessä on todennäköisesti viljelyröykkiöt.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 12.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:	1000007230	**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen**	2 Muinaisjäännösrekisteri II

suojelu:	
Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty




Röykkiö 3 etelästä.



Röykkiö 4 lounaasta.

Kohdetyyppi:	17 Kivi- ja maarakenteet	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7024409, Y 3375316, Z 178	Mittakaava:	1:10000



Haasioaho Tervahauta	MH-tunnus: 158344

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7025634, Y 3376077, Z 180	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 12.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala tuoreehko kangas Piilammen kaakkoispuolella; taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan loivalla lounaisrinteellä aivan metsätien vieressä; läpimitta valli mukaan lukien 11 m, kuopan läpimitta 8 m ja syvyys 1,2 m. Halssi suuntautuu lounaaseen, pituus 5 m ja syvyys 1,9 m. Haudan päällä kasvaa eri-ikäisiä lehtipuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 12.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa luoteesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7025634, Y 3376077, Z 180	Mittakaava:	1:10000



Pieleskangas 1 Tervahauta	MH-tunnus: 158345

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7024137, Y 3367408, Z 173	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 12.6.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä laaja tuoreehko kangas, joka on paikoitellen soistunut, maaperä pääosin hienoa soraa, paikoitellen kivikkoa, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan laella; iso hauta jolla on kolme vallia: läpimitat 22 m, 17 m ja 13 m, kuopan läpimitta 10 m ja syvyys 1,1 m. Halssi suuntautuu itään, pituus 4 m ja syvyys 1,9 m. Vallin päällä kasvaa nuoria kuusia ja mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 12.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa pohjoisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7024137, Y 3367408, Z 173	Mittakaava:	1:5000



Pieleskangas 2 Tervapirtti jäännös	MH-tunnus: 158346

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7024153, Y 3367420, Z 172	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 12.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä laaja tuoreehko kangas, joka on paikoitellen soistunut, maaperä pääosin hienoa soraa, paikoitellen kivikkoa, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Tervapirtin kiukaan jäänteet sijaitsevat tervahaudasta (Pieleskangas 1, reiska nro. 158345) 20 m koilliseen; mitat 3,2 x 2,9 m, korkeus 0,8 m. Rakenne on heinän ja saniaisten peittämä, pinnalla näkyy muutama palanut kivi. Humuksen alta havaittiin kovasti palaneita kiviä ja nokimaata.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervapirtin kiuas

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 12.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono

		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervapirtin kiuas luoteesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7024153, Y 3367420, Z 172	Mittakaava:	1:5000



Myllykangas 1 Tervahauta	MH-tunnus: 158352

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	131 Metsätalous Itä-Suomi
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus,korjaamaton
Koordinaatit:	X 7014722, Y 3380568, Z 187	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 18.6.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Laaja hiekkatasanne Salmelanharjun lounaispuolella, paikoitellen soistunut, alueen länsilaidalla tuoreehko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee tasanteen länsireunalla; läpimitta valli mukaan lukien 17 m, kuopan läpimitta 10 m ja syvyys 1,0 m. Halssi suuntautuu länteen, pituus 6 m ja syvyys 2,1 m; sortunut. Haudan päällä kasvaa isoja lehtipuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 18.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva idästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7014722, Y 3380568, Z 187	Mittakaava:	1:10000



Myllykangas 2 Miilu	MH-tunnus: 158353

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7014748, Y 3380577, Z 187	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 18.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Laaja hiekkatasanne Salmelanharjun lounaispuolella, paikoitellen soistunut, alueen länsilaidalla tuoreehko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee tasanteen länsireunalla tervahaudasta Myllykangas 1 (reiska nro.158352) 30 m koilliseen. Kyseessä on vallin ympäröimä kuoppamiilu; läpimitta valli mukaan lukien 7 m, kuopan halkaisija 3,5 m ja syvyys 0,9 m. Kairauksessa havaittiin kuopan pohjassa > 15 cm vahvan noki-/hiilikerroksen. Miilun päällä kasvaa erikokoisia lehtipuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Hiilimiilu

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 18.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lounaasta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7014748, Y 3380577, Z 187	Mittakaava:	1:10000



Säästöpiirinkangas 1 Tervahauta	MH-tunnus: 158354

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7018374, Y 3383448, Z 192	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 18.6.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Pitkä kaakko-luode-suuntainen soraharjanne, kuivahko mäntykangas, nuorta kasvatus-metsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan loivalla kaakkoisrinteellä; tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien 18 m, sisempi valli mukaan lukien 12 m, kuopan läpimitta 8 m ja syvyys 1,3 m. Halssi suuntautuu lounaaseen, pituus 5 m ja syvyys 2,1m. Haudan päällä kasvaa eri-ikäisiä mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistmäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 18.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva koillisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7018374, Y 3383448, Z 192	Mittakaava:	1:10000



Säästöpiirikangas 2 Tervapirtti jäännös	MH-tunnus: 158355

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7018316, Y 3383463, Z 190	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 18.6.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Pitkä kaakko-luode-suuntainen soraharjanne, kuivahko mäntykangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee kankaan loivalla kaakkoisrinteellä tervahaudasta Säästöpiirinkangas 1 (reiska nro. 158354) 30 m kaakkoon. Paikalla on matala, 4,4 x 4,2 m mittainen maaperustus (n. 20 cm korkea), jonka luoteisnurkassa on kiukaan jäännös (mitat 2,1 x 2,0 m, korkeus 0,6m). Rakenteet ovat aluskasvillisuuden peittämiä, sisätilassa kasvaa kolme mäntyä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervapirtin jäännös

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 18.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva etelästä.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7018316, Y 3383463, Z 190	Mittakaava:	1:10000



Lokkineva Tervahauta	MH-tunnus: 158356

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7018973, Y 3384014, Z 192	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 18.6.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala kuivahko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan eteläosassa, läpimitta valli mukaan lukien 12 m, kuopan halkaisija 6 m ja syvyys 0,8 m. Halssi suuntautuu lounaaseen, pituus 3 m ja syvyys 1,9 m. Vallin päällä kasvaa isoja koivuja ja kuusia.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 18.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lounaasta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7018973, Y 3384014, Z 192	Mittakaava:	1:10000



Sammakkokangas 1 Tervahauta	MH-tunnus: 158357

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7018049, Y 3384013, Z 191	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 18.6.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Pitkä kaakko-luode-suuntainen soraharjanne, kuiva mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee harjanteen laella, läpimitta valli mukaan lukien 10 m, kuopan läpimitta 5 m ja syvyys 0,7 m. Halssi suuntautuu luoteeseen, pituus 3 m ja syvyys 1,7 m. Haudan päällä kasvaa isoja mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 18.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva idästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7018049, Y 3384013, Z 191	Mittakaava:	1:10000



Pikku-Syrjä Tervahauta	MH-tunnus: 158358

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7017719, Y 3382162, Z 185	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 18.6.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Matala tuoreehko kangas Pikku-Syrjä lammen eteläpuolella, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan notkelmassa aivan metsätien vieressä; tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien 19 m, sisempi valli mukaan lukien 15 m, kuopan läpimitta 11 m ja syvyys 0,6 m. Halssi suuntautuu lounaaseen, pituus 2 m ja syvyys 1,7 m (sortunut). Haudan päällä kasvaa eri-ikäisiä mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 18.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7017719, Y 3382162, Z 185	Mittakaava:	1:10000



Samakkokangas 2 Tervahauta	MH-tunnus: 158360

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7017830, Y 3383778, Z 193	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 18.6.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Pitkä kaakko-luode-suuntainen soraharjanne, kuivahko mäntykangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee harjanteen loivalla etelärinteellä aivan metsätien pohjoispuolella. Tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien 14 m, sisempi valli mukaan lukien 10 m, kuopan läpimitta 6 m ja syvyys 0,7 m. Halssi suuntautuu lounaaseen, pituus 2,5 m ja syvyys 1,7 m. Haudan päällä kasvaa tiheä nuorta sekapuustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 18.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lounaasta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7017830, Y 3383778, Z 193	Mittakaava:	1:10000



Samakkokangas 3 Tervapirtti jäännös	MH-tunnus: 158361

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7017793, Y 3383791, Z 192	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 18.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Pitkä kaakko-luode-suuntainen soraharjanne, kuivahko mäntykangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee harjanteen loivalla etelärinteellä tervahaudasta Sammakkokangas 2 (reiska nro. 158360) 30 m kaakkoon metsätien eteläpuolella. Paikalla on matala maaperustus, mitat n. 4 x 4 m, jossa on myös jäänteitä maatuneista hirsistä. Luoteisnurkassa on suhteellisen hyvin säilynyt kiuas, mitat 1,8 x 1,7 m, korkeus 0,6 m, jonka pesä on ilmeisesti sortumatta tai vain vähän sortunut, pesän aukko on itäpäässä. Kiukaan itäpuolella pohjoisseinässä on oviaukko havaittavissa. Rakenteet ovat aluskasvillisuuden peittämiä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervapirtin jäännös

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 18.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lounaasta, taustalla Torsti Schulz ja Nissan Quasqai.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7017793, Y 3383791, Z 192	Mittakaava:	1:10000



Samakkokangas 4 Tervahauta	MH-tunnus: 158362

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7017872, Y 3384212, Z 197	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 18.6.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Pitkä kaakko-luode-suuntainen soraharjanne, tuoreehko kangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjanteen laella metsätien koillispuolella, läpimitta valli mukaan lukien 19 m, kuopan läpimitta 13 m ja syvyys 0,7 m. Halssi suuntautuu lounaaseen tielle päin, pituus > 3 m ja syvyys 1,9 m (sortunut). Haudan päällä kasvaa eri-ikäisiä lehtipuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 18.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva kaakosta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7017872, Y 3384212, Z 197	Mittakaava:	1:10000



Hopiapiiri Tervahauta	MH-tunnus: 158363

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7017597, Y 3385777, Z 195	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 18.6.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Matala paikoitellen soistunut kuivahko kangas laajan nevan eteläpuolella, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjanteen laella; tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien 16 m, sisempi valli mukaan lukien 12 m, kuopan halkaisija 8 m ja syvyys 0,9 m. Halssi suuntautuu lounaaseen tielle päin, pituus 6 m ja syvyys 2,1 m (sortunut). Haudan päällä kasvaa vanha mänty ja nuoria lehtipuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 18.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa lounaasta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7017597, Y 3385777, Z 195	Mittakaava:	1:10000



Hopiapiiri 2 Tervapirtti jäännös	MH-tunnus: 158364

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7017598, Y 3385745, Z 195	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 18.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Matala paikoitellen soistunut kuivahko kangas laajan nevan eteläpuolella, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Kiukaan jäännös sijaitsee tervahaudasta Hopiapiiri 1 (Reiska nro. 158363) 30 m länteen. Mitat ovat 2,2 x 2,1 m, korkeus 0,6 m, sen länsipuolella on pieni kuoppa. Kivet ovat osittain näkyvillä, ne ovat palaneet, niiden koko vaihtelee 5 - 20 cm.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervapirtin kiuas

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 18.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo


Selitys:	**Selitys:**

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervapirtin kiuas idästä.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7017598, Y 3385745, Z 195	Mittakaava:	1:10000



Rauska-aho Tervahauta	MH-tunnus: 158370

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7018830, Y 3379305, Z 187	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 25.6.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä kivinen tuoreehko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan laella metsätien lounaispuolella, läpimitta valli mukaan lukien 22 m, kuopan halkaisija 16 m ja syvyys 1,5 m. Halssi suuntautuu pohjoiseen tielle päin, pituus 4,5 m ja syvyys 1,5 m (sortunut). Haudan päällä kasvaa eri-ikäisiä haapoja.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 25.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa etelästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7018830, Y 3379305, Z 187	Mittakaava:	1:10000



Rauska-aho 2 Tervapirtti jäännös	MH-tunnus: 158371

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7018839, Y 3379283, Z 187	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 25.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä kivinen tuoreehko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Kiukaan jäännös sijaitsee tervahaudasta Rauska-aho 1 (Reiska nro. 158370) 25 m länsiluoteeseen. Se tuhoutui muokkauksen yhteydessä osittain, pituus on n. 2 m, leveys epäselvä. Näkyvillä on useita 25 - 40 cm kokoisia reunakiviä ja mahdollinen holvikivi sekä pienempiä palaneita kiviä. Rakenne on osittain sammalen peittämä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervapirtin kiuas

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 25.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen**	9 Muu suojeluarvo


	suojelu:
Selitys:	**Selitys:**

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervapirtin kiuas etelästä.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7018839, Y 3379283, Z 187	Mittakaava:	1:10000



Kontusenkangas 1 Tervahauta	MH-tunnus: 158372

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7017751, Y 3378933, Z 182	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 25.6.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Korkea paikoitellen jyrkkärinteinen tuoreehko kangas Kontusen eteläpuolella, jossa on laajoja kalliopaljastumia; taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan pohjoisrinteellä, läpimitta valli mukaan lukien 14 m, kuopan halkaisija 9 m ja syvyys 1,4 m. Halssi suuntautuu etelään, pituus 5 m ja syvyys 2,9 m. Vallin päällä kasvaa nuoria kuusia ja mäntyjä, kuoppa on heinän peittämä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 25.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa pohjoisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7017751, Y 3378933, Z 182	Mittakaava:	1:5000



Kontusenkangas 2 Tervapirtti jäännös	MH-tunnus: 158373

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7017751, Y 3378952, Z 182	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 25.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Korkea paikoitellen jyrkkärinteinen tuoreehko kangas Kontusen eteläpuolella, jossa on laajoja kalliopaljastumia; taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Kiukaan jäännös sijaitsee tervahaudasta Kontusenkangas 1 (Reiska nro. 158372) 20 m itään. Mitat ovat 2 x 1,5 m ja korkeus 0,4 m, se on jonkun verran vaurioitunut maanmuokkauksessa. Rakenne on heinän peittämä. Humuksen alta havaittiin pieniä palaneita kiviä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervapirtin kiuas

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 25.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervapirtin kiuas etelästä.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7017751, Y 3378952, Z 182	Mittakaava:	1:5000



Ahola Tervahauta	MH-tunnus: 158376

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7025968, Y 3379985, Z 182	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 25.6.2013, lähde muinaisjäännösrekisteri, kohde 1000020397 (inventointi Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu 2012).

Ympäristön kuvaus

Matala osittain soistunut kannas Salamajärven ja Paskolammen välissä, vanha asutusalue, paikoitellen vanhaa metsää.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee Aholan talosta 170 m luoteeseen aivan paikallistien eteläpuolella, läpimitta valli mukaan lukien 7 m, kuopan halkaisija 4 m ja syvyys 0,8 m; halssi suuntautuu länteen, pituus 2,5 m ja syvyys 1,4 m. Haudan päällä kasvaa eri-ikäisiä puita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 25.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:	1000020397	**Kunto:**	2 Keskinkertainen

		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	2 Muinaisjäännösrekisteri II
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva kaakosta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7025968, Y 3379985, Z 182	Mittakaava:	1:5000



Salmelanjärvi Tervahauta	MH-tunnus: 158770

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7016358, Y 3382666, Z 185	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 2.7.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Korkea kivinen tuoreehko kangas Salmelanjärven itäpuolella, uudistuskypsää metsikköä; lähellä on vapaa-ajan tontteja/rakennuksia.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan läntisellä alarinteellä, läpimitta valli mukaan lukien 12 m, kuopan halkaisija 7 m ja syvyys 1,4 m. Halssi suuntautuu pohjoiseen tielle päin, pituus 3 m ja syvyys 1,4 m. Haudan päällä kasvaa nuoria lehtipuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 2.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva kaakosta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7016358, Y 3382666, Z 185	Mittakaava:	1:10000



Samakkokangas 6 Tervahauta	MH-tunnus: 158772

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7016815, Y 3384524, Z 193	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 18.9.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Pitkä etelä-pohjois-suuntainen ja pohjoisempana kaakko-luode-suuntainen soraharjanne, kuiva mäntykangas, taimikkoa, jossa kasvaa yksittäisiä isoja mäntyjä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan loivalla länsirinteellä, läpimitta 16 m, kuopan läpimitta 10 m ja syvyys 0,0 m. Halssi suuntautuu länteen, pituus 5 m ja syvyys 1,9 m. Puut haudan vallilla on poistettu, kuopassa kasvaa nuoria leppiä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 2.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva koillisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7016815, Y 3384524, Z 193	Mittakaava:	1:10000



Mäki-Matti Tervahauta	MH-tunnus: 158773

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7015252, Y 3386258, Z 201	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 2.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä kivinen kuivahko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan itäosassa metsätien eteläpuolella, läpimitta valli mukaan lukien 13 m, kuopan halkaisija 8 m ja syvyys 0,8 m. Halssi suuntautuu länteen, pituus 5 m ja syvyys 1,9 m (sortunut). Tieoja leikkaa haudan pohjoista vallia. Haudan päällä kasvaa isoja mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 2.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7015252, Y 3386258, Z 201	Mittakaava:	1:10000



Pakohaudankangas Tervahauta	MH-tunnus: 158774

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7012025, Y 3383636, Z 201	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 2.7.2013, lähde Sutigis

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä kivinen tuoreehko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan läntisellä alarinteellä lähellä suota, läpimitta valli mukaan lukien 14 m, kuopan halkaisija 8 m ja syvyys 0,7 m. Halssi suuntautuu länteen, pituus 3 m ja syvyys 1,6 m. Haudan päällä kasvaa nuoria kuusia.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 2.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa idästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7012025, Y 3383636, Z 201	Mittakaava:	1:10000



Viitalampi Tervahauta	MH-tunnus: 161101

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7008058, Y 3370634, Z 163	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 18.9.2013, kohde on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Matala tasainen tuoreehko kangas Viitalammen pohjoispuolella, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee lähellä lammen rantaa törmän yläpuolella, haudassa on havaittavissa kolme vallia; läpimitta ulompi valli mukaan lukien 20 m, kuopan halkaisija 6 m ja syvyys 1,1 m. Halssi suuntautuu itään, pituus 6 m ja syvyys 2,5 m, sortunut. Haudan päällä on vanhaa puustoa, kuuset ovat todennäköisesti yli 150 v. vanhoja.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 18.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva luoteesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7008058, Y 3370634, Z 163	Mittakaava:	1:10000



Karhuneva tervahauta	MH-tunnus: 161103

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7012957, Y 3365687, Z 175	**Löydöt:**	

Taustatiedot
Kohde tarkastettiin inventoinnissa 18.9.2013, kohde on merkitty peruskartalle.
Ympäristön kuvaus
Matala soiden ympäröimä kuivahko kivinen kangas, nuorta kasvatusmetsikköä.
Kohteen kuvaus
Hauta sijaitsee kankaan laella, läpimitta 21 m, kuopan läpimitta 11 m ja syvyys 0,9 m. Halssi suuntautuu itään, pituus 4 m ja syvyys 1,9 m. Haudan päällä kasvaa vanhaa puustoa.
Kohteen rajaus
Kohde rajautuu pistemäisesti.
Tulkinta
Tervahauta


Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 18.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7012957, Y 3365687, Z 175	Mittakaava:	1:10000



Historialliset kohteet, Lidar-kaukokartoitus

Karjalampi tervahauta	MH-tunnus: 68488

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7018825, Y 3385435, Z 187	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Salamajärvi, 26.6.2013, lähde myös reiska, arvioija R. Kuosmanen 8.7.2008.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä kivinen kuiva kangas Karjalammen eteläpuolella.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee loivalla etelärinteellä, läpimitta valli mukaan lukien n. 19 m, kuopan läpimitta n. 11 m; halssi suuntautuu etelään, pituus n. 3 m. Haudan päällä isoa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7018825, Y 3385435, Z 187	Mittakaava:	1:10000



Ruuhihaudankangas Tervahauta	MH-tunnus: 158347

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7032858, Y 3376833, Z 188	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Salamajärvi, 17.6.2013

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala saareke, tuore kangas, varttunutta kasvatusmetsää.

Kohteen kuvaus

Läpimitta valli mukaan lukien n 17 m, kuopan läpimitta n. 9 m. Halssi suuntautuu pohjoiseen, pituus n 4 m.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 17.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen**	9 Muu suojeluarvo


	suojelu:
Selitys:	**Selitys:**

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7032858, Y 3376833, Z 188	Mittakaava:	1:5000



Aittokangas Tervahauta	MH-tunnus: 158348

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7030672, Y 3375871, Z 183	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Salamajärvi, 17.6.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Matala luode-kaakko-suuntainen soraharjanne, kuiva kangas, nuori kasvatusmetsikkö

Kohteen kuvaus

Ilmeisesti tuplahauta, läpimitta valli mukaan lukien n. 25 m, kuopan läpimitta 9 m. Halssi suuntautuu itäkoilliseen, pituus 3 m.
Haudasta 50 m kaakkoon on Sutigis-merkinnän mukaan rakennuksen jäännös, Lidaraineistossa ei havaittu kohdalla poikkeavia rakenteita; kyseessä saattaa olla tervapirtin kiuas/-jäännös.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 17.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalvarjoste mk 1:2000

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7030672, Y 3375871, Z 183	Mittakaava:	1:10000



Ketunpesänkangas Tervahauta	MH-tunnus: 158349

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7029714, Y 3376908, Z 180	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Salamajärvi, 17.6.2013, kohde on merkitty peruskartalle

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä korkea kangas Aittolammen itäpuolella, kuiva kangas, nuori kasvatusmetsikkö.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee koillisella alarinteellä, läpimitta valli mukaan lukien n. 16 m, kuopan läpimitta 9 m. Halssi suuntautuu itään, pituus 2 m.
Peruskarttaan on merkitty kohteesta 40 m lounaaseen toinen tervahauta, Lidaraineistossa kohdalla näkee vain pieni kuoppa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 17.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7029714, Y 3376908, Z 180	Mittakaava:	1:10000



Tervakangas Tervahauta	MH-tunnus: 158350

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7029307, Y 3378698, Z 195	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Salamajärvi, 17.6.2013, kohde on merkitty peruskartalle

Ympäristön kuvaus

Laaja kuivahko kangas järven koillispuolella, varttunutta kasvatusmetsää.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan pohjoisosassa kahden kallioalueen välissä. Läpimitta valli mukaan lukien 16 m, kuopan läpimitta n. 9 m, halssi epäselvä. Haudan päällä kasvaa isoa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 17.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen**	9 Muu suojeluarvo


	suojelu:
Selitys:	**Selitys:**

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1: 2000

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7029307, Y 3378698, Z 195	Mittakaava:	1:10000



Kauhalamminkorpi Tervahauta	MH-tunnus: 158351

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7025961, Y 3378033, Z 180	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Salamajärvi, 17.6.2013, kohde on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Loiva lounaisrinne Kauhalammen koillispuolella, tuore kangas, varttunutta kasvatusmetsää.

Kohteen kuvaus

Läpimitta valli mukaan lukien n. 17 m, kuopan läpimitta n. 10 m, halssi suuntautuu lounaaseen, pituus n. 3 m. Kohde sijaitsee valtion maan ja yksityisen maan rajalla.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 17.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen**	9 Muu suojeluarvo


	suojelu:
Selitys:	**Selitys:**

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7025961, Y 3378033, Z 180	Mittakaava:	1:10000



Teerinevankangas Tervahauta	MH-tunnus: 158368

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7018757, Y 3381221, Z 185	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Salamajärvi, 24.6.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala kivinen kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan laella, läpimitta valli mukaan lukien n. 25 m, kuopan läpimitta n. 14 m, halssi suuntautuu pohjoiseen, pituus n. 3 m. Haudan päällä kasvaa isoa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 24.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen**	9 Muu suojeluarvo


	suojelu:
Selitys:	**Selitys:**

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7018757, Y 3381221, Z 185	Mittakaava:	1:10000



Hepolamminneva Tervahauta	MH-tunnus: 158377

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7020662, Y 3382802, Z 187	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Salamajärvi, 26.6.2013

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala kuivahko kangas, haudan ympärillä isoa puustoa, ympäristössä taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan laella metsätien lounaispuolella, ilmeisesti tuplahauta, läpimitta valli mukaan lukien n. 20 m, kuopan läpimitta n 9 m; halssi suuntautuu etelään, pituus n. 5 m

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar kaukokartoitus mk 1:2000

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7020662, Y 3382802, Z 187	Mittakaava:	1:10000



Teerinevankangas 2 Tervahauta	MH-tunnus: 158378

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7018864, Y 3382040, Z 187	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Salamajärvi, 26.6.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala tuore kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan etelälaidalla lähellä nevaa, läpimitta valli mukaan lukien n. 21 m, kuopan läpimitta n. 13 m, halssi suuntautuu lounaaseen, pituus n. 3 m.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7018864, Y 3382040, Z 187	Mittakaava:	1:10000



Kiiskikangas Tervahauta	MH-tunnus: 158379

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7022802, Y 3370017, Z 175	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Salamajärvi, 26.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä tuore kangas Kiiskilammen eteläpuolella, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan lakialueella, läpimitta valli mukaan lukien n. 17 m, kuopan halkaisija n. 9 m (mahdollisesti tuplahauta), halssi suuntautuu itään, pituus n. 4 m.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen**	9 Muu suojeluarvo


	suojelu:
Selitys:	**Selitys:**

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7022802, Y 3370017, Z 175	Mittakaava:	1:10000



Kyyrälamminkangas Tervahauta	MH-tunnus: 158380

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7023978, Y 3371527, Z 180	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Salamajärvi, 26.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä laaja kumpuileva kivinen kuivahko kangas, lähistöllä on useita pieniä lampia. Nuorta kasvatusmetsä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan lakialueella tieristeyksen tuntumassa, se on tähän mennessä suurin havaittu hauta, läpimitta valli mukaan lukien n. 29 m, kuopan läpimitta n. 19 m, halssi suuntautuu kaakkoon, pituus n. 5 m. Vallin päällä kasvaa isoa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7023978, Y 3371527, Z 180	Mittakaava:	1:10000



Matin Hautakangas Tervahauta	MH-tunnus: 158381

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7026746, Y 3360879, Z 156	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Salamajärvi, 26.6.2013, kohde on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Tasainen mosaiikkimaisema, jossa vuorotellevat kivisiä kankaita ja pieniä soistuneita alueita, kuivahko kangas, nuorta kasvatusmetsikkö.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee suon reunalla, läpimitta valli mukaan lukien n. 19 m, kuopan halkaisija n 12 m, halssi suuntautuu lounaaseen, pituus n. 6 m (sortunut).

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7026746, Y 3360879, Z 156	Mittakaava:	1:10000



Isokangas Tervahauta	MH-tunnus: 158382

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7017379, Y 3361523, Z 159	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Salamajärvi, 26.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntainen soraharjanne, kuivahko mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikkö.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjanteen lakialueella, läpimitta valli mukaan lukien n. 18 m, kuopan läpimitta n. 10 m; halssin suunta hieman epäselvä, joko länteen tai lounaaseen.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7017379, Y 3361523, Z 159	Mittakaava:	1:10000



Tupsukuusenkangas Tervahauta	MH-tunnus: 158383

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7018422, Y 3369604, Z 167	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Salamajärvi, 26.6.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala kangas jossa on useita kalliopaljastumia, kuivahko mäntykangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan itälaidalla lähellä suota, läpimitta valli mukaan lukien n. 19 m, kuopan läpimitta n. 11 m, halssi suuntautuu koilliseen, pituus n. 3 m, sortunut.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7018422, Y 3369604, Z 167	Mittakaava:	1:10000



Särkisenkangas Tervahauta	MH-tunnus: 158384

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7023936, Y 3387446, Z 176	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Salamajärvi, 26.6.2013, kohde on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala kuivahko kangas Särkisen koillispuolella, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan lakialueella, läpimitta valli mukaan lukien n. 15 m, kuopan halkaisija n. 9 m; halssi suuntautuu lounaaseen, pituus n. 4 m. Haudan päällä kasvaa isoa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7023936, Y 3387446, Z 176	Mittakaava:	1:10000



Uuden ajan kulttuuriperintökohteet

Valvatinjoki 1 Myllyränni	MH-tunnus: 55360

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7032151, Y 3383015, Z 167	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 11.6.2013, lähde Reiska.

Ympäristön kuvaus

Jokirantamaisemaa kahden kankaan välissä, tuorekangas, vanhaa puustoa, rehevä aluskasvillisuus.

Kohteen kuvaus

Kaivettu kuivatusuoma (Iso-Valvatin järvenlasku 1927-30).
Jokikankaan kohdalla, missä joki kulkee kahden kankaan välissä, on rakennettu n. 8 m pitkä kylmämuurattu ränni; korkeus n. 1,5 m (vedenpinnasta 0,8 m) ja leveys vedenpinnan kohdalla 1 m ja yläreunassa 1,3 m. Uoma on luoteeseen suuntaan vielä n. 20 m vuorattu isoilla kivillä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu linjamaisesti näkyvien rakenteiden mukaisesti.

Tulkinta

Kyse on todennäköisesti myllyrännistä, on epäselvä, onko mylly koskaan sinne rakennettu, siihen viittaavia jäänteitä ei havaittu.

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 11.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono

		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty




Kaakkoispää luoteesta



Keskiosa eteläkaakosta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7032151, Y 3383015, Z 167	Mittakaava:	1:10000



Valvatinjoki 2 Merkkipuu	MH-tunnus: 158331

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7032147, Y 3383004, Z 168	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 11.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Jokirantamaisemaa kahden kankaan välissä, tuorekangas, vanhaa puustoa, rehevä aluskasvillisuus.
Kaivettu kuivatusuoma (Iso-Valvatin järvenlasku 1927-30).

Kohteen kuvaus

Joentörmän yläpuolella n. 6 m joen rannasta on 25 cm paksu kelottunut mänty. Joen puolella on 1,3 m korkeudella tehty25 x 10 cm kokoinen pilkka, johon on veistetty kolme viistoa viivaa. Puu on kasvanut pilkan tekemisen jälkeen vielä n. 5 cm.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Merkkipuu

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 11.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lähikuva pilkasta.

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7032147, Y 3383004, Z 168	Mittakaava:	1:10000



Valvatinjoki 3 Kanava	MH-tunnus: 158332

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7032503, Y 3382820, Z 165	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 11.6.2013, useita lähteitä.

Ympäristön kuvaus

Laajalla suoalueella ja kahden kankaan välissä oleva jokirantamaisema.

Kohteen kuvaus

Iso-Valvatin järven laskua varten syvennettiin ja oikaistiin vuosina 1927-30 järven laskupuro, joka alkaa järven kaakkoisosasta ja kulkee kaakkoon Polvilammelle asti. Laskukanava on 2,8 km pitkä ja 2-3 m leveä. Se on suurimmaksi osaksi kaivettu suon läpi, Jokikankaan kohdalla kanava kulkee kahden kankaan välissä, siihen kohtaan on myös rakennettu myllyränni (Kohde Valvatinjoki 1, reiska nro. 55360). Kaivettu osuus loppuu n. 150 m Jokikankaasta kaakkoon.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu linjamaisesti.

Tulkinta

Iso-Valvatin järvenlaskua varten tehty kanava.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 11.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-		**Kunto:**	1 Hyvä


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Kanava Jokikankaan kohdalla, luoteesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7032503, Y 3382820, Z 165	Mittakaava:	1:15000



Valvatinkangas 1 Kämppä jäännös	MH-tunnus: 158333

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7032326, Y 3382342, Z 173	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 11.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä laaja tasainen kangas Iso-Valvatin järvestä n. 600 m kaakkoon. Kuivahko kangas, erirakenteista metsää, vanhaa pihapiiriä.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee Valvatin autiotuvasta (kohde reiska nro 391) 70 m itäkaakkoon pihapiirin eteläreunalla. Paikalla on kämpän jäännökset, maaperustus (mitat 6 x 5 m) jonka päällä ja itäseinän ulkopuolella on maatuneita hirsiä. Länsiseinällä on sortuneen uunin/kiukaan jäänteet mitat 2 x 1,9 m, korkeus 0,6 m. Tulisijan reunalla on 20-40 cm kokoisia luonnonkiviä, keskiosan päällä palaneita kiviä, sen eteläpuolella on seinässä noin metri leveä aukko. Sisätilassa ja lähiympäristössä kasvaa isoja haapoja ja koivuja. Rakenteet ovat sammalen peitossa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Arvion mukaan kämppä on hylätty korkeintaan 60-80 vuotta sitten. Raunioiden sijainti nykyisen metsävartijatilan lähellä herättää kysymyksen, olisiko rakennus ollut sen edeltäjä.

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 11.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty




Yleiskuva koillisesta.



Lähikuva uunista.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7032326, Y 3382342, Z 173	Mittakaava:	1:5000



Jängänjärvi 1 Talo jäännös	MH-tunnus: 158340

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	9		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7022658, Y 3374019, Z 173	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 12.6.2013, lähde inventointiraportti Perhon rantayleiskaavan arkeologinen inventointi/Keski-Pohjanmaa arkeologiapalvelu, 7.8.2012.

Ympäristön kuvaus

Rehevähkö korkea kangas Jängänjärven luoteispään koillispuolella, jyrkät alarinteet, tuore kangas, piha-aluetta, eri-rakenteinen metsä.

Kohteen kuvaus

Alueella on kolmen rakennuksen jäännöstä, useita raivausröykkiötä, kellarikuoppa, veneenvetopaikka sekä pieni tervahauta (tallennettu omana kohteena, Jängänjärvi 2, reiska nro. 158341).
Asuinrakennuksen betoniperustus sijaitsee mäen korkeimmalla kohdalla, mitat noin 6 x 5 m, rakenteet olivat inventointihetkellä korkean tiheän aluskasvillisuuden peittämiä, tarkempia havaintoja ei tehty. Rakennuksen kaakkoispuolella on umpeen kasvanut polku/ajotie rannalla, polun eteläpuolella mäen laella on kolme pitkulaista raivausröykkiötä, mitat 4-5 m x 1,5 - 2,5 m, korkeus 0,6-0,8 m.
Rakennuksesta n. 70 m lounaaseen on kellarikuoppa, mitat 3,5 x 2,5 m, syvyys 1,5 m. Rakennuksesta n. 100 lounaaseen rannan tuntumassa olevalla tasanteella on saunan (?) betoniperustus, mitat 4,5 x 4 m, sen itänurkassa kiukaan jänteet, mitat n. 1,8 x 1,5 m, korkeus 0,6 m.
Vuoden 2012 inventoinnissa löydetyn 3. rakennuksen jäännöksen ja venevetopaikan kohdalla oli niin tiheä aluskasvillisuus, että saatu selviä havaintoja. Kaikki rakenteet olivat nuoren lehtipuuston ja tiheän aluskasvillisuuden peittämiä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu aluemaisesti näkyvien rakenteiden mukaisesti.

Tulkinta

Talo ja viljelyä; pitäjäkartassa 1800-luvun lopulta talo ei ole merkitty, tämän perusteella se on nuorempi.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 12.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty




Aluskasvillisuuden peittämä talon perustus, etelästä.



Saunan jäänteet luoteesta.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7022658, Y 3374019, Z 173	Mittakaava:	1:10000



Jängänjärvi 2 Tervahauta	MH-tunnus: 158341

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7022660, Y 3373930, Z 173	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 12.6.2013, lähde inventointiraportti Perhon rantayleiskaavan arkeologinen inventointi/Keski-Pohjanmaa arkeologiapalvelu, 7.8.2012.

Ympäristön kuvaus

Rehevähkö korkea kangas Jängänjärven luoteispään koillispuolella, jyrkät alarinteet, tuore kangas, piha-aluetta, eri-rakenteinen metsä

Kohteen kuvaus

Pieni tervahauta sijaitsee n. 10 m rannasta kivikkoisen rinteen yläpuolella, valli on hieman epäselvä, kuopan halkaisija 4 m; halssi suuntautuu luoteeseen, pituus n. 2 m, syvyys epäselvä. Rakenne on tiheän aluskasvillisuuden peittämä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta liittyy todennäköisesti lähellä olevaan taloon (Jängänjärvi 1, reiska nro. 158340), sen ikä lienee alle 100 vuotta.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 12.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Aluskasvillisuuden peittämä tervahaudan kuoppa, etelästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7022660, Y 3373930, Z 173	Mittakaava:	1:10000



Pikku-Syrjä 2 Leimapuu	MH-tunnus: 158359

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7017871, Y 3382498, Z 193	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventointi 18.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Korkea jyrkkärinteinen kivinen mäki Pikku Syrjä lammen kaakkoispuolella, uudistuskypsää metsikköä, rannan lähellä vanhaa puustoa.

Kohteen kuvaus

Noin 10 m rannasta on kelottunut n. 20 cm paksu mänty, jossa on 1,3 m korkeudella pieni pilkka ja kruunuleima. Puu on kasvanut leimauksen jälkeen vielä n. 2 cm.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Leimapuu

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 18.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lähikuva pilkasta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7017871, Y 3382498, Z 193	Mittakaava:	1:10000



Pirttikangas Rakennus jäännös	MH-tunnus: 158369

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7019402, Y 3380539, Z 185	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 25.6.2013, tiedonanto suunnittelija Mika Ranta-Nilkku.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala kangas Syrjänjoen lounaispuolella, ilmeisesti vanha viljelyalue / kaskialue. Alueelle on istutettu mäntyjä; nuorta kasvatusmetsikköä, aluskasvillisuus pääosin heinää.

Kohteen kuvaus

Kankaan korkeimmassa kohdassa on pienen rakennuksen jäännös, mitat ainakin 5 x 5 m, alkuperäinen koko ei pystytty määrittämään. Rakenteen kaakkois- ja itäreunalla on matalan maavalli, mahdollisesti perustuksen jäänteet; keskiosassa on epämääräinen kasa osittain palaneita kiviä, ei ole selvinnyt, mikä tyyppinen tulisija se on alun perin ollut. Länsilaidalla on pitkulainen kuoppa /oja, pituus 4,2 m, leveys 0,8 m ja syvyys 0,4 - 0,5 m. Rakenteesta 40 m etelään on pieni epämääräinen kuoppa. Ympäristö näyttää raivatulta viljelyalueelta, koko noin 0,3 ha.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Rakennuksen funktio on epäselvä, nimi pirttikangas viittaa asuinrakennukseen, mahdollista on myös että paikalla oli kaskimaja tai karjamaja.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 25.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz

Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	99 Ei suojeluarvoa
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	




Rakennus jäännös etelästä, kasa palaneita kiviä on kairan vasemmalla puolella



Kuoppa rakennuksen länsilaidalla, etelästä.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7019402, Y 3380539, Z 185	Mittakaava:	1:8323



Kontunen 1 Konttipuu	MH-tunnus: 158374

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7017900, Y 3378958, Z 178	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 25.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Jyrkkärinteisen Salmelanharjun luoteispää Kontusen rannalla, rinteillä kuivamäntykangasta, rantavyöhykkeellä rehevää järvenrantakasvillisuutta. Rinteillä ja rannassa kasvaa vanhoja mäntyjä.

Kohteen kuvaus

Aivan rannassa olevaan vanhaan mäntyyn on n. metrin korkeudella lyöty viistosti litteä tappi, leveys 4 cm ja paksuus 1,5 cm. Tapin pituus puun ulkopuolella on 12 cm.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Konttipuu

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 25.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lähikuva pohjoisesta.

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7017900, Y 3378958, Z 178	Mittakaava:	1:5000



Kontunen 2 Merkkipuu	MH-tunnus: 158375

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7018004, Y 3379003, Z 181	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 25.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Jyrkkärinteisen Salmelanharjun luoteispää Kontusen rannalla, rinteillä kuivamäntykangasta, rantavyöhykkeellä rehevää järvenrantakasvillisuutta. Rinteillä ja rannassa kasvaa vanhoja mäntyjä.

Kohteen kuvaus

Noin 15 m rannasta sijaitsevaan paksuun männyn kaarnaan on veistetty 1,5 m korkeudella kirjaimet H.K.; jälki näyttää vanhalta, ikäarvio ei tehty.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Merkkipuu

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 25.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	99 Ei suojeluarvoa	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lähikuva kaiverruksesta.

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7018004, Y 3379003, Z 181	Mittakaava:	1:5000



Samakkokangas 5 Pilkkapuu	MH-tunnus: 158771

Kohdetyyppi:	13 Liikennekohteet	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7016811, Y 3384634, Z 198	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 2.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Pitkä etelä-pohjois-suuntainen ja pohjoisempana kaakko-luode-suuntainen soraharjanne, kuiva mäntykangas, taimikkoa, jossa kasvaa yksittäisiä isoja mäntyjä.

Kohteen kuvaus

Noin viisi metriä metsäautotieltä länteen on kookas vanha mänty, johon on 1,4 m korkeudella tehty kaksi pilkkaa vastakkaisilla puolilla harjanteen suunnassa. Niiden koko on 25 x 10 cm ja 20 x 10 cm. Puu on kasvanut pilkkojen tekemisen jälkeen vielä 6 cm.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Todennäköisesti vanhan reitin pilkkapuu, perimätiedon mukaan (tiedonanto Juha Sahlgren) harjanteella on kulkenut polku Jängän kylästä Kuusjärven kylään.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 2.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lähikuva pilkasta.

Kohdetyyppi:	13 Liikennekohteet	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7016811, Y 3384634, Z 198	Mittakaava:	1:10000



Neljäslampi 1 Kämppä jäännös	MH-tunnus: 159386

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7030930, Y 3373107, Z 183	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 7.8.2013, lähde v. 1934 metsätalouskartta.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä pieni kuivahko mäntykangas Neljäslammen itäpuolella, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee kankaan laella 120 m lammesta itään. Paikalla on rakennuksen maaperustus, mitat > 9 x 6 m, suunta etelä-pohjoinen. Sisätilassa on kaksi tiiliuunin/-tulisijan jäännöstä: keskiosassa, mitat n. 2 x 2 m, korkeus 0,7 m, ja eteläpäässä, mitat 1,8 x 1,5 m, korkeus 0,5 m. Niiden välissä on pieni kuoppa. Rakenteet ovat aluskasvillisuuden peitossa, sisätilassa kasvaa nuoria lehtipuita. Rakenteen pohjoispää on ajouran vaurioima.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Savottakämpän jäännös

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 7.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Uunin jäänteet rakennuksen keskiosassa, pohjoisesta

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7030930, Y 3373107, Z 183	Mittakaava:	1:10000



Neljäslampi 2 Kiukaan jäännös	MH-tunnus: 159387

Kohdetyyppi:	2 Asuinpaikat?	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7030973, Y 3373017, Z 182	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 7.8.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä pieni kuivahko mäntykangas Neljäslammen itäpuolella, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee kankaan länsilaidassa 30 m lammen rannasta itään ja 105 m kohteesta Neljäslampi 1 (reiska nro 159386) luoteeseen. Paikalla on kiukaan jäänteet, mitat 2,5 x 2,2 m, korkeus 0,5 m. Pinnassa on näkyvissä 10 - 40 cm kokoisia kiviä, joista pienemmät ovat palaneet, lisäksi on joitakin tiilenkappaleita. Rakenne on osittain aluskasvillisuuden peittämä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pisremäisesti.

Tulkinta

Kyseessä on mahdollisesti lähellä olevan kämpän liittyvän saunan kiuas.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 7.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Kiukaan jäännös etelästä.

Kohdetyyppi:	2 Asuinpaikat?	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7030973, Y 3373017, Z 182	Mittakaava:	1:10000



Tynnyrinsalon kämppä jäännös	MH-tunnus: 159388

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7031699, Y 3377985, Z 192	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 7.8.2013, lähde v. 1934 metsätalouskartta.

Ympäristön kuvaus

Laaja supra-akvaattinen harjanne Ahvenlammen itäpuolella, kuivahko mäntykangas, lähempänä rantaa tuoreehko kangas; uudistuskypsää metsikköä.

Kohteen kuvaus

Kankaan loivalla länsirinteellä lammen soistuneelta rantavyöhykkeeltä n. 80 m itään on kämpän kiviperustus, suunta kaakko-luode, mitat 11 x 7 m. Kivijalan leveys on 0,5 m ja korkeus 0,4 m. Etelänurkassa on tulisijan jäänteet, mitat 2,8 x 1,2 m, korkeus 0,6 m. Kivijalan kaakkoispuolella on kuoppa, mitat n. 2 x 2 m ja syvyys 0,5 m. Rakenteen päällä kasvaa eri-ikäisiä lehti- ja havupuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Savottakämpän jäännös

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 7.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty




Yleiskuva kaakosta.



Uunin jäännös eteläsrä.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7031699, Y 3377985, Z 192	Mittakaava:	1:10000



Ahvenlampi Kämppä jäännös	MH-tunnus: 159389

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	2		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7030081, Y 3380860, Z 181	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 7.8.2013, lähde v. 1934 metsätalouskartta.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala kivinen kangas Ahvenlammen länsipuolella, erirakenteinen metsä, rantavyöhykkeellä vanhaa sekametsää. kankaalla paikoitellen varttunutta kasvatusmetsää, paikoitellen aukea ja taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Kämpän kivi-/betoniperustus sijaitsi nykyisen metsätien kääntöalueella, se tuhoutui kokonaan; perustuksen jäänteet ovat koneella puskettu sen reunoilla. Alueelta 20 m koilliseen on aluskasvillisuuden peittämä tiilikasa, josta havaittiin myös palaneita kiviä ja nokimaata, paikalla oli ilmeisesti kämpän sauna.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Savottakämpän jäännös

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 7.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty




Yleiskuva kämpän paikasta, lounaasta.



Kiukaan jäännös luoteesta, kuvassa Torsti Schulz.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7030081, Y 3380860, Z 181	Mittakaava:	1:10000



Männikköaho Metsälentokenttä	MH-tunnus: 159390

Kohdetyyppi:	13 Liikennekohteet	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7028235, Y 3379519, Z 192	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 7.8.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Eteläkaakko-pohjoisluode-suuntainen tasainen soraharjanne, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Metsätien linjauksella on 650 m pitkä kiitorata, jonka leveys oli 11 m, pohjoispäässä on kääntöalue. Kiintoradan keskellä on kunnostettu ja korotettu metsätie, reunat ovat jo kasvaneet umpeen.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu linjamaisesti.

Tulkinta

Metsälentokenttä

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 7.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	99 Ei suojeluarvoa


Selitys:	**Selitys:**

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva luoteesta.

Kohdetyyppi:	13 Liikennekohteet	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7028235, Y 3379519, Z 192	Mittakaava:	1:10000



Hakokangas Rajamerkki	MH-tunnus: 161104

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7030911, Y 3382195, Z 173	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 18.9.2013, tiedonanto suunnittelija Mika Ranta-Nilkku.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä kuivahko kivinen kangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Kankaan koillislaidalla tasaisella soistuneella alueella on neliönmuotoinen kivipaasi, mitat 1,6 x 1,6 m ja korkeus 0,3 m. Sen päällä on hieman kallistunut n. 30 cm korkea pystykivi. Kivessä ei havaittu numeroa. Rakenne on suurimmaksi osaksi sammalen peittämä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

V. 1934 metsätalouskartalla on ko. kohdassa valtionmaan ja Salamanjärven kylän rajalla taitekohta. Kyseessä on todennäköisesti Isonjaon aikainen Salamanjärven kylän rajamerkki. Alue on nykyään kokonaan valtionmaata.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 18.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lähikuva etelästä, osa sammalesta on poistettu.

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7030911, Y 3382195, Z 173	Mittakaava:	1:10000



Valvatti autiotupa Metsävartijan tila

MH-tunnus: 391

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	510 Laatumaa
Ajoitus:	1212 Autiotupa	**Ylläpitäjä:**	510 Laatumaa
Rakentamisvuosi:	1930	**Kunta:**	584 Perho
Lukumäärä:	2		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	7 Digitointi, mittakaava >=1:20000
Koordinaatit:	X 7032343, Y 3382276	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 11.6.2013. Se on kunnostettu entinen metsänvartijatila ja toimii nykyään Peuranpolun vaellusreitin autiotupana, ylläpitäjä on luontopalvelut, se siirtyi kesällä 2013 laatumaan haltuun. Restaurointisuunnitelma tehtiin v. 2006 ja rakennusten kunnostus 2007.
Kulttuuriperintöinventoinnin 2013 tarkoitus oli etsiä pihapiiristä ja lähiympäristöstä mahdollisia vanhempia rakenteita.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä laaja tasainen kangas Iso-Valvatti järvestä n. 600 m kaakkoon. Kuivahko kangas, erirakenteista metsää, vanhaa pihapiiriä.

Kohteen kuvaus

Pihapiirin länsireunassa on kunnostettu metsävartijantila, sitä 40 m koilliseen pihan pohjoisreunalla sauna ja puuliiteri. Päärakennuksesta 60 m itään vaellusreitin vieressä on kaivo ja opastaulu. Toukokuussa 2013 piha oli tiheän koiranputkikasvuston peittämä.
Saunarakennuksesta n. 29 m itään lähellä vaellusreittiä on kiukaan/uunin jänteet, mitat 2,1 x 1,9 m, korkeus 0,7 m. Rakenne on aluskasvillisuuden peittämä, joitakin kiviä ja tiilenpalasia on näkyvillä. Se ei vaikuttaa jätekasalta, paikalla oli todennäköisesti joskus rakennus. Vieressä kasvaa isoja haapoja ja koivuja.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Metsävartijantilan pihapiirissä oleva tulisijan jäännös liittyy ehkä vanhan saunaan.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tila: 3 Toteutettu Laji: 10 Ei toimenpidetarvetta Toimenpidevuosi: 2011
Kuvaus:

Tila: 3 Toteutettu Laji: 12 Peruskorjaus Toimenpidevuosi: 2007
Kuvaus:

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 9 Muu tarkastus Tarkastusvuosi: 2008
Tarkastuspvm: 26.5.2008 Tarkastaja: J. Lehtonen
Kuvaus: Palovaroitin tarkastettu ja patteri uusittu

Tila: 3 Toteutettu Laji: 3 Palotarkastus Tarkastusvuosi: 2007
Tarkastuspvm: 11.9.2007 Tarkastaja: Koivukoski Olli
Kuvaus: Palotarkastus hyväksytty

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä
		Olotila:	1 Käytössä
Arvotus:	0 Ei määritelty	**Kohteen suojelu:**	0 Ei määritelty
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	




Autiotupa ja pihapiiri idästä.



Kiukaan tai uunin jäännös pihapiirissä.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7032343, Y 3382276	Mittakaava:	1:5000



Nuoli osoittaa kiukaan/uunin paikka.

Pyhäjärvi

Esihistorialliset kohteet, esitys mj-luokka II

Pitkäkangas 3 Kivikautinen asuinpaikka	**MH-tunnus: 158806**

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7111 Kivikausi	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7056597, Y 3432589, Z 170	**Löydöt:**	KM 39595

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 12.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntainen pitkä ja korkea harjujakso, joka ulottuu Pyhäjärven länsipuolelta Haapajärvelle Kumiseva kylään asti. Harjun laki on kivinen, rinteellä on hiekkaa, kuivaa mäntykangasta. Alue on avohakattu ja muokattu.

Kohteen kuvaus

Asuinpaikka sijaitsee harjun lounaislaidalla loivalla lounaisrinteellä n. 3 m korkean muinaisen rantatörmän yläpuolella, sen pinta-ala on 1600 m2. Mätästyskuopista löytyi 90 m x 20 m kokoiselta alueelta kolme keskittymää palaneita kiviä, yksittäisiä palaneita kiviä ja yli 50 kpl palanutta luuta. Kvartsia tai kiviesineitä ei havaittu. Paikoitellen havaittiin palanutta hiekkaa. Korjuujätteen ja aluskasvillisuuden takia havaintomahdollisuudet olivat paikoitellen heikot.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu aluemaisesti pintahavaintojen ja topografian mukaisesti.

Tulkinta

Varhaismesoliittinen merenrantasidonnainen asuinpaikka.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu	Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus	Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 12.7.2013	Tarkastaja: H.-P. Schulz	
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi		

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	




Yleiskuva pohjoisesta, törmän yläreuna näkyy kuvan keskiosassa

.

Keskittymä palaneita kiviä ja palanutta luuta mätästyskuopassa asuinpaikan keskiosassa.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7056597, Y 3432589, Z 170	Mittakaava:	1:5000



Karjokangas 1 Pyyntikuoppa	MH-tunnus: 159759

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7117 Esihistoriallinen aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	2		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7080261, Y 3455971, Z 180	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 20.9.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä lounais-koillissuuntainen hiekkaharjanne, kuiva mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Harjanteen korkeimmassa paikassa sen kaakkoislaidalla on kaksi pyyntikuoppaa (etäisyys 45 m), joiden halkaisija on 3,1 - 3,2 m ja syvyys 0,7 m. Molemmilla on heikohko valli, eteläisellä kuopalla on havaittu yhdessä kairauksessa kaksoismaannos. Huuhtoutumiskerroksen paksuus on 9-13 cm.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu aluemaisesti näkyvien rakenteiden mukaisesti.

Tulkinta

Rakenteen ja huuhtoutumiskerroksen perusteella esihistoriallisia pyyntikuoppia.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 20.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Pyyntikuoppa 1 lounaasta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7080261, Y 3455971, Z 180	Mittakaava:	1:5000



Mullikonkangas Rajamerkki	MH-tunnus: 158386

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	0
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7058628, Y 3421226, Z 143	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 6.5.2013, lähde muinaisjäännösrekisteri (kohde 1000008703).

Ympäristön kuvaus

Laaja kaakko-luode suuntainen tasainen soraharjanne, kuivahko kangas, erirakenteinen metsä; Pyhäjärven puolella taimikkoa, Haapajärven puolella varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Haapajärven ja Pyhäjärven rajalla on kivilohkare, mitat n. 3 , 2,9 m, korkeus 2,4 m; jossa on useita hakkauksia:
viistolla tasaisella yläpinnalla on ympyrä, jonka halkaisija on noin metri; ympyrässä on kolme sektoria, yhdessä on kruunu ja sen päällä oleva risti ja kirjain A, toisessa sektorissa on hakkaus No. 121 (tai 191). Eteläpuolisessa kyljessä on kirjaimet HIC - PARESIA - PYHÄ - (ET?) - JOKI - EST .

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Pyhäjoen ja Kalajoen suurpitäjien rajankäynti tehtiin v. 1761-62, hakkaukset on todennäköisesti tehty silloin (ks. myös kohde Haapajärvi Karjakivi, reiska nro. 158190)

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu	Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus	Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 7.5.2013	Tarkastaja: H.-P. Schulz	

Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:	1000008703	**Kunto:**	1 Hyvä
		Olotila:	1 Käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	2 Muinaisjäännösrekisteri II
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva pohjoisesta.




Lähikuva kaiverruksesta.



Kirjoitus kiven lounaispuolella.

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7058628, Y 3421226, Z 143	Mittakaava:	1:10000



Kotiniemi Tervahauta	MH-tunnus: 158789

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7051699, Y 3425752, Z 161	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 8.7.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala kivinen kuivahko kangas Valkeislammen luoteispuolella, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan laella, tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien 17 m, sisempi valli mukaan lukien 11 m, kuopan halkaisija 7 m ja syvyys 0,9 m. Halssi suuntautuu etelälounaaseen, pituus 3 m ja syvyys 1,9 m. Haudan päällä kasvaa isoja mäntyjä ja koivu.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 8.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva idästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7051699, Y 3425752, Z 161	Mittakaava:	1:10000



Latvastenkangas 1 Tervahauta	MH-tunnus: 158790

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7054351, Y 3425748, Z 148	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 8.7.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Laaja matala kaakko-luode suuntainen soraharjanne, joka on paikoitellen soistunut, tuoreehko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan lounaisella laidalla Maantien ja metsätien risteyksen lähellä, läpimitta valli mukaan lukien 8 m, kuopan halkaisija 4 m ja syvyys 0,8 m. Halssi suuntautuu etelälounaaseen, pituus 1 m ja syvyys 1,1 m. Haudan päällä kasvaa nuoria mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 8.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7054351, Y 3425748, Z 148	Mittakaava:	1:10000



Kivikangas 1 Tervahauta	MH-tunnus: 158793

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7054585, Y 3430863, Z 170	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 8.7.2013, lähde lidaraineisto Pyhäsalmi.

Ympäristön kuvaus

Mosaiikkimaisema, jossa vuorottelevat matalia kivisiä kankaita ja soistuneita alueita, kuivahkoja kankaita, uudistuskypsää metsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee pienen kankaan laella, läpimitta valli mukaan lukien 15 m, kuopan halkaisija 9 m ja syvyys 1,2 m. Halssi suuntautuu lounaaseen, pituus 3 m ja syvyys 1,6 m. Haudan päällä kasvaa isoja mäntyjä ja kuusia.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 8.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva pohjoisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7054585, Y 3430863, Z 170	Mittakaava:	1:10000



Kivikangas 2 Tervapirtti jäännös	MH-tunnus: 158794

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7054610, Y 3430856, Z 170	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 8.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Mosaiikkimaisema, jossa vuorottelevat matalia kivisiä kankaita ja soistuneita alueita, kuivahkoja kankaita, uudistuskypsää metsikköä.

Kohteen kuvaus

Tervahaudasta Kivikangas 1 (reiska nro. 158793) 20 m luoteeseen kiukaan jäännös, mitat 1,8 x 1,6 m, korkeus 0,6 m. Rakenne on aluskasvillisuuden peittämä. Humuksen alta löytyi 5 - 15 cm kokoisia palaneita kiviä ja hiiltä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervapirtin kiuas

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 8.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervapirtin kiuas etelästä.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7054610, Y 3430856, Z 170	Mittakaava:	1:10000



Ukonkangas Merkkipuu	MH-tunnus: 158795

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7052972, Y 3430509, Z 185	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 8.7.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Laaja kaakko-luode-suuntainen soraharjanne, mahdollisesti drumliini, kuivahko mäntykangas, erirakenteinen metsä.

Kohteen kuvaus

Paikallistien vieressä on vanha noin metri paksu mänty, johon on tehty kaksi n. 60 cm korkeaa pilkkaa. Molemmissa on veistetty rombinmuotoinen kuvio, mitat n- 10 x 8 cm, toisessa pilkassa on lisäksi viistoviivoja. Puu on kasvanut pilkkojen tekemisen jälkeen n. 10 cm, niiden ikä on siten selvästi yli 100 vuotta. Puu on luonnonsuojelulain rauhoittama kohde.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Merkkipuu

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 8.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-		**Kunto:**	1 Hyvä

rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	8 Luonnonmuistomerkki
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	




Yleiskuva luoteesta.



Lähikuva pohjoispuolen pilkasta.

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7052972, Y 3430509, Z 185	Mittakaava:	1:10000



Latvastenkangas 2 Tervahauta	MH-tunnus: 158796

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7054783, Y 3426145, Z 153	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 11.7.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntainen soraharjanne, tuoreehko kangas, paikoitellen soistunut, nuorta kasvatusmetsikköä. Harjanteella kulkee Haapajärvi - Pihtipudas paikallistie.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjanteen soistuneella lounaislaidalla, läpimitta valli mukaan lukien 19 m, kuopan halkaisija 13 m ja syvyys 1,1 m. Halssi suuntautuu lounaaseen, pituus > 6 m, syvyys epäselvä, sortunut. Haudan päällä kasvaa nuoria lehtipuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 11.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa koillisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7054783, Y 3426145, Z 153	Mittakaava:	1:10000



Pohjoismäki Tervahauta	MH-tunnus: 158799

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7044206, Y 3444191, Z 181	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 11.7.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Laaja korkea mäki, jossa on runsaasti kallioalueita. Laella on mäkiasutusta, erirakenteinen metsä, luoteisrinteellä varttunutta kasvatusmetsää.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee mäen luoteisella alarinteellä, läpimitta valli mukaan lukien 17 m, kuopan halkaisija 10 m ja syvyys 1,4 m. Halssi suuntautuu luoteeseen, pituus 7 m, syvyys 2,4 m, sortunut. Haudan päällä kasvaa isoja mäntyjä ja kuusia.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 11.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7044206, Y 3444191, Z 181	Mittakaava:	1:10000



Pieni Luokkimäki Tervahauta	MH-tunnus: 158800

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7057274, Y 3427034, Z 161	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 12.7.2013, lähde lidaraineisto Haapajärvi.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä kaakko-luode-suuntainen soraharjanne, tuoreehko kangas, paikoitellen soistunut, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjanteen koillislaidalla lähellä suota, läpimitta valli mukaan lukien 15 m, kuopan halkaisija 10 m ja syvyys 0,8 m. Halssi suuntautuu lounaaseen, pituus 2 m, syvyys epäselvä, sortunut. Haudan kuoppa on heinän peittämä vallin päällä kasvaa nuoria mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 12.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa lounaasta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7057274, Y 3427034, Z 161	Mittakaava:	1:10000



Pitkäkangas 1 Tervahauta	MH-tunnus: 158801

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7057370, Y 3432033, Z 172	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 12.7.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntainen pitkä ja korkea harjujakso, joka ulottuu Pyhäjärven länsipuolelta Haapajärvelle Kumiseva kylään asti. Harjun laki on kivinen, rinteellä on hiekkaa, kuivaa mäntykangasta.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjun lounaislaidalla törmän yläpuolella, läpimitta valli mukaan lukien 8 m, kuopan halkaisija 5 m ja syvyys 1,1 m. Halssi suuntautuu etelään, pituus 2 m ja syvyys 1,5 m. Vallin päällä kasvaa isoja mäntyjä, kuopassa nuoria lehtipuita ja katajaa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 12.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva pohjoisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7057370, Y 3432033, Z 172	Mittakaava:	1:10000



Pitkäkangas 2 Tervahauta	MH-tunnus: 158802

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7056971, Y 3432425, Z 174	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 12.7.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntainen pitkä ja korkea harjujakso, joka ulottuu Pyhäjärven länsipuolelta Haapajärvelle Kumiseva kylään asti. Harjun laki on kivinen, rinteellä on hiekkaa, kuivaa mäntykangasta.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjun lounaislaidalla rinteellä törmän yläpuolella, läpimitta valli mukaan lukien 10 m, kuopan läpimitta 8 m ja syvyys 1,2 m. Halssi suuntautuu etelään, pituus 3 m ja syvyys 1,8 m. Haudan päällä kasvaa eri-ikäisiä havupuita.

Kohteen rajaus

KOhde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 12.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa idästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7056971, Y 3432425, Z 174	Mittakaava:	1:10000



Mäkeläistenaho Tervahauta	MH-tunnus: 158807

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7059356, Y 3430124, Z 170	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 12.7.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntainen pitkä ja korkea harjujakso, joka ulottuu Pyhäjärven länsipuolelta Haapajärvelle Kumiseva kylään asti. Harjun laki on kivinen, rinteellä on hiekkaa, kuivahkoa mäntykangasta, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjun lounaislaidalla lähellä suota, läpimitta valli mukaan lukien 6 m, kuopan läpimitta 4 m ja syvyys 1,2 m. Halssi suuntautuu lounaaseen, pituus 1,5 m ja syvyys 1,8 m. Haudan päällä kasvaa nuoria havupuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 12.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa koillisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7059356, Y 3430124, Z 170	Mittakaava:	1:10000



Matokangas Tervahauta	MH-tunnus: 158808

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7073809, Y 3433591, Z 160	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 15.7.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Laaja tuoreehko kangas, jonka lakialue on paikoitellen soistunut, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan lounaisella ylärinteellä; tuplahauta läpimitta ulompi valli mukaan lukien 21 m, kuopan läpimitta 11 m ja syvyys 0,7 m. Halssi suuntautuu länteen, pituus 5 m ja syvyys 1,6 m. Haudan päällä kasvaa isoja koivuja ja kuusia, joista osa on kaatunut..

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 15.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan halssi lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7073809, Y 3433591, Z 160	Mittakaava:	1:10000



Pieni Asikkamäki Tervahauta	MH-tunnus: 159051

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7044664, Y 3447491, Z 192	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 22.7.2013. lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Korkea kivinen mäki Pyhäjärven eteläpuolella, sen länsi- ja pohjoislaidalla ovat jyrkät rinteet ja paikoitellen kallioseinämät, korkeuserot ovat 40-45 m. Tuoreehko, paikoitellen kuivahko kangas, erirakenteinen metsä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee mäen itäisellä loivalla ylärinteellä, läpimitta valli mukaan lukien 17 m, kuopan läpimitta 11 m ja syvyys 1,1 m. Halssi suuntautuu koilliseen, pituus 3 m ja syvyys 1,5 m. Haudan päällä kasvaa eri-ikäisiä lehti- ja havupuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 22.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-		**Kunto:**	1 Hyvä


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7044664, Y 3447491, Z 192	Mittakaava:	1:10000



Kokkosalo 2 Kiviröykkiö	MH-tunnus: 159059

Kohdetyyppi:	17 Kivi- ja maarakenteet	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7039340, Y 3449556, Z 187	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 23.7.2013, lähde muinaisjäännösrekisteri kohde 626010058 (tarkastus M. Torvinen 1988).

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala tuoreehko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Kohteesta Kokkosalo 1 (reiska nro. 159058) 300 m etelälounaaseen on muinaisjäännösrekisterin mukaan suon ja metsätien välisellä alueella kiviröykkiö, jonka mitat ovat n. 6 x 3,5 m ja korkeus 1,2 - 1,3 m. Alueella on tiheä taimikko, inventoinnissa 2013 käytiin 150 x 100 m alue ilmoitetun koordinaattipisteen ympärillä tarkasti läpi. Havaintoja kiviröykkiöstä ei tehty. Näin kookas rakenne olisi pitänyt nähdä, tässä tapauksessa saattaa olla kyse koordinaattivirheestä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti mj-rekisterin koordinaattien mukaisesti.

Tulkinta


Todennäköisesti viljelyröykkiö, joka liittyy kohteeseen Kokkosalo 1, tarkka sijainti ei tiedossa.

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 23.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:	626010058	**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	2 Muinaisjäännösrekisteri II
Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty		

Kohdetyyppi:	17 Kivi- ja maarakenteet	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7039340, Y 3449556, Z 187	Mittakaava:	1:10000



Pieni Suutarinmäki Tervahauta	MH-tunnus: 159060

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7048375, Y 3454275, Z 182	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 23.7.2013. lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä korkea mäki, jonka rinteillä on hiekkatasanteita. Kuivahko, paikoitellen tuoreehko kangas, erirakenteinen metsä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee mäen laella, läpimitta valli mukaan lukien 10 m, kuopan läpimitta 7 m ja syvyys 1,3 m. Halssi suuntautuu itään, pituus 2,5 m ja syvyys 1,6 m (sortunut). Haudan päällä kasvaa eri-ikäisiä lehti- ja havupuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 23.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa luoteesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7048375, Y 3454275, Z 182	Mittakaava:	1:10000



Räähauta Tervahauta	MH-tunnus: 159061

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7053640, Y 3452381, Z 163	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 23.7.2013; se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Laaja korkea mäki Pyhäjärven itäpuolella, jonka laella on runsaasti kalliopaljastumia; kuivahko kangas, paikoitellen tuoreehkoa kangasta ja soistumia.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee mäen läntisellä ylärinteellä kallion ja rämeen välissä, läpimitta valli mukaan lukien 9 m, kuopan läpimitta 4 m ja syvyys 075 m. Halssi suuntautuu länteen, se on sortunut. Haudan päällä kasvaa eri-ikäisiä lehtipuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 23.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa luoteesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7053640, Y 3452381, Z 163	Mittakaava:	1:10000



Loutepuro 1 Tervahauta	MH-tunnus: 159062

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7053494, Y 3454979, Z 177	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 23.7.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Purolaakso kahden korkean mäen välissä, hiekkainen tasanne ja puron kohdalla 2 - 4 m korkeat törmät; kuivahko kangas, puronvarsilla lehtomainen kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee törmän yläpuolella, läpimitta valli mukaan lukien 9 m, kuopan läpimitta 4 m ja syvyys 0,9 m. Halssi suuntautuu lounaaseen törmän rinteeseen, pituus 3 m ja syvyys 1,9 m. Haudan päällä kasvaa isoja mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 23.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva koillisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7053494, Y 3454979, Z 177	Mittakaava:	1:10000



Kaukelonkangas Tervahauta	MH-tunnus: 159064

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7055123, Y 3422197, Z 148	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 24.7.2013. lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala kangas, tuoreehko kangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan loivalla kaakkoisrinteellä, läpimitta valli mukaan lukien 12 m, kuopan läpimitta 9 m ja syvyys 1,2 m. Halssi suuntautuu eteläkaakkoon, se tuhoutui maanmuokkauksessa. Haudan päällä kasvaa eri-ikäisiä lehti- ja havupuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 24.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa idästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7055123, Y 3422197, Z 148	Mittakaava:	1:10000



Riikinneva Tervahauta	MH-tunnus: 159757

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7082701, Y 3457012, Z 171	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 20.8.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Etelä-pohjois-suuntainen matala soraharjanne suoalueen keskellä, kuivahko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjanteen länsilaidalla suon reunalla, läpimitta valli mukaan lukien 10 m, kuopan halkaisija 6 m ja syvyys 0,9 m. Halssi suuntautuu länteen, pituus 4 m ja syvyys 1,6 m; halssin päästä lähtee n. 10 m pitkä matala oja suolle päin. Vallin päällä kasvaa isoja mäntyjä, kuopassa katajaa ja varpuja.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 20.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva idästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7082701, Y 3457012, Z 171	Mittakaava:	1:10000



Vesihaudankankaat Tervahauta	MH-tunnus: 161064

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7057049, Y 3431668, Z 168	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 25.9.2013, lähde Lidaraineisto Haapajärvi.

Ympäristön kuvaus

Mosaiikkimaisema, joissa on pieniä kankaita ja soita, kuivahko- tuore kangas; varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitse suon laidalla tuoreella kangasvyöhykkeellä, läpimitta valli mukaan lukien 14 m, kuopan läpimitta 9 m ja syvyys 0,9 m; halssi suuntautuu itään, pituus 3 m ja syvyys 1,6 m, sortunut. Haudan päällä kasvaa isoja kuusia.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 25.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva idästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7057049, Y 3431668, Z 168	Mittakaava:	1:10000



Vesihaudankankaat 2 tervahauta	MH-tunnus: 161360

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7056697, Y 3431255, Z 164	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 25.9.2013, lähde Lidaraineisto Haapajärvi.

Ympäristön kuvaus

Mosaiikkimaisema, joissa on pieniä kankaita ja soita, kuivahko- tuore kangas; varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitse notkelmassa kahden kankaan välissä, tuoreehko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä, haudan länsipuolella taimikkoa. Haudan läpimitta valli mukaan lukien 12 m, kuopan läpimitta 8 m ja syvyys 1,1 m, halssi suuntautuu etelään, pituus 3 m ja syvyys 1,7 m. Haudan päällä kasvaa isoja kuusia.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 25.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO- kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7056697, Y 3431255, Z 164	Mittakaava:	1:10000



Ajoittamattomat kohteet, esitys mj-luokka II

Loutepuro 2 Maakuoppa	**MH-tunnus: 159063**

Kohdetyyppi:	17 Kivi- ja maarakenteet	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7199 Ajoitus epäselvä	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7053474, Y 3454996, Z 177	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 23.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Purolaakso kahden korkean mäen välissä, hiekkainen tasanne ja puron kohdalla 2 - 4 m korkeat törmät; kuivahko kangas, puronvarsilla lehtomainen kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Kuoppa sijaitsee törmän yläpuolella kohteesta Loutepuro 1 tervahauta 25 m kaakkoon, sen mitat ovat 2,9 x 1,8 m ja syvyys 0,9 m. Pohjassa havaittiin n. 10 cm paksu huuhtoutumiskerros ja sen alla paikoitellen 10 cm nokimaata; huuhtoutumiskerros kuopan reunalla on n. 5 cm.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Kuopan funktiota ei selvinnyt, huuhtoutumiskerroksen perusteella se on selvästi vanhempi kuin lähellä oleva tervahauta, mahdollisesti esihistoriallinen. Ikäeron takia kuoppa on erotettu omaksi kohteeksi.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 23.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz

Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva idästä.

Kohdetyyppi:	17 Kivi- ja maarakenteet	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7053474, Y 3454996, Z 177	Mittakaava:	1:10000



Historialliset kohteet Lidar-kaukokartoitus

Hautakangas Tervahauta	MH-tunnus: 159065

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7067090, Y 3431642, Z 156	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 25.7.2013; kohde on merkitty peruskartalle

Ympäristön kuvaus

Laaja kuivahkon kankaan itärinne, ympäristössä taimikkoa, haudan lähiympäristö on erotettu omana kuviona, uudistuskypsä metsikkö.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee törmän yläpuolella, läpimitta valli mukaan lukien n. 26 m, kuopanläpimitta n. 13 m, halssi suuntautuu itään, pituus n. 7 m, (ilmeisesti sortunut). Haudan päällä kasvaa isoa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 25.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-		**Kunto:**	0 Ei määritelty


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7067090, Y 3431642, Z 156	Mittakaava:	1:10000



Mullikonkaarto Tervahauta	MH-tunnus: 159066

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7074851, Y 3433806, Z 163	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 25.7.2013; kohde on merkitty peruskartalle

Ympäristön kuvaus

Matala kuivahko soiden ympäröimä hiekka/soraharjanne, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee koillislaidalla suon reunalla matalan törmän yläpuolella. Läpimitta valli mukaan lukien n. 12 m, kuopan halkaisija n. 8 m, halssi suuntautuu koilliseen, pituus n. 4 m. Haudan päällä on isoa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 25.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7074851, Y 3433806, Z 163	Mittakaava:	1:10000



Vittoudenkangas Tervahauta	MH-tunnus: 159067

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7073149, Y 3435275, Z 159	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 25.7.2013; lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä tuoreehko kangas, alue on hakattu 2012, myös tervahaudan päältä, suojavyöhyke merkitty sinisellä nauhalla.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee loivalla kaakkoisrinteellä, läpimitta valli mukaan lukien n. 22 m, kuopan läpimitta n. 13 m, halssi suuntautuu kaakkoon, pituus n. 3 m.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 25.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7073149, Y 3435275, Z 159	Mittakaava:	1:10000



Kiusalankangas Tervahauta	MH-tunnus: 159068

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	2		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7062679, Y 3435061, Z 152	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 25.7.2013; lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Kaksi matalaa saareketta suoalueen keskellä, niiden välissä puro, tuoreehko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Puron varrella on kaksi tervahauta:
1: läpimitta valli mukaan lukien n. 14 m, kuopan läpimitta n. 10 m; halssi suuntautuu itään, pituus n. 4 m.
2: läpimitta valli mukaan lukien n. 18 m, kuopan läpimitta n. 11 m; halssi suuntautuu länsiluoteeseen, pituus n. 5 m
Hautojen päällä on isoa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu aluemaisesti lidar aineistossa havaittujen rakenteiden mukaisesti.

Tulkinta

Tervahautoja

Lisätietoja


Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 25.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7062679, Y 3435061, Z 152	Mittakaava:	1:5000



Ritakangas 2 Tervahauta	MH-tunnus: 159069

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7064707, Y 3430822, Z 161	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 25.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntainen soraharjanne Sivakkanevan lounaispuolella, tuore kangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjanteen lakialueella, läpimitta valli mukaan lukien n. 18 m, kuopan läpimitta n. 14 m, halssi suuntautuu koilliseen, pituus n. 6 m.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7064707, Y 3430822, Z 161	Mittakaava:	1:5000



Vittoudensalo Tervahauta	MH-tunnus: 159070

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7067284, Y 3440049, Z 163	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 25.7.2013; kohde on merkitty peruskartalle

Ympäristön kuvaus

Matala kuivahko soiden ympäröimä kangas, nuorta kasvatusmetsikköä, tervahaudan lähiympäristö on erotettu omana kuvana; varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan lounaisosassa. Läpimitta valli mukaan lukien n. 15 m, kuopan halkaisija n. 9 m, halssi suuntautuu lounaaseen, pituus n. 3 m. Haudan päällä on isoa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7067284, Y 3440049, Z 163	Mittakaava:	1:5000



Louhukangas Tervahauta	MH-tunnus: 159071

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7061029, Y 3432621, Z 167	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 25.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Pieni soiden ympäröimä saareke, tuoreehko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Haudan läpimitta valli mukaan lukien n. 16 m, kuopan halkaisija n. 10 m, halssi suuntautuu lounaaseen, pituus n. 4 m. Puut haudan päältä hakattu.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7061029, Y 3432621, Z 167	Mittakaava:	1:5000



Pieni Karsikkoneva Tervahauta	MH-tunnus: 159072

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7056779, Y 3429776, Z 162	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 26.7.2013; kohde on merkitty peruskartalle

Ympäristön kuvaus

Matala kuivahko soiden ympäröimä kangas, nuorta kasvatusmetsikköä, tervahaudan lähiympäristö on erotettu omana kuvana.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan koillisosassa, aivan metsätien kääntöympyrän länsipuolella. Läpimitta valli mukaan lukien n. 12 m, kuopan halkaisija n. 8 m, halssi suuntautuu lounaaseen, pituus n. 3 m. Haudan päällä on isoa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7056779, Y 3429776, Z 162	Mittakaava:	1:5000



Viikatehaudankangas Tervahauta	MH-tunnus: 159073

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7053236, Y 3424462, Z 152	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 26.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Pieni soiden ympäröimä saareke, tuoreehko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Haudan läpimitta valli mukaan lukien n. 18 m, kuopan halkaisija n. 11 m, halssi suuntautuu koilliseen, pituus n. 7 m. Haudan päällä on isoa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7053236, Y 3424462, Z 152	Mittakaava:	1:5000



Pesäneva Tervahauta	MH-tunnus: 159074

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7057405, Y 3420612, Z 136	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 26.7.2013; kohde on merkitty peruskartalle

Ympäristön kuvaus

Mosaiikkimaisema, jossa on matalia kankaita, kallioalueita ja pieniä soita, tervahaudan lähiympäristö on erotettu omana kuvana; lehtomainen kangas, taimikkoa, tervahaudan päältä ja puronvarresta ei hakattu..

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee puron varressa pienen törmän päällä. Läpimitta valli mukaan lukien n. 19 m, kuopan halkaisija n. 12 m, halssi suuntautuu lounaaseen, pituus n. 3 m. Haudan päällä on isoa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7057405, Y 3420612, Z 136	Mittakaava:	1:5000



Hyyrönhautasaari Tervahauta	MH-tunnus: 159075

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7054389, Y 3427025, Z 158	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 26.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Mosaiikkimaisema, jossa on matalia kankaita ja pieniä soita, tuoreehko kangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan loivalla koillisrinteellä. Läpimitta valli mukaan lukien n. 12 m, kuopan halkaisija n. 8 m, halssi suunta ja koko epäselvä.
Kohteesta 320 m itäkaakkoon on Lidaraineistossa hieman epäselvä rakenne, joka voisi olla tervahauta, Sutigisissä on viereiseen kuvion merkitty tervahauta.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja


Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:4000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7054389, Y 3427025, Z 158	Mittakaava:	1:10000



Rämekallio Tervahauta	MH-tunnus: 159076

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7059097, Y 3427762, Z 158	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 26.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Mosaiikkimaisema, jossa on matalia kankaita ja pieniä soita, kuivahko kangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan loivalla koillisrinteellä. Läpimitta valli mukaan lukien n. 13 m, kuopan halkaisija n. 9 m, halssi suuntautuu itään, pituus n. 4 m

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7059097, Y 3427762, Z 158	Mittakaava:	1:10000



Kallioneva Tervahauta	MH-tunnus: 159078

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7077556, Y 3439383, Z 154	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 26.7.2013; kohde on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Matala kuivahko soiden ympäröimä kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan kaakkoislaidalla. Läpimitta valli mukaan lukien n. 12 m, kuopan halkaisija n. 8 m, halssi suuntautuu itään, pituus on epäselvä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen**	9 Muu suojeluarvo


	suojelu:
Selitys:	**Selitys:**

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7077556, Y 3439383, Z 154	Mittakaava:	1:10000



Haudansalo Tervahauta	MH-tunnus: 159079

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7070388, Y 3439336, Z 157	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 26.7.2013, kohde on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Pieni soiden ympäröimä saareke, kuivahko kangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Haudan läpimitta valli mukaan lukien n. 18 m, kuopan halkaisija n. 13 m, halssi suuntautuu lounaaseen, pituus n. 5 m. Haudan päällä on isoa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen**	9 Muu suojeluarvo


	suojelu:
Selitys:	**Selitys:**

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7070388, Y 3439336, Z 157	Mittakaava:	1:10000



Iso Karsikkoneva Tervahauta	MH-tunnus: 159081

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7054448, Y 3429067, Z 171	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 26.7.2013, kohde on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Pieni soiden ympäröimä saareke Ison Karsikkonevan lounaispuolella, kuivahko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Haudan läpimitta valli mukaan lukien n. 15 m, kuopan halkaisija n. 9 m, halssi suuntautuu koilliseen, pituus n. 3 m. Haudan päällä on isoa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7054448, Y 3429067, Z 171	Mittakaava:	1:10000



Koivunjuurikansalo Tervahauta	MH-tunnus: 159082

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7051562, Y 3430910, Z 180	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 26.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Pieni soiden ympäröimä saareke, kuivahko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Haudan läpimitta valli mukaan lukien n. 15 m, kuopan halkaisija n. 10 m, halssi suuntautuu lounaaseen, pituus n. 3 m. Haudan päällä on isoa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen**	9 Muu suojeluarvo


	suojelu:
Selitys:	**Selitys:**

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7051562, Y 3430910, Z 180	Mittakaava:	1:10000



Puronrantakangas Tervahauta	MH-tunnus: 159083

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7049626, Y 3431402, Z 164	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 26.7.2013; lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Mosaiikkimaisema, jossa on matalia kankaita, kallioalueita ja pieniä soita, tervahaudan lähiympäristö on erotettu omana kuvana; tuoreehko kangas, uudistuskypsää metsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan loivalla lounaisrinteellä. Läpimitta valli mukaan lukien n. 15 m, kuopan halkaisija n. 9 m, halssi suuntautuu lounaaseen, pituus n. 2 m. Haudan päällä on isoa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 26.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7049626, Y 3431402, Z 164	Mittakaava:	1:10000



Hautaypäle 1 Tervahauta	MH-tunnus: 161058

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7059601, Y 3431368, Z 173	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 16.9.2013; kohde on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Laajan kaakko-luode-suuntaisen harjun koillislaita, jonka koillispuolella on laaja suoalue. Kuiva kangas, reunassa tuoretta kangasta; varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitse harjun laidalla lähellä suota, läpimitta valli mukaan lukien n. 19 m, kuopan läpimitta 10 m, halssi suuntautuu itään, pituus n. 5 m; ilmeisesti sortunut. Haudan päällä kasvaa isoa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 16.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:3000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7059601, Y 3431368, Z 173	Mittakaava:	1:10000



Hautaypäle 2 Tervahauta	MH-tunnus: 161061

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7059497, Y 3431382, Z 172	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 16.9.2013; kohde on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Laajan kaakko-luode-suuntaisen harjun koillislaita, jonka koillispuolella on laaja suoalue. Kuiva kangas, reunassa tuoretta kangasta; varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitse kohteesta Hautaypäle 1 (reiska nro. 161058) 115 m etelään harjun laidalla lähellä suota, läpimitta valli mukaan lukien n. 15 m, kuopan läpimitta 12 m, halssin suunta epäselvä, ilmeisesti itäkaakkoon. Haudan päällä kasvaa isoa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 16.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO - Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:3000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7059497, Y 3431382, Z 172	Mittakaava:	1:10000



Lepuukivi Tarinakivi	MH-tunnus: 158791

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7054008, Y 3426467, Z 155	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 8.7.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Laaja matala kaakko-luode suuntainen soraharjanne, joka on paikoitellen soistunut, tuoreehko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä, jossa on muutama vanha mänty.

Kohteen kuvaus

Harjanteen laella on kahteen osaan hajonnut lohkare, toinen osa on viistosti pystyssä, mitat n. 3 x 2,5 x 1,5 m, toinen makaa vieressä maassa, mitat n. 2,5 x 2 m, korkeus n. 0,7 m.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Paikallisen perimätiedon mukaan kivi oli maamerkkinä vanhalla kulkureitillä.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 8.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva kaakosta.

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7054008, Y 3426467, Z 155	Mittakaava:	1:10000



Kettukivenkangas Kämppä jäännös	MH-tunnus: 158792

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	2		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7053206, Y 3429142, Z 173	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 8.7.2013, lähde v. 1934 metsätalouskartta.

Ympäristön kuvaus

Mosaiikkimaisema, jossa vuorottelevat matalia kivisiä kankaita ja soistuneita alueita, kuivahkoja -tuoreita kankaita.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee tasaisella alueella paikallistien ja metsätien risteyksen luoteispuolella. Vanhaan karttaan merkitystä kämpästä on jäljellä kivijalka (mitat n. 8 x 7 m, osa on tuhoutunut tien oja kaivettaessa), perustuksen leveys on 40-50 cm ja korkeus n 20 cm. Rakenne on tiheän aluskasvillisuuden ja nuoren puuston peittämä. Paikallistien itäpuolella on betonirengaskaivo, jossa on metallikansi.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Savottakämpän jäännös

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 8.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva luoteesta, kämpän kivijalka on tiheän aluskasvillisuuden peittämä.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7053206, Y 3429142, Z 173	Mittakaava:	1:10000



Piilola Talo jäännös	MH-tunnus: 158798

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7049875, Y 3427150, Z 171	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 11.7.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Noin 3 km pitkä ja kilometri leveä korkea jyrkkärinteinen mäki, jonka laella on laajat kallioalueet, erirakenteinen metsä.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee melko korkealla mäen lounaisrinteellä, alueen läpi kulkee metsätie. Vuoden 1963 kartassa näkee päärakennuksen lisäksi 3 talousrakennusta, osa niistä oli ehkä latoja.
Tien pohjoispuolella on saunan jäännös, kivijalka on mitaltaan 4,5 x 4 m, koillisnurkassa on sortuneen kiukaan jäänteet, jossa havaitsee vielä muuratun piipun osia ja peltipalasia. Rakenne on tiheän aluskasvillisuuden ja nuoren lehtipuuston peittämä. Lähiympäristössä kasvaa runsaasti näsiä.
Tien eteläpuolella on tasanne, jossa on runsaasti kiviä ja koneella kaivettuja kuoppia, paikoitellen kasvaa nuoria lehtipuita. Alue on niin tiheän heinikön ja piharikkaruohojen peitossa, ettei saatu havaintoja kiinteistä rakenteista. Paikalla oli todennäköisesti päärakennus, mahdollisesti osa sitä on jäänyt tien alle (ks. kartta alla). Alueen eteläpuolella on n. 0,7 ha kokoinen loivasti lounaaseen viettävä vanha peltoalue, sekin on tiheän heinikön peittämä. Pohjoispuolella ollut peltoalue on kokonaan metsittynyt, talousrakennuksista/ladoista ei havaittu merkkejä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti (saunarakennuksen perustukset)

Tulkinta

Talo (paikannimi Piilola) oli asuttu todennäköisesti vielä 50 vuotta sitten, se on merkitty vuoden 1963 peruskartalle.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 11.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	


Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Talon paikka ja peltoalue pohjoisesta.




Saunan jäänteet koillisesta.



Peruskarttaote v. 1963.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7049875, Y 3427150, Z 171	Mittakaava:	1:10000



Pitkänkankaanlehto Maakellari	MH-tunnus: 158804

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7054944, Y 3434110, Z 165	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 12.7.2013, lähde lidaraineisto Pyhäsalmi

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntainen pitkä ja korkea harjujakso, joka ulottuu Pyhäjärven länsipuolelta Haapajärvelle Kumiseva kylään asti. Harjun laki on kivinen, rinteellä on hiekkaa, kuivaa mäntykangasta.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee tasanteella harjun lounaislaidalla 150 m maatilasta kaakkoon. Paikalla on osittain sortunut maakellari, sen ympäröimän vallin läpimitta on 8 m ja korkeus 0,5 m. Kellarikuopan mitat ovat 2,5 x 2 m ja syvyys n. 2 m; sisäänkäynti, 2,5 m pitkä ja 0,8 m leveä käytävää johtaa etelään. kuopan tukirakenteet, hirret ja lautaa ovat paikoitellen näkyvissä. Rakenne on sammalen peittämä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Maakellari

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 12.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	99 Ei suojeluarvoa
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Maakellarin kuoppa pohjoisesta.

Kohdetyyppi:	99 Muu/määrittelemätön	Copyright:	*© Metsähallitus 2008* *© Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7054944, Y 3434110, Z 165	Mittakaava:	1:10000



Haaskanypäle Palovartiotorni jäännös	MH-tunnus: 158805

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7056496, Y 3433291, Z 195	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 12.7.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntainen pitkä ja korkea harjujakso, joka ulottuu Pyhäjärven länsipuolelta Haapajärvelle Kumiseva kylään asti. Harjun laki on kivinen, rinteellä on hiekkaa, kuivaa mäntykangasta, laella tuoreehko kangas.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee jyrkkärinteisen harjun ydinjakson laella, paikalla on puretun palovartiotornin betoniperustus, mitat 2,2 x 2,2 m, nurkissa ovat 60 cm korkeat sokkelit, joihin tornin jalat olivat kiinnitetty. Perustuksessa on luku 1960, torni (ilmeisesti puinen edeltäjä) on merkitty jo vuoden 1959 kartalle.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Palovartiotornin perustus

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 12.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-		**Kunto:**	3 Huono


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Betoniperustus kaakosta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7056496, Y 3433291, Z 195	Mittakaava:	1:10000



Tolvanmäki 1 Pilkkapuu	MH-tunnus: 159052

Kohdetyyppi:	14 Liikennekohteet?	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7041644, Y 3447591, Z 186	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 22.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Korkea kivinen mäki, jonka länsilaidalla on jyrkät rinteet ja paikoitellen kallioseinämät. Kuivahko kangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee mäen tasaisella eteläisellä lakialueella avain metsätien pohjoispuolella. Paikalla on n. 40 cm paksu kelottunut mänty, johon on tehty 1, 4 m korkeudella kaksi pilkkaa (korkeus n. 20 cm) puun vastakkaisilla puolilla (etelä - pohjoinen). Puu on kasvanut pilkkojen tekemisen jälkeen vielä 7 cm.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Todennäköisesti vanhaan kulkureittiin kuuluva pilkkapuu.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 22.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lähikuva eteläpuolisesta pilkasta.

Kohdetyyppi:	14 Liikennekohteet?	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7041644, Y 3447591, Z 186	Mittakaava:	1:10000



Tolvanmäki 2 Leimapuu	MH-tunnus: 159053

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7042740, Y 3447030, Z 180	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 22.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Korkea kivinen mäki, jonka länsilaidalla on jyrkät rinteet ja paikoitellen kallioseinämät. Kuivahko kangas, taimikkoa, kuviolla on yksittäisiä vanhoja mäntyjä.

Kohteen kuvaus

Leimapuu sijaitsee kankaan itäisellä ylärinteellä, n. 0,5 m paksuun mäntyyn on tehty 1,5 m korkeudella pilkka, joka on melkein kasvanut umpeen, nykyinen korkeus on 6 cm; näkyvissä on yksi kruunuleima, leimoja oli puun koon perusteella todennäköisesti kaksi (tukkileimaus).

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Leimapuu

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	99 Ei suojeluarvoa
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lähikuva kruunuleimasta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7042740, Y 3447030, Z 180	Mittakaava:	1:10000



Tolvanmäki 3 Näätäansa	MH-tunnus: 159054

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7042768, Y 3447201, Z 170	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 22.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Korkea kivinen mäki, jonka länsilaidalla on jyrkät rinteet ja paikoitellen kallioseinämät. Tuore kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä, jossa kasvaa myös runsaasti nuorempia puita.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee mäen itäisellä soistuneella alarinteellä; noin 2 m korkeaan katkaistuun / katkenneen keloon on tehty 0,5 m korkeudella viisto kolo, mitat n. 30 x 15 cm, onttoon sisäkuiluun on n. 7 x 7 m kokoinen aukko.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Vastaavia puita on löydetty mm. Pudasjärveltä (ks. raportti Pudasjärvi pohjoisosa kulttuuriperintöinventointi H.-P. Schulz 2010, Metsähallitus, kohde Joutensuvanto (reiska nro. 119781), Pudasjärveläisen metsästäjä Timo Laineen mukaan sellaiset kolot on tehty vielä 1950 luvulla onttoihin keloihin nimenomaan näädän pyyntöä varten, rautainen loukku on sijoitettu kolon sisäpuolelle. Myöhemmin rakennettiin pyyntöä varten pönttöjä, jotka kiinnitettiin puun kylkeen. Kolot erottuvat kirveellä tehtyjen puun laadun tarkastuslovista tiettyyn koon ja tarkkaan viimeistellyn takia.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu	Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus	Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 22.7.2013	Tarkastaja: H.-P. Schulz	
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi		


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	99 Ei suojeluarvoa
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lähikuva lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7042768, Y 3447201, Z 170	Mittakaava:	1:10000



Kämppäneva Heinäsuova jäännös	MH-tunnus: 159055

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7042883, Y 3447426, Z 168	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 22.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Ojitettu ja metsittynyt neva kahden korkean mäen välissä, nuorta kasvatusmetsikköä, aluskasvillisuus sammalta, juolukkaa, suopursua ja heinää.

Kohteen kuvaus

V. 1959 metsätalouskarttaan on merkitty nevan länsiosaan kämppä (johon viittaa myös paikan nimi), sitä ei löytynyt kuitenkaan minkäänlaisia merkkejä, ehkä se oli siirrettävä jalasrakennus. Kartan merkinnästä n. 50 m itään on kaksi 1,5 m korkea ja 15 cm paksua pystypaalua, joilla on yläreunan sivulla lovi, vieressä oli maassa hyvin maatuneita puunpätkijä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Todennäköisesti heinäsuovan jäännös, aluskasvillisuus viittaa siihen, että alue oli ennen ojitusta heinäneva.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 22.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva pohjoisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7042883, Y 3447426, Z 168	Mittakaava:	1:10000



Haukilamminkangas 1 Rakennus jäännös	MH-tunnus: 159056

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7042135, Y 3449543, Z 192	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 23.7.2013

Ympäristön kuvaus

Laaja korkea tuoreehko kangas Haukilammen koillispuolella. Nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Metsätien risteyksen tuntumassa on pieni lautarakennus, mitat 3,3 x 1,8 m, korkeus 2,5 m. Viistokatto, huopa, joka on paikoitellen irronnut; vaakalaudoitus, etupuolella ovi, sivulla kamiinan kohdalla luukku, mitat 70 x 50 cm. Sisätilassa on pieni kamiina, pöytä ja patja. Sanomalehdet vuodelta 2002.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pisremäisesti.

Tulkinta

Siirrettävä taukokämppä.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 23.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	99 Ei suojeluarvoa	**Kohteen suojelu:**	99 Ei suojeluarvoa
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva luoteesta.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7042135, Y 3449543, Z 192	Mittakaava:	1:10000



Haukilamminkangas 2 Kämppä jäännös	MH-tunnus: 159057

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7041691, Y 3449497, Z 192	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 23.7.2013, lähde Sutigis

Ympäristön kuvaus

Laaja korkea tuoreehko kangas Haukilammen koillispuolella. Uudistuskypsää metsikköä.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee kankaan lounaisella alarinteellä 75 m Haukilammelta. Paikalla on rakennuksen kivijalka, mitat 15 x 8 m, koillisseinän keskiosassa on n. 2 m leveä aukko. Jalan korkeus on 40 - 80 cm ja leveys 50 cm. Sisäpuolella on perustuksen lähellä useita kuoppia. Sisätilassa kasvaa isoja koivuja, kuusia ja mäntyjä, männyt ovat arvioltaan > 80 v. Perustuksen länsipuolella on useita kuoppia ja kivikasoja rivissä, rakenteen funktio on epäselvä: 50 m länteen on isompi kuoppa, mitat 3,5 x 2,5 m ja syvyys > 0,5 m.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Savottakämpän jäännös

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 23.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty




Yleiskuva idästä.



Kivijalan etelänurkka.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7041691, Y 3449497, Z 192	Mittakaava:	1:10000



Kokkosalo 1 Peltoröykkiö	MH-tunnus: 159058

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	2		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7039631, Y 3449629, Z 188	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 23.7.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala tuoreehko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee kankaan laella metsätien itäpuolella, Sutigismerkinnän mukaan alueella on talon paikka. Tien vieressä havaittiin tasoitettu alue, rakennuksen perustuksia tai muita jäänteitä ei löytynyt. Tasoitetun alueen etelä ja itäpuolella, tieltä n. 25 m ja 50 m itään on kaksi pitkulaista kiviröykkiötä, mitat 4,5 x 2, 5 x 0,6 m ja 3,5 x 2,5 x 0,5 m. Röykkiöt ovat sammalen ja puolukan peittämiä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Kyse on todennäköisesti raivaus-/peltoröykkiöistä.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 23.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen**	9 Muu suojeluarvo

suojelu:	
Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty




Röykkiö 1 kaakosta.



Röykkiö 2 pohjoisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7039631, Y 3449629, Z 188	Mittakaava:	1:10000



Sarakangas Kämppä jäännös	MH-tunnus: 159750

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7084938, Y 3450636, Z 162	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 20.8.2013, lähde metsätalouskartta 1958.

Ympäristön kuvaus

Etelä-pohjois-suuntainen hiekkaharjanne suoalueen keskellä, kuivaa mäntykangasta, taimikkoa

Kohteen kuvaus

Harjanteen eteläpäässä metsätien itäpuolella on puretun kämpän jäännös. Lounais-koillis-suuntaisen rakennuksen koko on epäselvä (arvio n. 11 x 6 m), perustukset tuhoutui suurimaksi osaksi maanmuokkauksessa. Lounaispäässä on kivijalasta n. 3 m säilynyt, vieressä on tiiliuunin jäänteet, mitat n. 2 x 1,2 x 0,6 m, sekä peltihormin palasia. Lähiympäristössä on betonilaattojen palasia, palaneita kiviä, hiiltä ja huopapalasia.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Savottakämpän jäännös

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 20.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lounaasta.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7084938, Y 3450636, Z 162	Mittakaava:	1:10000



Riikinkangas Metsälentokenttä	MH-tunnus: 159752

Kohdetyyppi:	13 Liikennekohteet	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7083324, Y 3457291, Z 172	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 20.8.2013

Ympäristön kuvaus

Matala soraharjanne suoalueen keskellä, kuiva mäntykangas, aukea / taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Metsätien linjauksella (eteläkaakko - pohjoisluode) on 580 m pitkä kiitorata, jonka pohjoispäässä on kääntöalue. Radan leveys on 10 m, nykyään sen keskellä on korotettu metsäautotie.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu linjamaisesti.

Tulkinta

Metsälentokenttä

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 20.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo


Selitys:	**Selitys:**

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva pohjoiskoillisesta.

Kohdetyyppi:	13 Liikennekohteet	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7083324, Y 3457291, Z 172	Mittakaava:	1:10000



Karjokangas 2 Leimapuu	MH-tunnus: 159760

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	626 PYHÄJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7080344, Y 3456015, Z 179	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 20.9.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä lounais-koillissuuntainen hiekkaharjanne, kuiva mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Harjanteen keskiosassa on katkennut 25 cm paksu kelottunut mänty, jonka kyljessä on 1,4 m korkeudella kruunuleima.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Leimapuu

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 20.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	99 Ei suojeluarvoa
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lähikuva pohjoisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7080344, Y 3456015, Z 179	Mittakaava:	1:5000



Pyhäntä

Esihistorialliset kohteet, esitys mj-luokka II

Vesikkopuro 1 Pyyntikuoppa	MH-tunnus: 160218

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7117 Esihistoriallinen aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	2		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7109428, Y 3484791, Z 168	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 29.8.2013.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntainen pitkä harjujakso (Salmiharju), kuiva mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikköä. Puronlaakso, jossa on jyrkät yli 5 m korkeat törmät, puron varrella rehevää rantakasvillisuutta.

Kohteen kuvaus

Harjun koillisesta menevän sivuhaaran pohjoispäässä, lähellä törmän yläreunaa on kaksi kuoppa 10 m etäisyydellä:
1: halkaisija 2,2 m, syvyys 0,7 m, huuhtoutumiskerros pohjassa ja reunalla 7 - 10 cm.
2: mitat 4 x 3,5 m, syvyys 0,7 m, huuhtoutumiskerros 5-10 cm, pohja on hieman sekoittunut ja aluskasvillisuus tuhoutunut, paikalla olleen metsurin mukaan kuoppa on toiminut myös hirven kiimakuoppana.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu aluemaisesti näkyvien rakenteiden mukaisesti.

Tulkinta

Esihistoriallisia pyyntikuoppia

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 29.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Kuoppa 2 pohjoisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7109428, Y 3484791, Z 168	Mittakaava:	1:5000



Vesikkopuro 3 Pyyntikuoppa	MH-tunnus: 160222

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7117 Esihistoriallinen aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	7		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7109236, Y 3484828, Z 170	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 29.8.2013.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntainen pitkä harjujakso (Salmiharju), kuiva mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikköä. Puronlaakso, jossa on jyrkät yli 5 m korkeat törmät, puron varrella rehevää rantakasvillisuutta.

Kohteen kuvaus

Harjun koillisesta menevän sivuhaaran pohjoispäässä, lähellä läntisen törmän yläreunaa on pyyntikuoppa jono, yht. löytyi 7 kuoppaa 140 metrin matkalla.
1: halkaisija 2,8 m ja syvyys 0,6 m, huuhtoutumiskerros > 6 cm
2: halkaisija 3 m ja syvyys 0,5 m, huuhtoutumiskerros 7-10 cm
3: halkaisija 2,5 m ja syvyys 0,6 m, huuhtoutumiskerros 6 cm
4: soikea, mitat 3,1 x 2,8 m, ei kairattu
5: halkaisija 2,5 m ja syvyys 0,6 m, ei kairattu
6: halkaisija 4 m ja syvyys 0,6 m, huuhtoutumiskerros 10 cm
7: halkaisija 3,8 m, syvyys 0,7 m, ei kairattu.
Kohde sijaitsee pyyntikuopasta Vesikkopuro 1 (reiska nro. 160218) 150 m etelään.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu aluemaisesti näkyvien rakenteiden mukaisesti.

Tulkinta

Esihistoriallinen pyyntikuoppajono

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 29.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Kuoppa 4 lounaasta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7109236, Y 3484828, Z 170	Mittakaava:	1:5000



Suksikangas 1 Pyyntikuoppa	MH-tunnus: 160655

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7117 Esihistoriallinen aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	7		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7094114, Y 3467376, Z 178	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 3.9.2013, lähde muinaisjäännösrekisteri, kohde 630010050 (inventointi M. Sarkkinen 1996, tarkastus K. Katiskoski 2011).

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode suuntainen soraharjanne, joka levenee luoteeseen päin, kuivahko mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikköä. Alueella (valtion maalla) on kilometrin matkalla 3 muinaisjäännöstä: Suksikangas 1 (reiska 160655) pyyntikuoppajono, sen kaakkoispäässä Suksikangas 3 tervahauta (reiska 160657), sitä 300 m kaakkoon Suksikangas 2 pyyntikuoppajono (reiska 160656), ja sitä etelään yksityisellä maalla on lisää pyyntikuoppia ja tervahautoja.

Kohteen kuvaus

Harjanteen korkeimmassa kohdassa aivan metsätien koillispuolella on 7 kuopan jono, jonka pituus on 280 m:
1: halkaisija 2,2 m, syvyys 0,5 m
2: halkaisija 1,8 m, syvyys 0,5 m
3: halkaisija 2,3 m, syvyys 0,5 m
4: halkaisija 1,8 m, syvyys 0,3 m
5: soikea, mitat 2,8 x 2,2 m, syvyys 0,6 m, huuhtoutumiskerros 7-8 cm
6: halkaisija 2,6 m, syvyys 0,6 m
7: soikea, mitat 2,4 x 2,2 m, syvyys 0,5 m
Kuopista kairattiin vain no. 5.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu aluemaisesti näkyvien rakenteiden mukaisesti.

Tulkinta

Pyyntikuoppajono

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 3.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:	630010050	**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	2 Muinaisjäännösrekisteri II
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty



Kuoppa 1 pohjoisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7094114, Y 3467376, Z 178	Mittakaava:	1:5000



Suksikangas 2 Pyyntikuoppa	MH-tunnus: 160656

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7117 Esihistoriallinen aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	5		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7093724, Y 3467637, Z 174	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 3.9.2013, lähde muinaisjäännösrekisteri, kohde 630010050 (inventointi M. Sarkkinen 1996, tarkastus K. Katiskoski 2011).

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode suuntainen soraharjanne, joka levenee luoteeseen päin, kuivahko mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikköä. Alueella (valtion maalla) on kilometrin matkalla 3 muinaisjäännöstä: Suksikangas 1 (reiska 160655) pyyntikuoppajono, sen kaakkoispäässä Suksikangas 3 tervahauta (reiska 160657), sitä 300 m kaakkoon Suksikangas 2 pyyntikuoppajono (reiska 160656), ja sitä etelään yksityisellä maalla on lisää pyyntikuoppia ja tervahautoja.

Kohteen kuvaus

Harjanteen kapenevalla loivalla kaakkoisrinteellä aivan metsätien koillispuolella on 180 m:n matkalla viiden kuopan jono:
1: halkaisija 3,2 m, syvyys 0,6 m
2: soikea, mitat 2,2 x 1,7 m, syvyys 0,5 m
3: halkaisija 2,2 m, syvyys 0,6 m
4: halkaisija 1,7 m, syvyys 0,3 m
5: halkaisija 1,8 m, syvyys 0,3 m.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu aluemaisesti näkyvien rakenteiden mukaisesti.

Tulkinta

Pyyntikuoppajono

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 3.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:	630010050	**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	2 Muinaisjäännösrekisteri II
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Kuoppa 2 idästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7093724, Y 3467637, Z 174	Mittakaava:	1:4233



Lamujoen niska Kivikautinen asuinpaikka	MH-tunnus: 160665

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7111 Kivikausi	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7106377, Y 3463445, Z 137	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde kirjattiin 3.9.2013, lähde muinaisjäännösrekisteri (630010046, inventointi M. Sarkinen 1996), sitä ei tarkastettu, koska maa-alue on yksityinen ja vain vesialue valtion maata.

Ympäristön kuvaus

Hiekkainen matala harjanne Lamujärven pohjoisrannalla, jota Lamujoki on puhjennut. Heti niskan pohjoispuolella on pieni niskalampi, sen ympärillä on laaja suoalue.

Kohteen kuvaus

Asuinpaikka sijaitsee joenniskan itäpuolella, alueeksi on merkitty kapea rantakaistale joka ulottuu niskasta n. 230 m itään. Inventoinnissa 1996 löytyi vesirajasta kivisen kärjen katkelma (KM 29884) ja kvartsi-iskoksia.

Kohteen rajaus

Alue rajautuu muinaisjäännösrekisterin rajauksen mukaisesti.

Tulkinta

Kivikautinen asuinpaikka


Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 3.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:	630010046	**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	2 Muinaisjäännösrekisteri II

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7106377, Y 3463445, Z 137	Mittakaava:	1:5000



Madetojan ranta Kivikautinen asuinpaikka	MH-tunnus: 160666

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7111 Kivikausi	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7106295, Y 3463838, Z 137	**Löydöt:**	KM 29885

Taustatiedot

Kohde kirjattiin 3.9.2013, lähde muinaisjäännösrekisteri (630010047, inventointi M. Sarkinen 1996), sitä ei tarkastettu, koska maa-alue on yksityinen ja vain vesialue valtion maata.

Ympäristön kuvaus

Hiekkainen matala harjanne Lamujärven pohjois- ja koillisrannalla, jota Lamujoki on puhjennut. Heti niskan pohjoispuolella on pieni niskalampi, sen ympärillä on laaja suoalue.

Kohteen kuvaus

Asuinpaikka sijaitsee joenniskasta 370 - 700 m itään / itäkaakkoon, alueeksi on merkitty kapea 350 m pitkärantakaistale. Inventoinnissa 1996 löytyi vesirajasta tasataltta, kivilaji-iskos ja kvartsi-iskoksia (KM 29885).

Kohteen rajaus

Alue rajautuu muinaisjäännösrekisterin rajauksen mukaisesti.

Tulkinta

Kivikautinen asuinpaikka


Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 3.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:	630010047	**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	2 Muinaisjäännösrekisteri II

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7106295, Y 3463838, Z 137	Mittakaava:	1:5000



Historialliset kohteet esitys mj-luokka II

Paavonsuo Tervahauta	MH-tunnus: 160216

Kohdetyyppi:	0 Ei määritelty	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:			

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7108751, Y 3478746, Z 157	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 28.8.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala kuivahko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan koillisrinteellä, läpimitta valli mukaan lukien 8 m, kuopan halkaisija 4 m ja syvyys 0,6 m. Halssi suuntautuu koilliseen, pituus 2 m ja syvyys 1,1 m. Vallin päällä kasvaa isoja koivuja. Valli vaurioitui paikoitellen muokkauksessa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 28.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	0 Ei määritelty	**Kohteen suojelu:**	0 Ei määritelty
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva kaakosta.

Kohdetyyppi:		Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7108751, Y 3478746, Z 157	Mittakaava:	1:10000



Vesikkosuo Tervahauta	MH-tunnus: 160217

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7109334, Y 3483762, Z 175	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 29.8.2013, lähde Lidaraineisto Pyhäntä.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntainen pitkä harjujakso (Salmiharju), kuiva mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjun koillislaidalla, läpimitta valli mukaan lukien 16 m, kuopan halkaisija 10 m ja syvyys 1,6 m. Halssi suuntautuu pohjoiseen, pituus 5 m ja syvyys 2,2 m; sortunut. Vallin päällä kasvaa isoja mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 29.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva kaakosta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7109334, Y 3483762, Z 175	Mittakaava:	1:10000



Kokkomäki 1 Tervahauta	MH-tunnus: 160227

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7103799, Y 3479281, Z 189	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 29.8.2013, lähde Lidaraineisto Pyhäntä.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntaisen korkean harjun kaakkoispää, jota reunustavat laajat suoalueet; kuiva mäntykangas, uudistuskypsää metsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjun etelälaidalla, läpimitta valli mukaan lukien 9 m, kuopan halkaisija 5 m ja syvyys 1,3 m. Halssi suuntautuu kaakkoon, pituus 7 m ja syvyys 2,6 m; halssin alapuolella on 6 m pitkä kaivanto. Vallin päällä kasvaa isoja mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 29.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7103799, Y 3479281, Z 189	Mittakaava:	1:10000



Kokkomäki 2 Tervahauta	MH-tunnus: 160229

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7103670, Y 3479977, Z 187	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 29.8.2013.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntaisen korkean harjun kaakkoispää, jota reunustavat laajat suoalueet; kuiva mäntykangas, uudistuskypsää metsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjun kaakkoispäässä, läpimitta valli mukaan lukien 6 m, kuopan halkaisija 3,5 m ja syvyys 1,5 m. Halssi suuntautuu kaakkoon, pituus 2,5 m ja syvyys 2 m;. Vallin päällä on 1,5 m korkeudella katkaistut kannot.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 29.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7103670, Y 3479977, Z 187	Mittakaava:	1:10000



Kokkomäki 3 Tervahauta	MH-tunnus: 160232

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7105219, Y 3477793, Z 167	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 29.8.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntaisen korkean harjun kaakkoisosa, jota reunustavat laajat suoalueet; kuiva mäntykangas, joen rantavyöhykkeellä tuore kangas; uudistuskypsää metsikköä / aukeaa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee korkean harjunpään etelälaidalla tasaisella luoteispuolella jokitörmän kohdalla. Läpimitta valli mukaan lukien 7 m, kuopan halkaisija 4,5 m ja syvyys 1,1 m. Halssi suuntautuu pohjoiskoilliseen joelle päin, pituus 3 m ja syvyys 1,9 m. Haudan päällä kasvaa eri-ikäisiä havu-ja lehtipuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 29.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva koillisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7105219, Y 3477793, Z 167	Mittakaava:	1:10000



Pitkäkangas 1 Tervahauta	MH-tunnus: 160233

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7105467, Y 3477354, Z 170	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 29.8.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntainen pitkä harjujakso, jota reunustavat laajat suoalueet; kuiva mäntykangas, aukea, muokattu.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kohdassa, jossa joki puhkaise harjun, noin 50 m törmästä luoteeseen. Läpimitta valli mukaan lukien 13 m, kuopan halkaisija 7 m ja syvyys 0,9 m. Halssi suuntautuu kaakkoon, pituus 4 m ja syvyys 2,2 m. Haudan päällä kasvaa nuoria lehtipuita ja katajaa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 29.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7105467, Y 3477354, Z 170	Mittakaava:	1:10000



Pitkäkangas 4 Tervahauta	MH-tunnus: 160238

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7105985, Y 3476034, Z 166	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 29.8.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntainen pitkä harjujakso, jota reunustavat laajat suoalueet; kuiva mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjun keskiosassa, aivan metsäautotien lounaispuolella. Läpimitta valli mukaan lukien 18 m, kuopan halkaisija 12 m ja syvyys 1,3 m. Halssi suuntautuu pohjoiseen tielle päin, pituus 5 m, sortumisen takia syvyys on epäselvä.. Haudan vallilla on 1,5 m korkeudella katkaistuja mäntyjä, kuopassa kasvaa nuoria puita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 29.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa kaakosta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7105985, Y 3476034, Z 166	Mittakaava:	1:10000



Pitkäkangas 5 Maakuoppa	MH-tunnus: 160243

Kohdetyyppi:	10 Valmistuspaikat/työpaikat?	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7106724, Y 3474221, Z 162	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 29.8.2013.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntainen pitkä harjujakso, jota reunustavat laajat suoalueet; kuiva mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee lähellä harjun luoteispäätä tasaisella alueella, läpimitta 3 m ja syvyys 0,9 m. Pohjassa on syvennys, halkaisija 30 cm ja syvyys >20 cm, sen pohjalta löytyi humuksen alta 10 cm paksu hiilikerros.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Kuopan funktio on epäselvä. Etelä-Suomesta on perimätietoa (Jouni Taivaisen kautta tullut), että venäläiset polttivat pienissä kuopissa tuohesta tervaa (pikeä saappaitansa varten).

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 29.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lännestä.

Kohdetyyppi:	10 Valmistuspaikat/työpaikat?	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7106724, Y 3474221, Z 162	Mittakaava:	1:10000



Pitkäkangas 6 Tervahauta	MH-tunnus: 160246

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7106722, Y 3474167, Z 166	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 29.8.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntainen pitkä harjujakso, jota reunustavat laajat suoalueet; kuiva mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee lähellä harjun luoteispäätä tasaisella alueella. Läpimitta valli mukaan lukien 5,5 m, kuopan halkaisija 3 m ja syvyys 0,9 m. Halssi suuntautuu etelään, pituus 5 m ja syvyys 1,9 m. Haudan päällä kasvaa eri-ikäisiä mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 29.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva idästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7106722, Y 3474167, Z 166	Mittakaava:	1:10000



Lapinsalonkangas Tervahauta	MH-tunnus: 160249

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7105856, Y 3472305, Z 157	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 30.8.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Laajojen soiden ympäröimä lounais-koillis-suuntainen soraharjanne; tuoreehko kangas, nuorta kasvatusmetsikköä / taimikkoa..

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjanteen loivalla kaakkoisrinteellä. Läpimitta valli mukaan lukien 15 m, kuopan halkaisija 7 m ja syvyys 0,9 m. Halssi suuntautuu itään, pituus 6 m ja syvyys 2,2 m. Haudan päällä kasvaa mäntytaimia.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 30.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa kaakosta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7105856, Y 3472305, Z 157	Mittakaava:	1:10000



Hautakangas 1 Tervapirtti jäännös	MH-tunnus: 160252

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7107129, Y 3470450, Z 152	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 30.8.2013.

Ympäristön kuvaus

Etelä-pohjois-suuntainen soraharjanne, jossa on myös matalia hiekkadyynimuodostelmia (?), kuiva mäntykangasta, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Läntisellä hiekkaharjanteella aivan metsäautotien itäpuolella on kiukaan jäännös, mitat 1,8 x 1,6 m, korkeus 0,4 m. Rakenne on suurimaksi osaksi aluskasvillisuuden peittämä, pinnassa näkyy joitakin 5 - 20 cm kokoisia kiviä. Humuksen alta löytyi pieniä palaneita kiviä. Kohde sijaitsee tervahaudasta Hautakangas 2 (reiska no. 160254) 30 m länteen.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervapirtin kiuas

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 30.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervapirtin kiuas kaakosta.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7107129, Y 3470450, Z 152	Mittakaava:	1:10000



Hautakangas 2 Tervahauta	MH-tunnus: 160254

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7107130, Y 3470483, Z 152	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 30.8.2013, lähde lidaraineisto Pyhäntä.

Ympäristön kuvaus

Etelä-pohjois-suuntainen soraharjanne, jossa on myös matalia hiekkadyynimuodostelmia (?), kuiva mäntykangasta, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee itäisellä hiekkaharjanteella tervapirtin kiukaasta (kohde Hautakangas 1, reiska nro. 160252) 30 m itään. Läpimitta valli mukaan lukien 12 m, kuopan läpimitta 7 m ja syvyys 1,0 m; halssi suuntautuu länteen, pituus 4 m ja syvyys 1,6 m. Haudan päällä kasvaa nuoria mäntyjä ja siinä on yli kymmenen ketun kaivamaa pesäaukkoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 30.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan halssi lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7107130, Y 3470483, Z 152	Mittakaava:	1:10000



Suksikangas 3 Tervahauta	MH-tunnus: 160657

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7094079, Y 3467412, Z 178	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 3.9.2013, lähde muinaisjäännösrekisteri, kohde 630010050 (inventointi M. Sarkkinen 1996, tarkastus K. Katiskoski 2011).

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode suuntainen soraharjanne, joka levenee luoteeseen päin, kuivahko mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikköä. Alueella (valtion maalla) on kilometrin matkalla 3 muinaisjäännöstä: Suksikangas 1 (reiska 160655) pyyntikuoppajono, sen kaakkoispäässä Suksikangas 3 tervahauta (reiska 160657), sitä 300 m kaakkoon Suksikangas 2 pyyntikuoppajono (reiska 160656), ja sitä etelään yksityisellä maalla on lisää pyyntikuoppia ja tervahautoja.

Kohteen kuvaus

Metsäautotieltä n. 10 m koilliseen on tervahauta, läpimitta valli mukaan lukien 13 m, kuopan läpimitta 7 m ja syvyys 1,3 m; halssi suuntautuu koilliseen, pituus 5 m ja syvyys 2,2 m; sortunut. Vallin päällä kasvaa nuoria mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu	Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus	Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 3.9.2013	Tarkastaja: H.-P. Schulz	

Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7094079, Y 3467412, Z 178	Mittakaava:	1:4233



Ruuhikankaannokka Tervahauta	MH-tunnus: 160660

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7098496, Y 3472950, Z 174	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 3.9.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä pieni matala kangas, kuivahkoa mäntykangasta, nuorta kasvatusmetsikköä..

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan etelälaidalla metsäautotien eteläpuolella. Läpimitta valli mukaan lukien 12 m, kuopan halkaisija 9 m ja syvyys 1,1 m, vallin korkeus 1,5 m. Halssi suuntautuu lounaaseen, pituus 6 m ja syvyys 2,2 m; sortunut. Haudan päällä kasvaa eri-ikäisiä lehti- ja havupuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 3.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa luoteesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7098496, Y 3472950, Z 174	Mittakaava:	1:4233



Hangaskangas Tervahauta	MH-tunnus: 160661

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7101495, Y 3473069, Z 163	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 3.9.2013, lähde lidaraineisto Pyhäntä.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä korkea kangas, tuoreehko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan loivalla koillisrinteellä; tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien 18 m, sisempi valli mukaan lukien 13 m, kuopan halkaisija 9 m ja syvyys 0,9 m. Halssi suuntautuu koilliseen, pituus 5 m ja syvyys 1,9 m; sortunut. Haudan päällä kasvaa isoja mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 3.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva etelästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7101495, Y 3473069, Z 163	Mittakaava:	1:4233



Nimetön kangas Tervahauta	MH-tunnus: 160662

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7100106, Y 3473804, Z 169	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 3.9.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala kangas, kuivahkoa mäntykangasta, nuorta kasvatusmetsikköä..

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan itälaidalla laajan sorakuopan kaakkoispuolella. Läpimitta valli mukaan lukien 12 m, kuopan halkaisija 7 m ja syvyys 0,8 m. Halssi suuntautuu kaakkoon, pituus 3 m ja syvyys 1,9 m. Haudan päällä kasvaa eri-ikäisiä lehti- ja havupuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 3.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa lounaasta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7100106, Y 3473804, Z 169	Mittakaava:	1:4233



Sotasaaret Muistomerkki	MH-tunnus: 160663

Kohdetyyppi:	11 Taide/muistomerkit	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7108450, Y 3471952, Z 153	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 3.9.2013, lähde muinaisjäännösrekisteri, kohde 630010054 (inventointi M. Sarkkinen 1996).

Ympäristön kuvaus

Laaja suoalueen ympäröimä matala kivinen saareke, jossa on yli kymmenen 1,5 - 4 m kokoista lohkaretta pienellä alueella aivan VT 88 koillispuolella. Saarekkeen koillispuolen suoalue on soidensuojelualuetta.

Kohteen kuvaus

Muinaisjäännösrekisterin kuvauksen mukaan ”paikalla on kaksi soiden ympäröimää saareketta, joista läntisemmässä olevaan maakiven on hakattu merkintä 1808-09. Hakkaus on kiven eteläsyrjällä, kiven alla olevan onkalon yläpuolella. Sotasaarella kerrotaan olleen Sandelsin joukkojen asemat Suomen sodan aikana.”
Inventoinnissa 2013 hakkaukset ei havaittu; aivan pohjoispäässä olevassa lohkareessa on kuvauksen mukainen onkalo, joka on sen länsipuolella, kahdessa muussa kivessä oli onkalomainen syvänne. Läntisemmässä kivessä ei ole onkaloa. Koska oli epäselvä, missä kivessä hakkaus on, ja kivet olivat nuoren sammalen ja jäkälän peittämä, päätettiin, ettei kivien puhdistamiseen ryhdytä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Muistomerkki

Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 3.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:	630010054	**Kunto:**	0 Ei määritelty

		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	2 Muinaisjäännösrekisteri II

Ympäristön suojelu:	99 Muu suojeluarvoa sisältävä alue




Lohkare alueen pohjoispäässä, lännestä.



Lohkare alueen länsipäässä, etelästä.

Kohdetyyppi:	11 Taide/muistomerkit	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7108450, Y 3471952, Z 153	Mittakaava:	1:4233



Kontioharju Tervahauta	MH-tunnus: 160668

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7113818, Y 3478618, Z 127	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 4.9.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Laajan korkean kankaan loiva lounainen alarinne, kuivahko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee paikallistien lounaispuolella, läpimitta valli mukaan lukien 13 m, kuopan halkaisija 7 m ja syvyys 1,4 m; vallin korkeus 1,5 m. Halssi suuntautuu lounaaseen, pituus 2 m ja syvyys 2,5 m. Haudan päällä kasvaa isoja mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 4.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva kaakosta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7113818, Y 3478618, Z 127	Mittakaava:	1:5000



Mustarinta 1 Tervahauta	MH-tunnus: 160670

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7110734, Y 3474481, Z 153	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 4.9.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Korkea kivinen kangas laajan suon itäpuolella, läntisellä ylärinteellä paikoitellen hiekkaa, kuivahko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan lakialueen länsireunalla, läpimitta valli mukaan lukien 15 m, kuopan halkaisija 8 m ja syvyys 0,9 m. Halssi suuntautuu lounaaseen, pituus 2 m ja syvyys 2,5 m. Haudan päällä kasvaa iso kuusi ja nuoria koivuja.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 4.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva etelästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7110734, Y 3474481, Z 153	Mittakaava:	1:5000



Humalakangas Tervahauta	MH-tunnus: 160671

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7113060, Y 3469631, Z 134	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 4.9.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala tuoreehko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan laella, tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien 20 m, sisempi valli mukaan lukien 16 m kuopan halkaisija 10 m ja syvyys 1,2 m; vallin korkeus 1,4 m. Halssi suuntautuu koilliseen, pituus 6 m ja syvyys 2,1 m; sortunut. Halssin päästä lähtee 8 m pitkä matala oja koilliseen. Haudan päällä kasvaa eri-ikäisiä lehtipuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 4.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva koillisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7113060, Y 3469631, Z 134	Mittakaava:	1:5000



Männikkö Tervahauta	MH-tunnus: 160675

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7114276, Y 3465629, Z 128	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 5.9.2013, lähde Lidaraineisto Pyhäntä.

Ympäristön kuvaus

Kaakko - luode - suuntaisen harjujakson tasainen koillislaita, kuiva mäntykangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee tasaisella hiekka-alueella, läpimitta valli mukaan lukien 9 m, kuopan halkaisija 5 m ja syvyys 1,1 m. Halssi suuntautuu pohjoiseen, pituus 4 m ja syvyys 1,9 m. Haudan päällä kasvaa nuoria mäntyjä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 5.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa etelästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7114276, Y 3465629, Z 128	Mittakaava:	1:5000



Kivijärvenkangas 1 Tervahauta	MH-tunnus: 160678

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7116581, Y 3461883, Z 125	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 5.9.2013, lähde Sutigis; merkitty myös peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Korkea kaakko-luode-suuntainen harjujakso, kuivahko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee tasaisella hiekka-alueella harjun korkean ydinosan koillispuolella; tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien 16 m, kuopan halkaisija 7 m ja syvyys 1,1 m; kuopassa on hiilikasa. Halssi suuntautuu länteen, pituus 6 m ja syvyys 1,9 m; sortunut. Haudan päällä kasvaa isoja mäntyjä ja koivuja.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 5.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva etelästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7116581, Y 3461883, Z 125	Mittakaava:	1:10000



Huttula Tervahauta	MH-tunnus: 161129

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7115540, Y 3479681, Z 128	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 29.8.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Korkea jokitörmä Siikajoen eteläpuolella, tuoreehko sekametsä, uudistuskypsää metsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee törmän reunalla, läpimitta valli mukaan lukien 16 m, kuopan läpimitta 10 m ja syvyys 0,9 m. Halssi suuntautuu koilliseen törmään, pituus 3 m ja syvyys 2,3 m. Vallin päällä kasvaa isoja havu- ja lehtipuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 29.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva kaakosta, hauta on tiheän puuston peittämä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7115540, Y 3479681, Z 128	Mittakaava:	1:10000



Toriräme Tervahauta	MH-tunnus: 161130

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7105495, Y 3478882, Z 172	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 4.9.2013, lähde Lidaraineisto Pyhäntä.

Ympäristön kuvaus

Tasainen tuoreehko kangas joka reunustaa matala törmä Huhmarpuron pohjoispuolella; Alue on avohakattu ja kevyesti muokattu, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee törmän yläpuolella, läpimitta valli mukaan lukien 20 m, kuopan läpimitta 12 m ja syvyys 0,8 m, halssi suuntautuu etelään törmälle, pituus 3 m ja syvyys 1,9 m.
Puut haudan päältä on poistettu.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta


Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 4.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7105495, Y 3478882, Z 172	Mittakaava:	1:10000



Ajoittamattomat kohteet, esitys mj-luokka II

Vesikkopuro 4 Miilu	**MH-tunnus: 160224**

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7199 Ajoitus epäselvä	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	2		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7109507, Y 3484845, Z 169	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 29.8.2013.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntainen pitkä harjujakso (Salmiharju), kuiva mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikköä. Puronlaakso, jossa on jyrkät yli 5 m korkeat törmät, puron varrella rehevää rantakasvillisuutta.

Kohteen kuvaus

Harjun koillisesta menevän sivuhaaran pohjoispäässä, puron itäpuolella, on kuoppa törmän yläreunalla. Halkaisija on 2,2 m ja syvyys 0,8 m, kuopan ympärillä on heikko valli. Alarinteen suuntaan on aukko ja lyhyt kaivanto. Pohjasta löytyi paikoitellen ohut huuhtoutumiskerros, sen alla 10-15 cm vahva hiilikerros, yläreunalla huuhtoutumiskerroksen paksuus oli 10 cm.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Miilukuoppa, jonka ajoitus on epäselvä.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu	Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus	Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 29.8.2013	Tarkastaja: H.-P. Schulz	

Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva koillisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7109507, Y 3484845, Z 169	Mittakaava:	1:5000



Uuden ajan kulttuuriperintökohteet

Kaukola kämppä jäännös	MH-tunnus: 160209

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	2		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7108862, Y 3488985, Z 188	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 28.8.2013, tiedonanto suunnittelumetsuri Keijo Mahosenaho.

Ympäristön kuvaus

Mosaiikkimaisema, jossa vuorotellevat pieniä kankaita ja rämeitä, tuoreehko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Kämpän jäännös sijaitsee kankaan etelärinteellä. Paikalla on ison kolmeosaisen rakennuksen kiviperustus. Etelä-pohjois-suuntaisessa osassa on kaksi huonetta, mitat ovat 13 x 6,5. Eteläpäädyssä on pienen (mitat n. 1,7 x 1,6 m, korkeus 0,3 m) lieden jäännös. Humuksen alta havaittiin palaneita kiviä ja hiiltä. Rakennuksen kolmas huone on tehty pohjoisosan länsikylkeen, mitat ovat 7,5 x 6 m; huoneen pohjoisseinässä on ison hyvin säilyneen uunin jäänteet, mitat ovat 3 x 2,5 m ja korkeus 1,1 m. Uunin tulipesä on vielä ehjä, se suuntautuu itään, sen rautaiset holvituet ovat vielä paikallaan. Uuni on rakennettu 30 - 60 cm kokoisista laakakivistä.
Rakennuksesta 10 m lounaaseen on 5 x 5 m mittainen hirsikehä, josta on vielä 6 hirsikertaa säilynyt; pitkä nurkka, koirankaula, koura ja salvos on asetettu ylöspäin. Itäpäädyssä on 1 m leveä aukko, hirret on tuettu pystytolpilla.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti

Tulkinta

Savottakämppä ja hevostalli.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 28.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Kämpän kivijalan kaakkoisnurkassa.




Uuni idästä.



Hevostallin oviaukko idästä.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7108862, Y 3488985, Z 188	Mittakaava:	1:10000



Koppakangas Pilkkapuu	MH-tunnus: 160211

Kohdetyyppi:	14 Liikennekohteet?	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7108814, Y 3489369, Z 192	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 28.8.2013.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luodesuuntainen kapea soraharjanne, joka kulkee pienten kivisten kankaiden ja rämeiden välissä, kuivaa mäntykangasta, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Harjanteen laella on 50 cm paksu kelottunut mänty jossa on 1,8 m korkeudella kaksi pilkkaa puun vastakkaisilla puolilla, niiden korkeus on n. 20 cm. Puu on kasvanut pilkkojen tekemisen jälkeen vielä 7 cm.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Kulkureitin pilkkapuu.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 28.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen**	9 Muu suojeluarvo


	suojelu:
Selitys:	**Selitys:**

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lähikuva pilkasta.

Kohdetyyppi:	14 Liikennekohteet?	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7108814, Y 3489369, Z 192	Mittakaava:	1:10000



Kinkerisaari Niittysauna	MH-tunnus: 160213

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7111073, Y 3478298, Z 140	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 28.8.2013, tiedonanto suunnittelumetsuri Keijo Mahosenaho.

Ympäristön kuvaus

Mosaiikkimaisema, jossa vuorotellevat pieniä kankaita ja rämeitä, tuoreehko kangas, aukea.

Kohteen kuvaus

Niittysaunan jäännös sijaitsee matalalla harjanteella rämeen laidalla. Ulkomitat ovat 3 x 2,5 m ja korkeus n. 1,6 m. Kehikko on vielä suurimmaksi osaksi pystyssä, 7 hirsikertaa, sulkanurkka; päät ovat sahalla ja kirveellä katkaistu, hirret veistetty piilukirveellä.
Tuohi- riukukatto on kokonaan romahtanut. Oviaukko on länsipuolella, korkeus 70 cm ja leveys 70 cm, itäseinässä on pieni tuuletusluukku. Lounaisnurkassa on pienen kiukaan/tulisijan jäänteet, mitat 0,5 x 0,5 m ja korkeus 0,2 m; humuksen alta havaittiin palaneita kiviä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Niittysauna

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 28.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty




Yleiskuva kaakosta.



Yleiskuva koillisesta.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7111073, Y 3478298, Z 140	Mittakaava:	1:10000



Vesikkopuro 2 Leimapuu	MH-tunnus: 160220

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7109311, Y 3484820, Z 170	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 29.8.2013.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntainen pitkä harjujakso (Salmiharju), kuiva mäntykangas, varttunutta kasvatusmetsikköä. Puronlaakso, jossa on jyrkät yli 5 m korkeat törmät, puron varrella rehevää rantakasvillisuutta.

Kohteen kuvaus

Harjun koillisesta menevän sivuhaaran pohjoispäässä, lähellä törmän yläreunaa on 50 cm paksu kelottunut mänty jossa on 1,4 m korkeudella 7 cm pitkä pilkka ja kruunuleima. Puu on kasvanut leimauksen jälkeen vielä n. 3 cm.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistmäisesti.

Tulkinta

Leimapuu

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 29.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lähikuva idästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7109311, Y 3484820, Z 170	Mittakaava:	1:5000



Pitkäkangas 2 Kivilatomus	MH-tunnus: 160234

Kohdetyyppi:	17 Kivi- ja maarakenteet	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7105586, Y 3477441, Z 173	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 29.8.2013.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntainen pitkä harjujakso, jota reunustavat laajat suoalueet; harjun koillislaidalla oleva kapea korkea hiekkaharjanne, kuiva mäntykangas, nuorta kasvatusmetsikköä / aukea.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee harjanteen kaakkoispäässä, korkeimmassa kohdassa oli 3 m etäisyydellä kaksi pystyyn asetettua laakakiveä (mitat n. 60 x 40 x 8 cm), toinen näistä katui ja rikkoutui kun kone ajoi yli. Kivet on asetettu poikittain harjanteen suuntaan nähden; kaksi metriä kaakkoon on tasainen pieni kivilatomus, joka koostuu viidestä 20-40 kokoisesta kivestä. Maaperä on kivetöntä hienoa hiekkaa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Rakenteen funktio on epäselvä, ikä on todennäköisesti alle 100 vuotta.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 29.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä

Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty




Pystykivi 1 luoteesta.



Kaatunut (yliajettu) pystykivi 2.

Kohdetyyppi:	17 Kivi- ja maarakenteet	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7105586, Y 3477441, Z 173	Mittakaava:	1:10000



Pitkäkangas 3 Metsälentokenttä	MH-tunnus: 160235

Kohdetyyppi:	13 Liikennekohteet	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7105545, Y 3477201, Z 167	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 29.8.2013, tiedonanto suunnittelumetsuri Keijo Mahosenaho.

Ympäristön kuvaus

Kaakko-luode-suuntainen pitkä harjujakso, jota reunustavat laajat suoalueet, kuiva mäntykangas, nuorta kasvatusmetsikköä / aukea.

Kohteen kuvaus

Metsätien linjauksella (kaakko - luode) on 720 m pitkä kiitorata, radan leveys on 10 m, n sen keskellä on kunnostettu metsäautotie, muuten rata on nuoren männikön peittämä. Kiitoradan luoteispään lähellä on kämppä ja useita sivurakennuksia, joka sijaitsee tien molemmin puolin. Entinen savottakämppä on vuokrattu ja käytössä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu linjamaisesti.

Tulkinta

Metsälentokenttä

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 29.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono

		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	99 Ei suojeluarvoa
Selitys:		**Selitys:**	


Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	

,



Yleiskuva kaakosta.

Kohdetyyppi:	13 Liikennekohteet	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7105545, Y 3477201, Z 167	Mittakaava:	1:10000



Mellassalmi Niittysauna jäännös	MH-tunnus: 160251

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7105227, Y 3470039, Z 148	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 30.8.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Laaja tasainen ojitettu neva, jossa kasvaa tiheästi nuoria koivuja ja mäntyjä.

Kohteen kuvaus

Kohde sijaitsee nevan keskellä; paikalla on sortunut hirsikehikko, ulkomitat 3,2 x 3 m, korkeus n. 1,1 m. / hirsikertaa on vielä havaittavissa, sulkanurkka, päät ovat sahattu ja kirveellä katkaistu, katto on sortunut. Länsiseinässä on oviaukko, sortumisen takia mitat ovat epäselvät. Luoteisnurkka sijaitsee pieni kiuas, mitat > 50 x 50 cm, se on kokonaan sortuneiden hirsien ja laudan peittämä. Itäseinässä on pieni tuuletusaukko.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Niittysauna

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 30.8.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty




Yleiskuva kaakosta, kiuas sijaitsee takanurkassa (puiden peittämä).



Yleiskuva lounaasta. Oviaukko vasemmalla (sortunut).

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7105227, Y 3470039, Z 148	Mittakaava:	1:10000



Sivakkakallio kämppä jäännös	MH-tunnus: 160674

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7114613, Y 3486115, Z 174	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 4.9.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Loiva lounaisrinne Siikajoen koillispuolella, tuoreehko kivinen kangas, muokattu; taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Sutigis merkinnän mukaan paikalla on Uutelan kämpän rauniot, inventoinnissa 2013 kämpän jäännökset ei havaittu; alue on kokonaan muokattu ja tiheän aluskasvillisuuden ja mäntytaimien peittämä. On epäselvä, onko rakennuksesta enää mitään jäljellä.

Kohteen rajaus

-

Tulkinta

Savottakämpän paikka


Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 9.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	99 Ei suojeluarvoa	**Kohteen suojelu:**	99 Ei suojeluarvoa
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7114613, Y 3486115, Z 174	Mittakaava:	1:5000



Kivijärvenkangas 2 Kolmiomittaustorni jäännös	MH-tunnus: 160680

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	630 Pyhäntä
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7116581, Y 3461536, Z 150	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 5.9.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Korkea kaakko-luode-suuntainen harjujakso, kuiva kangas, nuorta kasvatusmetsikköä

Kohteen kuvaus

Harjujakson korkeimmalla kohdalla on sahaamalla kaadetun kolmiomittaustornin jäänteet. Jäljellä on melko lahonneet tornin hirret, arvioitu korkeus oli 12 m. Tikkaat ja mittaustaso ovat joko vietty pois tai kokonaan lahonneet. Tornin tuet ei havaittu.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Kolmiomittaustorni

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 5.9.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	99 Ei suojeluarvoa
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lännestä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7116581, Y 3461536, Z 150	Mittakaava:	1:10000



Reisjärvi

Historialliset kohteet esitys mj-luokka II

Metsomaankangas Kiviröykkiö	**MH-tunnus: 158387**

Kohdetyyppi:	17 Kivi- ja maarakenteet	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7199 Ajoitus epäselvä	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	691 REISJÄRVI
Lukumäärä:	3		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7066190, Y 3386660, Z 130	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 13.6.2013, lähde muinaisjäännösrekisteri, kohde 691010009 -nimellä Pitkäjärven itärannat - (kaivaus V. Luho, ei raporttia, vuosi tuntematon, arvio 1960-luku; inventointi M. Mäkivuoti 1991).

Ympäristön kuvaus

Korkea kivinen mäki Pitkäjärven pohjoisosan koillispuolella, mäen ympärillä on laajat suoalueet; tuoreehko kangas, jossa kasvaa pääosin haapaa ja kuusta, uudistuskypsää metsikköä.

Kohteen kuvaus

Mäen eteläisellä alarinteellä kapealla tasanteella on 15 m:n matkalla 3 muodoltaan epäsäännöllistä kiviröykkiötä:
1: mitat 2,1 x 2 m, korkeus 0,3 m
2: edellisestä 10 m lounaaseen, mitat1,5 x 1,3 m, korkeus 0,3 m
3: edellisestä 3 m lounaaseen, mitat2,2 x 1,8 m, korkeus 0,3 m
Rakenteet ovat aluskasvillisuuden peittämiä, kivien koko on n. 10 - 30 cm, palaneita kiviä ei havaittu.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Röykkiöiden funktio on epäselvä, vallitseva puusto viittaa vanhaan kaskialueeseen, kyseessä voi olla kaskiröykkiöt.

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 13.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:	691010009	**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	2 Muinaisjäännösrekisteri II
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Röykkiö 1 kaakosta.

Kohdetyyppi:	17 Kivi- ja maarakenteet	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7066190, Y 3386660, Z 130	Mittakaava:	1:10000



Hakolampi Talo jäännös	MH-tunnus: 158388

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	691 REISJÄRVI
Lukumäärä:	13		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7063869, Y 3397684, Z 137	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 13.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Matala, paikoitellen kivinen kangas Hakolammen kaakkoispuolella, tuore kangas, vanhaa metsää (!). Alueella on virkistyskäytössä oleva laavu, tulipaikka ja laituri.

Kohteen kuvaus

Kankaan loivalla luoteisrinteellä metsätien ja lammen rannan välistä löytyi n. hehtaarin alueelta pienen rakennuksen pohja, erillinen kiuas, kiviaita ja 9 kiviröykkiötä.
Rakennuksen jäänteet sijaitsevat löytöalueen keskellä tieltä 10 m luoteeseen, jäljellä on matala, umpeen kasvanut kivijalka (ulkomitat 5 x 3,7 m), sen keskellä oleva n. 2 x 1,5 m mittainen ja 0,5 m syvä kuoppa. Pohjoisnurkassa on uunin jäänteet, mitat 2,5 x 2 m, korkeus 0,7 m (kairauksessa havaittiin humuksen alta kivien välistä hiekkaa/silttiä, rakenteen alareunan lähellä hiiltä/nokimaata. Rakenteen päällä kasvaa isoja (Ø > 60 cm) mäntyjä ja kuusia.
Rakennuksesta 11 m lounaaseen on kiukaan jäänteet, mitat 1,9 x 1,5 m ja korkeus 0,5 m; n. 10 pohjoiseen on kellarikuoppa, halkaisija valli mukaan lukien 3,5 m, kuopan mitat ovat 1,8 x 1,5 m ja syvyys 0,7 m; humuksen alta löytyi pieniä palaneita kiviä ja hiiltä.
Lähellä rantaa on n. 20 m pitkä, 2 m leveä ja 0,5 - 0,8 m korkea kiviaita.
Kiviröykkiöt ovat enimmäkseen pitkulaisia, niiden mitat vaihtelevat 2 x 1,2 m - 6 x 3,5 m.
Kaikki rakenteet ovat aluskasvillisuuden peittämiä, kahden röykkiön päällä kasvaa isoja (Ø > 50 cm) havupuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu aluemaisesti näkyvien rakenteiden mukaisesti.

Tulkinta

Paikalla oli ilmeisesti pieni savutupa, mahdollisesti sauna (kiukaan jäännös), ja raivattu viljelyalue röykkiöineen ja kiviaitoneen. Alueella - ja rakenteiden päällä - kasvavien havupuiden ikä on arviolta yli 150 vuotta.

Lisätietoja

Marraskuussa 2013 Urpo Salonen Reisjärven Kangaskylästä kertoi, että paikan aiempi nimi oli Antinaho, siellä olevasta talosta ei ole enää tietoa. Perimätiedon mukaan Reisjärven ja

Sievin alueella oli ennen vanhaa sydänmailla taloja, joiden asukkaat halusivat välttää veronmaksun. Tämä epävirallinen asutus loppui 1860-luvulla metsähallituksen perustamisen jälkeen.

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 13.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Pirtin jäännös lännestä, takana uunin jäännös.




Röykkiö 5 lännestä.



Kiviaita 1 koillisesta.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7063869, Y 3397684, Z 137	Mittakaava:	1:10000



Leipinevankangas Tervahauta	MH-tunnus: 158809

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	691 REISJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7051350, Y 3399293, Z 135	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 28.6.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Tasainen tuoreehko kangas joka on paikoitellen soistunut, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan laella, läpimitta valli mukaan lukien 17 m, kuopan läpimitta 11 m ja syvyys 1,3 m, halssi suuntautuu luoteeseen, pituus 4 m ja syvyys 1,9 m; sortunut. Haudan päällä kasvaa nuoria kuusia.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 28.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa lounaasta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7051350, Y 3399293, Z 135	Mittakaava:	1:10000



Mäntyjärvi 1 Tervahauta	MH-tunnus: 158810

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	691 REISJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7049654, Y 3401989, Z 155	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 28.6.2013, lähde Reiska ja muinaisrekisteri, kohde 1000010477 (tarkastus M. Sarkkinen 2007).

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä kivinen tuoreehko kangas Mäntyjärven pohjoispuolella; nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee järven rannasta 60 m koilliseen; tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien 20 m, kuopan läpimitta 9 m ja syvyys 1,5 m, halssi suuntautuu länteen, pituus 3 m ja syvyys 1,9 m.
Halssi on kunnostettu ja sinne on laitettu tervatynnyri, jossa on kirjoitus " Mäntyjärven tervahaudalle 9/5 1997 Jussi Puranen". Haudan päällä kasvaa nuoria puita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 28.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty




Tervahaudan kuoppa etelästä.



Tervatynnyri halsissa.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7049654, Y 3401989, Z 155	Mittakaava:	1:10000



Mäntyjärvi 2 Tervapirtti jäännös	MH-tunnus: 158811

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	691 REISJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7049637, Y 3401975, Z 154	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 28.6.2013, lähde muinaisrekisteri, kohde 1000010477 (tarkastus M. Sarkkinen 2007).

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä kivinen tuoreehko kangas Mäntyjärven pohjoispuolella; nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Tervahaudasta Mäntyjärvi 1 (kohde reiska nro. 158810) 22 m lounaaseen ja järven rannasta 40 m koilliseen on kiukaan jäännös, mitat 2,6 x 2,5 m ja korkeus 0,9 m. Rakenne on suurimmaksi osaksi sammalen ja varpujen peittämä, joitakin lohkokiviä on näkyvissä, koko 10 - 30 cm, osa näistä on palanut.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervapirtin kiuas (sijainti lähellä tervahautaa)

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 28.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:	1000010477	**Kunto:**	3 Huono


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	2 Muinaisjäännösrekisteri II
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervapirtin kiuas kaakosta.

Kohdetyyppi:	1 Asuinpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7049637, Y 3401975, Z 154	Mittakaava:	1:10000



Hyttikangas Tervahauta	MH-tunnus: 158814

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	691 REISJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7051609, Y 3400395, Z 133	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 28.6.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Laaja kivinen paikoitellen soistunut tuoreehko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan länsiosassa loivalla rinteellä, läpimitta valli mukaan lukien 9 m, kuopan läpimitta 6 m ja syvyys 0,8 m, halssi suuntautuu lounaaseen, pituus 2 m, syvyys on epäselvä, huta on hyvin tiheän korkean aluskasvillisuuden peittämä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 28.6.2013 Tarkastaja: H.- P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa on korkean aluskasvillisuuden peittämä, luoteesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7051609, Y 3400395, Z 133	Mittakaava:	1:10000



Perkiö Tervahauta	MH-tunnus: 158816

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	691 REISJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7052450, Y 3401240, Z 137	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 28.6.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Laaja kivinen paikoitellen soistunut tuoreehko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan lakialueella loivalla länsirinteellä, läpimitta valli mukaan lukien 15 m, kuopan läpimitta 9 m ja syvyys 1,3 m, halssi suuntautuu luoteeseen, pituus 5 m ja syvyys 1,9 m; sortunut. Hauta on tiheän aluskasvillisuuden peittämä, puut on poistettu haudan päältä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 28.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva kaakosta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7052450, Y 3401240, Z 137	Mittakaava:	1:10000



Väyrisenkorpi Tervahauta	MH-tunnus: 158822

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	691 REISJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7058636, Y 3411349, Z 124	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 11.7.2013, lähde lidaraineisto Haapajärvi.

Ympäristön kuvaus

Laaja kivinen paikoitellen soistunut tuore kangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee notkelmassa kankaan länsiosassa loivalla itärinteellä, läpimitta valli mukaan lukien 10 m, kuopan läpimitta 7 m ja syvyys 0,8 m, halssi suuntautuu kaakkoon, pituus 6 m ja syvyys 1,8 m. Haudan päällä kasvaa nuoria kuusia ja koivuja.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 11.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa pohjoisesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7058636, Y 3411349, Z 124	Mittakaava:	1:10000



Katajalampi Tervahauta	MH-tunnus: 158823

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	691 REISJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7045045, Y 3400259, Z 165	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 16.7.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Tuoreehko korkea kangas Katajalammen kaakkoispuolella, varttunut kasvatusmetsä, jossa on jonkun verran vanhoja mäntyjä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan pohjoisella lakialueella, se on osittain tuhoutunut, sen itäreunan yli on tehty metsätie. Läpimitta valli mukaan lukien 22 m, kuopan halkaisija 17 m ja syvyys 1,4 m. Halssi suuntautuu lounaaseen, pituus 5 m. Hauta on tiheän eri-ikäisen puuston peittämä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 16.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	3 Huono


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahauta on tiheän nuoren puuston ja aluskasvillisuuden peittämä, idästä.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7045045, Y 3400259, Z 165	Mittakaava:	1:10000



Korpinen Tervahauta	MH-tunnus: 159182

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	691 REISJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7065424, Y 3398827, Z 134	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 31.7.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Pieni soraharjanne Korpisen tekojärven kaakkoispuolella, kuivahko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjanteen laella, läpimitta valli mukaan lukien 24 m, kuopan läpimitta 18 m ja syvyys 1,5 m, halssi suuntautuu lounaaseen, pituus 6 m ja syvyys 2,4 m. Hauta on tiheän korkean aluskasvillisuuden peittämä, puut on poistettu haudan päältä.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 31.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Tervahaudan kuoppa luoteesta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7065424, Y 3398827, Z 134	Mittakaava:	1:10000



Historialliset kohteet Lidar-kaukokartoitus

Ahveroisenkankaat 1 Tervahauta	MH-tunnus: 158817

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	691 REISJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >= 1:10000
Koordinaatit:	X 7047989, Y 3402882, Z 170	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Kangaskylä, 10.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Laajan kivisen kankaan paikoitellen soistunut lakialue, tuoreehko kangas, nuorta kasvatusmetsikköä

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan itäosassa lähellä suoaluetta. Tuplahauta, läpimitta valli mukaan lukien n. 22 m, kuopan läpimitta n. 11 m; halssi suuntautuu itään, pituus n. 5 m. Haudan päällä kasvaa isompaa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 10.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-		**Kunto:**	0 Ei määritelty


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7047989, Y 3402882, Z 170	Mittakaava:	1:10000



Ahveroisenkankaat 2 Tervahauta	MH-tunnus: 158818

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	691 REISJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7048725, Y 3403646, Z 162	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Kangaskylä, 10.7.2013, kohde on merkitty peruskartalle

Ympäristön kuvaus

Korkean kivisen kankaan koillisrinne tuoreehko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee jyrkällä koillisrinteellä. Mahdollisesti tuplahauta, läpimitta valli mukaan lukien n. 18 m, kuopan läpimitta n. 9 m; halssi suuntautuu koilliseen, pituus n. 4 m. Haudan päällä kasvaa isompaa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 10.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-		**Kunto:**	0 Ei määritelty


rekisterinro:			
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000,

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7048725, Y 3403646, Z 162	Mittakaava:	1:10000



Patokangas Tervahauta	MH-tunnus: 158819

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	691 REISJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7050243, Y 3401615, Z 152	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Kangaskylä, 10.7.2013, lähde Sutigis

Ympäristön kuvaus

Laajan kivisen kankaan paikoitellen soistunut lakialue, kuiva kangas, nuorta kasvatusmetsikköä

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan lakialueella; mahdollisesti tuplahauta, läpimitta valli mukaan lukien n. 22 m, kuopan läpimitta n. 10 m; halssi suuntautuu koilliseen, pituus n. 5 m.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 10.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7050243, Y 3401615, Z 152	Mittakaava:	1:10000



Leipinevankangas 2 Tervahauta	MH-tunnus: 158820

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	691 REISJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7051036, Y 3398447, Z 138	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Kangaskylä, 10.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Laajan kivisen kankaan paikoitellen soistunut lakialue, tuoreehko kangas, varttunutta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan lakialueella; mahdollisesti tuplahauta, läpimitta valli mukaan lukien n. 19 m, kuopan läpimitta n. 9 m; halssi suuntautuu lounaaseen, pituus n. 4 m. Haudan päällä kasvaa isoja lehtipuita.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 10.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty


		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7051036, Y 3398447, Z 138	Mittakaava:	1:10000



Ripakangas Tervahauta	MH-tunnus: 158821

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	691 REISJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7063047, Y 3385831, Z 143	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Kangaskylä, 10.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala kangas, kuivahko, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan koillisrinteellä; läpimitta valli mukaan lukien n. 20 m, kuopan läpimitta n. 13 m; halssi suuntautuu koilliseen, pituus n. 6 m. Haudan päällä kasvaa isoa puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 10.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7063047, Y 3385831, Z 143	Mittakaava:	1:20000



Muorineva Tervahauta	MH-tunnus: 158824

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	691 REISJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7059723, Y 3413006, Z 130	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 16.7.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala harjanne, kuivahko kangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee harjanteen laella, läpimitta valli mukaan lukien n. 15 m, kuopan läpimitta n. 9 m; halssi suuntautuu lounaaseen pituus n. 3 m. Haudan päällä kasvaa nuorta puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 16.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen**	9 Muu suojeluarvo


	suojelu:
Selitys:	**Selitys:**

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7059723, Y 3413006, Z 130	Mittakaava:	1:10000



Kalliovuori Tervahauta	MH-tunnus: 158825

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	691 REISJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7059438, Y 3411989, Z 123	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 16.7.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Korkea tuoreehko kangas Kalliojärven itäpuolella, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan lounaisella alarinteellä lähellä suota, läpimitta valli mukaan lukien n. 18 m, kuopan halkaisija n. 11 m; halssi suuntautuu länteen, sen pituutta on epäselvä. Haudan päällä kasvaa nuorta puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 16.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7059438, Y 3411989, Z 123	Mittakaava:	1:10000



Pökyränneva Tervahauta	MH-tunnus: 158826

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	691 REISJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	6 Digitointi, mittakaava >=1:10000
Koordinaatit:	X 7060068, Y 3411910, Z 125	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kaukokartoitus, Lidaraineisto Haapajärvi, 16.7.2013, lähde Sutigis.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä matala kivinen kuivahko kangas, nuorta kasvatusmetsikköä.

Kohteen kuvaus

Hauta sijaitsee kankaan kaakkoisella alarinteellä lähellä suota; läpimitta valli mukaan lukien n.19 m, kuopan läpimitta n. 12 m. Halssi suuntautuu kaakkoon, pituus epäselvä (häiriö lidarkuvassa). Haudan päällä kasvaa nuorta puustoa.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet


Tarkastukset

Tila: 1 Ehdotettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 16.7.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO Lidar kaukokartoitus

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	0 Ei määritelty
		Olotila:	2 Ei käytössä


Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Lidar vinovalovarjoste mk 1:2000.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7060068, Y 3411910, Z 125	Mittakaava:	1:10000



Uuden ajan kulttuuriperintökohteet

Mäntyjärvi 4 Leimapuu	MH-tunnus: 158812

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	691 REISJÄRVI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7049657, Y 3401905, Z 157	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde löytyi inventoinnissa 28.6.2013.

Ympäristön kuvaus

Soiden ympäröimä kivinen tuoreehko kangas Mäntyjärven pohjoispuolella; vanhaa metsää, kämpän pihapiiri.

Kohteen kuvaus

Vuokrakäytössä olevan entisen savottakämpän pihan etelälaidalla, kohdassa josta lähtee polku tervapirtin kiukaalle, on n 40 cm paksu mänty, jossa on 3 pilkkaa. Alimaisessa tyvellä on 2 kirvellä tehtyä lovea, muissa 40 ja 130 cm korkeudella on kruunuleima. Puu on kaksi kertaa tukkipuuna leimattu, vanhempi merkintä on lovet, uudempaa kruunuleimat. Kruunuleimauksen jälkeen puu on kasvanut vielä n. 5 cm. Puuhun on kiinnitetty kyltti, jossa lukee "Lapin rauniot 100 m".

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Leimapuu

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu	Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus	Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 28.6.2013	Tarkastaja: H.-P. Schulz	

Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi

Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	1 Hyvä
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	8 Muu suojeluarvo	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	




Leimapuu luoteesta.



Lähikuva kruunuleimasta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7049657, Y 3401905, Z 157	Mittakaava:	1:10000



Veteli

Historialliset kohteet esitys mj-luokka II

Ketunpylväänhauta Tervahauta	MH-tunnus: 158385

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	**Haltija:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Ajoitus:	7116 Uusi aika	**Ylläpitäjä:**	151 Metsätalous Pohjanmaa
Rakentamisvuosi:		**Kunta:**	924 VETELI
Lukumäärä:	1		

Koordinaatti-selitys:		**Geometria tuotettu:**	4 Gps-mittaus, korjaamaton
Koordinaatit:	X 7034205, Y 3355272, Z 136	**Löydöt:**	

Taustatiedot

Kohde tarkastettiin inventoinnissa 7.6.2013, se on merkitty peruskartalle.

Ympäristön kuvaus

Tasainen paikoitellen soistunut alue Perho - Kaustisen harjujakson koillispuolella, kuivahko kangas, taimikkoa.

Kohteen kuvaus

Ilmeisesti tuplahauta, läpimitta ulompi valli mukaan lukien 13 m, kuopan läpimitta 7 m ja syvyys 0,9 m, halssi suuntautuu lounaaseen, pituus 6 ja syvyys 1,7 m, sortunut. Haudan päällä kasvaa isoja mäntyjä ja nuoria koivuja.

Kohteen rajaus

Kohde rajautuu pistemäisesti.

Tulkinta

Tervahauta

Lisätietoja

Toimenpiteet

Tarkastukset

Tila: 3 Toteutettu Laji: 6 Suojeluarvojen tarkastus Tarkastusvuosi: 2013
Tarkastuspvm: 7.6.2013 Tarkastaja: H.-P. Schulz
Kuvaus: KMO-kulttuuriperintöinventointi


Viranomais-rekisterinro:		**Kunto:**	2 Keskinkertainen
		Olotila:	2 Ei käytössä
Arvotus:	3 Esitys mj-luokka II	**Kohteen suojelu:**	9 Muu suojeluarvo
Selitys:		**Selitys:**	

Ympäristön suojelu:	0 Ei määritelty
Selitys:	



Yleiskuva lounaasta.

Kohdetyyppi:	9 Valmistuspaikat/työpaikat	Copyright:	© *Metsähallitus 2008* © *Maanmittauslaitos 1/MML/08*
Koordinaatit:	X 7034205, Y 3355272, Z 136	Mittakaava:	1:10000



Esihistoriallisia asuinpaikkalöytöjä, jotka Hans-Peter Schulz toimitti Kansallismuseon kokoelmiin inventointimatkaltaan 2.6.. – 18.9.2031.
Ks. H.-P. Schulzin inventointikertomus arkeologian osaston top. arkistossa.
Diar. 4.10.2013
Luetteloinut H.-P. Schulz

.

Palanutta luuta, 11 kpl 1 g

Löytöpaikka sijaitsee Haapaveden kunnan luoteisosassa n. 1 km Pirnesjärveltä länteen muinaisella hiekkadyynimuodostelmassa.
Pintalöytöjä.
Kunta 71 Haapavesi, kylä 835, tila: valtionmaa
p 7129581. *i=3414226, z= 131 m mpy*

Esihistoriallisia asuinpaikkalöytöjä, jotka Hans-Peter Schulz toimitti Kansallismuseon kokoelmiin inventointimatkaltaan 2.6.. – 18.9.2031.
Ks. H.-P. Schulzin inventointikertomus arkeologian osaston top. arkistossa.
Diar. 4.10.2013
Luetteloinut H.-P. Schulz

.

Palanutta luuta, >50 kpl 3,5 g

Löytöpaikka sijaitsee Pyhäjärven kunnan länsiosassa Pitkäkankaan harjun lounaislaidalla muinaisen rantatörmän yläpuolella
Pintalöytöjä.
Kunta 626 Pyhäjärvi, kylä 835, tila: valtionmaa
p 7056597. i=3432589, z= 170 m mpy

Kohteet Keski-Pohja 2013

Selitykset

Koodi	Inventointikohteen koodinro	
Nimi	Reiska-nimi	
Tyyppi	kohdetyyppi (Reiska-nimi 2)	
Luokittelu	esihist. Muinaisjäännös lk	ME 1
		ME 2
		ME 3
	hist. muinaisjäännös lk. 1	MH 1
		MH 2
		MH 3
	ajoittamaton muinaisjäänı	MA 1
		MA 2
		MA 3
	kulttuuriperintökohde	KP
	sotahistoriallinen kohde	SH
	rakennusperintökohde lk	RP
Pinta-ala	(ha)	
M-kasvatusluokka	aukea	0
	taimikko	10
	nuori kasvatusmetsä	20
	varttunut kasvatusmetsä	30
	uudistuskypsä metsä	40
	uudistusvaihe	50
	erirakenteinen metsä	60
	kitumaa / joutomaa	70
Löytötapa	uusi löytö	U
	muinaisjäännösrekisteri	M
	Lidar-aineisto	L
	sutigis tietokanta	S
	reiska tietokanta	R
	peruskartalla	P
	vanhat kartat	V
	muu arkistolähde	A
	haastattelu	H

Koodi	Nimi	Tyyppi	Luokittel	Lkm ala	Pinta-ala (ha)	Kasvatusl uokka	Löytötapa	x (i)	y (p)	Pvm	Reiska	MJ-rek	lidaraineisto

Hal001	Hevoskangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	S	3358363	7032611	12.6.2013	158188		
Hal002	Junkisuonkangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	S	3371405	7036255	17.6.2013	158189		L kauko
Hpj001	Karjakivi	Rajamerkki	MH 2	1	0	20	M	3428895	7061221	6.5.2012	158190	1000018861	
Hpj002	Numerokallio	Kolmiomittaustorni jäännös	KP	1	0,01	10	P	3414279	7064142	6.5.2013	158191		
Hpj003	Palolamminneva	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	L	3414821	7059081	3.7.2013	158748		
Hpj004	Lahtarineva	Kämppä jäännös	KP	2	0,04	30	U	3415629	7061697	3.7.2013	158749		
Hpj005	Sukkasalmi	Tervahauta	MH 2	1	0,02	0	S	3415075	7064105	3.7.2013	158750		
Hpj006	Korkiakangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	S	3417470	7058042	5.7.2013	158751		
Hpj007	Ketunpesänkangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	L	3420993	7058990	5.7.2013	158752		L kauko
Hpj008	Oravavuoret	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	P	3422819	7061308	5.7.2013	158753		L kauko
Hpj009	Hautakangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	L	3425526	7060773	5.7.2013	158754		L kauko
Hpj010	Tynnyrikoski	Kivikautinen asuinpaikka	ME 2	1	1,2	40	M	3423030	7064994	15.7.2013	158782	69010108	
Hpj011	Tynnyrikoski2	Tervahauta	MH 2	1	0,01	40	S	3423117	7065154	15.7.2013	158784		L
Hpj012	Lohela	Metsävartijantila jäännös	KP	1	0,04	30	V	3423128	7065397	15.7.2013	158785		
Hpj013	Kumiseva	Ratapohja	KP	1		0	H	3421966	7066695	15.7.2013	158786		
Hpj014	Tervahovi	Kämppä jäännös	KP	2	0,03	30	V	3432684	7075348	15.7.2013	158787		
Hpj015	Matopää	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	S	3431532	7075262	15.7.2013	158788		L
Hpj016	Linjanlehto	Tervahauta	MH 2	1	0,02	40	L	3427338	7083564	18.7.2013	159037		L
Hpj017	Kaarlonmäki	Merkkipuu	KP	1	0	70	U	3426432	7082906	18.7.2013	159038		
Hpj018	Honkikangas 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	P	3427603	7091892	18.7.2013	159039		L
Hpj019	Honkikangas 2	Tervapirtti jäännös	MH 2	1	0,01	30	U	3427582	7091886	18.7.2013	159040		
Hpj020	Yliniitty	Tervahauta	MH 2	2	0,05	40	S	3407525	7071035	19.7.2013	159041		
Hpj021	Malistensaari	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	L	3433798	7081848	19.7.2013	159042		L kauko
Hpj022	Kalliosaari	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	L	3433928	7081073	19.7.2013	159043		L kauko
Hpj023	Kontiomäki	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	L	3423349	7088036	19.7.2013	159045		L kauko
Hpj024	Multakaarto	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	L	3422265	7089677	19.7.2013	159044		L kauko
Hpj025	Surmaräme	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	L	3425871	7082485	19.7.2013	159046		L kauko
Hpj026	Välikangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	L	3431975	7076149	19.7.2013	159047		L kauko
Hpj027	Hautasaari	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	L	3429973	7074238	19.7.2013	159048		L kauko
Hpj028	Pihlajikko	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	P	3427167	7065317	16.9.2013	161057		L kauko
Hpv001	Nevakaarto 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	S	3414291	7129676	9.7.2013	158755		
Hpv002	Nevakaarto 2	Pyyntikuoppa	ME 2	3	0,06	0	U	3414245	7129596	9.7.2013	158756		
Hpv003	Nevakaarto 3	Esihistoriallinen leiripaikka	ME 2	1	0,01	0	U	3414226	7129581	9.7.2013	158757		
Hpv004	Nevakaarto 4	Maakuoppa	KP	1	0,01	30	U	3414312	7129678	9.7.2013	158758		
Hpv005	Nevakaarto 5	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	S	3413852	7130214	9.7.2013	158759		
Hpv006	Myllykaarto 1	Pyyntikuoppa	ME 2	28	1,7	30	M	3414329	7132022	9.7.2013	158760	1000019261	
Hpv007	Myllykaarto 2	Leimapuu	KP	2	0	40	U	3414280	7132234	9.7.2013	158761		
Hpv008	Myllykaarto 3	Pyyntikuoppa	ME 2	11	0,24	30	M	3414221	7132266	9.7.2013	158762	1000019261	

Hpv009	Hautapirtti	Miilu	MH 2	1	0,01	30	S	3402023	7113319	26.7.2013	159049		
Hpv010	Tiitola	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	S	3400362	7113354	26.7.3012	159050		
Hpv011	Hattukangas 1	Miilu	MH 2	2	0,03	30	S	3411792	7109900	8.8.2013	159377		
Hpv012	Hattukangas 2	Metsävartijatila jäännös	KP	1	0,02	10	V	3411699	7109893	8.8.2013	159378		
Hpv013	Messuneva	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	S	3410846	7111547	8.8.2013	159379		
Hpv014	Löytölänperä	Tervahauta	MH 2	1	0,01	0	S	3412158	7107667	8.8.2013	159380		
Hpv015	Kopisto 1	Talo jäännös	KP	3	0,6	0	S	3431367	7126557	8.8.2013	159381		
Hpv016	Kopisto 2	Rajakivi	MH 2	1	0	40	U	3431346	7126661	8.8.2013	159382		
Hpv017	Rääahokangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	S	3437903	7111805	8.8.2013	159383		
Kär001	Martinkaarto	Tervahauta	MH 2	2	0,04	30	S	3441360	7108344	8.8.2013	159384		
Kär002	Ritomäki 1	Kolmiomittaustorni jäännös	KP	1	0,01	40	P	3446889	7100223	10.8.2013	159649		
Kär003	Ritomäki 2	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	P	3446778	7100304	10.8.2013	159650		
Kär004	Lauluräme	Niittylato jäännös	KP	1	0	0	P	3456954	7093241	10.8.2013	159651		
Kär005	Pykälämaankangas 1	Tervahauta	MH 2	1	0,01	30	S	3461440	7093325	10.8.2013	159652		
Kär006	Pykälämaankangas 2	Pyyntikuoppa	ME 2	4	0,15	30	U	3461446	7093170	10.8.2013	159653		
Kär007	Kokkopuro 2	Pyyntikuoppa	ME 2	5	1,5	30	U	3461180	7091990	10.8.2013	159655		
Kär008	Kokkopuro 3	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	S	3461060	7092159	10.8.2013	159656		
Kär009	Hallanperä	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	S	3432009	7096518	12.8.2013	159657		
Kär010	Puolivälinmäki	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	S	3431335	7095518	12.8.2013	159658		
Kär011	Latvaräme	Miilu	MH 2	1	0,01	30	P	3438368	7082653	12.8.2013	159659		
Kär012	Peräkangas 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	L	3438922	7082013	12.8.2013	159660		
Kär013	Peräkangas 2	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	L	3438952	7082085	12.8.2013	159661		
Kär014	Länkimäki	Merkkipuu	KP	1	0	40	U	3436285	7080416	12.8.2013	159662		
Kär015	Hepolaita	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	L	3433473	7087322	16.9.2013	161070		L kauko
Les001	Syrinharju 1	Tervahauta	MH 2	1	0,01	30	S	3379854	7051103	25.4.2013	158193		L
Les002	Syrinharju 2	Tervahauta	MH 2	1	0,01	30	S	3378782	7050881	25.4.2013	158195		L
Les003	Syrinharju 3	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	L	3378687	7050917	25.4.2013	158197		L
Les004	Syrinharju 4	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	P	3378787	7051061	25.4.2013	158198		L
Les005	Syrinharju 5	Tervahauta	MH 2	1	0,01	20	P	3378298	7051428	25.4.2013	158201		L
Les006	Vanha Pitäjätie	Tienpohja	MH 2	1	1,2	60	V	3379472	7051428	25.4.2013	158204		
Les007	Syrinharju 6	Palovartiotorni jäännös	KP	1	0	40	S	3379254	7052371	25.4.2013	158206		
Les008	Somerokangas	Kiviaita	MH 2	3	0,1	30	U	3387027	7054806	26.4.2013	158209		
Les009	Jänessalo	Hiilimiilu	MH 2	5	0,3	30	S	3381100	7062438	29.4.2013	158214		
Les010	Eskolan metsärata kaakkoisosa	Ratapohja	KP	1		60	V	3381316	7058006	29.4.2013	158218		
Les011	Oravalan Hautakangas 1	Kiviröykkiö	MH 2	1	0	40	U	3385139	7060897	29.4.2013	158219		
Les012	Oravalan Hautakangas 2	Tervapirtti jäännös	MH 2	1	0	0	U	3385075	7060859	29.4.2013	158220		
Les013	Oravalan Hautakangas 3	Tervahauta	MH 2	1	0,02	0	P	3385039	7060863	29.4.2013	158222		L
Les014	Someronkangas 2	Tervahauta	MH 2	1	0,01	30	S	3386884	7054932	3.5.2013	158223		L
Les015	Niemenkylä Heinosenkangas	Ei olemassa		1	0	40	M	3387305	7054498	3.5.2013	158224	421010031	
Les016	Kusiaisneva	Kivikautinen asuinpaikka	ME 2	1	0,01	20	M	3381490	7051549	3.5.2013	158247	420100012	
Les017	Sammakkolampi	Maakellari	KP	6	0,2	30	U	3380345	7052232	3.5.2013	158248		

Les018	Karhuharju	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	L	3382069	7058248	5.5.2013	158250		L kauko
Les019	Jatkokangas	Tervahauta	MH 2	1	0,01	30	P	3385265	7056138	5.5.2013	158251		L kauko
Les020	Mustikankylä/Valkeinen W	Tervapirtti jäännös	MH 2	1	0,01	40	M	3393580	7038620	7.5.2013	156377	421010002	
Les021	Mustikankylä/Valkeinen W	Tervahauta	MH 2	1	0,02	40	P	3393573	7038660	7.5.2013	158252		L
Les022	Mustikankylä/Valkeinen	Maakuoppa	MA 2	2	0,04	0	M	3393720	7039020	7.5.2013	158253	1000015910	
Les023	Mustikankylä/Valkeinen NW	Kivikautinen asuinpaikka	ME 2	1	0,12	40	M	3394199	7039456	7.5.2013	156378	421010022	
Les024	Mustikankylä/Valkeinen NW	Tervahauta	MH 2	1	0,02	40	P	3394157	7039337	7.5.2013	158254		L
Les025	Kinnulankangas	Pyyntikuoppajärjestelmä	MA 2	54	11,8	60	M	3393270	7039705	8.5.2013	158255	10000011915	
Les026	Yli-Lest/Välivainio	Talo jäännös	MH 2	15	0,3	40	M	3392296	7044038	8.5.2013	158308	421010028	
Les027	Koivukangas	Tervahauta	MH 2	1	0,01	10	P	3393783	7043984	8.5.2013	158309		
Les028	Tuikankangas	Lentokenttä	KP	1	1,5	10	P	3386938	7044995	11.6.2013	158310		
Les029	Talonpaikkakangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	S	3379259	7044981	20.6.2013	158311		L
Les030	Kivikuru 1	Tervahauta	MH 2	1	0,01	30	S	3377685	7044766	20.6.2013	158312		L
Les031	Kivikuru 2	Tervapirtti jäännös	MH 2	1	0,01	30	U	3377698	7044767	20.6.2013	158313		
Les032	Vanhanhaudankangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	P	3387843	7032130	5.7.2013	158763		L kauko
Les033	Hylysenkangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	P	3386812	7032884	4.7.2013	158764		L
Les034	Rieskanienmenkangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	S	3383946	7035837	4.7.2013	158765		L
Les035	Kivestö	Metsävartijan tila jäännös	KP	4	0,4	0	S	3381051	7040405	4.7.2013	39965		
Les036	Metsäsianpesäkangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	L	3385703	7033083	5.7.2013	158766		L kauko
Les037	Singonkankaat	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	L	3378991	7042028	5.7.2013	158767		L kauko
Les038	Istunjuurikangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	L	3382006	7042378	5.7.2013	158768		L kauko
Les039	Lehdonkangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	P	3383463	7041796	5.7.2013	158769		L kauko
Les040	Hautamaankangas	Tervahauta	MH 2	1	0,01	20	L	3395866	7041134	1.8.2013	158781		
Les041	Pikkukallio	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	P	3396982	7047644	1.8.2013	159173		
Les042	Kattilaneva	Merkkipuu	KP	1	0	20	U	3397178	7047487	1.8.2013	159175		
Les043	Ilmarinpirttikangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	L	3396515	7042481	1.8.2013	159176		
Les044	Emmansaari	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	S	3388811	7037576	2.8.2013	159178		L kauko
Les045	Tauonkivenneva	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	P	3378011	7055928	2.8.2013	159180		L kauko
Les046	Ilola	Metsänvartijan tila paikka	KP	1	0,06	0	V	3393818	7044241	7.8.2013	159385		
Les047	Rajatie	Metsälentokenttä	KP	1	0,6	0	S	3394970	7037732	16.8.2013	159670		
Niv001	Ahonhaudankangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	P	3401100	7081665	16.9.2013	161073		L kauko
Per001	Siloistenkangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	P	3370669	7031365	5.6.2013	158315		
Per002	Siloistenkangas 2	Tervapirtti jäännös	MH 2	1	0,01	30	U	3370681	7031356	5.6.2013	158316		
Per003	Haukeisten Hautakangas	Tervahauta	MH 2	1	0,03	10	S	3372424	7032426	5.6.2013	158317		
Per004	Rikkisenlampi	Tervahauta	MH 2	1	0,03	40	P	3372716	7028376	5.6.2013	158318		
Per005	Rikkisenlampi 2	Tervapirtti jäännös	MH 2	1	0,01	40	U	3372708	7028405	5.6.2013	158319		
Per006	Koskenkangas	Tervahauta	MH 2	1	0,01	30	S	3372329	7027886	5.6.2013	158320		
Per007	Linjaharju 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	P	3375792	7032370	6.6.2013	158321		
Per008	Linjaharju 2	Tervapirtti jäännös	MH 2	1	0,01	10	U	3375763	7032344	6.6.2013	158322		
Per009	Linjaharju 3	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	S	3376154	7032454	6.6.2013	158323		
Per010	Linjaharju 4	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	P	3376634	7032402	6.6.2013	158324		

Per011	Linjaharju 5	Tervapirtti jäännös	MH 2	2	0,03	30	U	3376649	7032391	6.6.2013	158325			
Per012	Pesänevankangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	P	3377756	7033323	6.6.2013	158326			
Per013	Pesänevankangas 2	Tervapirtti jäännös	MH 2	1	0,01	30	U	3377744	7033340	6.6.2013	158327			
Per014	Saukkolamminkangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	40	S	3379287	7032115	6.6.2013	158328			
Per015	Isokangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	0	S	3379071	7030529	6.6.2013	158329			
Per016	Talaskangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	P	3380646	7029315	6.6.2013	158330			
Per017	Valvatinjoki 1	Myllyränni	KP	1	0,02	60	R	3383022	7032128	11.6.2013	55360			
Per018	Valvatinjoki 2	Merkkipuu	KP	1	0	60	U	3383004	7032147	11.6.2013	158331			
Per019	Valvatinjoki 3	Kanava	KP	1		60	V	3382852	7032447	11.6.2013	158332			
Per020	Valvatinkangas 1	Kämppä jäännös	KP	1	0,01	40	U	3382342	7032326	11.6.2013	158333			
Per021	Valvatinkangas 2	Metsävartian tila/Autiotupa	RP	1	0,33	0	R	3382274	7032344	11.6.2013	391			
Per022	Valvatinkangas 3	Piilopirtti jäännös	MH 2	1	0,03	40	U	3382372	7032318	11.6.2013	158334			
Per023	Tuohilamminkangas	Tervahauta	MH 2	1	0,01	40	S	3382364	7029779	11.6.2013	158335			
Per024	Mäyryaho 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	P	3383633	7027191	11.6.2013	158336			
Per025	Mäyryaho 2	Tervapirtti jäännös	MH 2	1	0,01	10	U	3383642	7027205	11.6.2013	158337			
Per026	Puuroniemi	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	S	3386838	7029202	11.6.2013	158338			
Per027	Pylväsahonkangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	0	P	3374046	7023007	12.6.2013	158339			
Per028	Jängänjärvi 1	Talo jäännös	KP	9	1,8	60	H	3374045	7022691	12.6.2013	158340			
Per029	Jängänjärvi 2	Tervahauta	KP	1	0,01	60	H	3373930	7022660	12.6.2013	158341			
Per030	Piilikangas 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	U	3375312	7024567	12.6.2013	158342			
Per031	Piilikangas 2	Kiviröykkiö	MH 2	4	0,4	10	M	3375316	7024409	12.6.2013	158343	1000007230		
Per032	Haasioaho	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	P	3376077	7025634	12.6.2013	158344			
Per033	Pieleskangas 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	P	3367408	7024137	12.6.2013	158345			
Per034	Pieleskangas 2	Tervapirtti jäännös	MH 2	1	0,01	10	U	3367420	7024153	12.6.2013	158346			
Per035	Ruuhihaudankangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	L	3376833	7032858	17.6.2013	158347			L kauko
Per036	Aittokangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	S	3375871	7030672	17.6.2013	158348			L kauko
Per037	Ketunpesäkangas	Tervahauta	MH 2	2	0,05	20	P	3376908	7029714	17.6.2013	158349			L kauko
Per038	Tervakangas	Tervahauta	MH 2	1	0,01	30	P	3378698	7029307	17.6.2013	158350			L kauko
Per039	Kauhalamminkorpi	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	P	3378033	7025961	17.6.2013	158351			L kauko
Per040	Myllykangas 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	P	3380568	7014722	18.6.2013	158352			
Per041	Myllykangas 2	Miilu	MH 2	1	0,01	30	U	3380577	7014748	18.6.2013	158353			
Per042	Myllykangas 3	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	S	3381169	7014891	18.6.2013	69637			
Per043	Vahinkokangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	P	3380885	7015359	18.6.2013	69614			
Per087	Vahinkokangas 2	Tervapirtti jäännös	MH 2	1	0,01	20	R	3380908	7015341	18.6.2013	69613			
Per044	Säästöpiirikangas 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	S	3383448	7018374	18.6.2013	158354			L
Per045	Säästöpiirikangas 2	Tervapirtti jäännös	MH 2	1	0,01	20	S	3383463	7018316	18.6.2013	158355			
Per046	Lokkineva	Tervahauta	MH 2	1	0,01	10	P	3384014	7018973	18.6.2013	158356			L
Per047	Samakkokangas 1	Tervahauta	MH 2	1	0,01	30	S	3384013	7018049	18.6.2013	158357			L
Per048	Pikku Syrjä 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	S	3382162	7017719	18.6.2013	158358			L
Per049	Pikku Syrjä 2	Leimapuu	KP	1	0	40	U	3382498	7017871	18.6.2013	158359			
Per050	Samakkokangas 2	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	S	3383791	7017819	18.6.2013	158360			L
Per051	Samakkokangas 3	Tervapirtti jäännös	MH 2	1	0,01	20	U	3383791	7017793	18.6.2013	158361			L
Per052	Samakkokangas 4	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	P	3384212	7017872	18.6.2013	158362			

Per053	Hopiapiiri 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	P	3385777	7017597	18.6.2013	158363		L
Per054	Hopiapiiri 2	Tervapirtti jäännös	MH 2	1	0,01	10	U	3385745	7017598	18.6.2013	158364		
Per055	Teerinevankangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	S	3381221	7018757	24.6.2013	158368		L kauko
Per056	Pirttikangas	Rakennus jäännös	KP	1	0,02	30	H	3380539	7019402	25.6.2013	158369		
Per057	Rauska-aho 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	S	3379305	7018830	25.6.2013	158370		L
Per058	Rauska-aho 2	Tervapirtti jäännös	MH 2	1	0,01	10	U	3379283	7018839	25.6.2013	158371		
Per059	Kontusenkangas 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	P	3378933	7017751	25.6.2013	158372		
Per060	Kontusenkangas 2	Tervapirtti jäännös	MH 2	1	0	10	U	3378952	7017751	25.6.2013	158373		
Per061	Kontunen 1	Merkkipuu	KP	1	0	40	U	3378958	7017900	25.6.2013	158374		
Per062	Kontunen 2	Merkkipuu	KP	1	0	40	U	3379003	7018004	25.6.2013	158375		
Per063	Ahola	Tervahauta	MH 2	1	0,01	40	M	3379985	7025968	25.6.2013	158376	1000020397	
Per064	Hepolamminneva	Tervahauta	MH 2	1	0,02	40	L	3382802	7020662	26.6.2013	158377		L kauko
Per065	Teerinevankangas 2	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	S	3382040	7018864	26.6.2013	158378		L kauko
Per066	Karjalampi	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	R	3385435	7018824	26.6.2013	68488		L kauko
Per067	Kiiskikangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	L	3370017	7022802	26.6.2013	158379		L kauko
Per068	Kyyrälamminkangas	Tervahauta	MH 2	1	0,03	10	L	3371527	7023978	26.6.2013	158380		L kauko
Per069	Matin Hautakangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	P	3360879	7026746	26.6.2013	158381		L kauko
Per070	Isokangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	L	3361523	7017379	26.6.2013	158382		L kauko
Per071	Tupsukuusensaari	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	S	3369604	7018422	26.6.2013	158383		L kauko
Per072	Särkisenkangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	P	3387446	7023936	26.6.2013	158384		L kauko
Per073	Salmelanjärvi	Tervahauta	MH 2	1	0,02	40	S	3382666	7016358	2.7.2013	158770		
Per074	Samakkokangas 5	Pilkkapuu	KP	1	0	10	U	3384634	7016811	2.7.2013	158771		
Per075	Samakkokangas 6	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	S	3384524	7016815	2.7.2013	158772		
Per076	Mäki-Matti	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	U	3386258	7015252	2.7.2013	158773		
Per077	Pakohaudankangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	S	3383636	7012025	2.7.2013	158774		
Per078	Kiiskinen	Autiotupa	RP	1	0,01	30	R	3369648	7023598	7.8.2013	364	poistuu	
Per079	Neljäslampi 1	Kämppä jäännös	KP	1	0,01	20	V	3373107	7030930	7.8.2013	159386		
Per080	Neljäslampi 2	Kiukaan jäännös	KP	1	0,01	30	U	3373017	7030973	7.8.2013	159387		
Per081	Tynnyrisalon kämppä	Kämppä jäännös	KP	1	0,03	40	V	3377985	7031699	7.8.2013	159388		
Per082	Ahvenlampi	Kämppä jäännös	KP	2	0,03	40	V	3380860	7030081	7.8.2013	159389		
Per083	Männiköaho	Metsälentokenttä	KP	1	0,6	0	S	3379519	7028235	7.8.2013	159390		
Per084	Viitalampi	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	P	3370634	7008058	18.9.2013	161101		
Per085	Karhuneva	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	P	3365687	7012957	18.9.2013	161103		
Per086	Hakokangas	Rajamerkki	KP	1	0	20	H	3382195	7030911	18.9.2013	161104		
Pji001	Mullikonkangas	Rajamerkki	MH 2	1	0	30	M	3421222	7058628	6.5.2013	158386	1000008703	
Pji002	Kotiniemi	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	S	3425752	7051699	8.7.2013	158789		
Pji003	Latvastenkangas 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	S	3425748	7054351	8.7.2013	158790		
Pji004	Lepuukivi	Tarinakivi	KP	1	0	20	P	3426467	7054008	8.7.2013	158791		
Pji005	Kettukivenkangas	Kämppä jäännös	KP	2	0,04	10	V	3429142	7053206	8.7.2013	158792		
Pji006	Kivikangas 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	40	L	3430863	7054585	8.7.2013	158793		
Pji007	Kivikangas 2	Tervapirtti jäännös	MH 2	1	0,01	40	U	3430856	7054610	8.7.2013	158794		
Pji008	Ukonkangas	Merkkipuu	MH 2	1	0	0	P	3430509	7052972	8.7.2013	158795		

Pji009	Latvastenkangas 2	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	S	3426145	7054783	11.7.2013	158796		
Pji010	Piilola	Talo paikka	KP	2	0,04	60	S	3427150	7049875	11.7.2013	158798		
Pji011	Pohjoismäki	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	S	3444191	7044206	11.7.2013	158799		
Pji012	Pieni Luokkimäki	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	L	3427034	7057274	12.7.2013	158800		L
Pji013	Pitkäkangas 1	Tervahauta	MH 2	1	0,01	30	P	3432033	7057370	12.7.2013	158801		
Pji014	Pitkäkangas 2	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	P	3432408	7056969	12.7.2013	158802		
Pji015	Pitkänkankaanlehto	Maakellari	KP	1	0,01	30	L	3434110	7054944	12.7.2013	158804		
Pji016	Haaskanypäle	Palovartiotorni jäännös	KP	1	0,01	40	P	3433291	7056496	12.7.2013	158805		
Pji017	Pitkäkangas 3	Kivikautinen asuinpaikka	ME 2	1	0,15	10	U	3432586	7056577	12.7.2013	158806		
Pji018	Mäkeläistenaho	Tervahauta	MH 2	1	0,01	10	P	3430124	7059356	12.7.2013	158807		
Pji019	Matokangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	S	3433591	7073809	15.7.2013	158808		
Pji020	Pieni Asikkamäki	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	S	3447491	7044664	22.7.2013	159051		
Pji021	Tolvanmäki 1	Pilkkapuu	KP	1	0	20	U	3447591	7041644	22.7.2013	159052		
Pji022	Tolvanmäki 2	Leimapuu	KP	1	0	10	U	3447030	7042740	22.7.2013	159053		
Pji023	Tolvanmäki 3	Näätäansa	KP	1	0	30	U	3447201	7042768	22.7.2013	159054		
Pji024	Kämppäneva	Heinäsuova jäännös	KP	1	0	70	U	3447426	7042883	22.7.2013	159055		
Pji025	Haukilamminkangas 1	Rakennus jäännös	KP	1	0,01	20	U	3449543	7042135	23.7.2013	159056		
Pji026	Haukilamminkangas 2	Kämppä jäännös	KP	1	0,03	40	S	3449497	7041691	23.7.2013	159057		
Pji027	Kokkosalo 1	Peltoröykkiö	KP	2	0,2	10	S	3449629	7039631	23.7.2013	159058		
Pji028	Kokkosalo 2	Kiviröykkiö	MH 2	1	0	10	M	3449556	7039340	23.7.2013	159059	626010058	
Pji029	Pieni Suutarinmäki	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	S	3454275	7048375	23.7.2013	159060		
Pji030	Räähauta	Tervahauta	MH 2	1	0,01	30	P	3452381	7053640	23.7.2013	159061		
Pji031	Loutepuro 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	S	3454979	7053494	23.7.2013	159062		
Pji032	Loutepuro 2	Maakuoppa	MA 2	1	0	30	U	3454996	7053474	23.7.2013	159063		
Pji033	Kaukelonkangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	S	3422197	7055123	24.7.2013	159064		
Pji034	Hautakangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	P	3431642	7067090	25.7.2013	159065		L kauko
Pji035	Mullikonkaarto	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	P	3433806	7074851	25.7.2013	159066		L kauko
Pji036	Vittoudenkangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	S	3435275	7073149	25.7.2013	159067		L kauko
Pji037	Kiusalankangas	Tervahauta	MH 2	2	0,04	30	S	3435069	7062663	25.7.2013	159068		L kauko
Pji038	Ritakangas 2	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	L	3430822	7064707	25.7.2013	159069		L kauko
Pji039	Vittoudensalo	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	P	3440049	7067284	26.7.2013	159070		L kauko
Pji040	Louhukangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	L	3432621	7061029	26.7.2013	159071		L kauko
Pji041	Pieni Karsikkoneva	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	P	3429776	7056779	26.7.2013	159072		L kauko
Pji042	Viikatehaudankangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	L	3424462	7053236	26.7.2013	159073		L kauko
Pji043	Pesäneva	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	P	3420612	7057405	26.7.2013	159074		L kauko
Pji044	Hyyrönhautasaari	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	L	3427025	7054389	26.7.2013	159075		L kauko
Pji045	Rämekallio	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	L	3427762	7059097	26.7.2013	159076		L kauko
Pji046	Kallioneva	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	P	3439383	7077556	26.7.2013	159078		L kauko
Pji047	Haudansalo	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	P	3439336	7070388	26.7.2013	159079		L kauko
Pji048	Iso Karsikkoneva	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	P	3429067	7054448	26.7.2013	159081		L kauko
Pji049	Koivujuurikansalo	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	L	3430910	7051562	26.7.2013	159082		L kauko
Pji050	Puronrantakangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	40	S	3431402	7049626	26.7.2013	159083		L kauko
Pji051	Sarakangas	Kämppä jäännös	KP	1	0,02	10	V	3450636	7084938	20.8.2013	159750		

Pji052	Riikinkangas	Metsälentokenttä	KP	1	0,6	0	U	3457291	7083324	20.8.2013	159752		
Pji053	Riikinneva	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	S	3457012	7082701	20.8.2013	159757		
Pji054	Karjokangas 1	Pyyntikuoppa	ME 2	2	0,05	30	U	3455971	7080261	20.8.2013	159759		
Pji055	Karjokangas 2	Leimapuu	KP	1	0	30	U	3456015	7080344	20.8.2013	159760		
Pji056	Vesihaudankankaat 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	L	3431668	7057094	25.9.2013	161064		
Pji057	Vesihaudankankaat 2	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	L	3431255	7056697	25.9.2013	161360		
Pji058	Hautaypäle 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	P	3431368	7059601	16.9.2013	161058		L kauko
Pji059	Hautaypäle 2	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	P	3431382	7059497	16.9.2013	161061		L kauko
Pyh026	Kaukolan kämppä	Kämppä jäännös	KP	2	0,04	30	H	3488985	7108862	28.8.2013	160209		
Pyh027	Koppakangas	Pilkkapuu	KP	1	0	30	U	3489369	7108814	28.8.2013	160211		
Pyh028	Kinkerisaari	Niittysauna	KP	1	0,01	0	H	3478298	7111073	28.8.2013	160213		
Pyh029	Paavonsuo	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	S	3478746	7108751	28.8.2013	160216		
Pyh030	Vesikkosuo	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	L	3483762	7109334	29.8.2013	160217		
Pyh031	Vesikkopuro 1	Pyyntikuoppa	ME 2	2	0,03	30	U	3484771	7109450	29.8.2013	160218		
Pyh032	Vesikkopuro 2	Leimapuu	KP	1	0	30	U	3484820	7109311	29.8.2013	160220		
Pyh033	Vesikkopuro 3	Pyyntikuoppa	ME 2	7	0,4	30	S	3484827	7109244	29.8.2013	160222		
Pyh034	Vesikkopuro 4	Miilu	MA 2	2	0,01	20	U	3484845	7109507	29.8.2013	160224		
Pyh035	Kokkomäki 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	40	L	3479281	7103799	29.8.2013	160227		
Pyh036	Kokkomäki 2	Tervahauta	MH 2	1	0,01	40	U	3479977	7103670	29.8.2013	160229		
Pyh037	Kokkomäki 3	Tervahauta	MH 2	1	0,01	40	S	3477793	7105219	29.8.2013	160232		
Pyh038	Pitkäkangas 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	0	S	3477354	7105467	29.8.2013	160233		
Pyh039	Pitkäkangas 2	Kivilatomus	KP	1	0	20	U	3477441	7105586	29.8.2013	160234		
Pyh040	Pitkäkangas 3	Metsälentokenttä	KP	1	0,7	0	H	3477201	7105545	29.8.2013	160235		
Pyh041	Pitkäkangas 4	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	P	3476034	7105985	29.8.2013	160238		
Pyh042	Pitkäkangas 5	Maakuoppa	MH 2	1	0,01	30	U	3474221	7106724	29.8.2013	160243		
Pyh043	Pitkäkangas 6	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	P	3474167	7106722	29.8.2013	160246		
Pyh044	Lapinsalonkangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	S	3472305	7105856	30.8.2013	160249		
Pyh045	Mellassalmi	Niittysauna	KP	1	0,01	20	S	3470039	7105227	30.8.2013	160251		
Pyh046	Hautakangas 1	Tervapirtti jäännös	MH 2	1	0,01	10	U	3470450	7107129	30.8.2013	160252		
Pyh047	Hautakangas 2	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	L	3470483	7107130	30.8.2013	160254		
Pyh048	Suksikangas 1	Pyyntikuoppa	ME 2	6	0,6	30	M	3467320	7094135	3.9.2013	160655	630010050	
Pyh049	Suksikangas 2	Pyyntikuoppa	ME 2	5	0,4	30	M	3467651	7093691	3.9.2013	160656	630010050	
Pyh050	Suksikangas 3	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	S	3467412	7094079	3.9.2013	160657		
Pyh051	Ruuhikankaan nokka	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	P	3472950	7098494	3.9.2013	160660		
Pyh052	Hangaskangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	L	3473069	7101495	3.9.2013	160661		
Pyh053	Nimetön kangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	P	3473804	7100106	3.9.2013	160662		
Pyh054	Sotasaaret	Muistomerkki	MH 2	1	0	20	M	3471946	7108459	3.9.2013	160663	630010054	
Pyh055	Lamujoen niska	Kivikautinen asuinpaikka	ME 2	1		0	M	3463426	7106374	3.9.2013	160665	630010046	
Pyh056	Madetojan ranta	Kivikautinen asuinpaikka	ME 2	1		0	M	3463805	7106299	3.9.2013	160666	630010047	
Pyh057	Kontioharju	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	P	3478618	7113818	4.9.2013	160668		
Pyh058	Mustarinta 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	P	3474481	7110734	4.9.2013	160670		
Pyh059	Humalakangas	Tervahauta	MH 2		0,02	30	S	3469631	7113060	4.9.2013	160671		

Pyh060	Sivakkakallio	Rakennus jäännös	KP	1	0	10	S	3486115	7114613	4.9.2013	160674		
Pyh061	Männikkö	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	L	3465629	7114276	5.9.2013	160675		
Pyh062	Kivijärvenkangas 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	S	3461883	7116581	5.9.2013	160678		
Pyh063	Kivijärvenkangas 2	Kolmiomittaustorni jäännös	KP	1	0,01	20	P	3461536	7116581	5.9.2013	160680		
Pyh064	Huttula	Tervahauta	MH 2	1	0,02	40	L	3479681	7115540	29.8.2013	161129		
Pyh065	Toriräme	Tervahauta	MH 2	1	0,01	10	L	3478882	7105495	4.9.2013	161130		
Rei001	Metsomaankangas	Kiviröykkiö	MH 2	4	0,02	40	M	3386660	7066190	13.6.2013	158387	691010009	
Rei002	Hakolampi	Talo jäännös	MH 2	13	1,8	40	U	3397709	7063872	13.6.2013	158388		
Rei003	Leipinevankangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	S	3399293	7051350	28.6.2013	158809		
Rei004	Mäntyjärvi 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	R	3401989	7049654	28.6.2013	158810		
Rei005	Mäntyjärvi 2	Tervapirtti jäännös	MH 2	1	0,01	20	M	3401975	7049637	28.6.2013	158811	1000010477	
Rei006	Mäntyjärvi 3	Kämppä	RP	1	0,06	0	H	3401896	7049670	28.6.2013	1157	poistettu	
Rei007	Mäntyjärvi 4	Leimapuu	KP	1	0	40	U	3401905	7049657	28.6.2013	158812		
Rei008	Hyttikangas	Tervahauta	MH 2	1	0,01	10	S	3400395	7051609	28.6.2013	158814		
Rei009	Perkkiö	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	S	3401240	7052450	28.6.2013	158816		
Rei010	Ahveroisenkankaat 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	L	3402882	7047989	10.7.2013	158817		L kauko
Rei011	Ahveroisenkankaat 2	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	P	3403646	7048725	10.7.2013	158818		L kauko
Rei012	Patokangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	S	3401615	7050243	10.7.2013	158819		L kauko
Rei013	Leipinevankangas 2	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	L	3398447	7051036	10.7.2013	158820		L kauko
Rei014	Ripakangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	10	L	3385831	7063047	10.7.2013	158821		L kauko
Rei015	Väyrisenkorpi	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	L	3411349	7058636	11.7.2013	158822		
Rei016	Katajalampi	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	S	3400259	7045045	16.7.2013	158823		
Rei017	Muorineva	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	L	3413006	7059723	16.7.2013	158824		L kauko
Rei018	Kalliovuori	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	L	3411989	7059438	16.7.2013	158825		L kauko
Rei019	Pökyränneva	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	S	3411910	7060068	16.7.2013	158826		L kauko
Rei020	Korpinen	Tervahauta	MH 2	1	0,02	0	S	3398827	7065424	31.7.2013	159182		
Vet001	Ketunpylväänhauta	Tervahauta	MH2	1	0,02	0	P	3355272	7034205	7.6.2013	158385		
Kin101	Jääkolun pyykki	Rajamerkki	MH 2	1	0	0	P	3404543	7042023	13.8.2013	159671		
Kin102	Jääkolu	Rajamerkki	KP	1	0	0	U	3404574	7041978	13.8.2013	159672		
Kin103	Hätäkivi	Tarinakivi	KP	1	0,02	40	P	3405313	7040482	13.8.2013	159673		
Kin104	Esansaaret	Rakennus jäännös	KP	1	0,01	40	S	3407045	7037347	13.8.2013	159674		
Kin105	Piispalansaari 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	S	3404523	7038244	13.8.2013	159675		
Kin106	Piispalansaari 2	Tervapirtti jäännös	MH 2	1	0,01	30	U	3404542	7038241	13.8.2013	159676		
Kin107	Pinkelinkangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	S	3389471	7030598	16.8.2013	159677		
Kin108	Hevoskangas	Kämppä jäännös	KP	1	0,01	30	V	3394146	7032738	16.8.2013	159678		
Kin109	Pyyniemi	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	L	3389040	7029044	17.8.2013	159679		L kauko
Ala001	Soidinräme	Miilu	MH 2	9	0,8	30	U	3357836	7006878	11.9.2013	161136		
Ala002	Puukkoharju 1	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	S	3363851	7006239	11.9.2013	161137		
Ala003	Puukkoharju 2	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	S	3363940	7006280	11.9.2013	161140		

Ala004	Ahvenlamminkangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	S	3365145	7002385	11.9.2013	161142
Ala005	Juoleikkokangas	Tervahauta	MH 2	1	0,02	30	S	3360683	7001682	11.9.2013	161145
Ala006	Porasharju	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	S	3359424	7007401	11.9.2013	161148
Ala007	Kaakkukallio	Merkkipuu	KP	1	0	0	U	3351284	7007061	12.9.2013	161154
Ala008	Juoperi	Kalkinpolttouuni	MH 2	1	0,01	40	U	3351462	7006766	12.9.2013	161155
Ala009	Puukkoharju 3	Tervahauta	MH 2	1	0,02	20	S	3365249	7005741	12.9.2013	161157