

Berättelse över Pasi Kaartos och Marja Terttu Knapas besök
i Solf kyrka den 4:de maj 1981.

Vår uppgift var att åt församlingen ge instruktioner om förbättrandet av belysningen i kyrkan samt underhandla i frågan om de rörelsehämmades tillträde till kyrkan. Den nuvarande belysningsarmaturen består av långa opalrör vilka på ett speciellt sätt placerats i kyrkorummets fönsterramar. Därtill finns det några enskilda belysningspunkter i taket under läktaren samt i närheten av orgeln. Ljuskronorna har inte försetts med elektricitet. Vi anser att den nuvarande lösningen i belysningsfrågan inte är helt lämplig i den välbevarade interiören i Solf kyrka. Planeringen av den nya belysningsarmaturen är en såpass krävande uppgift att vi rekommenderar församlingen att vända sig till en sakkunnig arkitekt. Därtill är det aktuellt med en förnyelse av elledningarna emedan de gamla redan är uttjänta. För kyrkans brandsäkerhet är det av största vikt att de förnyas.

Invaliddrampen kan förverkligas vid den södra ingången på det sätt som församlingens ekonomiechef föreslagit.

Helsingfors den 20:nde maj, 1981.

MTL
Marja Terttu Knapas

PL
Pasi Kaarto