

luett. nro

MUSEOVIRASTO
RAKENNUSHISTORIAAN
OSASTON KIRJASTO

Kansaneläkelaitoksen pääkonttori, 2. kerroksen "konttorimaisema"

Rakennushistoriallinen inventointi

inventointi, luett. Helsinki

14. Kamp. osa Taka-Töölö 5/11

KATI KLEIMOLA & JAAKKO PENTTILÄ / Alvar Aalto -museon rakennusperintöosasto 2005–2006

Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin rakennushistoriallinen inventointi

Inventoinnin tavoitteet

Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin rakennushistoriallisessa inventoinnissa on valikoiden dokumentoitu ulkotilojen, julkisivujen sekä sisätilojen nykyasu sekä eräiden erityislaatuisten tilojen osalta selvitetty, miten niiden nykyasu vastaa vuosien 1956–1957 alkuperäisasua.

Inventoitujen tilojen valinta ja rajaus

Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin laajuuden vuoksi ei kattava inventointi tullut kysymykseen, vaan on tyydytty tasapainoiseen otokseen käyttötarkoitukseltaan, rakennustaiteellisen viimeistelyn asteeltaan sekä muutos- ja korjaushistorialtaan toisistaan poikkeavia tiloja. Pääkonttorin tilat voidaan karkeasti jakaa kuuteen ryhmään: 1) julkisivut ja ulkotilat (etuaukio, pylväikkö ja ”pienoistori”) 2) alun perin julkiset tilat (Helsingin piiritoimisto (nykyinen Kela-halli) siihen liittyvine aulatiloineen sekä kirjasto¹), 3) ”edustavat ja kollektiiviset”² tilat (valtuutettujen ja lisätyn hallituksen sekä hallituksen kokoushuoneet, hallituksen ruokasali ja siihen liittyvä seurusteluhuone sekä kabinetit; ”henkilökunnan katu”, voimistelusalit ja henkilökunnan ruokasali), 4) ”konttorimaisema” (toimistohuoneet käytävineen), 5) alun perin asunnoiksi suunnitellut, mutta 1980- ja 1990-luvuilla ”konttorimaiseman” osaksi muutetut tilat sekä 6) arkisto-, varasto-, huolto-, tekniset yms. tilat.

Kolme ensin mainittua ryhmää muodostavat tilahierarkian huipun, jossa Alvar Aallon arkkitehti-toimiston suunnittelupanos oli hyvin kokonaisvaltainen ulottuen rakennussuunnittelusta (jolla tässä tarkoitetaan tilasuunnittelun ja julkisivujen sommittelun lisäksi mm. portaiden, alakattojen, ikkunoiden, ulko-ovien ja ovien detaljisuunnittelua sekä pintamateriaali- ja värivalintoja) valaisimiin ja kalusteisiin (tai ulkotiloissa valaisimiin, vesialtaisiin ja istutuksiin). Useimmat näiden ryhmien tiloista on inventoitu.

Neljäs ryhmä, ”konttorimaisema”, on määrällisesti vallitseva. Tämän ryhmän tiloissa Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelupanos ulottui valaisimiin ja kalusteisiin vain johtajien huoneissa³ rajoittuen muuten lähinnä rakennussuunnitteluun. Inventoitaviksi on valittu toimistohuoneita rakennuksen kaikista lohkoista ja kerroksista niin, että virkahierarkian kaikki asteet

¹ Kirjaston itsenäinen sisäänkäynti viittaa jonkinasteiseen—toki Helsingin piiritoimistoa rajoitetumpaan—julkisuuteen.

² Arkkitehtipalkkioeritelmässä käytetty luonnehdinta tiloista, joiden ”kiintosisustuksen ja kalustuksen suunnittelutyö” kuului Aallon arkkitehtitoimistolle.

Kansaneläkelaitoksen toimitaloa ja Munkkiniemessä sijaitsevaa asuntoryhmää koskeva arkkitehtipalkkio eriteltynä, s. a. [liittyyne Aallon kirjeeseen johtaja Hillilälle 24.7.1953 tai Kansaneläkelaitokselle 3.9.1953]. AAS.

³ Johtajien huoneet sisältyivät arkkitehtipalkkioeritelmässä ”edustavien” tilojen ryhmään, mutta tässä ne on käyttö-tarkoituksensa perusteella ja ”konttorimaisemassa” vallitsevien hierarkisten erojen havainnollistamiseksi varta vasten luettu neljänteen ryhmään.

sekä muutos- ja korjaushistorian kaikki (säilyneet) vaiheet ovat tulleet edustetuiksi. 3. kerroksen käytäväverkosto on inventoitu kokonaisuudessaan pohjoisimmasta I lohkoista eteläisimpään IV lohkoon; kokonaiskuva käytävistä on täydennetty tutkimalla mm. valaistuksensa tai muutos- ja korjaushistoriansa osalta tavanomaisesta poikkeavia käytäviä muissakin kerroksissa.

Viides ryhmä, alun perin asunnoiksi suunnitellut tilat, on jo lähes hävinnyt. Tämän ryhmän tiloissa Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelupanos ei ulottunut rakennussuunnittelua pidemmälle; muutamia tiloja on kuitenkin inventoitu rakennuksen muutos- ja korjaushistorian kannalta mielenkiintoisina.

Kuudennen ryhmän tiloja ei ole inventoitu.

Alvar Aalto Säätiön/ Alvar Aalto -museon rakennusperintöosaston aiemmin suorittamissa rakennushistoriallisissa inventoinneissa on pyritty noudattamaan kunkin tilan alkuperäisiä rajoja ja muodostamaan näin kokonaiskuva alkuperäisestä tilasta (esimerkiksi myöhemmin kahtia jaetun tilan molemmat osat on inventoitu). Kansaneläkelaitoksen pääkonttorissa tilojen alkuperäiset ja nykyiset rajat kuitenkin poikkeavat muutostöiden vuoksi toisistaan niin usein ja niin paljon, että inventoivat tilat on päädytty rajaamaan niiden nykyisten rajojen mukaan.

Inventointikortit on jaettu tilaryhmittäin vihkoihin; laajimmat ryhmät, "edustavat ja kollektiiviset" tilat sekä "konttorimaisema" eivät tosin ole mahtuneet yksiin kansiin. Kussakin vihossa tilat on järjestetty lohkoittain pohjoisimmasta I lohkoista alkaen ja edelleen kunkin lohkon pohjoisimmasta tilasta myötäpäivään edeten. Käytävät edeltävät tiloja, joihin niiden kautta kuljetaan.

Inventoinnin menetelmä

Havainnot inventoitavien tilojen nykyisestä tilanteesta on kirjattu tilakohtaisille inventointikortteille, joita valokuvasivut täydentävät.

Huonenumerot ja -nimikkeet noudattavat Kansaneläkelaitoksen palveluosaston/ kiinteistöpalvelujen ylläpitämiä ns. ajantasapiirustuksia.

Havainnot on suoritettu lattian tasosta. Lattioiden, kattojen ja seinien osalta on inventoitu näkyvä pinta; pintoja ei ole rikottu tai avattu, minkä vuoksi mm. erilaatuisia peittomaalattuja rakennus- ja metallilevy- tai rapattuja tiili- ja betonipintoja ei ole tarkemmin eritelty. Suuri-ruutuisia, yläsaranoituja ikkunoita ei inventoinnin yhteydessä ole voitu avata; tästä syystä ulkopuutteiden yksityiskohdat ovat saattaneet jäädä puutteellisesti kirjatuiksi. Ovien yksityiskohdat on tutkittu aina inventoitavan tilan puolelta ja usein toiseltakin puolelta (silloin kun se esimerkiksi inventoitavien tilojen välisten ovien tapauksessa on luontevasti käynyt päinsä). Oviin säännöllisesti liittyvät huonenumeralaatat ja nimikyltit on inventointikorteissa jätetty mainitsematta. Alkuperäiset ja myöhemmätkin Aallon arkkitehtitoimistossa suunnitellut valaisimet ja kalusteet

sekä Artek-kalusteet on kirjattu inventointikortteihin tavanomaisempia ja uudempia yksityiskohtaisemmin. Toisinaan valaisimien ja kalusteiden Artek-mallikoodin edellä käytetty aaltoviiva (~) merkitsee, että kysymyksessä on malli, jota ko. valaisin tai kaluste lähinnä vastaa—mitat, materiaalit ja värit poikkeavat usein standardimalleista.⁴ LVI- ja S-järjestelmiä ei ole varsinaisesti tutkittu; radiaattorit, ilmanvaihtolaitteet, sähköasennukset ja muut sellaiset on inventointikorteissa mainittu vain siltä osin kuin ne inventoiduissa tiloissa ovat olleet näkyvillä ja näin vaikuttaneet tilan arkkitehtoniseen asuun. Lämmönsäätimiä, palohälyttimiä yms. kaikkialla esiintyviä laitteita ei inventointikorteissa ole mainittu. Kaikki inventointikorteissa mainitut mitat ovat senttimetrejä.

Materiaalien tunnistamisessa ongelmia ovat aiheuttaneet lähinnä kapeina listoina, kalusteiden jalkoina tai muuten syykuvion hahmottamisen kannalta vaikeassa muodossa esiintyneet jalopuulajit sekä patinoituneet kuparimetallit (kupari, messinki ja pronssi). Värien osalta inventointia on hankaloittanut syystalven vähäinen luonnonvalo: osa tiloista on inventoitu (ja valokuvattu) luonnonvalossa, osa taas keinovalossa, jonka laatu on ollut vaihteleva—näissä olosuhteissa esimerkiksi valkoisen sävyt tuskin ovat tulleet täysin johdonmukaisesti huomioon otetuiksi.

Valokuvasivuille on valittu ensisijaisesti yleisnäkymiä inventoinnin aikana kuvattujen liki 3500 valokuvan joukosta.

Sekä tilaryhmittäin kansioihin järjestettyjä inventointimuistiinpanoja että valokuvia ja negatiiveja säilytetään Alvar Aalto Säätiön/ Alvar Aalto -museon rakennusperintöosaston kokoelmassa.

Ulkotilojen ja julkisivujen sekä alunperin julkisten, ”edustavien ja kollektiivisten” tilojen sekä hallituksen 6. kerroksen ”konttorimaiseman” osalta on myös eritelty, mitä alkuperäistä—vuoden 1956 syksystä—vuoden 1957 keväästä asti säilynyttä—niissä on. Perusteellisesti muutettujen ja korjattujen ”konttorimaiseman” ja asuntojen osalta näin ei ole menetelty, koska useimpien rakennusosien alkuperäisyys on vaivatta luettavissa rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvistä rakennushistoriallisista pohjapiirustuksista, eikä näistä tilaryhmistä inventoinnissa löytynyt sellaisia pohjapiirustuksista ilmenemättömiä sisustuskokonaisuuksia kuin tilahierarkian huipulta.

Inventointikorteissa, joihin edellä mainittua menettelyä on sovellettu, erottuu alkuperäinen (rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvien rakennushistoriallisten pohjapiirustusten tapaan) mustana muun jäädessä harmaaksi. Alkuperäiseksi arviointi perustuu paitsi

⁴ Artek-kalusteiden mallikoodit perustuvat vanhempien kalusteiden osalta Artekin vuonna 1966 painettuun kalusteluetteloon, uudempien osalta vuonna 1995 painettuun kalusteluetteloon. Artek-valaisimien mallikoodit perustuvat Artekin vuonna 1963 painettuun valaisinluetteloon.

inventointikorttien lähdeviitteissä yksilöityihin piirustuksiin, työselityksiin, tarjousasiakirjoihin, yms., myös rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvässä muutos- ja korjaustyöluettelossa työn 1954A (Pääkonttorin rakentaminen ja sisustaminen) kohdalla mainittuihin pää-, työ- ja tyyppidetallipiirustuksiin, rakenne-, LVI- ja S- piirustuksiin sekä työselityksiin, joita ei yleisluonteisuutensa vuoksi ole inventointikorteissa jokaisen tilan yhteydessä erikseen mainittu. Ovien ja ikkunoiden heloituksen alkuperäisyyden arviointi perustuu inventoitaessa suoritettuun helavertailuun; tyyppilliset alkuperäiset heloitukset on esitelty 2. kerroksen ”konttorimaisemalle” omistetussa inventointikorttivihossa. Alkuperäiseksi on myös arvioitu rapattujen kattojen ja seinien, alakattojen alumiinilevyjen ja monien muiden peittomaalattujen rakennusosien valkoinen väri (uudelleen maalaamisen on katsottu vaikuttavan alkuperäisyyteen vain värin tai sävyn silmiinpistävästi poiketessa); muihin väreihin on suhtauduttu pidättyväisemmin. Myös korjattua, jopa osaksi alkuperäistä vastaavin materiaalein uusittua (kuten ikkunoita, joiden ulkopuitteiden alasarjat ovat useammin uusittuja kuin alkuperäisiä tai alakattoja, joiden alumiinilevyjä on uusittu) on pidetty alkuperäisen veroisena—tiheämpi seula olisi jättänyt jäljelle vähän alkuperäistä.

Milloin harmaaksi jääneen—sen, mitä ei ole voitu osoittaa alkuperäiseksi (tai sen, mikä on alkuperäistä, mutta siirrettyä ja sellaisena ei-alkuperäistä)—historia on selvillä, on alaviitteessä lyhyesti mainittu rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvän muutos- ja korjaustyöluettelon työ, josta se on peräisin (tai sen alkuperäisyys ja työ, jossa se on siirretty).

Inventoinnin suorittajat

Inventoinnin on syksyn 2005 aikana suorittanut Alvar Aalto Säätiö/Alvar Aalto -museon rakennusperintöosasto. Kati Kleimolan vastuualueena ovat olleet ulkotilat, julkiset tilat sekä 2., 4.–7. kerroksen ja hallituksen ”konttorimaisemat”, Jaakko Penttilän vastuualueena taas julkisivut, ”edustavat ja kollektiiviset” tilat, 3. kerroksen konttorimaisema sekä (entiset) asunnot.

Ikkunoiden heloja




Aalto-komeropainike "ranskalaisissa puitteissa".



Sarana.



Lukkokilpi.



Aalto-ikkunapainike.

Ovien heloja



Aalto-painike ja lukko.



Aalto-painike ja lukko.



Sarana.



Aalto-komeropainike.




Aalto-painike ja lukko.



Aalto-painike ja lukko.



Pikasalvan painike.



Sarana.



Sähkökomeroiden ja
kuilujen ovien vedin.



Ovensuljin.



Pohjoinen

Toinen kerros
Inventoidut "konttorimaiseman" tilat

Käytävä

	Nykyinen
Huonenumero	260 (osa)
Käyttötarkoitus	Käytävä. ¹
Lattia, jalkalistat	Harmaa ja musta linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	PALKKI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoiseksi. Luode-kaakkosuuntaiset kannatuslistat sekä varjouralliset reunalistat alumiinia, maalattu valkoiseksi.
Kattoikkunat	2 KATTOIKKUNAA: Kartiomaiset valokuilut, sisäpinta rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	Levyrakenteiset (koillisen, idän, lounaan ja lännen puoleisissa seinissä avosaumatt), maalattu valkoiseksi.
Sisäikkunat	SISÄIKKUNAT HUONEESEEN (269): Kaksinkertaiset, kiinteät ikkunat. Lasilistat tammea. SISÄIKKUNAT HUONEISIIN (214, 215): Yksinkertaiset, kiinteät lasiruudut. Karmit ja puitteet valkoiseksi maalattua terästä, lasilistat tammea. Alimman lasituslistan päällä messinkilista. Säleikkö tammea. Alapuolinen osa verhoiltu valkoiseksi maalatulla levyllä.
Ovet	TOIMISTOHUONEISIIN (274, 273, 272, 271): Tammiviilutettu laakaovi. Saranat terästä, uus-Aalto-painike, ei lukkoa. Karmi valkoiseksi maalattua puuta, kynnyks tammea. Sähköpieli levyrakenteinen, tammiviilua. Ovilistat maalattu valkoiseksi. Vieressä kaksinkertainen, kiinteä ikkuna. Puitteet valkoiseksi maalattut, lasilistat tammea. TOIMISTOHUONEESEEN (270): Kuin edellä, mutta ovesta lukko. KÄYTÄVÄÄN (215): Pariovi. Teräsrakenteiset, valkoiseksi maalattut lasiovet. Yksinkertainen lasiruutu. Saranat valkoiseksi maalattut, uus-Aalto-painike, lukko. Alumiininen ovensuljin. Karmi valkoiseksi maalattua metallia, ei kynnystä. Yläpuolella kiinteä, yksinkertainen ikkuna. Lasilistat tammea. KONETILAAN (269): Valkoiseksi maalattu laakaovi. Saranat terästä, uus-Aalto-painike, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua puuta, kynnyks tammea. Sähköpieli levyrakenteinen, valkoiseksi maalattu. Ovilistat maalattu valkoiseksi.
Valaisimet	3 PITKÄNOMAISTA KATTOON UPOTETTUA LOISTEPUTKIVALAISINTA: Valkoiseksi maalattut ritilät. 2 KATTOIKKUNAVALAISINTA: Valkoiseksi maalattua metallia.
Irtokalusteet	Metallikaappi.
S	Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 11.10.2005

¹ Alun perin osa reikäkorttikonesalista (huonejaon muutoksia useissa töissä), käytäväksi töissä 1995A, 1996A.



Näkymä luoteeseen.



Näkymä kaakkoon.



Kattoikkuna valaisimineen.


Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	272
Käyttötarkoitus	Toimistohuone. ²
Lattia, jalkalistat	Vihreä marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	PALKKI JA VIISTE: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Koillis-lounassuuntaiset alumiinilistat, maalattu valkoisiksi.
Pilarit	ULKONEVA PILARI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	KAAKKOIS-, LOUNAS- JA LUOTEISSEINÄT: Levyrakenteiset (kaakkois- ja luoteisseinissä avosaumat), maalattu valkoisiksi.
Ikkunat	KOILLISEEN: Kaksinkertaiset sisäänpäin aukeavat ikkunat. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; ulkopuitteet ja lasilistat kuparilla päällystetyt; sisäpuitteet tammea. Yläpielessä tammilista. Kitalistat tammea. Alapielessä tammilista. Messinkiset yläsaranat. Tuuletusluukku tammea. Sivusaranat messinkiä, lukkokilvet ja painike kromatut.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (260): Tammiviilutettu laakaovi. Saranat terästä, uus-Aalto-painike, ei lukkoa. Karmi valkoiseksi maalattua puuta, kynnyksen tammea. Sähköpieli levyrakenteinen, tammiviilua. Ovilistat maalattu valkoisiksi. Viereinen ikkuna kaksinkertainen, kiinteä. Puitteet valkoiseksi maalattua puuta. Lasilistat tammea.
Valaisimet	LAATIKKOVALAISIN. AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.
Kiintokalusteet	Asiakirjakaapisto.
Irtokalusteet	2 NOJATUOLIA: Artekin malli 45; jalat koivua, istuinosa mustaa punosta. UUDEHKOJA KALUSTEITA: Työpöytiä, asiakirjahyllyköitä, laatikostoja, toimistotuoli, hyllyjä seinäkiskoissa.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Poistoilmaventtiilejä.
S	Asennuskotelo. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 11.10.2005

² Alun perin osa reikäkorttikonesalista (huonejaon muutoksia useissa töissä), toimistohuoneeksi työssä 1995A.

Toimistohuone



Näkymä koilliseen.



Näkymä lounaaseen.

Käytävä

	Nykyinen
Huonenumero	215
Käyttötarkoitus	Käytävä. ³
Lattia, jalkalistat	Harmaa ja musta linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	VÄLIPOHJAN VIESTE: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoiseksi. Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat alumiinia, maalattu valkoiseksi. Ulkoseinustalla levyt ylempänä, pystypinta valkoiseksi maalattua alumiinipeltiä.
Kattoikkunat	2 KATTOIKKUNAA: Kartiomaiset valokuilut, alaosat verhottu valkoiseksi maalatulla alumiinilla, yläosat rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Pilarit	Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	POHJOISSEINÄ: Levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. ITÄSEINÄ: Osin rapattu, osin levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. LÄNSISEINÄ: Osin rapattu ja maalattu valkoiseksi. Rintamuuuri koulutustilan (214) sisäikkunoiden kohdalla levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi.
Sisäikkunat	KÄYTÄVÄÄN (200): Kiinteät, yksinkertaiset rautalankalasit, lasilistat tammea. Karmit valkoiseksi maalattua terästä. KOULUTUSTILAAN (214): Yksinkertaiset, kiinteät lasiruudut. Karmit ja puitteet valkoiseksi maalattua terästä, lasilistat tammea. Alimman lasilistan päällä messinkilista. Säleikkö tammea.
Ikkunat	ITÄÄN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuitteet tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä; sälekaihdin. Tuuletusluukkujen sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peilit levyrakenteiset, tammiviilutetut; sivusaranat messinkiä, kromatut ikkunapainikkeet. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella, karmijakolistat tammea. Verhokisko. Ikkunapenkki tammea.
Ovet	RYHMÄTILAAN (216): Tammiviilutettu laakaovi. Saranat terästä, uus-Aalto-painike, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua puuta, kynnyks tammea. Sähköpielen levyt tammiviilua. Listat maalattu valkoiseksi. MIKROLUOKKAAN (217): Tammiviilutettu laakaovi. Saranat terästä, uus-Aalto-painike, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua puuta, kynnyks tammea. Listat maalattu valkoiseksi. Varattu-valo. KÄYTÄVÄÄN (200): Pariovi. Teräskehysinen lasiovi, valkoiseksi maalattu. Yksinkertainen rautalankalasi, lasilistat tammea. Saranat maalattu valkoiseksi, uus-Aalto-painike, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua terästä, ei kynnyks. Listat maalattu valkoiseksi. KOULUTUSTILAAN (214): Pariovi. Tammiviilutetut laakaovilevyt. Saranat terästä, uus-Aalto-painike, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua terästä, kynnyks tammea. Yläpuolinen, yksinkertainen kiinteä ikkuna. Karmit ja puitteet valkoiseksi maalattua terästä, lasilistat tammea. KÄYTÄVÄÄN (260): Pariovi. Teräsrakenteiset, valkoiseksi maalatut lasiovet. Yksinkertainen lasiruutu. Saranat valkoiseksi maalatut, uus-Aalto-painike, lukko. Mahdollisesti alumiininen oven-suljin. Karmi valkoiseksi maalattua metallia, ei kynnyks. Yläpuolella kiinteä, yksinkertainen ikkuna. Lasilistat tammea.

³ Alun perin osa reikäkorttikonesalista (huonejaon muutoksia useissa töissä), käytäväksi työssä 1996A.

Käytävä

	Nykyinen
Valaisimet	2 KATTOIKKUNAVALAISINTA: Valkoiseksi maalattua metallia. 12 NELIÖNMUOTOISTA KATTOON UPOTETTUA LOISTEPUTKIVALAISINTA: Hopeanväriset ritilät. JALKALAMPPU: Runko mustaksi, varjostin valkoiseksi maalattua metallia.
Kiintokalusteet	SEINÄKE: Säleet tammea, valkoiseksi maalatut teräsjalat.
Irtokalusteet	VAATENAULAKKO: Runko kromattua teräsputkea; jalkinehylly, hattuhylly sekä vaatetangot kromattua teräsputkea, päätylevyt ulkopuolelta päällystetty vaalealla kankaalla, sisäpuolelta maalattu mustiksi, reunalistat tammea. ⁴ 3 SOHVAPÖYTÄÄ: Artekin malli mx800c; viuhkajalat saarnea, pöytälevy saarniviilua. MUSTA KOLMENISTUTTAVA NAHKASOHVA: Jalat mahdollisesti jalavaa ja messinkiä. 2 MUSTAA NOJATUOLIA: Jalat messinkitassuin, istuinosa verhoiltu mustalla nahalla, käsinojan sivu kankaalla. ⁵ 8 NOJATUOLIA: Artekin malli 45; jalat koivua, istuin ja selkänoja mustaa satulavyöpunosta. KUKKALAATIKKOKEHÄ: Koivua.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Katossa tuloilmaventtiili.
S	Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 11.10.2005

⁴ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2818 (7.11.1956). AAM.

⁵ Todennäköisesti alkuperäisiä, siirrettyjä. Verhoilut todennäköisesti uusittu.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2695, 60/2700 (17.12.1955-22.5.1956). AAM.



Näkymä pohjoiseen.



Näkymä pohjoiseen/itään.



Näkymä etelään.

Ryhmätila

	Nykyinen
Huonenumero	216
Käyttötarkoitus	Ryhmätyötila. ⁶
Lattia, jalkalistat	Vihreä marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	PALKKI JA VIISTE: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoiseksi. Pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat sekä varjouralliset reunalistat alumiinia, maalattu valkoiseksi.
Pilarit	VAPAASTI SEISOVA PILARI JA ULKONEVAT PILARIT: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	KOILLIS- JA ETELÄSEINÄT: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. LÄNSI- JA LUOTEISSEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoiseksi.
Ikkunat	KOILLISEEN: Kaksinkertaiset sisäänpäin aukeavat ikkunat. Karmien sisäänpäin näkyvät osat tammea, ulkopuutteet kuparilla päällystettyä tammea, lasilistat kuparia. Sisäpuitteet tammea. Yläpielessä tammilista. Karmien väliset pystylistat ja kitalistat tammea. Alapielessä tammilista. Messinkiset yläsaranat, lukkokilvet kromatut. Tuuletusluukut tammea. Sivusaranat messinkiä, lukkokilvet ja painike kromatut.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (215): Tammiviilutettu laakaovi. Saranat terästä, uus-Aalto-painike, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua puuta, kynnyksen tammea. Sähköpieli levyrakenteinen, tammiviilua. Ovilistat maalattu valkoiseksi.
Valaisimet	2 LAATIKKOVALAISINTA. 4 AALTO-LOISTEPUTKIVALAISINTA.
Kiintokalusteet	Seinäkisko, johon kiinnitetty valkokangas.
Irtokalusteet	UUDEHKOJA TOIMISTOKALUSTEITA: Pöytiä, laatikostoja, kaapistoja, tuoleja.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Poistoilmaventtiilejä. Vapaasti seisovan pilarin kyljessä neliönmuotoinen peltikotelo, maalattu valkoiseksi.
S	Asennuskotelo. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 11.10.2005

⁶ Alun perin osa reikäkorttikonesaliin liittyneestä huoneesta (huonejaon muutoksia useissa töissä), ryhmätyötilaksi töissä 1995A, 1996A.



Näkymä koilliseen/etelään.



Näkymä etelään/länteen/luoteeseen.

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	260A
Käyttötarkoitus	Toimistohuone. ⁷
Lattia, jalkalistat	Harmaa marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat alumiinia, maalattu valkoisiksi.
Pilarit	ULKONEVA PILARI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	POHJOISSEINÄ: Levyrakenteinen; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoiseksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla seinä ilman kovalevyjä. ITÄSEINÄ: Levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. ETELÄSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)
Sisäikkunat	KÄYTÄVÄÄN (260): Kiinteä eristyslasi-ikkuna. Karmi valkoiseksi maalattu, huoneen puolella valkoiseksi maalatut lasilistat.
Ikkunat	LÄNTEEN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, kromattu ikkunapainike; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Karmijakolistat tammea. Yläpielessä lista maalattu valkoiseksi, verhokisko. Ikkunapenkki tammea.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (260): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Sähköpielen peitelevyt tammiviilutetut. Listat maalattu valkoisiksi.
Valaisimet	2 LAATIKKOVALAISINTA. 2 AALTO-LOISTEPUTKIVALAISINTA.
Irtokalusteet	UUDEHKOJA KALUSTEITA: Toimistopöytiä, toimistotuoli, laatikostoja, pöytiä, tuoleja, hyllyköitä, hyllyjä seinäkiskoissa.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Poistoilmaventtiilejä.
S	Länsiseinällä asennuskotelo. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 11.10.2005

⁷ Alun perin osa toimistosalista (huonejaon muutoksia useissa töissä), toimistohuoneeksi työssä 1996A.

Toimistohuone



Näkymä etelään/länteen.



Näkymä itään/etelään.

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	265
Käyttötarkoitus	Toimistohuone. ⁸
Lattia, jalkalistat	Harmaa marmorikuviainen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	PALKKI JA VIISTE: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Pohjois-eteläsuuntaiset teräslistat, maalattu valkoisiksi. Kaakkoisnurkassa osa alakatosta alempana, pystypinta valkoiseksi maalattu.
Seinät	POHJOIS- JA ITÄSEINÄT: Levyrakenteiset (pohjoisseinä avosaumoin), maalattu valkoisiksi. ETELÄSEINÄ: Slammattua tiiltä, maalattu valkoiseksi. (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)
Pilarit	ULKONEVAT PILARIT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi.
Ikkunat	LÄNTEEN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, kromattu ikkunapainike; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; karmijakolista tammea. Yläpielessä lista tammea, verhoikisko (vanhakin vielä jäljellä); sivupielissä listat tammea. Ikkunapenkki tammea.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (260): Tammiviilutettu laakaovi. Saranat terästä, uus-Aalto-painike, ei lukkoa. Karmi valkoiseksi maalattua puuta, kynnyks tammea. Sähköpieli levyrakenteinen, tammiviilua. Listat maalattu valkoisiksi. Oven vieressä kaksinkertainen kiinteä ikkuna. Puitteet ja lasilistat valkoisiksi maalatut.
Valaisimet	LAATIKKOVALAISIN. 2 AALTO-LOISTEPUTKIVALAISINTA.
Irtokalusteet	NOJATUOLI: Artekin malli 45; runko koivua, istuinosa mustaa satulavyöpunosta. UUDEHKOJA KALUSTEITA: Hyllyjä seinäkiskoissa, työpöytiä, tuoleja, kaapistoja.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Poistoilmaventtiilejä.
S	Konvektorikuomun alla asennuskotelo. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 11.10.2005

⁸ Alun perin osia toimistohuoneesta ja -salista, toimistohuoneeksi useissa ajoittamattomissa töissä.

Toimistohuone



Näkymä länteen.



Kaakkoisnurkka.

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	209
Käyttötarkoitus	Toimistohuone. ⁹
Lattia, jalkalistat	Vaaleanvihreä marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	PALKKI JA VÄLIPOHJAN VIISTE: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATTO: Rei'itetty alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoiseksi. Pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat alumiinia, maalattu valkoiseksi.
Seinät	POHJOISSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ITÄ- JA LÄNSISEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoiseksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla seinät ilman kovalevyjä, maalattu valkoiseksi. Länsiseinällä palkin kohta rapattu ja maalattu valkoiseksi. (ULKOSEINÄ: Rintamuuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)
Ikkunat	ETELÄÄN: Kaksinkertainen ikkuna. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, kromattu ikkunapainike; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Verhokisko. Ikkunapenkki tammea.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (200): Tammiviilutettu lasiovi; yksinkertainen lasiruutu, vaakasuuntainen rihlaus, varjouralliset lasilistat tammea; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet. Karmin maalattu valkoiseksi, kynnyks tammea. Sähköpielen peitelevy maalattu valkoiseksi. Listat maalattu valkoiseksi. Oven yläpuolella valkoiseksi maalattu umpipinta (avosaumat).
Valaisimet	LAATIKKOVALAISIN. AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.
Irtokalusteet	2 TUOLIA: Artekin malli 45. ERI-IKÄISIÄ KALUSTEITA: Toimistopöytiä, toimistotuoli, arkistokaappeja, pyöreä pöytä, hyllyjä seinäkiskoissa ja vaatekaappi.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Pohjoisseinällä poistoilmaventtiili.
S	Pohjoisen ja lännen puoleisilla seinillä asennuskotelot, valkoiseksi maalattua peltiä. Koillisnurkassa peltinen suojakotelo, maalattu valkoiseksi; alaosassa messinkinen lista. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 11.10.2005

⁹ Alun perin osa toimistosalista, toimistohuoneeksi ajoittamattomissa töissä.

Toimistohuone



Näkymä pohjoiseen.



Näkymä etelään.

Toimistohuone


	Nykyinen
Huonenumero	230
Käyttötarkoitus	Toimistohuone.
Lattia, jalkalistat	Vihreä marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	PALKKI JA VIHTE: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60×60), maalattu valkoisiksi. Itä-länsisuuntaiset teräslistat, maalattu valkoisiksi.
Pilarit	ULKONEVA PILARI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	POHJOIS- JA ETELÄSEINÄT: Levyrakenteiset (avosaumat), maalattu valkoisiksi. (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.) LÄNSISEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Ikkunat	ITÄÄN: Kaksinkertaiset, sisäänpäin aukeavat ikkunat. Ulkopuite terästä, ulospäin näkyvät osat päällystetty kuparilla, sisäänpäin näkyvät osat tammella; sisäpuite terästä, sekä sisään- että ulospäin näkyvät osat päällystetty tammella; yläsaranat maalattu valkoisiksi; sälekaihdin. Karmi terästä, sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Ikkunapenkki tammea.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (256): Tammiviilutettu laakaovi. Saranat messinkiä, Aalto-painike, ei lukkoa. Karmi valkoiseksi maalattua puuta, kynnyksen tammea. Sähköpieli levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. Listat maalattu valkoisiksi. Oven yläpuolella valkoiseksi maalattu umpipinta (avosaumat).
Valaisimet	LAATIKKOVALAISIN. AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.
Irtokalusteet	NOJATUOLI: Artekin malli 45; runko koivua, istuinosa mustaa satulavyöpunosta. UUDEHKOJA KALUSTEITA: Pöytiä, toimistotuoli, arkistokaappeja ja hyllyjä seinäkiskoissa.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Länsiseinällä poistoilmaventtiili.
S	Asennuskotelo. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 10.10.2005

Toimistohuone



Näkymä itään.



Näkymä länteen.

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	233A
Käyttötarkoitus	Toimistohuone.
Lattia, jalkalistat	Vihreä marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Itä-länsisuuntaiset teräslistat, maalattu valkoisiksi. Länsipuolella katto alempana, pystypinta valkoiseksi maalattua metallia.
Seinät	PILARI JA PALKKI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. POHJOIS- JA ETELÄSEINÄT: Levyrakenteiset (avosaumat), maalattu valkoisiksi. (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.) LÄNSISEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Ikkunat	ITÄÄN: Kaksinkertaiset ikkunat. Ulkopuutteet terästä, ulos näkyvät osat kuparia, sisälle näkyvät osat tammea; sisäpuutteet terästä, sekä ulos että sisälle näkyvät osat tammea, lasilistat tammea; yläsaranat maalattu valkoisiksi; sälekaihtimet. Tuuletusikkunan puitteet terästä, sisälle näkyvät osat päällystetty tammella, lasilistat tammea; sivusaranat maalattu valkoisiksi, Aalto-ikkunapainike; painikkeen puoleisessa reunassa messinkilista. Karmi valkoiseksi maalattua terästä, sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Karmijakolista tammea. Yläpielessä lista maalattu valkoiseksi, verhoakisko; sivupielissä listat tammea. Ikkunapenkki tammea.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (256): Tammiviilutettu laakaovi. Saranat messinkiä, Aalto-painike, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua puuta, kynnyks tammea. Sähköpieli levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. Listat maalattu valkoiseksi. Oven yläpuolella umpipinta (avosaumat), maalattu valkoiseksi. TOIMISTOHUONEESEEN (233B): Valkoiseksi maalattu laakaovi. Saranat terästä, uus-Aalto-painike, ei lukkoa. Karmi valkoiseksi maalattua puuta, kynnyks tammea. Listat maalattu valkoiseksi.
Valaisimet	2 LAATIKKOVALAISINTA. 2 AALTO-LOISTEPUTKIVALAISINTA.
Kiintokalusteet	SEINÄKE: Runko valkoiseksi maalattua terästä, levyt päällystetty vaalealla kankaalla.
Irtokalusteet	UUDEHKOJA KALUSTEITA: Työpöytiä, laatikostoja, toimistotuoleja ja hyllyjä seinäkiskoissa.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Poistoilmaventtiili.
S	Sähköasennuskoteloita. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 10.10.2005

Toimistohuone



Näkymä pohjoiseen/itäään.



Näkymä itään/etelään

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	240
Käyttötarkoitus	Toimistohuone. ¹⁰
Lattia, jalkalistat	Vaaleanvihreä marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	PALKKI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat alumiinia, maalattu valkoisiksi. Huoneen itäpäädyssä alakatto alempana, pystypinta todennäköisesti alumiinia, maalattu valkoiseksi.
Seinät	POHJOIS-, ETELÄ- JA LÄNSISEINÄT: Levyrakenteiset (pohjois- ja eteläseinät avosaumoin), maalattu valkoisiksi. ITÄSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Sisäikkunat	KELAHALLIN LEHTERILLE: Kiinteät ikkunat kaksikertaisin eristyslasiruuduin. Lasilistat tammea. Verhokisko, säleverhot.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (256): Lasiovi, kehys tammiviilutettu; yksinkertainen lasiruutu, vaakasuuntainen rihlaus, lasilistat tammea; saranat messinkiä, uus-Aalto-painike ja lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Listat maalattu valkoisiksi. Oven yläpuolella umpipinta (avosaumat).
Valaisimet	LAATIKKOVALAISIN. 2 AALTO-LOISTEPUTKIVALAISINTA.
Irtokalusteet	UUDEHKOJA TOIMISTOKALUSTEITA: Toimistopöytiä, toimistotuoli, tuoleja, hyllyköitä, kaapisto ja hyllyjä seinäkiskoissa.
LVI	Ilmanvaihtoventtiileitä.
S	Lännen puoleisella seinällä asennuskotelo. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 10.10.2005

¹⁰ Alunperin osa Kelahallin lehteriä, toimistohuoneeksi työssä 1969E, pienemmäksi toimistohuoneeksi työssä 1975B.

Toimistohuone



Näkymä pohjoiseen/itään.



Näkymä länteen.

Käytävä

	Nykyinen
Huonenumero	256 (osa)
Käyttötarkoitus	Käytävä. ¹¹
Lattia, jalkalistat	Osin marmorikuvioinen, osin yksivärinen harmaa linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	PALKIT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Itä-länsisuuntaiset teräslistat, maalattu valkoisiksi. Katto useammassa tasossa, pystypinnat maalattu valkoisiksi.
Kattoikkunat	Kartion muotoinen valokuilu, rapattu ja maalattu valkoiseksi. Ylhäällä kirkas lasiruutu, kuilun alaosassa yksinkertainen (todennäköisesti) pleksilasi.
Pilarit	ULKONEVAT PILARIT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi.
Seinät	POHJOISSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. HUONEIDEN (243, 244, 243, 246) VASTAISET SEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoisiksi. ETELÄ- JA LÄNSISEINÄT: Levyrakenteiset (avosaumat), maalattu valkoisiksi.
Sisäikkunat	Lännen puoleisella seinällä katonrajassa matalia sisäikkunoita. Käytävän puolelta kiinteät; karmit ja lasilistat valkoiseksi maalatut. Huoneiden puolelta mahdollisesti avattavat; karmit valkoiseksi maalatut, puitteet valkoiseksi maalattua L-terästä, lasilistat tammea.
Ikkunat	LÄNTEEN: Kaksinkertainen, sisäänpäin aukeava ikkuna. Ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Sivupielissä listat tammea.
Ulko-ovet	Teräsovilevy päällystetty ulkopuolelta kuparipellillä, sisäpuolelta maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoisiksi, lankavetimet ulkopuolella messinkiä, sisäpuolella kromattu, sähkölukko, ovensuljin. Karmi terästä, maalattu ulkopuolelta ruskeaksi, sisäpuolelta valkoiseksi; kynnys ruskeaksi maalattua terästä. Oven yllä ja osin sivuilla (ikkunanauhan korkeudelta) ulkopuolelta poimutetulla kuparipellillä, sisäpuolelta valkoiseksi maalattua teräspellillä päällystetty umpipinta. ¹²
Ovet	KÄYTÄVÄN (256) POHJOIS- JA ETELÄOSIIN: Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Karmit maalattu valkoisiksi; kynnykset tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Listat maalattu valkoisiksi. Ovien yläpuolella umpipinnat, maalattu valkoisiksi. HUONEISIIN (243, 244, 245, 246): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnys tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Listat maalattu valkoisiksi. Huoneisiin 243 ja 246 lisäksi varattu-valo. VARASTOON (248): 2 lasiovea maalattu valkoisiksi; yksinkertaiset himmeät ruudut, lasilistat maalattu valkoisiksi; saranat maalattu valkoisiksi, Aalto-painikkeet, lukot. Karmit maalattu valkoisiksi; kynnykset tammea. TOIMISTOHUONEESEEN (250): Lasiovi maalattu valkoiseksi; yksinkertainen kirkas lasiruutu, lasilistat maalattu valkoisiksi; Aalto-painike, lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnys tammea. Listat maalattu valkoisiksi. TOIMISTOHUONEISIIN (251A, 251B, 252A, 252B, 253A, 253B, 254 JA 255): Lasiovi maalattu valkoiseksi, yksinkertainen lasiruutu, lasilistat maalattu valkoisiksi; saranat valkoiseksi maalatut, Aalto-painike. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnys tammea. Huoneisiin 251B, 252A ja 255 lisäksi lukko.
Valaisimet	14 LOISTEPUTKIVALAISINTA.
Irtokalusteet	PUHELINPÖYTÄ (95x46, korkeus 65): Kehämäiset jalat mahdollisesti jalavaviilutetut; pöytälevy ja hylly mahdollisesti jalavaviilutetut. ¹³ ERI-ikäisiä KALUSTEITA: Taivejalkainen koivupöytä, 2 Kilta-tuolia, hyllykköjä, mustalla nahalla verhoiltu tuhkakuppi, puhujanpönttö.
LVI	Valkoiseksi maalattuja putkien peltisuojuja, alaosassa messinkinen lista. Ilmanvaihtoventtiileitä. Radiaattori.
S	2 sähkökelloa. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 10.10.2005

¹¹ Alun perin käytävä ja osa toimistohuoneesta (ympäröivissä tiloissa huonejaon muutoksia useissa töissä), käytäväksi työssä 1996A.

¹² Peräisin työstä 1996A.

¹³ Alkuperäinen (hylly katkaistu, hyllyn ja jalkojen väliin lisätty korokkeet), siirretty.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2693 (17.12.1955). AAM.

TYÖSELITYSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2699 (17.12.1955/11.1.1956). AAM.



Pohjoisosaa. Näkymä itään.



Pohjoisosaa. Näkymä länteen.



Näkymä etelään.



Eteläosaa. Näkymä itään.

Neuvotteluhuone

	Nykyinen
Huonenumero	246
Käyttötarkoitus	Neuvotteluhuone. ¹⁴
Lattia, jalkalistat	Harmaa marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	PALKKI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoiseksi. Itä-länsisuuntaiset teräslistat, maalattu valkoiseksi. Alakatto kahdessa tasossa, pystypinta maalattu valkoiseksi.
Pilarit	ULKONEVAT PILARIT: Rapattu, osa maalattu valkoiseksi, osa siniseksi.
Seinät	Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), pohjois- ja itäseinät maalattu valkoiseksi, etelä- ja länsiseinät siniseksi.
Sisäikkunat	ITÄSEINÄN YLÄOSASSA: Kaksinkertaiset kiinteät ikkunat, lasilistat tammea. Verhokiskot, verhot vaaleaa kangasta.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (256): Tammiviilutettu laakaovi. Saranat terästä, uus-Aalto-painike, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua puuta, kynnyks tammea. Sähköpieli levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. Listat maalattu valkoiseksi. KÄYTÄVÄÄN (256): Tammiviilutettu laakaovi. Saranat terästä, uus-Aalto-painike, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua puuta, kynnyks tammea. Sähköpieli levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. Listat maalattu valkoiseksi.
Valaisimet	4 AALTO-LOISTEPUTKIVALAISINTA. 2 KATTOON UPOTETTUA LOISTEPUTKIVALAISINTA: Valkoiseksi maalattua metallia, säleikkö. 12 LIERIÖNMUOTOISTA KATTOON UPOTETTUA VALAISINTA: Ulkopuolinen osa valkoiseksi maalattu, sisältä hopean ja mustan värinen. KAKSI TAULUA VALAISEVAA LOISTEPUTKEA: Varjostimet valkoiseksi maalattua metallia.
Kiintokalusteet	Seinäkiskot joihin kiinnitetty tussi- ja fläppitaulut.
Irtokalusteet	UUDEHKOJA KALUSTEITA: Pöytiä, tuoleja, TV-kaappi, piirtoheitinvalkokangas.
LVI	Katossa ilmanvaihtoventtiileitä. Kaakkoisnurkassa peltikotelo, maalattu valkoiseksi, alhaalla messinkilista.
S	Asennuskoteloita. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 10.10.2005

¹⁴ Alunperin osia arkistosta/varastosta ja Kelahallin lehteristä, neuvotteluhuoneeksi työssä 1985B.

Neuvotteluhuone



Näkymä pohjoiseen/itään.



Itäseinästä ulkoneva pilari ja putkikotelo.



Näkymä länteen/pohjoiseen.


Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	252B
Käyttötarkoitus	Toimistohuone. ¹⁵
Lattia, jalkalistat	Harmaa marmorikuviainen linoleumi. Jalkalistat tammea. Ulkoseinustalla johtokotelo vasten ei jalkalistaa.
Katto	PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. KATTO KATTOIKKUNOIDEN YMPÄRISTÖSSÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoiseksi. Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja reunalistat terästä, maalattu valkoiseksi.
Kattoikkunat	Kartionmuotoinen valokuilu rapattu ja maalattu valkoiseksi. Yläosassa kirkas lasiruutu, alaosassa todennäköisesti pleksilasi.
Pilarit	ULKONEVA PILARI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	POHJOIS-, ITÄ- JA ETELÄSEINÄT: Levyrakenteiset (avosaumat), maalattu valkoiseksi. (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)
Sisäikkunat	Mahdollisesti huoneen puolelta avattavissa. Kaksinkertaiset lasiruudut; sisäpuolella karmit maalattu valkoiseksi, puitteet valkoiseksi maalattua L-terästä, lasilistat tammea; käytävän puolella karmit ja puitteet valkoiseksi maalatut.
Ikkunat	LÄNTEEN: Kaksinkertainen ikkuna. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, ylä- ja sivusarjoissa lasilistat kuparia, alasarjassa tumma kitti; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, Aalto-ikkunapainike; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Verhokisko. Ikkunapenkki tammea.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (256): Lasiövi, maalattu valkoiseksi; yksinkertainen lasiruutu, lasilistat valkoiseksi maalatut; saranat maalattu valkoiseksi, Aalto-painikkeet. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea.
Valaisimet	2 LAATIKKOVALAISINTA. AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.
Irtokalusteet	2 NOJATUOLIA: Artekin malli 45; koivua, istuinosa mustaa satulapunosta. UUDEHKOJA KALUSTEITA: Pöytiä, työtuoli, kaapistoja, hyllyjä kannatuskiskoineen.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Itäseinällä poistoilmaventtiili. Pilarin vieressä valkoiseksi maalattu peltinen putkikotelo, alaosassa messinkinen lista.
S	Länsiseinällä asennuskotelo. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 10.10.2005

¹⁵ Alunperin osa toimistohuoneesta, toimistohuoneeksi ajoittamattomassa työssä.

Toimistohuone



Näkymä itään.



Näkymä länteen.

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	254
Käyttötarkoitus	Toimistohuone.
Lattia, jalkalistat	Harmaa marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea. Ulkoseinustalla sekä etelän puoleisella seinällä vain asennuskotelot, maalattu valkoisiksi.
Katto	PALKKI JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. KATTO KATTOIKKUNOIDEN YMPÄRISTÖSSÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja reunalistat terästä, maalattu valkoisiksi.
Kattoikkunat	2 KATTOIKKUNAA: Kartiomaiset valokuilut rapattu ja maalattu valkoisiksi. Yläosassa kirkkaat lasiruudut, alaosassa todennäköisesti pleksilasi.
Seinät	POHJOIS-, ITÄ- JA ETELÄSEINÄT: Levyrakenteiset (avosaumat), maalattu valkoisiksi. Pilarin ja palkin kohdat rapattu ja maalattu valkoisiksi. (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)
Sisäikkunat	Mahdollisesti huoneen puolelta avattavissa. Kaksinkertaiset lasiruudut; sisäpuolella karmit maalattu valkoisiksi, puitteet valkoiseksi maalattua L-terästä, lasilistat tammea; käytävän puolella karmit ja puitteet valkoiseksi maalatut.
Ikkunat	LÄNTEEN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, Aalto-ikkunapainike; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Verhokisko. Ikkunapenkki tammea.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (256): Lasiovi, maalattu valkoiseksi; yksinkertainen lasiruutu, lasilistat valkoiseksi maalatut; saranat maalattu valkoisiksi, Aalto-painikkeet. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnys tammea.
Valaisimet	4 LAATIKKOVALAISINTA. 2 AALTO-LOISTEPUTKIVALAISINTA. PÖYTÄVALAISIN: Mustaksi maalattua metallia ja messinkiä.
Irtokalusteet	4 NOJATUOLIA: Artekin malli 45; jalat koivua, istuinosa mustaa satulavyöpunosta. ERI-IKÄISIÄ KALUSTEITA: Pöytiä, työtuoli, naulakko, arkistokaappeja, hyllyjä seinäkiskoissa.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Itäseinällä poistoilmaventtiili.
S	Lännen ja etelän puoleisilla seinillä asennuskotelot, maalattu valkoiseksi. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 10.10.2005

Toimistohuone



Näkymä itään/etelään.



Näkymä länteen.

Porras C

	Nykyinen
Huonenumero	C
Käyttötarkoitus	Porras. ¹⁶
Lattia, jalkalistat	KERROS- JA LEPOTASANTEIDEN LATTIAT: Tummanharmaa sementtimosaiikki (mustia rakeita), jaettu messinkilistoin ruutuihin. 2. kerroksen tasanteella ulko-oven edustalla mattosyvennys (syvennyksessä kookosmatto); reunalistat messinkiä. Jalkalistat tummanharmaata sementtimosaiikkia (mustia rakeita). Portaen kaiteiden päädyissä jalkalistoina maalatut raidat (tummanharmaat). 2. kerroksen tasanteella pohjois-, itä- ja etelä(ulko)seinustoilla jalkalistat messinkiä (alimmalla lepotasanteella itä- ja etelä(ulko)seiniä vasten ei jalkalistoja).
Portaat, kaiteet	Askelmat ja askelrinnat tummanharmaata sementtimosaiikkia (mustia rakeita). Jalkalistat tummanharmaata sementtimosaiikkia (mustia rakeita). 2. kerroksen tasanteen ja alimman lepotasanteen välillä itä(ulko)seiniä vasten jalkalistat messinkiä (pohjois- ja etelä(ulko)seiniä vasten ei jalkalistoja). KAITEET: Porrassyöksyjen välissä rapattu (porrassyöksyjen puoleisissa kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi. Käsijohteet tammea (alla käänteissä katkeamatta jatkuva L-teräs, jota teräsputket kannattavat kaiteiden yläsyryistä; teräsosat maalattu valkoisiksi). Ylemmän syöksyn pohjois-sivulla ja alemmien syöksyjen itä- ja eteläsivuilla käsijohteet tammea (alla L-teräkset, jotka kiinnitetty terästangoin ikkunoiden säleiköihin ja pohjoisseiniin; teräsosat maalattu valkoisiksi).
Katto	PORRASSYÖKSYJÄ KANNATTAVAT PALKIT JA PORRASSYÖKSYJEN ALAPINNAT SEKÄ YLEMMÄN LEPOTASANTEEN KATTO: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. 2. KERROKSEN KERROSTASANTEEN/ALEMMAN LEPOTASANTEEN KATTOVERHOUS: Itäosassa pohjois-eteläsuuntainen, valkoiseksi maalattu rakorimoitus (rimojen väleissä koverapäiset kapulat). Pyöreä aukko kattovalaisimelle. ¹⁷ 3. KERROKSEN KERROSTASANTEEN ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoisiksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja reunalistat valkoiseksi maalattua terästä.
Seinät	Rapattu ja maalattu valkoisiksi. 3. kerroksen tasanteella pohjoisseinän yläosassa aukko; peitelevy valkoiseksi maalattua teräspeltiä. POHJOIS-, ETELÄ- JA ITÄSEINÄT 2. KERROKSEN TASANTEELLA: Rintamuurit päällystetty kuparilevyllä.
Ikkunat	IKKUNASEINÄT 2. KERROKSESSA POHJOISEEN, ITÄÄN JA ETELÄÄN: Yksinkertaiset, kiinteät ikkunat. Karmit terästä, sisälle näkyvät osat päällystetty tammilistoin, lasilistat tammea. Ikkunapenkit päällystetty kuparilevyllä. SÄLEIKÖT PORTAAN SYÖKSYJEN JA LEPOTASANTEIDEN KOHDALLA: Pystysäleet T-terästä, yhdistetty toisiinsa yläpäistään lattateräksin (kiinnitetty U-teräksin ikkunoiden yläkarmeihin), alapäistään tummanharmaaksi maalatuin vanerilevyin (korkeus 30) ja lattateräksin (kiinnitetty porrassyöksyjen syryihin terästangoin, alimman lepotasanteen kohdalla U-teräksin ikkunoiden alakarmeihin); teräsosat maalattu valkoisiksi.
Ulko-ovet	PORTAASEEN C: Pariovi (toinen ovilevy kapeampi). Ovilevyjen kehykset (valkoiseksi maalattua) terästä, päällystetty ulkopuolelta messinkilistoin, sisäpuolelta tammilistoin, ei-käyntiovilevyn sivukehyksessä reikä (kilpi messinkiä), potkupellit messinkiä; yksinkertaiset lasiruudut, lasilistat tammea, ei-käyntiovilevyssä ruudun alaosassa umpiosa, peitelevy messinkiä; saranat messinkiä, Rautatalo-vedin, alumiininharmaaksi maalattu ovensuljin, lukko kromatussa peitelevyssä (suojaus vihreää muovia). Karmi valkoiseksi maalattua terästä (ikkuna samassa karmissa), päällystetty ulkopuolelta messinkilistoin, sisäpuolelta tammilistoin; (kynnys). ¹⁸
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (356): Pariovi. Ovilevyjen kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankalasiruudut, lasilistat tammea; saranat maalattu valkoisiksi, Aalto-painikkeet, upotetun pikasalvan painike kromattu, lukko, alumiininharmaaksi maalattu oven-suljin. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnys harmaaksi maalattua terästä.
Valaisimet	KATTOVALAISIN: Asennettu ylemmän välitasanteen kattoon. ¹⁹ PYÖREÄ KATTOVALAISIN: Upotettu suurimmaksi osaksi 3. kerroksen kerroستاسanteen alakattoon.
LVI	Elementtiradiaattori 2. kerroksen tasanteella. Lounaisnurrassa harmaalla muovilla päällystetty pystyputki.
S	Katkaisijoita, pistorasioita yms..

Inventointipäivämäärä 17.10.2005

¹⁶ Porras inventoitu 2.-3. kerroksen välillä.

¹⁷ Valaisin puuttuu.

¹⁸ Ovilevyjen ja karmien listat saattavat olla pronssiakin.

¹⁹ Kupu puuttuu.



Näkymä itään (lepotasanteelta).



Näkymä itään (lepotasanteelta).



Näkymä länteen (2. kerroksesta).