

Kansaneläkelaitoksen pääkonttori, 4.-7. kerroksen "konttorimaisema"

Rakennushistoriallinen inventointi

KATI KLEIMOLA & JAAKKO PENTTILÄ / Alvar Aalto -museon rakennusperintöosasto 2005–2006

Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin rakennushistoriallinen inventointi

Inventoinnin tavoitteet

Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin rakennushistoriallisessa inventoinnissa on valikoiden dokumentoitu ulkotilojen, julkisivujen sekä sisätilojen nykyasu sekä eräiden erityislaatuisten tilojen osalta selvitetty, miten niiden nykyasu vastaa vuosien 1956–1957 alkuperäisasua.

Inventoitujen tilojen valinta ja rajaus

Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin laajuuden vuoksi ei kattava inventointi tullut kysymykseen, vaan on tyydytty tasapainoiseen otokseen käyttötarkoitukseltaan, rakennustaiteellisen viimeistelyn asteeltaan sekä muutos- ja korjaushistorialtaan toisistaan poikkeavia tiloja. Pääkonttorin tilat voidaan karkeasti jakaa kuuteen ryhmään: 1) julkisivut ja ulkotilat (etuaukio, pylväikkö ja ”pienoistori”) 2) alun perin julkiset tilat (Helsingin piiritoimisto (nykyinen Kela-halli) siihen liittyvine aulatiloineen sekä kirjasto¹), 3) ”edustavat ja kollektiiviset”² tilat (valtuutettujen ja lisätyn hallituksen sekä hallituksen kokoushuoneet, hallituksen ruokasali ja siihen liittyvä seurusteluhuone sekä kabinetit; ”henkilökunnan katu”, voimistelusalit ja henkilökunnan ruokasali), 4) ”konttorimaisema” (toimistohuoneet käytävineen), 5) alun perin asunnoiksi suunnitellut, mutta 1980- ja 1990-luvuilla ”konttorimaiseman” osaksi muutetut tilat sekä 6) arkisto-, varasto-, huolto-, tekniset yms. tilat.

Kolme ensin mainittua ryhmää muodostavat tilahierarkian huipun, jossa Alvar Aallon arkkitehti-toimiston suunnittelupanos oli hyvin kokonaisvaltainen ulottuen rakennussuunnittelusta (jolla tässä tarkoitetaan tilasuunnittelun ja julkisivujen sommittelun lisäksi mm. portaiden, alakattojen, ikkunoiden, ulko-ovien ja ovien detaljisuunnittelua sekä pintamateriaali- ja värivalintoja) valaisimiin ja kalusteisiin (tai ulkotiloissa valaisimiin, vesialtaisiin ja istutuksiin). Useimmat näiden ryhmien tiloista on inventoitu.

Neljäs ryhmä, ”konttorimaisema”, on määrällisesti vallitseva. Tämän ryhmän tiloissa Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelupanos ulottui valaisimiin ja kalusteisiin vain johtajien huoneissa³ rajoittuen muuten lähinnä rakennussuunnitteluun. Inventoitaviksi on valittu toimistohuoneita rakennuksen kaikista lohkoista ja kerroksista niin, että virkahierarkian kaikki asteet

¹ Kirjaston itsenäinen sisäänkäynti viittaa jonkinasteiseen—toki Helsingin piiritoimistoa rajoitetumpaan—julkisuuteen.

² Arkkitehtipalkkioeritelmässä käytetty luonnehdinta tiloista, joiden ”kiintosisustuksen ja kalustuksen suunnittelutyö” kuului Aallon arkkitehtitoimistolle.

Kansaneläkelaitoksen toimitaloa ja Munkkiniemessä sijaitsevaa asuntoryhmää koskeva arkkitehtipalkkio eriteltynä, s. a. [liittyyne Aallon kirjeeseen johtaja Hillilälle 24.7.1953 tai Kansaneläkelaitokselle 3.9.1953]. AAS.

³ Johtajien huoneet sisältyivät arkkitehtipalkkioeritelmässä ”edustavien” tilojen ryhmään, mutta tässä ne on käyttö-tarkoituksensa perusteella ja ”konttorimaisemassa” vallitsevien hierarkkisten erojen havainnollistamiseksi varta vasten luettu neljanteen ryhmään.

sekä muutos- ja korjaushistorian kaikki (säilyneet) vaiheet ovat tulleet edustetuiksi. 3. kerroksen käytäväverkosto on inventoitu kokonaisuudessaan pohjoisimmasta I lohkosta eteläisimpään IV lohkoon; kokonaiskuva käytävistä on täydennetty tutkimalla mm. valaistuksensa tai muutos- ja korjaushistoriansa osalta tavanomaisesta poikkeavia käytäviä muissakin kerroksissa.

Viides ryhmä, alun perin asunnoiksi suunnitellut tilat, on jo lähes hävinnyt. Tämän ryhmän tiloissa Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelupanos ei ulottunut rakennussuunnittelua pidemmälle; muutamia tiloja on kuitenkin inventoitu rakennuksen muutos- ja korjaushistorian kannalta mielenkiintoisina.

Kuudennen ryhmän tiloja ei ole inventoitu.

Alvar Aalto Säätiön/ Alvar Aalto -museon rakennusperintöosaston aiemmin suorittamissa rakennushistoriallisissa inventoinneissa on pyritty noudattamaan kunkin tilan alkuperäisiä rajoja ja muodostamaan näin kokonaiskuva alkuperäisestä tilasta (esimerkiksi myöhemmin kahtia jaetun tilan molemmat osat on inventoitu). Kansaneläkelaitoksen pääkonttorissa tilojen alkuperäiset ja nykyiset rajat kuitenkin poikkeavat muutostöiden vuoksi toisistaan niin usein ja niin paljon, että inventoitavat tilat on päädytty rajaamaan niiden nykyisten rajojen mukaan.

Inventointikortit on jaettu tilaryhmittäin vihkoihin; laajimmat ryhmät, "edustavat ja kollektiiviset" tilat sekä "konttorimaisema" eivät tosin ole mahtuneet yksiin kansiin. Kussakin vihossa tilat on järjestetty lohkoittain pohjoisimmasta I lohkosta alkaen ja edelleen kunkin lohkon pohjoisimmasta tilasta myötäpäivään edeten. Käytävät edeltävät tiloja, joihin niiden kautta kuljetaan.

Inventoinnin menetelmä

Havainnot inventoitavien tilojen nykyisestä tilanteesta on kirjattu tilakohtaisille inventointikortteille, joita valokuvasivut täydentävät.

Huonenumerot ja -nimikkeet noudattavat Kansaneläkelaitoksen palveluosaston/ kiinteistöpalvelujen ylläpitämiä ns. ajantasapiirustuksia.

Havainnot on suoritettu lattian tasosta. Lattioiden, kattojen ja seinien osalta on inventoitu näkyvä pinta; pintoja ei ole rikottu tai avattu, minkä vuoksi mm. erilaatuisia peittomaalattuja rakennus- ja metallilevy- tai rapattuja tiili- ja betonipintoja ei ole tarkemmin eritelty. Suuri-ruutuisia, yläsaranoituja ikkunoita ei inventoinnin yhteydessä ole voitu avata; tästä syystä ulkopuutteiden yksityiskohdat ovat saattaneet jäädä puutteellisesti kirjatuiksi. Ovien yksityiskohdat on tutkittu aina inventoitavan tilan puolelta ja usein toiseltakin puolelta (silloin kun se esimerkiksi inventoitavien tilojen välisten ovien tapauksessa on luontevasti käynyt päinsä). Oviin säännöllisesti liittyvät huonenumeralaatat ja nimikyltit on inventointikorteissa jätetty mainitsematta. Alkuperäiset ja myöhemmätkin Aallon arkkitehtitoimistossa suunnitellut valaisimet ja kalusteet

sekä Artek-kalusteet on kirjattu inventointikortteihin tavanomaisempia ja uudempia yksityiskohtaisemmin. Toisinaan valaisimien ja kalusteiden Artek-mallikoodin edellä käytetty aaltoviiva (~) merkitsee, että kysymyksessä on malli, jota ko. valaisin tai kaluste lähinnä vastaa—mitat, materiaalit ja värit poikkeavat usein standardimalleista.⁴ LVI- ja S-järjestelmiä ei ole varsinaisesti tutkittu; radiaattorit, ilmanvaihtolaitteet, sähköasennukset ja muut sellaiset on inventointikorteissa mainittu vain siltä osin kuin ne inventoiduissa tiloissa ovat olleet näkyvillä ja näin vaikuttaneet tilan arkkitehtoniseen asuun. Lämmönsäätimiä, palohälyttimiä yms. kaikkialla esiintyviä laitteita ei inventointikorteissa ole mainittu. Kaikki inventointikorteissa mainitut mitat ovat senttimetrejä.

Materiaalien tunnistamisessa ongelmia ovat aiheuttaneet lähinnä kapeina listoina, kalusteiden jalkoina tai muuten syykuvion hahmottamisen kannalta vaikeassa muodossa esiintyneet jalopuulajit sekä patinoituneet kuparimetallit (kupari, messinki ja pronssi). Värien osalta inventointia on hankaloittanut syystalven vähäinen luonnonvalo: osa tiloista on inventoitu (ja valokuvattu) luonnonvalossa, osa taas keinovalossa, jonka laatu on ollut vaihteleva—näissä olosuhteissa esimerkiksi valkoisen sävyt tuskin ovat tulleet täysin johdonmukaisesti huomioon otetuiksi.

Valokuvasivuille on valittu ensisijaisesti yleisnäkymiä inventoinnin aikana kuvattujen liki 3500 valokuvan joukosta.

Sekä tilaryhmittäin kansioihin järjestettyjä inventointimuistiinpanoja että valokuvia ja negatiiveja säilytetään Alvar Aalto Säätiön/ Alvar Aalto -museon rakennusperintöosaston kokoelmassa.

Ulkotilojen ja julkisivujen sekä alunperin julkisten, ”edustavien ja kollektiivisten” tilojen sekä hallituksen 6. kerroksen ”konttorimaiseman” osalta on myös eritelty, mitä alkuperäistä—vuoden 1956 syksystä—vuoden 1957 keväästä asti säilynyttä—niissä on. Perusteellisesti muutettujen ja korjattujen ”konttorimaiseman” ja asuntojen osalta näin ei ole menetelty, koska useimpien rakennusosien alkuperäisyys on vaivatta luettavissa rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvistä rakennushistoriallisista pohjapiirustuksista, eikä näistä tilaryhmistä inventoinnissa löytynyt sellaisia pohjapiirustuksista ilmenemättömiä sisustuskokonaisuuksia kuin tilahierarkian huipulta.

Inventointikorteissa, joihin edellä mainittua menettelyä on sovellettu, erottuu alkuperäinen (rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvien rakennushistoriallisten pohjapiirustusten tapaan) mustana muun jäädessä harmaaksi. Alkuperäiseksi arviointi perustuu paitsi

⁴ Artek-kalusteiden mallikoodit perustuvat vanhempien kalusteiden osalta Artekin vuonna 1966 painettuun kalusteluetteloon, uudempien osalta vuonna 1995 painettuun kalusteluetteloon. Artek-valaisimien mallikoodit perustuvat Artekin vuonna 1963 painettuun valaisinluetteloon.

inventointikorttien lähdeviitteissä yksilöityihin piirustuksiin, työselityksiin, tarjousasiakirjoihin, yms., myös rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvässä muutos- ja korjaustyöluettelossa työn 1954A (Pääkonttorin rakentaminen ja sisustaminen) kohdalla mainittuihin pää-, työ- ja tyyppidetallipiirustuksiin, rakenne-, LVI- ja S- piirustuksiin sekä työselityksiin, joita ei yleisluonteisuutensa vuoksi ole inventointikorteissa jokaisen tilan yhteydessä erikseen mainittu. Ovien ja ikkunoiden heloituksen alkuperäisyyden arviointi perustuu inventoitaessa suoritettuun helavertailuun; tyypilliset alkuperäiset heloitukset on esitelty 2. kerroksen ”konttorimaisemalle” omistetussa inventointikorttivihossa. Alkuperäiseksi on myös arvioitu rapattujen kattojen ja seinien, alakattojen alumiinilevyjen ja monien muiden peittomaalattujen rakennusosien valkoinen väri (uudelleen maalaamisen on katsottu vaikuttavan alkuperäisyyteen vain värin tai sävyn silmiinpistävästi poiketessa); muihin väreihin on suhtauduttu pidättyväisemmin. Myös korjattua, jopa osaksi alkuperäistä vastaavin materiaalein uusittua (kuten ikkunoita, joiden ulkopuitteiden alasarjat ovat useammin uusittuja kuin alkuperäisiä tai alakattoja, joiden alumiinilevyjä on uusittu) on pidetty alkuperäisen veroisena—tiheämpi seula olisi jättänyt jäljelle vähän alkuperäistä.

Milloin harmaaksi jääneen—sen, mitä ei ole voitu osoittaa alkuperäiseksi (tai sen, mikä on alkuperäistä, mutta siirrettyä ja sellaisena ei-alkuperäistä)—historia on selvillä, on alaviitteessä lyhyesti mainittu rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvän muutos- ja korjaustyöluettelon työ, josta se on peräisin (tai sen alkuperäisyys ja työ, jossa se on siirretty).

Inventoinnin suorittajat

Inventoinnin on syksyn 2005 aikana suorittanut Alvar Aalto Säätiö / Alvar Aalto -museon rakennusperintöosasto. Kati Kleimolan vastuualueena ovat olleet ulkotilat, julkiset tilat sekä 2., 4.–7. kerroksen ja hallituksen ”konttorimaisemat”, Jaakko Penttilän vastuualueena taas julkisivut, ”edustavat ja kollektiiviset” tilat, 3. kerroksen konttorimaisema sekä (entiset) asunnot.

Politiinen



Neljäs kerros
Inventoidut "konttorimaiseman" tilat

	Nykyinen
Huonenumero	479, 480 (osa)
Käyttötarkoitus	Käytävä. ¹
Lattia, jalkalistat	Harmaankirjavaa ja punaista linoleumia. Jalkalistat uudehkot, tammea.
Katto	ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat alumiinia, maalattu valkoisiksi. Katon keskiosa aavistuksen ympäröiviä osia alempana, tasoon kohdalla valkoinen lista.
Pilarit	Rapattu ja maalattu valkoisiksi.
Seinät	Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosumat), maalattu valkoisiksi. KÄYTÄVÄN (400) VASTAINEN ETELÄ- SEKÄ ASIAKIRJAHISSIEN VASTAINEN POHJOISSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. Pohjoisseinällä asiakirjahissien ympäristö kaakeloitu harmailla laatoilla (4,5x9,5).
Sisäikkunat	Kiinteät, kaksinkertaiset ikkunat, lasilistat tammea.
Ovet	SÄHKÖPÄÄKESKUKSEEN: Pariovi. Ovilevyt valkoiseksi maalattua metallia; saranat valkoiseksi maalattut, niklattu vedin, lukko. Karmit ja kynnykset valkoiseksi maalattua terästä. KÄYTÄVÄÄN PORTAAN E ITÄPUOLELLA: Pariovi. Ovilevyt valkoiseksi maalattua terästä; saranat maalattu valkoisiksi, Aalto-painike, ovensulkija. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset maalattu harmaaksi. TOIMISTOHUONEESEEN (470): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Listat maalattu valkoisiksi. TOIMISTOHUONEESEEN (471): Lasiovi tammiviilutettu; yksinkertainen lasiruutu, vaakasuuntainen rihlaus, lasilistat tammea; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Listat maalattu valkoisiksi. TOIMISTOHUONEISIIN (472, 473, 474, 475, 476, 477): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Listat maalattu valkoisiksi. ATK-KOMEROON: Pariovi. Laakaovilevy maalattu valkoiseksi; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, lukko; tuuletusritilä, valkoiseksi maalattu. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset todennäköisesti tammea. Listat maalattu valkoisiksi. KÄYTÄVÄÄN (400): Pariovi. Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoisiksi. TOIMISTOHUONEESEEN (463, 464, 465, 466, 467, 468, 469) JA KOKOUSHUONEESEEN (478): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Huoneisiin 464, 465 JA 468 myös liikennevalot, huoneeseen 478 varattu valo. Listat maalattu valkoisiksi. ASIAKIRJAHISSIEN LUUKUT: Terästä; saranat maalattu valkoiseksi, painike messinkiä. Karmi maalattu valkoiseksi, alapuolella tammilista. Kerrovalo.
Valaisimet	6 LAATIKKOVALAISINTA. 18 KATTOON UPOTETTUA LOISTEPUTKIVALAISINTA: Maalattu valkoisiksi, säleiköt. 2 JALKAVALAISINTA: Artekin malli A809.
Irtokalusteet	Pöytä: Artekin malli ~M91; koivua ja valkoista laminaattia. 8 NOJATUOLIA: Artekin malli 45; runko koivua, istuinosa mustaa satulavyöpunosta. ERI-ikäisiä kalusteita: Hyllyköitä, tuoleja ja sohva.
LVI	Ilmanvaihtoventtiileitä.
S	Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 12.10.2005

¹ Alun perin osa toimistosalista (huonejaon muutoksia ainakin työssä 1959A), käytäväksi ja varastoksi työssä 1985A. Varasto osaksi käytävää ajoittamattomassa työssä.



Näkymä pohjoiseen.



Näkymä pohjoiseen.



Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään.



Eteläosa. Näkymä itään.

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	473
Käyttötarkoitus	Toimistohuone. ²
Lattia, jalkalistat	Vaaleanharmaa, marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea. Ulkoseinustalla asennuskotelo vasten ei jalkalistaa.
Katto	PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat terästä, maalattu valkoisiksi.
Pilarit	ULKONEVA PILARI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	POHJOIS-, ETELÄ- JA LÄNSISEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoisiksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla pohjois- ja eteläseinät ilman kovalevyjä, maalattu valkoisiksi. (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)
Ikkunat	ITÄÄN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, Aalto-ikkunapainike; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Verhokisko. Ikkunapenkki tammea. Ikkunaverhot Venezia-kangasta.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (479): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Listat maalattu valkoisiksi.
Valaisimet	2 LAATIKKOVALAISINTA. AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.
Irtokalusteet	UUDEHKOJA KALUSTEITA: Työpöytä, toimistotuoli, kirjahylly, tuoli, kaappi, hyllyjä seinäkiskoissa. Ilmoitustaulu.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Länsiseinällä poistoilmaventtiilejä.
S	Asennuskotelo. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 12.10.2005

² Alun perin toimistohuoneen osa (huonejaon muutoksia ainakin työssä 1959A), toimistohuoneeksi työssä 1985A.

Toimistohuone



Näkymä itään.



Näkymä etelään/länteen.



Näkymä länteen/pohjoiseen.

Kokoushuone

	Nykyinen
Huonenumero	47 ⁸
Käyttötarkoitus	Kokoushuone. ³
Lattia, jalkalistat	Harmaa marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja terästä, maalattu valkoisiksi.
Seinät	Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoisiksi.
Sisäikkunat	Eristyslasi-ikkunat. Lasilistat tammea.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (479): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi; varattu-valo. Listat maalattu valkoisiksi.
Valaisimet	10 KATTOON UPOTETTUA METALLISTA LIERIÖNMUOTOISTA VALAISINTA. 2 LOISTEPUTKIVALAISINTA.
Kiintokalusteet	Valkokangas/tussitaulukaappi, pieni kaiutin.
Irtokalusteet	1 KOKOUPÖYTÄ: Artekin malli; holkkijalat. 11 NOJATUOLIA: Artekin malli 45. UUDEHKOJA KALUSTEITA: Sivupöytä, kirjahyllyjä.
LVI	Ilmanvaihtorilöitä katossa.
S	Pistorasioita ja katkaisijoita.

Inventointipäivämäärä 12.10.2005

³ Alun perin osa toimistosalista (huonejaon muutoksia ainakin työssä 1959A), kokoushuoneeksi työssä 1985A.

Kokoushuone



Näkymä pohjoiseen.



Näkymä etelään.

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	464
Käyttötarkoitus	Toimistohuone. ⁴
Lattia, jalkalistat	Vaaleanvihreä, marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea. Ulkoseinustalla asennuskotelo vasten ei jalkalistaa.
Katto	PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat terästä, maalattu valkoisiksi.
Seinät	POHJOIS-, ITÄ- JA ETELÄSEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoisiksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla pohjois- ja eteläseinät ilman kovalevyjä, maalattu valkoisiksi. (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)
Sisäikkunat	ITÄSEINÄN YLÄOSASSA: Kiinteät kaksinkertaiset eristyslasiruudut; karmit maalattu valkoisiksi, lasilistat molemmin puolin tammea.
Ikkunat	LÄNTEEN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, Aalto-ikkunapainike; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Yläpielessä lista maalattu valkoiseksi, verhokisko. Ikkunapenkki tammea. Ikkunaverho Venezia-kangasta.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (479): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi; liikennevalot. Listat maalattu valkoisiksi.
Valaisimet	2 LAATIKKOVALAISINTA. AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.
Irtokalusteet	ERI-ikäisiä kalusteita: Työpöytiä, toimistotuoli, Kilta-tuoli, kaapistoja ja hyllyjä seinäkiskoissa.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Itäseinällä poistoilmaventtiileitä.
S	Asennuskotelo. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 12.10.2005

⁴ Alun perin toimistohuoneen osa (huonejaon muutoksia ainakin työssä 1959A), toimistohuoneeksi työssä 1985A.

Toimistohuone



Näkymä itään.



Näkymä länteen.

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	418
Käyttötarkoitus	Toimistohuone.
Lattia, jalkalistat	Harmaa marmorikuviainen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	PALKKI JA VIISTE: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoiseksi. Pohjois-eteläsuuntaiset alumiinilistat, maalattu valkoiseksi.
Pilarit	ULKONEVA PILARI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Ikkunat	POHJOISEEN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukkujen sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, Aalto-ikkunapainike; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; karmijakolistat tammea. Yläpielessä lista, maalattu valkoiseksi; verhokisko; sivupielissä listat tammea. Ikkunapenkki tammea. Ikkunaverhot pellavan väristä kangasta.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (400): Tammiviilutettu laakaovi. Saranat messinkiä, Aalto-painike, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua puuta, kynnyks tammea. Sähköpieli levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. Ovilistat maalattu valkoiseksi. Oven yläpuolella umpipinta, maalattu valkoiseksi. Liikennevalot. HOLVIIN: Valkoiseksi maalattu laakaovi. Saranat maalattu valkoiseksi, vedin, lukko ja kääntöpyörä terästä. Karmi valkoiseksi maalattua metallia, kynnyks harmaaksi maalattua metallia.
Valaisimet	5 LAATIKKOVALAISINTA. 2 AALTO-LOISTEPUTKIVALAISINTA.
Irtokalusteet	2 PÖYTÄÄ: ~Artekin malli H83; pöytälevy saarniviilua, jalat saarnea. 6 TUOLIA: Artekin malli 45; jalat koivua, istuinosa mustaa satulavyöpunosta. UUDEHKOJA KALUSTEITA: Hyllyjä seinäkiskoissa.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Poistoilmaventtiili.
S	Asennuskoteloita. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 17.10.2005

Toimistohuone



Näkymä länteen/pohjoiseen.



Näkymä itään/etelään.

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	404
Käyttötarkoitus	Toimistohuone.
Lattia, jalkalistat	Vaaleanharmaa marmorikuviainen linoleumi. Jalkalistat tammea. Ulkoseinustalla asennuskotelon edessä ei jalkalistaa.
Katto	PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Pohjois-eteläsuuntaiset kan-natuslistat ja varjouralliset reunalistat alumiinia, maalattu valkoisiksi.
Seinät	POHJOISSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ITÄ- JA LÄNSISEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoisiksi. Konvektorikuomun sekä pilarien kohdalla seinät ilman kovalevyjä, rapattu ja maalattu valkoisiksi. (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)
Ikkunat	ETELÄÄN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuitteet tammea, lasilistat kuparia; sisäpuitteet tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihtimet. Tuuletusluukkujen sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peilit levyrakenteiset, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, toisessa Aalto-ikkunapainike, toisessa kromattu ikkunapainike; yllä umpiosat, peitelevyt tammiviilutettu. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Ylä-pielessä lista maalattu valkoiseksi, verhokisko. Ikkunapenkki tammea. Ikkunaverho Venezia-kangasta.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN(400): Käytössä oleva ovi. Lasiovi tammiviilutettu; yksinkertainen lasiruutu, vaakasuuuntainen rihlaus, varjouralliset lasilistat tammea; saranat messinkiä, kromatut painik-keet, lukko, peitelevy. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnys tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi; liikennevalot. Listat maalattu valkoisiksi. Oven yläpuolella umpipinta (avosaumat), maalattu valkoiseksi. KÄYTÄVÄÄN (400): Kuin edellä, mutta ei käytössä; painike on poistettu, vain kilpi jäljellä. Ei lukkoa.
Valaisimet	3 LAATIKKOVALAISINTA. 2 AALTO-LOISTEPUTKIVALAISINTA.
Irtokalusteet	2 NOJATUOLIA: Artekin malli 45; runko koivua, istuinosa mustaa satulavyöpunosta. UUDEHKOJA KALUSTEITA: Työpöytiä, toimistotuoli, kirjahyllyjä, kaapistoja, hyllyjä seinäkiskoissa.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Poistoilmaventtiili.
S	Asennuskotelo. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 12.10.2005

Toimistohuone



Näkymä pohjoiseen.



Näkymä etelään.

Toimistohuone


	Nykyinen
Huonenumero	407
Käyttötarkoitus	Toimistohuone.
Lattia, jalkalistat	Vaaleanvihreä, marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIHTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. KATTOVERHOUS: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat alumiinia, maalattu valkoisiksi.
Pilarit	ULKONEVAT PILARIT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi.
Seinät	ITÄ- JA LÄNSISEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoisiksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla itä- ja länsiseinät ilman kovalevyjä, maalattu valkoisiksi. (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)
Ikkunat	ETELÄÄN: Kaksinkertainen ikkuna. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, Aalto-ikkunapainike; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Verhokisko. Ikkunapenkki tammea. Ikkunaverho Venezia-kangasta.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (400): Tammiviilutettu lasiovi. Yksinkertainen lasiruutu, vaakasuuntainen rihlaus. Saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Listat maalattu valkoisiksi.
Valaisimet	2 LAATIKKOVALAISINTA. AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.
Irtokalusteet	ERI-ikäisiä TOIMISTOKALUSTEITA: Uudehkoja pöytiä, työtuoli, Kilta-tuoli, hyllyjä seinäkiskoissa.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu teräspeltiä, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Pohjoisseinällä poistoilmaventtiili.
S	Ulkoseinustalla konvektorikuomun alla asennuskotelo, maalattu valkoiseksi. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 12.10.2005

Toimistohuone



Näkymä pohjoiseen.



Näkymä etelään.

Eteinen

	Nykyinen
Huonenumero	—
Käyttötarkoitus	Eteinen.
Lattia, jalkalistat	Harmaa marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	ALAKATTO: Rei'itetyt alumiini/teräslevyt (60×60), maalattu valkoisiksi. Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat terästä, maalattu valkoisiksi.
Pilarit	Seinäpinnasta ulkoneva pilari.
Seinät	POHJOIS-, ETELÄ- JA LÄNSISEINÄT: levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin, avosaumat, maalattu valkoisiksi. ITÄSEINÄ: rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (400): Ei ovilevyä. Saranat messinkiä. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Listat maalattu valkoisiksi. TOIMISTOHUONEISIIN (412C JA 412B): Lasiovi maalattu valkoiseksi; yksinkertainen kirkas lasiruutu, lasilistat maalattu valkoisiksi; saranat valkoiseksi maalatut, Aalto-painikkeet. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Listat maalattu valkoisiksi. TOIMISTOHUONEESEEN (412A): Lasiovi maalattu valkoiseksi; yksinkertainen kirkas lasiruutu, lasilistat maalattu valkoisiksi; saranat valkoiseksi maalatut, kromatut painikkeet, lukko ja peitekilpi. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Listat maalattu valkoisiksi.
Valaisimet	LAATIKKOVALAISIN.
Irtokalusteet	Kaapistoja.
S	Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 19.10.2005

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	412A
Käyttötarkoitus	Toimistohuone.
Lattia, jalkalistat	Vaaleanharmaa marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea. Itä-, etelä- ja länsiseinillä asennuskoteloiden edessä ei jalkalistoja.
Katto	PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat terästä, maalattu valkoisiksi.
Pilarit	Rapattu ja maalattu valkoisiksi.
Seinät	POHJOIS- JA ITÄSEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoisiksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomujen kohdalla pohjois- ja itäseinät ilman kovalevyjä, maalattu valkoisiksi. ETELÄ- JA LÄNSEINÄT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi.
Ikkunat	ETELÄÄN JA LÄNTEEN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuitteet tammea, ylä- ja sivusarjoissa lasilistat kuparia, alasarjoissa tumma kitti; sisäpuitteet tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihtimet. Tuuletusluukkujen sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peilit levyrakenteiset, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, Aalto-ikkunapainikkeet; yllä umpiosat, peitelevyt tammiviilutettu. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Verhokisko. Ikkunapenkki tammea. Ikkunaverhot Venezia-kangasta.
Ovet	ETEISEEN: Lasiovi maalattu valkoiseksi; yksinkertainen kirkas lasiruutu, lasilistat maalattu valkoisiksi; saranat valkoiseksi maalatut, kromatut painikkeet, lukko ja peitekilpi. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Listat maalattu valkoisiksi.
Valaisimet	3 LAATIKKOVALAISINTA. 5 AALTO-LOISTEPUTKIVALAISINTA.
Irtokalusteet	PÖYTÄ: Artekin malli 90A; koivua. 5 NOJATUOLIA: Artekin malli 45; runko koivua, istuinosa mustaa satulavyöpunosta. UUDEHKOJA KALUSTEITA: Työpöytiä, toimistotuoli, kaapistoja, kirjahylly.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Pohjoisseinällä poistoilmaventtiilejä.
S	Asennuskoteloita. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 12.10.2005

Toimistohuone



Näkymä pohjoiseen.



Näkymä itään.

Toimistohuone



Näkymä etelään.



Näkymä länteen.

	Nykyinen
Huonenumero	433 (osa)
Käyttötarkoitus	Käytävä. ⁵
Lattia, jalkalistat	Harmaa linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	VÄLIPOHJAN VIISTE JA PALKKI ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATTO POHJOISOSASSA: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoiseksi. Paikoin pohjois-etelä-, paikoin itä-länsisuuntaiset teräslistat, maalattu valkoiseksi. KATTO LÄNSIOSASSA: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Kattoikkunat	4 KATTOIKKUNAA: Kaksinkertaisia, sisäänpäin aukeavia. Puitteiden sisään- ja ulospäin näkyvät osat valkoiseksi maalattua metallia, lasien välinen puitteen osa puuta. Alempi lasi rautalankalasia. Saranat maalattu valkoiseksi.
Pilarit	PILARIT JA ULKONEVAT PILARIT: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	Rapattu ja maalattu valkoiseksi. HISSIEN 3, 2, 1 OVISYVENNYS: Päälystetty harmain koholaatoin. HUONEEN (422B) VASTAISET SEINÄT: Levyrakenteiset (avosaumat), maalattu valkoiseksi. ASIAKIRJAPATERNOSTERHISSIN SYVENNYS: Päälystetty pienin, harmain laatoin. Kuilujen pielet sekä niiden välinen umpiosa tammiviilutettua levyä, pielen nurkissa messinkiset listat. RADIAATTORISYVENNYS IKKUNOIDEN ALLA: Rapattu ja maalattu valkoiseksi, alapieli päälystetty mustilla kaakeleilla. PATERNOSTERHISSIN SYVENNYS: Päälystetty harmain koholaatoin, kuilujen pielet sekä kuilujen välinen umpiosa tammiviilutettua levyä, pielen nurkissa messinkilistat.
Ikkunat	ETELÄÄN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytkeytyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite lasilistoineen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, kromatut painikkeet; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmin sisälle näkyvät osat päälystetty tammella. Karmijakolistat ja kitalistat tammea. Ikkunapenkki päälystetty siniharmailla laatoilla, etureunassa tammilista.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (400) JA PORRASHUONEESEEN A: Pariovi. Metallikehyksiset valkoiseksi maalatut metalliovet. Yksinkertainen rautalankalasi, lasilistat tammea. Saranat maalattu valkoiseksi, uus-Aalto-painike, lukko sekä peitelevy, vanha ovensuljin. Karmi valkoiseksi, kynnyksen harmaaksi maalattua metallia. KOMEROON: Lattiapintaa korkeammalla oleva, valkoiseksi maalattu metallinen ovi. Saranat maalattu valkoiseksi, vedin kevytmetallia, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua metallia, kynnyksen metallia, maalattu valkoiseksi. HISSEIHIN 3, 2: Tammiviilutettu ovi, sisäpuolella kellertäväksi värjätty metallilevy. Pieni pyöreä, yksinkertainen ikkuna, puitteet messinkiä. Saranat valkoiseksi maalatut, Rautatalo-vedin, ovensuljin kellertävää metallia. Karmi valkoiseksi maalattua metallia, kynnyksen terästä. Nuolivalojen taustalevyt mahdollisesti messinkiä. HISSIN 1: Tammiviilutettu laakaovi. Saranat maalattu valkoiseksi, Aalto-painike. Karmi valkoiseksi maalattua metallia. Kerrosvalojen taustalevy mahdollisesti messinkiä. TOIMISTOHUONEESEEN (422B): Tammiviilutettu laakaovi. Saranat terästä, painike ja peitekilpi mahdollisesti alumiinia. Karmi valkoiseksi maalattua puuta, kynnyksen tammea. Sähköpieli levyrakenteinen, valkoiseksi maalattu (näkyvää vain huoneen sisäpuolella). TOIMISTOHUONEISIIN (455B, 457A, 457B, 461, 461A): Tammiviilutettu laakaovi. Saranat terästä, uus-Aalto-painike, ei lukkoa. Karmi valkoiseksi maalattua puuta, kynnyksen tammea. Sähköpieli levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. Listat maalattu valkoiseksi. Oven yläpuolella umpipinta (avosaumat), maalattu valkoiseksi. TOIMISTOHUONEISIIN (456, 458, 459, 460, 462): Tammiviilutettu laakaovi. Saranat messinkiä, Aalto-painike, toimistohuoneisiin (456, 458, 460, 462) johtavissa ovissa ei lukkoa, toimistohuoneeseen (459) johtavassa ovissa lukko. Karmi valkoiseksi maalattua puuta, kynnyksen tammea. Sähköpieli levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. Listat maalattu valkoiseksi. Oven yläpuolella umpipinta (avosaumat), maalattu valkoiseksi.

⁵ Käytävästä erotettu toimistohuone ajoittamattomassa työssä.

	Nykyinen
Valaisimet	8 KATTOON UPOTETTUA LOISTEPUTKIVALAISINTA: Hopeanväristä ja valkoiseksi maalattua metallia. 8 SEINÄÄN KIINNITETTYÄ OPAALILASISTA VALAISINTA.
Kiintokalusteet	SEINÄKE: Valkoiseksi maalattua terästä sekä tammea. LOKERIKKO: Jalat valkoiseksi maalattua metallia, pöytälevy päällystetty mustalla linoleumilla, reunassa tammilista. Lokerot valkoista levyä. ASIAKIRJAPATERNOSTERHISSIN VASTAANOTTOPOYTÄ: Tammea, mustaa linoleumia sekä ruostumaton terästä. Ensiaputarvikekaappi.
Irtokalusteet	NOJATUOLI: Verhoilu harmaata kangasta ja mustaa nahkaa; jalat jalavaa, messinkitassut. ⁶ 2 KUKKALAATIKKOKEHÄÄ: Saarnea.
LVI	Radiaattori.
S	Kaksi kelloa, vanha soittokello sekä gongi. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 17.10.2005

⁶ Todennäköisesti alkuperäinen, siirretty. Verhoilu mahdollisesti alkuperäinen/pääpiirteissään alkuperäistä vastaava. Työpiirustuksen 60/2700 mukaan ei "messinkitassuja".

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 60/2695, 60/2700 (17.12.1955–22.6.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2699 (17.12.1955/11.1.1956). AAM.



Näkymä itään.



Näkymä itään/etelään.



Paternosterhissi.



Länsiosa. Näkymä etelään.



Länsiosa. Kattoikkuna.

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	456
Käyttötarkoitus	Toimistohuone. ⁷
Lattia, jalkalistat	Vihreä marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	PALKKI JA VIISTE: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoiseksi. Katto kahdessa tasossa, pystypinta maalattu valkoiseksi. Itä-länsisuuntaiset listat, ylemmällä tasolla alumiinia, alemmalla terästä, maalattu valkoiseksi.
Pilarit	SEINÄPINNASTA ULKONEVAT PILARIT: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	POHJOIS- JA ETELÄSEINÄT: Levyrakenteiset (avosaumat), maalattu valkoiseksi. ITÄSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)
Ikkunat	LÄNTEEN: Kaksinkertainen ikkuna. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, kromattu ikkunapainike; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Yläpielessä lista maalattu valkoiseksi, verho-kisko. Ikkunapenkki tammea. Verhot Venezia-kangasta.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (433B): Tammiviilutettu laakaovi. Saranat messinkiä, Aalto-painike, ei lukkoa. Karmi valkoiseksi maalattua puuta, kynnyks tammea. Sähköpieli levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. Listat maalattu valkoiseksi. Oven yläpuolella umpipinta, maalattu valkoiseksi.
Valaisimet	LAATIKKOVALAISIN. AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.
Irtokalusteet	2 NOJATUOLIA: Artekin malli 45; jalat koivua, istuinosa mustaa satulavyöpunosta. UUDEHKOJA KALUSTEITA: Hyllyjä seinäkiskoissa. Työpöytiä, toimistotuoli, kirjahyllyjä.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Poistoilmaventtiili.
S	Asennuskotelo. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 17.10.2005

⁷ Alun perin osa toimistohuoneesta (huonejaon muutoksia ainakin työssä 1973G), toimistohuoneeksi työssä 1990B.

Toimistohuone



Näkymä itään.



Näkymä länteen.

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	460
Käyttötarkoitus	Toimistohuone. ⁸
Lattia, jalkalistat	Vaaleanvihreä marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	PALKKI JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATTO: Kahdessa tasossa. Rei'itetyt alumiinilevyt (60×60), maalattu valkoiseksi; alemmalla teräksisin itä-länsisuuntaisin kannatuslistoin, ylemmällä tasolla alumiinisin itä-länsisuuntaisin kannatuslistoin sekä varjourallisin reunalistoin. Listat maalattu valkoiseksi.
Pilarit	ULKONEVA PILARI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	POHJOISSEINÄ: Pilarien ja palkin kohdat rapattu ja maalattu valkoiseksi, muuten levyrakenteinen; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoiseksi. Konvektorikuomun kohdalla pilarin takana oleva seinäke rapattu ja maalattu valkoiseksi. ITÄSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ETELÄSEINÄ: Levyrakenteinen; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoiseksi. Konvektorikuomun kohdalla seinä ilman kovalevyjä, maalattu valkoiseksi. (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)
Ikkunat	LÄNTEEN: Kaksinkertainen ikkuna. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, kromattu ikkunapainike; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Yläpielessä lista maalattu valkoiseksi, verho-kisko. Ikkunapenkki tammea. Ikkunaverho Venezia-kangasta.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (433B): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoiseksi. Listat maalattu valkoiseksi. Oven yläpuolella umpiosa (avosaumat), maalattu valkoiseksi.
Valaisimet	LAATIKKOVALAISIN. AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.
Irtokalusteet	2 NOJATUOLIA: Artekin malli 45; runko koivua, istuinosa mustaa satulavyöpunosta. ERI-IKÄISIÄ KALUSTEITA: Työpöytiä, kaapistoja, toimistotuoli, hyllyjä seinäkiskoissa.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Poistoilmaventtiili.
S	Länsiseinällä asennuskotelo. Pistorasioita ja katkaisijoita.

Inventointipäivämäärä 17.10.2005

⁸ Alun perin osa toimistohuoneesta, toimistohuoneeksi työssä 1990B.

Toimistohuone



Näkymä itään.



Näkymä länteen.

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	422A
Käyttötarkoitus	Toimistohuone.
Lattia, jalkalistat	Harmaa kokolattiamatto. Jalkalistat tammea.
Katto	PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTE: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ALAKATTO: Kahdessa tasossa. Rei'itetty alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Itä-länsi-suuntaiset kannatuslistat alemmalla tasolla valkoiseksi maalattua terästä, ylemmällä alumiinia. Ylemmällä tasolla varjouralliset reunalistat alumiinia, maalattu valkoisiksi. Pystypinta valkoiseksi maalattua peltiä.
Pilarit	Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	POHJOIS- JA ETELÄSEINÄT: Levyrakenteiset; eteläseinä päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoisiksi. (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa). LÄNSISEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Ikkunat	ITÄÄN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasi-listat kuparia; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, kromattu ikkunapainike; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella, karmijakolista tammea. Verhokisko. Ikkunapenkki tammea. Ikkunaverho pellavan väristä kangasta.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (433): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnys tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi; liikenne-valot. Listat maalattu valkoisiksi. Oven yläpuolella umpipinta (avosaumat), maalattu valkoiseksi. HOLVIIN: Valkoiseksi maalattu teräsovi. Saranat maalattu valkoisiksi, vedin, lukko ja kääntö-pyörä terästä. Karmi valkoiseksi maalattua metallia, kynnys harmaaksi maalattua metallia.
Valaisimet	4 LAATIKKOVALAISINTA. 2 AALTO-LOISTEPUTKIVALAISINTA. JALKALAMPPU: Artekin malli A808.
Irtokalusteet	UUDEHKOJA KALUSTEITA: Kaapisto, tietokonepöytä. VANHOJA KALUSTEITA: Työpöytä, sohvapöytä, sohva, 3 nojatuolia, kirjahylly lasiovin ja siirreltävä hyllykkö. ⁹
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Poistoilmaventtiili alakaton pystypinnassa.
S	Itäseinällä asennuskotelo. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 17.10.2005

⁹ Todennäköisesti Kansaneläkelaitoksen Etelä-Esplanadi 16:n pääkonttorista vuonna 1956 Nordenskiöldinkadun pääkonttoriin siirrettyjä johtajien huoneiden kalusteita.

Toimistohuone



Näkymä itään.



Näkymä etelään/länteen.



Näkymä länteen/pohjoiseen.

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	434
Käyttötarkoitus	Toimistohuone.
Lattia, jalkalistat	Vihreä marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	PALKKI JA VIISTE: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Itä-länsisuuntaiset alumiinilistat, maalattu valkoisiksi.
Pilarit	SEINÄPINNASTA ULKONEVA PILARI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	POHJOIS- JA ETELÄSEINÄT: Levyrakenteiset (avosaumat), maalattu valkoisiksi. ITÄSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Ikkunat	LÄNTEEN: Kaksinkertaiset sisäänpäin aukeavat ikkunat. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; ulkopuitteet ja lasilistat päällystetty messingillä. Sisäpuitteet tammea. Kitalistat tammea. Alapielessä tamminen lista. Messinkiset yläsaranat. Tuuletusluukku tammea. Sivusaranat messinkiä, lukkokilvet ja painike kromatut. Yläpuolinen osa levyrakenteinen (avosaumat), tammea.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (433): Tammiviilutettu laakaovi. Saranat messinkiä, Aalto-painike, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua puuta, kynnyks tammea. Sähköpieli levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. Ovilistat maalattu valkoisiksi. Oven yläpuolella umpipinta, maalattu valkoiseksi.
Valaisimet	LAATIKKOVALAISIN. AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.
Irtokalusteet	UUDEHKOJA TOIMISTOKALUSTEITA: Työpöytiä, toimistotuoli, kaapistoja, hyllyjä seinäkiskoissa.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Poistoilmaventtiili.
S	Sähköasennuskotelo. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 17.10.2005

Toimistohuone



Näkymä itään.



Näkymä länteen.

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	437
Käyttötarkoitus	Toimistohuone. ¹⁰
Lattia, jalkalistat	Vaaleanvihreä marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60×60), maalattu valkoisiksi. Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat alumiinia, maalattu valkoisiksi.
Pilarit	ULKONEVA PILARI: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	POHJOIS- JA ETELÄSEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoisiksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla seinät ilman kovalevyjä, maalattu valkoisiksi. ITÄSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)
Ikkunat	LÄNTEEN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä, kaksi kromattua ikkuna-avainta; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammi-viilutettu; sivusaranat messinkiä, kromattu ikkunapainike; yllä umpiosa, peitelevy tammi-viilutettu. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella, karmijakolauta tammea. Yläpielessä lista maalattu valkoiseksi, verhokisko; sivupielessä lista tammea. Ikkunapenkki tammea. Ikkunaverho Venezia-kangasta.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (433): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Listat maalattu valkoisiksi. Oven yläpuolella umpipinta (avosaumat), maalattu valkoiseksi.
Valaisimet	LAATIKKOVALAISIN. AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.
Irtokalusteet	NOJATUOLI: Artekin malli 45; jalat koivua, istuinosa mustaa satulavyöpunosta. UUDEHKOJA TOIMISTOKALUSTEITA: Työpöytiä, toimistotuoli, kaapisto, hyllyjä seinäkiskoissa.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu teräspeltiä, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Itäseinällä poistoilmaventtiili.
S	Pohjois- ja länsiseinillä asennuskotelot. Katkaisijoita ja pistorasioita.


Inventointipäivämäärä 17.10.2005

¹⁰ Alun perin osa toimistohuoneesta, toimistohuoneeksi töissä 1973G, 1990B.

Toimistohuone



Näkymä itään.



Näkymä länteen.

Kokoushuone

	Nykyinen
Huonenumero	488
Käyttötarkoitus	Kokoushuone. ¹¹
Lattia, jalkalistat	Ruskeanvihertävä, marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea (sävy punertava).
Katto	PALKKI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60×60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat valkoiseksi maalattu alumiinia.
Pilarit	LÄNSISEINÄSTÄ ULKONEVA PILARI: Rapattu (kulmissa rappauksessa 1-teräksiä jäljittelevät urat) ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoiseksi.
Sisäikkunat	KÄYTÄVÄÄN (491): Kiinteät sisäikkunat. Kaksinkertaiset eristyslasiruudut, lasilistat molemmin puolin tammea. (Karmit maalattu valkoiseksi.) (Avosaumat lasilistojen ja seinän kovalevyjen välillä.) Verhokisko kiinnitetty alakattoon. Säleverho.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (491): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoiseksi; varattu-valo. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi.
Valaisimet	2 KAUKALOMAISTA KATTOVALAISINTA. 8 LIERIÖMÄISTÄ KATTOVALAISINTA: Osaksi upotettu alakattoon. 2 RIIPPULOISTEPUTKIVALAISINTA.
Kiintokalusteet	VALKOKANGAS/TUSSITAULUKAAPPI (151×11, korkeus 124): Levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi; ovilevyjen kehykset maalattu valkoiseksi, levyrakenteiset peilit maalattu valkoiseksi.
Irtokalusteet	2 PÖYTÄÄ: ~Artek H83 (100×190, korkeus 70); jalat saarniviilutetut, kiinnitysholkit valkoiset; pöytälevyt saarniviilutetut). 13 NOJATUOLIA: Artek 45; jalat/käsinojat sekä istuimien/selkänojen kehykset koivua; istuimet ja selkänojat mustaa satulavyöpunosta; käsinojissa rottinkikierteet. KAAPPI: Artek 271 (90×45, korkeus 65); koivua; liukuovet maalattu valkoiseksi. UUDEHKOJA KALUSTEITA: 3 apupöytää.
LVI	Alakatossa tuloilmaritilöitä ja poistoilmasäleikkö.
S	Katkaisijoita, pistorasioita yms..

Inventointipäivämäärä 12.10.2005

¹¹ Alun perin osia toimistohuoneista ja käytävistä, avotoimiston osaksi työssä 1972A, kokoushuoneeksi työssä 1985A.

Kokoushuone



Näkymä länteen/pohjoiseen.



Näkymä pohjoiseen/itään.



Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään/länteen.

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	493
Käyttötarkoitus	Toimistohuone. ¹²
Lattia, jalkalistat	Ruskeanvihertävä, marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea (ulkoseinustalla asennuskotelo vasten ei jalkalistaa).
Katto	PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoisiksi maalatut alumiinilevyt (60×60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia. Itäosassa alakatto kalteva. Ulkoseinustalla pystypinta valkoiseksi maalattua alumiinipeltiä.
Pilarit	POHJOISSEINÄSTÄ ULKONEVA PILARI: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoisiksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla pohjoisseinä ja eteläseinän kulmake ilman kovalevyjä, maalattu valkoisiksi (eteläseinän kulmassa valkoinen L-muovi). (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)
Sisäikkunat	KÄYTÄVÄÄN (491): Kiinteät sisäikkunat. Kaksinkertaiset eristyslasiruudut, lasilistat molemmin puolin tammea. (Karmit maalattu valkoisiksi.) (Avosaumat lasilistojen ja seinän kovalevyjen välillä.)
Ikkunat	LÄNTEEN: Kaksinkertainen ikkuna. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, ylä- ja sivusarjoissa lasilistat kuparia, alasarjassa lasilistan sijasta tumma kitti; sisäpuite lasilistoinen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peililevy tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, Aalto-ikkunapainike, alasarjassa kitkasalpa. Tuuletusluukun yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevy tammiviilutettu. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Yllä valkoiseksi maalattu lista, verho kisko; sivuilla listat tammea. Ikkunapenkki tammiviilutettu. Ikkunaverho Venezia-kangasta.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (491): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoisiksi.
Valaisimet	3 LAATIKKOVALAISINTA. AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.
Irtokalusteet	UUDEHKOJA KALUSTEITA: työpöytä laatikostoinen ja apupöytineen, työtuoli, tuoli, hyllyjä seinäkiskoissa, 3 rullaovin varustettua kaappia ja komero.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu valkoiseksi maalattua teräspeltiä; ylä- ja etupinnoissa tuloilmasäleiköt. Itäseinän yläosassa poistoilmaventtiili.
S	Ulkoseinustalla konvektorikuomun alla asennuskotelo. Eteläseinällä ja kaakkoisnurkassa johtokoteloita. Katkaisijoita, pistorasioita yms..

Inventointipäivämäärä 12.10.2005

¹² Alun perin osia toimistohuoneista, avotoimiston osaksi työssä 1972A, toimistohuoneeksi työssä 1985A.

Toimistohuone



Näkymä pohjoiseen/itään.



Näkymä itään/etelään.



Näkymä länteen/pohjoiseen.

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	498
Käyttötarkoitus	Toimistohuone. ¹³
Lattia, jalkalistat	Ruskeanvihertävä, marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea (pohjois- ja ulkoseinustoilla asennuskoteloita vasten ei jalkalistoja).
Katto	PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia. Itäosassa alakatto kalteva. Ulkoseinustalla pystypinta valkoiseksi maalattua alumiinipeltiä. Pohjoisseinustalla kotelo valkoiseksi maalattua teräspeltiä, kaakkoisnurkassa levyrakenteinen, valkoiseksi maalattu kotelo.
Pilarit	POHJOISSEINÄSTÄ ULKONEVA PILARI: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	POHJOIS- JA ITÄSEINÄT: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Länsiosassa pohjoisseinällä lasikuitukangas. Luoteisnurkassa kotelo (korkeus konvektorikuomun mukainen), etu- ja sivupinnat rapattu ja maalattu valkoiseksi, yläpintana tammiviilutettu pöytälevy. Pohjoisseinustalla kotelon ja pilarin välissä rapattu ja valkoiseksi maalattu koroke. ETELÄSEINÄ: Levyrakenteinen; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoiseksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla seinä ilman kovalevyjä, maalattu valkoiseksi. (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)
Ikkunat	LÄNTEEN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuitteet tammea, ylä- ja sivusarjoissa lasilistat kuparia, alasarjoissa lasilistojen sijasta tumma kitti; sisäpuitteet lasilistoiheen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihtimet. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peililevy tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, Aalto-ikkunapainike, alasarjassa kitkasalpa. Tuuletusluukun yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevy tammiviilutettu. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; karmien urallinen välilista tammea. Yllä valkoiseksi maalattu lista, verhoakisko; pohjoissivulla lista tammea. Ikkunapenkki tammiviilutettu. Ikkunaverhot Venezia-kangasta.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (491): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoiseksi. Karmi maalattu valkoiseksi; karmiin kiinnitetty voimistelutanko; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi.
Valaisimet	4 LAATIKKOVALAISINTA. 2 AALTO-LOISTEPUTKIVALAISINTA.
Irtokalusteet	JAKKARA: Artek Y61; jalat maalattu mustiksi; istuin mustaa satulavyöpunosta. NOJATUOLI: Artek 45; jalat/käsinojat sekä istuimen/selkänöjan kehikko koivua; istuin ja selkänöja mustaa satulavyöpunosta; käsinojissa rottinkikierteet. UUDEHKOJA KALUSTEITA: Työpöytä laatikostoiheen ja apupöytineen, työtuoli, 2 tuolia, hyllyjä seinäkiskoissa, 6 hyllykköä alakaapein, 4 hyllykköä rullaovin, 3 matalaa hyllykköä, 2 komeroa ja vaatenaulakko. Ilmoitustauluja.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu valkoiseksi maalattua teräspeltiä; ylä- ja etupinnoissa tulo-ilmasäleiköt. Eteläseinän yläosassa poistoilmaventtiileitä.
S	Ulkoseinustalla konvektorikuomun alla ja pohjoisseinällä asennuskoteloita. Katkaisijoita, pistorasioita yms..

Inventointipäivämäärä 12.10.2005

¹³ Alun perin osa toimistohuonetta, avotoimiston osaksi työssä 1972A, toimistohuoneeksi työssä 1985A.

Toimistohuone



Näkymä pohjoiseen.



Näkymä etelään.



Näkymä länteen/pohjoiseen.



→
Pohjoinen

Viides kerros
Inventoidut "konttorimaiseman" tilat


Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	566
Käyttötarkoitus	Toimistohuone. ¹⁴
Lattia, jalkalistat	Vaaleanharmaa marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea, pohjoisen ja idän puoleisilla seinillä asennuskoteloita vasten ei jalkalistoja.
Katto	PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ALAKATTO: Rei'itetty alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat alumiinia, maalattu valkoisiksi.
Pilarit	ULKONEVA PILARI: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	POHJOIS- JA ITÄSEINÄT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ETELÄ- JA LÄNSISEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoisiksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla eteläseinä ilman kovalevyjä, rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Ikkunat	ITÄÄN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasi-listat kuparia; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, Aalto-ikkunapainike; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; karmijakolaudat tammea. verhokisko; sivupielissä listat tammea. Ikkunapenkki tammea. Ikkunaverho Venezia-kangasta.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (577): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi; liikenne-valot. Listat maalattu valkoisiksi.
Valaisimet	2 LAATIKKOVALAISINTA. AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.
Irtokalusteet	ERI-ikäisiä kalusteita: Työpöytiä, toimistotuoli, kirjahyllyjä, kaapistoja, hyllyjä seinäkiskoissa ja 2 ruskeaa Kilita-tuolia.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Länsiseinällä poistoilmaventtiileitä.
S	Asennuskotelot pohjoisen ja idän puoleisilla seinillä sekä luoteisnurkassa. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 19.10.2005

¹⁴ Alun perin osa toimistosalista, avotoimiston osaksi työssä 1973C, mahdollisesti toimistohuoneen osaksi ajoittamattomassa työssä, toimistohuoneeksi työssä 1985A.

Toimistohuone



Näkymä itään.



Näkymä länteen.

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	560
Käyttötarkoitus	Toimistohuone. ¹⁵
Lattia, jalkalistat	Vaaleanruskea marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea. Etelä- ja länsiseinillä asennuskotelo vasten ei jalkalistaa.
Katto	PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60×60), maalattu valkoisiksi. Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat alumiinia, maalattu valkoisiksi.
Seinät	POHJOIS-, ITÄ- JA ETELÄSEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoisiksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla seinät ilman kovalevyjä, maalattu valkoisiksi. LÄNSISEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Sisäikkunat	ITÄSEINÄN YLÄOSASSA: Kiinteät kaksinkertaiset eristyslasiruudut; karmit maalattu valkoisiksi, lasilistat molemmin puolin tammea. (Avosaumat lasilistojen ja seinän kovalevyjen välillä.)
Ikkunat	LÄNTEEN: Kaksinkertainen ikkuna. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, Aalto-ikkunapainike; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Verhokisko; sivupielissä listat tammea. Ikkunapenkki tammea. Ikkunaverho Venezia-kangasta.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (577): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnys tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Listat maalattu valkoisiksi.
Valaisimet	3 LAATIKKOVALAISINTA. AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.
Irtokalusteet	UUDEHKOJA KALUSTEITA: Työpöytiä, toimistotuoleja, kaappi, hyllykköjä, hyllyjä seinäkiskoissa.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Itäseinällä poistoilmaventtiili.
S	Etelä- ja länsiseinillä asennuskotelot. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 19.10.2005

¹⁵ Alun perin osa toimistosalista, avotoimiston osaksi työssä 1973C, toimistohuoneeksi työssä 1985A.

Toimistohuone




Näkymä pohjoiseen/itään.



Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään/länteen.



Näkymä länteen.

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	520
Käyttötarkoitus	Toimistohuone. ¹⁶
Lattia, jalkalistat	Harmaa marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea. Pohjoisen ja lännen puoleisilla seinillä asennuskotelo vasten ei jalkalistaa.
Katto	PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat ja reunalistat terästä, maalattu valkoisiksi.
Seinät	ITÄ- JA LÄNSISEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoisiksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla seinät ilman kovalevyjä, maalattu valkoisiksi. ETELÄSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)
Ikkunat	POHJOISEEN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, ylä- ja sivusarjoissa lasilistat kuparia, alasarjassa mahdollisesti tumma kitti; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, Aalto-ikkunapainike; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Verhokisko. Ikkunapenkki tammea. Ikkunaverho Venezia-kangasta.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (500): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Listat maalattu valkoisiksi. Oven yläpuolella umpipinta (avosaumat), maalattu valkoiseksi.
Valaisimet	3 LAATIKKOVALAISINTA. AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.
Irtokalusteet	ERI-ikäisiä kalusteita: Pöytiä, työtuoli, kaapistoja. 2 Kilta-tuolia, hyllyjä seinäkiskoissa.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Eteläseinällä poistoilmaventtiili.
S	Asennuskotelo. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 19.10.2005

¹⁶ Alun perin osa toimistohuoneesta ja -salista, toimistohuoneeksi työssä 1985A.

Toimistohuone



Näkymä pohjoiseen.



Näkymä etelään.

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	501
Käyttötarkoitus	Toimistohuone.
Lattia, jalkalistat	Vaaleanruskea marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat alumiinia, maalattu valkoisiksi.
Pilarit	ULKONEVAT PILARIT: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi.
Seinät	POHJOIS- JA ITÄSEINÄT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. LÄNSISEINÄ: Levyrakenteinen; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoiseksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla seinä ilman kovalevyä, maalattu valkoisiksi. (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)
Ikkunat	ETELÄÄN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, ylä- ja sivusarjoissa lasilistat kuparia, alasarjassa mahdollisesti tumma kitti; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, kromattu ikkunapainike; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; karmien urallinen välilista tammea. Verhokisko; sivupielissä listat tammea. Ikkunapenkki tammea. Ikkunaverho Venezia-kangasta.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (500): Lasiovi tammiviilutettu; yksinkertainen lasiruutu, vaakasuuntainen rihlaus, lasilistat tammea; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Listat maalattu valkoisiksi. Yläpuolella valkoiseksi maalattu umpipinta (avosaumat).
Valaisimet	2 LAATIKKOVALAISINTA. AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.
Irtokalusteet	ERI-IKÄISIÄ KALUSTEITA: Pöytiä, 2 työtuolia, kaapistoja, 4 vihreäraidallista Kilta-tuolia, hyllyjä seinäkiskoissa.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Pohjoisseinällä poistoilmaventtiili.
S	Asennuskotelo. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 19.10.2005

Toimistohuone



Näkymä pohjoiseen.



Näkymä etelään.

	Nykyinen
Huonenumero	—
Käyttötarkoitus	Eteinen. ¹⁷
Lattia, jalkalistat	Vaaleanvihreä-harmaa marmorikuviainen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60×60), maalattu valkoisiksi. Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat terästä, maalattu valkoisiksi.
Pilarit	ULKONEVA PILARI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	POHJOIS-, ETELÄ- JA LÄNSISEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoisiksi. ITÄSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (500): Pariovi. Tammiviilutetut laakaovilevyt; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Listat maalattu valkoisiksi. TOIMISTOHUONEESEEN (511A): Tammiviilutetut laakaovilevyt; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Sähköpielen peitelevy maalattu valkoiseksi; liikennevalot. Listat maalattu valkoisiksi. TOIMISTOHUONEISIIN (511B, 511C): Laakaovilevy maalattu valkoiseksi; saranat todennäköisesti galvanoituja terästä, uus-Aalto-painikkeet. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Listat maalattu valkoisiksi.
Valaisimet	LAATIKKOVALAISIN.
Kiintokalusteet	NAULAKKO: Artekin malli 109. Ilmoitustaulu.
S	Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 19.10.2005

¹⁷ Alun perin osa toimistosalista, eteiseksi ajoittamattomassa työssä ja työssä 1973G.

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	511B
Käyttötarkoitus	Toimistohuone. ¹⁸
Lattia, jalkalistat	Harmaa marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea. Lännen puoleisella seinällä asennuskotelo vasten ei jalkalistaa.
Katto	PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoiseksi. Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja reunalistat terästä, maalattu valkoiseksi.
Pilarit	ULKONEVA PILARI: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	POHJOIS-, ITÄ- JA ETELÄSEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosumat), maalattu valkoiseksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla pohjois- ja eteläseinät ilman kovalevyjä, maalattu valkoiseksi. (ULKOSEINÄ: Rintamuri ei näy konvektorikuomun takaa.)
Ikkunat	LÄNTEEN: Kaksinkertainen ikkuna. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, ylä- ja sivusarjoissa lasilistat kuparia, alasarjassa mahdollisesti tumma kitti; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, Aalto-ikkunapainike; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Verhokisko; sivupielissä listat tammea. Ikkunapenkki tammea. Ikkunaverho Venezia-kangasta.
Ovet	ETEISEEN: Laakaovilevy maalattu valkoiseksi; saranat todennäköisesti galvanoitua terästä, uus-Aalto-painikkeet. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Listat maalattu valkoiseksi.
Valaisimet	LAATIKKOVALAISIN. 2 AALTO-LOISTEPUTKIVALAISINTA.
Irtokalusteet	UUDEHKOJA KALUSTEITA: Työpöytiä, työtuoli, kaapistoja, arkistokaappeja.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Katossa poistoilmaventtiili.
S	Asennuskoteloita. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 19.10.2005

¹⁸ Alun perin osa toimistosalista, toimistohuoneeksi ajoittamattomassa työssä.

Toimistohuone



Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään/länteen.



Näkymä länteen/pohjoiseen.

Käytävä

	Nykyinen
Huonenumero	537
Käyttötarkoitus	Käytävä. ¹⁹
Lattia, jalkalistat	Vihreä marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	PALKKI JA VIISTE: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Itä-länsi -suuntaiset alumiinilistat, maalattu valkoisiksi.
Seinät	ITÄSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. POHJOIS-, ETELÄ- JA TOIMISTOHUONEIDEN (537B, 537A) VASTAISET LÄNSISEINÄT: Levyrakenteiset (pohjoisseinällä sekä huoneen 537A vastaisella eteläseinällä avosaumat), maalattu valkoisiksi. Pilarin ja ikkunakarmin välissä himmennetty lasilevy. (ULKOSEINÄ: Rintamuuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)
Sisäikkunat	ITÄSEINÄLLÄ: 2 kaksinkertaista, kiinteää sisäikkunaa. Karmit valkoiseksi maalattua puuta, lasilistat tammea.
Ikkunat	LÄNTEEN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletuksiluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, kromattu ikkunapainike; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Yläpielessä lista maalattu valkoiseksi, verho kisko. Ikkunapenkki tammea. Ikkunaverho Venezia-kangasta.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (526): Tammiviilutettu laakaovi. Saranat terästä, uus-Aalto-painike, ei lukkoa. Karmi valkoiseksi maalattua puuta, kynnykset tammea. Ovilistat maalattu valkoisiksi. Oven yläpuolella umpipinta, käytävän (537) puolella kiinnityslistat tammea. NEUVOTTELUHUONEESEEN JA TOIMISTOHUONEESEEN (537C, 537A): Tammiviilutettu laakaovi. Saranat terästä, uus-Aalto-painike, ei lukkoa. Karmi valkoiseksi maalattua puuta, kynnykset tammea. Ovilistat maalattu valkoisiksi. Oven yläpuolella umpipinta, tammilistat. Oven vieressä kaksinkertainen, kiinteä ikkuna. Karmi valkoiseksi maalattua puuta, lasilistat tammea. TOIMISTOHUONEESEEN (537B): Tammiviilutettu laakaovi. Saranat terästä, uus-Aalto-painike, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua puuta, kynnykset tammea. Ovilistat maalattu valkoisiksi. Oven yläpuolella umpipinta, tammilistat. Oven vieressä kaksinkertainen, kiinteä ikkuna. Karmi valkoiseksi maalattua puuta, lasilistat tammea.
Valaisimet	LAATIKKOVALAISIN. AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN. 3 KATTOON UPOTETTUA LOISTEPUTKIVALAISINTA.
Irtokalusteet	UUDEHKOJA KALUSTEITA: Työpöytiä, toimistotuoli, hyllyjä seinäkiskoissa.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Poistoilmaventtiili.
S	Asennuskotelo lännen puoleisella seinällä. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 18.10.2005

¹⁹ Alun perin osia toimistohuoneista (huonejaon muutoksia työssä 1973C), käytäväksi työssä 1995A.



Näkymä etelään.



Näkymä etelään/länteen.



Sisäikkuna toimistohuoneeseen (537A).

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	537B
Käyttötarkoitus	Toimistohuone. ²⁰
Lattia, jalkalistat	Vaaleanvihreä marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	PALKKI JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat alumiinia, maalattu valkoisiksi.
Seinät	POHJOIS-, ITÄ- JA ETELÄSEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoisiksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla pohjois- ja eteläseinät ilman kovalevyjä, maalattu valkoisiksi. (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)
Sisäikkunat	Kiinteä kaksinkertainen eristyslasiruutu; karmit maalattu valkoisiksi, lasilistat huoneen puolella tammea. Listat tammea. Yläpuolella umpiosa, valkoiseksi maalattua levyä; lasilistat tammea.
Ikkunat	LÄNTEEN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, kromattu ikkunapainike; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; karmijakolauta tammea. Yläpielessä lista maalattu valkoiseksi, verhokisko. Ikkunapenkki tammea. Ikkunaverho Venezia-kangasta.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (537): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoisiksi. Oven yläpuolella umpipinta, valkoiseksi maalattua levyä, kiinnityslistat tammea.
Valaisimet	LAATIKKOVALAISIN. 2 AALTO-LOISTEPUTKIVALAISINTA.
Irtokalusteet	UUDEHKOJA KALUSTEITA: Työpöytä, toimistotuoli, arkistokaappi, naulakko, kaappi, tuoleja. Ilmoitustaulu.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Ilmanvaihtoritiä.
S	Pohjois- ja länsiseinillä asennuskotelot. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 18.10.2005

²⁰ Alun perin osa toimistohuoneista (huonejaon muutoksia työssä 1973C), käytäväksi työssä 1995A.


Toimistohuone



Näkymä pohjoiseen/itään.



Näkymä etelään/länteen.



Näkymä länteen/pohjoiseen.



Pohjoinen

Kuudes kerros
Inventoidut "konttorimaiseman" tilat

	Nykyinen
Huonenumero	—
Käyttötarkoitus	Eteinen. ²¹
Lattia, jalkalistat	Vaaleanharmaa marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	ALAKATTO: Kahdessa tasossa. Rei'itetyt alumiinilevyt (60×60), maalattu valkoisiksi. Ylemmällä tasolla itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat alumiinia, maalattu valkoisiksi, alemmalla tasolla pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat ja reunalistat terästä, maalattu valkoisiksi. Pystypinta maalattu valkoiseksi.
Seinät	POHJOISSEINÄ SEKÄ OSA ITÄSEINÄÄ: Levyrakenteinen (avosaumat), maalattu valkoisiksi. ETELÄ- JA LÄNSISEINÄT SEKÄ OSA ITÄSEINÄÄ: Rapattu ja maalattu valkoisiksi.
Ovet	TOIMISTOHUONEISIIN (616B, 616C): Valkoiseksi maalattu lasiovi; yksinkertainen kirkas lasi, lasi-listat valkoiseksi maalatut; saranat valkoisiksi maalatut, Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. HOLVIIN (616D): Valkoiseksi maalattua teräsovi; saranat maalattu valkoisiksi, kromattu kääntöpyörä ja lukko. Karmi ja kynnyks maalattu valkoisiksi. KÄYTÄVÄÄN (600): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Listat maalattu valkoisiksi. Oven yläpuolella umpipinta (avosaumat), maalattu valkoiseksi.
Valaisimet	LAATIKKOVALAISIN.
LVI	Ilmanvaihtuventtiili.
S	Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 25.10.2005

²¹ Alun perin osa toimistohuoneesta, eteiseksi ajoittamattomassa työssä.


Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	616B
Käyttötarkoitus	Toimistohuone. ²²
Lattia, jalkalistat	Harmaa marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	Palkit ja välipohjan viiste ulkoseinustalla rapattu ja maalattu valkoisiksi. KATTOVERHOUS, OSIN ALAKATTONA: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat osin alumiinia, osin terästä, maalattu valkoisiksi. Pystypinta alumiinipeltiä, maalattu valkoiseksi.
Pilarit	Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi. Pilarin ja ulkoseinän välissä betoninen umpiosa, rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	ITÄ- JA LÄNSISEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumatt), maalattu valkoisiksi. Ulkoseinustalla konvektorikuomun kohdalla seinät ilman kovalevyjä, maalattu valkoisiksi. ETELÄSEINÄ: Osin rapattu ja maalattu valkoiseksi. Osin levyrakenteinen (avosaumatt), maalattu valkoiseksi. (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)
Ikkunat	POHJOISEEN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, ylä- ja sivusarjoissa lasilistat kuparia, alasarjassa tumma kitti; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, Aalto-ikkunapainike; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Verhokisko. Pilarin seinäkkeen molemmin puolin tammilistat. Ikkunapenkki tammea. Ikkunaverho Venezia-kangasta.
Ovet	ETEISEEN JA TOIMISTOHUONEESEEN 616A: Valkoiseksi maalattu lasiovi; saranat valkoisiksi maalattut, Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Yksinkertainen kirkas lasi, lasilistat valkoiseksi maalattut. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea.
Valaisimet	3 LAATIKKOVALAISINTA.
Irtokalusteet	UUDEHKOJA KALUSTEITA: Työpöytä laatikostoineen ja aputasoiineen, työtuoli, tuoli, kaapistoja ja hyllykkö.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu teräspeltiä, maalattu valkoiseksi; katossa poistoilmaventtiili.
S	Ulkoseinustalla asennuskotelo, maalattu valkoiseksi. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 25.10.2005

²² Alun perin osa toimistohuoneesta, toimistohuoneeksi ajoittamattomassa työssä.

Toimistohuone



Näkymä länteen/pohjoiseen.



Näkymä pohjoiseen/itään.



Alakaton yksityiskohtia.



Näkymä itään/etelään.


Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	606
Käyttötarkoitus	Toimistohuone. ²³
Lattia, jalkalistat	Harmaa marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea. Ulkoseinustalla asennuskotelo vasten ei jalkalistaa.
Katto	PALKKI JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat alumiinia, maalattu valkoisiksi.
Seinät	POHJOISSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ITÄ- JA LÄNSISEINÄT: Levyrakenteiset; itäseinällä pilarien ja palkin kohdat rapattu ja maalattu valkoisiksi, muuten päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoiseksi. (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)
Ikkunat	ETELÄÄN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, Aalto-ikkunapainike; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella, karmijakolista tammea. Verhokisko; sivupielessä lista tammea. Ikkunapenkki tammea. Ikkunaverho Venezia-kangasta.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (600): Lasiovi tammiviilutettu; yksinkertainen lasiruutu, vaakasuuntainen rihlaus, varjouralliset lasilistat tammea; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Listat maalattu valkoisiksi. Oven yläpuolella umpiosa (avosaumat), maalattu valkoiseksi.
Valaisimet	2 LAATIKKOVALAISINTA. 2 AALTO-LOISTEPUTKIVALAISINTA.
Irtokalusteet	NOJATUOLI: Artekin malli 45; jalat koivua, istuinosa mustaa satulavyöpunosta. UUDEHKOJA TOIMISTOKALUSTEITA: Työpöytiä, toimistotuoli, arkistokaappeja, vaatekaappi.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Pohjoisseinällä poistoilmaventtiili.
S	Länsiseinällä asennuskotelo. Koillisnurkassa peltikotelo, alaosassa messinkilista. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 25.10.2005

²³ Alun perin osa toimistohuoneesta, toimistohuoneeksi ajoittamattomassa työssä.

Toimistohuone



Näkymä etelään.



Näkymä pohjoiseen.



Ikkunoiden yksityiskohtia.

Kokoushuone

	Nykyinen
Huonenumero	613
Käyttötarkoitus	Kokoushuone. ²⁴
Lattia, jalkalistat	Vaaleanharmaa marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja terästä, maalattu valkoisiksi.
Pilarit	Rapattu ja maalattu valkoisiksi.
Seinät	Rapattu ja maalattu valkoisiksi.
Ikkunat	POHJOISEEN JA LÄNTEEN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuitteet tammea, lasilistat kuparia, sisäpuitteet tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihtimet. Tuuletusluukkujen sisälle näkyvät kehyspuut tammea, levyrakenteiset peilit tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, Aalto-ikkunapainikkeet (yhdestä luukusta painike puuttuu, jäljellä vain kilpi); yllä umpiosat, peitelevyt tammiviilutettu. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella, karmijakolistat tammea. Verhokisko (vanhakin jäljellä mutta ei enää käytössä); sivupielissä listat tammea. Ikkunapenkki tammea. Ikkunaverhot Venezia-kangasta.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (600): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi; varattuvalo. Listat maalattu valkoisiksi. Oven yläpuolella umpipinta (avosaumat), valkoiseksi maalattu.
Valaisimet	4 LAATIKKOVALAISINTA. 5 AALTO-LOISTEPUTKIVALAISINTA.
Kiintokalusteet	Valkokangas.
Irtokalusteet	KOKOUPÖYTÄ: Artekin malli; tammiviilua, jalat tammea. 10 NOJATUOLIA: ~Artekin malli 46; kehys saarnea, jaloissa messinkitassut, istuinosa verhoiltu ruskealla kankaalla nahkayksityiskohdin, käsinojat mustalla nahalla. ²⁵ KUKKALAAATIKKOKEHÄ. UUDEHKOJA KALUSTEITA: 2 kaapistoa.
LVI	Ulkoseinustoilla konvektorikuomut, maalattu valkoisiksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Eteläseinällä poistoilmaventtiileitä.
S	Asennuskoteloita. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 25.10.2005

²⁴ Alunperin mahdollisesti toimistohuone.

²⁵ Mahdollisesti peräisin työstä 1972C, siirrettyjä.

Kokoushuone



Näkymä etelään.



Pöydän yksityiskohtia.



Näkymä länteen/pohjoiseen.



Näkymä länteen.



Seitsemäs kerros
Inventoidut "konttorimaiseman" tilat

	Nykyinen
Huonenumero	725
Käyttötarkoitus	Käytävä. ²⁶
Lattia, jalkalistat	Harmaa marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat terästä, maalattu valkoisiksi. Kahdessa kohtaa alakatto hieman alempana, pystypinnat valkoiseksi maalattua peltiä.
Kattoikkunat	2 KATTOIKKUNAA: Kartionmuotoiset valokuilut rapattu ja maalattu. Ylhäällä kirkas lasiruutu.
Seinät	POHJOIS-, ITÄ- JA ETELÄSEINÄT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. LÄNSISEINÄ: Levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi.
Sisäikkunat	TYÖTERVEYSHOITAJAN VASTAANOTTOTISKISSÄ: Yksinkertaiset lasiruudut, nurkkaosissa taivutettua lasia. Puitteet käytävän puolella valkoiseksi maalattua metallia, tiskin puolella tammea. Alaosassa liukuikkuna. HUONEESEEN (714): Kaksinkertainen eristyslasi. Karmi valkoiseksi maalattua metallia, sisäpuolella lasilistat tammea.
Ovet	KUILUUN: Laakaovilevy valkoiseksi maalattua metallia; saranat maalattu valkoisiksi, Aalto-painike. Karmi metallia, maalattu valkoiseksi; kynnyks harmaaksi maalattua metallia. LÄÄKÄRIN HUONEEN (724) ETEISEEN: Laakaovilevy maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoisiksi, kromattu painike, lukko, peitelevy kromattu. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi; liikennevalot. Listat maalattu valkoisiksi. SIIVOUSKOMEROON, TUTKIMUSHUONEESEEN, LEPOHUONEESEEN, TERVEYDENHOITAJAN HUONEESEEN JA SÄHKÖKAAPPIIN (723, 721, 717, 714): Laakaovilevy maalattu valkoiseksi; saranat kromatut, uus-Aalto-painike, lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Huoneisiin (714, 717, 719, 721) varattu-valo. Listat maalattu valkoisiksi. TYÖTERVEYDEN ETEISEEN, LABORATORION ETEISEEN, LÄÄKÄRIN HUONEEN ETEISEEN, VARASTOON, WC-TILOIHIN, NEUVOTTELHUONEESEEN JA TOIMISTOON (722, 720, 718, 716, 725A, 725B, 712, 711): Laakaovilevy maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoisiksi, Aalto-painikkeet, huoneisiin (711, 716, 718, 720, 722) lukot. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Huoneen (711) oven vieressä sähköpieli; peitelevyt maalattu valkoisiksi. Huoneisiin (711, 712, 718, 720, 722) varattu-valo. Listat maalattu valkoisiksi. Huoneen (711) oven yläpuolella umpipinta (avosaumat), maalattu valkoiseksi. PORTAASEEN A JA KÄYTÄVÄÄN (726): Vasikallinen pariovi. Metallikehyksiset, valkoiseksi maalatut lasiovet. Yksinkertaiset rautalankasit, lasilistat tammea. Saranat valkoiseksi maalatut, Aalto-painike, lukko, ovensuljin. Karmi valkoiseksi maalattua metallia, kynnyks harmaaksi maalattua metallia. SÄHKÖKAAPPIIN: Pariovi. Laakaovet valkoiseksi maalattua metallia. Saranat maalattu valkoisiksi, todennäköisesti kromattu vedin, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua metallia. HISSIKONEHUONEESEEN: Laakaovi valkoiseksi maalattua metallia; saranat maalattu valkoisiksi, kromattu vedin, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua metallia. PUKUHUONEESEEN (713): Laakaovilevy maalattu valkoiseksi; saranat messinkiä, Aalto-painike. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Listat maalattu valkoisiksi. TYÖTERVEYSHOITAJAN HUONEESEEN (710): Lasiovi, maalattu valkoiseksi; yksinkertainen lasiruutu, vaakasuuntainen rihlaus, lasilistat maalattu valkoisiksi; saranat maalattu valkoisiksi, Aalto-painike. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi; liikennevalot. Listat maalattu valkoisiksi. Oven yläpuolella umpipinta (avosaumat), maalattu valkoiseksi. KÄYTÄVÄÄN (700): Pariovi. Oviilevyt maalattu valkoisiksi; saranat messinkiä, lukko sekä hätäpoistumistien lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea.

²⁶ Vähäisiä huonejaon muutoksia työssä 1985b.

Käytävä

	Nykyinen
Valaisimet	11 LOISTEPUTKI VALAISINTA: Valkoiseksi maalattua metallia, säleiköt. 2 LIERIÖNMUOTOISTA KATTOON UPOTETTUA VALAISINTA: Valkoiseksi maalattua metallia. JALKALAMPPU: Artekin malli A809. JALKALAMPPU: Artekin malli A810.
Irtokalusteet	SOHVAPÖYTÄ: ~Artekin malli 90A; koivua. 12 NOJATUOLIA: Artekin malli 45; runko koivua, istuinosa ruskeaa satulavyöpunosta. PENKKI: Artekin malli 153A; koivua. 2 KAAPPIA: Artekin malli 271; koivua; liukuovet maalattu valkoisiksi. 2 SEINÄHYLLYÄ: Artekin malli 112. NAULAKKO: Artekin malli 109. KUKKALAATIKKOKEHÄ: Koivua. UUDEHKOJA KALUSTEITA: Kaapistoja, hyllyjä seinäkiskoissa.
LVI	2 radiaattoria. Ilmanvaihtoritilöitä.
S	Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 25.10.2005



Näkymä itään.



Näkymä etelään/länteen.



Näkymä länteen.



Vastaanottotiski.

Eteinen

	Nykyinen
Huonenumero	---
Käyttötarkoitus	Eteinen. ²⁷
Lattia, jalkalistat	Harmaa marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat alumiinia, maalattu valkoisiksi.
Seinät	POHJOIS-, ITÄ- JA ETELÄSEINÄT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. LÄNSISEINÄ: Levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi.
Ovet	TERVEYDENHOITAJAN HUONEESEEN JA KÄYTÄVÄÄN (719, 725): Laakaovilevy valkoiseksi maalattu; saranat terästä, uus-Aalto-painikkeet, lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Listat maalattu valkoisiksi. Käytävään johtavassa ovesta lisäksi liikennevalot. KORTISTOON (715): Liukuovi, maalattu valkoiseksi; lukko, ei vedintä. Liukukiskon peitelauta valkoiseksi maalattu.
Valaisimet	SUORAKULMAINEN LOISTEPUTKIVALAISIN.
S	Katkaisija.

Inventointipäivämäärä 25.10.2005

²⁷ Alunperin eteinen, huonejaon muutoksia työssä 1985b.

Terveystieteiden huone

	Nykyinen
Huonenumero	719
Käyttötarkoitus	Terveystieteiden huone. ²⁸
Lattia, jalkalistat	Vaaleanharmaa marmorkuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea. Ulkoseinustalla asennuskotelo vasten ei jalkalistaa.
Katto	PALKKI JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoiseksi. Pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat alumiinia, maalattu valkoiseksi.
Seinät	Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Ikkunat	POHJOISEEN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Ylä- sekä alapielissä tammilistat, sivupielissä listat tammea. Verhokisko. Ikkunaverho Venezia-kangasta.
Ovet	LÄÄKÄRIN HUONEESEEN JA LABORATORIOON (718, 720): Laakaovilevy valkoiseksi maalattu; saranat maalattu valkoiseksi, Aalto-painikkeet. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi. ETEISEEN: Laakaovilevy valkoiseksi maalattu; saranat terästä, uus-Aalto-painikkeet, lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi.
Valaisimet	2 LAATIKKOVALAISINTA. AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN. LOISTEPUTKIVALAISIN: Asennettu altaan yläpuolelle; valkoiseksi maalattua terästä, säleikkö.
Kiintokalusteet	Peilikaappi.
Irtokalusteet	UUDEHKOJA KALUSTEITA: Pöytiä, toimistotuoli, kaapistoja.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Eteläseinällä poistoilmaventtiili.
S	Asennuskotelo. Katkaisijoita ja pistorasioita.


Inventointipäivämäärä 25.10.2005

²⁸ Alun perin tutkimuhuone.

Terveystenhoitajan huone



Näkymä länteen/pohjoiseen.



Näkymä pohjoiseen/itään.



Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään/länteen.

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	706
Käyttötarkoitus	Toimistohuone. ²⁹
Lattia, jalkalistat	Vaaleanharmaan, marmorikuviainen linoleumi. Jalkalistat tammea. Ulkoseinustalla asennuskotelo vasten ei jalkalistaa.
Katto	PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ALAKATTO: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat alumiinia, maalattu valkoisiksi.
Pilarit	Rapattu ja maalattu valkoisiksi.
Seinät	POHJOIS- JA ETELÄSEINÄT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ITÄ- JA LÄNSISEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoisiksi.
Ikkunat	ETELÄÄN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite tammea; toisessa ikkunoista yläsaranat, toisessa sivusaranat, molemmat messinkiä, lukkokilvet kromatut, sivusaranallisessa ikkunassa Aalto-ikkunapainike; sälekaihtimet. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Yläpielessä lista maalattu valkoiseksi, verhokisko; sivupielissä listat, toinen tammea, toinen maalattu valkoiseksi; alapielessä tammilista.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (700): Lasiovi, maalattu valkoiseksi; yksinkertainen lasiruutu, vaakasuuntainen rihlaus, lasilistat maalattu valkoisiksi; saranat maalattu valkoisiksi, Aalto-painikkeet. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoisiksi. Listat maalattu valkoisiksi. Oven yläpuolella umpipinta (avosaumat), maalattu valkoiseksi.
Valaisimet	2 LAATIKKOVALAISINTA. AALTO-LOISTEPUTKIVALAISIN.
Irtokalusteet	ERI-ikäisiä kalusteita: Toimistopöytiä ja -tuoleja, kaapistoja, pyöreä pöytä, 2 nojatuolia.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Pohjoisseinällä poistoilmaventtiili.
S	Asennuskotelo. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 25.10.2005

²⁹ Alun perin osa toimistosalista, toimistohuoneeksi ajoittamattomassa työssä.

Toimistohuone



Näkymä etelään.



Näkymä pohjoiseen.



Ikkunoiden yksityiskohtia.