

Kansaneläkelaitoksen pääkonttori, "edustavat" tilat

Rakennushistoriallinen inventointi

KATI KLEIMOLA & JAAKKO PENTTILÄ / Alvar Aalto -museon rakennusperintöosasto 2005–2006

Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin rakennushistoriallinen inventointi

Inventoinnin tavoitteet

Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin rakennushistoriallisessa inventoinnissa on valikoiden dokumentoitu ulkotilojen, julkisivujen sekä sisätilojen nykyasu sekä eräiden erityislaatuisten tilojen osalta selvitetty, miten niiden nykyasu vastaa vuosien 1956–1957 alkuperäisasua.

Inventoitujen tilojen valinta ja rajaus

Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin laajuuden vuoksi ei kattava inventointi tullut kysymykseen, vaan on tyydytty tasapainoiseen otokseen käyttötarkoitukseltaan, rakennustaiteellisen viimeistelyn asteeltaan sekä muutos- ja korjaushistorialtaan toisistaan poikkeavia tiloja. Pääkonttorin tilat voidaan karkeasti jakaa kuuteen ryhmään: 1) julkisivut ja ulkotilat (etuaukio, pylväikkö ja ”pienoistori”) 2) alun perin julkiset tilat (Helsingin piiritoimisto (nykyinen Kela-halli) siihen liittyvine aulatiloineen sekä kirjasto¹), 3) ”edustavat ja kollektiiviset”² tilat (valtuutettujen ja lisätyn hallituksen sekä hallituksen kokoushuoneet, hallituksen ruokasali ja siihen liittyvä seurusteluhuone sekä kabinetit; ”henkilökunnan katu”, voimistelusalit ja henkilökunnan ruokasali), 4) ”konttorimaisema” (toimistohuoneet käytävineen), 5) alun perin asunnoiksi suunnitellut, mutta 1980- ja 1990-luvuilla ”konttorimaiseman” osaksi muutetut tilat sekä 6) arkisto-, varasto-, huolto-, tekniset yms. tilat.

Kolme ensin mainittua ryhmää muodostavat tilahierarkian huipun, jossa Alvar Aallon arkkitehti-toimiston suunnittelupanos oli hyvin kokonaisvaltainen ulottuen rakennussuunnittelusta (jolla tässä tarkoitetaan tilasuunnittelun ja julkisivujen sommittelun lisäksi mm. portaiden, alakattojen, ikkunoiden, ulko-ovien ja ovien detaljisuunnittelua sekä pintamateriaali- ja värivalintoja) valaisimiin ja kalusteisiin (tai ulkotiloissa valaisimiin, vesialtaisiin ja istutuksiin). Useimmat näiden ryhmien tiloista on inventoitu.

Neljäs ryhmä, ”konttorimaisema”, on määrällisesti vallitseva. Tämän ryhmän tiloissa Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelupanos ulottui valaisimiin ja kalusteisiin vain johtajien huoneissa³ rajoittuen muuten lähinnä rakennussuunnitteluun. Inventoitaviksi on valittu toimistohuoneita rakennuksen kaikista lohkoista ja kerroksista niin, että virkahierarkian kaikki asteet

¹ Kirjaston itsenäinen sisäänkäynti viittaa jonkinasteiseen—toki Helsingin piiritoimistoa rajoitetumpaan—julkisuuteen.

² Arkkitehtipalkkioeritelmässä käytetty luonnehdinta tiloista, joiden ”kiintosisustuksen ja kalustuksen suunnittelutyö” kuului Aallon arkkitehtitoimistolle.

Kansaneläkelaitoksen toimitaloa ja Munkkiniemessä sijaitsevaa asuntoryhmää koskeva arkkitehtipalkkio eriteltynä, s. a. [liittyy Aallon kirjeeseen johtaja Hillilälle 24.7.1953 tai Kansaneläkelaitokselle 3.9.1953]. AAS.

³ Johtajien huoneet sisältyivät arkkitehtipalkkioeritelmässä ”edustavien” tilojen ryhmään, mutta tässä ne on käyttö-tarkoituksensa perusteella ja ”konttorimaisemassa” vallitsevien hierarkisten erojen havainnollistamiseksi varta vasten luettu neljanteen ryhmään.

sekä muutos- ja korjaushistorian kaikki (säilyneet) vaiheet ovat tulleet edustetuiksi. 3. kerroksen käytäväverkosto on inventoitu kokonaisuudessaan pohjoisimmasta I lohkosta eteläisimpään IV lohkoon; kokonaiskuvaa käytävistä on täydennetty tutkimalla mm. valaistuksensa tai muutos- ja korjaushistoriansa osalta tavanomaisesta poikkeavia käytäviä muissakin kerroksissa.

Viides ryhmä, alun perin asunnoiksi suunnitellut tilat, on jo lähes hävinnyt. Tämän ryhmän tiloissa Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelupanos ei ulottunut rakennussuunnittelua pidemmälle; muutamia tiloja on kuitenkin inventoitu rakennuksen muutos- ja korjaushistorian kannalta mielenkiintoisina.

Kuudennen ryhmän tiloja ei ole inventoitu.

Alvar Aalto Säätiön/ Alvar Aalto -museon rakennusperintöosaston aiemmin suorittamissa rakennushistoriallisissa inventoinneissa on pyritty noudattamaan kunkin tilan alkuperäisiä rajoja ja muodostamaan näin kokonaiskuva alkuperäisestä tilasta (esimerkiksi myöhemmin kahtia jaetun tilan molemmat osat on inventoitu). Kansaneläkelaitoksen pääkonttorissa tilojen alkuperäiset ja nykyiset rajat kuitenkin poikkeavat muutostöiden vuoksi toisistaan niin usein ja niin paljon, että inventoitavat tilat on päädytty rajaamaan niiden nykyisten rajojen mukaan.

Inventointikortit on jaettu tilaryhmittäin vihkoihin; laajimmat ryhmät, ”edustavat ja kollektiiviset” tilat sekä ”konttorimaisema” eivät tosin ole mahtuneet yksiin kansiin. Kussakin vihossa tilat on järjestetty lohkoittain pohjoisimmasta I lohkosta alkaen ja edelleen kunkin lohkon pohjoisimmasta tilasta myötäpäivään edeten. Käytävät edeltävät tiloja, joihin niiden kautta kuljetaan.

Inventoinnin menetelmä

Havainnot inventoitavien tilojen nykyisestä tilanteesta on kirjattu tilakohtaisille inventointikortteille, joita valokuvasivut täydentävät.

Huonenumerot ja -nimikkeet noudattavat Kansaneläkelaitoksen palveluosaston/ kiinteistöpalvelujen ylläpitämiä ns. ajantasapiirustuksia.

Havainnot on suoritettu lattian tasosta. Lattioiden, kattojen ja seinien osalta on inventoitu näkyvä pinta; pintoja ei ole rikottu tai avattu, minkä vuoksi mm. erilaatuisia peittomaalattuja rakennus- ja metallilevy- tai rapattuja tiili- ja betonipintoja ei ole tarkemmin eritelty. Suuri-ruutuisia, yläsaranoituja ikkunoita ei inventoinnin yhteydessä ole voitu avata; tästä syystä ulko-ovien yksityiskohdat ovat saattaneet jäädä puutteellisesti kirjatuiksi. Ovien yksityiskohdat on tutkittu aina inventoitavan tilan puolelta ja usein toiseltakin puolelta (silloin kun se esimerkiksi inventoitavien tilojen välisten ovien tapauksessa on luontevasti käynyt päinsä). Oviin säännöllisesti liittyvät huonenumeralaatat ja nimikyltit on inventointikorteissa jätetty mainitsematta. Alkuperäiset ja myöhemmätkin Aallon arkkitehtitoimistossa suunnitellut valaisimet ja kalusteet

sekä Artek-kalusteet on kirjattu inventointikortteihin tavanomaisempia ja uudempia yksityiskohtaisemmin. Toisinaan valaisimien ja kalusteiden Artek-mallikoodin edellä käytetty aaltoviiva (~) merkitsee, että kysymyksessä on malli, jota ko. valaisin tai kaluste lähinnä vastaa—mitat, materiaalit ja värit poikkeavat usein standardimalleista.⁴ LVI- ja S-järjestelmiä ei ole varsinaisesti tutkittu; radiaattorit, ilmanvaihtolaitteet, sähköasennukset ja muut sellaiset on inventointikorteissa mainittu vain siltä osin kuin ne inventoiduissa tiloissa ovat olleet näkyvillä ja näin vaikuttaneet tilan arkkitehtoniseen asuun. Lämmönsäätimiä, palohälyttimiä yms. kaikkialla esiintyviä laitteita ei inventointikorteissa ole mainittu. Kaikki inventointikorteissa mainitut mitat ovat senttimetrejä.

Materiaalien tunnistamisessa ongelmia ovat aiheuttaneet lähinnä kapeina listoina, kalusteiden jalkoina tai muuten syykuvion hahmottamisen kannalta vaikeassa muodossa esiintyneet jalopuulajit sekä patinoituneet kuparimetallit (kupari, messinki ja pronssi). Värien osalta inventointia on hankaloittanut syystalven vähäinen luonnonvalo: osa tiloista on inventoitu (ja valokuvattu) luonnonvalossa, osa taas keinovalossa, jonka laatu on ollut vaihteleva—näissä olosuhteissa esimerkiksi valkoisen sävyt tuskin ovat tulleet täysin johdonmukaisesti huomioon otetuiksi.

Valokuvasivuille on valittu ensisijaisesti yleisnäkymiä inventoinnin aikana kuvattujen liki 3500 valokuvan joukosta.

Sekä tilaryhmittäin kansioihin järjestettyjä inventointimuistiinpanoja että valokuvia ja negatiiveja säilytetään Alvar Aalto Säätiön / Alvar Aalto -museon rakennusperintöosaston kokoelmassa.

Ulkotilojen ja julkisivujen sekä alunperin julkisten, ”edustavien ja kollektiivisten” tilojen sekä hallituksen 6. kerroksen ”konttorimaiseman” osalta on myös eritelty, mitä alkuperäistä—vuoden 1956 syksystä—vuoden 1957 keväästä asti säilynyttä—niissä on. Perusteellisesti muutettujen ja korjattujen ”konttorimaiseman” ja asuntojen osalta näin ei ole menetelty, koska useimpien rakennusosien alkuperäisyys on vaivatta luettavissa rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvistä rakennushistoriallisista pohjapiirustuksista, eikä näistä tilaryhmistä inventoinnissa löytynyt sellaisia pohjapiirustuksista ilmenemättömiä sisustuskokonaisuuksia kuin tilahierarkian huipulta.

Inventointikorteissa, joihin edellä mainittua menettelyä on sovellettu, erottuu alkuperäinen (rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvien rakennushistoriallisten pohjapiirustusten tapaan) mustana muun jäädessä harmaaksi. Alkuperäiseksi arviointi perustuu paitsi


⁴ Artek-kalusteiden mallikoodit perustuvat vanhempien kalusteiden osalta Artekin vuonna 1966 painettuun kalusteluetteloon, uudempien osalta vuonna 1995 painettuun kalusteluetteloon. Artek-valaisimien mallikoodit perustuvat Artekin vuonna 1963 painettuun valaisinluetteloon.

inventointikorttien lähdeviitteissä yksilöityihin piirustuksiin, työselityksiin, tarjousasiakirjoihin, yms., myös rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvässä muutos- ja korjaustyöluettelossa työn 1954A (Pääkonttorin rakentaminen ja sisustaminen) kohdalla mainittuihin pää-, työ- ja tyyppidetallipiirustuksiin, rakenne-, LVI- ja S- piirustuksiin sekä työselityksiin, joita ei yleisluonteisuutensa vuoksi ole inventointikorteissa jokaisen tilan yhteydessä erikseen mainittu. Ovien ja ikkunoiden heloituksen alkuperäisyyden arviointi perustuu inventoitaessa suoritettuun helavertailuun; tyyppilliset alkuperäiset heloitukset on esitelty 2. kerroksen ”konttorimaisemalle” omistetussa inventointikorttivihossa. Alkuperäiseksi on myös arvioitu rapattujen kattojen ja seinien, alakattojen alumiinilevyjen ja monien muiden peittomaalattujen rakennusosien valkoinen väri (uudelleen maalaamisen on katsottu vaikuttavan alkuperäisyyteen vain värin tai sävyn silmiinpistävästi poiketessa); muihin väreihin on suhtauduttu pidättyväisemmin. Myös korjattua, jopa osaksi alkuperäistä vastaavin materiaalein uusittua (kuten ikkunoita, joiden ulkopuitteiden alasarjat ovat useammin uusittuja kuin alkuperäisiä tai alakattoja, joiden alumiinilevyjä on uusittu) on pidetty alkuperäisen veroisena—tiheämpi seula olisi jättänyt jäljelle vähän alkuperäistä.

Milloin harmaaksi jääneen—sen, mitä ei ole voitu osoittaa alkuperäiseksi (tai sen, mikä on alkuperäistä, mutta siirrettyä ja sellaisena ei-alkuperäistä)—historia on selvillä, on alaviitteessä lyhyesti mainittu rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvän muutos- ja korjaustyöluettelon työ, josta se on peräisin (tai sen alkuperäisyys ja työ, jossa se on siirretty).

Inventoinnin suorittajat

Inventoinnin on syksyn 2005 aikana suorittanut Alvar Aalto Säätiö/Alvar Aalto -museon rakennusperintöosasto. Kati Kleimolan vastuualueena ovat olleet ulkotilat, julkiset tilat sekä 2., 4.–7. kerroksen ja hallituksen ”konttorimaisemat”, Jaakko Penttilän vastuualueena taas julkisivut, ”edustavat ja kollektiiviset” tilat, 3. kerroksen konttorimaisema sekä (entiset) asunnot.



→ Pohjoinen

Ensimmäinen kerros
Inventoidut "edustavat" tilat

Odotustila ja "hallituksen käytävä"

	Nykyinen
Huonenumero	131 (osa)
Käyttötarkoitus	Odotustila ja käytävä (itäosa).
Lattia, jalkalistat	Valkoiset ja mustat marmorilaatat; pohjois-eteläsuuntaisten valkoisten ruutujen (110×23) väleissä mustat nauhat (leveys 10). Jalkalistat valkoista marmoria. ¹ Portaan B vastaisen eteläseinän aukossa koroke tummanharmaata sementtimosaikkia (mustia rakeita). ^{2,3}
Portaat, kaiteet	VAHTIMESTARIN TISKIN JA TUULIKAAPIN VASTAISEN ITÄSEINÄN VÄLINEN KAIDE: RST-putkea. ⁴ PORTAAN B VASTAISEN ETELÄSEINÄN AUKON KAIDE: Kehys ja pystysäleet lattaterästä (kiinnitetty aukon pieliin lattateräksestä taivutetuin kannakkein); teräsosat maalattu mustiksi. ⁵
Katto	KATTO ODOTUSTILASSA: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Palkki eteläseinustalla rapattu ja maalattu valkoiseksi. Itäseinustalla verhokisko. ⁶ KATTOVERHOUS ODOTUSTILASSA: Pohjoisseinustalla ja odotustilan ja käytävän rajalla itä-länsi-suuntainen, valkoiseksi maalattu rakorimoituskaista (rimojen väleissä koverapäiset kapulat), (jatkuu käytävään); varjourallinen, valkoiseksi maalattu reunalista (pystypintana palkin rapattu ja valkoiseksi maalattu sivu). ⁷ KATTOVERHOUS KÄYTÄVÄSSÄ: Itä-länsisuuntainen, valkoiseksi maalattu rakorimoitus (rimojen väleissä koverapäiset kapulat), (jatkuu odotustilaan, sisääntuloaulaan (131), Kelahalliin (105) ja tuulikaappiin (132)). ⁸ "Hallituksen käytävän" (131) länsiosaan johtavan oven yllä levyrakenteinen, valkoiseksi maalattu pystypinta (käytävän länsiosassa kattoverhaus alempana); varjourallinen, valkoiseksi maalattu reunalista. ⁹
Pilarit	VAPAASTI SEISOVAT PILARIT JA ODOTUSTILAN LUOTEISNURKASTA ULKONEVA PILARI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Kulmissa (korkeudelle 210) valkoiset marmorilaatat (ylemmät 13×110, hiottu himmeiksi, alemmat 13×90, hiottu kiiltäviksi). Jalkalista messinkiä. ¹⁰ ODOTUSTILAN KAAKKOISNURKASTA ULKONEVA PILARI: Alaosa (ikkunapenkkin korkeudelle) päällystetty tummansinisin, kiiltäviksi lasitetuin keraamisina sauvoin (5,5×24,5), yläosa rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	TUULIKAAPIN (132) VASTAISET ITÄ- JA POHJOISSEINÄT SEKÄ ODOTUSTILAN WC-TILAN (131C) VASTAINEN LÄNSISEINÄ SEKÄ ODOTUSTILAN JA KÄYTÄVÄN VÄLINEN SEINÄ ODOTUSTILAN PUOLELTA: Rapattu (kulmassa L-teräs) ja maalattu valkoiseksi. TUULIKAAPIN (132) VASTAISEN POHJOISSEINÄN ITÄPÄÄ JA ULKOSEINÄT: Päällystetty (ikkunapenkkin korkeudelle) tummansinisin, kiiltäviksi lasitetuin keraamisina sauvoin (5,5×24,5). ODOTUSTILAN JA KÄYTÄVÄN VÄLINEN SEINÄ KÄYTÄVÄN PUOLELTA JA SEN ITÄPÄÄTY, KÄYTÄVÄN WC-TILAN (131C) JA PORTAAN B VASTAINEN ETELÄSEINÄ SEKÄ KELAALLIN (105) VASTAISEN POHJOISSEINÄN PÄÄTY: Päällystetty (korkeudelle 210) tummansinisin, kiiltäviksi lasitetuin keraamisina sauvoin (5,5×24,5), ylimmät osat rapattu ja maalattu valkoiseksi. Portaan B vastaisessa pohjoisseinässä viisto aukko, jonka pielet rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi. ¹¹

¹ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 60/2378, 60/2628 (9.11.1955, s. a.). AAM.

² Työpiirustuksen 60/2634 mukaan koroke mustaa marmoria.

³ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2634 (14.11.1955). AAM.

⁴ Peräisin työstä 2004B.

⁵ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2635 (24.9.1956). AAM.

⁶ Myös eteläseinustalla verhokiskon jäljet.

⁷ Todennäköisesti alkuperäinen, vaikka työpiirustuksen 60/2740 mukaan odotustilassa ei kattoverhousta.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljpiirustuksia 60/2740, 60/2741 (28.2.–14.4.1956). AAM.

⁸ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljpiirustuksia 60/2740, 60/2741 (28.2.–14.4.1956). AAM.

⁹ Todennäköisesti peräisin työstä 2004B.

¹⁰ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2378 (s. a.). AAM.

¹¹ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2634 (14.11.1955). AAM.

Odotustila ja "hallituksen käytävä"

	Nykyinen
Sisäikkunat	KELAHALLIIN (105): Sisäikkunaseinä (osa). Yksinkertaiset lasiruudut, pyöreäsyrräiset lasilistat mahonkia. Alimpien lasiruutujen käytävän puolella säleiköt; pyöreäsyrräiset pystysäleet mahonkia (yhdistetty toisiinsa latta- ja L-messingein, jotka kiinnitetty lasilistoihin). Runko valkoiseksi maalattua neliöteräsputkea, pyörästetty kulma (korkeudelle 210) päällystetty mahonkistalla (mahonkiin upotettu messinkilista (korkeudelle 100)), "jaloissa" messinkiholkit, syvempänä Kelahallin puolella jalusta tummanharmaaksi maalattua metallilevyä. Yläosassa yksinkertaiset lasiruudut, pyöreäsyrräiset lasilistat mahonkia. Yläosan runko L- ja U-terästä, päällystetty valkoiseksi maalatulla teräslevyllä, kulma pyörästetty. ^{12 13}
Ikkunat	ITÄÄN JA ETELÄÄN: Kaksinkertaiset (kaksikarmiset) ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet; ulkopuitteet valkoiseksi maalattua terästä, sisälle näkyvät osat päällystetty tammilistoin, lasilistat tammea; sisäpuutteet valkoiseksi maalattua terästä, päällystetty tammilistoin (tuuletuspuitteen painikkeenpuoleinen sivusarja päällystetty messinkilevyllä), lasilistat tammea; yläsaranat maalattu valkoisiksi (lukot kilvettömät), tuuletuspuitteissa ja eteläikkunan läntisimmässä puitteissa sivusaranat maalattu valkoisiksi, ulkotuuletuspuitteessa vedin messinkiä, sisätuuletuspuitteessa Aalto-ikkunapainike. Karmit valkoiseksi maalattua terästä. Karmien välissä pielet mahdollisesti valkoiseksi maalattua teräslevyä. ¹⁴ Ikkunapenkki mustaa marmoria. Eteläikkunassa ikkunaverhot pellavanväristä kangasta. ¹⁵
Ovet	TUULIKAAPPIIN (132): 1(+sisäänkäyntiaulassa (131) 3) ovea. Ovilevyn kehys valkoiseksi maalattua terästä, päällystetty tammilistoin, "jalkalistat" messinkiä; yksinkertainen lasiruutu, lasilistat tammea; saranat messinkiä, vetimet pronssia mustin nahkakiertein, ovensuljin pronssia, lukko messinkiä (vääntönuppi kromattu), lukko, sähkölukko. Karmi valkoiseksi maalattua terästä, päällystetty tammilistoin; tuulikaapin puolella jäykisteenä pystyvälikarmiin messinkitangoin kiinnitetty, messinkilevyllä päällystetty suorakaideteräsputki; kynnys messinkilevyllä päällystettyä terästä. Oven yllä ja sivuilla kiinteät sisäikkunat samassa karmissa, sivuilla "jalkalistat" messinkiä; yksinkertaiset lasiruudut, lasilistat tammea. ¹⁶ WC-TILAAN (131C): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, uus-Aalto-painike. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnys tammea. Listat maalattu valkoisiksi. PORTTI: Pariportti. Porttilevyinä (mahdollisesti karkaistut/laminoidut) lasilevyt, joihin etsattu juovat. Porttilevyineen kääntyvät tolpat päällystetty RST-levyllä. ¹⁷ "HALLITUKSEN KÄYTÄVÄN" LÄNSIOSAAN: Pariovi. Ovilevyjen kehykset valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset lasiruudut (mahdollisesti karkaistut/laminoidut), joihin etsattu 2 juovaa, lasilistat valkoiseksi maalattua neliöteräsputkea; saranat maalattu valkoisiksi, uus-Aalto-painikkeet, upotetun, lukittavan pikasalvan painike kromattu, lukko (vääntönupin suojus vihreää muovia), sähkölukko, ovensuljin harmaata muovia. Karmi valkoiseksi maalattua terästä. Oven molemmilla sivuilla sisäikkunat; yksinkertaiset lasit (mahdollisesti karkaistut/laminoidut), joihin etsattu 2 juovaa, lasilistat ylä- ja oven karmin puoleisissa reunoissa valkoiseksi maalattua L-terästä (lasien alareunoille urat lattian marmorilaatoissa). ¹⁸

¹² Yläosa peräisin työstä 1973A.

¹³ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2649-2655 (17.12.1955-11.6.1956). AAM.

¹⁴ Vain tuuletuspuitteet avattu inventoinnin yhteydessä.

¹⁵ Valokuvan mukaan ikkunaverhot alun perinkin.

VALOKUVIA: Havas A101010 (noin 1957). AAM.

¹⁶ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2552, 60/2583, 60/2739, 60/2772 (24.8.1955-29.5.1956). AAM.

¹⁷ Peräisin työstä 2004B.

¹⁸ Peräisin työstä 2004B.

Odotustila ja "hallituksen käytävä"

	Nykyinen
Valaisimet	2 KONSOLIVALAISINTA: ¹⁹ ~Artek A605 (konsolit suorakaidemessinkiputkea). ²⁰ 6 PYÖREÄÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu käytävän kattoverhoukseen. ²¹ LOISTEPUTKIVALAISIN: Piilotettu kattoverhouksen reunalistan taakse (valo epäsuoraa). LOISTEPUTKIPEILIVALAISIN. 3 LATTIAVALAISINTA: ²² Artek A805. ²³
Kiintokalusteet	VAHTIMESTARIN TISKI (korkeus 111): Jalusta valkoista marmoria; sivupinnat päällystetty valkoisin, himmein keraamisina sauvoilla (5,5×24,5); yläsyrrät päällystetty messinkilevyillä, joihin pakotettu pituussuuntaisia uria, särmissä messinkilistat. ²⁴ Tiski päällystetty mustalla linoleumilla, reunalistat mahonkia. Vahtimestarin pöydän jalat teräsputkea messinkiholkein; alakaappi ovineen mahonki-viilutettu, laatikon etusarja mahonkia; pöytälevy päällystetty mustalla linoleumilla, reunalistat mahonkia. ²⁵ VAATENAULAKKO (200×40, korkeus 180): Runko mustaksi maalattua teräsputkea (kiinnitetty seiniin (pultit peitetty messinkiholkit)), "jalat" messinkiputkea; hattuhylly mahonkirimoista (rimojen väleissä koverapäiset kapulat), vaatetanko koukkuineen kromattua terästä, jalkineritilä messinkiputkista. ²⁶ SOHVAPÖYTÄ (60×60, korkeus 60): Mahonkijalka messinkiholkilla (ruuvattu lattiaan upotettuun vastakappaleeseen); pöytälevy mahonkia (kulmat pyöristetyt). ²⁷
Irtokalusteet	PEILI: ~Artek 192 (70×100); kehys mahonkia. 2 NOJATUOLIA: Artek E45; jalat/käsinojat ja istuimien/selkänojen kehikot koivua; istuimet ja selkänojat verhoiltu mustalla nahalla, selkänojen taustat koivua; käsinojissa mustat nahkakierreet. KUKKALAATIKKOKEHÄ (70×70, korkeus 38): Kehikko ja sivujen uurretut säleät saarnea. VAHTIMESTARIN TISKIN KALUSTEITA: Työtuoli, kaappi rullaovin. Ilmoitustauluja.
LVI	Tuulikaapin vastaisen pohjoisseinän yläosassa poistoilmasäleikkö messinkiä. ²⁸
S	Odotustilan ja käytävän välisellä seinällä käytävän puolella johto. Katkaisijoita, pistorasioita yms.. ²⁹ Valvontakamera.

Inventointipäivämäärä 4.10.2005

¹⁹ Valaisinluettelossa ilmoitettu vain koko "alahallin" valaisimien lukumäärät.

²⁰ Mm. valaisinluettelo ja tarjousasiakirjoja (20.2.1956, s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2907 (20.2.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

²¹ Mahdollisesti alkuperäisiä/pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavia.

²² Valaisinluettelossa ilmoitettu vain koko "alahallin" valaisimien lukumäärät.

²³ Mm. valaisinluettelo ja tarjousasiakirjoja (20.2.1956, s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2908 (20.2.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

²⁴ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2760 (18.4./9.5.1956). AAM.

²⁵ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2704 (3.5.1956). AAM.

²⁶ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2782 (20.6.1956). AAM.

²⁷ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/1988, 60/2579, 60/2647 (29.11.1955–22.5.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2699 (17.12.1955/11.1.1956). AAM.

²⁸ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2582 (14.9.1955). AAM.

²⁹ Eri-ikäisiä.

Odotustila ja "hallituksen käytävä"



Odotustila. Näkymä etelään/länteen.



Odotustila. Näkymä länteen/pohjoiseen.



"Hallituksen käytävä". Näkymä länteen/pohjoiseen, Kelahallin (105) vastainen (sisäikkuna)seinä.



"Hallituksen käytävä". Näkymä itään.

"Hallituksen käytävä"

	Nykyinen
Huonenumero	131 (osa)
Käyttötarkoitus	Käytävä (länsiossa).
Lattia, jalkalistat	Valkoiset ja mustat marmorilaatat; pohjois-eteläsuuntaisten valkoisten ruutujen (110×23, länsiosassa ruudut koostuvat kahdesta marmorilaatasta) väleissä mustat nauhat (leveys 10). Jalkalistat valkoista marmoria. ³⁰
Katto	KATTOVERHOUS "HALLITUKSEN HISSIN" 6 JA PORTAAN B EDUSTALLA: Itä-länsisuuntainen, valkoiseksi maalattu rakorimoitus (rimojen väleissä koverapäiset kapulat). Hissin edustalla kattoverhous alempana; levyrakenteinen pystypinta maalattu valkoiseksi; varjourallinen reunalista maalattu valkoiseksi. ³¹ KATTOVERHOUS KELAHALLIN (105) JA PORTAAN B VÄLILLÄ: Itä-länsisuuntainen, valkoiseksi maalattu rakorimoitus (rimojen väleissä koverapäiset kapulat). Alempana kuin portaan B edustalla; levyrakenteinen pystypinta maalattu valkoiseksi; varjourallinen reunalista maalattu valkoiseksi. ³² ALAKATTO: Länsiosassa rei'itetyt, valkoisiksi maalatut alumiinilevyt (60×60). ³³ Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja reunalistat valkoiseksi maalattua terästä.
Seinät	KELAHALLIN (105) VASTAINEN SEINÄ, PORTAAN B VASTAINEN SEINÄ PÄÄTYINEEN, VARASTON VASTAINEN ETELÄSEINÄ, KUILUN, HISSIEN JA SÄHKÖKOMERON VASTAISET SEINÄT: Päälystetty (korkeudelle 210) tummansinisin, kiiltäväksi lasitetuin keraamisin sauvoin (5,5×24,5), ylimmät osat rapattu ja maalattu valkoisiksi. ³⁴ "HENKILÖKUNNAN KADUN" (100) VASTAISET POHJOIS- JA LÄNSISEINÄT, SIIVOUSKOMERON (131D), HISSIN 7 JA PUKUHUONEEN (106A) VASTAISET SEINÄT: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi. HISSIEN 6, 5, 7 OVISYVENNYKSET: Päälystetty (korkeudelle 210) siniharmain, kiiltäväksi lasitetuin keraamisin koholaatoin (6,5×24,5), yläosat ja yläpielet sekä hissiin 5 johtavan oven sivupielet rapattu (hissin 5 oven sivupielien kulmissa L-messingit) ja maalattu valkoisiksi, hisseihin 6, 7 johtavien ovien sivupielet päälystetty messinkilevyllä. ^{35 36}

³⁰ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 60/2378, 60/2628 (9.11.1955, s. a.). AAM.

³¹ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 28.2.-14.4.1956 (60/2740, 60/2741). AAM.

³² Laskettu alkuperäistä alemmaksi; todennäköisesti rakorimoituselementit alkuperäisiä.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 28.2.-14.4.1956 (60/2740, 60/2741). AAM.

VALOKUVIA: Havas AAA101011 (noin 1957). AAM.

³³ Pääpiirteissään alkuperäistä vastaavia.

³⁴ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2378 (s. a.). AAM.

³⁵ Peräisin työstä 1972B.

³⁶ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2398, 60/2409 (17.3.-25.3.1955). AAM.

"Hallituksen käytävä"

	Nykyinen
Ovet	"HENKILÖKUNNAN KADULLE" (100): 2 pariovea. Oviceleiden kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankalasiirudut, lasilistat tammea; saranat maalattu valkoiseksi, upotettujen pikasalpojen painikkeet kromatut, alumiininharmaaksi maalattut oven-sulkimet, lisäksi "henkilökunnan kadun" eteläosaan (käytävään) johtavassa ovesta uus-Aalto-painikkeet ja lukko kromatuissa peitelevyissä, "henkilökunnan kadun" keskiosaan (henkilökunnan vaatetilaan) johtavassa ovesta uus-Aalto-painikkeet, lukko. Karmit valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset harmaaksi maalattua terästä. KELAHALLIIN (105): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, uus-Aalto-painikkeet ja lukko (vääntönupin suojus vihreää muovia) kromatuissa peitelevyissä, sähkölukko, ovensuljin harmaata muovia. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi. "HALLITUKSEN KÄYTÄVÄN" ITÄOSAAN: Pariovi. Oviceleiden kehykset valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset (mahdollisesti karkaistut/laminoidut) lasiruudut, joihin etsattu 2 juovaa, lasilistat valkoiseksi maalattua neliöteräspuitteita; saranat maalattu valkoiseksi, uus-Aalto-painikkeet, upotettuna, lukittavan pikasalvan painike kromattu, lukko (vääntönupin suojus vihreää muovia), sähkölukko, ovensuljin harmaata muovia. Karmi valkoiseksi maalattua terästä. Sivuilla sisäikkunat; yksinkertaiset lasit (mahdollisesti karkaistut/laminoidut), joihin etsattu 2 juovaa, lasilistat ylä- ja oven karmin puoleisissa reunissa valkoiseksi maalattua L-terästä (lasien alareunoille urat lattian marmorilaatoissa).³⁷ HISSIIN 6: Teräsovilevy tammiviilutettu; Rautatalo-vedin, (piilosaranat ja -ovensulkija). Karmi ja umpipinnat oven sivuilla valkoiseksi maalattua terästä; kynnyksenä alumiinista. Kutsunappitaulu messinginväristä metallia.³⁸ HISSIIN 5: Teräsovilevy tammiviilutettu; yksinkertainen pyöreä lasiruutu (halkaisija 5), "kaulus" messinkiä; saranat maalattu valkoiseksi, Rautatalo-vedin, ovensuljin pronssia. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset terästä. Kutsunappi- ja suuntanuolitaulut mustaksi käsiteltyä messinkiä.³⁹ HISSIIN 7: Teräsovilevy tammiviilutettu; yksinkertainen rautalankalasiiruutu, lasilistat alumiinia; Rautatalo-vedin, (piilosaranat ja -ovensulkija). Karmi ja umpipinnat oven sivuilla valkoiseksi maalattua terästä; (kynnykset). Kutsunappi- ja suuntanuolitaulut alumiinia.⁴⁰ SIIVOUSKOMEROON (131D): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, lukko, uus-Aalto-painike. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi.
Valaisimet	15 PYÖREÄÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu kattoverhoukseen ja alakattoon. ⁴¹
LVI	PALOPOSTI: Luukun kehys mustaksi maalattua L-terästä; yksinkertainen lasiruutu, lasilistat maalattu mustiksi; saranat maalattu mustiksi, (lukko kilvetön). (Karmi valkoiseksi maalattua terästä).⁴² Kattoverhouksen pystypinnassa tuloilmasäleiköitä.
S	Katkaisijoita, pistorasioita yms.. ⁴³

Inventointipäivämäärä 3.10.2005

³⁷ Peräisin työstä 2004B.

³⁸ Peräisin työstä 1972B. Hissi korjattu vuonna 2004 (hissikorin kerrosnappitaulun mukaan).

³⁹ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2733 (22.2.1956). AAM.

⁴⁰ Peräisin työstä 1972B. Hissi korjattavana inventointihetkellä.


⁴¹ Mahdollisesti alkuperäisiä/pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavia.

⁴² Väritykset eivät ilmene työ- ja detaljipiirustuksesta 60/2367.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2331, 60/2367 (7.2-22.2.1955). AAM.

⁴³ Eri-ikäisiä.

"Hallituksen käytävä"



Näkymä pohjoiseen/itään. Oikealla porras B.



Näkymä etelään/länteen. "Hallituksen hissi" 6.

"Hallituksen käytävä"



Näkymä länteen.

	Nykyinen
Huonenumero	B ⁴⁴
Käyttötarkoitus	Porras.
Lattia, jalkalistat	LEPOTASANTEEN LATTIA: Harmaa sementtimosaiikki (valkoisia ja mustia rakeita), jaettu messinkilistoin ruutuihin. Jalkalistat tummanharmaata sementtimosaiikkia (mustia rakeita). Portaankaitteen päädyssä 1. kerroksessa jalkalista valkoista marmoria, lepotasanteella ja 2. kerroksessa jalkalistana maalatut raidat (tummanharmaa). ⁴⁵ 2. KERROKSEN ULKOSEINUSTAN LATTIA: Harmaa (yksivärinen) linoleumi; lattian etureunassa valkoiseksi maalattu L-teräs. Jalkalistat tammea. ⁴⁶
Portaat, kaitteet	PORTAAT: Askelmat ja askelrinnat harmaata sementtimosaiikkia (valkoisia ja mustia rakeita). Jalkalistat tummanharmaata sementtimosaiikkia (mustia rakeita). ⁴⁷ "Hallituksen käytävän" (131) vastaisen pohjoisseinän aukossa koroke tummanharmaata sementtimosaiikkia (mustia rakeita). ^{48 49} KAITEET PORRASSYÖKSYJEN VÄLISSÄ: Rapattu (porrassyöksyjen puoleisissa kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi. Käsijohde tammea (jatkuu katkeamatta käänteissä) (alla L-teräs, jota teräsputket kannattavat kaitteiden yläsyristä; teräsosat maalattu valkoiseksi). ⁵⁰ SÄLEIKKÖ 2. KERROKSEN ULKOSEINUSTALLA: Pystysäleet T-terästä, portaankaitteiden puoleisissa syryissä varjorulliset tammilistat (kiinnitetty alapäistään lattian etureunan L-teräkseen, yläpäistään porrassyöksen syryään); teräsosat maalattu valkoiseksi. ⁵¹
Katto	PALKKI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. LEPOTASANTEEN JA PORRASSYÖKSYJEN ALAPINNAT: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. (1. kerroksen "hallituksen käytävän" (131) kattoverhouksen levyrakenteinen pystypinta varjorullisine reunallistoinen maalattu valkoiseksi. 2. kerroksen käytävän (256) alakaton pystypinta valkoiseksi maalattua teräslevyä.)
Seinät	Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Käytävän (131) vastaisessa pohjoisseinässä viisto aukko, jonka pielet rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi.
Ikkunat	ETELÄÄN: Kaksinkertainen (kaksikarminen) ikkuna. Sisäänpäin aukeavat puitteet; ulkopuitteet (valkoiseksi maalattua) terästä, sisälle näkyvät osat päällystetty tammilistoin, lasilistat tammea; sisäpuutteet (valkoiseksi maalattua) terästä, päällystetty tammilistoin, tuuletuspuitteen painikkeenpuoleinen sivusarja päällystetty messinkilevyllä, lasilistat tammea; yläsaranat maalattu valkoiseksi (lukot kilvettömät), tuuletuspuitteissa sivusaranat maalattu valkoiseksi, ulkopuitteissa vedin messinkiä, sisäpuutteissa Aalto-ikkunapainike; sälekaihtimet. Karmi valkoiseksi maalattua terästä. Karmien välissä pielet mahdollisesti valkoiseksi maalattua teräslevyä. ⁵² Ikkunapenkki päällystetty siniharmain, kiiltäväksi lasitetuin keraamisina laatoina (4,5×10); etureunassa varjorullinen mahonkilista.
Valaisimet	KÄYTÄVÄVALAISIN: Asennettu kerrostasanteen seinälle. ^{53 54}
LVI	Elementtiradiaattori.
S	Katkaisijoita yms.. ⁵⁵

Inventointipäivämäärä 4.10.2005

⁴⁴ Porras inventoitu 1.–2. kerroksen välillä.

⁴⁵ PIIRUSTUKSIA: Askelluettelo sekä työ- ja detaljipiirustuksia 60/2304, 60/2307, 60/2335, 60/2404 (17.12.1954–22.3.1955). AAM.

⁴⁶ Todennäköisesti linoleumi ja listat alkuperäisiä, vaikka linoleumin väri ei ilmene piirustuksista ja listojen mitat vastaavat ovien listoja. (vrt. B-portaan ikkunaseinustan lattia 5. kerroksessa).

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2442 (6.5./21.10.1955). AAM.

⁴⁷ PIIRUSTUKSIA: Askelluettelo sekä työ- ja detaljipiirustuksia 60/2307, 60/2335, 60/2404, 60/2430 (17.12.1954–18.4.1955). AAM.

⁴⁸ Työpiirustuksen 60/2634 mukaan koroke mustaa marmoria.

⁴⁹ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2634 (14.11.1955). AAM.

⁵⁰ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2385–2387, 60/2341, 60/2342 (12.2.1955–29.3.1956). AAM.

⁵¹ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2386, 60/2387, 60/2388 (7.3.–24.8.1955). AAM.

⁵² Vrt. odotustilan (131) ikkunat.

⁵³ Todennäköisesti alkuperäinen, vaikka sijainti ei ilmene piirustuksista. Tarjousasiakirjojen mukaan valaisinmallin kokonaislukumäärä todennäköisesti 36.

⁵⁴ Mm. tarjousasiakirjoja (20.2.1956). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2909 (20.2.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

⁵⁵ Eri-ikäisiä.

Porras B



Näkymä itään (1. kerroksesta).



Kaiteen yksityiskohtia (1. kerros).



Näkymä itään (2. kerroksesta).

"Hallituksen hissi" 6 (hissikori)

	Nykyinen
Huonenumero	–
Käyttötarkoitus	Hissi.
Lattia, jalkalistat	Vihertävä, pilkullinen muovimatto. (Ei jalkalistoja.) ⁵⁶
Portaat, kaiteet	Pohjois- ja eteläseinillä käsijohteet tammea (kiinnitetty seiniin RST-tangoin). ⁵⁷
Katto	Levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi (avosaumat katon ja seinien välillä). ⁵⁸
Seinät	Levyrakenteiset, tammiviilutetut. Nurkat pyöristetyt (koverat listat tammea). Pohjois-, etelä- ja länsiseinien alaosiin kiinnitetty kuhunkin 3 RST-levyä (korkeus 100). ⁵⁹ ⁶⁰ Oven pielet päällystetty RST-pellillä.
Ovet	"HALLITUKSEN KÄYTÄVÄÄN" (131): Teräsovi levy päällystetty RST-levyllä (myös kuilun seinä ovien välissä päällystetty RST:llä), käytävän puolelta tammiviilutettu; Rautatalo-vedin, piilo-saranat, piilo-ovensulkija. Karmi ja käytävän puolella umpipinnat oven sivuilla valkoiseksi maalattua terästä; kynnyksinä alumiinilistat. Kerrosnappitaulu RST:tä; käytävän puolella messinginväristä metallia. ⁶¹
Valaisimet	KAUKALOMAINEN SEINÄVALAISIN.
Kiintokalusteet	PEILI (hissikorin leveys×85): Ylä- ja alareunoissa kromatut teräslistat.
LVI	Länsiseinän alaosassa ilmanvaihtorilöitä.

Inventointipäivämäärä 4.10.2005

⁵⁶ Mahdollisesti peräisin (hissikorin kerrosnappitaulun mukaan) vuonna 2004 suoritetusta hissien korjauksesta.

⁵⁷ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2429 (14.4.1955). AAM.

⁵⁸ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2429 (14.4.1955). AAM.

⁵⁹ RST-levyjako ei täysin vastaa työ- ja detaljipiirustusta 60/2429.




⁶⁰ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2429 (14.4.1955). AAM.

⁶¹ Peräisin työstä 1972B, kerros- ja kutsunappitaulut todennäköisesti (hissikorin kerrosnappitaulun mukaan) vuonna 2004 suoritetusta hissien korjauksesta.

"Hallituksen hissi" 6 (hissikori)



Näkymä etelään/länteen.



Poljoimen

Viides kerros
Inventoidut "edustavat" tilat

	Nykyinen
Huonenumero	536 (osa)
Käyttötarkoitus	Käytävän länsiosaa.
Lattia, jalkalistat	Tammiparketti; pohjois-eteläsuuntainen sauvoitus (sauvat 7×41, limitys 1/3 sauva). Portaan B ja "hallituksen hissin" 6 välillä sauvoitus itä-länsisuuntainen. Jalkalistat tammea (WC-tilan (536A) vastaisella eteläseinustalla tammijalkalista kiinnitetty valkoiseksi maalattuun sementtimosaiikkijalkalistaan). ^{62 63}
Katto	KATTOVERHOUS: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60×60). Itäosassa ulkoseinustalla itä-länsisuuntainen rakolaudoitus (lautojen leveys 7,5) punäpyökkiä. Portaan B vastaisella eteläseinustalla valkoiseksi maalattu teräslevykaista. Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat peitetty urallisin saarnilistoin, pohjois-eteläsuunnassa (välit 200) paksummat uralliset saarnilistat; reunalistat valkoiseksi maalattua terästä, eteisen (540, itäosa), "hallituksen hissin" 6, hissin 5, sähkökomeron ja hissin 7 vastaisilla eteläseinustoilla reunalistat peitetty urallisin saarnilistoin. Kattoverhouksen viiste ulkoseinustalla valkoiseksi maalattua teräslevyä; viisteen reunoilla paksummat uralliset saarnilistat. Viisteen itäpäässä levyrakenteinen, valkoiseksi maalattu kotelo. ⁶⁴
Pilarit	ULKOSEINÄSTÄ ULKONEVAT PILARIT: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi. Kaakkois- ja lounaiskulmissa varjouralliset, pyöreäsärmäiset saarnilistat (korkeudelle 195). ⁶⁵
Seinät	Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi. Myös eteisen (540) itäosan vastainen seinä rapattu ja maalattu valkoiseksi. ⁶⁶ Länsiosassa keittiön (547) vastaisella seinällä, ulkoseinällä ja ikkunoiden sivupielissä lasikuitukangas. "HALLITUKSEN HISSIN" 6 JA HISSIEN 5, 7 OVISYVENNYKSET: Päälystetty (korkeudelle 210) sini-harman, kiiltäviksi lasitetuin keraamisin koholaatoin (6,5×24,5), yläosat ja yläpielet sekä hissiin 5 johtavan oven sivupielet rapattu (hissin 5 oven sivupielien kulmissa L-messingit) ja maalattu valkoiseksi, hisseihin 6, 7 johtavien ovien sivupielet päälystetty messinkilevyllä. ^{67 68}
Sisäikkunat	PORTAASEEN B: Etelä(sisäikkuna)seinä. Yksinkertaiset rautalankalasiruudut, lasilistat molemmin puolin tammea. Runko valkoiseksi maalattua neliöteräsputkea, potkupelti valkoiseksi maalattua terästä. Jalkalista messinkiä. ^{69 70 71} PORTAASEEN B: Itä(sisäikkuna)seinä. Yksinkertaiset rautalankalasiruudut, lasilistat molemmin puolin tammea. Runko valkoiseksi maalattua neliöteräsputkea, potkupelti valkoiseksi maalattua terästä. Jalkalista messinkiä. ⁷² SÄLEIKKÖ PORTAAN B VASTAISILLA ETELÄ(SISÄIKKUNA)SEINUSTALLA: Pystysäleet latta-teräksistä, joiden käytävän puoleisissa syrjissä saarniviilutetut listat (säleitä ylä- ja alapäistä yhdistävät L-teräkset kiinnitetty kattoverhoukseen ja portaan B vastaisen sisäikkunaseinän runkoon); teräsosat maalattu valkoiseksi. ⁷³

⁶² Sementtimosaiikkijalkalista käytävän puolella portaan B vastaisen itä(sisäikkuna)seinän siirron (työssä 1994D) vuoksi.

⁶³ Alun perin linoleumi, töissä 1972C ja 1973C korvattu todennäköisesti wiltonmatolla, tammiparketti peräisin työstä 1992B. Tammiparketti portaan B ja "hallituksen hissin" 6 välillä peräisin työstä 1994D.

⁶⁴ Alun perin alakatto, kattoverhoukseksi töissä 1972C ja 1973C, kannatus- ja reunalistat sekä viiste ulkoseinustalla mahdollisesti alkuperäisiä. Portaan B vastaisella itäseinustalla peräisin työstä 1994D.

⁶⁵ Peräisin töistä 1972C ja 1973C.

⁶⁶ Peräisin työstä 1972C.

⁶⁷ Messinkilevyt peräisin työstä 1972B.

⁶⁸ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljpiirustuksia 60/2398, 60/2409 (17.3.-25.3.1955). AAM.

⁶⁹ Todennäköisesti alkuperäinen, vaikka ei ilmene piirustuksista (vrt. ovet "henkilökunnan kadun" käytävään (130)).

⁷⁰ Sisäikkunaseinää kavennettu työssä 1994D.

⁷¹ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljpiirustuksia 60/2331, 60/2393 (7.2.-9.3.1955). AAM.

⁷² Alkuperäinen (messinkijalkalista todennäköisesti alkuperäinen, vaikka ei ilmene piirustuksista (vrt. ovet "henkilökunnan kadun" käytävään (130)), siirretty työssä 1994D.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljpiirustuksia 60/2331, 60/2393 (7.2.-9.3.1955). AAM.

⁷³ Peräisin työstä 1972C, kavennettu työssä 1994D.

	Nykyinen
Ikkunat	POHJOISEEN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuitteet tammea, lasilistat kuparia; sisäpuitteet lasilistoineen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut. Tuuletusluukkujen sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peililevyt tammiviilutetut; sivusaranat messinkiä, alasarjoissa kitkasalvat, ikkunapainikkeet kromatut. Läntisemmän ikkunan tuuletusluukun yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevy tammiviilutettu. (Itäisemmän ikkunan tuuletusluukun yllä kotelo.) Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Listat tammea. Ikkunapenkit päällystetty siniharmain, kiiltäviksi lasitetuin keraamisin laatoin (4,5×10); etureunoissa varjouralliset mahonkilistat.
Ovet	PORTAASEEN B: Pariovi. Ovilevyjen kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankalasiruudut, lasilistat molemmiin puolin tammea; saranat maalattu valkoiseksi, vedin (pituus 18) ja työnnin (pituus lasiruudun leveys) tammea (kiinnitetty ovilevyn sivukehyksestä toiseen ulottuviin, valkoiseksi maalattuihin lattateräksiin), upotetun pikasalvan painike kromattu, lukko, alumiininharmaaksi maalattu ovensuljin. Karmi valkoiseksi maalattua terästä (osa portaan B vastaisen sisäikkunaseinän runkoa); kynnyksen harmaaksi maalattua terästä, käytävän puolella kynnystä vasten L-messinki.⁷⁴ ETEISEEN (540, ITÄOSA): Pariovi (toinen ovilevy kapeampi). Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, reunasalvat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyksen tammea. Listat maalattu valkoiseksi.⁷⁵ HISSIIN 6: Teräsovilevy tammiviilutettu; Rautatalo-vedin, (piilosaranat ja -ovensulkija). Karmi ja umpipinnat oven sivuilla valkoiseksi maalattua terästä; kynnyksen alumiinista. Kutsunappitaulu messinginväristä metallia.⁷⁶ HISSIIN 5: Teräsovilevy tammiviilutettu; yksinkertainen pyöreä lasiruutu (halkaisija 5), kaulus messinkiä; saranat maalattu valkoiseksi, Rautatalo-vedin, ovensuljin pronssia. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnyksen terästä. Kutsunappi- ja suuntanuolitaulut mustaksi käsiteltyä messinkiä.⁷⁷ SÄHKÖKOMEROON: Pariovi. Teräsovilevyt maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoiseksi, vedin alumiinia, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnyksen valkoiseksi maalattua terästä. ETEISEEN (540, LÄNSIOSA): Pariovi. Ovilevyjen kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankalasiruudut, lasilistat tammea; saranat maalattu valkoiseksi, Aalto-painikkeet, upotetun pikasalvan painike kromattu, lukko, ovensuljin maalattu alumiininharmaaksi. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnyksenä messinkilista. HISSIIN 7: Teräsovilevy tammiviilutettu; yksinkertainen rautalankalasiruutu, lasilistat alumiinia; (Rautatalo-vetimen kiinnitysäljet), (piilosaranat ja -ovensulkija). Karmi ja umpipinnat oven sivuilla valkoiseksi maalattua terästä; (kynnyksen). Suuntanuolitaulu alumiinia, kutsunappitaulu metallia.⁷⁸

⁷⁴ Alkuperäinen (lukko poikkeuksellisesti ulko-ovissa käytettyä mallia), siirretty työssä 1994D.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2331, 60/2393, 60/2805 (7.2.–20.8.1956). AAM.

⁷⁵ Peräisin työstä 1972C.

⁷⁶ Peräisin työstä 1972B, kutsunappitaulu todennäköisesti (hissikorin kerrosnappitaulun mukaan) vuonna 2004 suoritettua hissien korjauksesta.

⁷⁷ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2733 (22.2.1956). AAM.

⁷⁸ Peräisin työstä 1972B. Hissi korjattavana inventointihetkellä (kutsunappitaulu juuri uusittu).

Käytävä

	Nykyinen
Valaisimet	13 PYÖREÄÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu kattoverhoukseen; kaulukset messinkiä. ⁷⁹ KOHDEVALAISIN: Asennettu länsiosan alakattoon. LATTIAVALAISIN: Artek A808 (kupu messinkiä). ⁸⁰
Irtokalusteet	SOHVAPÖYTÄ: Artek Y805 (70×70, korkeus 45); jalat koivua; pöytälevy lasia (kulmat pyöristetyt). 2 NOJATUOLIA: Artek 43; jalat/käsinojat koivua; istuimet ja selkänojat verhoiltu mustalla nahalla; käsinojissa mustat nahkakierteet. ⁸¹ KUKKALAATIKKOKEHÄ (70×50, korkeus 38): Kehikko ja sivujen uurretut säleet saarnea. KUKKALAATIKKOKEHÄ (70×70, korkeus 38): Kehikko, sivujen uurretut säleet ja reunalistat koivua.
LVI	Elementtiradiaattoreita. RADIAATTORISÄLEIKÖT (korkeus 89): Pystysäleet saarnea (säleitä ylä- ja alapäistä yhdistävät L-teräkset kiinnitetty ulkoseinästä ulkoneviin pilareihin); käsijohteet saarnea (alla säleitä yhdistävät L-teräkset); teräsosat maalattu valkoisiksi. ⁸² PALOPOSTI: Luukun kehys valkoiseksi maalattua L-terästä; yksinkertainen lasiruutu, lasilistat maalattu valkoisiksi; saranat maalattu valkoisiksi, (lukot kilvettömät). (Karmit valkoiseksi maalattua terästä). ⁸³
S	Ulkoseinällä johtoja. Katkaisijoita yms.. ⁸⁴

Inventointipäivämäärä 18.10.2005

⁷⁹ Ainakin 10 valaisinta todennäköisesti peräisin työstä 1972c ja 2 (portaan B vastaisella itä(sisäikkuna)seinustalla) mahdollisesti työstä 1994D.

⁸⁰ Todennäköisesti peräisin työstä 1972c.

⁸¹ Todennäköisesti peräisin työstä 1972c.

⁸² Peräisin työstä 1972c.

⁸³ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detailjipiirustuksia 60/2331, 60/2367 (7.2.–22.2.1955). AAM.

⁸⁴ Eri-ikäisiä.



Näkymä pohjoiseen/itään.



Näkymä länteen/pohjoiseen.



Näkymä itään/etelään. Portaan B vastaiset (sisäikkuna)seinät.



Näkymä etelään/länteen. Oikealla "hallituksen hissi" 6.

Porras B

	Nykyinen
Huonenumero	B ⁸⁵
Käyttötarkoitus	Porras.
Lattia	5. KERROKSEN KERROSTASANTEEN JA LEPOTASANTEEN LATTIAT: Harmaa sementtimosaikki (valkoisia ja mustia rakeita), jaettu messinkilistoin ruutuihin. Jalkalistat tummanharmaata sementtimosaikkia (mustia rakeita). Portaankäiteiden päädyissä jalkalistoina maalatut raidat (tummanharmaat). ⁸⁶ 5. KERROKSEN ULKOSEINUSTAN LATTIA: Harmaa (yksivärinen) linoleumi; lattian etureunassa valkoiseksi maalattu L-teräs. Jalkalistat tammea. ⁸⁷
Portaat, käiteet	Askelmat ja askelrinnat harmaata sementtimosaikkia (valkoisia ja mustia rakeita). Jalkalistat tummanharmaata sementtimosaikkia (mustia rakeita). ⁸⁸ KÄITEET PORRASSYÖKSYJEN VÄLISÄ: Rapattu (porrassyöksyjen puoleisissa kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi. Peukalourallinen käsijohde tammea (jatkuu katkeamatta käänteissä) (alla L-teräs, jota teräsputket kannattavat käiteiden yläsyryistä; teräsosat maalattu valkoisiksi). ⁸⁹ AUKON KÄITEET KÄYTÄVÄSSÄ (620): Rapattu (kulmissa ja aukon puolella yläsärmissä L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi. Yläsyryissä varjouralliset tammilistat. Käytävän puolella käsijohteet tammea (takana lattateräkset, jotka kiinnitetty teräsputkin käiteisiin; teräsosat maalattu valkoisiksi). ^{90 91} AUKON KAIDE KÄYTÄVÄSSÄ (620) ETELÄ(ULKO)SEINUSTALLA: Pystysäleet T-teräksistä, joiden aukon puoleisissa syryissä varjouralliset tammilistat (kiinnitetty alapäistään lattian etureunan L-teräkseen, yläpäistään käsijohteen L-teräkseen); varjourallinen käsijohde tammea (alla L-teräs, joka kiinnitetty johtajanhuoneen (624) vastaiseen seinään ja pilariin portaan B vieressä); teräsosat maalattu valkoisiksi. ⁹² SÄLEIKKÖ 5. KERROKSEN ETELÄ(ULKO)SEINUSTALLA: Pystysäleet T-teräksistä, joiden portaan puoleisissa syryissä varjouralliset tammilistat (kiinnitetty alapäistään porrassyöksen syryään, yläpäistään palkin alasärmän L-teräkseen); teräsosat maalattu valkoisiksi. ⁹³
Katto	ALAKATTO 5. KERROKSEN KERROSTASANTEELLA: Rei'itetyt, valkoisiksi maalatut alumiinilevyt (60×60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja reunalistat valkoiseksi maalattua terästä. Pystypinta valkoiseksi maalattua teräslevyä. PALKKI 5. KERROKSESSA ULKOSEINUSTALLA: Rapattu (yläsärmässä/lattian etureunassa ja alasärmässä L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi. Palkin eteläpuolella (välipohjien viisteitä jäljittelevä) viiste valkoiseksi maalattua teräslevyä. ⁹⁴ (PORRASSYÖKSYJEN ALAPINNAT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi.)
Seinät	Rapattu ja maalattu valkoisiksi.

⁸⁵ Porras inventoitu 5.–6. kerroksen välillä.

⁸⁶ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljpiirustuksia 60/2335, 60/2406 (8.2.–22.3.1955). AAM.

⁸⁷ Todennäköisesti linoleumi ja listat alkuperäisiä, vaikka linoleumin väri ei ilmene piirustuksista ja listojen mitat vastaavat ovien listoja (vrt. B-portaan ikkunaseinustan lattia 2. kerroksessa).

⁸⁸ PIIRUSTUKSIA: Askelluettelo sekä työ- ja detaljpiirustuksia 60/2224, 60/2225, 60/2304, 60/2306, 60/2335, 60/2406, 60/2430 (16.9.1954–18.4.1955). AAM.

⁸⁹ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljpiirustuksia 60/2385–2387, 60/2341, 60/2342 (12.2.1955–29.3.1956). AAM.

⁹⁰ Yläsyryjän yksityiskohdat ja käsijohteet vastaavat (käsijohteen kiinnitystä lukuunottamatta) ”keskushallin kaidetta” esittävää detaljpiirustusta 60/2456, eivät ”B-portaan 6. kerroksen kaidetta esittävää detaljpiirustusta 60/2447.

⁹¹ PIIRUSTUKSIA: Detaljpiirustuksia 60/2385, 60/2447, 60/2456 (7.3.–1.9.1955). AAM.

⁹² PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljpiirustuksia 60/2388, 60/2448 (3.5.–24.8.1955). AAM.

⁹³ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljpiirustuksia 60/2386–2388, 60/2448 (7.3.–24.8.1955). AAM.

⁹⁴ Todennäköisesti alkuperäinen.

PIIRUSTUKSIA: Detaljpiirustus 60/2505 (17.6.1955). AAM.

Porras B

	Nykyinen
Sisäikkunat	KÄYTÄVÄÄN (536): Pohjois(sisäikkuna)seinä. Yksinkertaiset rautalankalasiruudut, lasilistat molemmin puolin tammea. Runko valkoiseksi maalattua neliöteräsputkea, rungon ja kerrostasanteen alakaton reunalistan välinen rako peitetty valkoiseksi maalatulla teräslevykaistalla, potkupelti valkoiseksi maalattua terästä. Jalkalistat messinkiä. ^{95 96 97} KÄYTÄVÄÄN (536): Itä(sisäikkuna)seinä. Yksinkertaiset rautalankalasiruudut, lasilistat molemmin puolin tammea. Runko valkoiseksi maalattua neliöteräsputkea, rungon ja kerrostasanteen alakaton reunalistan välinen rako peitetty valkoiseksi maalatulla teräslevykaistalla, potkupellit valkoiseksi maalattua terästä. Jalkalistat messinkiä. ⁹⁸
Ikkunat	ETELÄÄN: Kaksinkertainen ikkuna. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuitteet tammea, ylä- ja sivusarjoissa lasilistat kuparia (alasarjoissa), sisäpuitteet lasilistoineen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihtimet. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. ⁹⁹ (Kattopalkin viisteen teräslevy kiinnitetty yläkarmiin), sivuilla listat tammea. Ikkunapenkki päällystetty siniharmain, kiiltäviksi lasitetuin keraamisin laatoin (4,5×10); etureunassa varjourallinen mahonkilista.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (536): Pariovi. Ovilevyjen kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankalasiruudut, lasilistat molemmin puolin tammea; saranat maalattu valkoisiksi, vedin (pituus 18) ja työnnin (pituus lasiruudun leveys) tammea (kiinnitetty ovilevyn sivukehyksestä toiseen ulottuviin, valkoisiksi maalattuihin lattateräksiin), upotetun pikasalvan painike kromattu, lukko, alumiininharmaaksi maalattu ovensuljin. Karmi valkoiseksi maalattua terästä (osa käytävän (536) vastaisen sisäikkunaseinän runkoa); kynnyksen harmaaksi maalattua terästä, käytävän puolella kynnystä vasten L-messinki. ¹⁰⁰
Valaisimet	PYÖREÄ KATTOVALAISIN: Upotettu suurimmaksi osaksi kerrostasanteen alakattoon. ¹⁰¹
LVI	Elementtiradiaattori.
S	Katkaisijoita yms.. ¹⁰²

Inventointipäivämäärä 24.10.2005

⁹⁵ Todennäköisesti alkuperäinen, vaikka ei ilmene piirustuksista (vrt. ovet "henkilökunnan kadun" käytävään (130)).

⁹⁶ Sisäikkunaseinää kavennettu työssä 1994D.

⁹⁷ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2331, 60/2393 (7.2.-9.3.1955). AAM.

⁹⁸ Alkuperäinen (jalkalistat todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista (vrt. ovet "henkilökunnan kadun" käytävään (130)), siirretty työssä 1994D.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2331, 60/2393 (7.2.-9.3.1955). AAM.

⁹⁹ Ikkunan puitejako muutettu työssä 1964B.


¹⁰⁰ Alkuperäinen (lukko poikkeuksellisesti ulko-ovissa käytettyä mallia), siirretty työssä 1994D.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2331, 60/2393, 60/2805 (7.2.-20.8.1956). AAM.

¹⁰¹ Mahdollisesti alkuperäinen/pääpiirteissään alkuperäistä vastaava.

¹⁰² Eri-ikäisiä.

Porras B



Näkymä itään/etelään (5. kerroksesta).



Käsijohteen yksityiskohtia (lepotasanne).



Näkymä länteen (lepotasanteelta).

	Nykyinen
Huonenumero	540
Käyttötarkoitus	Eteinen (itäosa). ¹⁰³
Lattia, jalkalistat	Tammiparketti; itä-länsisuuntainen sauvoitus (sauvat 7×41, limitys 1/3 sauva). Jalkalistat tammea. ¹⁰⁴
Katto	KATTOVERHOUS: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60×60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat peitetty urallisin saarnilistoin, reunalistat valkoiseksi maalattua terästä. Etelä-/länsiosassa alakatto alempana. Pystypinta valkoiseksi maalattua teräslevyä. ¹⁰⁵
Seinät	KABINETIN (541) VASTAISEN SEINÄN POHJOISPÄÄ, LOUNASHUONEEN (546) VASTAINEN SEINÄ SEKÄ PUKUHUONEEN JA WC-TILOJEN (540B, 540A) VASTAISET SEINÄT: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Myös umpeen rakennettujen oviaukkojen kohdilla rapattu ja maalattu valkoiseksi. ¹⁰⁶ Lounashuoneen ja pukuhuoneen (546, 540B) vastaisissa kulmissa varjouralliset, pyöreäsärmäiset saarnilistat (korkeudelle 193). ¹⁰⁷ KABINETTIEN (541, 542, 543, 544) VASTAISET ITÄ- JA ETELÄSEINÄT: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Kabinetin (543) vastaisessa kulmassa varjouralliset, pyöreäsärmäiset saarnilistat (korkeudelle 193). ¹⁰⁸ SEINÄVERHOUS: Lounashuoneen (546) vastaisella seinällä pystysuuntaiset, palttinalla verhoillut paneelit (koko verhoitus 350×160); uralliset välilistat saarne. Verhouksen pohjoissyrjässä varjourallinen saarnilista. ¹⁰⁹
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (536): Pariovi (toinen ovilevy kapeampi). Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat messinkiä, reunasalvat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi. ¹¹⁰ KABINETTEIHIN (541, 542, 543, 544): 4 ovea. Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lisäksi kabinetteihin (541, 542, 543) johtavissa ovissa lukot. Sähköpielien peitelevyt tammiviilutetut; kabinetteihin (541, 542, 543) johtavissa ovissa koputuskoeet ja kabinettiin (544) johtavassa ovessa varattu-valo. Ovien yllä samoissa karmeissa umpiosat; peitelevyt tammiviilutetut (avosaumat peitelevyjen ja karmien välillä). Karmit päällystetty tammella; kynnykset tammea. Listat tammea. ¹¹¹ ETEISEEN (540, LÄNSIOSA): Pariovi (toinen ovilevy kapeampi). Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat messinkiä, reunasalvat messinkiä, Aalto-painikkeet. Karmi päällystetty tammella; kynnykset tammea. Listat tammea. ¹¹² PUKUHUONEESEEN JA WC-TILOIHIN (540B, 540A, 536A): 3 ovea. Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lisäksi pukuhuoneeseen johtavassa ovessa lukko. Karmit maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi. ¹¹³

¹⁰³ Alun perin osa toimistosalista, eteiseksi työssä 1972c.

¹⁰⁴ Työssä 1972c lattia päällystetty wiltonmatolla; tammiparketti peräisin työstä 1992b.

¹⁰⁵ Peräisin työstä 1972c; kannatus- ja reunalistat mahdollisesti osin alkuperäisiä.

¹⁰⁶ Oviaukkoja rakennettu umpeen työssä 1972c.

¹⁰⁷ Peräisin työstä 1972c.

¹⁰⁸ Peräisin työstä 1972c.

¹⁰⁹ Peräisin työstä 1972c.

¹¹⁰ Peräisin työstä 1972c.

¹¹¹ Peräisin työstä 1972c.

¹¹² Peräisin työstä 1972c.

¹¹³ Alkuperäisiä, siirretty työssä 1972c.

	Nykyinen
Valaisimet	14 PYÖREÄÄ KATTOVALAISINTA: upotettu alakattoon. ¹¹⁴ 2 LATTIAVALAISINTA: Artek A808 (kuvut messinkiä). ¹¹⁵
Kiintokalusteet	VAATENAULAKKO: Kabinettien (542, 543) vastaisessa nurkassa pystysuuntaiset seinäpaneelit, seinäke ja säleikkö (korkeudet 203); levyrakenteiset paneelit ja seinäke saarniviilutetut (avo-saumat paneelien välillä), paneloinnin sivusyrjissä reunalistat saarnea; säleikön pystysäleet saarnea (säleiden väleissä koverapäiset kapulat) (säleikkö ja seinäke yhdistetty toisiinsa messinkitangoin ja kiinnitetty 2 saarnitolppaan koverapäisin kapuloin). Hattuhylly saarniviilutettu, vaatetanko saarnea (yläpuoli päällystetty messinkilevyllä). Kabinetin (543) vastaisella seinällä panelointiin upotettu peili (95×135), reunalistat saarnea. Peilihylly (105×18) saarniviilutettu; panelointia vasten saarnilista. ¹¹⁶ 2 KAAPPIA (152×49 ja 298×38, korkeus 205): Levyrakenteiset rungot saarniviilutetut. Etusivuilla 6 ja 12 saarniviilutettua laakaliukuovea; uralliset vetolistat tammea; salvat ja lukot messinkiä. ¹¹⁷
Irtokalusteet	SOHVAPÖYTÄ: Artek ~M85 (70×70, korkeus 58); jalat koivua; pöytälevy saarniviilutettu. SOHVA (200×74, korkeus 80): Jalat messinkiputkea "tassuin"; selkänojan tuet messinkiputkea; istuin ja selkänoja verhoiltu mustalla nahalla, tereet mustaa nahkaa. ¹¹⁸ JAKKARA: Artek x600; jalat saarniviilutetut; istuin verhoiltu mustalla nahalla. 2 NOJATUOLIA: Artek E45; jalat/käsinojat sekä istuimien/selkänojen kehikot koivua; istuimet ja selkänojat verhoiltu niinikankaalla; käsinojat verhoiltu vaaleanruskealla nahalla. ¹¹⁹
LVI	Keski- ja eteläosissa alakatossa tuloilmasäleiköitä.
S	Kabinetin (544) vastaisella pohjoisseinällä johto. Katkaisijoita, pistorasioita yms.. ¹²⁰

Inventointipäivämäärä 18.10.2005

¹¹⁴ Todennäköisesti peräisin työstä 1972C tai työstä 1972C peräisin olleita vastaavia. Työssä 1972C alakattoon upotettu vain 9 valaisinta.

¹¹⁵ Mahdollisesti peräisin työstä 1972C.

¹¹⁶ Peräisin työstä 1972C.

¹¹⁷ Peräisin työstä 1972C.

¹¹⁸ Peräisin työstä 1972C.

¹¹⁹ Mahdollisesti peräisin työstä 1972C.

¹²⁰ Pääosin 1970-luvun malleja.



Näkymä etelään.



Vaatenaulakon yksityiskohtia.



Näkymä etelään.



Näkymä pohjoiseen.

Kabinetti

	Nykyinen
Huonenumero	543
Käyttötarkoitus	Kabinetti. ¹²¹
Lattia, jalkalistat	Tammiparketti; ruuduissa vuorotellen pohjois-etelä- ja itä-länsisuuntaiset sauvat (41×41 à 6 sauvaa). Jalkalistat tammea. ¹²²
Katto	PALKIT SEKÄ VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. Ulko-seinustalla palkin alapinnassa verhokisko ja valkoiseksi maalattu verholauta. KATTOVERHOUS ITÄOSASSA: Palttinalla verhoillut lastulevyt (60×60). Itä-länsisuuntaiset kannatus-listat peitetty urallisin saarnilistoin, pohjois-, itä- ja eteläseinustoilla reunalistat valkoiseksi maalattua terästä. ¹²³ KATTOVERHOUS LÄNSIOSASSA: Itä-länsisuuntainen rakolaudoitus (lautojen leveys 7,5) puna-pyökkää, joka kahdeksannen laudan sijalla urallinen saarnilista. (Koolaus valkoiseksi maalattua terästä) Alempana kuin itäosan kattoverhaus. Pystypinta valkoiseksi maalattua teräspeltiä. ¹²⁴
Pilarit	ETELÄSEINÄSTÄ ULKONEVAT PILARIT: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi. Ulko-seinustalla konvektorikuomun kohdalla pilarin ja ikkunakarmien välinen umpiosa valkoiseksi maalattua betonia.
Seinät	POHJOIS-, ETELÄ- JA LÄNSISEINÄT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ¹²⁵ Pohjoisseinällä ulkoseinustalla pilarin sivu rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi. Konvektorikuomun kohdalla pilarin ja ikkunakarmien välinen umpiosa valkoiseksi maalattua betonia. (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)
Ikkunat	ITÄÄN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuitteet tammea, lasilistat kuparia; sisäpuitteet lasilistoineen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihtimet. Tuuletusluukkujen sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peililevyt tammiviilutetut; sivusaranat messinkiä, alasarjoissa kitkasalvat, ikkunapainikkeet kromatut. Tuuletusluukkujen yllä samoissa karmeissa umpiosat, peitelevyt tammiviilutetut. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; karmien uralliset välilistat tammea. Yllä valkoiseksi maalattu lista, sivuilla listat tammea. Yläpielessä verhokisko. Ikkunapenkki tammiviilutettu. Valoverhot vaaleaa, läpikuultavaa kangasta; ikkunaverhot vaaleaa kangasta.
Ovet	ETEISEEN (540): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko. Sähköpielen peitelevyt tammiviilutetut; koputuskoje. Oven yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevyt tammiviilutetut (avosaumat peitelevyjen ja karmin välillä). Karmi päällystetty tammella; kynnyks tammea. Listat tammea. ¹²⁶

¹²¹ Alun perin osa toimistosalia, kabinettiä työssä 1972C.

¹²² Työssä 1972C lattia päällystetty wiltonmatolla; tammiparketti peräisin työstä 1992B.

¹²³ Peräisin työstä 1972C; kannatus- ja reunalistat mahdollisesti osaksi alkuperäisiä.

¹²⁴ Peräisin työstä 1972C.

¹²⁵ Peräisin työstä 1972C.

¹²⁶ Peräisin työstä 1972C.

Kabinetti

	Nykyinen
Valaisimet	3 RIIPPUVALAISINTA: Artek A335A (kuvut messinkiä). ¹²⁷ 2 LIERIÖMÄISTÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu osittain kattoverhoukseen. 3 PYÖREÄÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu kattoverhoukseen. 2 LATTIAVALAISINTA: Artek A805. ¹²⁸
Kiintokalusteet	KAAPPI (197×36, korkeus 205): Levyrakenteinen runko saarniviilutettu. Etusivulla 9 liukuovea; kehyspuut/uralliset vetolistat saarena, peilit verhoiltu palttinalla; salvat ja lukot messinkiä. ¹²⁹
Irtokalusteet	SOIKEA PÖYTÄ (halkaisija 92, lisäksi 2 pidennysosaa 50, korkeus 73): Jalat saarena; pöytälevy saarniviilutettu. ¹³⁰ 3 APUPÖYDÄN RYHMÄ: Artek 88 (69, 60 ja 51×42, korkeudet 64, 56 ja 50); jalat koivua, pöytälevyt saarniviilutetut. ¹³¹ APUPÖYTÄ: ~Artek 88 (60×42, korkeus 56); jalat koivua, pöytälevy saarniviilutettu. ¹³² APUPÖYTÄ: ~Artek 88 (51×42, korkeus 44); jalat koivua, pöytälevy saarniviilutettu. 12 NOJATUOLIA: ~Artek 46; jalat/käsinojat koivua; istuimet ja selkänojat verhoiltu sinisellä kankaalla, selkänojen taustojen syrjissä tereet mustaa nahkaa; käsinojat verhoiltu mustalla nahalla. ¹³³ KUKKALAATIKKOKEHÄ (70×50, korkeus 38): Kehikko ja sivujen uurretut säleet saarena. UUDEHKOJA KALUSTEITA: Siirreltävä TV-pöytä. Matto.
LVI	KONVEKTORIKUOMU ULKOSEINUSTALLA: Valkoiseksi maalattua teräspeltiä; ylä- ja etupinnoissa tuloilmasäleiköt. ¹³⁴ Kattoverhouksen pystypinnassa poistoilmasäleikkö alumiinia, länsiosassa kattoverhouksessa poistoilmaventtiileitä.
S	ASENNUSKOTELO POHJOISSEINÄLLÄ: Valkoiseksi maalattua teräslevyä; jalkalista messinkiä. ¹³⁵ Ulkoseinustalla konvektorikuomun alla asennuskotelo valkoiseksi maalattua teräslevyä. ¹³⁶ Katkaisijoita, pistorasioita yms. ¹³⁷

Inventointipäivämäärä 18.10.2005

¹²⁷ Peräisin työstä 1972C.

¹²⁸ Mahdollisesti peräisin työstä 1972C.

¹²⁹ Peräisin työstä 1972C.

¹³⁰ Mahdollisesti alkuperäinen, siirretty työssä 1972C, vaikka halkaisijamitta ei vastaa detaljipiirustusta 60/2676.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2676 (17.12.1955). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2677 (17.12.1955). AAM.

¹³¹ Mahdollisesti peräisin työstä 1972C, siirretty.

¹³² Mahdollisesti peräisin työstä 1972C, siirretty.

¹³³ Mahdollisesti peräisin työstä 1972C.

¹³⁴ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustuksia 60/2301, 60/2302 (12.12–13.12.1954). AAM.

¹³⁵ Mahdollisesti alkuperäinen/pääpiirteissään alkuperäistä vastaava.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2400 (22.3.1955). AAM.

¹³⁶ Mahdollisesti alkuperäinen/pääpiirteissään alkuperäistä vastaava.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2058 (12.12.1954). AAM.

¹³⁷ Eri-ikäisiä.

Kabinetti



Näkymä pohjoiseen/itään.



Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään/länteen.

	Nykyinen
Huonenumero	540 (osa)
Käyttötarkoitus	Eteinen (länsiosa).
Lattia, jalkalistat	Tammiparketti; ruuduissa vuorotellen pohjois-etelä- ja itä-länsisuuntaiset sauvat (41×41 à 6 sauvaa). Jalkalistat tammea. ¹³⁸
Katto	PALKKI KAAKKOISNURKASSA: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. KATTOVERHOUS: Rei'itetty, valkoiseksi maalattu alumiinilevyt (60×60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat peitetty urallisin saarnilistoin, reunalistat valkoiseksi maalattua terästä. Kuilun vastaisella pohjoisseinustalla valkoiseksi maalattu kattolista. ¹³⁹ ALAKATTO KAAKKOISNURKASSA: Rei'itetty, valkoiseksi maalattu alumiinilevyt (60×60). ¹⁴⁰ Reunalistat valkoiseksi maalattua terästä. Alakatto kattoverhousta alempana; pystypinta valkoiseksi maalattua teräslevyä.
Pilarit	VAPAASTI SEISOVA PILARI: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi. Lounais- ja luoteiskulmissa varjouralliset saarnilistat (korkeudelle 197). ¹⁴¹
Seinät	Rapattu (kulmassa L-teräs) ja maalattu valkoiseksi. Kuilun vastaisessa lounaiskulmassa varjouralliset saarnilistat (korkeudelle 197). ¹⁴² Myös umpeen rakennettujen oviaukkojen kohdilla rapattu ja maalattu valkoiseksi. ¹⁴³ Kuilun ja WC-tilan (540A) vastaisessa nurkassa levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (536): Pariovi. Oviilevyjen kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankalasiruudut, lasilistat tammea; saranat maalattu valkoisiksi, Aalto-painikkeet, upotetun pikasalvan painike kromattu, lukko, alumiininharmaaksi maalattu oven-suljin. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnyksenä messinkilista. KUILUUN: Teräsoviilevy maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoisiksi, vedin alumiinia, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnyksenä valkoiseksi maalattua terästä. WC-TILAAN (540A): Laakaoviilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painike. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyksenä tammea. Listat maalattu valkoisiksi. ¹⁴⁴ ETEISEEN (540, ITÄOSA): Pariovi (toinen oviilevy kapeampi). Laakaoviilevyt tammiviilutettu; saranat messinkiä, reunasalvat messinkiä, Aalto-painikkeet. Karmi päällystetty tammella; kynnyksenä tammea. Listat tammea. ¹⁴⁵ LOUNASHUONEESEEN (546): Heiluripariovi. Oviilevyjen kehykset tammiviilutetut, työntöpuolilla potkupellit RST:tä, lyöntilista tammea; kaksinkertaiset lasiruudut, joiden väleissä säleiköt (viistot pystysäleet alumiinia), pyöreäsyrräiset lasilistat molemmin puolin tammea; saranat messinkiä, uritetut työntimet tammea. Karmi päällystetty tammella; kynnyksenä messinkipelti. Listat tammea. ¹⁴⁶ KEITTIÖÖN (547): Heiluriovi. Laakaoviilevy tammiviilutettu, potkupelti RST:tä; pienet, kaksinkertaiset lasiruudut, pyöreäsyrräiset lasilistat molemmin puolin tammea; saranat messinkiä, lukko. Karmi päällystetty tammella; kynnyksenä tammea. Listat tammea. ¹⁴⁷ SIVOUSKOMEROON (540C): Laakaoviilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painike, lukko. Karmi päällystetty tammella; kynnyksenä tammea. Listat tammea. ¹⁴⁸

¹³⁸ Mahdollisesti peräisin joko työstä 1990c tai 1992b (vrt. kabinetin (543) parketti). Alkuperäinen päällystemateriaali ei ilmene piirustuksista; todennäköisesti päällystetty kokolatiamatolla työssä 1966f tai 1972c.

¹³⁹ Alun perin alakatto, kattoverhoukseksi työssä 1990c. Levyt pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavia, kannatuslistat ja reunalistat todennäköisesti alkuperäisiä.

¹⁴⁰ Todennäköisesti uusittu pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavin työssä 1990c.

¹⁴¹ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2732 (16.2.1956). AAM.

¹⁴² PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2732 (16.2.1956). AAM.

¹⁴³ Oviaukkoja rakennettu umpeen työssä 1972c.

¹⁴⁴ Alkuperäinen, siirretty työssä 1972c.

¹⁴⁵ Peräisin työstä 1972c.

¹⁴⁶ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2638–2640 (18.11.1955–17.9.1956). AAM.

¹⁴⁷ Alkuperäinen, siirretty työssä 1972c.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2638 (18.11./20.12.1955). AAM.

¹⁴⁸ Peräisin työstä 1972c.

	Nykyinen
Valaisimet	8 PYÖREÄÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu kattoverhoukseen. ¹⁴⁹
Kiintokalusteet	KAAPPI (200×65, korkeus 205): Levyrakenteinen runko tammiviilutettu; etusivulla 6 tammiviilutettua liukuovea, uralliset vetolistat tammea, lukot kromatut. ¹⁵⁰ VAATENAULAKKO (140×32): Hattuhylly saarnirimoista, vaatetanko kromattua teräsputkea, "koukkulauta" saarnea (ei koukkuja) (kiinnitetty seinään lattateräksestä taivutetuin, valkoisiksi maalatuin konsolein). ¹⁵¹ PEILIHYLLY (105×18): Saarnea (kiinnitetty seinään, pultit peitetty messinkiholkein). ¹⁵²
Irtokalusteet	PEILI: ~Artek 192 (103×123); kehys tammea. ¹⁵³ TUOLI: Artek 612; jalat/selkänojan tuet saarniviilutetut; istuin ja selkänoja verhoiltu mustalla nahalla (selkänojan tausta saarniviilutettu). ¹⁵⁴ UUDEHKO KALUSTE: Apupöytä.
LVI	Elementtiradiaattori.
S	Luoteisnurkassa asennuskotelo. Pistorasioita yms.. ¹⁵⁵

Inventointipäivämäärä 19.10.2005

¹⁴⁹ Mahdollisesti alkuperäisiä/pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavia. Työpiirustuksen 60/2668 mukaan alakattoon upotettu vain 5 valaisinta.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 60/2668, 60/2797 (17.12.1955–20.8.1956). AAM.

¹⁵⁰ Vastaa pääpiirteissään työssä 1972C eteisen (540) itäosaan ja kabinettiin (543) hankittuja kaappeja.

¹⁵¹ Mahdollisesti alkuperäinen, lyhennetty työssä 1972C.

¹⁵² Mahdollisesti alkuperäinen, lyhennetty työssä 1972C.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2668, 60/2682 (17.12.1955). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2677 (17.12.1955). AAM.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2668, 60/2802 (17.12.1955–20.8.1956). AAM.

¹⁵³ Mahdollisesti alkuperäinen, vaikka korkeusmitta ei vastaa detaljipiirustusta 60/2682.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2668, 60/2682 (17.12.1955). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2677 (17.12.1955). AAM.

¹⁵⁴ Alkuperäinen, todennäköisesti siirretty (eteisen tuolin malli ei ilmene työpiirustuksesta 60/2668). Tarjousasiakirjojen mukaan tuolimallin kokonaislukumäärä todennäköisesti 40.

Mm. tarjousasiakirjoja 8.3.1956. AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2668, 60/2891 (17.12.1955–6.4.1956). AAM.

¹⁵⁵ Pääosin 1950-luvun malleja.



Näkymä pohjoiseen.



Näkymä etelään.

Lounashuone

	Nykyinen
Huonenumero	546
Käyttötarkoitus	Lounashuone.
Lattia, jalkalistat	Tammiparketti; ruuduissa vuorotellen pohjois-etelä- ja itä-länsisuuntaiset sauvat (45×45 à 9 sauvaa). ¹⁵⁶ Jalkalistat tammea. Itäseinustalla asennuskotelo vasten ei jalkalistaa. Terrassille johtavan portaan eteläsivustalla levyrakenteinen, tammiviilutettu kotelo; ylä- ja itäsyryissä tammilistat. ¹⁵⁷
Portaat, kaiteet	TERASSILLE: Askelmilla mustanruskeat sintratut laatat (15×15, "votsilimitys"); askelmien etu- ja sivureunoissa L-messingit, askelrintoja vasten listat tammea. Askelrinnat rapattu ja maalattu siniharmaiksi, portaan eteläsivu rapattu ja maalattu valkoiseksi. Jalkalistat tammea. ¹⁵⁸
Katto	Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Länsi(ulko)seinustalla levyrakenteinen, valkoiseksi maalattu valaisin- ja verhoiskokotelo, reunalistat tammea; 2 verhoiskoa. ¹⁵⁹ PALKIT: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. KATTOVERHOUS ITÄOSASSA: ¹⁶⁰ Itä-länsisuuntainen, valkoiseksi maalattu urapaneeli. Reunalista maalattu valkoiseksi. Itäseinustalla kattoverhous alempana. ¹⁶¹
Pilarit	VAPAASTI SEISOVAT JA ETELÄSEINÄSTÄ ULKONEVAT PILARIT: rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi. Itäseinustalla vapaasti seisovan pilarin lounais- ja luoteiskulmissa, ulkoseinustalla vapaasti seisovan pilarin koillis- ja kaakkoiskulmissa sekä eteläseinästä ulkonevista pilareista itäisimmän luoteiskulmassa, keskimmäisen koillis- ja kaakkoiskulmissa ja läntisimmän koilliskulmissa varjouralliset saarnilistat (korkeudelle 197). ¹⁶²
Seinät	Rapattu (kulmassa L-teräs) ja maalattu valkoiseksi. TAKAN VASTAINEN SEINÄ JA ETELÄ(ULKO)SEINÄ: Muurattu puhtaaksi punatiilistä (27×13×7,5, saumat 1,5, painettu 1 verran sisään, puolalainen limitys). (Takan vastainen seinä paljeoven takana.) SEURUSTELUHUONEEN (545) VASTAINEN SEINÄ: Muurattu puhtaaksi (takan vastaista seinää ja etelä(ulko)seinää tasasävyisemmistä) punatiilistä (27×13×7,5, saumat 1,5, painettu 1 verran sisään, puolalainen limitys). ¹⁶³
Ikkunat	LÄNTEEN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuitteet tammea, ylä- ja sivusarjoissa lasilistat kuparia, alasarjoissa lasilistojen sijasta tumma kitti; sisäpuitteet lasilistoinen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; puitteiden alasarjojen ja karmien raoissa punaiset muovitiivisteet; sälekaihtimet. Terrassille johtavat, sisäänpäin aukeavat "ovipuitteet" kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite lasilistoinen tammea; sivusaranat messinkiä, Aalto-painike, painike kromattu, lukkokilpi kromattu; sälekaihtimet. Tuuletusluukkujen sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peililevyt tammiviilutetut; sivusaranat messinkiä, Aalto-ikkunapainikkeet, alasarjoissa kitkasalvat. Tuuletusluukkujen yllä samoissa karmeissa umpiosat, peitelevyt tammiviilutetut. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; eteläisempien karmien urallinen välilista tammea, pohjoisempien karmien välissä umpiosa, peitelevyt tammiviilutetut, "ovipuitteiden" karmin välilista tammea. Yllä lista tammea (liittyy valaisin- ja verhoiskokoteloon), ¹⁶⁴ sivuilla listat tammea. Ikkunapenkki tammiviilutettu. ¹⁶⁵ Valoverhot valkoista, läpikuultavaa kangasta. ¹⁶⁶

¹⁵⁶ Parketti alkuperäinen, mutta todennäköisesti päällystetty kokolattiamatolla työssä 1966r. Parketti paljastettu todennäköisesti työssä 1990c.

¹⁵⁷ Hankinta- ja urakkasopimusluonnos (s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2501 (16.6.1955). AAM.

¹⁵⁸ Todennäköisesti laatat ja L-messingit sekä askelrintojen ja sivun rappaus alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista (vrt. portaat terrassille seurusteluhuoneessa (545)).

¹⁵⁹ Kotelo peräisin työstä 1990c.

¹⁶⁰ Kattoverhous itäseinustalla todennäköisesti alkuperäinen, vaikka ei ilmene piirustuksista.

¹⁶¹ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2703 (31.12.1955). AAM.

¹⁶² PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2732 (16.2.1956). AAM.

¹⁶³ Peräisin työstä 1972c.

¹⁶⁴ Peräisin työstä 1990c.

¹⁶⁵ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2439 (25.4./8.7.1955). AAM.

¹⁶⁶ Artekin katalogissa 1966 julkaistun valokuvan mukaan valoverhot alun perinkin; lisäksi ikkunaverhot.

	Nykyinen
Ovet	ETEISEEN (540, LÄNSIOSA): Heiluripariovi. Ovielvyjen kehykset tammiviilutetut, työntöpuolilla potkupellit RST:tä, lyöntilista tammea; kaksinkertaiset lasiruudut, joiden väleissä säleiköt (viistot pystysäleet alumiinia), pyöreäsyrräiset lasilistat molemmin puolin tammea; saranat messinkiä, uritetut työntimet tammea. Karmi päällystetty tammella; kynnyksenä messinkipelti. Listat tammea. ¹⁶⁷ SEURUSTELUHUONEESEEN (545): Paljeovi harmaanvalkoista keinoahkaa, lukituslista alumiinia; vetimet alumiinia, alumiinipainikkeet ja lukko alumiinikilvissä. Valkoiseksi maalattu alumiini-liukukisko upotettu kattoverhoukseen; lukituskouru alumiinia, upotettu eteläseinästä ulkonevan pilarin itäisvulle. ¹⁶⁸
Valaisimet	5 PYÖREÄÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu suurimmaksi osaksi kattoverhoukseen. ¹⁶⁹ 4+2 RIIPPUVALAISINTA: ¹⁷⁰ Artek A335B (kuvut tummansiniset). ^{171 172} 11 KOHDEVALAISINTA: Upotettu valaisin- ja verhoiskokotelon alapintaan. ¹⁷³ PÖYTÄVALAISIN.
Kiintokalusteet	ASTIAKAAPPI (eteisen (540) itäosan vastaisen seinän pituus×77, korkeus 93): Levyrakenteinen runko saarniviilutettu (kiinnitetty itäseinään ja itäseinustalla vapaasti seisovaan pilariin); 1 saarniviilutettu jalka. Etusivulla 7 saarniviilutettua liukuovea (upotetut vetimet saarnea), 5 laatikkoa (lankavetimet messinkiä), ¹⁷⁴ lokeroita; pöytälevy saarniviilutettu, itäseinää vasten saarnilista. ¹⁷⁵
Irtokalusteet	4 PÖYTÄÄ (200×100, lisäksi 2 pidennysosaa 50, korkeus 74, yhden pöydän jaloissa korokkeet 10): ¹⁷⁶ Jalat saarnea; pöytälevyt saarniviilutetut. ¹⁷⁷ 14+1 NOJATUOLIA: ¹⁷⁸ Artek 46; jalat/käsinojat saarniviilutetut; istuimet ja selkänojat verhoiltu sinisellä kankaalla; ¹⁷⁹ kapulakäsinojat verhoiltu mustalla nahalla. ¹⁸⁰ 3 NOJATUOLIA: Artek 46; jalat/käsinojat saarniviilutetut; istuimet ja selkänojat verhoiltu tummansinisellä kankaalla; kapulakäsinojat verhoiltu mustalla nahalla. ¹⁸¹ UUDEHKOJA KALUSTEITA: Matto, dataprojektoripöytä ja valkokangas.

¹⁶⁷ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2638–2640 (18.11.1955–17.9.1956). AAM.

¹⁶⁸ Peräisin työstä 1972C.

¹⁶⁹ Mahdollisesti alkuperäisiä/pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavia. Työpiirustuksien 60/2668, 60/2797 mukaan alakattoon upotettu vain 3 valaisinta.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 60/2668, 60/2797 (17.12.1955–20.8.1956). AAM.

¹⁷⁰ Mahdollisesti myös alkuperäisiä, siirrettyjä. Työpiirustuksien 60/2668, 60/2797 mukaan riippuvalaisimia 4.

¹⁷¹ Väri ei ilmene detaljipiirustuksesta 60/2900 eikä työselityksestä.

¹⁷² Mm. valaisinluettelo ja tarjousasiakirjoja (20.2.1956, s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2668, 60/2797, 60/2900 (17.12.1955–20.8.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

¹⁷³ Peräisin työstä 1990C.

¹⁷⁴ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka materiaali ei ilmene detaljipiirustuksesta 60/2669 eikä työselityksestä 60/2677.

¹⁷⁵ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2669 (17.12.1955). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2677 (17.12.1955). AAM.

¹⁷⁶ Kalustetyöselityksen mukaan pöytien lukumäärä 4 ja voileipäpöytien (jalat korokkein) 2.

¹⁷⁷ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2668, 60/2675 (17.12.1955). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2677 (17.12.1955). AAM.

¹⁷⁸ Mahdollisesti myös alkuperäinen, siirretty. Työpiirustuksen 60/2668 mukaan tuolien lukumäärä 14, tarjousasiakirjojen mukaan tuolimallin kokonaislukumäärä 36.

¹⁷⁹ Verhoilukankaan väri ei ilmene detaljipiirustuksesta 60/2894 eikä tarjousasiakirjoista.

¹⁸⁰ Mm. tarjousasiakirjoja (8.3.1956). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2668, 60/2894 (17.12.1955–18.1.1956). AAM.

¹⁸¹ Uudehkoja (saarniviilun ja verhoilukankaan sävyt hieman poikkeavat).

Lounashuone

	Nykyinen
LVI	KONVEKTORIKOTELO (leveys 48, korkeus 83): Levyrakenteinen; etusivun, etusivun ovien ja jalustan pinnat valkoista laminaattia, yläpinta tammiviilutettu (tuloilmasäleiköt (110×14) messinkiä). ¹⁸² Kattoverhouksessa poistoilmaventtiilejä.
S	JOHTOKOURUT KATOSSA: Itä-länsisuuntaiset johtokourut yhdistetty itäpäistään pohjois-eteläsuuntaisiin johtokouruihin; u-terästä (ripustettu katosta terästangoin), peitetty urallisin saarnilistoin; teräsosat maalattu valkoisiksi. ¹⁸³ Itäseinustalla asennuskotelo. Katkaisijoita, pistorasioita yms.. ¹⁸⁴ Kello. Kaiutin.

Inventointipäivämäärä 19.10.2005

¹⁸² Mahdollisesti peräisin työstä 1990c.

¹⁸³ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista (vrt. kokoushuoneiden (621, 622) kattojen johtokoururuudukot).

¹⁸⁴ Eri-ikäisiä.

Lounashuone



Näkymä pohjoiseen/itään.



Näkymä itään.

Lounashuone



Näkymä etelään/länteen.



Näkymä länteen/pohjoiseen.

Seurusteluhuone

	Nykyinen
Huonenumero	545
Käyttötarkoitus	Seurusteluhuone.
Lattia, jalkalistat	Tammiparketti; ruuduissa vuorotellen pohjois-etelä- ja itä-länsisuuntaiset sauvat (45×45 à 9 sauvaa). ¹⁸⁵ Jalkalistat tammea. ¹⁸⁶
Portaat, kaiteet	TERASSILLE: Korokkeella ja askelmilla mustanruskeat sintratut laatat (15×15, "votsilimitys"); korokkeen ja askelmien etu- ja sivureunoissa L-messingit, askelrintoja vasten listat tammea. ¹⁸⁷ Askelrinnat sekä askelmien etelä- ja pohjoissivut rapattu ja maalattu siniharmaiksi. ^{188 189} Jalkalistat tammea.
Katto	Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Lounashuoneeseen (546) johtavan oven yllä (lounashuoneen) kattoverhouksen pystypinta valkoiseksi maalattua teräslevyä; reunalista maalattu valkoiseksi. ¹⁹⁰ PALKIT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. KATTOVERHOUS: Itäseinustalla itä-länsisuuntainen, valkoiseksi maalattu urapaneeli; reunalista maalattu valkoiseksi. ^{191 192}
Pilarit	POHJOIS-, ITÄ- JA ETELÄSEINISTÄ ULKONEVAT PILARIT: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi. Pohjoisseinästä ulkonevan pilarin koillis- ja kaakkoiskulmissa sekä itäseinästä ulkonevan pilarin lounais- ja luoteiskulmissa varjouralliset saarnilistat (korkeudelle 197). ¹⁹³ LUOTEISNURKASTA ULKONEVA PILARI/(ULKO)SEINÄN PÄÄTY: Muurattu puhtaaksi punatiilistä (27×13×7,5, saumat 1,5, painettu 1 verran sisään, puolalainen limitys).
Seinät	Rapattu ja maalattu valkoisiksi. Takan vastainen itäseinä muurattu puhtaaksi punatiilistä (27×13×7,5, saumat 1,5, painettu 1 verran sisään, puolalainen limitys). Etelä(ulko)seinällä aukko; peitelevy valkoiseksi maalattua peltiä. LOUNASHUONEEN (546) VASTAINEN SEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ¹⁹⁴
Ikkunat	LÄNTEEN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuitteet tammea, lasilistat kuparia; sisäpuitteet lasilistoineen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut. Terassille johtavat, sisäänpäin aukeavat "ovipuitteet" kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite lasilistoineen tammea; sivusaranat messinkiä, Aalto-painikkeet, Aalto-ikkunapainikkeet. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peililevy tammi-viilutettu; sivusaranat messinkiä, Aalto-ikkunapainike, alasarjassa kitkasalpa. Tuuletusluukun yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevy tammiviilutettu. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; eteläisempien karmien urallinen välilista tammea, "ovipuitteiden" karmien välilistat tammea. Levyrakenteinen yläpieli maalattu valkoiseksi, reunalista/verholauta maalattu valkoiseksi (2 verhoiskoa). ¹⁹⁵ Yllä ja sivuilla listat tammea. Ikkunapenkki päällystetty mustanruskein sintratuin laatoin (15×15). ¹⁹⁶ Valoverhot valkoista, läpikuultavaa kangasta.

¹⁸⁵ Parketti alkuperäinen, mutta todennäköisesti päällystetty kokolattiamatolla työssä 1966f. Parketti paljastettu todennäköisesti työssä 1990c.

¹⁸⁶ Hankinta- ja urakkasopimusluonnos (s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2501 (16.6.1955). AAM.

¹⁸⁷ Työ- ja detaljipiirustuksen 60/2493 mukaan ei jalkalistoja.

¹⁸⁸ Väri ei ilmene työ- ja detaljipiirustuksesta 60/2493.

¹⁸⁹ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2493 (10.6.1955). AAM.

¹⁹⁰ Pystypinta todennäköisesti alkuperäinen, vaikka ei ilmene piirustuksista.

¹⁹¹ Todennäköisesti alkuperäinen, vaikka sijainti ei ilmene piirustuksista.

¹⁹² PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2703 (31.12.1955). AAM.

¹⁹³ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2732 (16.2.1956). AAM.

¹⁹⁴ Peräisin työstä 1972c.

¹⁹⁵ Mahdollisesti alkuperäinen, vaikka ei ilmene piirustuksista (vrt. lounashuoneen (546) ikkunoiden yläpielen reunalista/verholauta valokuvassa, joka julkaistu Artekin katalogissa 1966).

¹⁹⁶ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2493 (10.6.1955). AAM.

Seurusteluhuone

	Nykyinen
Ovet	LOUNASHUONEESEEN (546): Paljeovi harmaanvalkoista keinoahkaa, lukituslista alumiinia; vetimet alumiinia, alumiinipainikkeet ja lukko alumiinikilvissä. Valkoiseksi maalattu alumiiniliuku-kisko upotettu kattoverhoukseen; lukituskouru alumiinia, upotettu eteläseinästä ulkonevan pilarin itäisivulle. ¹⁹⁷ KABINETTIIN (544): Kaksinkertainen ovi. Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet. Karmit päällystetty tammella, karmien välilistat tammea; kynnykset tammea, seurusteluhuoneen puolella kynnyistä vasten lista tammea. Listat tammea. Varattu-valo. ¹⁹⁸
Valaisimet	2 RIIPPUVALAISINTA: Artek A333 (kuvut valkoiset). ¹⁹⁹ RIIPPUVALAISIN: Artek A333 (kupu valkoinen). ²⁰⁰ 2 RIIPPUVALAISINTA: Artek A335B (kuvut tummansinisit). ^{202 203} RIIPPUVALAISIN: Artek A335B ("torvi" yläpäästään levenevä, kupu tummansininen). ²⁰⁴
Kiintokalusteet	TAKKA: Tulisijakorokkeen etu- ja sivupinnat rapattu (kulmassa L-teräs) ja maalattu valkoisiksi (korokkeessa syvennys haloille), yläpinta päällystetty mustanruskein sintratuin laatoin (15×15) (tulipesässä punatiililaatat (14,5×14,5)), ²⁰⁵ etu- ja sivureunoissa listat valkoiseksi maalattua L-terästä. Tulisijakorokkeen kohdalla itseään vasten seinäke (korkeus 60); muurattu puhtaaksi punatiilistä (27×13×7,5, saumat 1,5, painettu 1 verran sisään, puolalainen limitys), yläsyryä päällystetty travertiinilaatoin. Otsa päällystetty travertiinilaatoin (vaihteleva×35). Takanvastaisella itseään vasten savupellin kääntöpyörä mustaksi maalattua terästä. ²⁰⁶ NURKKASOHVA (220/234×90, korkeus 124): Jalat saarnea; istuin ja selkänojan alaosa verhoiltu siniharmaalla kankaalla, ²⁰⁷ selkänojan yläosa verhoiltu mustalla nahalla, tereet mustaa nahkaa. Sohvan ja seinän välisessä raossa saarniviilutettu levy, itä- ja eteläseiniä vasten pyöreäsyryiset varjouralliset listat saarnea. ²⁰⁸ PENKIT (318/212×84, korkeus 44): Etujalat saarnea (takaa tukeutuu ulkoseinustan korokkeeseen); istuimet ja matalat selkänojakkeet verhoiltu mustalla nahalla (takalevyt saarniviilutetut). ²⁰⁹

¹⁹⁷ Peräisin työstä 1972C.

¹⁹⁸ Peräisin työstä 1972C.

¹⁹⁹ Mm. valaisinluettelo ja tarjousasiakirjoja (20.2.1956, s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2668, 60/2797, 60/2901 (17.12.1955–20.8.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

²⁰⁰ 1 riippuvalaisin mahdollisesti alkuperäinen, siirretty työssä 1974E.

²⁰¹ Työpiirustuksien 60/2668, 60/2797 (17.12.1955–20.8.1956) mukaan riippuvalaisimia 3.

²⁰² Väri ei ilmene detaljipiirustuksesta 60/2900, rakenne- ja työselityksestä tai valaisinluettelosta.

²⁰³ Mm. valaisinluettelo ja tarjousasiakirjoja (20.2.1956, s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2668, 60/2797, 60/2900 (17.12.1955–20.8.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

²⁰⁴ Todennäköisesti peräisin työstä 1974E.

²⁰⁵ Työpiirustuksen 60/2622 mukaan "samaa klinkkeriä kuin terassilla".

²⁰⁶ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2622, 60/2665, 60/2775 (23.10.–15.12.1955–1.6.1956). AAM.

²⁰⁷ Kankaan väri ei ilmene detaljipiirustuksesta 60/2770 tai kalustetyöselityksestä. Verhoilu mahdollisesti uusittu työssä 1966F.

²⁰⁸ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2668, 60/2770 (17.12.1955). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2677 (17.12.1955). AAM.

²⁰⁹ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2668, 60/2671, 60/2672 (17.12.1955–5.7.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2677 (17.12.1955). AAM.

Seurusteluhuone

	Nykyinen
Irtokalusteet	PYÖREÄ SOHVAPÖYTÄ (halkaisija 91, korkeus 56): Jalat saarniviilutetut; pöytälevy saarniviilutettu.²¹⁰ 3+1 PYÖREÄ SOHVAPÖYTÄ (halkaisija 74, korkeus 56):²¹¹ Jalat saarniviilutetut; 3 saarniviilutettua pöytälevyä, 1 mahdollisesti tiikkiviilutettu.²¹² KUUNSIRPINMUOTOINEN SOHVAPÖYTÄ (halkaisija 74, korkeus 56):²¹³ Jalat saarniviilutetut; pöytälevy saarniviilutettu.²¹⁴ 4+4 NOJATUOLIA:²¹⁵ "Viuhkajalat" ja istuinlevyt saarniviilutetut, käsinojen/selkänöiden tuet "spaghettitaivutetut" (koivua;) istuintyyny ja selkänöiden verhoilu mustanruskealla kankaalla (istuintynyjen kiinnitysremmit mustaa nahkaa); kapulakäsinojat verhoilu mustalla nahalla.²¹⁶ 3 NOJATUOLIA: Artek 46; jalat/käsinojen tuet saarniviilutetut; istuimet ja selkänöiden verhoilu sinisellä kankaalla; kapulakäsinojat verhoilu mustalla nahalla.²¹⁷ KUKKALAATIKKOKEHÄ: (70x70, korkeus 38); keuhko, sivujen uurretut säleet ja reunalistat koivua. UUDEHKO KALUSTE: Dataprojektoripöytä.
LVI	RADIAATTORIKOTELO: Runko harmaaksi maalattua L-terästä; etupintana messinkilevyt,²¹⁸ joiden alaosissa soikeat rei'ät (levyjen saumojen kohdilla tammilistat); yläpinta (leveys 35) tammea, ikkunapenkkiä vasten ilmanvaihtosäleikkö messinkiä.²¹⁹ Lounashuoneeseen johtavan oven yllä kattoverhouksen pystypinnassa poistoilmaventtiilejä.
S	JOHTOKOURUT KATON ITÄOSASSA: Pohjois-eteläsuuntaiset johtokourut, joihin liittyy itä-länsi-suuntaisia johtokouruja; johtokourut U-terästä (ripustettu katosta terästangoin), peitetty urallisin saarnilistoin; teräsosat maalattu valkoisiksi.²²⁰ Lounaisnurkasta ulkonevan pilarin eteläsivulla johto. Katkaisijoita, pistorasioita yms..²²¹

Inventointipäivämäärä 19.10.2005

²¹⁰ Mm. tarjousasiakirjoja (25.9.1956). AAS.

²¹¹ Todennäköisesti alkuperäisiä. Työpiirustuksen mukaan lukumäärä 4, tarjousasiakirjojen mukaan 3 (joista 2 tiikkiviilutetuin pöytälevyin).

²¹² Mm. tarjousasiakirjoja (25.9.1956). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2668 (17.12.1955). AAM.

²¹³ Todennäköisesti alkuperäinen. Työpiirustuksen 60/2668 mukaan lukumäärä 2, tarjousasiakirjojen mukaan 3.

²¹⁴ Mm. tarjousasiakirjoja (25.9.1956). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2668 (17.12.1955). AAM.

²¹⁵ Työpiirustuksen 60/2668 mukaan tuolien lukumäärä 4, tarjousasiakirjojen mukaan tuolimallin kokonaislukumäärä 8. Verhoilukankaan väri ei ilmene detaljipiirustuksesta 60/2892 tai tarjousasiakirjoista.

²¹⁶ Mm. tarjousasiakirjoja 8.3.1956. AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2668, 60/2892 (17.12.1955–1.3.1956). AAM.

²¹⁷ Todennäköisesti alkuperäisiä, siirrettyjä; tarjousasiakirjojen mukaan tuolimallin kokonaislukumäärä 36. Verhoilukankaan väri ei ilmene detaljipiirustuksesta 60/2894 eikä tarjousasiakirjoista.

Mm. tarjousasiakirjoja (8.3.1956). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2894 (18.1.1956). AAM.

²¹⁸ Inventointitietokellä 3 messinkilevyä puuttuu.

²¹⁹ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2493 (10.6.1955). AAM.

²²⁰ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista (vrt. kokoushuoneiden (621, 622) kattojen johtokoururuudukot).

²²¹ Eri-ikäisiä.

Seurusteluhuone



Näkymä länteen/pohjoiseen.





Näkymä pohjoiseen/itään.

Seurusteluhuone



Näkymä itään/etelään.



Kuudes kerros
Inventoidut "edustavat" tilat

	Nykyinen
Huonenumero	620 (osa)
Käyttötarkoitus	Käytävä (pohjoisosa).
Lattia, jalkalistat	Tammiparketti; ruuduissa vuorotellen pohjois-etelä- ja itä-länsisuuntaiset sauvat (45×45 à 9 sauvaa). ²²² Jalkalistat tammea; ²²³ mattolistat tammea (asiakirjapaternosterhissin kuiluja vasten ei jalkalista, vain mattolista). ²²⁴
Portaat, kaiteet	KOROKKE LÄNSI(ULKO)SEINUSTALLA: Korokkeella mustanruskeat sintratut laatat (15×15, "votsi-limitys"); etureunoissa valkoisiksi maalatut L-teräkset. Korokkeen rinnot rapattu ja maalattu valkoisiksi. Jalkalista tammea. ^{225 226} KOROKKEEN KAIDE: Pystysäleet L-teräksistä, joiden etusyrjissä tammilistat (kiinnitetty alapäistään korokkeen etureunojen L-teräksiin, yläpäistään käsijohteiden L-teräksiin); käsijohteet tammea (alla L-teräkset, jotka kiinnitetty ulkoseinustan pilarien sivuihin); teräsosat maalattu valkoisiksi. ²²⁷
Katto	KATTOVERHOUS: Neuvottelu-, johtajan- ja kokoushuoneiden (622, 623, 624) vastaisella itäseinustalla ja länsi(ulko)seinustalla itä-länsisuuntainen rakolaudoitus (lautojen leveys 7,5) puna-pyökkiä, joka seitsemännen laudan sijalla urallinen saarnilista. Rakolaudoitusten välillä rei'itetty, valkoisiksi maalatut alumiinilevyt (60×60); itä-länsisuuntaiset kannatuslistat peitetyt urallisin saarnilistoin (jatkuvat rakolaudoituksissa), reunalistat valkoiseksi maalattua terästä. Ulkoseinustoilla kattoverhouksessa syvennykset; levyrakenteiset "pohjat" maalattu valkoisiksi; pystypintoina palkkien rapattu ja valkoisiksi maalatut sivut. ²²⁸ KATTOVERHOUS POHJOISIMASSA OSASSA: Rei'itetty, valkoisiksi maalatut alumiinilevyt (60×60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat peitetyt urallisin saarnilistoin, reunalistat valkoiseksi maalattua terästä. Pohjoisimman osan alakatto kattoverhousta alempana; pystypinta valkoiseksi maalattua teräslevyä (pystypintana osaksi palkin rapattu ja valkoiseksi maalattu sivu). ²²⁹
Pilarit	VAPAASTI SEISOVAT PILARIT LÄNSI(ULKO)SEINUSTALLA JA PORTAAN B VIERESSÄ: Rapattu (kulmissa ei L-teräksiä) ja maalattu valkoisiksi. Länsi(ulko)seinustalla pilarien koillis- ja kaakkoiskulmissa, lisäksi eteläisimmän pilarin lounaiskulmassa sekä portaan B viereisen pilarin koillis-, lounais- ja luoteiskulmissa varjouralliset, särmiltään pyöristetty saarnilistat (korkeudelle 197). ²³⁰ ASIAKIRJAHISSIN VASTAISESTA ETELÄSEINÄSTÄ ULKONEVA PILARI: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	Rapattu (pohjoisimmassa osassa kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi. Myös umpeen rakennettujen oviaukkojen kohdilla pohjoisimmassa osassa rapattu ja maalattu valkoisiksi. ²³¹ ASIAKIRJAPATERNOSTERHISSIN SYVENNYYS: Päälystetty harmain, kiiltäväksi lasitetuin keraamisina laatoin (4,5×10), pielet rapattu (sivupielien kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi. Lähtevien asiakirjojen kuilun levyrakenteinen "kynnys" tammiviilutettu. Kuilujen levyrakenteiset sivupielet ja niiden välinen umpiosa tammiviilutetut (sivupielien kulmissa L-messingit), yllä tammilistat. Lähtevien asiakirjojen kuilun pieliin kiinnitetty RST-putki. Asiakirjahissikorit ja korien väliset umpiosat päälystetty RST-levyllä. ^{232 233}

²²² Parketti alkuperäinen, mutta alun perin päälystetty wiltonmatolla. Parketti paljastettu työssä 1992B.

²²³ Todennäköisesti alkuperäisiä (kiinnitys linssikantaisiin messinkiruuveihin).

²²⁴ Hankinta- ja urakkasopimusluonnos (s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2499 (16.6.1955). AAM.

²²⁵ Mahdollisesti alkuperäinen (mitat vastaavat ovien listoja), vaikka detaljipiirustuksen 60/2440 mukaan ei jalkalistoja.

²²⁶ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2440 (25.4./24.8.1955). AAM.

²²⁷ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2440, 60/2556 (25.4.-26.8.1955). AAM.

²²⁸ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2504, 60/2997 (18.6.-21.11.1955). AAM.

²²⁹ Todennäköisesti alkuperäinen, vaikka työpiirustuksen 60/2997 mukaan myös pohjoisimman osan kattoverhouksena rakolaudoitus.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2997 (18.6./21.11.1955). AAM.

²³⁰ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2732 (16.2.1956). AAM.

²³¹ Oviaukkoja rakennettu umpeen työssä 1990C.

²³² Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista.

²³³ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2413 (18.4.1955). AAM.

	Nykyinen
Ikkunat	ETELÄÄN JA LÄNTEEN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulko-puitteet tammea, ylä- ja sivusarjoissa lasilistat kuparia, länsi(ulko)seinän kolmanneksi eteläisimmässä ikkunassa alasarjassa lasilista kuparia, muissa ikkunoissa alasarjoissa lasilistojen sijasta tumma kitti ja kuparitippapellit, sisäpuitteet lasilistoineen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihtimet. Tuuletusluukkujen sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peililevyt tammiviilutetut; sivusaranat messinkiä, alasarjoissa kitkasalvat, ikkunapainikkeet kromatut. Tuuletusluukkujen yllä samoissa karmeissa umpiosat, peitelevyt tammiviilutetut. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; karmien uralliset välilistat tammea. Listat tammea, yläpielissä verhoiskot ja valkoiseksi maalatut verholaudat.²³⁴ Ikkunapenkit päällystetty siniharmaan, kiiltäväksi lasitetuin keraamisin laatoin (4,5×10); etureunoissa varjouralliset mahonki-listat.²³⁵ Valoverhot vaaleaa, läpikuultavaa kangasta.²³⁶ ETELÄÄN: Läntisimpänä kaksinkertainen ikkuna. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulko-puitteet tammea, ylä- ja sivusarjoissa lasilistat kuparia, alasarjoissa lasilistojen sijasta tumma kitti ja kuparitippapellit, sisäpuitteet lasilistoineen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihtimet. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella.²³⁷ Listat tammea. Yläpielessä verhoisko ja valkoiseksi maalattu verholauta.²³⁸ Ikkunapenkki päällystetty siniharmaan, kiiltäväksi lasitetuin keraamisin laatoin (4,5×10); etureunassa varjourallinen mahonki-lista. Valoverho vaaleaa, läpikuultavaa kangasta.²³⁹
Ovet	PORTAASEEN A JA KÄYTÄVÄÄN (600): 2 pariovea. Ovi- ja kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankasiruudut, lasilistat tammea; saranat maalattu valkoiseksi, Aalto-painikkeet, upotettujen pikasalpojen painikkeet kromatut, lukot, alumiininharmaiksi maalatut ovensulkimet. Karmit valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset harmaaksi maalattua terästä, käytävän (620) puolella kynnyksiä vasten mattolistat tammea. TOIMISTOHUONEESEEN (619): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, uus-Aalto-painike ja lukko kromatussa peitelevyissä. Sähköpielen peitelevy maalattu valkoiseksi; varattu-valo. Oven yllä samassa karmissa umpiosa; peitelevy maalattu valkoiseksi (avosaumat peitelevyn ja karmin välillä). Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi. WC-TILAAN (620A): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painike. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea, käytävän puolella kynnystä vasten mattolista tammea. Listat maalattu valkoiseksi. KOKOUSHUONEISIIN (621, 622): 2 pariovea ja ovi. Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukot, lisäksi pariovissa reunasalvat messinkiä. Karmit päällystetty tammella; kynnykset tammea, kynnyksiä vasten molemmiin puolin mattolistat tammea. Kokoushuoneiden puolilla yllä varjouralliset listat tammea, käytävän puolella listat tammea. Varattu-valot, lisäksi kokoushuoneeseen (622) johtavassa (ei-pari)ovessa koputuskoje. NEUVOTTELU- JA JOHTAJAN HUONEISIIN (623, 624): 2 ovea. Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat messinkiä, lisäksi neuvotteluhuoneeseen johtavassa ovessa Aalto-painike, lukko, johtajan huoneeseen johtavassa ovessa uus-Aalto-painike ja lukko kromatussa peitelevyissä. Sähköpielen peitelevyt tammiviilutetut; varattu-valot, koputuskojeet. Ovien yllä samoissa karmeissa umpiosat; peitelevyt tammiviilutetut (avosaumat peitelevyjen ja karmien välillä). Karmit päällystetty tammella; kynnykset tammea. Listat tammea.

²³⁴ Valokuvan mukaan verholaudat alun perinkin.

VALOKUVIA: Havas A101016 (noin 1957). AAM.

²³⁵ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2440 (25.4./24.8.1955). AAM.

²³⁶ Valokuvan mukaan valoverhot alun perinkin.

VALOKUVIA: Havas A101016 (noin 1957). AAM.

²³⁷ Puitejakoa muutettu työssä 1964B.

²³⁸ Todennäköisesti alkuperäinen, vaikka ei ilmene piirustuksista (vrt. ikkunat länteen).

²³⁹ Valokuvan mukaan valoverhot alun perinkin.

VALOKUVIA: Havas A101018 (noin 1957). AAM.

	Nykyinen
Valaisimet	2+1 KÄYTÄVÄVALAISINTA:²⁴⁰ Asennettu pohjoisimman osan kattoverhoukseen (ei konsoleita).²⁴¹ 2 PYÖREÄÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu suurimmaksi osaksi pohjoisimman osan kattoverhoukseen.²⁴² 3 KATTOKRUUNUA: Kussakin kruunussa kolme taivutetulla lattamessingillä toisiinsa yhdistettyä valaisinta ~Artek A335 (kuvut messinkiä).²⁴³ 3 PYÖREÄÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu suurimmaksi osaksi kattoverhoukseen; "kaulukset" messinkiä.²⁴⁴ 3+12 LOISTEPUTKIVALAISINTA: Asennettu katon syvennyksiin etelä- ja länsi(ulko)seinustoilla.²⁴⁵ 4 LATTIAVALAISINTA:²⁴⁶ Artek A808 (kupu messinkiä).²⁴⁷ 2 LATTIAVALAISINTA: Artek A805.²⁴⁸
Kiintokalusteet	8 SOHVAPÖYTÄÄ (60×60, korkeus 59): Jalat tammea messinkiholkein (ruuvattu lattiaan upotettuihin vastakappaleisiin); pöytälevyt tammea (kulmat pyöristetyt).²⁴⁹ ASIAKIRJAPATERNOSTERHISSIN VASTAANOTTOPOYTÄ (190×64, korkeus 84, kaareva):²⁵⁰ (Runko teräspanputkea), jaloissa RST-holkit; alemmat sivulevyt tammiviilutetut, ylemmät sivulevyt/asiakirjakourun sivut ja "kaide" päällystetty mustalla linoleumilla (kulmissa L-RST:t),²⁵¹ reunalistat tammea; asiakirjakouru RST-peltiä.²⁵²
Irtokalusteet	SOHVAPÖYTÄ: ~Artek MH82/87 (80×80, korkeus 55); jalat tammea, kiinnitysholkit mustat; pöytälevy tammiviilutettu (pyöristetyt kulmat umpitammea).²⁵³ 2 SOHVAPÖYTÄÄ: ~Artek Y805 (55×55, korkeus 45); jalat maalattu mustiksi; pöytälevy lasia (kulmat pyöristetyt). PÖYTÄ: Artek ~H83 (245×45, korkeus 69); jalat saarniviilutetut, kiinnitysholkit valkoiset; pöytälevy saarniviilutettu. PUHELINPÖYTÄ (95×46, korkeus 63): Kehämäiset jalat mahdollisesti jalavaviilutetut; pöytälevy ja hylly mahdollisesti jalavaviilutetut.²⁵⁴ APUPÖYTÄ: ~Artek 88 (69×42, korkeus 63); jalat koivua, pöytälevy saarniviilutettu.

²⁴⁰ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka työpiirustuksen 60/2799 mukaan valaisinten lukumäärä 2. Tarjousasiakirjojen mukaan valaisinmallin kokonaislukumäärä todennäköisesti 36.

²⁴¹ Mm. tarjousasiakirjoja (20.2.1956). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2799, 60/2909 (20.2.–20.8.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

²⁴² Mahdollisesti alkuperäisiä/pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavia.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2799 (20.8.1956). AAM.

²⁴³ Mm. valaisinluettelo ja tarjousasiakirjoja (20.2.1956, s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2799, 60/2897 (20.2.–20.8.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

²⁴⁴ Todennäköisesti alkuperäisiä/pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavia.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2799 (20.8.1956). AAM.

²⁴⁵ Todennäköisesti peräisin työstä 1979B.

²⁴⁶ Työpiirustuksen 60/2799 mukaan valaisinten lukumäärä 3, valokuvien mukaan 4.

²⁴⁷ Alkuperäisiä/pääpiirteissään alkuperäistä vastaavia.

Mm. valaisinluettelo ja tarjousasiakirjoja (20.2.1956, s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2799, 60/2897 (20.2.–20.8.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

VALOKUVIA: Havas AAA101017, AAA101018 (noin 1957). AAM.

²⁴⁸ Mahdollisesti alkuperäisiä, siirrettyjä.

Mm. tarjousasiakirjoja (20.2.1956). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2908 (20.2.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

²⁴⁹ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2036, 60/2579, 60/2647 (8.7.1955–22.5.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2699 (17.12.1955/11.1.1956). AAM.

²⁵⁰ Todennäköisesti alkuperäinen, vaikka ei kaarevana täysin vastaa työ- ja detaljipiirustusta 60/2480.

²⁵¹ Työ- ja detaljipiirustuksen 60/2480 mukaan ei L-RST:tä.

²⁵² PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2480 (8.10.1956). AAM.

²⁵³ Peräisin työstä 1972C.

²⁵⁴ Alkuperäinen, siirretty.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2693 (17.12.1955). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2699 (17.12.1955/11.1.1956). AAM.

	Nykyinen
Irtokalusteet	8 SOHVAA (180×60, korkeus 73): Jalat tammea, kiinnitysholkit valkoiset; istuimet ja selkänojat verhoiltu mustalla nahalla (reunimmaiset tereet leveät).²⁵⁵ SOHVA: Artek A578 (205×80, korkeus 74); jalat tammea; istuin ja selkänoja tyynyineen sekä käsinojat verhoiltu mustalla nahalla.²⁵⁶ 5 NOJATUOLIA:²⁵⁷ "Viuhkajalat" ja istuinlevyt saarniviilutetut, käsinojen/selkänojen tuet "spaghettitaivutetut" (koivua); istuintyyny ja selkänoja verhoiltu mustalla nahalla (istuintyynyjen kiinnitysremmit mustaa nahkaa); kapulakäsinojat verhoiltu mustalla nahalla.²⁵⁸ 2 NOJATUOLIA: Artek A511 (80×80, korkeus 74); jalat tammea; istuimet ja selkänojat tyynyineen sekä käsinojat verhoiltu mustalla nahalla.²⁵⁹ 9 TUOLIA: Artek 612; jalat/selkänojen tuet saarniviilutetut; istuimet ja selkänojat verhoiltu mustalla nahalla, selkänojen taustat saarniviilutetut.²⁶⁰ TUOLI: Artek 612; jalat/selkänojan tuet saarniviilutetut; istuin verhoiltu mustalla nahalla, selkänoja saarniviilutetut.²⁶¹ 6 KUKKALAAATIKKOKEHÄÄ: (70×50, korkeus 38); kehikko ja sivujen uurretut säleet saamea. MATTO: Vaalea-, harmaa- ja ruskeasävyistä, vinoruutukuvioista villalankaa. UUDEHKOJA KALUSTEITA: Laatikosto ja komero.
LVI	Elementtiradiaattoreita. PUTKIKOTELOT LÄNSISEINUSTALLA VAPAASTI SEISOVIEN PILARIEN LÄNSISIVUILLA: Valkoiseksi maalattua teräslevyä; (ei jalkalistoja).²⁶² Kattoverhouksessa tuloilmaritiloita.²⁶³
S	Länsi(ulko)seinustalla eteläpäässä koroketta vasten ja toiseksi eteläisimmän vapaasti seisovan pilarin länsisivulla asennuskotelot. Kokoushuoneen (621) vastaisella eteläseinällä ja -seinustalla sekä kokoushuoneen (621) vastaisen länsiseinän ja pohjoisimman osan kattoverhouksen pystypinnan nurkassa johtokotelot. Katkaisijoita, pistorasioita yms..²⁶⁴

Inventointipäivämäärä 24.10.2005

²⁵⁵ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljpiirustuksia 60/2036, 60/2678 (8.7.1955–21.6.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2699 (17.12.1955/11.1.1956). AAM.

²⁵⁶ Peräisin työstä 1972C.

²⁵⁷ Tarjousasiakirjojen mukaan tuolimallin kokonaislukumäärä 6.

²⁵⁸ Mm. tarjousasiakirjoja (8.3.1956). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Detaljpiirustus 60/2892 (1.3.1956). AAM.

²⁵⁹ Peräisin työstä 1972C.

²⁶⁰ Alkuperäinen, todennäköisesti siirretty (valokuvien mukaan käytävässä ei (pikku)tuoleja). Tarjousasiakirjojen mukaan tuolimallin kokonaislukumäärä todennäköisesti 40.

Mm. tarjousasiakirjoja (8.3.1956). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Detaljpiirustus 60/2891 (18.1./6.4.1956). AAM.

VALOKUVIA: Havas AAA101017, AAA101018 (noin 1957). AAM.

²⁶¹ Alkuperäinen, todennäköisesti siirretty (valokuvien mukaan käytävässä ei (pikku)tuoleja). Tarjousasiakirjojen mukaan tuolimallin kokonaislukumäärä todennäköisesti 3.

Mm. tarjousasiakirjoja (8.3.1956). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Detaljpiirustus 60/2891 (18.1./6.4.1956). AAM.

VALOKUVIA: Havas AAA101017, AAA101018 (noin 1957). AAM.

²⁶² Mahdollisesti alkuperäisiä/pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavia.

PIIRUSTUKSIA: Detaljpiirustus 60/2614 (7.10.1955). AAM.

²⁶³ Peräisin työstä 2001A.

²⁶⁴ Eri-ikäisiä.

Käytävä



Pohjoinen osa. Näkymä pohjoiseen.



Pohjoinen osa. Näkymä itään.



Näkymä etelään/länteen.



Näkymä länteen/pohjoiseen.



Näkymä etelään.



Näkymä itään. Porras B.

Kokoushuone

	Nykyinen
Huonenumero	621
Käyttötarkoitus	Valtuutettujen kokoushuone. ²⁶⁵
Lattia, jalkalistat	Tammiparketti; ruuduissa vuorotellen pohjois-etelä- ja itä-länsisuuntaiset sauvat (45×45 à 9 sauvaa). ²⁶⁶ Jalkalistat tammea; ²⁶⁷ mattolistat tammea. Länsiseinustalla pohjois- ja eteläosissa jalkalistoina tammiviilutetut levyt (ei mattolistaa), lisäksi eteläosassa yllä tammilista. ²⁶⁸
Portaat, kaiteet	KOROKE (korkeus 17): Tammiparketti; ruuduissa vuorotellen pohjois-etelä- ja itä-länsisuuntaiset sauvat (45×45 à 9 sauvaa); 2 messinkiluukkuja (luukkujen ja aukkojen reunalistat messinkiä); korokkeen etu- ja sivureunoissa L-messingit (yläsyrrät uritettu), takareunassa tammilista, jonka särmässä L-messinki (yläsyrrä uritettu). Etu- ja sivuaskelrinnat levyrakenteiset, tammiviilutetut, taka-askelrinta levyrakenteinen, maalattu mustaksi, ²⁶⁹ yllä tammilista. ²⁷⁰
Katto	Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Pohjois- ja eteläseinustoilla levyrakenteiset, valkoiseksi maalatut valaisinkotelot. Ulko(itä)seinustalla levyrakenteinen, valkoiseksi maalattu verhokiskokotelo; verhokiskot. ²⁷¹ Länsiseinustalla valkoiseksi maalattu, levyrakenteinen verhokisko/asennuskotelo; verhokisko. ²⁷²
Pilarit	PILARI ULKOSEINUSTALLA: Rapattu (ei L-teräksiä kulmissa) ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Käytävään ja kokoushuoneeseen (620, 622) johtavien ovien sivupielissä varjouralliset paneelit ja listat saarnea. ²⁷³ POHJOISSEINÄ: Itäpäässä umpeen rakennettujen oviaukkojen kohdilla levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. SEINÄVAATE LÄNSISEINUSTALLA: Vaalea-, harmaa- ja mustasävyistä, ruutukuvioista pellava-kangasta (pystysuuntaisten kaistojen leveys 120) (ripustettu verhokiskokotelon alapinnan syvennykseen kiinnitettyyn verhokiskoon). ²⁷⁴
Ikkunat	ITÄÄN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuitteet tammea, ylä- ja sivusarjoissa lasilistat kuparia, alasarjoissa lasilistojen sijasta tumma kitti ja kupari-tippapellit, kolmanneksi pohjoisimmassa ikkunassa alasarjassa lasilista kuparia; sisäpuitteet lasilistoinen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihtimet. Tuuletusluukkujen sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peililevyt tammiviilutetut; sivusaranat messinkiä, alasarjoissa kitkasalvat, ikkunapainikkeet kromatut. Tuuletusluukkujen yllä samoissa karmeissa umpiosat, peitelevyt tammiviilutetut. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; karmien uralliset välilistat tammea. Listat tammea. Yläpielessä verhokisko ja valkoiseksi maalattu verholauta. Ikkunapenkki tammiviilutettu. Valoverhot (ripustettu ikkunoiden yläpieleen kiinnitettyyn verhokiskoon) vaaleaa, läpikuultavaa kangasta; ikkunaverhot (ripustettu verhokiskokotelon alapinnan syvennykseen kiinnitettyyn verhokiskoon) vaaleaa kangasta. ²⁷⁵
Ovet	KÄYTÄVÄÄN JA KOKOUSHUONEESEEN (620, 622): 2 pariovea. Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat messinkiä, reunasalvat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukot kromattu. Karmit päällystetty tammella; kynnykset tammea (kynnyksiä vasten molemmiin puolin mattolistat tammea). Kokoushuoneen (621) puolella yllä varjouralliset listat tammea, käytävän ja kokoushuoneen (622) puolella listat tammea. Varattu-valot, lisäksi kokoushuoneeseen (622) johtavassa ovesa koputusköje.

²⁶⁵ Alun perin valtuutettujen ja lisätyn hallituksen kokoushuone.

²⁶⁶ Parketti alkuperäinen, mutta alun perin päällystetty wiltonmatolla. Parketti paljastettu työssä 1992B.

²⁶⁷ Todennäköisesti alkuperäisiä (kiinnitys linssikantaisin messinkiruuvein).

²⁶⁸ Hankinta- ja urakkasopimusluonnos (s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2499 (16.6.1955). AAM.

²⁶⁹ Taka-askelrinta valokuvan mukaan lähinnä alkuperäistä vastaava.

VALOKUVIA: Havas AAA101031 (noin 1957). AAM.

²⁷⁰ Parketti, levyrakenteiset, tammiviilutetut askelrinnat, L-messingit ja tammilistat peräisin työstä 1992B.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 8.10.1956 (60/2809). AAM.

²⁷¹ Todennäköisesti alkuperäinen, vaikka ei ilmene piirustuksista (vrt. valokuva).

VALOKUVIA: Havas AAA101031 (noin 1957). AAM.

²⁷² PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2727 (3.2.1957). AAM.

²⁷³ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2732 (16.2.1956). AAM.

²⁷⁴ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustuksia 60/2726, 60/2727 (14.5.1956–3.2.1957). AAM.

²⁷⁵ Ikkunaverhot alun perinkin.

Mm. tarjousasiakirjoja (31.10.1956). AAS.

Kokoushuone

	Nykyinen
Valaisimet	4 RIIPPUVALAISINTA: ²⁷⁶ Artek A335B (kuvut messinkiä). ²⁷⁷ 11 KOKOUSHUONERIIPPUVALAISINTA. ²⁷⁸ 4+4 LOISTEPUTKIVALAISINTA: Upotettu pohjois- ja eteläseinustojen valaisinkoteloiden alapintoihin. 8 LOISTEPUTKEA: Asennettu ulkoseinustan verhoiskokotelon takapintaan.
Kiintokalusteet	PUHEENJOHTAJAN PÖYTÄ (290×79, korkeus 72): Punapyökkiviilutetut jalat messinkiholkein; mustalla nahalla verhoiltu salkkuteline kiinnitetty pohjoisimpaan jalkaan messinkitangoin; ²⁷⁹ etu- ja sivupintoina rakorimoitukset (rimojen väleissä koverapäiset kapulat) punapyökkiä (kiinnitetty jalkoihin messinkitangoin ja pöytälevyyn L-messingin); pöytälevy punapyökkiä, luukku punapyökkiä. ^{280 281}
Irtokalusteet	20 PULPETTIA (66×56, korkeus 74): Jalat punapyökkiä, kiinnitysholkit valkoiset; salkkutelineet verhoiltu mustalla nahalla (kiinnitetty jalkoihin messinkitangoin); etulevyt punapyökkiä (lautojen välillä v-saummat) (kiinnitetty jalkoihin messinkitangoin); pöytälevyt punapyökkiä, (kynäurat), etureunoissa punapyökkilistat. ²⁸² 3 NOJATUOLIA: ²⁸³ ~Artek 46; jalat/käsinojat punapyökkiviilutetut (istuimien ja selkänojen liitoskohdissa punapyökkitapit); istuimet ja korkeat selkänojat verhoiltu mustalla nahalla; siipikäsinojat verhoiltu mustalla nahalla. ²⁸⁴ 20 NOJATUOLIA: ~Artek 46; jalat/käsinojat punapyökkiviilutetut (istuimien ja selkänojen liitoskohdissa punapyökkitapit); istuimet ja selkänojat verhoiltu mustalla nahalla; siipikäsinojat verhoiltu mustalla nahalla. ²⁸⁵ 6+14 TUOLIA: ²⁸⁶ Artek 612; jalat/selkänojen tuet saarniviilutetut; istuimet ja selkänojat verhoiltu mustalla nahalla, selkänojen taustat saarniviilutetut. ²⁸⁷ TUOLI: Artek 612; jalat/selkänojan tuet saarniviilutetut; istuin verhoiltu mustalla nahalla, selkänoja saarniviilutettu. ²⁸⁸ 3 (ERI-ikäistä) PÖYTÄÄ: Artek ~H83 (90×40, korkeus 70, 80×55, korkeus 74, 140×50, korkeus 72); jalat saarniviilutetut, kiinnitysholkit valkoiset; pöytälevyt saarniviilutetut. ERI-ikäisiä KALUSTEITA: Siirreltävä matala hyllykkö, siirreltävä matala kaappi, pääjohtaja Louhion rintakuvan pedestaali ja kaiutinteline.

²⁷⁶ Työpiirustuksen 60/2799 mukaan riippuvalaisimia 6, valokuvan mukaan 4.

²⁷⁷ Mm. valaisinluettelo ja tarjousasiakirjoja (20.2.1956, s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljpiirustuksia 60/2799, 60/2900 (20.2.–20.8.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

VALOKUVIA: Havas AAA101032 (noin 1957). AAM.

²⁷⁸ Mm. valaisinluettelo ja tarjousasiakirjoja (20.2.1956, s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljpiirustuksia 60/2799, 60/2906 (20.2.–20.8.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

²⁷⁹ Salkkukotelo poistettu eteläisimmästä jalasta, paikalla tietokone.

²⁸⁰ Detaljpiirustuksen 60/2683 mukaan ei luukkua.

²⁸¹ PIIRUSTUKSIA: Detaljpiirustus 60/2683 (17.12.1955). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2699 (17.12.1955/11.1.1956). AAM.

²⁸² PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljpiirustuksia 60/2036, 60/2689 (8.7.1955–11.1.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2699 (17.12.1955/11.1.1956). AAM.

²⁸³ Tuolien lukumäärä valokuvan mukaan 3.

²⁸⁴ Mm. tarjousasiakirjoja (8.3.1956). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2036 (8.7.1955/11.1.1956). AAM.

VALOKUVIA: Havas AAA101032 (noin 1957). AAM.

²⁸⁵ Mm. tarjousasiakirjoja (8.3.1956). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2036 (8.7.1955/11.1.1956). AAM.

²⁸⁶ Myös alkuperäisiä, siirrettyjä. Työpiirustuksen 60/2036 mukaan tuolien lukumäärä 6, valokuvan mukaan ainakin 4. Tarjousasiakirjojen mukaan tuolimallin kokonaislukumäärä todennäköisesti 40.

²⁸⁷ Mm. tarjousasiakirjoja (8.3.1956). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2036 (8.7.1955/11.1.1956). AAM.

VALOKUVIA: Havas AAA101032 (noin 1957). AAM.

²⁸⁸ Alkuperäinen, todennäköisesti siirretty. Tarjousasiakirjojen mukaan tuolimallin kokonaislukumäärä todennäköisesti 3.

Mm. tarjousasiakirjoja (8.3.1956). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Detaljpiirustus 60/2891 (18.1./6.4.1956). AAM.

Kokoushuone

	Nykyinen
LVI	KONVEKTORIKUOMU ULKOSEINUSTALLA: Valkoiseksi maalattua teräspeltiä; ylä- ja etupinnoissa tuloilmasäleiköt. Eteläseinän yläosassa poistoilmaventtiileitä.
S	JOHTOKOURURUUDUKKO (65×65) KATOSSA: Johtokourut u-terästä (ripustettu katosta terästangoin), peitetty urallisin saarnilistoin (pohjois-eteläsuuntaiset katkeavat itä-länsisuuntaisten kohdilla, liitoksissa teräslangat); teräsosat maalattu valkoisiksi. ²⁸⁹ Ulkoseinustalla konvektorikuomun alla asennuskotelo valkoiseksi maalattua teräslevyä. ²⁹⁰ Ulkoseinustalla pilarin pohjoissivun yläosassa ja länsiseinällä johtokotelot. Puheenjohtajan pöydän alla ja länsiseinustalla seinävaatteen takana johtoja. Katkaisijoita, pistorasioita yms.. ²⁹¹ Kaiuttimia. Piirtoheitin. Dataprojektori.

Inventointipäivämäärä 25.10.2005

²⁸⁹ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2504, 60/2997 (18.6.–21.11.1955). AAM.

²⁹⁰ Mahdollisesti alkuperäinen/pääpiirteissään alkuperäistä vastaava.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2058 (12.12.1954). AAM.

²⁹¹ Eri-ikäisiä.

Kokoushuone



Näkymä itään/etelään.



Näkymä länteen.

Kokoushuone




Näkymä etelään.



Ovi kokoushuoneeseen (622).

Kokoushuone



Pulpetteja ja nojatuoleja.



Nojatuoli.

Kokoushuone

	Nykyinen
Huonenumero	622
Käyttötarkoitus	Hallituksen kokoushuone.
Lattia, jalkalistat	Tammiparketti; ruuduissa vuorotellen pohjois-etelä- ja itä-länsisuuntaiset sauvat (45×45 à 9 sauvaa). ²⁹² Jalkalistat tammea; ²⁹³ mattolistat tammea. ²⁹⁴
Katto	ITÄÖSAN KATTO: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Ulkoseinustalla verhoiskisko ja valkoiseksi maalattu verholauta. ²⁹⁵ LÄNSIOSAN KATTOVERHOUS: Itä-länsisuuntainen rakolaudoitus (lautojen leveys 7,5) puna-pyökkiä, joka kahdeksannen laudan sijalla urallinen saarnilista (jatkuvat pystypinnan rakolaudoituksessa). Pohjois- ja eteläseinustoilla valkoiseksi maalatut teräslevykaistat. ²⁹⁶ Pysty-pintana rakolaudoitus (lautojen leveys 7,5) punapyökkiä, joka kahdeksannen laudan sijalla urallinen saarnilista (jatkuvat kattoverhouksen rakolaudoituksessa ja katon johtokouuru-ruudukossa). Pohjois- ja eteläseinustoilla valkoiseksi maalatut teräslevykaistat. ²⁹⁷ ²⁹⁸
Seinät	Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Kokoushuoneeseen (621) johtavan oven kokoushuoneen (621) puolella, käytävään johtavissa ovissa kokoushuoneen (622) puolella sivupielissä varjouralliset paneelit ja listat saarnea. ²⁹⁹
Ikkunat	ITÄÄN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuitteet tammea, ylä- ja sivusarjoissa lasilistat kuparia, alasarjoissa lasilistojen sijasta tumma kitti; sisäpuitteet lasilistoinen tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihtimet. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peililevy tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, alasarjassa kitkasalpa, ikkunapainike kromattu. Tuuletusluukun yllä samassa karmissa umpi-osa; peitelevy tammiviilutettu. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; karmien uralliset välilistat tammea. Listat tammea. Yläpieleessä valkoiseksi maalattu verhoiskisko ja -lauta. Ikkunapenkki tammiviilutettu. Valoverhot (ripustettu yläpieleen kiinnitettyyn verhoiskiskoon) vaaleaa, läpikuultavaa kangasta; ikkunaverhot (ripustettu kattoon kiinnitettyyn verhoiskiskoon) vaaleaa kangasta. ³⁰⁰
Ovet	KOKOUSHUONEESEEN JA KÄYTÄVÄÄN (621, 620): 2 pariovea ja ovi. Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukot kromattu, lisäksi pariovissa reunasalvat messinkiä. Karmit päällystetty tammella; kynnykset tammea (kynnyksiä vasten molemmiin puolin matto-listat tammea). Kokoushuoneeseen (621) johtavassa ovesta kokoushuoneen (621) puolella, käytävään johtavissa ovissa kokoushuoneen (622) puolella yläpielissä varjouralliset listat tammea, kokoushuoneeseen (621) johtavassa ovesta kokoushuoneen (622) puolella, käytävään johtavissa ovissa käytävän puolella listat tammea. Varattu-valot, lisäksi kokoushuoneeseen (621) johtavassa ovesta ja käytävään johtavassa ei-pariovesta koputuskoejet.

²⁹² Parketti alkuperäinen, mutta alun perin päällystetty wiltonmatolla. Parketti paljastettu työssä 1992B.

²⁹³ Todennäköisesti alkuperäisiä (kiinnitys linssikantaisiin messinkiruuvein).

²⁹⁴ Hankinta- ja urakkasopimusluonnos (s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2499 (16.6.1955). AAM.

²⁹⁵ Todennäköisesti alkuperäinen, vaikka ei ilmene piirustuksista (vrt. verholauta kokoushuoneessa (621)).

²⁹⁶ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka työ- ja detaljipiirustuksissa 60/2504, 60/2997 ei mainita kaistojen materiaalia.

²⁹⁷ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka työ- ja detaljipiirustuksissa 60/2504, 60/2997 ei mainita kaistojen materiaalia.

²⁹⁸ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2504, 60/2997 (18.6.–21.11.1955). AAM.

²⁹⁹ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2732 (16.2.1956). AAM.

³⁰⁰ Ikkunaverhot alun perinkin.

Mm. tarjousasiakirjoja (31.10.1956). AAS.

Kokoushuone

	Nykyinen
Valaisimet	3 RIIPPUVALAISINTA: Artek A335B (kuvut messinkiä). ³⁰¹ LATTIIVALAISIN: Artek A808 (kupu messinkiä). ³⁰² 3 LOISTEPUTKIVALAISINTA: asennettu ulkoseinustalle katon johtokoururuudukkoon.
Irtokalusteet	PÖYTÄ (450×180, korkeus 74): Punapyökkijalat; pöytälevy punapyökkiviilutettu (kulmat näkyvät), päällystetty vaaleanruskealla veralla, reunat ruskealla keinoahalla. ^{303 304} TYÖPÖYTÄ (100×80, korkeus 70): Punapyökkijalat, kiinnitysholkit valkoiset; etu- ja sivulevyt punapyökkiviilutetut (kiinnitetty jalkoihin messinkitangoin); pöytälevyn alla laatikko, sarjat punapyökkiiä, pohjalevy punapyökkiviilutettu; pöytälevy punapyökkiviilutettu. ³⁰⁵ 13 NOJATUOLIA: ³⁰⁶ ~Artek 46; jalat/käsinotat punapyökkiviilutetut (istuimien ja selkänöjen liitoskohdissa punapyökkitaipit); istuimet ja korkeat selkänöt verhoiltu mustalla nahalla; "siipikäsinotat" verhoiltu mustalla nahalla. ³⁰⁷ 5+1 TUOLIA: ³⁰⁸ Artek 612; jalat/selkänöjen tuet saarniviilutetut; istuimet ja selkänöt verhoiltu mustalla nahalla, selkänöjen taustat saarniviilutetut. ³⁰⁹ TUOLI: Artek 612; jalat/selkänöjen tuet saarniviilutetut; istuin verhoiltu mustalla nahalla, selkänöjä saarniviilutettu. ³¹⁰ KUKKALAATIKKOKEHÄ (75×75, korkeus 38): Kehikko ja sivujen uurretut säleät koivua.
LVI	KONVEKTORIKUOMU ULKOSEINUSTALLA: Valkoiseksi maalattua teräspeltiä; ylä- ja etupinnoissa tuloilmasäleiköt.
S	JOHTOKOURURUUDUKKO (65×65) KATOSSA: Johtokourut U-terästä (ripustettu katosta terästangoin), peitetty urallisin saarnilistoin (pohjois-eteläsuuntaiset katkeavat itä-länsisuuntaisten kohdilla, liitoksissa teräslangat); teräsosat maalattu valkoisiksi. ³¹¹ Ulkoseinustalla konvektorikuomun alla asennuskotelo valkoiseksi maalattua teräslevyä. ³¹² Katkaisijoita, pistorasioita yms.. ³¹³

Inventointipäivämäärä 24.10.2005

³⁰¹ Mm. valaisinluettelo ja tarjousasiakirjoja (20.2.1956, s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2799, 60/2900 (20.2.–20.8.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

³⁰² Mahdollisesti alkuperäinen, siirretty.

Mm. valaisinluettelo ja tarjousasiakirjoja (20.2.1956, s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 20.2.1956 (60/2897). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

³⁰³ Detaljipiirustuksen 60/2687 mukaan ei päällystetty veralla.

³⁰⁴ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2036, 60/2687 (8.7.1955–11.1.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2699 (17.12.1955/11.1.1956). AAM.

³⁰⁵ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2036, 60/2688 (8.7.1955–11.1.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2699 (17.12.1955/11.1.1956). AAM.

³⁰⁶ Tarjousasiakirjojen mukaan tuolimallin kokonaislukumäärä 15 lienee yhden tuolin verran liian vähäinen (vrt. kokoushuoneen (621) tuolit).

³⁰⁷ Mm. tarjousasiakirjoja (8.3.1956). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2036 (8.7.1955/11.1.1956). AAM.

³⁰⁸ Todennäköisesti myös alkuperäinen, siirretty. Työpiirustuksen 60/2036 mukaan tuolien lukumäärä 5.

Tarjousasiakirjojen mukaan tuolimallin kokonaislukumäärä todennäköisesti 40.

³⁰⁹ Mm. tarjousasiakirjoja (8.3.1956). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2036, 60/2891 (8.7.1955–6.4.1956). AAM.

³¹⁰ Alkuperäinen, todennäköisesti siirretty. Tarjousasiakirjojen mukaan tuolimallin kokonaislukumäärä todennäköisesti 3.

Mm. tarjousasiakirjoja (8.3.1956). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2891 (18.1./6.4.1956). AAM.

³¹¹ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2504, 60/2997 (18.6.–21.11.1955). AAM.

³¹² Mahdollisesti alkuperäinen/pääpiirteissään alkuperäistä vastaava.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2058 (12.12.1954). AAM.

³¹³ Eri-ikäisiä.

Kokoushuone



Näkymä pohjoiseen.



Näkymä pohjoiseen/itään.

Kokoushuone



Näkymä etelään.



Ovi käytävään (620).



Johtokoururuudukon ja länsiosan kattoverhouksen yksityiskohtia.