

Kansaneläkelaitoksen pääkonttori, julkiset tilat

Rakennushistoriallinen inventointi

KATI KLEIMOLA & JAAKKO PENTTILÄ / Alvar Aalto -museon rakennusperintöosasto 2005–2006

Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin rakennushistoriallinen inventointi

Inventoinnin tavoitteet

Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin rakennushistoriallisessa inventoinnissa on valikoiden dokumentoitu ulkotilojen, julkisivujen sekä sisätilojen nykyasu sekä eräiden erityislaatuisten tilojen osalta selvitetty, miten niiden nykyasu vastaa vuosien 1956–1957 alkuperäisasua.

Inventoitujen tilojen valinta ja raja

Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin laajuuden vuoksi ei kattava inventointi tullut kysymykseen, vaan on tyydytty tasapainoiseen otokseen käyttötarkoitukseltaan, rakennustaiteellisen viimeistelyn asteeltaan sekä muutos- ja korjaushistorialtaan toisistaan poikkeavia tiloja. Pääkonttorin tilat voidaan karkeasti jakaa kuuteen ryhmään: 1) julkisivut ja ulkotilat (etuaukio, pylväikkö ja ”pienoistori”) 2) alun perin julkiset tilat (Helsingin piiritoimisto (nykyinen Kela-halli) siihen liittyvine aulatiloineen sekä kirjasto¹), 3) ”edustavat ja kollektiiviset”² tilat (valtuutettujen ja lisätyn hallituksen sekä hallituksen kokoushuoneet, hallituksen ruokasali ja siihen liittyvä seurusteluhuone sekä kabinetit; ”henkilökunnan katu”, voimistelusal

Kolme ensin mainittua ryhmää muodostavat tilahierarkian huipun, jossa Alvar Aallon arkkitehti-toimiston suunnittelupanos oli hyvin kokonaisvaltainen ulottuen rakennussuunnittelusta (jolla tässä tarkoitetaan tilasuunnittelun ja julkisivujen sommittelun lisäksi mm. portaiden, alakattojen, ikkunoiden, ulko-ovien ja ovien detaljisuunnittelua sekä pintamateriaali- ja väri

Neljäs ryhmä, ”konttorimaisema”, on määrällisesti vallitseva. Tämän ryhmän tiloissa Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelupanos ulottui valaisimiin ja kalusteisiin vain johtajien huoneissa³ rajoittuen muuten lähinnä rakennussuunnitteluun. Inventoitaviksi on valittu toimisto-huoneita rakennuksen kaikista lohkoista ja kerroksista niin, että virkahierarkian kaikki asteet

¹ Kirjaston itsenäinen sisäänkäynti viittaa jonkinasteiseen—toki Helsingin piiritoimistoa rajoitetumpaan—julkisuuteen.
² Arkkitehtipalkkioeritelmässä käytetty luonnehdinta tiloista, joiden ”kiintosisustuksen ja kalustuksen suunnittelutyö” kuului Aallon arkkitehtitoimistolle.

Kansaneläkelaitoksen toimitaloa ja Munkkiniemessä sijaitsevaa asuntoryhmää koskeva arkkitehtipalkkio eriteltyinä, s. a. [liittyy Aallon kirjeeseen johtaja Hillilälle 24.7.1953 tai Kansaneläkelaitokselle 3.9.1953]. AAS.

³ Johtajien huoneet sisältyivät arkkitehtipalkkioeritelmässä ”edustavien” tilojen ryhmään, mutta tässä ne on käyttö-tarkoituksensa perusteella ja ”konttorimaisemassa” vallitsevien hierarkkisten erojen havainnollistamiseksi varta vasten luettu neljänteen ryhmään.

sekä muutos- ja korjaushistorian kaikki (säilyneet) vaiheet ovat tulleet edustetuiksi. 3. kerroksen käytäväverkosto on inventoitu kokonaisuudessaan pohjoisimmasta I lohkoksi eteläisimpään IV lohkoon; kokonaiskuva käytävistä on täydennetty tutkimalla mm. valaistuksensa tai muutos- ja korjaushistoriansa osalta tavanomaisesta poikkeavia käytäviä muissakin kerroksissa.

Viides ryhmä, alun perin asunnoiksi suunnitellut tilat, on jo lähes hävinnyt. Tämän ryhmän tiloissa Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelupanos ei ulottunut rakennussuunnittelua pidemmälle; muutamia tiloja on kuitenkin inventoitu rakennuksen muutos- ja korjaushistorian kannalta mielenkiintoisina.

Kuudennen ryhmän tiloja ei ole inventoitu.

Alvar Aalto Säätiön/ Alvar Aalto -museon rakennusperintöosaston aiemmin suorittamissa rakennushistoriallisissa inventoinneissa on pyritty noudattamaan kunkin tilan alkuperäisiä rajoja ja muodostamaan näin kokonaiskuva alkuperäisestä tilasta (esimerkiksi myöhemmin kahtia jaetun tilan molemmat osat on inventoitu). Kansaneläkelaitoksen pääkonttorissa tilojen alkuperäiset ja nykyiset rajat kuitenkin poikkeavat muutostöiden vuoksi toisistaan niin usein ja niin paljon, että inventoitavat tilat on päädytty rajaamaan niiden nykyisten rajojen mukaan.

Inventointikortit on jaettu tilaryhmittäin vihkoihin; laajimmat ryhmät, "edustavat ja kollektiiviset" tilat sekä "konttorimaisema" eivät tosin ole mahtuneet yksiin kansiin. Kussakin vihossa tilat on järjestetty lohkoittain pohjoisimmasta I lohkoksi alkaen ja edelleen kunkin lohkon pohjoisimmasta tilasta myötäpäivään edeten. Käytävät edeltävät tiloja, joihin niiden kautta kuljetaan.

Inventoinnin menetelmä

Havainnot inventoitavien tilojen nykyisestä tilanteesta on kirjattu tilakohtaisille inventointikortteille, joita valokuvasivut täydentävät.

Huonenumerot ja -nimikkeet noudattavat Kansaneläkelaitoksen palveluosaston/ kiinteistöpalvelujen ylläpitämiä ns. ajantasapiirustuksia.

Havainnot on suoritettu lattian tasosta. Lattioiden, kattojen ja seinien osalta on inventoitu näkyvä pinta; pintoja ei ole rikottu tai avattu, minkä vuoksi mm. erilaatuisia peittomaalattuja rakennus- ja metallilevy- tai rapattuja tiili- ja betonipintoja ei ole tarkemmin eritelty. Suuri-ruutuisia, yläsaranoituja ikkunoita ei inventoinnin yhteydessä ole voitu avata; tästä syystä ulkopuutteiden yksityiskohdat ovat saattaneet jäädä puutteellisesti kirjatuiksi. Ovien yksityiskohdat on tutkittu aina inventoitavan tilan puolelta ja usein toiseltakin puolelta (silloin kun se esimerkiksi inventoitavien tilojen välisten ovien tapauksessa on luontevasti käynyt päinsä). Oviin säännöllisesti liittyvät huonenumeralaatat ja nimikyltit on inventointikorteissa jätetty mainitsematta. Alkuperäiset ja myöhemmätkin Aallon arkkitehtitoimistossa suunnitellut valaisimet ja kalusteet

sekä Artek-kalusteet on kirjattu inventointikortteihin tavanomaisempia ja uudempia yksityiskohtaisemmin. Toisinaan valaisimien ja kalusteiden Artek-mallikoodin edellä käytetty aaltoviiva (~) merkitsee, että kysymyksessä on malli, jota ko. valaisin tai kaluste lähinnä vastaa—mitat, materiaalit ja värit poikkeavat usein standardimalleista.⁴ LVI- ja S-järjestelmiä ei ole varsinaisesti tutkittu; radiaattorit, ilmanvaihtolaitteet, sähköasennukset ja muut sellaiset on inventointikorteissa mainittu vain siltä osin kuin ne inventoiduissa tiloissa ovat olleet näkyvillä ja näin vaikuttaneet tilan arkkitehtoniseen asuun. Lämmönsäätimiä, palohälyttimiä yms. kaikkialla esiintyviä laitteita ei inventointikorteissa ole mainittu. Kaikki inventointikorteissa mainitut mitat ovat senttimetrejä.

Materiaalien tunnistamisessa ongelmia ovat aiheuttaneet lähinnä kapeina listoina, kalusteiden jalkoina tai muuten syykuvion hahmottamisen kannalta vaikeassa muodossa esiintyneet jalopuulajit sekä patinoituneet kuparimetallit (kupari, messinki ja pronssi). Värien osalta inventointia on hankaloittanut syystalven vähäinen luonnonvalo: osa tiloista on inventoitu (ja valokuvattu) luonnonvalossa, osa taas keinovalossa, jonka laatu on ollut vaihteleva—näissä olosuhteissa esimerkiksi valkoisen sävyt tuskin ovat tulleet täysin johdonmukaisesti huomioon otetuiksi.

Valokuvasivuille on valittu ensisijaisesti yleisnäkyviä inventoinnin aikana kuvattujen liki 3500 valokuvan joukosta.

Sekä tilaryhmittäin kansioihin järjestettyjä inventointimuistiinpanoja että valokuvia ja negatiiveja säilytetään Alvar Aalto Säätiön/ Alvar Aalto -museon rakennusperintöosaston kokoelmassa.

Ulkotilojen ja julkisivujen sekä alunperin julkisten, ”edustavien ja kollektiivisten” tilojen sekä hallituksen 6. kerroksen ”konttorimaiseman” osalta on myös eritelty, mitä alkuperäistä—vuoden 1956 syksystä—vuoden 1957 keväästä asti säilynyttä—niissä on. Perusteellisesti muutettujen ja korjattujen ”konttorimaiseman” ja asuntojen osalta näin ei ole menetelty, koska useimpien rakennusosien alkuperäisyys on vaivatta luettavissa rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvistä rakennushistoriallisista pohjapiirustuksista, eikä näistä tilaryhmistä inventoinnissa löytynyt sellaisia pohjapiirustuksista ilmenemättömiä sisustuskokonaisuuksia kuin tilahierarkian huipulta.

Inventointikorteissa, joihin edellä mainittua menettelyä on sovellettu, erottuu alkuperäinen (rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvien rakennushistoriallisten pohjapiirustusten tapaan) mustana muun jäädessä harmaaksi. Alkuperäiseksi arviointi perustuu paitsi


⁴ Artek-kalusteiden mallikoodit perustuvat vanhempien kalusteiden osalta Artekin vuonna 1966 painettuun kalusteluetteloon, uudempien osalta vuonna 1995 painettuun kalusteluetteloon. Artek-valaisimien mallikoodit perustuvat Artekin vuonna 1963 painettuun valaisinluetteloon.

inventointikorttien lähdeviitteissä yksilöityihin piirustuksiin, työselityksiin, tarjousasiakirjoihin, yms., myös rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvässä muutos- ja korjaustyöluettelossa työn 1954A (Pääkonttorin rakentaminen ja sisustaminen) kohdalla mainittuihin pää-, työ- ja tyyppidetallipiirustuksiin, rakenne-, LVI- ja S- piirustuksiin sekä työselityksiin, joita ei yleisluonteisuutensa vuoksi ole inventointikorteissa jokaisen tilan yhteydessä erikseen mainittu. Ovien ja ikkunoiden heloituksen alkuperäisyyden arviointi perustuu inventoitaessa suoritettuun helavertailuun; tyypilliset alkuperäiset heloitukset on esitelty 2. kerroksen ”konttorimaisemalle” omistetussa inventointikorttivihossa. Alkuperäiseksi on myös arvioitu rapattujen kattojen ja seinien, alakattojen alumiinilevyjen ja monien muiden peittomaalattujen rakennusosien valkoinen väri (uudelleen maalaamisen on katsottu vaikuttavan alkuperäisyyteen vain värin tai sävyn silmiinpistävästi poiketessa); muihin väreihin on suhtauduttu pidättyväisemmin. Myös korjattua, jopa osaksi alkuperäistä vastaavin materiaalein uusittua (kuten ikkunoita, joiden ulkopuitteiden alasarjat ovat useammin uusittuja kuin alkuperäisiä tai alakattoja, joiden alumiinilevyjä on uusittu) on pidetty alkuperäisen veroisena—tiheämpi seula olisi jättänyt jäljelle vähän alkuperäistä.

Milloin harmaaksi jääneen—sen, mitä ei ole voitu osoittaa alkuperäiseksi (tai sen, mikä on alkuperäistä, mutta siirrettyä ja sellaisena ei-alkuperäistä)—historia on selvillä, on alaviitteessä lyhyesti mainittu rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvän muutos- ja korjaustyöluettelon työ, josta se on peräisin (tai sen alkuperäisyys ja työ, jossa se on siirretty).

Inventoinnin suorittajat

Inventoinnin on syksyn 2005 aikana suorittanut Alvar Aalto Säätiö/Alvar Aalto -museon rakennusperintöosasto. Kati Kleimolan vastuualueena ovat olleet ulkotilat, julkiset tilat sekä 2., 4.–7. kerroksen ja hallituksen ”konttorimaisemat”, Jaakko Penttilän vastuualueena taas julkisivut, ”edustavat ja kollektiiviset” tilat, 3. kerroksen konttorimaisema sekä (entiset) asunnot.



Ensimmäinen kerros
Inventoidut julkiset tilat

Pääsisäänkäynnin tuulikaappi

	Nykyinen
Huonenumero	132
Käyttötarkoitus	Tuulikaappi.
Lattia, jalkalistat	Reunoilla 10 leveydeltä mustaa marmoria, ¹ muuten kookosmatto. Mattosyvennyksen reunalistat messinkiä. Jalkalistat messinkiä. ²
Katto	KATTOVERHOUS: Ulko-ovien edustalla kaareva katonosa messinkipellitetty, saumojen kohdilla messinkilistat. Muuten valkoiseksi maalattua harvaa puusäleikköä, välipuut päistään koverat. ³
Pilarit	Rapattu ja maalattu valkoiseksi, alaosassa jalkalista messinkiä. Kulmissa L-messingit. ⁴
Seinät	Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Pohjoisseinällä lasikuitukangas.
Ulko-ovet	1+3 ovea. Laakaovilevyt päällystetty messinkilevyllä, vetimien kohdilla pystysuuntaiset kohoumat messinkiä; saranat messinkiä, vetimet pronssia (ulkopuolella "sadesuojusina"), ovensulkimet pronssia, lisäksi kolmessa pohjoisimmassa ovesa lukot messinkiä, eteläisimmässä ovesa lukko messinkipeitelevyssä, lukko messinkiä, sähkölukko. ⁵ Karmi messinkilevyllä päällystettyä terästä; kynnykset messinkilevyllä päällystettyä terästä. Ovien yllä, väleissä ja sivuilla samassa karmissa kiinteät ikkunat; pienet, yksinkertaiset lasiruudut, lasilistat messinkiä. ⁶ Eteläisimmän oven pohjoissivulla 2 alimman ruudun sijalla messinkilevyt, joista ylemmässä postiluukku. ⁷ Nimitaulu pronssia. Eteläisivulla umpiosa päällystetty messinkilevyllä. Koodilukko. ⁸
Ovet	SISÄÄNTULOALAAN (131): 1+3 ovea. Ovi-levyjien kehykset valkoiseksi maalattua terästä, päällystetty tammilistoin, "jalkalistat" messinkiä; yksinkertaiset lasiruudut, lasilistat tammea; saranat messinkiä, vetimet pronssia mustin nahkakiertein, ovensulkimet pronssia, lukot messinkiä (vääntönupit kromatut), eteläisimmässä ovesa lisäksi lukko, sähkölukko. Karmi valkoiseksi maalattua terästä, päällystetty tammilistoin; tuulikaapin puolella jäykisteenä pystyvälikarmeihin messinkitangoihin kiinnitetyt, messinkilevyllä päällystetyt suorakaideteräspuutket; kynnykset messinkilevyllä päällystettyä terästä. Ovien yllä ja sivuilla kiinteät sisäikkunat samassa karmissa, sivuilla "jalkalistat" messinkiä; yksinkertaiset lasiruudut, lasilistat tammea. ⁹
Valaisimet	5 PYÖREÄÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu kattoverhoukseen.
Kiintokalusteet	Messinkilevystä rakennettu postilaatikko. ¹⁰ Lukko.
LVI	Kaksi ilmastointiritilää, messinkiä. ¹¹
S	Eteläseinällä johtokoteloita. Katkaisija.

Inventointipäivämäärä 4.10.2005

¹ Todennäköisesti alkuperäinen, vaikka ei ilmene piirustuksista.

² PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2552 (24.8.1955). AAM.

³ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 60/2582, 60/2740 (14.9.1955–28.2.1956). AAM.

⁴ Todennäköisesti alkuperäinen, vaikka ei ilmene piirustuksista.

⁵ Inventointihetkellä vain eteläisin ulko-ovi käytössä.

⁶ Sivu- ja pystyvälikarmien alaosat korjattu (vrt. "henkilökunnan kadulle" (100) johtavat ulko-ovet).

⁷ Detaljipiirustuksen 60/2774 mukaan messinkilevy vain alimman ruudun sijalla.

⁸ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2582, 60/2583, 60/2587, 60/2588, 60/2774, 60/2784, 60/2837, 60/2838, 60/2845, 60/2847, 60/2853 (14.9.1955–2.12.1957). AAM.

⁹ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2552, 60/2583, 60/2739, 60/2772 (24.8.1955–29.5.1956). AAM.

¹⁰ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2774 (31.5.1956). AAM.

¹¹ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2582 (14.9.1955). AAM.

Pääsisääkäynnin tuulikaappi



Näkymä pohjoiseen.



Ulko-ovet.



Näkymä itään (sisääntuloaulasta (131)).

Sisäntuloaula

	Nykyinen
Huonenumero	131
Käyttötarkoitus	Sisäntuloaula.
Lattia, jalkalistat	Valkoiset ja mustat marmorilaatat; pohjois-eteläsuuntaisten valkoisten ruutujen (110×23) väleissä mustat nauhat (leveys 10). Jalkalistat valkoista marmoria. ¹²
Portaat, kaiteet	VAHTIMESTARIN TISKIN JA TUULIKAAPIN VASTAISEN ITÄSEINÄN VÄLINEN KAIDE: RST-putkea. ¹³
Katto	PALKIT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ODOTUSTILAN KATTO: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Länsiseinustalla ohuet valkoiset kattolistat. AULAN KATTOVERHOUS: Itä-länsisuuntainen, harva, valkoiseksi maalattu puurimoitus (välipuut päästään koverat). ¹⁴ KÄYTÄVÄN ALAKATTO: Rei'itetty, valkoiseksi maalattu alumiinilevyt (60×60). ¹⁵ Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat valkoiseksi maalattua terästä. ¹⁶
Pilarit	Rapattu ja maalattu valkoisiksi. Kulmissa (korkeudelle 210) valkoiset marmorilaatat (ylemmät 13×110, hiottu himmeiksi, alemmat 13×90, hiottu kiiltäviksi). Jalkalistat messinkiä. Kahdessa pilarissa marmorilaattojen välissä peilit. ¹⁷
Seinät	KOKOUSHUONEEN (103) VASTAINEN ITÄSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi lukuun ottamatta kokoushuoneen eteläisemmän oven levyrakenteista, valkoiseksi maalattua ympäristöä. Osin päällystetty tummansinisillä, kiiltäviksi lasitetuilla keraamisilla sauvoilla (24,5×5,5). ¹⁸ KOKOUSHUONEEN (103) VASTAINEN POHJOISSEINÄ: Levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. Seinän alaosassa tammisäleikkö. ¹⁹ ITÄ(ULKO)SEINÄ: Päällystetty tummansinisillä, kiiltäviksi lasitetuin keraamisina sauvoilla (24,5×5). TUULIKAAPIN (132) VASTAINEN ETELÄSEINÄ: Osin rapattu ja maalattu valkoiseksi, itäpäästään päällystetty tummansinisillä keraamisina sauvoilla.
Sisäikkunat	KELAHALLIN (105) JA KOKOUSHUONEISIIN (104B, 104A): Sisäikkunaseinä. Yksinkertaiset lasiruudut, pyöreäsyriset lasilistat mahonkia. Alimpien lasiruutujen sisäntuloaulan puolella säleiköt; pyöreäsyriset pystysäleet mahonkia (yhdistetty toisiinsa latta- ja L-messingein, jotka kiinnitetty lasilistoihin). Runko valkoiseksi maalattua neliöteräspuuta, sisäntuloaulan puolella pyörästetty kulma (korkeudelle 210) päällystetty mahonkikilistalla (mahonkiin upotettu messinkilista (korkeudelle 100)), Kelahallin ja kokoushuoneiden puolella jäykisteet valkoiseksi maalattua teräslevyä, syrisissä (korkeudelle 100) U-messingit (kiinnitetty tolppiin Kelahallin ja kokoushuoneeseen (104B) johtavien ovien väleissä ja sivuilla), "jaloissa" messinkiholkkit, syvämpänä Kelahallin ja kokoushuoneiden puolella jalusta tummanharmaaksi maalattua metallilevyä. Yläosassa yksinkertaiset lasiruudut, pyöreäsyriset lasilistat mahonkia. Yläosan runko L- ja U-terästä, päällystetty valkoiseksi maalattua teräslevyllä, kulma pyörästetty. ^{20 21} KOKOUSHUONEESEEN (103): Kiinteät, yksinkertaiset lasiruudut, lasilistat tammea. Karmi terästä, päällystetty tammilistoin. ²²
Ikkunat	ITÄÄN: Kaksinkertaiset (kaksikarmiset) ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet; ulkopuitteet valkoiseksi maalattua terästä, sisälle näkyvät osat päällystetty tammilistoin, lasilistat tammea; sisäpuutteet valkoiseksi maalattua terästä, päällystetty tammilistoin, lasilistat tammea; yläsaranat maalattu valkoiseksi (lukot kilvettömät). Karmit valkoiseksi maalattua terästä. Karmien välissä pielet mahdollisesti valkoiseksi maalattua teräslevyä. ²³ Ikkunapenkki mustaa marmoria. Eteläikkunassa ikkunaverhot pellavanväristä kangasta. ²⁴

¹² PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 60/2378, 60/2628 (9.11.1955, s. a.). AAM.

¹³ Peräisin työstä 2004B.

¹⁴ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2740 (28.2.1956). AAM.

¹⁵ Pääpiirteissään alkuperäistä vastaavia.

¹⁶ Mahdollisesti muutoksia töissä 1973A, 1976A ja 1987A.

¹⁷ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2378 (s. a.). AAM.

¹⁸ Seinää muutettu töissä 1976A ja 1987A, mutta se sisältää vielä osia alkuperäisestä.

¹⁹ Peräisin työstä 1976A.

²⁰ Yläosa peräisin työstä 1973A.

²¹ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2649–2655 (17.12.1955–11.6.1956). AAM.

²² Peräisin muutostyöstä 1976A.

²³ Vrt. odotustilan (131) ikkunat.

²⁴ Valokuvan mukaan ikkunaverhot alun perinkin.

VALOKUVIA: Havas A101010 (noin 1957). AAM.

	Nykyinen
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (131): Pariovi. Ovilevyjen kehykset valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset (mahdollisesti karkaistut/laminoidut) lasiruudut, joihin etsattu 2 juovaa, lasilistat valkoiseksi maalattua neliöteräspuutetta; saranat maalattu valkoisiksi, uus-Aalto-painikkeet, upotetun, lukit-tavan pikasalvan painike, lukko (vääntönupin suojus vihreää muovia), sähkölukko, ovensuljin harmaata muovia. Oven yllä samassa karmissa sisäikkuna; yksinkertainen (mahdollisesti karkaistu/laminoitu) lasiruutu, lasilistat valkoiseksi maalattua neliöteräspuutetta. Karmi valkoiseksi maalattua terästä. Sivuilla sisäikkunat; yksinkertaiset (mahdollisesti karkaistut/lami-noidut) lasit, joihin etsattu 2 juovaa, lasilistat ylä- ja oven karmin puoleisissa reunoissa valko-i-seksi maalattua L-terästä (lasien alareunoille urat lattian marmorilaatoissa).²⁵ KOKOUSHUONEESEEN (103): Ovilevyn kehys valkoiseksi maalattua terästä, päällystetty tammi-listoin, ”jalkalistat” messinkiä; yksinkertainen lasiruutu, lasilistat tammea; saranat messinkiä, käytävän puolella messinkivedin, kokoushuoneen puolella tammityönin, lukko, ovensuljin pronssia. Karmi valkoiseksi maalattua terästä, päällystetty tammilistoin; kynnys harmaaksi maalattua terästä. Sivulla kiinteä sisäikkuna samassa karmissa; ”jalkalista” messinkiä; yksin-kertainen lasiruutu, lasilistat tammea.²⁶ WC-TILAAN (131A): Laakaovilevy maalattu valkoiseksi; saranat messinkiä, uus-Aalto-painike. Karmi maalattu valkoiseksi, kynnys tammea. Listat maalattu valkoisiksi. WC-TILAAN (131B): Laakaovilevy maalattu valkoiseksi; saranat kromatut, uus-Aalto-painike, lukko. Karmi maalattu valkoiseksi, kynnys tammea. Listat maalattu valkoisiksi. KOKOUSHUONEESEEN (103): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua terästä.²⁷ TUULIKAAPPIIN (132): 3 (+1 odotustilassa (131)) ovea. Ovilevyjen kehykset valkoiseksi maalattua terästä, päällystetty tammilistoin, ”jalkalistat” messinkiä; yksinkertaiset lasiruudut, lasilistat tammea; saranat messinkiä, vetimet pronssia mustin nahkakiertein, ovensulkimet pronssia, lukot messinkiä (vääntönupit kromatut). Karmi valkoiseksi maalattua terästä, päällystetty tammi-listoin; tuulikaapin puolella jäykisteenä pystyväläikarmeriin messinkitangoin kiinnitetyt, messinki-levyllä päällystetyt suorakaideteräspuutet; kynnys messinkilevyllä päällystettyä terästä. Ovien yllä ja sivuilla kiinteät sisäikkunat samassa karmissa, sivuilla ”jalkalistat” messinkiä; yksin-kertaiset lasiruudut, lasilistat tammea.²⁸ KELAHALLIIN (105) JA KOKOUSHUONEESEEN (104B): 3+1 heiluriovea. Ovilevyjen kehykset mahonki-viilutetut, alareunoihin kiinnitetty laahukset mustaa kumia; yksinkertaiset lasiruudut (nurkat pyöristetyt), varjouralliset lasilistat molemmin puolin mahonkia; saranat messinkiä, työntimet mahonkia, lukot messinkiä, peitekilvet messinkiä. Karmit valkoiseksi maalattua terästä (sisä-ikkuna samassa karmissa), sivukarmeissa u-messingit.²⁹

²⁵ Peräisin työstä 2004B.

²⁶ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2553 (24.8.1955). AAM.

²⁷ Peräisin työstä 1976A.

²⁸ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2552, 60/2583, 60/2739, 60/2772 (24.8.1955–29.5.1956). AAM.

²⁹ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2656 (17.9.1956). AAM.

Sisäntuloaula

	Nykyinen
Valaisimet	8 KONSOLIVALAISINTA: ³⁰ ~Artek A605 (konsolit suorakaidemessinkiputkea). ³¹ 8 PYÖREÄÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu kattoverhoukseen. ³² 3 LATTIAVALAISINTA: ³³ Artek A805. ³⁴
Kiintokalusteet	VAHTIMESTARIN TISKI (korkeus 111): Jalusta valkoista marmoria; sivupinnat päällystetty valkoisin, himmein keraamisin sauvoin (5,5×24,5); yläsyrrät päällystetty messinkilevyillä, joihin pakotettu pituussuuntaisia uria, särmissä messinkilistat. ³⁵ Tiski päällystetty mustalla linoleumilla, reunalistat mahonkia. Vahtimestarin pöydän jalat teräspuutkea messinkiholkein; alakaappi ovineen mahonki-viilutettu, laatikon etusarja mahonkia; pöytälevy päällystetty mustalla linoleumilla, reunalistat mahonkia. ³⁶ 3 NAULAKKOA: Rungot mustaksi maalattua teräspuutkea, "jalat" messinkiputkea; hattuhyllyt mahonkirimoista; päätyritilät mahonkia. ³⁷ PUHELINKOPPI: Levyrakenteinen, ulkopuolelta maalattu valkoiseksi, sisäpuolelta verhoiltu vaalealla kankaalla. Hylly ja listat mahonkia. ³⁸
Irtokalusteet	2 SOHVAA JA KULMASOHVA: Mahonkijalat messinkiholkein, istuimet ja selkänojat verhoiltu mustalla nahalla. ^{39 40} ROSKA-ASTIA: Mustalla nahalla verhoiltua messinkiä. ⁴¹ KUKKALAATIKKOKEHÄ: Saarnea.
LVI	Ilmanvaihtosäleikköjä.
S	Katkaisijoita, pistorasioita yms.. ⁴² Kello.

Inventointipäivämäärä 3.10.2005

³⁰ Valaisinluettelossa ilmoitettu vain koko "alahallin" valaisimien lukumäärät.

³¹ Mm. valaisinluettelo ja tarjousasiakirjoja (20.2.1956, s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2907 (20.2.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

³² Mahdollisesti alkuperäisiä/pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavia.

³³ Valaisinluettelossa ilmoitettu vain koko "alahallin" valaisimien lukumäärät.

³⁴ Mm. valaisinluettelo ja tarjousasiakirjoja (20.2.1956, s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2908 (20.2.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

³⁵ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2760 (18.4./9.5.1956). AAM.

³⁶ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2704 (3.5.1956). AAM.

³⁷ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustuksia 60/2781, 60/2782 (20.6.1956). AAM.

³⁸ Mahdollisesti peräisin työstä 1987A.

³⁹ Todennäköisesti alkuperäisiä (eivät alkuperäisillä paikoillaan), vaikka mitat eivät täysin vastaa piirustusta 60/2579.

⁴⁰ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2579, 60/2701 (17.12.1955–22.5.1956). AAM.

⁴¹ Alun perin Artek-tuhkakuppi (osia puuttuu).

⁴² Eri-ikäisiä.

Sisääntuloaula



Näkymä pohjoiseen.



Näkymä pohjoiseen.



Näkymä etelään.

Sisääntuloaula



Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään/länteen.

Kokoushuone

	Nykyinen
Huonenumero	103
Käyttötarkoitus	Kokoushuone. ⁴³
Lattia, jalkalistat	Valkoiset ja mustat marmorilaatat; pohjois-eteläsuuntaisten valkoisten ruutujen (110×23) väleissä mustat nauhat (leveys 10). Jalkalistat itä(ulko)seinustalla valkoista marmoria, etelä-, länsi- ja pohjoisseinustoilla tammea. ⁴⁴
Katto	PALKIT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. KATTOVERHOUS: Todennäköisesti tammea, itä-länsisuuntaisten paneelien väliset listat mahonkia. ⁴⁵
Pilarit	Rapattu ja maalattu valkoisiksi. Osassa pilareita kulmissa (korkeudelle 210) valkoiset marmorilaatat (ylemmät 13×110, hiottu himmeiksi, alemmat 13×90, hiottu kiiltäviksi). ⁴⁶
Seinät	POHJOISSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ITÄ(ULKO)SEINÄ: Päälystetty tummansinisin, kiiltäviksi lasitetuin keraamisilla sauvoon (24,5×5,5). SISÄÄNTULOAU LAN (131) VASTAINEN SEINÄ: Levyrakenteinen; maalattu valkoiseksi. ⁴⁷ WC-TILOJEN (131A, 131B) VASTAINEN SEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ⁴⁸
Ikkunat	POHJOISEEN: Kaksinkertainen (kaksikarminen) ikkuna. Sisäänpäin aukeavat puitteet; ulkopuitteen sijasta kiinteä, kaksinkertainen eristyslasiruutu, lasilistat todennäköisesti tummaksi eloksoitua alumiinia, tuuletusulkopuite valkoiseksi maalattua terästä, sisälle näkyvät osat päälystetty tammi-listoin (painikkeenpuoleinen sivusarja päälystetty messinkilevyllä), lasilistat tammea; sisä-puitteet valkoiseksi maalattua terästä, päälystetty tammilistoin (tuuletuspuitteen painikkeen-puoleinen sivusarja päälystetty messinkilevyllä), lasilistat tammea; yläsaranat, maalattu valkoisiksi (lukot kilvettömät), tuuletuspuitteissa sivusaranat maalattu valkoisiksi, ulkopuitteessa ikkunapainike kromattu (pitkäsarpa), sisäpuitteessa Aalto-ikkunapainike (kilvetön) (pitkäsarpa). Karmit valkoiseksi maalattua terästä. Karmien välissä pielet mahdollisesti valkoiseksi maalattua teräslevyä. ^{49 50} Ikkunapenkki mustaa marmoria. Ikkunaverhot pellavanväristä kangasta. ITÄÄN: Kaksinkertaiset (kaksikarmiset) ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet; ulkopuitteiden sijasta kiinteät, kaksinkertaiset eristyslasiruudut, lasilistat todennäköisesti tummaksi eloksoitua alumiinia; sisäpuitteet valkoiseksi maalattua terästä, päälystetty tammilistoin, lasilistat tammea; yläsaranat maalattu valkoisiksi (lukot kilvettömät). Karmit valkoiseksi maalattua terästä. ⁵¹ Karmien välissä pielet mahdollisesti valkoiseksi maalattua teräslevyä. ⁵² Ikkunapenkki mustaa marmoria. Ikkunaverhot pellavanväristä kangasta.
Sisäikkunat	SISÄÄNTULOAU LAN (131): Kiinteät, yksinkertaiset lasiruudut, lasilistat tammea. Karmi terästä, päälystetty tammilistoin. ⁵³
Ovet	SISÄÄNTULOAU LAN (131): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua terästä. ⁵⁴ SISÄÄNTULOAU LAN (131): Ovilevyn kehys valkoiseksi maalattua terästä, päälystetty tammi-listoin, "jalkalistat" messinkiä; yksinkertainen lasiruutu, lasilistat tammea; saranat messinkiä, käytävän puolella messinkivedin, kokoushuoneen puolella tammityönin, lukko, ovensuljin pronssia. Karmi valkoiseksi maalattua terästä, päälystetty tammilistoin; kynnys harmaaksi maalattua terästä. Sivulla kiinteä sisäikkuna samassa karmissa; "jalkalista" messinkiä; yksin-kertainen lasiruutu, lasilistat tammea. ⁵⁵

⁴³ Alun perin puhelinkeskus, laajennettu työssä 1976A, kokoushuoneeksi työssä 1987A.

⁴⁴ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 60/2378, 60/2628 (9.11.1955, s. a.). AAM.

⁴⁵ Todennäköisesti peräisin työstä 1987A.

⁴⁶ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2378 (s. a.). AAM.

⁴⁷ Peräisin työstä 1976A.

⁴⁸ Uusittu työssä 1987A.

⁴⁹ Vrt. odotustilan (131) ikkunat.

⁵⁰ Puitejakoa muutettu työssä 1973D.

⁵¹ Eteläisemmän pystyväliskarmin kohdalla jääne puhelinkeskuksen alkuperäisestä sisäikkunasta sisääntuloaulaan.

⁵² Vrt. odotustilan (131) ikkunat.

⁵³ Peräisin työstä 1976A.

⁵⁴ Peräisin työstä 1976A.

⁵⁵ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2553 (24.8.1955). AAM.

Kokoushuone

	Nykyinen
Valaisimet	16 PYÖREÄÄ/LIERIÖMÄISTÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu kokonaan/osaksi alakattoon. ⁵⁶ 4 RIIPPUVALAISINTA: Artek A335B (kuvut valkoiset). ⁵⁷
Kiintokalusteet	Hylly (kiinnitetty seinään). Seinäkisko.
Irtokalusteet	3 PÖYTÄÄ: ~Artek 83H (150×110, korkeus 72); jalat saarniviilutetut, kiinnitysholkit valkoiset; pöytälevyt saarniviilutetut. 24 NOJATUOLIA: Artek E45; runko koivua, verhoilut mustaa nahkaa. 2 TUOLIA: Artek 611; jalat koivua; verhoilut mustaa nahkaa. UUDEHKOJA KALUSTEITA: 2 apupöytää, kaappi liukuovin, 3 esitehyllykköä ja tussitauluteline.
LVI	3 radiaattoria. Ilmanvaihtoventtiileitä.
S	Katkaisijoita, pistorasioita yms.. ⁵⁸ Piirtoheitin.

- Inventointipäivämäärä 3.10.2005

⁵⁶ Todennäköisesti peräisin työstä 1987A.

⁵⁷ Todennäköisesti peräisin työstä 1987A.

⁵⁸ Eri-ikäisiä.

Kokoushuone



Näkymä pohjoiseen.



Näkymä itään/etelään.

	Nykyinen
Huonenumero	105
Käyttötarkoitus	Kokous-, koulutus- ja näyttelytila. ⁵⁹
Lattia, jalkalistat	Vaaleanruskea kokolattiamatto (mattoruudut 50×50). Jalkalistat tammea, petsattu punaruskeiksi (pohjoisseinustalla ja osalla eteläseinustaa asennuskotelo vasten ei jalkalistoja). ⁶⁰ ITÄOSAN LATTIA: Valkoiset ja mustat marmorilaatat; pohjois-eteläsuuntaisten valkoisten ruutujen (110×23) väleissä mustat nauhat (leveys 10). Jalkalistat valkoista marmoria. ⁶¹
Portaat, kaiteet	KELAHALLIN LEHTERILLE: Askemat ja askelrinnat vaaleaa linoleumia. Askelmien etureunoissa L-messingit. KAITEET: Pohjoissivulla valkoiseksi maalattua terästä, käsijohde messinkiputkea (kiinnitetty seinään). Eteläisivulla rapattu ja maalattu valkoiseksi, käsijohde tammea. ⁶²
Katto	Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATOT KAAKKOISNURKASSA JA LÄNNENPUOLEISEN LEHTERIN ALLA: Rei'itetyt, valkoisiksi maalatut alumiinilevyt (60×60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat valkoiseksi maalattua alumiinia. ⁶³
Kattoikkunat	4 (SISEMPÄÄ) KATTOIKKUNAA: Rungot T-terästä; (lasit, lasilistat); teräsosat maalattu valkoiseksi. ^{64 65}
Pilarit	Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Sisääntuloaulan (131) puoleisissa kulmissa (korkeudelle 210) valkoiset marmorilaatat (ylemmät 13×110, hiottu himmeiksi, alemmat 13×90, hiottu kiiltäviksi). Jalkalistat tammea, petsattu punaruskeiksi. ⁶⁶
Seinät	ETELÄSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Itäpääty päällystetty tummansinisin, kiiltäviksi lasitetuin keraamisina sauvoin (5,5×24,5). LÄNSISEINÄ JA KOKOUSHUONEIDEN (104A, 104B) VASTAISET ITÄ- JA POHJOISSEINÄT: Levyrakenteiset, maalattu valkoiseksi. ⁶⁷
Sisäikkunat	KÄYTÄVÄÄN (131): Sisäikkunaseinä. Yksinkertaiset lasiruudut, pyöreäsyrräiset lasilistat mahonkia. Itäisimmät lasiruudut korvattu valkoiseksi maalatuilla levyillä, (ei lasilistoja). Runko valkoiseksi maalattua teräsneliöputkea, "jaloissa" messinkiholkkit; Kelahallin puolella jalustana valkoiseksi maalattu asennuskotelo alumiinia. ⁶⁸ Yllä umpiosa levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. ⁶⁹ SISÄÄNTULOALAAN (131) JA "HALLITUKSEN KÄYTÄVÄÄN": Sisäikkunaseinät. Yksinkertaiset lasiruudut, pyöreäreunaiset lasilistat mahonkia. Alimpien lasiruutujen sisääntuloaulan ja "hallituksen käytävän" puolella säleiköt; pyöreäreunaiset pystysäleet mahonkia (yhdistetty toisiinsa latta- ja L-messingin, jotka kiinnitetty lasilistoihin). Rungot valkoiseksi maalattua terästä, Kelahallin puolella jäykisteet valkoiseksi maalattua teräslevyä, syrjissä (korkeudelle 100) U-messingit (kiinnitetty tolppiin sisääntuloalaan johtavien ovien välissä ja sivuilla), jaloissa "messinkiholkkit", Kelahallin puolella jalustat valkoiseksi maalattua metallilevyä. Yläosissa yksinkertaiset lasiruudut, pyöreäsyrräiset lasilistat mahonkia. Yläosien rungot L- ja U-terästä, päällystetty valkoiseksi maalattua teräslevyllä. ^{70 71} Säleiverhot.

⁵⁹ Alun perin Helsingin piiritoimisto, avotoimistoksi työssä 1973A, kokous-, koulutus- ja näyttelytilaksi työssä 1987A.

⁶⁰ Todennäköisesti peräisin työstä 1987A.

⁶¹ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 60/2378, 60/2628 (9.11.1955, s. a.). AAM.

⁶² PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2453–60/2456 (5.5.1955–24.4.1956). AAM.

⁶³ Lännenpuoleisen lehterin alla alakatto alun perinkin, uusittu todennäköisesti työssä 1987A. Idänpuoleisen lehterin alla alunperin levyrakenteinen alakatto; korvattu alumiinilevyalakatolla todennäköisesti joko työssä 1973A tai 1987A. Sisääntuloalaan johtavien ovien edustalla katto alun perin rapattu ja maalattu.

⁶⁴ Todennäköisesti eivät täysin vastaa työ- ja detaljipiirustuksia 60/2362, 60/2389, 60/2475, 60/2476.

⁶⁵ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2362, 60/2389, 60/2475, 60/2476 (7.3.–14.6.1955, s. a.). AAS.

⁶⁶ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2378 (s. a.). AAM.

⁶⁷ Peräisin työstä 1987A.

⁶⁸ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2649–2655 (17.12.1955–11.6.1956). AAM.

⁶⁹ Mahdollisesti peräisin työstä 1987A.

⁷⁰ Yläosa peräisin työstä 1973A.

⁷¹ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2649–2655 (17.12.1955–11.6.1956). AAM.

	Nykyinen
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (131): Heiluriovi. Ovilevyn kehykset mahonkiviilutettu; yksinkertainen lasiruutu (nurkat pyöristetyt), varjouralliset lasilistat molemmin puolin mahonkia; saranat messinkiä, työntimet mahonkia, uus-Aalto-painikkeet, lukko (vääntönupin suojus vihreää muovia), sähkölukko, ovensuljin harmaata muovia. Karmi valkoiseksi maalattua terästä (sisäikkuna samassa karmissa), sivukarmeissa u-messingit. ⁷² SISÄÄNTULOALAAN (131): 3 heiluriovea. Ovilevyn kehykset mahonkiviilutetut, alareunoihin kiinnitetty laahukset mustaa kumia; yksinkertaiset lasiruudut (nurkat pyöristetyt), varjouralliset lasilistat molemmin puolin mahonkia; saranat messinkiä, työntimet mahonkia, lukot messinkiä, peitekilvet messinkiä. Karmit valkoiseksi maalattua terästä (sisäikkuna samassa karmissa), sivukarmeissa u-messingit. ⁷³ "HALLITUKSEN KÄYTÄVÄÄN" (131): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, uus-Aalto-painikkeet ja lukko (vääntönupin suojus vihreää muovia) kromatuissa peitelevyissä, sähkölukko, ovensuljin harmaata muovia. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyksen tammea. Listat maalattu valkoisiksi. VARASTOIHIN: Ovi ja 4 pariovea. Laakaovilevyt maalattu valkoisiksi; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, lukot. Karmit maalattu valkoisiksi. Listat maalattu valkoisiksi. ⁷⁴
Valaisimet	6 KONSOLIVALAISINTA: ⁷⁵ ~Artek A605 (konsolit suorakaidemessinkiputkea). ⁷⁶ 30 PYÖREÄÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu alakattoihin. LOISTEPUTKIVALAISIMIA: Upotettu kattoon kattoikkunoiden välisten palkkien sivuille. 8 LATTIAVALAISINTA: Artek A809. LATTIAVALAISIN: Artek A805. ⁷⁷
Kiintokalusteet	PUHUJEN PÖYTÄ: Saarnea ja valkoiseksi maalattua levyä; jalat saarnea, holkkikiinnitys. 2 pöytävalaisinta messinkiä. ⁷⁸ PUHUJAPÖNTTÖ: Saarnea, pyörät maalattu valkoisiksi. ⁷⁹ SEINÄKE: Verhoiltu vaaleanharmaalla kankaalla, alaosa todennäköisesti mahonkiviilutettu; listat mahonkia.
Irtokalusteet	PÖYTÄ: ~Artek H86F; saarniviilua ja valkoiseksi maalattua levyä, jaloissa holkkikiinnitys. 36 PÖYTÄÄ: ~Artek H83; jalat saarnea holkkikiinnityksellä; pöytälevyt saarniviilutetut. 8 PÖYTÄÄ: Jalat koivua; pöytälevyjen pinnat beigeä laminaattia. PYÖREÄ, LOVETTU PÖYTÄ: Koivuviilua, jalat kromatut. SOHVAPÖYTÄ: Artek 90A; saarnea, taivejalat. APUPÖYTÄ: ~Artek H83 (120x50, korkeus 70); saarniviilua, jaloissa holkkikiinnitys. APUPÖYTÄ: ~Artek 88; saarnea. 75 NOJATUOLIA: Artek E45; jalat koivua, verhoiltu mustaa nahkaa. 13 TUOLIA: Artek 611; jalat koivua, verhoiltu mustaa nahkaa. 6 NOJATUOLIA: Artek 401; jalat koivua, verhoiltu harmaa-valkoraitaista kangasta. FLYYGELI TUOLEINEEN. 3 KUKKALAAATIKKOKEHÄÄ: Saarnea. 3 HYLLEYKÖÄ: Saarniviilutetut.
LVI	Pilareiden vieressä kovalevykoteloita, päällä rimointus, maalattu valkoisiksi; jalkalistat messinkiä. ⁸⁰ Ilmanvaihtoventtiileitä.
S	Asennuskoteloita. Katkaisijoita, pistorasioita yms. ⁸¹

Inventointipäivämäärä 3.10.2005

⁷² PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2656 (17.9.1956). AAM.

⁷³ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2656 (17.9.1956). AAM.

⁷⁴ Peräisin työstä 1987A.

⁷⁵ Valaisinluettelossa ilmoitettu vain koko "alahallin" valaisimien lukumäärät.

⁷⁶ Mm. valaisinluettelo ja tarjousasiakirjoja (20.2.1956, s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2907 (20.2.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

⁷⁷ Todennäköisesti alkuperäinen, siirretty.

Mm. valaisinluettelo ja tarjousasiakirjoja (20.2.1956, s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2908 (20.2.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

⁷⁸ Todennäköisesti peräisin työstä 1987A.

⁷⁹ Todennäköisesti peräisin työstä 1987A.


⁸⁰ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2735 (27.2.1956). AAM.

⁸¹ Eri-ikäisiä.

Kelahalli



Näkymä pohjoiseen.



Porras Kelahallin lehterille.



Näkymä etelään/länteen.



Näkymä itään/etelään.



Näkymä pohjoiseen.

Kokoushuone

	Nykyinen
Huonenumero	104B
Käyttötarkoitus	Kokoushuone. ⁸²
Lattia, jalkalistat	Osaksi valkoiset ja mustat marmorilaatat; pohjois-eteläsuuntaisten valkoisten ruutujen (110×23) väleissä mustat nauhat (leveys 10). ⁸³ Osaksi ruskeaa kokolattiamattoa. Saumakohdassa messinkilista. Jalkalistat todennäköisesti petsattua tammea.
Katto	PALKKI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoisiksi maalatut alumiinilevyt (60×60). Itä-länsi –suuntaiset teräslistat maalattu valkoisiksi. Itäseinustalla verhokisko.
Pilarit	Ulkoneva pilari rapattu ja maalattu valkoiseksi. Kulmassa (korkeudelle 210) valkoiset marmorilaatat (ylemmät 13×110, hiottu himmeiksi, alemmat 13×90, hiottu kiiltäväksi). ⁸⁴
Seinät	POHJOIS-, ETELÄ- JA LÄNSISEINÄT: Levyrakenteiset, maalattu valkoisiksi. ⁸⁵
Sisäikkunat	SISÄÄNTULOULAAN (131): Sisäikkunaseinä. Yksinkertaiset lasiruudut, pyöreäsyriset lasilistat mahonkia. Alimpien lasiruutujen sisääntuloaulan puolella säleiköt; pyöreäsyriset pystysäleet mahonkia (yhdistetty toisiinsa latta- ja L-messingein, jotka kiinnitetty lasilistoihin). Runko valkoiseksi maalattua neliöteräsputkea, kokoushuoneen puolella jäykisteet valkoiseksi maalattua teräslevyä, syrjissä (korkeudelle 100) U-messingit (kiinnitetty tolppiin sisääntuloaulaan johtavan oven sivuilla), ”jaloissa” messinkiholkit, kokoushuoneen puolella jalusta valkoiseksi maalattua metallilevyä. Yläosassa yksinkertaiset lasiruudut, pyöreäsyriset lasilistat mahonkia. Yläosan runko L- ja U-terästä, päällystetty valkoiseksi maalatulla teräslevyllä. Säleverhot. ^{86 87}
Ovet	SISÄÄNTULOULAAN (131): Heiluriovi. Ovilevyn kehys mahonkiviilutettu, alareunaan kiinnitetty laahus mustaa kumia; yksinkertainen lasiruutu (nurkat pyörästetyt), varjouralliset lasilistat molemmin puolin mahonkia; saranat messinkiä, työntimet mahonkia, lukko messinkiä, peitekilpi messinkiä. Karmi valkoiseksi maalattua terästä (sisäikkuna samassa karmissa), sivukarmeissa U-messingit. ⁸⁸
Valaisimet	11 PYÖREÄÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu alakattoon; opaailasilevyt.
Kiintokalusteet	Seinäkisko ja siihen kiinnitetty hyllykkö, tussitaulukaappi.
Irtokalusteet	2 PÖYTÄÄ: Artek 82; saarniviilua, jaloissa holkikiinnitys. 7 NOJATUOLIA: Artek E45; jalat koivua, istuinosa ja käsinojen suojukset mustaa nahkaa. TUOLI: Artek 611; jalat koivua, verhoilu mustaa nahkaa. UUDENKO KALUSTE: Tuoli.
LVI	Ilmanvaihtoventtiileitä.
S	Katkaisijoita, pistorasioita yms.. ⁸⁹ Piirtoheitin.

Inventointipäivämäärä 3.10.2005

⁸² Alun perin osa Helsingin piiritoimistoa, avotoimiston osaksi työssä 1973A, kokoushuoneeksi työssä 1987A.

⁸³ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 60/2378, 60/2628 (9.11.1955, s. a.). AAM.

⁸⁴ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2378 (s. a.). AAM.

⁸⁵ Todennäköisin peräisin työstä 1987A.

⁸⁶ Yläosa peräisin työstä 1973A.

⁸⁷ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2649–2655 (17.12.1955–11.6.1956). AAM.

⁸⁸ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2656 (17.9.1956). AAM.

⁸⁹ Eri-ikäisiä.

Kokoushuone



Näkymä länteen/pohjoiseen.



Näkymä etelään.

	Nykyinen
Huonenumero	131 (osa)
Käyttötarkoitus	Käytävä.
Lattia, jalkalistat	Valkoiset ja mustat marmorilaatat; pohjois-eteläsuuntaisten valkoisten ruutujen (110×23) väleissä mustat nauhat (leveys 10). Kelahallin (105) vastaisella seinustalla 2 luukkuja; päällystetty mustin, valkojuovaisin vinyylilaatoin (30×30), reunalistat messinkiä. Jalkalistat valkoista marmoria (Kelahallin (105) vastaisella seinustalla ei jalkalistaa). ⁹⁰
Katto	KATTO SYVENNYKSESSÄ PORTAASEEN A JOHTAVAN OVEN EDUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. PALKKI KELAHALLIN (105) VASTAISELLA SEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoiseksi; palkin alapinnassa levyrakenteinen, valkoiseksi maalattu kotelo (jonka alapintaan upotettu verhojasko) ja verhojasko. ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60×60). ⁹¹ Itäosassa itä-länsisuuntaiset, länsi- ja luoteisosissa pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat ja reunalistat valkoiseksi maalattua terästä. Länsi- ja luoteisosissa alakatto alempana; länsiosan itäreunana valkoiseksi maalattu L-teräs, syvempänä pystypinta todennäköisesti valkoiseksi maalattua teräslevyä. ⁹² Paternosterhissin edustalla alakatossa syvennys valkoiseksi maalattua teräslevyä. Ulkoseinustalla alakaton viisto pystypinta valkoiseksi maalattua teräslevyä. ALAKATTO ASIAKIRJAPATERNOSTERHISSIN LÄNSISEINUSTALLA: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60×60). Itä- länsisuuntaiset kannatuslistat ja reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia. Alempana kuin itäosan alakatto; pystypinta valkoiseksi maalattua alumiinipeltiä.
Pilarit	VAPAASTI SEISOVAT PILARIT: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Kulmissa (korkeudelle 210) valkoiset marmorilaatat (ylemmät 13×110, hiottu himmeiksi, alemmat 13×90, hiottu kiiltäviksi). Jalkalistat messinkiä. ⁹³
Seinät	Päällystetty (korkeudelle 210) tummansinisin, kiiltäväksi lasitetuin keraamisina sauvoin (5,5×24,5), ylimmät osat rapattu ja maalattu valkoiseksi. Syvennyksessä portaaseen A johtavan oven edustalla ja Kelahallin (105) vastaisen eteläseinän länsipäässä keraamisten sauvojen sijasta tummansiniset, kiiltäväksi lasitetut keraamiset koholaatat (6,5×24,5). ^{94 95} "HENKILÖKUNNAN KADUN" (100) VASTAINEN POHJOISSEINÄ JA LÄNSISEINÄN POHJOISOSA, PORTAAN A VASTAINEN ITÄSEINÄ JA PATERNOSTERHISSIN VASTAINEN POHJOISSEINÄ: Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoiseksi. HISSIN 3, 2, 1 OVISYVENNYS: Päällystetty (korkeudelle 210) siniharmain, kiiltäväksi lasitetuin keraamisina koholaatoin (6,5×24,5), yläosa ja pilet rapattu (ovien sivupielien kulmissa L-messingit) ja maalattu valkoiseksi. ⁹⁶ ASIAKIRJAPATERNOSTERHISSIN SYVENNYS: Syvennys sivupielineen päällystetty (korkeudelle 210) tummansinisin, kiiltäväksi lasitetuin keraamisina sauvoin (5,5×24,5), yläosat ja yläpieli rapattu ja maalattu valkoiseksi. Lähtevien asiakirjojen kuilun levyrakenteinen "kynnys" tammiviilutettu. Kuilujen sivupielet ja niiden välinen umpiosa levyrakenteiset, tammiviilutetut (sivupielien kulmissa L-messingit). Lähtevien asiakirjojen kuilun pieliin kiinnitetty RST-tanko. Asiakirjahissikorit ja korien väliset umpiosat päällystetty RST-levyllä. ^{97 98} PATERNOSTERHISSIN SYVENNYS: Syvennys sivupielineen päällystetty (korkeudelle 210) tummansinisin, kiiltäväksi lasitetuin keraamisina sauvoin (5,5×24,5), yläosat ja yläpieli rapattu ja maalattu valkoiseksi. Saranoidut (saranat messinkiä) astinlaudat päällystetty harmaalla (yksivärisellä) linoleumilla, reunalistat tammea. ⁹⁹ Kuilujen levyrakenteiset sivupielet ja niiden välinen umpiosa tammiviilutetut (sivupielien kulmissa L-messingit); kuilujen molemmin puolin kädensijat messinkiä. ¹⁰⁰ Häätäpysäytysnappitaulu mustaksi käsiteltyä messinkiä. Tammiviilutettu metalliluukku, lukko messinkiä. ¹⁰¹

⁹⁰ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 60/2378, 60/2628 (9.11.1955, s. a.). AAM.

⁹¹ Pääpiirteissään alkuperäistä vastaavia.

⁹² Mahdollisesti alakatto itäosassa alun perinkin korkeammalla, vaikka ei ilmene piirustuksista.

⁹³ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2378 (s. a.). AAM.

⁹⁴ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista.

⁹⁵ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2378 (s. a.). AAM.

⁹⁶ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljpiirustuksia 60/2398, 60/2408 (17.3.-25.3.1955). AAM.

⁹⁷ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista.

⁹⁸ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2413 (18.4.1955). AAM.

⁹⁹ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista.

¹⁰⁰ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista.

¹⁰¹ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2432 (12.5./14.5.1955). AAM.

	Nykyinen
Sisäikkunat	KOKOUSHUONEESEEN (104A): Sisäikkunaseinä (osa). Yksinkertaiset lasiruudut, pyöreäsyrräiset lasilistat mahonkia. Alimman lasiruudun käytävän puolella säleikkö; pyöreäsyrräiset pystysäleet mahonkia (yhdistetty toisiinsa latta- ja L-messingein, jotka kiinnitetty lasilistoihin). Runko valkoiseksi maalattua neliöteräspuuta, ”jaloissa” messinkiholkit, syvempänä kokoushuoneen puolella jalusta tummanharmaaksi maalattua metallilevyä.¹⁰² Yläosassa yksinkertaiset lasiruudut, pyöreäsyrräiset lasilistat mahonkia. Lasiruuduista läntisin korvattu valkoiseksi maalatulla levyllä. Yläosan runko L- ja U-terästä, päällystetty valkoiseksi maalatulla teräslevyllä.¹⁰³ KELAHALLIIN (105): Sisäikkunaseinä. Yksinkertaiset lasiruudut, pyöreäsyrräiset lasilistat mahonkia. Itäisimmät lasiruudut korvattu valkoisiksi maalatuilla levyillä (ei lasilistoja). Runko valkoiseksi maalattua neliöteräspuuta, ”jaloissa” messinkiholkit; syvempänä Kelahallin (105) puolella jalustana valkoiseksi maalattu asennuskotelo alumiinia.¹⁰⁴ Yllä levyrakenteinen, valkoiseksi maalattu umpiosa. Säleverhot.¹⁰⁵
Ikkunat	ITÄÄN: Kaksinkertainen (kaksikarminen) ikkuna. Sisäänpäin aukeavat puitteet; ulkopuitteet valkoiseksi maalattua terästä, sisälle näkyvät osat päällystetty tammilistoin, lasilistat tammea; sisäpuitteet valkoiseksi maalattua terästä, päällystetty tammilistoin, tuuletuspuitteen painikkeenpuoleinen sivusarja päällystetty messinkilevyllä, lasilistat tammea; yläsaranat maalattu valkoisiksi (lukot kilvettömät), tuuletuspuitteissa sivusaranat maalattu valkoisiksi (ulkopuitteessa vedin), sisäpuitteessa Aalto-ikkunapainike ylösalaisin. Karmit valkoiseksi maalattua terästä. Karmien välissä pielet maalattu valkoisiksi. Ikkunapenkki mustaa marmoria.

¹⁰² PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2649–2655 (17.12.1955–11.6.1956). AAM.

¹⁰³ Mahdollisesti peräisin työstä 1973A.

¹⁰⁴ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2649–2655 (17.12.1955–11.6.1956). AAM.

¹⁰⁵ Mahdollisesti peräisin työstä 1987A.

	Nykyinen
Ovet	PORTAASEEN (A): 2 pariovea. Ovicevyjen kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankalasiirudut, lasilistat tammea; saranat maalattu valkoisiksi, upotettujen pikasalpojen painikkeet kromatut, alumiininharmaiksi maalatut ovensulkimet, uus-Aalto-painikkeet ja lukot kromatuissa peitelevyissä. Karmit valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset harmaaksi maalattua terästä. SÄHKÖKOMEROON: Pariovi. Teräsovilevyt maalattu valkoisiksi; saranat maalattu valkoisiksi, vedin alumiinia, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset harmaaksi maalattua terästä. KUILUUN: Teräsovilevyt maalattu valkoisiksi; saranat maalattu valkoisiksi, vedin alumiinia, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset valkoiseksi maalattua terästä. HISSEIHIN 3, 2: 2 ovea. Teräsovilevyt tammiviilutetut; yksinkertaiset pyöreät lasiruudut (hal-kaisija 5), kaulukset messinkiä; saranat maalattu valkoisiksi, Rautatalo-vetimet, ovensulkimet messinginvärisissä muovikoteloissa. Karmit valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset terästä. Kutsunappi- ja suuntanuolitaulut metallia.^{106 107} HISSIIN 1: Teräsovilevy tammiviilutettu; saranat maalattu valkoisiksi, Aalto-painike (kilpi neliö-mäinen). Karmi terästä, maalattu valkoiseksi; (kynnykset). Kutsunappi- ja kerrossoitintaulu mustaksi käsiteltyä messinkiä.^{108 109} SISÄÄNTULOALAAN (131): Pariovi. Ovicevyjen kehykset valkoiseksi maalattua terästä; yksin-kertaiset (mahdollisesti karkaistut/laminoidut) lasiruudut, joihin etsattu 2 juovaa, lasilistat valkoiseksi maalattua neliöteräspuuta; saranat maalattu valkoisiksi, uus-Aalto-painikkeet, upo-tetun, lukittavan pikasalvan painike, lukko (vääntönupin suojus vihreää muovia), sähkölukko, ovensuljin harmaata muovia. Oven yllä samassa karmissa sisäikkuna; yksinkertainen (mahdollisesti karkaistu/laminoitu) lasiruutu, lasilistat valkoiseksi maalattua neliöteräspuuta. Karmi valkoiseksi maalattua terästä. Sivulla sisäikkuna; yksinkertaiset (mahdollisesti karkais-tut/laminoidut) lasit, joihin etsattu 2 juovaa, lasilistat ylä- ja oven karmien puoleisissa reunoissa valkoiseksi maalattua L-terästä (lasien alareunoille urat lattian marmorilaatoissa).¹¹⁰ KOKOUSHUONEESEEN (104A): Heiluriövi. Ovicevyn kehys mahonkiviilutettu, alareunaan kiinni-tetty alumiinilistoin laahus mustaa kumia; yksinkertainen lasiruutu (nurkat pyöristetyt), varjo-uralliset lasilistat molemmin puolin mahonkia; saranat messinkiä, työntimet mahonkia, lukko messinkiä, peitekilpi messinkiä. Karmi valkoiseksi maalattua terästä (sisäikkuna samassa karmissa), sivukarmeissa u-messingit.¹¹¹ KELAHALLIIN (105): Heiluriövi. Ovicevyn kehys mahonkiviilutettu; yksinkertainen lasiruutu (nurkat pyöristetyt), varjouralliset lasilistat molemmin puolin mahonkia; saranat messinkiä, työn-timet mahonkia, uus-Aalto-painikkeet, lukko (vääntönupin suojus vihreää muovia), sähkö-lukko, ovensuljin harmaata muovia. Karmi valkoiseksi maalattua terästä (sisäikkuna samassa karmissa), sivukarmeissa u-messingit.¹¹² "HENKILÖKUNNAN KADULLE" (100): 2 pariovea ja ovi. Ovicevyjen kehykset ja potkupellit valkoi-seksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankalasiirudut, lasilistat tammea; saranat maalattu valkoisiksi, upotettujen pikasalpojen painikkeet kromatut, alumiininharmaiksi maalatut oven-sulkimet, uus-Aalto-painikkeet ja lukot kromatuissa peitelevyissä. Karmit valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset harmaaksi maalattua terästä.
Valaisimet	40 PYÖREÄÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu alakattoon.¹¹³ KOHDEVALAISIN: Asennettu luoteisosan alakattoon. 2 PUHUTTELUKOPIN KONSOLIVALAISINTA: ~Artek A333 (kuvut valkoiset, kääntyvät konsolit suorakaidemessinkiputkea).¹¹⁴

¹⁰⁶ Hissi korjattu äskettäin.

¹⁰⁷ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 22.2.1956 (60/2733). AAM.

¹⁰⁸ Hissi ei toiminnassa inventointihetkellä.

¹⁰⁹ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 22.2.1956 (60/2733). AAM.

¹¹⁰ Peräisin työstä 2004B.

¹¹¹ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2656 (17.9.1956). AAM.

¹¹² PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2656 (17.9.1956). AAM.

¹¹³ Mahdollisesti alkuperäisiä/pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavia.

¹¹⁴ Alkuperäisiä, konsolien saranoinnit peräisin työstä 1967C, siirretty työssä 1987A. Alun perin puhuttelukopissa vain 1 valaisin.

Mm. valaisinluettelo ja tarjousasiakirjoja (20.2.1956, s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2902 (20.2.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

	Nykyinen
Kiintokalusteet	ASIAKIRJAPATERNOSTERHISSIN VASTAANOTTOPÖYTÄ (203×53, korkeus 83): Runko harmaaksi¹¹⁵ maalattua teräsputkea, jaloissa RST-holkit; hylly päällystetty mustalla linoleumilla, reunalistat tammea; alemmat sivulevyt tammiviilutetut, ylemmät sivulevyt/asiakirjakourun sivut ja "kaide" päällystetty mustalla linoleumilla (kulmissa L-RST:t),¹¹⁶ reunalistat tammea; asiakirjakouru RST-peltiä.¹¹⁷ PUHUTTELUKOPPI: Levyrakenteiset seinäkkeet (korkeus 140) ulkopuolelta mahonkiviilutetut (pyöristettyihin kulmiin upotettu messinkilistat), sisäpuolelta osin mahonkiviilutetut (pyöristettyyn kulmaan upotettu messinkilista), osin saarniviilutetut ja -rimoitettut (uritettut rimat saarnea); yläsyrjässä messinkilistat, alareunoissa messinkinauhat; "jaloissa" messinkiholkit; seinäkkeiden yläosissa yksinkertaiset lasiruudut (nurkat pyöristetyt), lasilistat molemmin puolin messinkiä. Laakaovilevy mahonkiviilutettu, yläsyrjässä messinkilista, alareunassa messinkinauhat; painike mahonkia, saranat messinkiä, aukipidin messinkiä, salpa.¹¹⁸
Irtokalusteet	PUHUTTELUKOPIN KALUSTEITA: Pöytälevy saarniviilutettu (kannatus kopin seinäkkeistä);¹¹⁹ laatikosto ~Artek 297 koivua, jalusta päällystetty messinkilevyllä; työtuoli, jonka jalka ja selkänöjan tuki mustaksi maalattua teräsputkea, istuin ja selkänöja ruskealla kankaalla verhoillut;¹²⁰ nojatuoli Artek E45, jonka jalat/käsinojat ja istuimen/selkänöjan kehikko saarniviilutetut, istuin ja selkänöja verhoillut ruskealla kankaalla (selkänöjan tausta saarniviilutettu), kapulakäsinojat mustalla nahalla verhoillut; 2 saarniviilutettua hyllyä (kannatus L-messingien kopin seinäkkeistä).^{121 122} PIENOISMALLIVITRIINI (167×132, korkeus 89): Uritettut jalat tammea, särmissä L-messingit; (pohjalevy); vitriinin kehikko L-messinkiä, yksinkertaiset lasit, lasilistat tammea.¹²³ LAATIKOSTO: ~Artek 297 (40×60, korkeus 72); koivua, jalusta päällystetty messinkilevyllä; pöytälevy saarniviilutettu.¹²⁴ KUKKALAATIKKOKEHÄ (70×70, korkeus 38): Kehikko ja sivujen uurretut säleet saarnea.
LVI	PUTKIKOTELO KELAHALLIN (105) VASTAISSELLA SEINUSTALLA: Valkoiseksi maalattua teräslevyä pystysuuntaisin puolipyörörimoin; jalkalista messinkiä.¹²⁵ Alakatossa tuloilmaritilöitä. Itäosassa pilarin sivulla kotelo valkoiseksi maalattua teräspeltiä; jalkalista messinkiä.
S	Ulkoseinustalla asennuskotelo. Katkaisijoita, pistorasioita yms.. ¹²⁶

Inventointipäivämäärä 4.10.2005

¹¹⁵ Työ- ja detaljipiirustuksen 60/2480 mukaan valkoiseksi.

¹¹⁶ Työ- ja detaljipiirustuksen 60/2480 mukaan ei L-RST:tä.

¹¹⁷ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2480 (8.10.1956). AAM.

¹¹⁸ Alkuperäinen, muutettu toimistotyöhön soveltuvaksi työssä 1973A, siirretty (ja uudelleen koottu useampien koppien osista) todennäköisesti työssä 1987A.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2657–2663, 60/2806 (17.12.1955–24.8.1956). AAM.

¹¹⁹ Todennäköisesti peräisin työstä 1973A. Detaljipiirustuksen 60/2745 mukaan pienempi pöytä, jonka pöytälevyä koivujalat mustin kiinnitysholkein ja laatikosto kannattivat.

¹²⁰ Detaljipiirustuksen 60/2744 mukaan työtuolina ~Artek 69.

¹²¹ Hylly pöytätautasen yllä todennäköisesti peräisin työstä 1973A. Detaljipiirustuksen 60/2744 mukaan kaksi hyllyä pöydän vierellä.

¹²² Kalusteet mahdollisesti alkuperäisiä; siirretty työssä 1987A.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustuksia 60/2744, 60/2893 (18.1.1956–15.3.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2746 (15.3./6.4.1956). AAM.

¹²³ Siirretty, peräisin työstä 1966E.

¹²⁴ Alkuperäinen, pöytälevy katkaistu; siirretty työssä 1987A.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2744 (15.3.1956). AAM.


TYÖSELITYKSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2746 (15.3./6.4.1956). AAM.

¹²⁵ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2735 (27.2.1956). AAM.

¹²⁶ Eri-ikäisiä.



Näkymä itään/etelään.



Puhuttelukoppi.



Asiakirjapaternosterhissi vastaanottopöytineen.



Näkymä länteen/pohjoiseen.



Näkymä länteen.

Kokoushuone

	Nykyinen
Huonenumero	104A
Käyttötarkoitus	Kokoushuone. ¹²⁷
Lattia, jalkalistat	Osaksi valkoiset ja mustat marmorilaatat; pohjois-eteläsuuntaisten valkoisten ruutujen (110×23) väleissä mustat nauhat (leveys 10). ¹²⁸ Osaksi ruskea kokolattiamatto. Laattojen ja maton sauman kohdalla messinkilista. Jalkalistat todennäköisesti punaruskeaksi petsattua tammea.
Katto	PALKKI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60×60). Itä-länsisuuntaiset teräslistat maalattu valkoiseksi. Pohjois- ja itäseinustoilla verhokiskot.
Seinät	ASIAKIRJAPATERNOSTERHISSIN VASTAINEN POHJOISSEINÄ: Päälystetty tummansinisin, kiiltäviksi lasitetuin keraamisin sauvoin. ETELÄ- JA LÄNSISEINÄT: Levyrakenteiset, maalattu valkoiseksi. ¹²⁹
Sisäikkunat	KÄYTÄVIIN (131): Sisäikkunaseinät. Yksinkertaiset lasiruudut, pyöreäsyjäiset lasilistat mahonkia. Alimpien lasiruutujen käytävien puolella säleiköt; pyöreäsyjäiset pystysäleet mahonkia (yhdistetty toisiinsa latta- ja L-messingein, jotka kiinnitetty lasilistoihin). Rungot valkoiseksi maalattua neliöteräsputkea, "jaloissa" messinkiholkit, kokoushuoneen (104B) puolella jalusta valkoiseksi maalattua metallilevyä. Yläosissa yksinkertaiset lasiruudut, pohjois(sisäikkuna)-seinän läntisimmän ruudun sijalla valkoiseksi maalattu levy, pyöreäsyjäiset lasilistat mahonkia. Yläosan runko L- ja U-terästä, päälystetty valkoiseksi maalatulla teräslevyllä. Säleverhot. ^{130 131}
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (131): Heiluriövi. Ovilevyn kehys mahonkiviilutettu, alareunaan kiinnitetty alumiinilistoin laahus mustaa kumia; yksinkertainen lasiruutu (nurkat pyöristetyt), varjouralliset lasilistat molemmin puolin mahonkia; saranat messinkiä, työntimet mahonkia, lukko messinkiä, peitekilpi messinkiä. Karmi valkoiseksi maalattua terästä (sisäikkuna samassa karmissa), sivukarmeissa U-messingit. ¹³²
Valaisimet	8 PYÖREÄÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu alakattoon.
Kiintokalusteet	Tussitaulukaappi.
Irtokalusteet	2 PÖYTÄÄ: ~Artek 83H (150×66, korkeus 72); saarniviilua, jaloissa holkkikiinnitys. 8 NOJATUOLIA: Artek E45; jalat koivua, verhoilut mustaa nahkaa. UUDEHKO KALUSTE: Tuoli.
LVI	Katossa ilmanvaihtoventtiileitä.
S	Käytävään (131) johtavan oven sivukarmissa johtokotelo. Katkaisijoita, pistorasioita yms.. ¹³³

Inventointipäivämäärä 3.10.2005

¹²⁷ Alun perin osa Helsingin piiritoimistoa, avotoimiston osaksi työssä 1973A, kokoushuoneeksi työssä 1987A.

¹²⁸ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 60/2378, 60/2628 (9.11.1955, s. a.). AAM.

¹²⁹ Peräisin työstä 1987A.

¹³⁰ Yläosa mahdollisesti peräisin työstä 1973A.

¹³¹ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2649–2655 (17.12.1955–11.6.1956). AAM.

¹³² PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2656 (17.9.1956). AAM.

¹³³ Eri-ikäisiä.

Kokoushuone



Näkymä länteen/pohjoiseen.



Näkymä etelään/länteen.

Lukusali

	Nykyinen
Huonenumero	107
Käyttötarkoitus	(Lehti)lukusali.
Lattia, jalkalistat	Harmaa linoleumi. Jalkalistat tammea. ¹³⁴
Portaat, kaiteet	LAINAUSKIRJASTOON: Askelmat liimapuuta, päällystetty harmaalla wiltonmatolla. ¹³⁵ KAITEET: Valkoiseksi maalattua terästä, ¹³⁶ profiloitu käsijohde koivua. Portaan yläpäässä toisella puolella käsijohteena koivutanko (kiinnitetty aukon kaiteeseen). ¹³⁷
Katto	ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat valkoiseksi maalattua terästä. ¹³⁸ Kaakkoisnurkassa levyrakenteinen, valkoiseksi maalattu kotelo. ¹³⁹
Seinät	Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Ovet	"HENKILÖKUNNAN KADULLE" (100): Pariovi. Ovi Levyjen kehykset tammiviilutetut, alaosissa ilmanvaihtosäleiköt tammea (säleiden väleissä koverapäiset kapulat); yksinkertaiset rautalankalasiirudut, varjouralliset lasilistat molemmin puolin tammea; saranat messinkiä, reunasalvat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko. Karmi päällystetty tammella; kynnyks tammea. Listat tammea. ¹⁴⁰ WC-TILOIHIN: Laakaovilevyt maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoiseksi, toisessa molemmat painikkeet kromatut, toisessa lukusalin puolella Aalto-komeropainike, WC-tilan puolella kromattu painike. Karmit maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi. VARASTOON (107C): Laakaovilevyt maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoiseksi, Aalto-painikkeet, lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Listat maalattu valkoiseksi.

¹³⁴ Todennäköisesti pääpiirteissään alkuperäistä vastaavia.

¹³⁵ Piirustusten mukaan porras päällystetty kookosmatolla, mutta mahdollisesti päällystetty alun perinkin harmaalla wiltonmatolla.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2643 (26.11.1955). AAM.

¹³⁶ Kaiteen pystypienat alkuperäiset, mutta poikki-pienat lisätty työssä 1994B.

¹³⁷ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2794 (23.7.1956). AAM.

¹³⁸ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2723 (9.2.1956). AAM.

¹³⁹ Mahdollisesti peräisin työstä 1980B.

¹⁴⁰ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2814 (10.9.1957). AAM.

	Nykyinen
Valaisimet	12 PYÖREÄÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu alakattoon. ¹⁴¹ 7 KÄYTÄVÄVALAISINTA: Asennettu alakattoon. ^{142 143} KOHDEVALAISIN: Asennettu alakattoon. 3 LATTIAVALAISINTA: Artek A809.
Kiintokalusteet	KIRJAHYLLYJÄ: Koivuviilua, nimelistat todennäköisesti ebenholtzia. ¹⁴⁴ 4 LEHTIHYLLYÄ: Koivuviilua. ¹⁴⁵ UUDEHKOJA KALUSTEITA: Lehtikaappeja: valkoiseksi maalattua levyä.
Irtokalusteet	2 PÖYTÄÄ: ~Artek 81B; koivuviilua, taivejalat koivua. PYÖREÄ PÖYTÄ: ~Artek 91; koivuviilua, jalat koivua. SOHVA: Jalat koivua messinkiholkein; verhoilu mustaa kangasta, nahkatereet. ¹⁴⁶ 5 NOJATUOLIA: Artek 45; runko koivua, istuinosa mustaa satulavyöpunosta. 5 JAKKARAA: Artek 60; saarniviilua, jalat koivua. ¹⁴⁷ UUDEHKOJA KALUSTEITA: Naulakko. 3 hyllykköä: Päädyt ja tausta mustaksi maalattua levyä, hyllylevyt koivuviilutetut.
LVI	Ilmanvaihtoventtiileitä.
S	Koillisnurkassa asennuskotelo. Katkaisijoita, pistorasioita yms. ¹⁴⁸

Inventointipäivämäärä 24.10.2005

¹⁴¹ Valaisimet todennäköisesti alkuperäisiä/pääpiirteissään alkuperäistä vastaavia; mahdollisesti 3 valaisinta lisätty työssä 1980B.

¹⁴² Todennäköisesti alkuperäiset, vaikka eivät ilmene piirustuksista. Tarjousasiakirjojen mukaan valaisinmallin kokonaislukumäärä todennäköisesti 36.

¹⁴³ Mm. tarjousasiakirjoja (20.2.1956). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2799, 60/2909 (20.2.–20.8.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

¹⁴⁴ Suurin osa nykyisistä hyllyistä peräisin työstä 1966C.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/3203 (24.2.1966). AAM.

¹⁴⁵ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2578 (12.9.1955). AAM.

¹⁴⁶ Todennäköisesti osa alkuperäisestä kulmasohvasta.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2579 (22.5.1955 – 7.5.1956). AAM.

¹⁴⁷ Mahdollisesti alkuperäisiä.

¹⁴⁸ Eri-ikäisiä. Katkaisijat pääosin 1950-luvun malleja.



Näkymä pohjoiseen.




Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään/länteen.



Porras lainauskirjastoon.



Toinen kerros
Inventoidut julkiset tilat

Kelahallin lehteri

	Nykyinen
Huonenumero	–
Käyttötarkoitus	Taukotila. ¹⁴⁹
Lattia, jalkalistat	Harmaa linoleumi. Jalkalistat tammea. ¹⁵⁰
Portaat, kaiteet	HALLIN KAIDEMUURI: Lehterin pohjoispuolella verhottu kangaspäällysteisillä vaaleilla levyillä, reunalistat ja pystysäleet mahonkia. Itä- ja länsipuolella kaidemuuri verhoiltu kangaspäällysteisillä vaaleilla levyillä, reunalistat mahonkia. Muurin päällä käsijohde tammea.
Katto	Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATTO LEHTERIN POHJOISOSASSA: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Itä-länsisuuntaiset teräslistat, maalattu valkoisiksi.
Pilarit	Ulkonevat pilarit rapattu ja maalattu valkoisiksi.
Seinät	LÄNSISEINÄ: Levyrakenteinen (avosaumat), maalattu valkoiseksi. ITÄSEINÄ: Verhottu valkoiseksi maalatuilla, rei'itetyillä levyillä.
Sisäikkunat	POHJOISSEINÄ: Kiinteät yksinkertaiset sisäikkunat. Kelahallin puolella lasilistat tammea, käytävän puolella valkoiseksi maalattua terästä. Karmit valkoiseksi maalattua terästä. Ikkunoiden alapuolinen osa valkoiseksi maalattua metallilevyä. ITÄSEINÄ: Kiinteät ikkunat kaksikertaisin eristyslasiruuduin. Lasilistat tammea. Verhokisko, säleverhot. ETELÄSEINÄT: Kiinteät yksinkertaiset sisäikkunat. Käytävän puolella lasilistat valkoiseksi mahonkia. Karmit valkoiseksi maalattua terästä. Ikkunoiden alapuolinen osa valkoiseksi maalattua metallilevyä. LÄNSISEINÄ: Seinän yläosassa sisäikkunoita. Kaksinkertaiset kiinteät puitteettomat eristyslasit, lasilistat tammea.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (256): Ovilleyn kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertainen lasiruutu, lasilistat tammea; saranat maalattu valkoisiksi, kromattu painike sekä lukko. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnyks messinkiä. VARASTOON (241B): Tammiviilutettu laakaovi; saranat todennäköisesti kromatut, Aalto-painike, kromattu lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks mahdollisesti messinkiä. KÄYTÄVÄÄN (256): Ovilleyn kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertainen lasiruutu, lasilistat mahonkia; saranat maalattu valkoisiksi, kromattu painike sekä lukko, oven-suljin. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnyks messinkiä.
Valaisimet	8 PYÖREÄÄ KATTOON UPOTETTUA VALAISINTA: Valkoiseksi maalattua metallia. 9 PYÖREÄÄ KATTOON UPOTETTUA VALAISINTA: Valkoiseksi maalattua metallia ja himmeää muovia.
Irtokalusteet	PÖYTÄ: Artekin malli mx800b; pöytälevy saarniviilua, viuhkajalat saarnea. SOHVA: ~Artekin malli A578; verhoiltu vaalealla kankaalla, jalat tammea. 2 NOJATUOLIA: ~Artekin malli A511; verhoiltu vaalealla kankaalla, jalat tammea. 3 TUOLIA: Artekin malli 46; verhoiltu tummansinisellä kankaalla, jalat koivua. KUKKALAATIKKOKEHÄ.
S	Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 25.10.2005

¹⁴⁹ Alun perin osa Helsingin piiritoimistoa (huonejaon muutoksia työssä 1969E), avotoimiston osaksi työssä 1973A, Kelahallin lehteriksi työssä 1987A.

¹⁵⁰ Todennäköisesti pääpiirteissään alkuperäistä vastaava.

Kelahallin lehteri



Pohjoisosa. Näkymä länteen/pohjoiseen.



Itäosa. Näkymä etelään.



Länsiosa. Näkymä etelään.

Kirjaston tuulikaappi

	Nykyinen
Huonenumero	–
Käyttötarkoitus	Tuulikaappi. ¹⁵¹
Lattia, jalkalistat	Sementtimosaiikkia (mustia rakeita), mattosyvennys ja kookosmatto. Syvennyksen reunalistat messinkiä. Itäseinustalla jalkalista sementtimosaiikkia (mustia rakeita).
Katto	ALAKATTO: Rei'itetyt (reiät pitkänomaiset), valkoiseksi maalatut alumiinilevyt. Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat päällystetty kuparilla tai messingillä. ¹⁵²
Seinät	ITÄ- JA LÄNSISEINÄT: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. POHJOIS- JA ETELÄSEINÄT: Rintamuurit päällystetty kuparilevyllä. ¹⁵³
Ikkunat	POHJOISEEN JA ETELÄÄN: Yksinkertaiset kiinteät lasiruudut, lasilistat tammea. ¹⁵⁴ Karmit terästä, sisälle näkyvät osat päällystetty tammilistoin. Pohjoisikkunan ylemmässä ruudussa avattava puite, avauslaite tummanharmaaksi maalattua metallia. ¹⁵⁵
Ulko-ovet	Pariovi. Ovielvyjen kehykset valkoiseksi maalattua terästä, päällystetty ulkopuolelta messinkilistoin, sisäpuolelta tammilistoin; yksinkertaiset lasiruudut, lasilistat tammea, potkupellit messinkiä; saranat messinkiä, Rautatalo-vetimet, lukko, vihreäkuorinen hätäavauslukko sekä kromattu peitelevy, alumiininharmaaksi maalattu ovensuljin. Karmi valkoiseksi maalattua terästä, päällystetty ulkopuolelta messinkilistoin, sisäpuolelta tammilistoin; (kynnys). ^{156 157}
Ovet	LAINAUSKIRJASTOON: Pariovi. Ovielvyjen kehykset valkoiseksi maalattua terästä, päällystetty tammilistoin, potkupellit messinkiä; yksinkertaiset lasiruudut, lasilistat tammea; saranat messinkiä, Rautatalo-vetimet, lukko, (ovensuljin poistettu). Karmi valkoiseksi maalattua terästä, kynnys harmaaksi maalattua terästä. ¹⁵⁸
Valaisimet	PYÖREÄ KATTOVALAISIN: Upotettu alakattoon.
LVI	Radiaattori.
S	Katkaisijoita. ¹⁵⁹

Inventointipäivämäärä 3.10.2005

¹⁵¹ Inventointihetkellä ei käytössä.

¹⁵² Todennäköisesti alkuperäinen, vaikka ei ilmene piirustuksista.

¹⁵³ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2498 (14.6.1955). AAM.

¹⁵⁴ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka työpiirustuksen 60/2343 mukaan lasilistat pronssia.

¹⁵⁵ PIIRUSTUKSIA: Ikkuna- ja oviuettelo sekä työ- ja detaljipiirustuksia 60/2343, 60/2357, 60/2498 (12.2.–14.6.1955). AAM.

¹⁵⁶ Ovielvyjen ja karmien listat saattavat olla pronssiakin.

¹⁵⁷ PIIRUSTUKSIA: Ikkuna- ja oviuettelo sekä työ- ja detaljipiirustuksia 60/2343, 60/2357, 60/2498 (12.2.–14.6.1955). AAM.

¹⁵⁸ PIIRUSTUKSIA: Ikkuna- ja oviuettelo ja työpiirustus 60/2343, 60/2357 (12.2.–4.3.1955). AAM.

¹⁵⁹ Pääosin 1950-luvun malleja.


Kirjaston tuulikaappi



Näkymä pohjoiseen/itään.



Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään/länteen.



Näkymä länteen/pohjoiseen.

Lainauskirjasto

	Nykyinen
Huonenumero	–
Käyttötarkoitus	Käsikirjasto. ¹⁶⁰
Lattia, jalkalistat	Vaaleanharmaa wiltonmatto. Jalkalistat tammea. ¹⁶¹
Portaat, kaiteet	AUKON KAIDE: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Päällä koivupinta sekä paikoin matala kaide valkoiseksi maalattua terästä. ¹⁶²
Katto	Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Kattoikkunat	12 KATTOIKKUNAA: Kartiomaiset valokuilut, rapattu ja maalattu valkoisiksi. Kaksinkertainen lasiruutu. ¹⁶³
Seinät	Rapattu ja maalattu valkoisiksi.
Ovet	TUULIKAAPPIIN: Pariovi. Ovillevyjen kehykset valkoiseksi maalattua terästä, päällystetty tammi-listoin, potkupellit messinkiä; yksinkertaiset lasiruudut, lasilistat tammea; saranat messinkiä, Rautatalo-vetimet, lukko, (ovensuljin poistettu). Karmi valkoiseksi maalattua terästä, kynnyks harmaaksi maalattua terästä. ¹⁶⁴ TUTKIMUSKIRJASTOON: Pariovi. Ovillevyjen kehykset tammiviilutetut; yksinkertainen lasiruutu, varjouralliset lasilistat tammea; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko. Karmi päällystetty tammella; kynnyks tammea. Listat tammea.
Valaisimet	10 KIRJAHYLLYVALAISINTA: Asennettu kirjahyllyjen ylle (varjostimet valkoiset). ¹⁶⁵ 3 KIRJAHYLLYVALAISINTA: Asennettu kirjahyllyjen ylle (varjostimet valkoiset). ¹⁶⁶ 2 PÖYTÄVALAISINTA.
Kiintokalusteet	KIRJAHYLLYJÄ: Koivuviilua, nimelistat ebenholtzia tai läpivärjättyä päärynäpuuta. ¹⁶⁷ KAAPPI: Koivuviilua, valkoisiksi maalatut työntöovet. ILMOITUSTAUHU: Päällystetty beigellä kankaalla, reunalistat koivua. HYLLY: Päällystetty mustalla linoleumilla, reunalistat koivua; kiinnikkeet valkoiseksi maalattua terästä. HYLLY: Koivuviilua; kiinnikkeet valkoiseksi maalattua terästä.
Irtokalusteet	3 JAKKARAA: Artek x600; viuhkajalat saarnea, istuin verhoiltu mustalla nahalla. UUDEHKOJA KALUSTEITA: Pöytiä, työtuoleja, 2 arkistokaappia ja naulakko.
LVI	(Kattolämmitys.) Kaakkoisnurkassa levyrakenteinen, valkoiseksi maalattu kotelo, alaosassa messinkilista. ¹⁶⁸ Tulo- ja poistoilmaputket venttiileineen kirjahyllyjen yläpuolella. ¹⁶⁹
S	Katkaisijoita, pistorasioita yms.. ¹⁷⁰ Kello.

Inventointipäivämäärä 24.10.2005

¹⁶⁰ Alunperin lainauskirjasto.

¹⁶¹ Todennäköisesti pääpiirteissään alkuperäistä vastaavat.

¹⁶² Käsijohde todennäköisesti peräisin työstä 1994B.

¹⁶³ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2175, 60/2176 (s. a.). AAM.

¹⁶⁴ PIIRUSTUKSIA: Ikkuna- ja oviluettelo ja työpiirustus 60/2343, 60/2357 (12.2.–4.3.1955). AAM.

¹⁶⁵ Mm. valaisinluettelo ja tarjousasiakirjoja (20.2.1956, s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2796, 60/2904 (20.2.–18.8.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

¹⁶⁶ Peräisin työstä 1980B.

¹⁶⁷ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2572–60/2577 (12.9.1955–10.6.1956).

TYÖSELITYKSIÄ: Kalustetyöselitys 60/2586 (16.9.1955). AAM.

¹⁶⁸ Peräisin työstä 1980B.

¹⁶⁹ Peräisin työstä 1980B.

¹⁷⁰ Pääosin 1950-luvun malleja.



Näkymä länteen/pohjoiseen.



Näkymä pohjoiseen/itään.



Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään/länteen.

Tutkimuskirjasto

	Nykyinen
Huonenumero	–
Käyttötarkoitus	Tutkimuskirjasto.
Lattia, jalkalistat	Vaaleanharmaa wiltonmatto. Jalkalistat tammea. ¹⁷¹
Portaat, kaiteet	SYVENNYKSEEN: Askelmat ja reunalistat tammea, askelrinnat rapattu ja maalattu valkoisiksi. SYVENNYKSEEN JOHTAVAN PORTAAN KAITEET: Messinkiä, käsijohteessa musta nahkakierre. LAINAUSKIRJASTOON: Askelmat ja reunalistat tammea, askelrinnat rapattu ja maalattu valkoisiksi. (Ei kaiteita.) ¹⁷²
Katto	Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Kattoikkunat	15 KATTOIKKUNAA: Kartiomaiset valokuilut, rapattu ja maalattu valkoisiksi. Kaksinkertainen lasiruutu. ¹⁷³
Seinät	Rapattu ja maalattu valkoisiksi.
Ovet	LAINAUSKIRJASTOON: Pariovi. Ovilevyjen kehykset tammiviilutetut; yksinkertainen lasiruutu, varjouralliset lasilistat tammea; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko. Karmi päällystetty tammella; kynnykset tammea. Listat tammea.
Valaisimet	14+6 KIRJAHYLLYVALAISINTA: Asennettu kirjahyllyjen ylle (varjostimet messinkiä). ^{174 175} 8+8 KIRJAHYLLYVALAISINTA: Asennettu kirjahyllyjen ylle (varjostimet valkoiset). ¹⁷⁶ 2 PÖYTÄVALAISINTA: Kummassakin 2 valaisinta, messinkiä ja valkoiseksi maalattua metallia. ¹⁷⁷
Kiintokalusteet	KIRJAHYLLYJÄ: Mahonkiviilua, vaakasuuntaiset nimilistat messinkiä. Alemman hyllykön yläpuolella erillinen hyllylevy, mahonkiviilua, tuet messinkiä. ¹⁷⁸
Irtokalusteet	PÖYTÄ: Todennäköisesti mahonkiviilua, kulmissa klossit; päällystetty vihreällä verkakankaalla, reunoissa mustat nahkatereet. Jalat mahonkia, messinkiholkit. ¹⁷⁹ 9 NOJATUOLIA: ~Artek 46; jalat saarnea, istuimet verhoiltu mustalla nahalla. ¹⁸⁰ 5 JAKKARAA: Artek x602; viuhkajalat saarnea, istuimet verhoiltu mustalla nahalla.
LVI	(Kattolämmitys.) Lämmitysputki syvennyksessä. ¹⁸¹ Tulo- ja poistoilmapiiput venttiileineen kirjahyllyjen yläpuolella. ¹⁸²
S	Katkaisijoita, pistorasioita yms.. ¹⁸³ Kello.

Inventointipäivämäärä 24.10.2005

¹⁷¹ Todennäköisesti pääpiirteissään alkuperäistä vastaava.

¹⁷² PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustuksia 60/2426, 60/2427 (15.4.1955). AAM.

¹⁷³ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2175, 60/2176 (s. a.). AAM.

¹⁷⁴ Valaisinluettelon mukaan valaisimien lukumäärä 14, tarjousasiakirjojen mukaan 15.

¹⁷⁵ Mm. valaisinluettelo ja tarjousasiakirjoja (20.2.1956, s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2904 (20.2.1956). AAM.

TYÖSELITYSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

¹⁷⁶ Syvennykseen suunniteltiin piirustuksen 60/2796 mukaan sijoitettavaksi 10 messinkistä kirjahyllyvalaisinta, joita ei kuitenkaan todennäköisesti asennettu. Työssä 1965A syvennykseen asennettiin 8 kirjahyllyvalaisinta mustin varjostimin; työssä 1980B nämä valaisimet maalattiin valkoisiksi ja niitä lisättiin toiset 8 kappaletta.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2796 (18.8.1956). AAM.

¹⁷⁷ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2897 (20.2.1956). AAM.

¹⁷⁸ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2566–60/2568 (12.9.1955–28.5.1956). AAM.

¹⁷⁹ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2580 (17.12.1955). AAM.

¹⁸⁰ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2584 (18.1.1956). AAM.

¹⁸¹ Peräisin työstä 1958A.

¹⁸² Peräisin työstä 1980B.

¹⁸³ Osin 1950-luvun malleja.



Näkymä länteen/pohjoiseen.



Näkymä etelään.

Tutkimuskirjasto



Porras syvennykseen.



Syvennykseen johtavan portaan kaide.



Lukupöytä valaisimineen ja tuoleineen.