


Kuvataulut


HELSINKI, ALEKSANTERINKATU

Markku Heikkinen ja Jaana Mellanen 2001-2002




f. 274 280

Kuva 1. Aleksanterinkatu, Alue A. Kaivanto A1, kaivanto Vanhan ylioppilastalon eteläpuolella jalkakäytävän kohdalla. Kaivannon pohjalla näkyy uusi betoninen johtotunneli ja tyhjiä kaapelisuojia. Kuva länsilounaasta. 11.10.2001.



f.274 278

Kuva 1. Aleksanterinkatu, Alue A. Kaivanto A1, havaintopiste A1:1 kaivannon pohjoissivulla. Kuva etelästä. 11.10.2001.



f. 274 279

Kuva 3. Aleksanterinkatu, Alue A. Kaivanto A1, lähikuva kaivannon havaintopisteestä A1:1. Kuva etelästä. 11.10.2001.



f. 274 281

Kuva 4. Aleksanterinkatu, Alue A. Kaivanto A1, kaivanto Suomalaisen kirjakaupan (Aleksanterinkatu 23) edessä jalkakäytävän kohdalla. Kuva lounaasta. 11.10.2001.



f. 274 282

Kuva 5. Aleksanterinkatu, Alue A. Kaivanto A1, havaintopiste A1:2 kaivannon pohjoissivulla Citykäytävän (Aleksanterinkatu 21) edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kuva idästä. 11.10.2001.



f. 274 274

Kuva 6. Aleksanterinkatu, Alue A. Kaivanto A3, kaivanto Stockmannin (Aleksanterinkatu 52) koilliskulman edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla rakennuksen pohjoisseinän vieressä. Kuva idästä. 13.9.2001.




f. 274 272

Kuva 7. Aleksanterinkatu, Alue B. Kaivanto B1, kaivanto Litoniuksen talon (Aleksanterinkatu 50) edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla rakennuksen pohjoisseinän vieressä. Kuva idästä. 30.8.2001.



f. 274 270

Kuva 8. Aleksanterinkatu, Alue C. Kaivanto C1, kaivanto Sammon rakennuksen (Aleksanterinkatu 44) luoteisnurkan edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla rakennuksen seinän vieressä. Kaivannon eteläsivussa näkyy mahdollinen Aleksanterinkadun aiempi katukiveys. Kuva lännestä. 30.8.2001.



f. 274 271

Kuva 9. Aleksanterinkatu, Alue C. Kaivanto C1, lähikuva kaivannon eteläsivusta ja mahdollisesta Aleksanterinkadun aiemmasta katukiveyksestä. Kuva pohjoisesta. 30.8.2001.



f. 274 267

Kuva 10. Aleksanterinkatu, Alue C. Kaivanto C2, kaivanto Kämp Gallerian (Aleksanterinkatu 42) pääoven edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Kuva lännestä. 25.7.2001.



f. 274 206 - 208

Kuvat 11-13. Aleksanterinkatu, Alue C. Kaivanto C3, kuva-panoraama kaivannosta Aleksanterinkadun ja Kluuvikadun risteyksen eteläosassa jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kuvat länsiluoteesta. 21.6.2001.



f. 274 209

Kuva 14. Aleksanterinkatu, Alue C. Kaivanto C3, edellinen kohta. Kuva etelästä. 26.6.2001.



f. 274 210

Kuva 15. Aleksanterinkatu, Alue C.
Kaivanto C3, edellinen kohta. Kuva
länneestä. 26.6.2001.




f. 274 222 - 224

Kuvat 16-18. Aleksanterinkatu, Alue C. Kaivanto C3, kuvasarja idästä länteen kaivannon eteläsivusta Kluuvikadun ja Aleksanterinkatu 40:n itäosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kuvat pohjoisesta. 4.7.2001.



f. 274 225 - 226

Kuvat 19-20. Aleksanterinkatu, Alue C. Kaivanto C3, kuvasarja idästä länteen kaivannon eteläsivusta Aleksanterinkatu 40:n itäosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla edellisen kuvasarjan länsipuolelta hiukan myöhemmin. Kuvat pohjoisesta. 5.7.2001.



f. 274 228 - 229

Kuvat 21-22. Aleksanterinkatu, Alue C. Kaivanto C3, kuvasarja idästä länteen kaivannon eteläsivusta Aleksanterinkatu 40:n itäosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla edellisen kuvasarjan länsipuolelta hiukan myöhemmin. Kuvat pohjoisesta. 6.7.2001.



f. 274 211

Kuva 23. Aleksanterinkatu, Alue C. Kaivanto C4, kaivannon pohjoissivua Aleksanterinkatu 13 pääoven edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Kuva etelästä. 26.6.2001.



f. 274 302

Kuva 24. Aleksanterinkatu, Alue C. Ajoinata, alueen ajoradan länsiosassa on poistettu täytemaita ja korvattu ne sepelillä raitiotiekiskojen alle valettavan betonilaatan takia. Kuva lännestä. 2.5.2002.



f. 274 301

Kuva 25. Aleksanterinkatu, Alue C. Ajourata, edellisen kohdan pohjoista maaleikkausta Aleksanterinkatu 13 kohdalla. Kuva etelästä. 2.5.2002.



f. 274 300

Kuva 26. Aleksanterinkatu, Alue C. Ajourata, alueen ajoradan keskiosassa on poistettu täytemaat raitiotiekiskoja alle valettavan betonilaatan takia. Kuva koillisesta. 22.4.2002.



f. 274 299

Kuva 27. Aleksanterinkatu, Alue C. Ajourata, alueen ajoradan keskiosassa on poistettu täytemaat raitiotiekiskojen alle valettavan betonilaatan takia. Kuva kaakosta. 2.5.2002.



f. 274 220

Kuva 28. Aleksanterinkatu, Alue C. Kaukolämpökaivanto Mikonkadun ja Aleksanterinkadun risteyksen luoteiskulmassa. Kuva kaakosta. 3.7.2001.



f. 274 092

Kuva 29. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, kaivanto Aleksanterinkatu 38:n länsiosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kaivannossa sijaittivat havaintopisteet D:1-2. Kuva idästä. 22.5.2001.

f. 274 094

Kuva 30. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, havaintopiste D1:1 kaivannon pohjoispuolella Aleksanterinkatu 38:n länsiosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kuva itäkaakosta. 22.5.2001.





f. 274 093

Kuva 31. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, havaintopiste D1:2 kaivannon eteläsivulla. Aleksanterinkatu 38:n länsiosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kuva koillisesta. 22.5.2001.




f. 274 104

Kuva 32. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, kaivanto Aleksanterinkatu 38:n edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kaivannossa sijaitivat havaintopisteet D1:1-5. Kuva koillisesta. 25.5.2001.



f. 274 103

Kuva 33. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, kaivanto Aleksanterinkatu 38:n edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kaivannossa sijaitsevat havaintopisteet D1:1-5. Kuva kaakosta. 25.5.2001.



f. 274 108

Kuva 34. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, havaintopiste D1:4 kaivannon eteläsivulla Aleksanterinkatu 38:n itäosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kuva pohjoisesta. 25.5.2001.



f. 274 113

Kuva 35. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, kaivannon eteläsivun Aleksanterinkadun aikaisempi katukiveys ja laattakiveys itäpäässään Aleksanterinkatu 38:n itäosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kuva luoteesta. 28.5.2001.



f. 274 110

Kuva 36. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, kaivannon eteläsivun Aleksanterinkadun aikaisempi katukiveys ja laattakiveys itäpäässään Aleksanterinkatu 38:n itäosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kuva kaakosta. 25.5.2001.



f. 274 109

Kuva 37. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, kaivannon eteläsivun Aleksanterinkadun aikaisempi katu-kiveys ja laattakiveys keskiosassaan Aleksanterinkatu 38:n itäosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kuva kaakosta. 25.5.2001.



f. 274 111

Kuva 38. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, kaivannon eteläsivun Aleksanterinkadun aikaisempi katu-kiveys ja laattakiveys keskiosassaan Aleksanterinkatu 38:n itäosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Lähikuva nupulakiveyksestä. Kuva kaakosta. 25.5.2001.




f. 274 112

Kuva 39. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, kaivannon eteläsivun Aleksanterinkadun aikaisempi katu-kiveys ja laattakiveys länsiosassaan Aleksanterinkatu 38:n itäosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kuva länsiluoteesta. 28.5.2001.



f. 274 107

Kuva 40. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, havaintopiste D1:5 kaivannon pohjoissivulla katukiveystä vastapäätä Aleksanterinkatu 38:n itäosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kuva itä-kaakosta. 25.5.2001.



f. 274 237 - 238

Kuvat 41-42. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, kaivannon eteläsivu myöhemmin 11 metriä Kluuvikadusta itään havaintopisteiden D1:2 ja 3 välissä Aleksanterinkatu 38:n länsiosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kuvasarja pohjoisesta. 10.7.2001.



f. 274 240

Kuva 43. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, kaivannon eteläsivu myöhemmin 16 metriä Kluuvikadusta itään havaintopisteiden D1:2 ja 3 välissä Aleksanterinkatu 38:n länsiosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kuva pohjoisesta. 10.7.2001.




f. 274 239

Kuva 44. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, lähikuva edellisestä tilanteesta. Kuva pohjoisesta. 10.7. 2001.



f. 274 115

Kuva 45. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, kaivanto Aleksanterinkatu 36b:n länsiosan pääoven edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kaivannon eteläsivulla näkyy tiilinen viemärikaivo. Kuva pohjoisesta. 31.5.2001.




f. 274 114

Kuva 46. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, lähikuva edellisestä sekä latan vasemmalla puolella havaintopiste D1:6 läntisen muoviputken vasemmalla puolella ja kaivannon itäpäässä havaintopiste D1:7 itäisen muoviputken länsipuolella. Kuva luoteesta. 31.5.2001.



f. 274 117

Kuva 47. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, lähi-
kuva kaivannon eteläsivusta ja kaivosta. Havaintopiste
D1:6 sijaitsee muoviputken edessä. Kuva itäkoillisesta.
31.5.2001.



f. 274 116

Kuva 48. Aleksanterinkatu, Alue D.
Kaivanto D1, havaintopiste D1:7
kaivannon eteläsivulla Aleksanterin-
katu 36b:n länsiosan edessä jalka-
käytävän pohjoispuoliskon kohdalla.
Kuva luoteesta. 31.5.2001.



f. 274 118

Kuva 49. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, kaivanto Aleksanterinkatu 36b:n keskiosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kaivannossa sijaitsevat havaintopisteet D1:10-11. Kuva itäkoillisesta. 5.6.2001.



f. 274 119

Kuva 50. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, kaivanto Aleksanterinkatu 36b:n keskiosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kaivannossa sijaitsevat havaintopisteet D1:10-11. Kuva koillisesta. 5.6.2001.



f. 274 120

Kuva 51. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, kaivanto Aleksanterinkatu 36b:n keskiosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kaivannossa sijaitsevat havaintopisteet D1:10-11. Kuva itäkoillisesta kaivannon pohjalta. 5.6.2001.



f. 274 121

Kuva 52. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, havaintopiste D1:11 kaivannon eteläsivulla Aleksanterinkatu 36b:n keskiosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kuva luoteesta. 5.6.2001.



f. 274 122

Kuva 53. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, lähikuva havaintopiste D1:11:n alaosa. Kuva luoteesta. 5.6.2001.



f. 274 101

Kuva 54. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, havaintopisteet D1:12-13 Aleksanterinkatu 36b:n itäosan edessä jalkakäytävän kohdalla. Kuva itäkoillisesta. 22.5.2001.



f. 274 102

Kuva 55. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, lähikuva havaintopisteistä D1:12-13. Kuva itä-koillisesta. 22.5.2001.



f. 274 095

Kuva 56. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, havaintopiste D1:12 pohjois-eteläsuuntaisessa maaleikkauksessa. Kuva idästä. 22.5.2001.



f. 274 096

Kuva 57. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, lähikuva havaintopisteestä D1:12. Kuva itäkaakosta. 22.5.2001.



f. 274 099

Kuva 58. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, lähikuva havaintopisteen D1:12 alaosasta. Kuva itäkaakosta. 22.5.2001.



f. 274 097

Kuva 59. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, havaintopiste D1:13 pohjois-eteläsuuntaisesta maaleikkauksesta edellisen havaintopisteen itäpuolella. Kuva lännestä. 22.5.2001.



f. 274 100

Kuva 60. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, lähikuva havaintopisteen D1:13 alaosa. Kuva lännestä. 22.5.2001.



f. 274 098

Kuva 61. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, kaivannon pohjoissivu havaintopisteiden D1:12-13 kohdalla. Kuva etelästä. 22.5.2001.



f. 274 124

Kuva 62. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, havaintopiste D:14 havaintopisteiden D:12-13 koillispuolella Aleksanterinkatu 36b:n itäosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kuva länsiluo-
teesta. 6.6.2001.



f. 274 123

Kuva 63. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, lähikuva havaintopisteestä D1:14. Kuva luoteesta. 6.6.2001.



f. 274 126

Kuva 64. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, lähikuva havaintopisteen D1:14 alaosasta. Kuva luoteesta. 6.6.2001.



f. 274 125

Kuva 65. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, lähi-
kuva havaintopisteen D1:14 alimmasta kerroksesta.
Kuva luoteesta. 6.6.2001.



f. 274 127

Kuva 66. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, ha-
vaintopiste D1:15 kaivannon eteläsivulla Aleksante-
rinkatu 36a:n ja b:n rajalla jalkakäytävän pohjois-
puoliskon kohdalla. Kuva koillisesta. 6.6.2001.



f. 274 128

Kuva 67. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, lähikuva havaintopisteestä D1:15. Kuva koillisesta. 6.6.2001.



f. 274 129

Kuva 68. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, havaintopiste D1:15. Kuva pohjoisesta. 6.6.2001.




f. 274 130

Kuva 69. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, lähikuva havaintopisteen D1:15 alaosa. Kuva pohjoisesta. 6.6.2001.

f. 274 131


Kuva 70. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, havaintopiste D1:16 kaivannon eteläsivulla Aleksanterinkatu 36a:n länsiosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kuva pohjoisesta. 6.6.2001.






f. 274 132

Kuva 71. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, lähikuva havaintopiste D1:16:n alaosa. Kuva pohjoisesta. 6.6.2001.



f. 274 133

Kuva 72. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, havaintopiste D1:17 Aleksanterinkatu 36a:n keskiosassa jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kuva pohjoisesta. 7.6.2001.



f. 274 134

Kuva 73. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, havaintopisteen D1:17 alaosa. Kuva pohjoisesta. 7.6.2001.



f. 274 136

Kuva 74. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, havaintopisteen D1:17 kohdalle kaivannon pohjalle kaivettu kuoppa, Kuva luoteesta. 7.6.2001.



f. 274 135

Kuva 75. Aleksanterinkatu, Alue D.
Kaivanto D1, havaintopisteen D1:17
kuopan kerrokset. Kuva luoteesta.
7.6.2001.


f. 274 142

Kuva 76. Aleksanterinkatu, Alue D.
Kaivanto D1, kaivanto Aleksanterin-
katu 36a:n edessä jalkakäytävän poh-
joispuoliskon kohdalla. Kuva länsi-
luoteesta.





f. 274 137



f. 274 139



f. 274 143



f. 274 144



f. 274 140



f. 274 141



f. 274 145

f. 274 137, 139-146

Kuvat 77-84. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, kuvasarja kaivannon eteläsivusta Aleksanterinkatu 36a:n edessä jalkakäytävän pohjoispuolis-
kon kohdalla. Kuvat luoteesta. 8.6.2001.



f. 274 146






f. 274 147-148

Kuvat 85-86. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, kuvapano-raama havaintopisteestä D1:18 kaivannon eteläsivulla Aleksanterinkatu 36a:n länsiosan edessä jalkakäytävän kohdalla. Kuvat pohjoisesta. 7.6.2001.





f. 274 150

f. 274 150-153

Kuvat 87-90. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, kuvapanoraama havaintopisteestä D1:19 kaivannon eteläsivulla Aleksanterinkatu 36a:n keskiosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kuvat pohjoisesta. 7.6.2001.



f. 274 158

f. 274 155-158

Kuvat 91-94. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D1, kuvapanoraama havaintopisteestä D1:20 kaivannon eteläsivulla Aleksanterinkatu 36a:n itäosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kuvat pohjoisesta. 7.6.2001.

Kuva 95. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D2, kaivanto Aleksanterinkatu 9:n jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Kuva lännestä. 25.7.2001



f. 274 268




f. 274 172

f. 274 269

Kuva 96. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D2, kaivanto Aleksanterinkatu 9:n länsiosan edessä ja Kluuvikadulla jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla, lähikuva pohjoisprofiilista. Kuva etelästä. 25.7.2001.

Kuva 97. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D2, kaivanto Aleksanterinkatu 9:n edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Kuva idästä. 13.6.2001.





f. 274 177


f. 274 176



f. 274 175




f. 274 174



f. 274 173

f. 274 173-177

Kuvat 98-102. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D2, kaivannon pohjoisprofiili Aleksanterinkatu 9:n edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Kuvasarja etelästä. 13.6.2001.



f. 274 184

f. 274 183

f.274 182

f. 274 181

f.274 180

f. 274179

f.274 178

Kuvat 103-109. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D2, kuvapanoraama havaintopisteestä D2:5 kaivannon pohjoissivulla Aleksanterinkatu 9:n itäosan edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Kuvat etelästä. 13.6.2001.



f. 274 221

Kuva 110. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D2, havaintopiste D2:4 kaivannon eteläsivulla Aleksanterinkatu 9:n länsiosan edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Kuva pohjoisesta. 4.7.2001.



f.274 219

Kuva 111. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D2, kaivanto Aleksanterinkatu 9:n itäosan edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Kuva lounaasta. 3.7.2001.




f.274 194

Kuva 112. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto Aleksanterinkatu 7b:n edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Kuva lännestä. 15.6.2001.



f. 274 191

Kuva 113. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D2, havaintopiste D2:7 kaivannon pohjoissivulla Aleksanterinkatu 7b:n länsiosan edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Kaapeleiden ja betonisuojusten alla on alimpana vanha tumma maakerros. Kuva etelästä. 15.6.2001.



f. 274 190

Kuva 114. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D2, lähikuva havaintopisteen D2:7 alaosasta. Kuva etelästä. 15.6.2001.



f. 274 193

Kuva 115. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D2, havaintopiste D2:8 kaivannon pohjoissivulla Aleksanterinkatu 7b:n keskiosan edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Kuva etelästä. 15.6.2001.



f. 274 192

Kuva 116. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D2, lähikuva havaintopisteen D2:8 alaosasta. Kuva etelästä. 15.6.2001.



f. 274 187

Kuva 117. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D2, kaivanto Aleksanterinkatu 7b:n itäpuoliskon edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Kaapeleiden ja betonisuojusten alla alimpana sijaitsee vanha tumma maakerros. Kuva lännestä. 14.6.2001.




f. 274 188

Kuva 118. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D2, kaivanto Aleksanterinkatu 7b:n itäpuoliskon edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Kuva idästä. 14.6.2001.



f. 274 185

Kuva 119. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D2, havaintopiste D2:9 kaivannon pohjoissivulla Aleksanterinkatu 7b:n itäosan edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Kuva etelästä. 15.6.2001.



f.274 186

Kuva 120. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D2, lähikuva havaintopisteen D2:9 alaosasta. Kuva etelästä. 15.6.2001.




f. 274 227

Kuva 121. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D2, havaintopiste D2:10 kaivannon pohjoissivulla Aleksanterinkatu 7a:n länsiosan edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Kuva etelästä. 6.7.2001.

f. 274 231

Kuva 122. Aleksanterinkatu, Alue D. Rakennus, kaapeleiden betonikaivon kuopan pohjoissivu Aleksanterinkatu 7a:n länsiosan edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Oikealla näkyy kaapeleiden betonikaivo. Kuva etelästä. 10.7.2001.



f. 274 232- 233

Kuvat 123-124. Aleksanterinkatu, Alue D. Rakennus, kuvapanoraama betonikaivon ja kuopan eteläsivun väliin jääneestä tilasta, jossa näkyy hirsirakenteita. Kuvat lännestä. 10.7.2001.





f. 274 235

Kuva 125. Aleksanterinkatu, Alue D. Rakennus, lähikuva betonikaivon ja kuopan eteläsivun väliin jääneestä tilasta, jossa näkyy hirsirakenteita. Kuva lännestä. 10.7.2001.



f. 274 236

Kuva 126. Aleksanterinkatu, Alue D. Rakennus, betonikaivon ja kuopan eteläsivun väliin jäänyt tila, jossa näkyy hirsirakenteita. Kuva päältä pohjoisesta. 10.7.2001.



f. 274 234

Kuva 127. Aleksanterinkatu, Alue D.
Rakennus, kuopan eteläsivu. Vaa-
semmalla näkyy kaapeleiden betoni-
kaivo. Kuva pohjoisesta. 10.7.2001.



f. 274 241



f. 274 242



f. 274 243



f. 274 245

f. 274 247



f. 274 248

f. 274 249

f. 274 251



f. 274 250

f. 274 252

f. 274 241-3, -245, -247-252

Kuvat. 128-137. Aleksanterinkatu, Alue D. Rakennus ja kaivanto D2, kuvasarja idästä länteen kuopan eteläsivusta Aleksanterinkatu 7a:n länsiosan edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Kaapeleiden uusien täyttömaiden alla näkyy vanhat kulttuurikerrokset etupäässä tummana maana. Kuvat pohjoisesta. 10.7.2001.



274 249

f. 274 251



f. 274 250



f. 274 252


41-3, -245, -247-252

28-137. Aleksanterinkatu, Alue D. Rakennus ja kaivanto D2, kuvasarja idästä
kuopan eteläsivusta Aleksanterinkatu 7a:n länsiosan edessä jalkakäytävän
yliskön kohdalla. Kaapeleiden uusien täyttömaiden alla näkyy vanhat kulttuuri-
kerrokset etupäässä tummana maana. Kuvat pohjoisesta. 10.7.2001.



f. 274 244

Kuva 138. Aleksanterinkatu, Alue D. Lähikuva hirsistä. Kuva pohjoisesta. 10.7.2001.



f. 274 246

Kuva 139. Aleksanterinkatu, Alue D. Lähikuva edellisen kuvan oikealta puolelta. Kuva pohjoisesta. 10.7.2001.



*Kuva
Väärinpäin*

f. 274 253

Kuva 140. Aleksanterinkatu, Alue D. Lähikuva hirsistä kaivannon pohjalla pölkkyisten putkien kohdalla edellisen kuvan oikealta puolelta. Kuva pohjoisesta. 10.7.2001.





f. 274 254



f. 274 255



f. 274 256



f. 274 257

f. 274 258

f. 274 259

f. 274 260

Kuvat 141-147. Aleksanterinkatu, Alue D. Rakennus ja kaivanto D2, kuvasarja lännestä itään kuopan pohjoissivusta Aleksanterinkatu 7a:n länsiosan edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Kaapeleiden betonisuojausten alta alkaa melkein heti vanhat kulttuurikerrokset etupäässä tummana maana. Kuva pohjoisesta. 10.7.2001.



f. 274 230

Kuva 148. Aleksanterinkatu, Alue D. Kaivanto D2, havaintopiste D2:11 kaivannon eteläsivulla Aleksanterinkatu 7a:n keskiosan edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Kuva etelästä. 10.7.2001.



f. 274 303

Kuva 149. Aleksanterinkatu, Alue D. Rakennus, Aleksanterinkatu 7a:n länsiosan edestä ajoradan kohdalta on poistettu uudet täyttömaat. Kuva kaakosta. 13.5.2002.



f. 274 304

Kuva 150. Aleksanterinkatu, Alue D. Rakennus, kaivinkone kaapii pois uutta täytemaata. Kuva lounaasta. 13.5.2002.



f. 274 306

Kuva 151. Aleksanterinkatu, Alue D. Rakennus, kaivinkone kaapii pois uutta täytemaata. Edessä vasemmalla hirsirakenteita. Kuva lännestä. 13.5.2002.



f. 274 305

Kuva 152. Aleksanterinkatu, Alue D. Rakennus, hirsi-
rakennus esillä puhdistamattomana. Kuva lounaasta.
13.5.2002.



f. 274 312

Kuva 153. Aleksanterinkatu, Alue D.
Rakennus, hirsirakennuksen kohta
puhdistettuna sateen jälkeen. Kuva
lännestä. 13.5.2002.




f. 274 311

Kuva 154. Aleksanterinkatu, Alue D. Rakennus, hirsi-rakennuksen kohta puhdistettuna sateen jälkeen. Kuva lännestä. 13.5.2002.



f. 274 315

Kuva 155. Aleksanterinkatu, Alue D. Rakennus, hirsi-rakennuksen kohta puhdistettuna sateen jälkeen. Kuva etelästä. 13.5.2002.



f.274 317

f. 274 316

Kuvat 156-157. Aleksanterinkatu, Alue D. Rakennus, kuvapanoraama hirsirakennuksen kohdasta puhdistettuna sateen jälkeen. Kuva etelästä. 13.5.2002.



f. 274 307

Kuva 158. Aleksanterinkatu, Alue D. Rakennus, hirsirakennuksen kohta puhdistettuna sateen jälkeen. Kuva pohjoisesta. 13.5.2002.



f.274 309

f. 274 308

f. 274 308-309

Kuvat 159-160. Aleksanterinkatu, Alue D. Rakennus, kuvasarja hirsirakennuksen kohdasta puhdistettuna sateen jälkeen. Kuvat pohjoisesta. 13.5.2002.



f. 274 314

Kuva 161. Aleksanterinkatu, Alue D. Rakennus, hirsi-
rakennuksen lounaisnurkan salvos. Kuva lännestä.
13.5.2002.




f. 274 318

Kuva 162. Aleksanterinkatu, Alue D.
Rakennus, hirsirakennuksen lounais-
nurkan salvos. Kuva lännestä.
13.5.2002.




f. 274 319

Kuva 163. Aleksanterinkatu, Alue D. Ajorata, alueen ajoradan itäosan johtoja ja putkia, sepelin alle levitettyä kangasta ja sepeliä. Kuva kaakosta. 17.5.2002.



f. 274 320

Kuva 164. Aleksanterinkatu, Alue D. Ajorata, alueen ajoradan itäosan johtoja ja putkia, sepelin alle levitettyä kangasta ja sepeliä. Kuva lounaasta. 17.5.2002.



f. 274 171

Kuva 165. Aleksanterinkatu, Alue E. Kaivanto E1, kaivanto Nordean (Aleksanterinkatu 30-34) länsiosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Taustalla kaivannon päässä havaintopiste E1:2 oikealla ja havaintopiste E1:3 vasemmalla. Kuva lännestä. 13.6.2001.



f. 274 170

Kuva 166. Aleksanterinkatu, Alue E. Kaivanto E1, lähikuva edellisestä tilanteesta. Kuva länsiluoteesta. 13.6.2001.



f. 274 169

Kuva 167. Aleksanterinkatu, Alue E. Kaivanto E1, kaivanto Nordean länsiosan edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Vasemmalla edessä näkyy havaintopiste E1:2 ja oikealla havaintopiste E1:3. Kuva idästä. 13.6.2001.




f. 274 166


f. 274 167

f. 274 168


Kuvat 168-170. Aleksanterinkatu, Alue E. Kaivanto E1, kuvapanoraama havaintopisteestä E1:2 kaivannon eteläsivulla Nordean keskiosassa sijaitsevan pääoven länsipuolella jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kuvat pohjoisesta. 13.6.2001.




f. 274 164



f. 274 163



f.274 162



f. 274 161



f. 274 160



f. 274 159

Kuvat 171-176. Aleksanterinkatu, Alue E. Kaivanto E1, kuvasarja havaintopisteestä E1:3 kaivannon pohjoissivulla Nordean pääoven länsipuolella jalkakäytävän pohjoispuoliskon kohdalla. Kuvat etelästä. 13.6.2002.



f. 274 189

Kuva 177. Aleksanterinkatu, Alue E. Kaivanto El, kaivanto on jatkettu pääoven kohdalle saakka. Kuva lännestä. 15.6.2001.



f. 274 203

Kuva 178. Aleksanterinkatu, Alue E. Kaivanto El, kaivantoon asetettu kaapeleiden betonikaivo ja kaapeleiden suojaputkia. Betonikaivon takana seuraavien kuvien havaintopiste El:4. Kuva lännestä. 20.6.2001.



f. 274 195

Kuva 179. Aleksanterinkatu, Alue E. Kaivanto El, taustalla havaintopiste El:4 pääoven kohdalla pohjois-etelä-suuntainen maaleikkauksessa. Kuva lännestä. 18.6.2001.



f. 274 196

Kuva 180. Aleksanterinkatu, Alue E. Kaivanto El, havaintopiste El:4 pohjois-etelä -suuntaisessa maaleikkauksessa pääoven kohdalla. 18.6.2001.



f. 274 197

f. 274 198

Kuvat 181-182. Aleksanterinkatu, Alue E. Kaivanto El, kaivannon itäpää pääoven kohdalla edellistä havaintopistettä El:4 idempänä. Taustalla pohjois-etelä -suuntainen maaleikkaus. Kuvapanoraama lännestä. 18.6.2001.



f. 274 199

Kuva 183. Aleksanterinkatu, Alue E. Kaivanto El, kaivannon pohjois-etelä -suuntainen maaleikkaus pääoven kohdalla hiukan havaintopisteen El:4 itäpuolella. 18.6.2001.



f. 274 204

Kuva 184. Aleksanterinkatu, Alue E. Kaivanto El, kaivannon eteläsivulla pääoven länsipuolella olleet lahonneet pystylaudat, jotka kuuluivat Nordean nykyisen rakennuksen rakentamiseen. Kuva luoteesta. 20.6.2001.




f. 274 201

Kuva 185. Aleksanterinkatu, Alue E. Lähikuva edellisestä. Kuva itäkoillisesta kaivannon pohjalta. 20.6.2001.



f. 274 202

Kuva 186. Aleksanterinkatu, Alue E.
Lähikuva laudoista. 20.6.2001.



f. 274 205

Kuva 187. Aleksanterinkatu, Alue E. Kaivanto E1,
havaintopiste E1:5 kaivannon eteläsivulla Norde-
an pääoven edessä jalkakäytävän pohjoispuoliskon
kohdalla. Kuvat pohjoisesta. 21.6.2001



f. 274 212

Kuva 188. Aleksanterinkatu, Alue E, Kaivanto E1, havaintopiste E1:6 kaivannon eteläsivulla heti Nordean pääoven itäpuolella jalkakäytävän kohdalla. Kuva koillisesta. 26.6.2001.



f. 274 213

Kuva 189. Aleksanterinkatu, Alue E. Kaivanto E1, kaivannon pohjoissivua Nordean itäosan edessä jalkakäytävän kohdalla. Kuva lounaasta. 26.6.2001.



f. 274 214

Kuva 190. Aleksanterinkatu, Alue E. Kaivanto E1, havaintopiste E1:7 kaivannon eteläsivulla Nordean itäosan edessä jalkakäytävän kohdalla. Kuva pohjoisesta. 27.6.2001.



f. 274 215

Kuva 191. Aleksanterinkatu, Alue E. Kaivanto E1, havaintopiste E1:8 kaivannon eteläsivulla Nordean itäosan edessä jalkakäytävän kohdalla. Kuva pohjoisesta. 28.6.2001.



f. 274 216

Kuva 192. Aleksanterinkatu, Alue E. Kaivanto E1, havaintopiste E1:9 kaivannon eteläsivulla Nordean itäosan edessä jalkakäytävän kohdalla. Kuva pohjoisesta. 28.6.2001.



f. 274 217

Kuva 193. Aleksanterinkatu, Alue E. Kaivanto E1, havaintopiste E1:10 kaivannon eteläisivulla Nordean itäosan edessä jalkakäytävän kohdalla. Kuva pohjoisesta. 29.6.2001.




f. 274 218

Kuva 194. Aleksanterinkatu, Alue E. Kaivanto E1, kaivanto Nordean itäosan edessä jalkakäytävän kohdalla. Kuva pohjoisesta. 29.6.2001.



f. 274 268

Kuva 195. Aleksanterinkatu, Alue E. Kaivanto E2, kaivanto Yliopiston päärakennuksen lounaisnurkan edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Kuva lännestä. 25.7.2001.



f. 274 266

Kuva 196. Aleksanterinkatu, Alue E. Kaivanto E2, kaivanto Yliopiston päärakennuksen lounaisnurkan (Aleksanterinkatu 5) edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Kuva idästä. 25.7.2001.



f. 274 264

Kuva 197. Aleksanterinkatu, Alue E. Kaivanto E3, kavanto Yliopiston päärakennuksen itäosan edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Kuva lännestä. 23.7.2001.



f. 274 263

Kuva 198. Aleksanterinkatu, Alue E. Kaivanto E3, havaintopiste E3:1 kaivannon eteläsivulla Yliopiston päärakennuksen itäosan edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Kuva pohjoisesta. 23.7.2001.



f. 274 262

Kuva 199. Aleksanterinkatu. Alue E. Kaivanto E4, kaivanto Yliopiston päärakennuksen keskiosan edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Kuva idästä. 23.7.2001.



f. 274 261

Kuva 200. Aleksanterinkatu, Alue E. Kaivanto E4, havaintopiste E4:1 kaivannon eteläsivulla Yliopiston päärakennuksen keskiosan edessä jalkakäytävän eteläpuoliskon kohdalla. Kuva pohjoisesta. 23.7.2001.




f. 274 283

Kuva 201. Aleksanterinkatu, Alue E. Ajourata, alueen ajoradan kohdalta on poistettu maat raitiotiekiskojen betonilaatan tarvitsemaan syvyyteen saakka. Kuva Fabianinkadulta lännestä. 19.4.2002.



f. 274 285

Kuva 202. Aleksanterinkatu, Alue E. Ajourata, alueen ajoradan keskiosista itäosiin on poistettu maat raitiotiekiskojen betonilaatan tarvitsemaan syvyyteen saakka. Kuva lännestä. 19.4.2002.



f. 274 287

Kuva 203. Aleksanterinkatu, Alue E. Ajorata, alueen ajoradan keskiosista on poistettu maat raitiotiekiskojen betonilaatan tarvitsemaan syvyyteen saakka. Kuva luoteesta. 19.4.2002.



f. 274 288

Kuva 204. Aleksanterinkatu, Alue E. Ajorata, alueen ajoradan keskiosista on poistettu maat raitiotiekiskojen betonilaatan tarvitsemaan syvyyteen saakka. Kuva koillisesta. 19.4.2002.



f. 274 289

Kuva 205. Aleksanterinkatu, Alue E. Ajorata, alueen ajoradan itäosasta on poistettu maat raitiotiekiskojen betonilaatan tarvitsemaan syvyyteen saakka. Kuva idästä. 22.4.2002



f. 274 291

f. 274 290

Kuvat 274 290-291. Aleksanterinkatu, Alue E. Ajorata, alueen ajoradan itäosassa on poistettu maat rautatiekiskojen betonilaatan tarvitsemaan syvyyteen saakka. Kuvapanoraama kaakosta. 22.4.2002.



f. 274 292

f. 274 293

f. 274 294

Kuvat 208-210. Aleksanterinkatu, Alue E. Ajourata, alueen ajoradan itäosasta on poistettu maat raitiotiekiskojen betonilaatan tarvitsemaan syvyyteen saakka. Kuvapanoraama pohjoisesta. 22.4.2002.



f. 274 298

Kuva 211. Aleksanterinkatu, Alue E. Ajorata, raitiotiekiskojen betonilaatta alueen keskiosassa.
Kuva lännestä. 2.5.2002.



f. 274 296

Kuva 212. Aleksanterinkatu, Alue E. Ajorata, raitiotiekiskojen betonilaatta alueen keskiosassa.
Kuva idästä. 2.5.2002.



f. 274 297

Kuva 213. Aleksanterinkatu, Alue E. Ajourata, lähikuva raitiotiekiskojen betonilaatasta. Kuva idästä. 2.5.2002.



f. 274 277

Kuva 214. Aleksanterinkatu, Alue F. Kaivanto F1, kaivanto Kiseleffin talon (Aleksanterinkatu 28) luoteisnurkan edessä jalkakäytävän kohdalla. Kuva lounaasta. 11.10.2001.



f. 274 276

Kuva 215. Aleksanterinkatu, Alue F. Kaivanto F1, havaintopiste F1:1 kaivannon eteläsivussa. Kuva pohjoisesta. 11.10.2001.



f.274 275

Kuva 216. Aleksanterinkatu, Alue F. Kaivanto F1, havaintopiste F1:2 kaivannon itäsivussa. Kuva lounaasta. 11.10.2001.

Senaatintorin lounaisnurkka ja Unioninkatu
Markku Heikkinen ja Jaana Mellanen 2002



f. 274 321

Kuva 217. Senaatintorin lounaisnurkka. Itä-länsi -
suuntaisen kaukolämpöputkikaivannon pohjoinen maa-
leikkaus Aleksanterinkadun kapean korokkeen pohjois-
puolella ajoradalla torin lounaisnurkassa. Maaleik-
kausta ja pohjaa puhdistetaan. Kuva etelästä.
23.4.2002.




f. 274 322

Kuva 218. Senaatintorin lounaisnurkka. Kuopan pohjaa
puhdistetaan. Kuopan pohjalla on rikkoutunut pääkallo.
Kuva lounaasta. 23.4.2002.

f. 274 323

Kuva 219. Senaatintorin lounaisnurkka. Profiilia dokumentoidaan. Kuva lounaasta. 23.4.2002.




f. 274 324

Kuva 220. Senaatintorin lounaisnurkka. Kuopan pohjalla oli pääkallo. Kuva etelästä. 23.4.2002.




f. 274 325

Kuva 221. Senaatintorin lounaisnurkka. Edellinen tilanne. Kuva itäkaakosta. 23.4.2002.



f. 274 326

Kuva 222. Senaatintorin lounaisnurkka. Edellinen kohta myöhemmin maaleikkauksen sorruttua sateiden takia. Pääkallon ja arkun jäänteitä ylempänä kuin aikaisemmassa tilanteessa. Kuva etelästä. 14.5.2002.



f. 274 327

Kuva 223. Senaatintorin lounaisnurkka. Lähikuva arkun jäänteistä. Kuva etelästä. 14.5.2002.



f. 274 328

Kuva 224. Senaatintorin lounaisnurkka. Lähikuva arkun jäänteistä. Kuva etelästä. 14.5.2002.



f. 274 332

Kuva 225. Senaatintorin lounaisnurkka. Kaukolämpöputkikaivantoa profiilin länsipuolella Aleksanterinkadun korokkeen länsipään kohdalla. Profiili sijaitsi kuvan oikean reunan kohdalla. Putket on poistettu. Kuva idästä. 14.5.2002.



f. 274 333

Kuva 226. Senaatintorin lounaisnurkka. Lähikuva edellisen kuvan sillan takana olleen kaivannon osan pohjoisseinämästä. Kuva kaakosta. 14.5.2002.

Senaatintorin lounaisnurkka



HKM digi Senaatintori 2002:1

Kuva 227. Senaatintorin lounaisnurkka. Ihmisten luita ja pääkalloja kaukolämpöputkikaivannon pohjoisreunalla rankka sateen jälkeen. Kuva etelästä.

Senaatintorin lounaisnurkka



HKM digi Senaatintorin lounaisnurkka 2002:2

Kuva 228. Senaatintorin lounaisnurkka. Lähikuva edellisestä tilanteesta. Kuva etelästä.



HKM digi Senaatintorin lounaisnurkka 2002:3

Kuva 229. Senaatintorin lounaisnurkka. Lähikuva pääkallosta. Kuva etelästä.

Senaatintorin lounaisnurkka



HKM digi Senaatintorin lounaisnurkka 2002:4


Kuva 230. Senaatintorin lounaisnurkka. Lähikuva luusta. Kuva kaakosta.



HKM digi Senaatintorin lounaisnurkka 2002:5

Kuva 231. Senaatintorin lounaisnurkka. Ihmisten luita kaukoputkilämpökaivannon pohjoisreunalla rankkasateen jälkeen dokumentoidun itäosan kohdalla. Kuva etelästä.

Senaatintorin lounaisnurkka



HKM digi Senaatintorin lounaisnurkka 2002:6

Kuva 232. Senaatintorin lounaisnurkka. Edellinen tilanne. Kuva lounaasta.

Senaatintorin lounaisnurkka



HKM digi Senaatintorin lounaisnurkka 2002:7

Kuva 233. Senaatintorin lounaisnurkka. Lähikuva kaivannon pohjalla olleesta leukaluusta. Kuva kaakosta.



HKM digi Senaatintorin lounaisnurkka 2002:8

Kuva 234. Senaatintorin lounaisnurkka. Kaukolämpöputkikaivanto profiilin kohdalla. Profiili sijaitsi kuvan vasemmassa reunassa. uudet putket on asennettu etualalla. Kuva lännestä.



f. 274 330

Kuva 235. Unioninkatu. Lämpöputkikaivannon betoni-
osat Unioninkadun alittavalla osalla. Putket on
poistettu. Kuva lounaasta. 14.5.2002.



f. 274 331

Kuva 236. Unioninkatu. Lähikuva edellisestä tilan-
teesta. Kuva lännestä. 14.5.2002.



f. 274 329

Kuva 237. Unioninkatu. Unioninkadun ja Aleksanterinkadun risteys. Kuva pohjoisluoteesta. 14.5.2002.



f. 274 335

Kuva 238. Unioninkatu. Kaivannon pohjoisseinää Aleksanterinkadun kapean korokkeen läntisimmän valotolpan länsipuolella. Kuva lounaasta. 17.5.2002.



f. 274 334

Kuva 239. Unioninkatu. Kaivannon pohjoisseinää heti edellisen kuvan länsipuolelta. 17.5.2002.




f. 274 336

Kuva 240. Unioninkatu. Kaivannon eteläseinää edellisen kuvan eteläpuolelta. Kuva pohjoisesta. 17.5.2002.



f. 274 339

Kuva 241. Unioninkatu. Lämpöputkikaivannon betoni-osat Unioninkadun alittavalla osalla. Putket on poistettu. Kuva lounaasta. 17.5.2002.



f. 274 337

Kuva 242. Unioninkatu. Edellisen kuvan tilanne. Kuva pohjoisesta. 17.5.2002.



f. 274 338

Kuva 243. Unioninkatu. Unioninkadun ja Aleksanterinkadun risteyksen pohjoispuolisko. Kuva luoteesta. 17.5.2002.

f. 274 340

Kuva 244. Unioninkatu. Unioninkadun ja Aleksanterinkadun risteyksen eteläpuolisko. Kuva luoteesta. 17.5.2002.



f. 274 341

Kuva 245. Unioninkatu. Unioninkadun ja Aleksanterinkadun risteys. Kuva kaakosta. 17.5.2002.



f. 274 342

Kuva 246. Unioninkatu. Unioninkadun kaukolämpöputken linja on avattu kadun pohjoispäässä. Kuva pohjoisesta. 17.5.2002.

Senaatintorin kaakkoisnurkka

Markku Heikkinen 1998; HKM f. 272 276-284 (kuvat 247-255)



f. 272 276

Kuva 247. Senaatintorin kaakkoisnurkka. Kaukolämpöputkikaivanto profiili 1:n kohdalla. Maaleikkaus on puhdistamatta. Kuva itä-kaakosta. Tammikuu 1998.



f. 272 277

Kuva 248. Senaatintorin kaakkoisnurkka. Kaukolämpöputken pohjoista maaleikkausta profiili 1:n itäpäässä. Maaleikkaus on puhdistamatta. Kuva etelästä. 9.2.1998.



f. 272 278

Kuva 249. Senaatintorin kaakkoisnurkka. Lähikuva, kaukolämpöputken pohjoista maaleikkausta profiili 1:n keskiosassa. Kuva etelästä. 9.2.1998.



f. 272 279

Kuva 250. Senaatintorin kaakkoisnurkka. Lähikuva, kaukolämpöputken pohjoista maaleikkausta profiili 1:n itäpäässä. Kuva etelästä. 9.2.1998.



f. 272 282

Kuva 251. Senaatintorin kaakkoisnurkka. Kaukolämpöputkikävanto profiili 2:n kohdalla. Kuva etelästä. 11.2.1998




f. 272 283

Kuva 252. Senaatintorin kaakkoisnurkka. Kaukolämpöputkikävanto profiili 2:n kohdalla. Kuva idästä. 11.2.1998.



f. 272 280

Kuva 253. Senaatintorin kaakkoisnurkka. Kaukolämpöputkikaivannon pohjoinen maaleikkaus profiili 2:n kohdalla. Kuva etelästä. 11.2.1998.



f. 272 281

Kuva 254. Senaatintorin kaakkoisnurkka. Lähikuva kaukolämpöputkikaivannon pohjoisesta maaleikkauksesta profiili 2:n keskikohdalla. Kuva etelästä. 11.2.1998.



f. 272 284

Kuva 255. Senaatintorin kaakkoisnurkka. Kaukolämpöputkikaivannon eteläinen maaleikkaus raitiotiekiskojen kohdalla profiili 2:n eteläpuolella. (ks. ed. kuva). Eteläisessä maaleikkauksessa näkyi etupäässä kaapeleita ym., jotka olivat tuhonneet torikiveyksen. Kuvassa näkyy hiukan säilynyttä torikiveystä ja sen alapuolella myös voimakkaammin alinta palokerrosta. Kuva pohjoisesta. 11.2.1998.

Fabianinkatu

Markku Heikkinen 1998; f. 274 087-091
(kuvat 256-260)



f. 274 086

Kuva 256. Fabianinkatu. Fabianinkatu Yliopiston pää-rakennuksen lounaisnurkan kohdalla. Kadun ylimmät kerrokset on poistettu. Jalkakäytävän kohdalla näkyy kaapelikanava ja muita putkia. Kadun pinnakorkeus näkyy rakennuksen kivijalassa mustana viivana. Kuva pohjoisluoteesta. Lokakuu 1998.



f. 274 087

Kuva 257. Fabianinkatu. Fabianinkatu Yliopiston pää-rakennuksen lounaisnurkan kohdalla. Kadun ylimmät kerrokset on poistettu. Jalkakäytävän kohdalla kaapelikanava ja muita putkia. Kadun pinnakorkeus näkyy rakennuksen kivijalassa mustana viivana. Kuva etelästä. Lokakuu 1998.



f. 274 090

Kuva 258. Fabianinkatu. Fabianinkatu Aleksanterinkadun eteläpuolella. Kuvan keskellä kadun poikki mennyt vanha yhdyskäytävä. Kuva Aleksanterinkadulta pohjoiskoillisesta. Lokakuu 1998.



f. 274 089

Kuva 259. Fabianinkatu. Fabianinkatu Aleksanterinkadun eteläpuolella. Kuvan keskellä kadun poikki mennyt vanha yhdyskäytävä. Kuva Aleksanterinkadulta pohjoisesta. Lokakuu 1998.



f. 274 091

Kuva 260. Fabianinkatu. Fabianinkatu Aleksanterinkadun eteläpuolella. Kuvassa näkyy Aleksanterinkadun ja Fabianinkadun risteys. Ajokannen alta löytyi kaivon hirsiiä. Kuva eteläkaakosta. Lokakuu 1998.



f. 274 088

Kuva 261. Fabianinkatu. Aleksanterinkadun ja Fabianinkadun risteys. Kaivon hirsien löytökohta kuvan keskellä. Kuva etelästä. Lokakuu 1998.

Sofiankatu

Markku Heikkinen 1998; f. 272 285-291 (kuvat 262-5, 276-8)

Jaana Mellanen 1998; f. 272 292-302 (kuvat 266-275)



f. 272 288

Kuva 262. Sofiankatu. Uutta viemärikaivoa asennetaan Sofiankatu 3:n kohdalle, Helleniuksen talon ja sen vihreäksi maalatun siipirakennuksen rajan kohdalle kadun itäreunassa. Seuraavien kuvien maa-leikkaus sijaitsee kaivon länsipuolella ehjän katu-kiveyksen vieressä. Kuva Sofiankatu 4:n toisesta kerroksesta lounaasta. Elokuu 1998.



f. 272 290

Kuva 263. Sofiankatu. Sama tilanne kuin edellisessä kuvassa. Kuva idästä. Elokuu 1998.




f. 272 289

Kuva 264. Sofiankatu. Edellä mainittu maaleikkaus . Edessä alhaalla on viemäriputki. Kuva idästä. Elokuu 1998.



f. 272 291

Kuva 265. Sofiankatu. Sofiankadun itäpuolen kiveys ja kivien laskuhiekkakerros on poistettu. Taustalla kaivetaan edellistä viemärikaivoa. Kuva etelästä. Elokuu 1998.



f. 272 298

Kuva 266. Sofiankatu. Vesiputki-
kaivanto kadun keskiosan länsireu-
nalla. Kuva Sofiankatu 6:n portti-
kongin kohdalta pohjoisesta.
Elokuu 1998.

f. 272 295

Kuva 267. Sofiankatu. Vesiputkikai-
vanto kadun pohjoisosan länsireunal-
la. Kadun itäpuoli on jo saanut katu-
lämmityksen ja uuden kiveyksen. Kuva
Sofiankatu 6:n porttikäytävän kohdal-
ta etelästä. 2.11.1998.





f. 272 297

Kuva 268. Sofiankatu. Näkymä Sofiankatu 3:n kohdalta, Helleniuksen talon ja sen vihreäksi maalatun siipirakennuksen rajan kohdalta. Vesiputken kaivannosta löytyi kasa liitupiippuja täytemaan seasta, vasemmalta puolelta kuvassa olevia poikittaisia putkia. Kuva lännestä. 2.11.1998.



f. 272 292

Kuva 269. Sofiankatu. Kasa liitupiippuja keskellä katupinnan alapuolella olevaa täytemaakerrosta. Kuva lännestä. 2.11.1998.




f.272 294

Kuvat 270-271. Sofiankatu. Vesiputkikaivannosta peräisin olevaa täytehiekkää Sofiankatu 6:n ja 4:n välisellä kohdalla. Kasan pinnalla jonkin verran liitupiippujen kappaleita, jotka peräisin mahdollisesti Sunnin talon sisältä jossain vaiheessa tuodusta irtomaasta. Kuvasarja idästä. 2.11.1998.



f. 272 293



f. 272 299

Kuva 272. Sofiankatu. Vesiputkikaivanto kadun länsireunalla kaupunginmuseon pääsisääkäynnin eteläpuolella. Kuva idästä. 2.11.1998.



f. 272 301

Kuva 273. Sofiankatu. Sunnin talon seinän äärellä ollut tummaa maata sisältänyt kuoppa. 2.11.1998.



f. 272 302

Kuva 274. Sofiankatu. Lähikuva edellisestä tilanteesta. 2.11.1998.




f. 272 300

Kuva 275. Sofiankatu. Vanhoja tiiliä katulämmityksen pääputkikaivannon täytemaakerroksista. 2.11.1998.



f. 272 285

Kuva 276. Sofiankatu. Sofiankadun päässä Aleksanterinkadun kohdalla ollut kaivanto. Kuva etelästä. Elokuu 1998.



f. 272 287

f. 272 286

Kuvat 277-278. Sofiankatu. Kuvapanoraama edellisestä tilanteesta.
Kuvat etelästä. Elokuu 1998.

Yliopistonkatu




HKM digi Yliopistonkatu 2003:1

Kuva 279. Yliopistonkatu. Profiili 1 jalkakäytävän reunan kohdalla. Kuva pohjoisesta.



HKM digi Yliopistonkatu 2003:2

Kuva 280. Yliopistonkatu. Profiili 2 betoniputken edessä mitan kohdalla ja oikealla pressun kohdalla profiili 3. Alimmaisena näkyy harmaan saven alla kallio. Edessä kaasuputki ja hylätty viemärikaivo. Kuva pohjoisluoteesta.



HKM digi Yliopistonkatu 2003:3

Kuva 281. Yliopistonkatu. Edellinen tilanne. Kuva länsiluoteesta.



HKM digi Yliopistonkatu 2003:4

Kuva 282. Yliopistonkatu. Lähikuva profiilista 2. Kuva pohjoisesta.

Yliopistonkatu



HKM digi Yliopistonkatu 2003:5

Kuva 283. Yliopistonkatu. Lähikuva profiilin 2 alaosasta. Kuva pohjoisesta.



HKM digi Yliopistonkatu 2003:6

Kuva 284. Yliopistonkatu. Edessä sijaitsee betoniputki ja Yliopistonkadun ajoradalla viemärikaivo, kaivosta lähtevä rikkoutunut kreasiittiputki ja kaivon takana metallinen kaasuputki. Kuva kaakosta.

Yliopiston päärakennuksen pohjoinen sisäpiha



HKM digi Yliopistonkatu 2003:7

Kuva 285. Yliopiston päärakennuksen pohjoinen sisäpiha. Pihan länsiosan avatun osan itäpuolisko. Kuva pohjoisluoteesta.



HKM digi Yliopistonkatu 2003:8

Kuva 286. Yliopiston päärakennuksen pohjoinen sisäpiha. Pihan länsiosan avatun osan länsipuolisko. Kuva pohjoisesta.

Yliopiston päärakennuksen pohjoinen sisäpiha



HKM digi Yliopistonkatu 2003:9

Kuva 287. Yliopiston päärakennuksen pohjoinen sisäpiha. Pihan länsiosan avatun osan pohjoispuolisko. Edessä asvaltin alta paljastunutta "uutta" pihakiveystä. Kuva idästä.

Yliopistonkatu - Vuorikatu – Mikonkatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:1

Kuva 288. Mikonkatu. Kaukolämpöputket on osittain poistettu kadun keskiliinjan kohdalta Aleksanterinkadun läheltä. Kuva etelästä. 9.8.2004.



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:2

Kuva 289. Mikonkatu. Kaivanto on auki kadun länsipuolella Aikatalon kohdalla. Kuva pohjoiskoillisesta. 2.7.2004.

Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:3

Kuva 290. Mikonkatu. Edellinen tilanne. Kuva kaakosta. 2.7.2004.



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:4

Kuva 291. Mikonkatu. Edellisen kaivannon länsiprofiili. Kuva koillisesta. 2.7. 2004.

Mikonkatu – Yliopistonkatu – Vuorikatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:5

Kuva 292. Mikonkatu. Kaivanto lähempänä Yliopistonkatua. Kuva etelälounaasta. 7.7.2004.



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:6

Kuva 293. Mikonkatu. Kaivanto Mikonkadun ja Yliopistonkadun risteyksessä. Kuva kaakosta. 9.8.2004.

Mikonkatu – Yliopistonkatu – Vuorikatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:7

Kuva 294. Mikonkatu. Kaivanto Mikonkadun ajoradan itäreunalla välillä Yliopistonkatu ja Kaivokatu. Kuva pohjoisesta. 24.8.2004.



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:8

Kuva 295. Mikonkatu. Kaivanto Mikonkadun ajoradan itäreunalla välillä Yliopistonkatu ja Kaivokatu. Uudet putket on asennettu. Kuva etelästä. 11.10.2004.

Mikonkatu – Yliopistonkatu – Vuorikatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:9

Kuva 296a. Mikonkatu ja Kaivokatu. Kaivanto Kaivokadun eteläisen ajoradan kohdalla. Kuva kaakosta. 24.8.2004.



274 349

Kuva 296b. Mikonkatu. Kaivokadulla eteläisen ajoradan kohdalla näkyi kaivannon länsiseinässä syvällä kadun aikaisempi katukiveys. Kuva koillisesta. 16.6.2004.



274 350

Kuva 296c. Mikonkatu. Kaivannon itäseinä vastaavassa kohdassa. Kuva lounaasta. 16.6.2004.



f. 274 343

Kuva 297. Vuorikatu. Kunnostusalueen pohjoispää. Kaivainnoissa sijaitsevat havaintopisteet V:1 ja V:2. Kuva pohjoisesta. 27.5.2004.



f. 274 344

Kuva 298. Vuorikatu. Havaintopiste V:1. Kuva lännestä. 27.5.2004.



f. 274 345

Kuva 299. Vuorikatu. Havaintopiste V:2. Kuva lännestä. 25.7.2004.

Mikonkatu – Yliopistonkatu – Vuorikatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:10

Kuva 300. Vuorikatu. Kaivannon pohjoisosaa havaintopiste V:2:n kohdalla kadun puolivälissä. Kuva lännestä. 9.8.2004



KM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:11

Kuva 301. Vuorikatu. Kaivanto metron sisääntulorakennuksen pohjoispuolella. Kuva pohjoiskoillisesta. 2.7.2004.

Mikonkatu – Yliopistonkatu – Vuorikatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:12

Kuva 302. Vuorikatu. Edellinen kohta. Kuva etelästä. 7.7.2004



f. 274 346

Kuva 303. Vuorikatu ja Yliopistonkatu. Kaivanto Vuorikadun eteläpäässä ja Yliopistonkadulla. Kuva pohjoisesta. 4.6.2004.



f. 274347

Kuva 304. Vuorikatu ja Yliopistonkatu. Edellisen kaivannon pohjoispään itäseinä. Kuva lännestä. 4.6.2004.



f. 174 348

Kuva 305. Vuorikatu ja Yliopistonkatu. Edellisen kaivannon eteläpään itäseinä. Kuva lännestä. 4.6.2004.

Mikonkatu – Yliopistonkatu – Vuorikatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:13
Kuva 306. Yliopistonkatu. Havaintopiste Y:1 viimeisessä vaiheessa. Kuva etelälounaasta. 16.9.2004.



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:14
Kuva 307. Yliopistonkatu. Havaintopisteen Y:2 kohtaa. Kuva itäkaakosta. 7.10.2004.

Mikonkatu – Yliopistonkatu – Vuorikatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:15

Kuva 308. Yliopistonkatu. Havaintopisteen Y:2 kohtaa. Kuva etelästä. 7.10.2004.



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:16

Kuva 309. Yliopistonkatu. Kaivannon pohjoisprofiilia havaintopisteen Y:2 kohdalla. Kuva kaakosta. 11.10.2004.

Mikonkatu – Yliopistonkatu – Vuorikatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:17

Kuva 310. Yliopistonkatu. Kaivannon eteläprofiilia havaintopisteen Y:2 kohdalla. Kuva koillisesta. 11.10.2004.



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:18

Kuva 311. Yliopistonkatu. Kaivannon pohjoisprofiilia havaintopisteiden Y:2 ja Y:3 välissä. Kuva itäkaakosta. 4.11.2004.

Mikonkatu – Yliopistonkatu – Vuorikatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:19

Kuva 312. Yliopistonkatu. Kaivannon eteläprofiilia havaintopisteiden Y:2 ja Y:3 välissä. Kuva itäkoillisesta. 4.11.2004.

Mikonkatu – Yliopistonkatu – Vuorikatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:20

Kuva 313. Yliopistonkatu. Edellisen kohdan pohjaa tiivistetään. Kuvan oikeassa reunassa näkyy havaintopisteen Y:3 luonnollista vaaleata hiekkaa. Kuva itäkaakosta. 8.11.2004.



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:21

Kuva 314. Yliopistokatu. Havaintopisteen Y:3 luonnollista vaaleata hiekkaa. Kuva etelälounaasta. 8.11.2004.

Mikonkatu – Yliopistonkatu – Vuorikatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:22

Kuva 315. Yliopistonkatu. Havaintopiste Y:3. Kaivannon pohjoisprofiili. Kuva kaakosta. 18.11.2004.



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:23

Kuva 316. Yliopistonkatu. Havaintopisteen Y:3 kohtaa. Kuva lännestä. 18.11.2004.

Mikonkatu – Yliopistonkatu – Vuorikatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:24

Kuva 317. Yliopistonkatu - Fabianinkatu.. Risteyksen länsiosan kaapeleita. Alla näkyy sekoittunutta maata. Kuva koillisesta. 30.11.2004.



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:25

Kuva 318. Yliopistonkatu. Havaintopiste Y:4 yliopiston kirjastotontin lounaisnurkan kohdalla. Kuva itäkoillisesta. 8.12.2004.

Mikonkatu – Yliopistonkatu – Vuorikatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:26

Kuva 319. Yliopistonkatu. Havaintopiste Y:4 yliopiston kirjastotontin lounaisnurkan kohdalla. Kuva idästä. 8.12.2004.



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:27

Kuva 320. Yliopistonkatu. Kadun länsipää Mikonkadun risteyksen kohdalla. Kuva pohjoisesta. 7.4.2005.

Mikonkatu – Yliopistonkatu – Vuorikatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:28

Kuva 321. Yliopistonkatu. Kadun länsipää. Kaivannon eteläprofiilissa on alimpana Kluuvinlahden vanhoja (?) täyttökerroksia. Kuva pohjoiskoillisesta. 19.4.2005.



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:29

Kuva 322. Yliopistonkatu. Kadun länsipää, lähikuva eteläprofiilista. Kuva pohjoisluoteesta. 19.4.2005.

Mikonkatu – Yliopistonkatu – Vuorikatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:30

Kuva 323. Yliopistonkatu. Kadun länsipää. Kuva lännestä. 20.5.2005



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:31

Kuva 324. Yliopistonkatu. Kadun länsipää. Kuva idästä. 20.5.2005.

Mikonkatu – Yliopistonkatu – Vuorikatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:32

Kuva 325. Yliopistonkatu. Kadun keskiosaa välillä Mikonkatu – Vuorikatu edellisen kohdan itäpuolella Yliopistonkatu 10:n itäosan kohdalla. Kuva lounaasta. 27.5.2005.



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:33

Kuva 326. Yliopistonkatu. Edellinen tilanne. Kuva koillisesta. 27.5.2005.

Mikonkatu – Yliopistonkatu – Vuorikatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:34

Kuva 327. Yliopistonkatu. Kadun keskiosaa välillä Mikonkatu – Kluuvikatu Yliopistonkatu 10:n itärajalle saakka. Kuva länsilounaasta. 1.6.2005.



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:35

Kuva 328. Yliopistonkatu. Kadun keskiosaa Yliopistonkatu 10:n itärajalle saakka. Kuva itäkaakosta. 1.6.2005.

Mikonkatu – Yliopistonkatu – Vuorikatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:36

Kuva 329. Yliopistonkatu. Kadun keskiosaa Yliopistonkatu 10:n itärajalle saakka. Kuva itäkoillisesta. 1.6.2005.



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:37

Kuva 330. Yliopistonkatu. Kadun keskiosaa Yliopistonkatu 10:n itärajan itäpuolella. Kuva lännestä. 23.6.2005.

Mikonkatu – Yliopistonkatu – Vuorikatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:38

Kuva 331. Yliopistonkatu. Kadun itäpäätä, välillä Mikonkatu-Vuorikatu, Kluuvikadun kohdalla. Kuva lännestä. 18.8.2005.



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:39

Kuva 332. Yliopistonkatu. Kadun itäpäätä, välillä Mikonkatu-Vuorikatu, Kluuvikadun kohdalla hiukan edellistä myöhemmin. Pohjalla vasemmalla näkyy luonnollinen savi. Kuva lännestä. 23.8.2005.

Mikonkatu – Yliopistonkatu – Vuorikatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:40

Kuva 333. Yliopistonkatu. Kadun itäpäättä, välillä Mikonkatu-Vuorikatu, Kluuvikadun kohdalla hiukan edellistä myöhemmin. Kuva lännestä. 24.8.2005.



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:41

Kuva 334. Yliopistonkatu. Kadun itäpäättä, välillä Mikonkatu-Vuorikatu, Kluuvikadun kohdalla hiukan edellistä myöhemmin. Kuva lännestä. 31.8.2005.

Mikonkatu – Yliopistonkatu – Vuorikatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:42

Kuva 335. Yliopistonkatu. Kadun itäpäättä välillä Mikonkatu-Vuorikatu. Edellinen tilanne. Kuva etelästä. 31.8.2005.



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:43

Kuva 336. Yliopistonkatu. Kadun itäpäättä välillä Mikonkatu-Vuorikatu. Kuva läheltä Vuorikatua. Kuva luoteesta. 21.9.2005.

Mikonkatu – Yliopistonkatu – Vuorikatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:44

Kuva 337. Yliopistonkatu. Kadun itäpäättä välillä Mikonkatu-Vuorikatu. Edellinen tilanne. Kaivannon pohjoisprofiilissa olevan betonirakenteen alla näkyy mahdollisesti luontaisten hiekka- ja savikerrosten alla luonnollinen savikerros. Kuva etelästä. 21.9.2005.



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:45

Kuva 338. Yliopistonkatu. Kadun itäpäättä välillä Mikonkatu-Vuorikatu. Edellinen kohta hiukan myöhemmin. Kuva etelästä. 26.9.2005.

Mikonkatu – Yliopistonkatu – Vuorikatu



HKM digi Mikonkatu – Yliopistonkatu - Vuorikatu 2004-5:46

Kuva 339. Yliopistonkatu. Kadun itäpäättä, välillä Mikonkatu-Vuorikatu, Vuorikadun kohdalla edellisen kuvan itäpuolella. Pohjoisen jalkakäytävän alla kuvan vasemmalla puoliskolla näkyy luonnollisia savi- ja hiekkakerroksia. Kuva lounaasta. 28.9.2005.

Mariankatu



HKM digi Mariankatu 2005:1

Kuva 340. Mariankatu. Yhdystunnelin louhintatyömaa Ritarihuoneen kohdalla.
Kuva eteläkaakosta. 19.4.2005.



HKM digi Mariankatu 2005:2

Kuva 341. Mariankatu. Yhdystunnelin louhintatyömaa Ritarihuoneen kohdalla.
Kuva eteläkaakosta. 19.4.2005.

Mariankatu



HKM digi Mariankatu 2005:3

Kuva 342. Mariankatu. Yhdystunnelin louhintatyömaa Ritarihuoneen kohdalla.
Kuva etelälounaasta. 19.4.2005.



HKM digi Mariankatu 2005:4

Kuva 343. Mariankatu. Yhdystunnelin louhintatyömaa kesäkuun alussa.
Kuva etelälounaasta. 2.6.2005.

Aleksanterinkatu 2005



HKM digi Aleksanterinkatu 2005:1

Kuva 344. Aleksanterinkatu. Kaasuputken korjaustyömaa, edessä näkyvät kaivannot Aleks:2 - 4. Kuva lännestä. 2.6.2005.



HKM digi Aleksanterinkatu 2005:2

Kuva 345. Aleksanterinkatu. Aleks:1 Aleksanterinkatu 14:n länsiosan edessä ajoradan eteläosassa. Pohjoisprofiilissa näkyy vasemmalla kaivannon pohjaan saakka ulottuvan uuden poikittaisen kaivannon täyttömaat ja oikealla vanhoja kerroksia. Kuva lounaasta. 6.6.2005.

Aleksanterinkatu 2005



HKM digi Aleksanterinkatu 2005:3

Kuva 346. Aleksanterinkatu. Lähikuva Aleksi:1:n vanhoista kerroksista. Kuva lounaasta. 6.6.2005.



HKM digi Aleksanterinkatu 2005:4

Kuva 347. Aleksanterinkatu. Aleksi:2 Aleksanterinkatu 14:n itäosan edessä. Kaivannon pohjoisprofiilin puhdistetussa länsiosassa näkyy vanhoja kerroksia. Kuva lounaasta. 3.6.2005.

Aleksanterinkatu 2005



HKM digi Aleksanterinkatu 2005:5

Kuva 348. Aleksanterinkatu.. Aleksi:2, kaivannon pohjoisprofiilin länsiosaa. Kuva etelästä. 3.6.2005.



HKM digi Aleksanterinkatu 2005:6

Kuva 349. Aleksanterinkatu. Aleksi:2, lähikuva edellisestä. Kuva etelästä. 3.6.2005.

Aleksanterinkatu 2005



HKM digi Aleksanterinkatu 2005:7

Kuva 350. Aleksanterinkatu. Aleksi:2, kaivannon luoteiskulma. Kuvassa näkyy kaasuputken kaivannon leikkaamat vanhat kerrokset. Kuva kaakosta. 3.6.2005.



HKM digi Aleksanterinkatu 2005:8


Kuva 351. Aleksanterinkatu. Aleksi:2, lähikuva edellisestä. Kuva idästä. 3.6.2005.

Aleksanterinkatu 2005



HKM digi Aleksanterinkatu 2005:9

Kuva 352. Aleksanterinkatu. Aleksi:3 Aleksanterinkatu 12 länsiosan edessä. Pohjoisprofiilin länsiosassa näkyy uudempaa täytemaa ja itäosassa vanhoja kerroksia. Kuva lounaasta. 3.6.2005.



HKM digi Aleksanterinkatu 2005:10

Kuva 353. Aleksanterinkatu. Aleksi:3, lähikuva vanhoista kerroksista. Alhaalla oleva tumma raita on alkuperäinen maanpinta ja vuoden 1654 tulipalokerros. Kuva etelästä. 3.6.2005

Aleksanterinkatu 2005



HKM digi Aleksanterinkatu 2005:11

Kuva 354. Aleksanterinkatu.. Aleksi:4 Aleksanterinkatu 12 keskiosan edessä.
Kuva etelästä. 2.6.2005.



HKM digi Aleksanterinkatu 2005:12

Kuva 355. Aleksanterinkatu. Aleksi:5 Aleksanterinkatu 6:n länsiosan edessä.
Kuva etelästä. 2.6.2005.

Aleksanterinkatu 2005



HKM digi Aleksanterinkatu 2005:13

Kuva 356. Aleksanterinkatu. Aleksi:6 Aleksanterinkatu 4:n itäosan edessä. Kuva etelästä. 2.6.2005.

Eteläesplanadi



HKM digi Eteläesplanadi 2005:01

Kuva 357. Eteläesplanadi. Kaivanto välillä Kasarminkatu-Fabianinkatu. Kaivannon keskiosan pohjoisprofiilia. Kuva lounaasta. 27.6.2005.



HKM digi Eteläesplanadi 2005:02

Kuva 358. Eteläesplanadi. Kaivanto välillä Kasarminkatu-Fabianinkatu. Kaivannon keskiosaa. Kuva lännestä. 27.6.2005.

Eteläesplanadi



HKM digi Eteläesplanadi 2005:03

Kuva 359 Eteläesplanadi. Kaivanto välillä Kasarminkatu-Fabianinkatu. Kaivannon keskiosan pohjoisprofiilia. Kuva etelästä. 27.6.2005.



HKM digi Eteläesplanadi 2005:04


Kuva 360. Eteläesplanadi. Kaivanto välillä Kasarminkatu-Fabianinkatu. Kaivannon itäosan pohjoisprofiilia. Kuva lounaasta. 27.6.2005.

Eteläesplanadi



HKM digi Eteläesplanadi 2005:05

Kuva 361. Eteläesplanadi. Kaivanto välillä Kasarminkatu-Fabianinkatu. Kaivannon itäosan pohjoisprofiilia edellisen kuvan itäpuolelta. Kuva lounaasta. 27.6.2005.



HKM digi Eteläesplanadi 2005:06

Kuva 362. Eteläesplanadi. Kaivanto välillä Kasarminkatu-Fabianinkatu. Kaivannon itäosan pohjoisprofiilia. Kuva etelästä. 27.6.2005.

Eteläesplanadi



Eteläesplanadi 2005:07

Kuva 363. Eteläesplanadi. Kaivanto välillä Kasarminkatu-Fabianinkatu. Kaivannon itäosa. Kuva lännestä. 23.8.2005.



Eteläesplanadi 2005:08

Kuva 364. Eteläesplanadi. Kaivanto välillä Kasarminkatu-Fabianinkatu. Kaivannon itäosa hieman myöhemmin. Kuva etelälounaasta. 9.9.2005.

Eteläesplanadi



HKM digi Eteläesplanadi 2005:09

Kuva 365. Eteläesplanadi. Kaivanto Fabianinkadun kohdalla. Kuva idästä. 23.8.2005.



HKM digi Eteläesplanadi 2005:10

Kuva 366. Eteläesplanadi. Kaivanto Fabianinkadun kohdalla hieman myöhemmin. Kuva idästä. 9.9.2005.

Eteläesplanadi



HKM digi Eteläesplanadi 2005:11

Kuva 367. Eteläesplanadi. Kaivanto heti Fabianinkadun itäpuolella. Kuva etelästä. 9.9.2005.



HKM digi Eteläesplanadi 2005:12

Kuva 368. Eteläesplanadi. Kaivanto heti Fabianinkadun itäpuolella. Kuva eteläkaakosta. 9.9.2005.

Eteläesplanadi



HKM digi Eteläesplanadi 2005:13

Kuva 369. Eteläesplanadi. Kaivanto Fabianinkadun itäpuolella. Kuva lännestä. 23.8.2005.



HKM digi Eteläesplanadi 2005:14

Kuva 370. Eteläesplanadi. Kaivanto Fabianinkadun itäpuolella. Taustalla näkyy Fabianinkatu. Kuva idästä. 23.8.2005.

Eteläesplanadi



HKM digi Eteläesplanadi 2005:15

Kuva 371. Eteläesplanadi. Kaivanto Fabianinkadun itäpuolella kellarikuopan kohdalla. Pohjoisprofiili. Kuva lounaasta. 24.8.2005.



HKM digi Eteläesplanadi 2005:16

Kuva 372. Eteläesplanadi. Kaivanto Fabianinkadun itäpuolella kellarikuopan kohdalla. Eteläprofiili. Kuva koillisesta. 24.8.2005.

Eteläesplanadi



HKM digi Eteläesplanadi 2005:17

Kuva 373. Eteläesplanadi. Kaivanto Fabianinkadun itäpuolella kellarikuopan kohdalla. Pohjoisprofiili puhdistuksen jälkeen. Kuva lounaasta. 25.8.2005.



HKM digi Eteläesplanadi 2005:18

Kuva 374. Eteläesplanadi. Kaivanto Fabianinkadun itäpuolella kellarikuopan kohdalla. Pohjoisprofiili puhdistuksen jälkeen. Kuva kaakosta. 25.8.2005.

Eteläesplanadi



HKM digi Eteläesplanadi 2005:19

Kuva 375. Eteläesplanadi. Kaivanto Fabianinkadun itäpuolella kellarikuopan kohdalla. Pohjoisprofiili ja kellarikuoppa. Kuva etelästä. 25.8.2005.



HKM digi Eteläesplanadi 2005:20


Kuva 376. Eteläesplanadi. Edellinen tilanne. Kuva kaivannon pohjalta idästä. 25.8.2005.

Eteläesplanadi



HKM digi Eteläesplanadi 2005:21


Kuva 377. Eteläesplanadi. Kellarikuopan pinnan hiiltyneitä jyviä. Kuva luoteesta. 25.8.2005.



HKM digi Eteläesplanadi 2005:22


Kuva 378. Eteläesplanadi. Kellarikuopan poikki kaivettu kaivanto palaneiden puiden tasolla. Kuva idästä. 25.8.2005.

Eteläesplanadi



HKM digi Eteläesplanadi 2005:23

Kuva 379. Eteläesplanadi. Kellarikuopan poikki kaivetun kaivannon pohjoisprofiilin länsiosa palaneiden puiden tasolla. Kuva kaakosta. 25.8. 2005.



HKM digi Eteläesplanadi 2005:24

Kuva 380. Eteläesplanadi. Eteläesplanadi. Kellarikuopan poikki kaivetun kaivannon pohjoisprofiilin itäosa palaneiden puiden tasolla. Kuva kaakosta. 25.8. 2005.

Eteläesplanadi



HKM digi Eteläesplanadi 2005:25

Kuva 381. Eteläesplanadi. Lähikuva kellarikuopan poikki kaivetun kaivannon pohjoisprofiilin itäosasta. Hiiltyneiden jyvien kerros näkyy tummana vyöhykkeenä. Kuva etelästä. 25.8. 2005.



HKM digi Eteläesplanadi 2005:26

Kuva 382. Eteläesplanadi. Kellarikuopan poikki tehty kaivanto on kaivettu itäosassaan pohjaan saakka. Kaivanto on laajennettu kellarikuopan reunaan saakka. Kuva etelästä. 25.8.2005.

Eteläesplanadi



HKM digi Eteläesplanadi 2005:27

Kuva 383. Eteläesplanadi. Pohjois-eteläsuuntaisen kaivannon alku kuvan oikeassa reunassa Eteläesplanadin ja Fabianinkadun risteyksessä. Tumma vyöhyke on ylin vanha kerros. Kuva itäkaakosta. 26.10.2005.



HKM digi Eteläesplanadi 2005:28

Kuva 384. Eteläesplanadi. Pohjois-eteläsuuntainen kaivanto Eteläesplanadin ja Fabianinkadun risteyksessä edellisen kuvan pohjoispuolella kevyenliikenteenväylän kohdalla. Kuva itäkaakosta. 26.10.2005.

**Löytöluettelo
(Aleksanterinkatu)**

*Helsingin kaupunginmuseo
Arkeologia*

*Helsinki, Aleksanterinkatu 2001-2002
Löytöluettelo KM 2004001:1-68*

1/6

KM	Alue	X	Y	Z	Krs	Yht	Materiaali	Laji	Kuvaus	Kpl	Mitat (mm)	Paino (g)	Muuta
1	A7b	18 315	49 960	1-2	M		Fajanssi	Astia	Lautasen suureunapala. Sisä- ja ulkopinnalla väritön tinalasitus. Saviaines vaalea.	1	152x61x0,5	58,1	
2	A7b	18 315	49 960	1-2	M		Fajanssi	Astia	Astian kylkipala. Kohoharjanne -koristelu omalla levyllä ulkopinnalla.	2	42x31x10	6,4	
3	A7b	18 315	49 960	1-2	M		Fajanssi	Astia	Astian kylkipala. Pinnat tinalasitettu. Astian ilmeisesti ulkopinnalla sinisiä pisteitä ja viiva.	1	22x11x0,7	0,5	
4	A7b	18 315	49 960	1-2	M		Fajanssi	Astia	Kaarevia kylkipaloja, ulko- ja sisäpinnalla väritön tinalasitus. Valkea saviaines.	3	42x17x3	5,4	
5	A7b	18 315	49 960	1-2	M		Fajanssi	Astia	Tasainen pohjapala. Ulko- ja sisäpinnalla väritön tinalasitus.	1	28x18x10	1,7	
6	A7b	18 315	49 960	1-2	M		Punasavi	Astia	Kolmijalkapadan lyhyt jalka. Sisäpinnalla keltaisenruskea suolalaistus. Jalassa lasitusvaluma ja pohjassa nokea.	1	50x30x6	28,6	
7	A7b	18 315	49 960	1-2	M		Punasavi	Astia	Ilmeisesti kulhon pohjareunapala. Sisäpuolella jäljellä vaaleita ympyräkeskeisiä bolusraitoja ja vihreätä kuparioksidikoristelua. Tasainen pohja. Pohjan/suun halkaisija 80 mm	1	56x39x0,6	14,9	
8	A7b	18 315	49 960	1-2	M		Valkosavi	Liitupiippu	Piste- ja sahalaitakoristelua varsipalassa.	1	44x9x	3,4	
9	A7b	18 315	49 960	1-2	M		Valkosavi	Liitupiippu	Koristelemattomia varsipaloja.	3	30x6x	3,1	
10	A7b	18 315	49 960	1-2	M		Väritön lasi	Astia	Suureunan sisäreuna on fasetoitu. Pohjan/suun halkaisija 8 mm	1	56x52x11	24	

KM	Alue	X	Y	Z	Krs	Yht	Materiaali	Laji	Kuvaus	Kpl	Mitat (mm)	Paino (g)	Muuta
11	A7b	18 315	49 960	1-2	M		Lasi	Pullo	Ison tummanvihreän lieriömäisen pullon pohjaosa; omatunto ja kylkeä. Pohjan/suun halkaisija 100,3 mm	1	87x10,3x12	329,8	
12	A7b	18 315	49 960	1-2	M		Lasi	Pullo	Lieriömäisen vaaleanvihreän pullon pohja; omatunto ja kylkiä. Pohjan/suun halkaisija 51 mm	1	54x12x2	22,3	
13	A7b	18 315	49 960	1-2	M		Lasi	Pullo	Nelikulmaisen tummanvihreän pullon kylkipala. Palassa hiukan taitetta.	1	70x67x4	30,1	
14	A7b	18 315	49 960	1-2	M		Lasi	Pullo?	Mahdollisesti vaaleanvihreän pullon kaareva kylkipala.	1	57x36x9	21,9	
15	A7b	18 315	49 960	1-2	M		Lasi	Astia/Pullo	Ison kaarevan astian tai pullon vihreä kylkipala.	1	44x25x3	5,0	
16	A7b	18315	49 960	1-2	M		Metsälasi	Astia/Pullo	Lasiastian jalan tai pullon kaulan vaaleanvihreä kaareva pala.	1	41x17x2	2,2	
17	A7b	18 315	49 960	1-2	M		Lasi	Ikkunalasi	Vaaleanvihreä.	1	22x5x2	0,4	
18	A36b	18 305	49 967	0.25-1.25	M		Punasavi	Astia	Astian lohjennut sisäpinta läheltä suureunaa. Lasitus huonokuntoinen.	1	30x24x2	1,7	
19	A36b	18305	49 967	0.50-1.25	M		Punasavi	Astia	Tasainen pohjapala, jossa ympyräkeskeisiä bolusraitoja ja kuparioksidia.	1	22x15x5	1,6	
20	A36b	18 305	49 967	0.50-1.25	M		Valkosavi	Liitupiippu	Koristelemattomia varsipaloja.	2	36x7x	3,6	
21	A36b	18 305	49 967	0.50-1.25	M		Lasi	Astia	Suurisuisen lasiastian ontto suureunapala tai pohjareunapala vihreästä lasista.	1	117x27x9	25,0	
22	A36b	18 305	49 967	0.50-1.25	M		Lasi	Pullo?	Mahdollisesti vaaleanvihreän nelikulmaisen pullon kylkipala, jossa taite reunassa.	1	32x22x1,5	2,6	
23	A36b	18 305	49 967	0.50-1.25	M		Väritön lasi	Astia	Tasapohjainen väritön astia, jonka ulkopinta fasetoitu. Juomalasi ?.				

KM	Alue	X	Y	Z	Krs	Yht	Materiaali	Laji	Kuvaus	Kpl	Mitat (mm)	Paino (g)	Muuta
24	A7a	18 313	49 978	1.80	Mul		Kuparilejee rinki?	Levy	Sisäpuoli kaareva. Hiukan levenevän metallilevyn katkelma, jonka katkennut pää on leikattu sisäänpäin puolipyöreään muotoon.	1 1	37x22x16 23x18x1	13,1 1,8	
25	A7a	18 313	49 978	1.80	Mul		Fajanssi	Astia	Astian kaareva kylkipala. Ulkopinnalla valkoinen tinalasitus. Sisäpinnalla vain pieni valkoinen tinalasitusjäännös.	1	48x34x4	7,7	
26	A7a	18 313	49 978	1.80	Mul		Fajanssi	Astia	Astian tasainen pohjapala, joka tinalasitettu valkoiseksi molemmilta puolilta.	1	35x34x4	4,1	
26	A7a	18 313	49 978	1.80	Mul		Fajanssi	Astia	Astian pieni kylkipala, jossa on taite.	1	19x11x3	0,9	
28	A7a	18 313	49 978	1.80	Mul		Punasavi	Astia	Lautasen kylkipala, jossa tasaista pohjaa ja suureunaa. Sisäpinnalla vaalea saviliete - lyijylasitus, ulkopinnalla vain suureunan lähellä.	1	64x51x4	21,1	
29	A7a	18 313	49 978	1.80	Mul		Punasavi	Tiili?	Lohjennut tasainen pintapala, mahdollisesti lasitetusta tiilestä. Lasitus kellertävää.	1	27x24x4	3,0	
30	A7a	18 313	49 978	1.80	Mul		Valkosavi	Liitupiippu	Koristelemattomia varsipaloja.	5	47x9x	13,0	
31	A7a	18 313	49 978	1.80	Mul		Lasi	Pullo	Melko suuren tummanvihreän pullon kyljen ja kaulan taitekohta. Mahdollisesti mahapullost.	2	51x33x4	14,6	
32	A7a	18 313	49 978	1.80	Mul		Lasi	Pullo	Vihreänruskea kaareva kylkipala.	1	29x24x6	6,6	
33	A7a	18 313	49 978	1.80	Mul		Lasi	Ikkunalasi	Vihreän eri sävyjä.	2	48x19x2	5,0	
34	A7a	18 313	49 978	1.80	Mul		Lasi	Ikkunalasi	Vihreä kulmapala leikatuin reunoin.	1	25x22x2	2,3	
35	A7a	18 313	49 978	1.80	Mul		Lasi	Ikkunalasi	Vihreitä.	5	29x24x2	6,7	
36	A7a	18 313	49 978	1.80	Mul		Palamaton						

KM	Alue	X	Y	Z	Krs	Yht	Materiaali	Laji	Kuvaus	Kpl	Mitat (mm)	Paino (g)	Muuta
							luu	Eläimen leukaluu hammas	Katkelma leukaluusta.	1	155x85x21	132,2	
37	A7a	18 313	49 977	1.80	Mul		Palamaton luu	Eläimen luu	Raajojen luita.	2	170x48x19	184,7	
38	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Kivitavara	Astia	Kivitavara-astian ulkopinnalta ruskeaksi suolalasetettu kylkipala. Saviaines ulkopinnan puolella harmaa, sisäpinnan puolella vaaleampi. Voimakkaat rihlaukset.	1	50x38x6	17,9	
39	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Kivitavara	Astia	Vaalearuskea ja harmaa suolasitus ulkopinnalla. Saviaines harmaa. Rihlattu sisäpinta ruskea.	1	47x42x6	20,0	
40	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Fajanssi	Astia	Mahdollisesti kahvilautasen kylkipala. Molemmat puolet valkoiseksi lasitettuja. Sisäpinnalla tummansinistä koristelua, joka esittää mahdollisesti kasvia tai puita. Ulkopinnalla taitteita/kohovöitä.	1	19x16x2	0,6	
41	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Fajanssi	Astia	Kellertävänvalkoisia kaarevia kylkipaloja. Toisen ulkopinta lohjennut.	2	30x28x3	2,8	
42	A7a	18 313	49 968	1.80	Msi		Punasavi	Astia?	Mahdollisesti astian suureuna, jonka ulkopinta lohjennut. Sisäpinnalla tumma kuumuudessa kärsinyt lyijylasitus. Voi olla muustakin kuin astiasta.	1	22x12x6	1,2	
43	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Punasavi	Astia	Astian, mahdollisesti vadin, suureunapala. Reunan päällä valkea				

KM	Alue	X	Y	Z	Krs	Yht	Materiaali	Laji	Kuvaus	Kpl	Mitat (mm)	Paino (g)	Muuta
44	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Punasavi	Astia	bolusraita. Sisäpinnalla lyijylasitus. Astian pohjareuna, palassa on pohjarengas ja sisäpuolella hiukan jäljellä lyijylasitusta.	1 1	26x18x7 38x20x7	4,2 7,3	
45	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Punasavi	Astia	Laakean astian, ilmeisesti vadin, lohjennut sisäpinta, jossa bolusraita. Sisäpinta lyijylasitettu	1	43x28x3	3,2	
46	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Punasavi	Kaakeli	Ilmeisesti kaakelin kaareva reunapala. Yksi kapea sivu tasainen. Ulkopinta uramainen, jossa on vaalea saviliete.	1	46x27x7	10,7	
47	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Valkosavi	Liitupiippu	Koristelemtaton varrenpala.	1	44x9x	4,0	
48	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Väritön lasi	Astia	Väritön kaareva kylki- ja tasainen pohjapala	2	31x19x3	4,8	
49	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Lasi	Astia?	Vihertävä kaareva pala, mahdollisesti astian kylkipala.	1	21x10x2	0,9	
50	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Lasi	Astia?	Kaareva tummanvihreä kylkipala, mahdollisesti astiasta.	1	26x21x2	1,6	
51	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Lasi	Pullo	Vaaleanvihreän pullon suureuna. Ulkopuolella suureunan alapuolella lasinauha.	1	26x21x4	4,2	
52	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Lasi	Pullo	Vihreä kaareva pala, luultavasti pullon kaulaosaa.	1	24x16x3	2,2	
53	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Lasi	Pullo	Ison kaarevan tummanvihreän pullon omatunto. Yhdessä reunassa hiukan pohjareunaa.	2	119x65x10	125,1	
54	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Lasi	Pullo	Tummanvihreän kaarevan pullon pohjareuna.	1	26x22x7	7,6	
55	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Lasi	Pullo	Tummanvihreitä kaarevia kylkipaloja.	2	40x22x5	9,0	
56	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Lasi	Pullo	Ruskeanvihreä kaareva kylkipala				

KM	Alue	X	Y	Z	Krs	Yht	Materiaali	Laji	Kuvaus	Kpl	Mitat (mm)	Paino (g)	Muuta
									läheltä kaulaa.	1	21x16x4	2,4	
57	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Lasi	Pullo?	Pieni vihreä kaareva kylkipala.	1	21x09x5	1,0	
58	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Lasi	Pullo	Vihreä kaareva kylkipala.	1	29x12x3	1,5	
59	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Lasi	Pullo	Vihreä kaareva kylkipala.	1	22x11x2	0,9	
60	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Lasi	Pullo	Vihreä kaareva kylkipala.	1	15x14x3	1,2	
61	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Lasi	Pullo	Vihreä kaareva kylkipala.	1	20x11x3	0,8	
62	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Lasi	Pullo	Vihreä kaareva kylkipala.	1	19x13x3	1,0	
63	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Lasi	Pullo	Vihreä kaareva kylkipala.	1	30x15x8	4,5	
64	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Lasi	Pullo	Vihreä kaareva kylkipala.	1	14x13x4	0,9	
65	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Lasi	Pullo	Vihreä kaareva kylkipala.	1	25x18x4	1,8	
66	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Lasi	Ikkunalasi	Eri vaaleanvihreitä retusoituja paloja.	2	17x15x1	0,9	
67	A7a	18 313	49 978	1.80	Msi		Lasi	Ikkunalasi	Eri vihreitä.	4	25x22x1	2,3	
68	A7a			1.80	Irt o		Valkosavi	Liitupiippu	Pesän alaosa ja kanta, jossa H-kirjain ja päällä kruunu. Pesän ja kannan koko ja muoto ajoittaa piipun 1600-1700-luvun vaihteeseen. Valmistuspaikka Hollanti, luultavasti Gouda.	1	37x19x4	3,4	Irtolöytö

Löytöluettelo

(Sunnin talo ja Sofiankatu 1998, kopio
Sofiankadun osuudesta)

SOFIANKATU

Sofiankadun katumuseon rakennustöiden yhteydessä, n. 20-30 cm katupinnan alapuolelta täytehiekasta esiintulleita löytöjä 2. 11. 1998 (ks. sijainti kertomuksesta).

KM 98 024

- : 38 **Raha**, 14 g. Kuparia. 1 äyrin raha. Toisella puolella kolme kruunua ja kruunattuna kaksi toisensa peilikuvina olevaa, koristeellista F-kirjainta. Toisella puolella kruunu, kaksi nuolta ristikkäin, joiden molemmin puolin teksti I ÖR S M , nuolien alapuolella vuosiluku 1749. Fredrik I:n hallituskauden raha. Mitat: halkaisija 30 mm, paksuus n. 2,5 mm.



KM 98 024: 38



KM 98 024: 38

- : 39 **Liitupiipun pesä**, 14 g. Valkoista savea, saviaines muuttunut ilmeisesti sekundäärisistä syistä (kovassa kuumuudessa?) paikoin vaaleanruskeaksi/kellertäväksi. Valmistettu samanlaisella muotilla kuin alanumeron 2 piipunpesät. Pesän etuosassa kolme kruunua -leima, jonka yläpuolella teksti HELSINGF ja alapuolella nimikirjaimet A:F (vrt. alanumerot 1-5). Leima toispuoleisesti painettu eli kuvioista ja tekstistä näkyy vain osa. Pesän malli englantilaistyyppinen eli pesän suun reuna samansuuntainen varren kanssa. Kanta pieni ja nipukkamainen, kannan korkeus n. 3,5 mm ja leveys n. 4,5 mm. Saumat osittain siloiteltuja, mutta erottuvat. Kiilloittamaton. Käyttämätön. Tontilla sijainneen Per Hansson Sunnin pieneen, tiilikattoiseen kivitaloon sijoitetun piipputehtaan valmisteita vuosilta 1758-1761. Nimikirjaimet A:F tarkoittanevat Ruotsin kuningasta Adolf Fredrikiä, joka hallitsi vuosina 1751-1771. Leima vastaa osiltaan ja kompositioltaan lähes täysin tukholmalaisen, vuosina 1739-1759 toimineen piipputehtailija Olof Forsbergin käyttämää pesän etuosan leimaa. Ks. esim Kritpipor s. 33 ja Petum Optimum s. 76-86. Myös Jonas Ahlströmer Alingsåsista käytti samantyyppistä leimaa, ks. Tobakspipor från Varberg och Gouda s. 78. Mitat: HxBxO 44x21x16 mm.
- : 40 **Liitupiipun pesän katkelma**, 10 g. Valkoista savea. Saviaines muuttunut ilmeisesti sekundäärisistä syistä (kovassa kuumuudessa?) paikoin kiiltävän vaaleanruskeaksi/kellertäväksi, pintaan palanut kiinni jotain ainetta. Valmistettu samanlaisella muotilla kuin alanumeroiden 8 tai 45 ja 46 piipunpesät. Pesän etuosassa kolme kruunua -leima, jonka yläpuolella teksti HELSINGF ja alapuolella nimikirjaimet A:F (vrt. alanumerot 1-5). Leima toispuoleisesti painettu eli kuvioista ja tekstistä näkyy vain osa. Pesän malli englantilaistyyppinen eli pesän suun reuna samansuuntainen varren kanssa. Saumat siloittamattomia, erottuvat. Kiilloittamaton. Käyttämätön. Pesän yläosa littaantunut. Tontilla sijainneen Per Hansson Sunnin pieneen, tiilikattoiseen kivitaloon sijoitetun piipputehtaan valmisteita vuosilta 1758-1761. Nimikirjaimet A:F tarkoittanevat Ruotsin kuningasta Adolf Fredrikiä, joka hallitsi vuosina 1751-1771. Leima vastaa osiltaan ja kompositioltaan lähes täysin tukholmalaisen, vuosina 1739-1759 toimineen piipputehtailija Olof Forsbergin käyttämää pesän etuosan leimaa. Ks. esim Kritpipor s. 33 ja Petum Optimum s. 76-86. Myös Jonas Ahlströmer Alingsåsista käytti samantyyppistä leimaa, ks. Tobakspipor från Varberg och Gouda s. 78. Mitat: 45x22x19 mm.

- : 41 **Liitupiipun pesän katkelma**, 8 g. Valkoista savea. Saviaines muuttunut ilmeisesti sekundäärisistä syistä kellertäväksi. Valmistettu samanlaisella muotilla kuin alanumeroiden 1 tai 3 piipunpesät. Pesän etuosassa yksi kruunu-leima, alapuolella nimikirjaimet A:F (samanlainen HELSINGF, kolme kruunua, A:F -leima kuin alanumeroissa 1-5 ja 39 ja 40). Kanta pieni ja nipukkamainen, kannan korkeus n. 2 mm ja leveys n. 5 mm. Saumat osittain siloiteltu, mutta erottuvat. Kiilloittamaton. Käyttämätön. Tontilla sijainneen Per Hansson Sunnin pieneen, tiilikattoiseen kivitaloon sijoitetun piipputehtaan valmisteita vuosilta 1758-1761. Nimikirjaimet A:F tarkoittanevat Ruotsin kuningasta Adolf Fredrikiä, joka hallitsi vuosina 1751-1771. Leima vastaa osiltaan ja kompositioltaan lähes täysin tukholmalaisen, vuosina 1739-1759 toimineen piipputehtailija Olof Forsbergin käyttämää pesän etuosan leimaa. Ks. esim Kritpipor s. 33 ja Petum Optimum s. 76-86. Myös Jonas Ahlströmer Alingsåsista käytti samantyyppistä leimaa, ks. Tobakspipor från Varberg och Gouda s. 78. Mitat: 36x23x20 mm.
- : 42 **Liitupiipun pesän katkelma**, 1 g. Valkoista savea. Pesän sisäpinta ilmeisesti sekundäärisistä syistä muuttunut vaalean kellanruskeaksi. Pesän etuosassa kolme kruunua, jonka alapuolella nimikirjaimet A:F (samanlainen HELSINGF-leima kuin alanumeroissa 1-5 ja 39-41). Kiilloittamaton. Käyttämätön. Tontilla sijainneen Per Hansson Sunnin pieneen, tiilikattoiseen kivitaloon sijoitetun piipputehtaan valmisteita vuosilta 1758-1761. Nimikirjaimet A:F tarkoittanevat Ruotsin kuningasta Adolf Fredrikiä, joka hallitsi vuosina 1751-1771. Leima vastaa osiltaan ja kompositioltaan lähes täysin tukholmalaisen, vuosina 1739-1759 toimineen piipputehtailija Olof Forsbergin käyttämää pesän etuosan leimaa. Ks. esim Kritpipor s. 33 ja Petum Optimum s. 76-86. Myös Jonas Ahlströmer Alingsåsista käytti samantyyppistä leimaa, ks. Tobakspipor från Varberg och Gouda s. 78. Mitat: 18x18 mm.
- : 43 **Liitupiipun pesä**, 16 g. Valkoista savea, kahdessa osassa, takaosasta lohjennut pala. Saviaines muuttunut ilmeisesti sekundäärisistä syistä paikoin kellertäväksi. Valmistettu ilmeisesti samalla muotilla kuin alanumeron 3 piipunpesät. Pesän etuosassa leimakoristeena kellomainen kukka, jonka tyvessä lehdet (samanlainen kuin alanumeroissa 6 ja 7). Pesän malli englantilaistyyppinen eli pesän suun reuna samansuuntainen varren kanssa. Kanta pieni ja nipukkamainen, korkeus n. 5 mm, leveys n. 4,5 mm. Saumat siloiteltu, mutta erottuvat paikoin. Kiilloittamaton. Käyttämätön.

Tontilla sijainneen Per Hansson Sunnin pieneen, tiilikattoiseen kivitaloon sijoitetun piipputehtaan valmisteita vuosilta 1758-1761. Leiman sijainti pesän etuosassa tyypillistä 1700-luvun ruotsalaisvalmisteisille piipuille. Mitat: HxBxO 46x22xn.16 mm.

- : 44 **Liitupiipun pesä**, 12 g. Valkoista savea, joka muuttunut ilmeisesti sekundäärisistä syistä paikoin tummanharmaaksi/harmaaksi, pinta hieman kupliva, paikoin kiiltävä, pintaan palanut kiinni hiekkaa tms. karkeaa ainetta. Valmistettu ilmeisesti samalla muotilla kuin alanumeron 7 piipunpesät. Pesän etuosassa leimakoristeena kellomainen kukka, jonka tyvessä lehdet (samanlainen kuin alanumeroissa 6, 7 ja 43)). Pesän malli englantilaistyyppinen eli pesän suun reuna samansuuntainen varren kanssa. Kanta matala ja leveähkö, korkeus n. 2,5 mm, leveys n. 5 mm. Saumat siloiteltu, mutta erottuvat paikoin. Käyttämätön. Tontilla sijainneen Per Hansson Sunnin pieneen, tiilikattoiseen kivitaloon sijoitetun piipputehtaan valmisteita vuosilta 1758-1761. Leiman sijainti pesän etuosassa tyypillistä 1700-luvun ruotsalaisvalmisteisille piipuille. Mitat: HxBxO 46x20xn. 15,5 mm.

- : 45 **Liitupiipun pesä ja pesän katkelma**, 15 g. Valkoista savea, joka paikoin hieman kellertävää, pesä kahdessa osassa. Valmistettu samalla muotilla kuin alanumeron 8 piipunpesät. Pesän etuosassa leimakoristeena kellomainen kukka, jonka tyvessä lehdet (samanlainen kuin alanumeroissa 6, 7, 43 ja 44). Kanta matala ja leveähkö, korkeus n. 2,5 mm, leveys n. 5,5 mm. Saumat siloiteltu. Kiilloittamaton. Käyttämätön. Tontilla sijainneen Per Hansson Sunnin pieneen, tiilikattoiseen kivitaloon sijoitetun piipputehtaan valmisteita vuosilta 1758-1761. Leiman sijainti pesän etuosassa tyypillistä 1700-luvun ruotsalaisvalmisteisille piipuille. Mitat: ehjän pesän HxBxO n.43x21x16 mm, 40x18x20 mm.

- : 46 **Liitupiipun pesän katkelmia**, 2 kpl, 6 g. Valkoista savea, joka hieman kellertävää. Pesän etuosassa leimakoristeena kellomainen kukka, jonka tyvessä lehdet (samanlainen kuin alanumeroissa 6, 7, 43-45). Saumat siloiteltu. Kiilloittamattomia. Käyttämättömiä. Tontilla sijainneen Per Hansson Sunnin pieneen, tiilikattoiseen kivitaloon sijoitetun piipputehtaan valmisteita vuosilta 1758-1761. Leiman sijainti pesän etuosassa tyypillistä 1700-luvun ruotsalaisvalmisteisille piipuille. Mitat: 37x15x17 ja 27x17 mm.

- : 47 **Liitupiipun pesän katkelmia**, 8 kpl, 65 g. Valkoista savea, joka muuttunut ilmeisesti sekundäärisistä syistä paikoin kellertäväksi, harmahtavaksi, tummanharmaaksi. Kolmessa katkelmassa saviaines muuttunut ilmeisesti kovassa kuumuudessa pinnalta ja jopa läpikotaisin ruskehtavaksi, punertavaksi ja harmaaksi, pinnat lohkeileet tai kuplineet, yhteen katkelmaan palanut kiinni jotain vihertävää, kuplivaa kuonaa tms., ainetta myös piipun sisällä. Valmistettu samanlaisella muotilla kuin alanumeron 8 piipunpesät. Kahdessa katkelmassa kanta melko matala ja leveä, korkeus n. 2,5-3 mm, leveys n. 5 mm. Saumat siloiteltu, mutta erottuvat. Kiilloittamattomia. Käyttämättömiä. Tontilla sijainneen Per Hansson Sunnin pieneen, tiilikattoiseen kivitaloon sijoitetun piipputehtaan valmisteita vuosilta 1758-1761. Mitat: 48x20x20, 46x22x20, 42x21x19, 44x22x20, 43x21x20, 39x20x19, 39x20x19 ja 39x18x19 mm.
- : 48 **Liitupiipun pesiä 3 kpl ja liitupiipun pesän katkelmia 4 kpl**, 51 g. Valkoista savea, joka muuttunut ilmeisesti sekundäärisistä syistä kellertäväksi/harmaaksi/tummanharmaaksi. Valmistettu ilmeisesti samanlaisella muotilla kuin alanumeron 9 piipunpesät. Pesän malli englantilaistyyppinen eli pesän suun reuna samansuuntainen varren kanssa. Neljässä katkelmassa kanta pieni ja nipukkamainen, korkeus n. 2-3 mm, leveys n. 4,5 mm. Saumat siloiteltu, mutta erottuvat paikoin. Kiilloittamattomia. Käyttämättömiä. Tontilla sijainneen Per Hansson Sunnin pieneen, tiilikattoiseen kivitaloon sijoitetun piipputehtaan valmisteita vuosilta 1758-1761. Mitat: kolmen ehjän/lähes ehjän pesän HxBxO 42x18xn.13, 42x19x14, 41,5x18x13,5 mm, muut 44x19x18, 39x19x18 ja 36x18x17 mm.
- : 49 **Liitupiipun pesä**, 9 g. Valkoista savea, joka muuttunut ilmeisesti sekundäärisistä syistä kellertäväksi. Valmistettu ilmeisesti samanlaisella muotilla kuin alanumeron 9 piipunpesät. Pesän malli englantilaistyyppinen eli pesän suun reuna samansuuntainen varren kanssa. Kanta pieni ja nipukkamainen, korkeus n. 3 mm, leveys n. 4 mm. Saumat siloiteltu, mutta erottuvat paikoin. Kiilloittamaton. Käyttämätön. Tontilla sijainneen Per Hansson Sunnin pieneen, tiilikattoiseen kivitaloon sijoitetun piipputehtaan valmisteita vuosilta 1758-1761. Mitat: HxBxO 39x17,5xn.13 mm.
- : 50 **Liitupiipun pesän katkelmia**, 3 kpl, 8 g. Valkoista savea, joka muuttunut ilmeisesti sekundäärisistä syistä paikoin kellertäväksi/harmaaksi. Kantojen korkeus n. 2-2,5 mm, leveys 4-5,5

mm. Saumat osittain siloiteltu, mutta erottuvat. Kiilloittamattomia. Käyttämättömiä. Mitat: 35x22x18, 27x15x14 ja 18x15x13 mm.

- : 51 **Liitupiipun pesän katkelma**, 1 g. Valkoista savea, joka muuttunut ilmeisesti sekundäärisistä syistä kellertäväksi. Pesän suureunaa. Pinnalla nauha lyhyitä, rinnakkaisia, vinoja uurteita, mahd. koristelua. Mitat: 11x19 mm.
- : 52 **Liitupiipun pesän katkelmia**, 51 kpl, 78 g. Valkoista savea, joka muuttunut ilmeisesti sekundäärisistä syistä kellertäväksi/kellanruskeiksi/harmaiksi/tummanharmaiksi. Kahdessa katkelmassa pinnalla tahroina vihreää, kiiltävää kuonan kaltaista ainetta. Erilaisilla muoteilla tehdyistä pesistä. Kiilloittamattomia. Käyttämättömiä. Isoimman katkelman mitat: 43x21 mm.
- : 53 **Liitupiipun pesän katkelma**, 7 g. Punainen saviaines, alunperin mahd. valkoisesta savesta, joka sekundäärisistä syistä muuttunut punaiseksi (vrt. palanut piippuvarasto Tukholmassa, ks. Petum Optimum s. 76 ja 81 Valmistettu ilmeisesti samanlaisella muotilla kuin alanumeroiden 9, 48 ja 49 piipunpesät. Pesän malli englantilaistyyppinen eli pesän suun reuna samansuuntainen varren kanssa. Kanta pieni ja nipukkamainen, korkeus n. 3 mm, leveys n. 4,5 mm. Kannan alapinnalla on mahd. ollut leima. Saumat ilm. siloittamattomia, erottuvat. Käyttämätön. Tontilla sijainneen Per Hansson Sunnin pieneen, tiilikattoiseen kivitaloon sijoitetun piipputehtaan valmisteita vuosilta 1758-1761. Mitat: HxBxO 39x19xn.13,5 mm.
- : 54 **Liitupiipun varren ja kannan katkelmia**, 6 kpl, 39 g. Valkoista savea, joka muuttunut ilmeisesti sekundäärisistä syistä paikoin kellertäväksi/harmaaksi/tummanharmaaksi. Erilaisia kantoja, pieniä ja nipukkamaisia ja matalampia ja leveämpiä, mitat: korkeus 2-3 mm, leveys 4,5-5,5 mm. Savukanavan halkaisija vaihtelee 2-2,7 mm. Varren halkaisija vaihtelee 6,6-9,8 mm. Saumat siloiteltu, mutta erottuvat paikoin. Kaikki ilmeisesti edellämainituista, erilaisista pesämalleista. Kiilloittamattomia. Käyttämättömiä. Kahdessa katkelmassa varsi hieman käyrä. Pisimmän varren pituus 80 mm.
- : 55 **Liitupiipun varren katkelmia**, 4 kpl, 37 g. Valkoista savea, kahdessa katkelmassa saviaines muuttunut ilmeisesti sekundäärisistä syistä (palanut) harmaaksi. Yhden pinta palanut hieman kiiltäväksi. Kaikki katkelmat aivan pesän juuresta ja kaikki

KM 98 024

hieman käyriä. Varren ja savukanavien halkaisijat 8,7/2,5, 7,0/2,2, 8,8/2,4, 7,8/2,1 mm, pisimmän varren pituus 118 mm.

- : 56 **Liitupiipun varren katkelmia (suukappaleita)**, 25 kpl, 47 g.
Valkoista savea, osassa katkelmia saviaines muuttunut ilmeisesti sekundäärisistä syistä hieman kellertäväksi tai harmaaksi/tummanharmaaksi. Kaikki suukappaleita. Kiilloittamattomia. Saumat enimm. siloiteltu, mutta erottuvat. Varren ja savukanavan halkaisijat 6,8/2,5, 6,3/2,0, 7,3/2,5, 6,7/2,3, 6,1/2,3, 6,3/2,0, 7,4/2,3, 6,8/1,9, 6,2/1,9, 5,9/-, 5,5/-, 6,6/2,4, 6,2/1,8, 6,2/2,1, 6,2/2,1, 6,0/2,6, 6,7/2,3, 6,0/2,0, 5,8/2,5, 6,0/2,4, 5,7/2,1, 5,8/2,4, 5,8/2,3, 5,8/2,0, 6,1/2,8 mm, pisimmän katkelman pituus 61 mm.
- : 57 **Liitupiipun varren katkelmia**, 202 kpl, 704 g. Valkoista savea, osassa katkelmia saviaines muuttunut ilmeisesti sekundäärisistä syistä kellertäväksi, punertavaksi tai harmaaksi/tummanharmaaksi. Muutaman katkelman pintaan palanut jotain kiiltävä, kuonankaltaista. Osa katkemia hieman käyriä. Pisimmän varren pituus 104, varren halkaisija kapeammasta päästä 8,4, savukanavan halkaisija 2,2 mm.
- : 58 **Lasipullon/lasiastian kylkipala**, 8 g. Vaalean vihreä. Mitat: 61x36x3 mm.
- : 59 **Luu**, 17 g.

Löytöluettelo (Eteläesplanadi)

Helsingin kaupunginmuseo
Arkeologia

Helsinki, Eteläesplanadi 2005
Löytöluettelo KM 2005054:1-19

1/2

KM	Alue	X	Y	Z	Krs	Yht	Materiaali	Laji	Kuvaus	Kpl	Mitat (mm)	Paino (g)	Muuta
1	E6	18 113	50 031	4.00		Ylä	Rauta	Veitsi ?	Rautaesineessä on kiinni kivi ja runsaasti hiekkaa. Luultavasti veitsi. Konservoidun luettelointivaiheessa.	1	190x25x16	245,0	Konservoidun on.
2	E6	18 113	50 031	4.00		Ylä	Rauta	Naula	Rautaesineitä, joissa kiinni hiekkaa. Kaikki luultavasti erikokoisia nauvoja tai katkelmia. Konservoidun luettelointivaiheessa.	5	170x38x15	409,2	Konservoidun tomia
3	E6	18 113	50 031	4.00		Ylä	Rauta	Esine	U-muotoinen levymainen rautaesine, jossa kiinni hiekkaa ja hiiltyneitä jyviä. Katkenut kolmeen osaan. U:n alaosassa kiinni sulanneena ilmeisesti rautanaula. Pinnat sulanneen näköisiä tässä osassa esinettä. Konservoidun luettelointivaiheessa.	1	140x90x35	323,8	Konservoidun on
4	E6	18 113	50 031	4.00		Ylä	Posliini	Astia	Astian, mahdollisesti kupin, suureuna ja kylkipala. Tummansininen maaluskoristelu kummallakin pinnalla.	2	29x10x2	1,3	
5	E6	18 113	50 031	4.00		Ylä	Majoliika	Astia	Mahdollisesti vadin kylkipala. Sisäpinnalla tinalasitus ja sininen viivakoristelu. Ulkopinnalla lyijylasitus.	1	15x14x7	1,3	
6	E6	18 113	50 031	4.00		Ylä	Punasavi	Astia	Astian, mahdollisesti padan/ruukun, kylkipala. Sisäpinnalla ruskea lyijylasitus ja ulkopinnalla lasitusroiskeita.	1	37x31x7	8,3	
7	E6	18 113	50 031	4.00		Ylä	Valkosavi	Liitupiippu	Liitupiipun koristelematon varsipala.	1	34x7x	2,3	
8	E6	18 113	50 031	4.00		Ylä	Metsälasi	Pullo	Suoraseinäisen lasipullon kylkipala kulmakohdasta.	1	64x35x2,5	8,8	
9	E6	18 113	50 031	4.00		Ylä	Metsälasi	Ikkunalasi	Ikkunalasien reunapaloja. Toinen				

KM	Alue	X	Y	Z	Krs	Yht	Materiaali	Laji	Kuvaus	Kpl	Mitat (mm)	Paino (g)	Muuta
10	E6	18 113	50 031	4.00		Ylä	Metsälasi	Ikkunalasi	taipunut kuumuudesta. Vihreän erisävyisiä ikkunalasien paloja.	2 13	53x35x2 54x40x2	6,3 23,8	
11	E6	18 113	50 031	4.00		Ylä	Metsälasi	Ikkunalasi	Kuumuudessa vääntyneitä ikkunalasien paloja.	2	55x24x1,5	4,5	
12	E6	18 113	50 031	4.00		Ylä	Palanut luu	Eläimen luu	Palaneita luita. Yksi tumma.	8	48x20x6	5,3	
13	E6	18 113	50 031	4.00		Ylä	Kasvi	Jyvä	Hiiltyneitä jyviä.			726,2	
14	E6	18 113	50 031	3.70		Ala	Kupari	Raha	Kaarle XII:n 1/6 öre raha vuodelta 1707. Konservoitamaton luettelointivaiheessa.	1	24xx1,5	3,9	Konservoitamaton
15	E6	18 113	50 031	3.70		Ala	Fajanssi	Astia	Ruukun suureuna. Ulkopinnalla valkoisessa tinalasituksessa sinistä maalattua viivakoristelua ja kuvioita.	1	36x29x5	5,7	
16	E6	18 113	50 031	3.70		Ala	Fajanssi	Astia	Valkoiseksi tinalasitettu kylkipala.	1	24x11x6	1,7	
17	E6	18113	50 031	3.70		Ala	Punasavi	Astia	Suurisuisen astian, ilmeisesti vadin, suureunapala, jossa boluskoristelua.	1	24x13x8	2,8	
18	E6	18 113	50 031	3.70		Ala	Valkosavi	Liitupiippu	Liitupiipun koristelemattomia varsipaloja. Yhdessä alkaa levennys kantaa kohti.	6	40x6x	12,2	
19	E6	18 113	50 031	3.70		Ala	Palamaton luu	Eläimen luu	Eläimen luu.	1	126x48x22	91,3	