

M. F.K. 24/254 1964

MUSEOVIRASTO  
KULTTUURIHISTORIALINEN

Saap. 21/8-64

Kertomus fil. yo. Rekka Kärjen virkanatkasta Hollolan kirkkoon, 19-20.8. 1964 tarkoituksen valvoa kirkon lämitysputkien uusimista.

Hankereiden

tervia

6.6.-08

M. Korhonen

Hollolan kotiseutuyhdistyksen rahastonhoitajan, nv. Ville Niinagon ilmoittettua Hollolan kirkossa suoritettavista korjauksista, joista suurimpien osien toteuttamisesta ei oltu tiedotettu mitään, niitätiin allekirjoittanut lähteenä paikalle.

17.6.1964 oli kirkossa aloitettu kirkcohallintocuntan päättikseen mukaan 1934 asennettujen huonekaluiden lippiputkien uusiminen. Kirkon koillispuolelle olevasta keskuslämitysraakennuksesta oli kivettu 120 -150 cm syvä ja n. 100 cm leveä oja sakariston itseiniä oven alitse, vanha pilpputki kulki juuri tässä. Sakariston lankkulattia oli osittain avattu, senoin oli avattu sakariston ovesta kirkosilin eteläseinään n. 110 cm leveä suora lankkulattiansa. Missä sohdiin vuotetut putket on tarkoitettu vetää lattian ja maapinnan alitse kuten vanhatkin olivat. Sen sijaan tistä keskusputkesta haaramantuvat putket, jotka aikaisemmin ovat olleet leittiavasojen alla, veletään lattian päällitse pitkin seinävieriä erittäin ruualla tavalla. Kaikkein pahin kohta on isehuoneen oven pohjaispuolella, missä jo maisoilleen asetettu putki kulkee siven. Lyhyt kivinen reunissa, osittain sen yläpuolella, joten putki ja kynnyksikivi tisä sohdiin tullaan seittämään ludoitukseella. Kun näkee, kuinka ainoalla silla vaurastettuja korjauksiita tekevät miehet ovat (ritäni pihaveitujii suunnitelmia ei sitä paitsi ole), en varmaa, etiä tulos ei ole lainkaan tiinä koneen kirkon arvon mukainen. Josio vanhat lippiputterit ovat kovin runsat jo sinällään, mutta nyt lattian päälle velettävät putket pahentavat tilannetta edelleen.

Kirkcohallintocunta oli rovasti Saartion mukaan päättänyt veittää putket kaonala lattian alitse, jättäen ei kuitenkaan toteutetuksi, vanhat putket asetetaan lattian päälle, koska niillen vettiminen lattian alitse olisi myös liian kallista ja aiheuttaa viehikkäään. Tätä saattaa olla vähän n. 20.8. 64 mennessä ja koska

MUSEOVIRASTO  
BAKENNUSHISTORIALINEN  
ARKISTO

- 2 -

suurin osa lattian päälitse jaletti vistiläytästä on jo hit-  
sattu paikalleen, ei ole enää ollut tutettavissa.

1934-35 korjauksissa oli lämpijohdos varten kaivettu n. 40 cm  
syvi ja n. 100 cm levei "oja" sakastin ovialusta eteläsei-  
nän saakka. Tässä ojassa, jossa oli runsaasti luita ja hie-  
nen rakenusjätettä sekä lattiahiljia karkean hiekkamaan seas-  
sa, suoritettiin koeseulonta. Sen tuloksena liiytyi 3 kolikkoa.

1) 1/2 äyrin hopearahaa v:ltta 1592, liytipaikka 370 cm sakastin  
ovialuon länsipielestä etelään n. 40 cm naapohjan alapuolelta.

2) 1/6 äyrin kupariraha v:ltta 1666, liytipaikka 570 cm sakastin  
oven itäpielestä etelään, n. 30 cm naapohjan alapuolelta.

3) 1 äyrin hopearahaa v:ltta 1654, liytipaikka suunnilleen edel-  
listen tienoilta poistettu n. 1/2 m<sup>2</sup> hiekkakasa, joka seulot-  
tiin koonaisuudessaan.


Nämä olivat samassa naakerriksessä kuin luut, titillä ja kerrostuk-  
set eivät tuttiustunneissa koskaan olevat.

Kahdettain terittää Kansallismuseon rihakkaniin.


Helsingissä 26.6.1964

Leila Kärki  
Leikka Kärki

Valokuvia Hollolan kirkosta 20. 8. 1964.



Kirkon lattia avattuna.  
Taustalla sakariston ovi



Edellinen pohjoisesta



Sakaristosta koilliseen kaivettu lämpöjohtokanava



Sakariston ulko=oven kynnys