

Raportti tarkastuskäynnistä, jonka
 Varsinais-Suomen maakuntamuseon
 tutkija Heljä Brusila suoritti 21.12.2005
 Piikkiön kunnantalon korjaustyömaalle löytö-
 ilmoituksen vuoksi.
 Omistaja: Piikkiön kunta
 Rek.nro: 202-511-1-72
 Peruskartta 2021 03,
 p=6710220, i=3254700
 Karttaliitteet 1-2 ja kuvaliitteet (2 kpl)

PIIKKIÖ, (nyk. Kaarina)

Kunnantalo (ent. Salvelan päärakennus)

Piikkiön kunnantalon länsiseinustalla, pääsisäänkäynnin vasemmalla eli pohjoispuolella tehtiin joulukuussa 2005 korjaustöitä, joiden takia terassikaiteen ja rakennuksen seinän välinen terassin pohja jouduttiin kaivamaan auki. Kivikaiteen ja rakennuksen seinän perustuskivien lisäksi terassin lattian alainen tila oli täynnä soraa, erikokoista irtonaista kiveä ja tiilijätettä. Sen seasta paljastui kuitenkin myös kiinteä, tiilestä ja kivistä muurattu kivimuuri, joka ei vaikuttanut kuuluvan nykyisen rakennuksen perustusten yhteyteen. Löytöhavainto ilmoitettiin silloiseen Turun maakuntamuseoon ja allekirjoittanut kävi samana päivänä tarkastamassa kohteen.

Kiviperustus ulkoni noin 110 cm :n verran päärakennuksen läntisestä seinälinjasta ja sitä saatiin terassin alta näkyviin noin 325 cm:n pituinen osa. Kiviperustus jatkui sekä päärakennuksen länsiseinän alle että etelän puolella olevan sisääntulotasanteen alle. Kiviperustuksen sisäpuolelta päärakennuksen kivijalan vierestä paljastui myös huonetila, josta saatiin esiin noin 55 cm leveä ja 240 cm pitkä osa. Siinä oli tiililattia noin 60 cm:n syvyydellä muurin pinnasta mitattuna ja 125 cm:n syvyydellä kellarin ikkunasta mitattuna. Perustus oli muurattu alaosaan kivistä ja yläosaan tiilestä ja se vaikutti tukevarakenteiselta sekä varsin uudenaikaiselta. Sen lännen puoleinen muuri oli paksuudeltaan 60 cm ja pohjoisen puoleinen n. 90 cm. Kivijalan pinnan syvyys kellarin ikkunan alareunasta mitattuna oli n. 65 cm.


Kiviperustuksen yhteyttä Salvelan päärakennukseen ei tässä yhteydessä selvitetä perusteellisemmin. Todettakoon kuitenkin, että terassin kohdalla päärakennuksen fasadiseinän keskiosa on vedetty sisään ja kiviperustuksen ulkomuuri on samassa linjassa päärakennuksen pohjois- ja etelänurkkien seinälinjojen kanssa. Tästä herää kysymys, onko läntinen seinälinja ollut jossain vaiheessa suoralinjainen ja kys. kiviperustus osa rakennuksen pohjakerrosta. Viimeksi mainittuun saattaa viitata toinenkin seikka. Rakennuksen pohjakerroksen pohjapiirroksessa on kivijalan vieressä sisäpuolella kapea käytävä. Sen kivijalkaseinässä on ulkonema, joka on samalla kohtaa kuin ulkopuolella kivijalan sisään työntyvä kiviperustuksen pohjoismuuri. Myös molempien paksuudet vastaavat. Kellarikerroksen huonetila on näin ollen voinut kokea muutoksia jossain vaiheessa. Kyseessä voi olla Salvelan vanhemman päärakennuksen rakenteita. Tietojen mukaan se oli palanut 1918 ja nykyinen oli rakennettu tilalla 1919.

Rakennus ostettiin kunnalle 1950-luvulla ja kunnanvirasto muutti siihen 1963.

Turussa 18.2.2009

Heljä Brusila


Tutkija, Turun museokeskus, Varsinais-Suomen maakuntamuseo



LIITE 1

(ent. Salveta)

PIKKIÖ Kunnantalo
(ent. Salvela)
Korjaustyömaa 21.12.2005
Kiviperustuksen sijainti
HB.
LIITE 2



PIIKKIÖ, Kunnantalo, Kunnostustyömaa 2005
Mustavalkonegatiivien luettelo
Turun maakuntamuseon valokuva-arkisto
Kuvaaja Heljä Brusila
Aika: 21.12.2005

- KF2006:418 Piikkiön kunnantalon lounaisseinän perustuksen viereen, pääsisäänkäynnin terassin ulkopuolelle, luoteispuolelle, tehty kaivanto luoteesta kuvattuna.
- KF2006:419 Piikkiön kunnantalon pääsisäänkäynnin terassin lattian alta paljastunut vanhemman rakennuksen kivijalka lännen suunnalta kuvattuna
- KF2006:420 Piikkiön kunnantalon pääsisäänkäynnin lattian alta paljastuneen vanhemman kiviperustuksen luoteisnurkka luoteesta kuvattuna.
- KF2006:421 Piikkiön kunnantalon pääsisäänkäynnin terassin lattian alta paljastunut vanhemman rakennuksen kivijalka sisäänkäynnin suunnalta etelästä kuvattuna
- KF2006:422 Piikkiön kunnantalon lounaisseinustaa pääsisäänkäynnistä luoteeseen, alempana kaivannossa vanhemman rakennuksen perustus.
- KF2006:423 Piikkiön kunnantalon terassin lattian alta paljastunut kiviperustus etelästä kuvattuna
- KF2006:424 Piikkiön kunnantalon terassin lattian alta paljastunut kiviperustus etelästä kuvattuna
- KF2006:425 Piikkiön kunnantalon terassin lattian alta paljastunut kiviperustus etelästä kuvattuna



KF2006:423



KF2006:425

PIIKKIO KUNNANTALO



KF2006:417

